## СПРАВОЧНИК ПО ОБМОТОЧНЫМ ДАННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ДППАРАТОВ

CLPABOLIZI LPABOLIZI ドロタ回のコエビエ エフエてロのカコフェ **NBOLIZI NBOLIZI** LOUIZ **NBOLLINE NBOLIEZ** YED TIVE ZBOZ **VBO** V B C **VBC** 

П-В-ТЕМБЕЛЬ, Г-В-ГЕРАЩЕНКО

## СПРАВОЧНИК ПО ОБМОТОЧНЫМ ДАННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТОВ



Издание 3-е, переработанное

ББК31.26—04я2 6П2.1.08(083) Т32—

### Тембель П. В., Геращенко Г. В.

Т32 Справочник по обмоточным данным электрических машин и аппаратов.— 3-е изд., перераб.— К.: Техніка, 1981.— 480 с.— с ил.— Библиогр.: с. 475.

В пер. 1 р. 80 к. 50000 экз.

Изложены основные данные электродвигателей, генераторов и электрических аппаратов переменного и постоянного тока, которые широко применяются в различных областях народного хозяйства.

Третье издание дополнено обмоточными данными трехфазных электродвигателей новой серии 4A, электродвигателей постоянного тока серии Д, включены также обмоточные данные новых серий магнитных пускателей, контакторов, реле.

серии магнитных пускателен, контакторов, ресле.
Рассчитав на инженерию-технических работниксв, рабочих-обмотчиков и электриков, занимающихся ремонтом и перемоткой 
обмоток электрических машин, а также изготовлением катушек 
электроаппаратов.

 $T = \frac{30307 - 193}{M202(04) - 81} = 44.81.2302030000$   $\frac{6\Pi2.1.08(083)}{6\Pi2.1.08(083)}$ 

Рецензенты докт. техн. наук А. И. Адаменко, канд. техн. наук В. П. Таран

Редакция литературы по энергетике, электронике, кибернетике и связи

Зав. редакцией З. В. Божко

- (C) Издательство «Техніка», 1972
- С) Издательство «Техніка» 1981, с изменениями

### ПРЕДИСЛОВИЕ

С ростом выработки электроэнергии увеличивается производство электрических машин, высоковольтной и низковольтной аппаратуры, электрооборудования высокой надежности для механизации и автоматизации промышленных предприятий, сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства.

В настоящее время в народном хозяйстве нашей страны находятся в эксплуатации десятки и сотни миллионов электрических машин и аппаратов, большое количество которых подвергается ремонтам.

Дефекты в обмотках являются основными причинами выхода из строя электрических машин. Их качественное изготовление и ремонт требуют от обмотчика глубоких знаний и—навыков. Для ремонта и замены обмоток необходимо иметь обмоточные данные.

Сведения в справочнике приведены с таким расчетом, чтобы помочь обмотчику в определении необходимых данных при производстве и ремонте обмоток и максимально снизить потери времени на их пересчет.

В справочнике приведены материалы электромашиностроительных и электроаппаратных заводов, материалы из технической литературы, некоторых казалогов-справочников, периодических изданий, информационных листков, инструкций по монтажу и эксплуатации электроаппаратов, из разных информационных источников, а также материалы, полученные при размотке обмоток машин и аппаратов в электроремонтных цехах. В справочнике помещены обмоточные данные электрических машин новых серий переменного и постоянного тока преимущественно малой и средней мощности, а также старых серий,

производство которых прекращено, но значительное количество которых еще находится в эксплуатации. Третье издание справочника является нсправленным и дополненным. Материал всех глав пересмотрен и частично обновлен, учтены ГОСТы, вышедшие после выпуска второго нздания. В справочник включены обмоточные данные трехфазных электродвигателей новой серии 4A, электродвигателей постоянного тока новой серии Д и другие, а также обмоточные данные новых серий магнитных пускателей, контакторов, реле и других электроаппаратов.

Глава первая написана П. В. Тембелем, главы вторая и третья — Г. В. Геращенко.


Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 252601, ГСП, Киев, 1, Крещатик, 5, издательство «Техніка».

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН, ПРИНЯТЫХ В ТАБЛИЦАХ ОБМОТОЧНЫХ ДАННЫХ

Обозначение	Наименование
P	Номинальная мощность на валу (для электродвигателя) и на зажимах (для генератора)
U	зажимах (для тенератора) Номинальное напряжение якоря или электромагнитной катушки
$U_1$	Номинальное линейное напряжение статора » » ротора
$U_2$	» » ротора Номинальный ток якоря или электромагнитной катушки
I,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$I_1$	Номинальный линейный ток статора
<i>I</i> 2	» » » ротора
n	Частота вращения при номинальной нагрузке
$n_{\rm c}$	Синхронная частота вращения
D	Диаметр провода
$D_{\mathbf{g}}$	Наружный диаметр активной стали якоря
$d_{_{\mathfrak{R}}}$	Внутренний » » »
$D_{\rm c}$	Наружный диаметр активной стали статора
$d_{\mathbf{e}}$	Внутренний » » »
i i	Длина железа якоря или сердечника статора
Q	Площадь паза в штампе
$Q_{_{\mathrm{H3}}}$	Площадь изолированного паза
δ	Воздушный зазор междужелезного пространства
z	Число пазов якоря
$z_1$	» » статора
<b>2</b> 2	» » ротора
$y_z$	Шаг обмотки по пазам якоря
$y_1$	» » статора
$y_2$	» » » ротора
<i>Y</i> <sub>1</sub>	Первый шаг обмотки якоря
$Y_2$	Второй » »
k	Число коллекторных пластин
$y_{\mathbf{K}}$	Шаг обмотки по коллектору

Обозначение	Наименовани <b>е</b>
$d_{_{ m IID}}$	Диаметр голого обмоточного провода
$a \dot{\times} b$	Размер голого прямоугольного обмоточного провода
$n_{_{ m K}}$	Число полюсных катушек
$n_{\kappa 1}$	Число катушек в группе обмотки статора
$n_{\kappa 2}$	» » » » ротора
$n_{\kappa, \Phi}$	Число катушек на фазу
2p	Число полюсов
$\mathcal{S}_{\Pi}$	Число эффективных проводников в пазу
$n_{\mathfrak{s}1}$	Число элементарных проводников в пазу статора
$n_{\ni 2}$	» » » » ротора
N	Число сторон секций в пазу
m	Числ∛ параллельных проводников обмотки якоря
$m_1$	» , » » статора
$m_2$	» » » ротора
$a_1$	Число параллельных ветвей в фазе статора
$a_2$	» » » ротора
2a	» » обмотки якоря
w <sub>K</sub>	Число эффективных витков в катушке обмотки якоря
$w_{\kappa 1}$	» » » статора
$w_{f \Phi}$	Число эффективных витков в фазе
$\omega_1$	Число витков последовательно на фазу
$w_z$	Число проводников в пазу якоря
w <sub>c</sub>	Число вигков в секции обмотки якоря
w	Общее число витков обмотки якоря
$\omega_{\Pi}$	Число витков на полюс обмотки возбуждения
G	Масса обмоточного провода якоря или обмоток возбуждения
	на машину
$G_1$	Масса обмоточного провода статора на машину
$G_2$	» » ротора » »
R	Сопротивление сбмотки
$r_2$	Активное сопротивление фазы обмотки статора
e e	» » » ротора
c	Большая ширина паза
s	Меньшая » »
h h	Ширина шлица »
$h_1$	Высота паза до клина
f	» усика паза Частота
$L_{\rm cp}$	
$L_{\rm n}^{\rm cp}$	Длина полувитка
- n	Длина витка

# ФОРМЫ ПАЗОВ СТАТОРА И РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТАБЛИЦАХ ОБМОТОЧНЫХ ДАННЫХ



### Глава первая

### ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРИ

•						Ст	
Тип электродвигателя	P, BT	n*, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	I, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	1, мм	δ, мм
4AA50A2	90	2720	127/220 220/380	0,94/0,54 0,54/0,31	81	42	0,25
4AA50B2	120		127/220 220/380	1,09/0,63 0,63/0,46	41	.~	0,20
4AA50A4	60	1330	127/220 220/380	0,32/0,53 0,53/0,31	81	40	
4AA50B5	90	1320	127/220 220/380	1,38/0,80 0,8/0,46	46	42	0,25
4A A56A2У3 4A AB56A2У3 4A A56A2ПУ3	180	0500	127/220 220/380	1,63/0,95 0,95/0,55	89	47	
4AA56B2У3 4AAB56B2У3 <del>4</del> AA56B2ПУ3	250	2760	127/220 220/380	2,18/1,26 1,26/0,73	89 48	56	0,25
4AA56A4У3 4AAB56A4У3 4AA56A4ПУ3	120	1380	127/220 220/380	1,31/0,76 0,76/0,44	89	47	0.05
4AA56B4У3 4AAB56B4У3 4AA56B4ПУ3	14У3 180		127/220 220/380	2/1,16 . 1,16/0,67	55	56	0,25

### ЧЕСКИХ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

### ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЙ 4А50, 4А56 И 4А63

 Top	`										Ротор
<b>z</b> <sub>1</sub>	Размер паза, мм	Q <sub>из</sub> , мм²	Тип обмотки	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	$\tilde{s}_n$	<i>y</i> <sub>1</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	<sup>Ф</sup> ф	<i>г</i> ,, Ом	G <sub>1</sub> , кг	Z <sub>2</sub>
12	0.9 8.7 (9.63 + + 0.5) 1.5 dopna № 8	72,1	-	0,35 0,27	260 450	6		520 900	28,2 92,3	0,426 0,440	9
	$\begin{vmatrix} 10.9 \\ 8.7 \end{vmatrix}$ (9.63 + + 0.5) 1,5 + $\frac{10.9}{400}$ $\frac{10.9}{8}$ 8		Однослойная	0,41 0,31	228 394		1	456 788	19,1 57,8	0,542 0,534	
21	$\frac{2.4}{9.7}$ (11,02 + + 0,5) 1,5 $\pm$ dopma Ne 8	94	Однос.	0,33 0,27	367 635	3	1	734 1270	35,2 91,0	0,419 0,485	15
	$\begin{vmatrix} 12.4 \\ 9.7 \end{vmatrix}$ (1 + 0, + 0, + $0 + 0 $		•	0,38 0,31	289 500			578 1000	22,7 59,1	0,477 0,549	
24	$(7.98 + 0.5) \times $ $\times 1.8$ $\times 1.8$ $\times 1.8$	31,4	Однослойн <b>ая ка-</b> тушечная (враз- валку)	0,41 0,29	93 166	10	1	372 664	14,7 52,4	0,42 0,38	18
24	$\frac{5,8}{4,5}$ (7,98 + 0,8 × 1,8 $\times$ 40,9 $\times$ 1,8	,	Односло тушечна вал	0,44 0,33	82 1 <b>43</b>			328 572	12,0 37,0	0,45 0,44	10
	(9,78 + 0,5) × × 1,8 форма № 8	43,8	ная ка- я (кон- еская)	0,41 0,29	133 254	6	1	532 1016	17,6 67,2	0,50 0,48	18
24	$\frac{6.4}{4.8} (9.78 + 0.5) \times 1.8$ $\times 1.8$ $\times 1.8$		Однослойная ка- тушечная (кон- центрическая)	0,44 0,33	117 203		1	468 812	14,4 44,6	0,55 0,63	10

							Ста
Тип э <b>л</b> ектродвигателя	Р, Вт	n*, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>l</i> , мм	δ, мм
4AA63A2У3 4AAB63A2У3 4AA63A2ПУ3	370	2740	127/220 220/380	2,8/1,62 1,62/0,937	100	56	0,3
4AA63B2У3 4AAB63B2У3 4AA63B2ПУ3	550	2730	127/220 220/380	3,98/2,3 2,3/1,33	54	65	0,0
4AA63A4У3 4AAB63A4У3 4AA63A4ПУ3	250	1370	127/220 220/380	2,57/1,49 1,49/0,86	100	56	0,25
4AA63B4У3 4AAB63B4У3 4AA63B4ПУ3	370	1360	127/220 220/380	3,6/2,08 2,08/1,2	65		. 0,20
4AA63A6У3 4AAB6A6У3 4AA63A6ПУ3	180	900	127/220 220/380	<b>3,12/1,37</b> 1,37/0,79	100	56	0,25
4AA63B6У3 4AAB63B6У3 4AA63B6ПУ3	250		127/220 220/380	3,12/1,8 1,80/1,04	65	75	0,20

<sup>\* 1</sup> мин-1 равняется 1 об/мин.

	1						-	Ста	
Тип электро- двигателя	Р, кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	<i>I</i> , А, при <i>U</i> = =380 В	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	$z_{i}$	
4A71A4	0,75	2840	220/380 380/660 500	1,7	116 65	65	0,35	24	
4A71B2	1, 1	2810	220/380 380/660 500	2,5	116 65	74	0,35	24	

Примечания: 1. Обмоточные данные праведены для частоты 50 Гц. 2. Соединение фаз обмотки статора Д/У. 3. Марка провода обмотки статора ПЭТВ, 4. Режим работы продолжительный.

тор		<del></del>						11 po	оолжен	ue mac	Ротор
z <sub>1</sub>	Размер паза, мм	Q <sub>из</sub> , мм²	Тип обмотки	d <sub>пр</sub> , мм	S <sub>n</sub>	<i>y</i> <sub>1</sub>	$a_1$	Ф	г <sub>1</sub> , Ом	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	Z <sub>2</sub>
24	+ 0,5) × 1,8 a № 8	39,1	Однослойная катушечная (вразвалку)	0,51 0,38	73 126	10	1	292 504	8,41 26,20	0,58 0,55	18
21	$\frac{6,3}{4,8}$ (8,98 + 0,5) × × 1,8 $\times$ 4,0 wa Ne 8	00,1	Однос. катуп (вразв	0,57 0,44	58 101	10	•	232 404	5,62 16,70	0,60 0,62	
24	$(10,38 + 0,5) \times $ $\times 1,8$ $\Leftrightarrow OPMB NB 8$	47	гая	0,49 0,38	98 169	6	1	392 676	10,1 29	0,59 0,61	18
	$\frac{6.5}{4.7}$ (10,38 + 0, × 1,8 $\pm$ φορма №		ослойная катушечн (концентрическая)	0,53 0,41	79 137			316 548	7,4 21,4	0,59 C,61	
36	$(10.88 + 0.5) \times $ $\times 1.8$ $\times 1.8$ $\times 10.8$	37	Однослойная катушечная (концентрическая)	0,44 0,33	98 170 •	6	1	588 1020	16,8 51,9	0,64 0,62	28
	4.9 3.5 (10,88 + 0, × 1,8 форма №		Ó	0,53 0,41	76 131			456 786	10,5	0,83 0,85	

тор					,	1		Ротор
Q, mm²	пд1	$y_1$	a <sub>1</sub>	L <sub>ср</sub> , мм	d <sub>пр</sub> , мм	$G_{i}$ , кг	r <sub>1</sub> , Om	<b>z</b> <sub>2</sub>
0,42	89 154 117	1-12; 2-11	1 1 1	420	0,53 0,41 0,47	0,91 0,93 	12 35	20
0,42	73 126 96	1—12; 2—11	1 1 1	438	0,59 0,44 0,51	0,96 0,92 —	8,35 25,9 —	20

								Ста	_
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	I, А, при U ≔ =380 В	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$ ,	l, мм	δ, мм	z <sub>i</sub>	
4A71A4	0,55	1390	220/380 380/660 500	1,7	116 65	65	0,25	24	
4A71B4	0,75	1390	220/380 380/660 500	2,17	116 65	74	0,25	24	
4A71A6	0,37	910	220/380 380/660 500	1,26	116 76	65	0,25	<b>3</b> 6	
4A71B6	0,55	900	220/380 380/660 500	1,74	116 76	90	0,25	36	
4A71B8	0,25	680	220/380 380/660 500	1,05	116 76	74	0,25	36	

<sup>\*</sup> Для катушечной группы из двух катушек. \*\* Для катушечной группы из одной катушки.

									Ста	
Тип. электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	Соеди- мение фаз	<i>U</i> ₁, B	I1, A	$\frac{D_{C}}{d_{C}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	$z_i$	
4A80A2 4AX80A2 4AA80A2	1,5	2850	Δ/Υ	220/380 380/660	5,7/3,3 3,3/1,4	131	78 <i>-</i>	0,35	24	
4A80B2 4AX80B2 4AA80B2	2,2	2350	ΔΛ	220/380 380/660	-	74	98	-,,50		r to f

Примечания: 1. Соединение фазстатора при напряжении <sup>2</sup>20/380 и 380/G60 В 2. Марка провода обмотки статора ПЭТВ-939. 3. Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,2 мм.

тор								Ротор
<i>Q</i> , мм²	<i>п</i> <sub>д1</sub>	<i>y</i> 1	a 1	L <sub>ср</sub> , мм	d <sub>пр</sub> , мм	G <sub>1</sub> , мм	OM OM	£.
52,2	113 192 149	1—8; 2—7	1 1 1	336	0.53 0,41 0,47	0,92 0,93 —	12,2 35,0	18
52,2	95 164 125	1—8; 2—7	1 1 1	354	0,57 0,44 0,49	0,94 0,97	9,45 27,3 —	18
40,2	114  150	1—8; 2—7	1 1	300	0,47	0,97	21,2	18
40,2	85 147 112	1—8; 2—7	1 1 1	350	0,53 0,41 0,47	1,08 1,11 —	14,45 41,8	28
40,2	148  195	1—v; 2— <b>4*</b> и 1—6**	$\frac{1}{\overline{\mathbf{i}}}$	296	0,41	0,95	35,6	2 <b>8</b>

Д/Ү, при 500 В Ү.

юр											Ротор
Размеры паза, мм	Q <sub>й3</sub> , мм²	Тип обмот- · ки	y <sup>a</sup>	d <sub>пр</sub> , мм	Sπ	<i>m</i> <sub>1</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	г, Ом	G <sub>1</sub> , кг	23
F 0,5) 3 Ne 8	63,3	йная	11	0,8 0,59	61 106		1	244 424	4,1 13,1	1,59 1,51	20
$\frac{6.8}{8.5}$ (11,3 + 0,5) $\frac{6.8}{8.5}$ (00 Ma Ne 8		Однослойная	1—12; 2-	0,93 0,64	48 83			192 332	2,6 8,14	1,82 1,74	

									Ста	_
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	<i>п,</i> мин—1	Соеди- нение фаз	<i>U</i> ₁, B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	z <sub>1</sub>	
4A80A4 4AX80A4 4AA80A4	1,1	1400	VΥ	220/380 380/660	4,9/2,8 2,8/1,6	131	78	0,25	36	
4A80B4 4AX80B4 4AA80B4	1,5		△/Υ	220/380 380/660	6,2/3,6 3,6/2,1	84	98	0,20		
4A80A6 4AX80A6 4AA80A6	0,75	920	Δ/Υ	220/380 380/660	4/2,3 2,3/1,35	<u>131</u>	78	0.05	00	
4A80B6 4AX80B6 4AA80B6	1,1	920	Δ/Υ	220/380 380/660	5,3/3 3/1,75	88	115	0,25	36	
4A80A8 4AX80A8 4AA80A8	0,37	675	ΔM	220/380 380/660	2,5/1,45 1,45/0,85	131	78	0.05	00	
4A80B8 4AX80B8 4AA80B8	0,55	675	ΔΛ	220/380 380/660	3,5/2 2/1,15	88	98	0,25	36	

Примечания: 1. Обмоточные данные приведены для частоты 50 Гц. 2. Марка провода обмотки статора ПЭВТВ. 3. Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,2 мм.

Тип электродвигателя ,	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	Соединение фаз.	I 1, A
4A90L2, Р3, AB, Б, УІІ	. 3	2840	220/380 380/660 220 400 500		10,53/6,1 6,1/3,51 10,53 5,79 4,63
4 <b>A</b> 90L4, Р3, Н, Б, УП	2,2	1425	220/380 380/660 220 400 500	Υ	8,67/5,02 5,02/2,89 8,67 4,77 3,82

 тор		······································									Ротор
Размеры паза, мм	Q <sub>из</sub> , мм²	Тип обмот- ки	<i>y</i> 1	d <sub>пр</sub> ,	$s_{\pi}$	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	r <sub>1</sub> , Ом	<b>G</b> <sub>1</sub> , кг	z <sub>2</sub>
(11,7 + 0,5) 2,5 форма № 8	43,7		2—11; -10	0,6 <b>7</b> 0,51	60 102	1	1	360 612	1,15 2,1	1,36 1,35	28
4,4 6 форма №			1-12;	0,74 0,55	49 85	•	4	294 510	5,3 16,5	1,49 1,44	20
$\frac{4,3}{6}$ (12,6 $+$ 0,5) 2,5 $\pm$	47,3	Однослойная	2—7	0,59 <b>0,4</b> 4	82 142	1	1	492 852	10,8 33,6	1,24 1,19	28
$\left  \begin{array}{c} 4,3 \\ \frac{6}{6} \end{array} \right  (12,6+0,9) $	,	Одно	1—8;	0,72 0,53	58 101	-	-	348 606	6,25 20	1,58 1,51	20
⊢ 0,5) 2,5 . № 8	47,3		2—5; —6	0,49 0,38	121 200	1	1	726 1200	21,4 48,8	1,16 1,16	28
$\frac{4,3}{6}$ (12,6 + 0,5) 2,5 dopma Ne 8			1—6;	0,57 0,44	91 153	-	-	545 818	13,7 37,7	1,33 1,34	

					Статор					
Тип обм <b>от»</b> ки	$y_1$	n <sub>91</sub>	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	$m_1$	$Q_1$	Q <sub>из</sub> , мм <sup>2</sup>	<sup>ω</sup> κ1	г <sub>1</sub> , Ом	<i>G</i> , кг	δ <sub>1</sub> , ΜΜ
Однослойная	1—12; 2—11	44 76 26 46 58	1,08 0,8 1 1,04 0,96	1 2 1	1	81,7	176 304 104 184 232	1,96 6,2 0,68 2,21 3,27	2,51 2,39 2,54 2,44 2,6	0,4
Однос	1-12; 2-11 $3-10$	40 69 23 42 53	0,9 0,67 1,16 0,86 0,77	1	1	50,2	240 414 138 252 318	3,1 9,7 1,07 3,58 5,62	1,92 1,84 1,87 1,84 1,87	0,4

Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	n, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соедине- ние фаз	I <sub>1</sub> , A
4A90L6, Р3, Н, Б, УП	1,5	935	220/380 380/660 220 400 500	△/Y Y	7,08/4.1 4,1/2,36 7,08 3,89 3,11
4Л90LA8, Р3, АВ, Н, Б, УП	0,75	700	220/380 380/660 220 400 500		4,66/2,7 2,7/1,55 4,66 2,56 2,05
4A90LB8, AB, Н, Б, УП, Р3	1,1	700	220/380 380/660 220 400 500		6,04/3,5 3,5/2.01 6,04 3,32 2,66
4AC90L2, B, ABC	3,5	2775	220/380 380/660 220 400 500	Υ	13,3f7,7 7,7/4,43 13,3 7,31 5,85
4AC90L4, Б, ABC	2,4	1360	220/380 380/660 220 400 500	Ϋ́	10,2/5,9 5,9/3,4 10,2 5,6 4,5
4AC90L6, Б, ABC	1,7	900	220/380 380/660 220 400 500	△/Y Y	8,6/5 5,0/2,8 8,6 4,7 3,8
4AC90LA8, Б, ABC	0,9	660	220/380 380/660 220 400 500		5,87/3,4 3,4/1,95 5,87 3,23 2,58
4AC90LB8, Б, ABC	1,2	660	220/380 380/660 220 400 500		7,6/4,4 4,4/2,53 7,6 4,18 3,34

Примечание, Марка обмоточного провода ПЭТ-155 или ПЭТВ-939.

Статор											
Тип обмот- ки	<b>y</b> 1	$n_{91}$	d <sub>пр</sub> , мм	$m_1$	Q <sub>1</sub>	Q <sub>из</sub> , мм	<sup>ω</sup> κ1	r <sub>i</sub> Om	<i>G</i> , кг	δ <sub>1</sub> , <b>M</b> M	
	1-8; 2-7	51 88 30 54 67	0,83 0,62 1,08 0,8 0,72	1	1	55,4	306 528 180 324 402	4,37 13,5 1,51 4,97 7,6	1,95 1,89 1,94 1,93 1,92	0,25	
	1-6; 2-5; 1-6	74 128 43 78 97	0,67 0,51 0,9 0,64 0,59	1	1	55,4	444 768 258 468 582	8,3 24,9 2,68 9,6 14,1	1,58 1,6 1,66 1,53 1,62	0,25	
	1-6; 2-5;	58 101 34 61 76	0,77 0,57 1 0,74 0,67	1	1	55,4	348 606 204 366 456	5,75 18,3 2 6,53 10	1,91 1,83 1,87 1,85 1,9	0,25	
ойная	1—12; 2—11	41 71 24 43 54	1,12 0,83 1,04 1,08 0,96	1 2 1	1	81,7	164 284 96 172 216	1,7 5,25 0,58 1,9 3,05	2,5 2,4 2,55 2,45 2,42	0,4	
Однослойная	2-11; 3-10	40 69 23 42 53	0,9 0,67 1,16 0,86 0,77	1	1	50,2	240 414 138 252 318	3,1 9,7 1,07 3,58 5,62	1,92 1,84 1,87 1,84 1,87	0,4	
	1-8; 2-7	47 82 27 50 62	0,86 0,64 1,12 0,83 0,74	1	1	55,4	282 492 162 300 372	3,74 11,8 1,25 4,27 6,68	1.93 1,88 1,88 1,92 1,9	0,25	
	1-6; 2-5; 1-6	70 122 40 74 92	0,69 0,51 0,93 0,67 0,59	1	1	55,4	420 732 240 444 552	7,42 23,7 2,34 8,3 13,4	1,59 1,53 1,64 1,58 1,53	0,2 <b>5</b>	
	1—6; 2-	54 94 31 57 71	0,8 0,59 1,04 0,77 0,69	1	1	55,4	324 564 186 342 426	4,95 15,9 1,68 5,63 8,16	1,91 1,82 1,85 1,87 1,87	0,25	

				H
Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	n, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	I <sub>1</sub> , A
4A100L2K	5,5	2880	220/380 380/660 500	18,36/10,5 10,5/6,05 7,98
4A100LA4K	4	1430	220/380 380/660 500	14,85/8,6 8,6/4,95 6,53
4A100LB4K	4	1430	220/38 <b>0</b> 380/660 500	_`
4A100L6K	2,2	950	220/380 380/660 500	9,75/5,65 5,65/3,25 4,29
4A100LA8K	1,5	700	220/380 380/660 500	8,11/4,7 4,7/2,7 3,57
4A100LB8K	1,7	700	220/380 380/660 500	-
4A100L2, Р3, AB, 112К, Е, Б	4	2880	220/880 380/660 500	13,47/7,8 7,8/4, <b>4</b> 5,92
4A100L2, P3, AB, E, B	5,5	2880	220/380 380/660 500	
4A100S4, РЗ, AB, 4УЗ, Е, Б	3	1435	220/380 380/660 500	11,57/6,7 6,7/4,27 5,09
4A100L4, P3, AB, 112K, E, B	4	1435	220/380 380/660 500	,
4A100L6, РЗ, AB, 112K, Е, Б	2,2	950	220/380 3 <b>80</b> /660 50 <b>0</b>	: <u>_</u>
4A100L8, Р3, AB, 112K, E, Б	1,5	700	220/380 380/660 500	B. Grand

				Статор	)			
y <sub>1</sub>	<sup>п</sup> э1	<i>d</i> <sub>пр</sub> ; мм	$m_1$	Q <sub>из</sub> , мм²	<sup>ω</sup> κ1	r <sub>1</sub> , Ом	<b>G₁,</b> кг	δ, мм
1—12; 2—11	44 76 58	1,25 0,96 1,08	1	111	176 304 232	1,54 4,53 2,72	3,54 3,62 3,5	0,45
1—12; 2—11; 3—10	35 60 <b>46</b>	1,12 0,86 1	1	72,5	210 360 276	1,9 5,53 3,14	2,81 2,85 2,95	0,3
1—12;	35 60 46	1,12 0,86 1	1		210 360 276	1,9 5,53 3,14	2,81 2,85 2,95	
1—8; 2—7	56 97 74	0,93 0,69 0,8	1		336 582 <b>444</b>	3,63 11,4 6,45	2,55 2,44 2,5	0,3
; 2 <b>-5</b> -6	86 150 113	0,74 0,55 0,64	1	76,2	516 900 678	8,06 25,4 14,2	2,28 2,2 2,25	0,3
1-6;	65 113 85	0,86 0,64 0,74	1		390 678 510	5 15,6 8,8	2,56 2,49 2,49	
1—12; 2—11	38 66 50	0,96 1 1,16	2 1 1	111	152 264 200	1,19 3,81 2,14	3,76 3,58 3,64	0,45
1—12; 2—11	30 52 39	1,08 1,16 0,93	2 1 2	111	120 208 156	0,81 2,44 1,42	4,12 4,15 4,00	0,45
1-12; 2-11; $3-10$	35 60 46	1,12 0,86 1	1	72,5	210 360 276	1,9 5,53 3,14	2,8 2,85 2,95	0,3
1—123	28 48 37	1,3 0,96 1,12	1	72,0	168 288 222	1,28 3,98 2,24	3,39 3,18 3,33	0,0
1—8; 2—7	43 74 57	1,04 0,8 0,9	1	70.0	258 444 342	2,55 7,4 4,52	2,81 2,87 2,78	0,3
1—6; 2—5; 1—6	56 97 <b>74</b>	0,93 0,69 0,8	1	76,2	336 582 444	3,85 12,1 6,87	2,71 2,6 2,66	0,3

Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин-1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	
4A100L04Φ	3,0	1435	220/380 380/660 500	_
4A100L4Φ	4	1435	220/380 380/660 500	
4AC100S2, Б	4,8	2805	220/380 380/660 500	17,79/10,3 10,3/5,93 5
4AC100L2, Б	6,3	2805	220/380 380/660 500	23,14/13,4 13,4/7,71 10,18
4AC100S4, B	3,2	1395	220/380 380/660 500	13,47/7,8 7,8/4,4 5,92
4AC100L4, B	4,25	1395	220/380 380/660 500	17,44/10,1 10,1/5,81 7,67
4AC100L6, Б	2,6	920	220/380 380/660 500	11.9/6,9 6,9/3,97 5,24
4AC100L8, Б	1,6	675	220/380 380/660 500	9,84/5,7 5,7/3,28 4,33
<b>4</b> A10052Π2	4	2805	220/380 380/660 500	_
4A1Q0L2F12	5,5	2800	220/380 380/660 500	_
<b>4</b> Α100S4Π2	3	1400	220/380 380/660 500	. —
4A100L4Π2	4	1400	220/380 380/660 500	_

7		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Статор		TIPOGONO	certue mas	
	y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	m <sub>1</sub>	Q <sub>ИЗ</sub> , мм <sup>2</sup>	<sup>ω</sup> κ 1	r <sub>1</sub> , O <sub>M</sub>	<i>G</i> <sub>1</sub> , Kr	δ, мм
	8	$33 \times 2 \\ 57 \times 2 \\ 43 \times 2$	0,8 0,59 0,69	11	69	396 684 516	5,25 16,8 9,23	2,04 1,92 1,98	
	<u> </u>	25×2 43×2 33×2	0,93 0,69 0,8	1	09	300 516 396	3,36 10,45 5,97	2,35 2,24 2,3	0,4
	1–12; 2–11	36 63 47	0,96 1,04 1,2	2 1 1	111	144 252 188	1,13 3,36 1,88	3,58 3,7 3,66	0,45
	1-12	27 47 35	1,12 0,86 1	2		108 188 140	0,676 2 1,1	4,02 4,12 4,16	
	1-12; 2-11; 3-10	33 57 43	1,16 0,9 1	1	72,5	198 342 258	1,67 4,8 2,94	2,85, 2,97 2,76	0,3
	1-12;	26 45 34	0,93 1 1,16	2 1 1		156 270 204	1,15 3,44 1,93	3,23 3,24 3,27	
	1-8;	40 69 53	1,08 0,83 0,96	1	76,2	240 414 318	2,2 6,42 3,69	2,8 2,87 2,93	0,3
	1—6; 2—5; 1—6	52 90 68	0,96 0,72 0,83	1		312 540 408	3,35 10,3 5,88	2,68 2,6 2,62	0,3
	1—10	$\begin{bmatrix} 20 \times 2\\ 35 \times 2\\ 26 \times 2 \end{bmatrix}$	1,35 1 1,16	1	112	160 280 208	1,12 3,58 1,97	3,48 3,37 3,36	0,45
		$\begin{array}{ c c } 17 \times 2 \\ 30 \times 2 \\ 23 \times 2 \end{array}$	1 1,08 1,25	1	112	136 240 184	0,96 2,9 1,66	3,62 3,73 3,82	-
	ε ε	$ \begin{array}{ c c } 19 \times 2 \\ 33 \times 2 \\ 25 \times 2 \end{array} $	1,12 0,86 0,96.	1	76	228 396 300	1,78 5,26 3,2	2,64 2,98 2,55	0,3
	1-8	$\begin{vmatrix} 15 \times 2 \\ 26 \times 2 \\ 20 \times 2 \end{vmatrix}$	1,25 0,96 1,08	1	10	180 312 240	1,29 3,78 2,29	2,95 3,02 2,94	0,3

Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	.U₁, B	<i>I</i> <sub>1</sub> , A
4A100L6Π2	2,2	950	220/380 380/660 500	-
4A100L8Π2	1,5	700	220/380 380/660 500	

Примечания: 1. Соединение фаз обмотки статора при напряжении 220/380 и 2. Обмотка статора выполнена проводом марки ПЭТВ. 3. Число параллельных ветвей обмотки статора 1. 4. Обмотка однослойная,

									Ста
Тип элек тродвига теля	Р, кВт	<i>п</i> , мин—1	<i>U</i> ₁, B	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>l</i> ,	δ, мм	z <sub>1</sub>	Размеры паза, мм
4A112M2V3 42B1122V3 4A112M2T2 4A112M2V2 4A112M2XV3 4A112M2CV1	7,5	2900	127/220 220/380 380/660 500	44/25 25/15 15/8,5 11	191 110	125	0,6	24	$ \begin{array}{c c} 10.5 \\ 12.6 \\ + 0.5 \\ 3.5 \\ \hline                                   $
4A112M4V3 4AB1124V3 4A112M4T2 4A112M4V2 4A112M4XV3 4A112M4CV1	5,5	1450	127/220 220/380 380/660 500	34,4/19,9 19,9/11,5 11,5/6,62 8,74	191	125	0,3	36	6,5 (14,3 + + 0,5) 3,5 dopma Nè 8
4A112MA6V3 4AB112A6V3 4A112MA6T2 4A112MA6V2 4A112MA6XV3 4A112MA6CV1	3	950	127/220 220/380 380/660 500	22,2/12,8 12,8/7,4 7,4/4,3 5,63	191 132	100	0,3	54	(15,6 + 0,5) з форма № 8
4A112MB6V3 4AB112B6V3 4A112MB6T2 4A112MB6V2 4A112MB6V3 4A112MB6CV1	4	950	127/220 220/380 380/660 50 <b>0</b>	27,4/15,8 15,8/9,1 9,1/5,3 6,95	191 132	125	0,3	54	4.3 (15,6 + форма

				Статор				
- y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	d <sub>пр</sub> , мм	m,	Q <sub>из</sub> , мм²	ωκ1	r <sub>1</sub> , O <sub>M</sub>	G <sub>1</sub> , кг	δ, мм
1—6	$\begin{vmatrix} 22 \times 2 \\ 38 \times 2 \\ 29 \times 2 \end{vmatrix}$	1,08 0,8 0,93	1	70.0	264 456 348	2,24 7,05 3,99	2,87 2,72 2,8	0,3
1—5	29×2 50×2 38×2	0,93 0,69 0,8	1	79,2	348 600 456	3,8 11,9 6,7	2,66 2,54 2,59	0,3

380/660 В △/Ү, при напряжении 500 В Ү.

тор									Ротог
Тип обмот- ки	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	s <sub>n</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	<sup>©</sup> к1	$y_1$	r <sub>1</sub> , Om	Соедине- ние фаз	$G_i$ , Kr	Zg
	1,16 1,25 1,35 1,08	30* 27* 44 34*	2 1 1 1	60 104 180 136	1—12; 2—11	0,174 0,521 1,550 0,912	<u>Υ</u>	4,79 4,81 4,85 4,71	22
ойная	1,30 1,40 1,04 1,20	14* 25 43 23	1 1 1 1	84 150 258 198	$\begin{vmatrix} 1-12; & 2-11; \\ 3-10 \end{vmatrix}$	0,323 0,990 3,100 1,790		3,49 3,61 3,44 3,53	34
Однослойная	1,04 1,12 0,86 0,96	16* 28 48 57	1 1 1 1	144 252 432 333	$\frac{1-12; 2-11;}{3-10}$	0,687 2,060 6,020 3,730	Δ/Υ	3,05 3,09 3,12 2,99	51
	1,16 1,25 0,93 1,08	13* 23 40 30	1 1 1 1	112 207 360 270	$\begin{vmatrix} 1-12; 2-11; \\ 3-10 \end{vmatrix}$	0,498 1,510 4,770 2,650	Δ/Y 	3,42 3,51 3,37 3,42	51

								Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин—1	<b>U₁</b> , B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\rm C}}{d_{\rm C}}$	1, 8, MM	z,	Размеры паза, мм
4A112MA8V3 4A112A8V3 4A112MA8T2 4A112MA8V2 4A112MA8XV3 4A112MA8CV1	2,2	700	127/220 220/380 380/660 500	18,4/10,6 10,6/6,1 6,1/3,6 4,68	191 132	100 0,3	48	4.5 6.3 + 0.5) 3 \$\delta\text{opma}\text{.Ng 8}\$
4A112MB8V3 4AB112B8V3 4A112MB8T2 4A112MB8V2 4A112MB8XV3 4A112MB8CV1	3	700	127/220 220/380 380/660 500	23,3/13,5 13,5/7,8 7,8/4,5 5,93	191 132	130 0,3	į	4,5 (17,5 + 6,3 (17,5 + + 0,5) 3 форма № 8

Двойных проводников.
 Примечания: 1. Обмоточные данные приведены для частоты сети 50 Гц.
 Для электродвигателей нормального исполнения применяют провод марки ПЭТВ,
 Класс изоляции для двигателей нормального исполнения — В, для тропического

•							· ·	150	Ста
Тип электродвигателя	<b>Р</b> , кВт	<i>п</i> , мин—1	U <sub>1</sub> , B	I1, A	$\frac{D_{c}}{d_{c}}$	1, мм	δ, мм	Z 1	Q, мм²
4A132S6P3V3 4A132S6P3T2 4A132S6MPOM5 4A132S6HV3 4A132S6V3 4A132S6V2 4A132S6V2 4A132S6 X V3 4A132S6CV1 4A132S6XJ11 4A132S6Π2V4	5,5	960	127/220 220/380 220/440 230/400 240/415 380/660 400 415 420 440 500	37/21 21/12 21/11 20/12 19/11 12/7,1 12 11 11 11 9,3	225 158	115	0,35	54	90,7 67,5
4A132M6P3V3 4A132M6P3T2 4A132M6MPOM5 4A132M6HV3 4AB132B6V3 4A1326V3 4A132M6T2 4A132M6V2 4A132M6XV3 4A132M6CV1 4A132M6XJ1 4A132M6T2V4	<b>7,</b> 5	960	127/220 220/380 220/440 230/400 240/415 380/660 400 415 420 440 500	48/28 28/16 28/14 27/15 26/15 15/9,4 15 15 15 15	225 158	160	0,35	54	90.7 67.5 90,7

тор									Ротор
Тип обмот- ки	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	s <sub>n</sub>	a <sub>i</sub>	<sup>∞</sup> к1	<i>y</i> 1	r <sub>1</sub> , Ом	Соедине- ние фаз	$G_{1}$ , кг	Z <sub>2</sub>
ойная	0,96 1,04 0,80 0,93	23* 39 67 51	1 1 1 1	184 312 536 <b>408</b>	1—8; 2—7	0,945 2,730 7,910 4,460	ΔΥ	3,04 3,03 3,08 3,16	44
Однослойная	1,08 1,20 0,90 1,04	18* 31 53 41	1 1 1 1	144 248 424 328	1—8; 2—7	0,668 1,870 5,670 3,280		3,45 3,68 3,52 3,65	44

для всех остальных электродвигателей — провод марки ПЭТ-155, исполнения — F.

77-711	A12.12.	CEPTIFI 4							
тор						····		-	Ротор
Тип обмот ки		$s_{\pi}$	a <sub>1</sub>	w <sub>1</sub>	<i>y</i> <sub>1</sub>	r, Om	Соеди- нение фаз	$G_1$ , кг	22
Одно слойная Двух слойная ная ная	1,35 1,04 1,00 1,00 1,40 1,12 1,08 1,04 1,04 1,04 1,30	12 дв. 20 дв. 12×2 21 дв. 22 35 36 38 38 40 26	1 1 2/1 1 1 1 1 1 1	108 180 108/216 189 198 315 324 342 342 360 234	$\begin{array}{c c} 1-12; & 2-11; \\ 3-10 \\ \hline 1-8 \\ \end{array}$	0,348 0,976 0,341/1,365 1,11 1,185 2,93 3,26 3,71 3,71 3,91 1,624	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4,35 4,33 3,70 4,18 4,30 4,38 4,20 4,10 4,10 4,33 4,38	51
Одно слой ная Двух слой ная ная	1,25 1,20 1,04	9 тр. 15 дв. 9 дв. ×2 16 дв. 16 дв. 26 27 29 29 30 20 дв.	1 1 2/1 1 1 1 1 1	81 135 81/162 144 144 234 243 261 261 270 180	1-12; 2-11; 3-10 1-8 :11-8	0,239 0,649 0,239/0,955 0,738 0,738 1,906 2,14 2,51 2,51 2,51 2,51	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4,94 5,10 4,24 5,05 5,05 5,15 4,95 4,92 4,92 5,10 5,07	51

									Ста	
Тип электродвигателя 🗥	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	I1, A	$\frac{D_{c}}{d_{c}}$	<i>1</i> , мм	δ, <b>м</b> м	z <sub>1</sub>	Q, мм²	
4A132S4P3V3 4A132S4P3T2 4A132S4MPOM5 4A132S4HV3 4A132S4V3 4A132S4V3 4A132S4V2 4A132S4V2 4A132S4V2 4A132S4XV3 4A132S4XV3 4A132S4CV1 4A132S4XЛ1 4A132S4П2V4	7,5	1450	127/220 220/380 220/440 230/440 240/415 380/660 400 415 420 440 500	45/26 26/15 26/13 25/14 24/14 15/18,7 14 14 14 13	225 145	115	0,35	36	137,2	
4A132M4P3V3 4A132M4P3T2 4A132M4MPOM5 4A132M4HV3 4AB132B4V3 4A132M4V3 4A132M4V2 4A132M4V2 4A132M4V2 4A132M4CV1 4A132M4CV1 4A132M4CV1 4A132M4CV1 4A132M4CV1	11	1450	127/220 220/380 220/400 230/400 240/415 380/660 400 415 420 440 500	66/38 38/22 38/19 36/21 35/20 22/13 21 20 20 19	225 145	160	0,35	36	137,2	

 $\Pi$  римечания: 1. Класс изоляции В для электродвигателей нормального испол 2. Для электродвигателей нормального исполнения применяют провод марки ПЭТВ,

							Ста		
Тип электро- двигателя	Р, кВт	<b>п</b> . мин—1	<i>U</i> 1, В	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	z <sub>1</sub>	
4A160S2	15	2040	220/380 380/660	48,1/27,8 27,8/16,0	272	110	0.0	20	
4A160M2	18,5	2940	220/380 380/ 60	58,4/33,7 33,9/19,6	155	130	0,8	36	
4A160S4	15	1.470	220/380 380/660	49,5/28,6 28,6/16,5	2 <b>72</b>	140	- 0,5	40	
4A160M4	18,5	1470	220/380 380/660	59,1/34,2 34,2/19,8	185	180		48	

 						11 00	оолжен	ue muo	Ротор
 тор						,	<del>,</del>		Ротор
Тип обмот- ки	d <sub>np</sub> ,	$s_{\mathfrak{n}}$	$a_1$	$w_1$	y <sub>1</sub>	<i>r</i> , Ом	Сое ди- нение фаз	<i>G</i> 1, кг	22
Однослойная	1,35 1,25 1,16 1,20 1,20 1,35 1,30 1,30 1,25 1,08	13 тр. 22 дв. 25 дв. 23 дв. 24 38 40 42 42 42 44 29 дв.	1 1 2/1 1 1 1 1 1 1	78 132 75/150 138 144 228 240 252 252 264 174	1-12; 2-11; 3-10	0,193 0,571 0,571 0,650 0,650 0,676 1,70 1,93 2,02 2,02 2,02 2,29 1,01	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	5,44 5,27 5,17 5,11 5,33 5,30 5,18 5,44 5,44 5,27 5,2	34
Однослойная	1,35 1,04 1,35 1,00 1,40 1,12 1,08 1,08 1,08 1,08	19 дв. 32 дв. 19 дв. 34 дв. 35 56 58 60 60 64 42	1 2/1 1 1 1 1 1 1 1	57 96 57/114 102 105 168 174 180 180 192 126	1-12; 2-11; 3-10	0,121 0,346 0,121 0,484 0,398 0,418 1,045 1,16 1,20 1,20 1,385 0,583	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	6,09 6,14 6,09 6,02 6,05 6,21 5,98 6,19 6,19 6,14 6,26	34

нения, для тропического исполнения— F. для всех остальных— провод марки ПЭТ-155.

### ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЙ 4А160 И 4А180

 тор											Ротор
Размеры паза, мм	$Q$ , $MM^2$	Тип обмот- ки	<i>d</i> пр, мм	$n_{\mathfrak{I}}$	$m_1$	a 1	<sup>ω</sup> κ1	$y_1$	r <sub>1</sub> , Ом	<i>G</i> ₁, кг	22
(20 + - 1) 4 13 Nº 1	200,6	Двухслойная петлевая	1,20 1,30	16+16 28+28	2 1	2 2 2	96 168	1—13	0,288 0,860	9,0 9,2	28
$\begin{pmatrix} 8,7\\ 11,9\\ + 1 \end{pmatrix}$	,	Двух	1,30 1,40	14+14 $24+24$	2 1	2 2	84 144		0,226 0,670	9,7 9,6	
$\frac{7,3}{9,9}$ (20,5 + + 1) 3,7 $\pm$ 4 opma Nè 1	173,7	Однослойная, концентриче- ская враз- валку	1,25 1,35 1,40 1,50	27 47 22 38	2 1 2 1	2 2 2 2	108 188 88 152	1—12; 2—11	0,270 0,810 0,196 0,592	9,9 10,9 11,3 11,2	41

								Ста	
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	л, мин—²	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{c}}{d_{c}}$ ,	<i>I</i> , mm	δ, мм	$z_1$	
4160S6	11	070	220/380 380/660	38,2/22,1 <b>22,2</b> /12,8	272	145	0.45	54	
4160M6	15	970	220/380 380/660	51,0/29,5 29,6/17,1	197	200	0,45	54	
4160S8	7,5	734	220/380 380/660	30,6/17,6 17,6/10,8	272	145	0.45	48	
4160M8	11	734	220/380 380/660	43,8/25,3 25,2/14,6	197	200	0,45		
4180S2	22	2050	220/380 380/660	71,0/40,9 41,0/23,7	313	110		200	
4180M2	30	2950	220/380 380/660	94,0/54,2 54,5/31,4	171	145	1,0	36 -	
418054	22	1470	220/380 380/660	69,2/40,0 40,0/23,2	313	145	0.6	23 <sup>3534</sup>	
4180M4	30	1470	220/380 380/660	94,0/54,4 54,6/31,6	211	185	0,6	48	
4180M6	18,5	18,5 976 22 38	220/380 380/660	62,4/36,0 35,8/20,7	313	145	0.45	72	
4180M8	15		220/380 380/660	56,3/32,3 32,2/18,6	220	170	0,45	12	

Примечания: 1. Соединение фаз обмотки статора —  $\triangle$  . Y. 2. Марка провода обмотки статора ПЭТ-155 $\Lambda$ . 3. Класс изоляции F. 4. Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,4 мм, 5. Чередование катушек для 2p=4: 16; 16; 15; 15; 16; 16; ...; для 2p=6: 18; 18:

								Ста	
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, миц—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	<i>I</i> <sub>1</sub> , А при <i>U</i> = =380 В	$\frac{D_{C}}{d_{C}}$ ,	I, MM	δ, мм	<b>Z</b> 1	
4A200M2	37	2945	220/380 380/660	70	349 194	130	0,9	36	
4A200L2 ·	45	2945	220/380 380/660	83,8	349 194	160	0,9	36	

 тор										iue mue	Ротор
Размеры паза, мм	Q, MM <sup>2</sup>	Тип обмот- ки	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	n <sub>э1</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>∞</sup> ĸ1	<i>y</i> <sub>1</sub>	r <sub>1</sub> , Om	<b>G</b> 1, кг.	$z_2$
$\frac{6,1}{8,2}$ (18,8 + + 1) 3,7 $\pm$ 40pma Ne 1	135,7	Однослойная, концен <b>три</b> ческая	1,16 1,08 1,35 1,25	46 27 34 20	1 2 1 2	3 1 3 1	138 243 102 180	1—12; 2—11; 3—10	0,52 1,59 0,33 1,02	7,9 8,1 9,2 9,3	50
(19,1 +   1) 3,7     Ma Nº 1		Одно <b>слойная,</b> энце <b>нтри</b> ческа	1,30 1,00	42 72	1		168 288	1—8;	0,672 1,950	7,3 7,3	44
$rac{6,8}{9,2}$ (19 $+1$ ) $+1$ )	тоф Тоф	KO	1,08 1,16	30 52	2	2	120 208	2—6	0,412 1,240	8,4 8,5	
(24,7 + F 1) 4 Ma No 1	001.0	Двухслойная равносекци-	1,25 1,16	14+14 24+24	3 2	2 2	84 144	1—12; 1—13	0,150 0,449	12,5 12,3	28 28
$\frac{9,2}{12,9}$ (24 + 1)	261,2	Двухс равно	1,50 1,35	10+10 18+18	3 2	2 <b>2</b>	60 1 <b>08</b>		0,087 0,230	14,8 14,4	
5+ 3,7 Nº 1		Одно- и двух- слойн ая	1,25 1,16	23 40	40 2 2 160 1-15	1—12;	0,161 0,490	13,2 13,2			
$\frac{8,2}{11}$ (25 + + 1) 3,7 $\pm$ 40pma Ne	222	Одно- сло	1,25 1,35	17 29	4 2	2 2	68 116	2—11: 3—10	0,099 0,288	14,5 14,4	38
3.7 Ne 1	161	тойная зекци- ая	1,35 1,45	10+10 18+17	2 1	2	120 210	1—11	0,240 0,738	12,1 12,2	
$\frac{5}{7,2}$ (26,5 + + 1) 3.7 $\frac{1}{2}$	161	Двухслойная равносекци- онная	1,25 1,35	23+23 20+20	1 1	4 2	138 240	1—8	0,32 0,95	11,7 11,9	58

17; 17; 18; 18: ....

_	тор									Ротор
	Соедине- ние фаз	<i>Q</i> , мм	S <sub>n</sub>	<i>y</i> <sub>1</sub>	$a_1$	<i>L</i> <sub>п</sub> ,	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	<i>G</i> ,, кг	r <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
	ΔΥ	270	(10+10)4 (17+18)3	1—12 1—12	2 2	860 860	1,5 1,5	19,7 19,5	0,067 0,203	28
	ΔΥ	270	(8+9)5 (15+15)3	1—12 1—12	2 2	920 920	1,45 1,40	21,0 20,7	0.051	28

	l							Ста	
Тип электродвигателей	<i>Р</i> , кВт	п, <sub>МИН</sub> —1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	I₁, А при U= =380 В	$\frac{D_{\rm C}}{d_{\rm C}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	$z_{i}$	
4A200M4	37	1475	220/380 380/660	68,8	$\frac{349}{238}$	170	0,7	48	
4A200L4	45	1475	220/380 380/600	82,6	$\frac{349}{238}$	215	0,7	48	
4A200M6	22	975	220/380 380/660	41,3	$\frac{349}{250}$	160	0,5	72	,
4A200L6	30	980	220/380 380/660	56	$\frac{349}{250}$	185	0,5	72	-
4A200M8	18,5	735	220/380 380/660	37,8	$\frac{349}{250}$	160	0,5	72	
4A200L8	22	730	220/380 380/660	45	$\frac{349}{250}$	185	0,5	72	
4A200M2	55	2940	220/380 380/660	93	349 1 <b>94</b>	160	0,9	36	
4AH200L2	75	2940	220/380 380/660	137	$\frac{349}{194}$	200	0,9	36	
4AH200M4	45	1475	220/380 380/660	84,4	$\frac{349}{238}$	170	0,7	48	
<b>4A</b> H200L4	55	1475	220/380 380/660	102	$\frac{349}{238}$	215	0,7	48	
<b>4A</b> H200M6	30	975	220/380 380/660	57,7	$\frac{349}{250}$	215	0,5	72	
4AH200L6	37	980	220/380 380/660	70,7	$\frac{349}{250}$	215	0,5	72	_
4AH200M8	22	730	220/380 380/660	42	$\frac{349}{250}$	260	0,5	72	
<b>4</b> AH200L8	30	730	220/380 380/66 <b>0</b>	6 <sub>2</sub>	$\frac{349}{250}$	260	0,5	72	,

Примечания: 1. Марка провода обмотки статора ПЭТ-155, класс нагрево2. Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,4 мм.
3. Толщина клина 2,5 мм.
4. Неравновитковые катушки в двухслойной обмотке при нечетном шаге чередо
1—1 2 чередование следует выполнять: 17: 18: 17; ..., а для двигателя 4А200М4 — при

Ротор	iue mai	0020000	11 00						тор
z <sub>1</sub>	г <sub>1</sub> , Ом	<i>G</i> 1, кг	$d_{np}$ ,	<i>L</i> п,	a <sub>1</sub>	y <sub>1</sub>	$s_n$	Q, <b>M</b> M	Соедине- ние фаз
38	0,090 0,259	17,6 18,1	1,35 1,20	850 850	2 2	1—11 1—11	(9+8)4 (14+15)3	194	$\nabla \mathcal{N}$
	0,065 0,202	20,5 19,5	1,35 1,30	940 940	$\frac{2}{2}$	1-11	(7+7)5 (12+12)3	194	$\nabla \mathcal{M}$
58	0,193 0,575	15,9 15,6	1,25 1,16	710 710	3 2	1-11	(14+14)2 (16+16)2	134	VΥ
	0,129 0,389	16,8 16,6	1,40 1,50	760 760	3	1-11	(11+11)2 19+19	134	$\nabla$ /\( \sigma \)
	0,234 0,750	13, <b>5</b> 13,1	1,40	625 625	2 2	1—8 1—8	(11+12)2 (19+19)2	134	Δ/Υ
	0,195 0,608	14,5 14,5	1,50 1,12	675 675	4 4	1—8 1—8	(19+19) 33+33	134	Δ/Υ
	0,046 0,136	20,6 19,8	1,35 1,25	920 920	2 2	1—12 1—12	(8+8)6 (13+14)4	270	$\nabla \mathcal{N}$
	0,033 0,094	22,4 22,0	1,50 1,25	1000 1000	2 2	1—12 1—12	(6+7)6 (11+11)5	270	VΥ
	0,079 0,223	18,2 18,3	1,40 1,25	850 850	2 2	1—12 1—12	(8+8)4 (14+13)3	194	Δ/Υ
	0,057 0,163	20,4 20,3	1,56 1,20	940 940	2 2	1-11 1-11	(6+7)4 (11+11)4	194	Δ/Υ
	0,141 0,420	15,9 15,6	1,35 1,45	710 710	3 3	1—11 1—11	(12+12)2 21+21	134	$\nabla \lambda$
	0,095 0,285	17,8 17,5	1,25 1,16	820 820	3 3	1—11 1—11	(9+9)3 (15+16)2	134	$\nabla \mathcal{U}$
	0,210 0,623	14,9 14,7	1,20 1,12	675 675	2 2	1-11 1-11	(10+10)3 (17+17)2	134	ΔΛ
	0,125 0,370	18,6 18,5	1,25 1,35	825 825	4	i-8 1-8	(14+14)2 24+24	134	ΔΛ
36 33 94 79 23 57 63 	0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04	22,4 22,0 18,2 18,3 20,4 20,3 15,9 15,6 17,8 17,5 14,9 14,7	1,50 1,25 1,40 1,25 1,56 1,20 1,35 1,45 1,25 1,16 1,20 1,12	1000 1000 850 850 940 940 710 710 820 820 675 675	2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 	1-12 1-12 1-12 1-12 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11	(13+14)4 (6+7)6 (11+11)5 (8+8)4 (14+13)3 (6+7)4 (11+11)4 (12+12)2 21+21 (9+9)3 (15+16)2 (10+10)3 (17+17)2 (14+14)2	270 194 194 134 134 134	$\begin{array}{c} \nabla u \\ u \\$

стойкости - F.

вать через одну, при четном — попарно. Например, для двигателя 4A200M2 при шаге шаге 1—11; 9; 9; 8; 8; 9; 9; ....

### 10. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРО

								- Ста	
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	л, мин—1	U <sub>1</sub> , B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{0}}{d_{c}}$	ℓ <sub>1</sub> , mm	δ, мм	Z <sub>1</sub>	
4A225M2	55	2950	220/380 380/660	168/97,4 98/56,5	392 208	180	1	36	
4A225M4	55	1480	220/380 380/660	169/97,9 98,5/56,9	$\frac{392}{264}$	<b>20</b> 0	0,85	48	
4A225M6	37	980	220/380 380/660	118/68 68,1/39,4	392 284	175	0,6	72	
4A225M8	30	740	220/380 380/660	105,5/61 63/36,4	392 284	175	0,0		
4A25052У3	75	2960	220/ <b>380</b> 380/660	230/133,5 134/77,3	437	200	1,2	48	
4A250M2У3	90	1480	220/380 380/660	275/158,4 158/91,7	232	230			
4A2504¥3	75	1480	220/380 380/660	230/131,7 132/76,2	437	220	1	60	
4A250M4V3	90	1480	220/380 380/660	270/156,5 15 <b>7</b> /90,8	290	230	•	00	
4A2506У3	45	980	220/380 380/660	142/82 82,1/47,4	437	180	0,7	72	
4A250M6V3	55	980	220/380 380/660	173,8/100,5 100,5/58,1	317	200	0,1	, 2	
4A250M8У3	45	740	220/380 380/660	125/72,4 73,4/42,4	437	180	0,7	<b>7</b> 2	
4A250M8У3	45	740	220/380 380/660	152/87,8 87,8/50,7	317	220	-,-		

Примечания: 1. Соединение фаз обмотки статора  $\triangle/Y$ . 2. Марка провода обмотки статора ПЭТ-155A.

<sup>3.</sup> Обмотка двухслойная равносекционная. 4. Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,4 мм.

<sup>5.</sup> Класс изоляции F. 6. Чередование катушек у двигателей 4A225 для 2p=2: 7; 8; 7; 8; ...: для 2p=4: 7. Чередование катушек у двигателей 4A250 для 2p=2; 4; 4; 5; 5; 4; 4; 5; 5; ...:

### ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ 4А225 И 4А250

 тор													
Размер па <b>з</b> а, мм	Q, MM <sup>2</sup>	<sup>d</sup> п <b>р</b> мм	n <sub>эl</sub>	$m_1$	a 1	<sup>w</sup> к1	y <sub>1</sub>	С1, КГ	Çı, Om	22			
10,5 15 (29,2 + + 1) 4 форма № 1	353,5	1,45 1,56	7+8 13+13	6 3	2	45 78	1—12	24,8 24,7	0,042 0,124	28			
9,9 13 (27 + +1) 3,7 форма № 1	295	1,40 1,30	13+13 23+22	. 3 . 2	4	52 90	1—11	25,8 25,1	0,05 0,146	38			
7 9,5 (27,6 + + 1) 3,7 форма № 1	220,3	1,30 1,20	10+10 12+12	3 3	3 2	80 144	1—11	21,3 21,6	0,098 0,31	56			
7 9,3 (27,6 + + 1) 3,7 форма № 1	220,3	1,50 1,40	8+8 27+27	3	2 4	96 162	1—8	19,4 19,3	0,112 0,336	56			
$\frac{8,7}{12,7}$ (32,3 +	220	1,56 1,35	4+5 8+8	8 6	-	36 64		33 33	0,0233 0,074				
+1)4 форма №1	339	1,56 1,45	4+4 7+7	9	2	32 56	1—15	34,8 35	0,019 0,059	40			
$\frac{8,5}{11,9}$ (34 +	340,3	1,56 1,62	9+9 16+16	<b>4</b> 2		45 80		39,6 38	0,028 0,0 <b>9</b> 2	50			
+ 1) 3,7 форма № 1	040,0	1,50 1,40	8+8 14+14	5 3	4	40 70	1—13	43,8 40	0,0233 0,077				
		1,30 1,40	9+9 15+16	4 2		72 124	1 11	26,6 26,6	0,069 0,205	56			
$\frac{7.7}{10}$ (28.6 +	247	1,40 1,25	7+8 13+13	4 3	3	60 104	1—11	27 27,9	0,052 0,15	90			
+1) 3,7 форма № 1		1,40 1,56	15+15 25+25	2 1		90 150		22,7 23,5	0,098 0,264	56			
		1,62 1,20	12+12 $21+21$		4	72 126	1—8	26,8 25,8	0,065 0,207	39			

23; 23; 22; 22; 23; 23; .... для 2p=6; 15; 15; 16; 16; 15; 15; 16; 16; 7; 7; 8; 8; 7; 7; 8; 8; ... •

### 11. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

		<u> </u>			<u> </u>				Ста
Тип электро <b>двыга<del>т</del>е</b> ля	Р, кВт	п, мин—1	U <sub>1</sub> , B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	l, mm	δ, <b>м</b> м	$z_1$	Тип обмот- ки
4AH280S2 4AH280M2 4A280S2 4A280M2	160 200 110 132	2965 2965 2970 2970	380/660 380/660 220/380 380/660	288/166 359/207 355/255 248/142,5	$\frac{520}{275}$	165 230 175 205	1,3	48	
4AH280S4 4AHK280S4 4AH280M4 4AHK280M4 4AA80S4 4AK280S4 4AK280S4 4AK280M4 4AK280M4	132 132 160 160 110 110 132 132	1470 1455 1470 1455 1470 1455 1475 1465	380/660 390/660 380/660 380/660 220/380 220/380 380/660 380/660	243/141 246/142 291/168 295/171 337/195 347/200 234/135 238/137	525 335	205 206 235 235 220 220 240 240	0,9	60	і концентрическая
4AH280S6 4AHK280S6 4AH280M6 4AHK280M6 4A280S6 4AK280S6 4A280M6 4AK280M6	90 90 110 110 75 75 90 90	980 970 980 970 980 980 985 970	220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380	289/167 298/172,5 346/200 363/210 240/138 246/143 286/165 294/170	520 370	200 200 230 230 190 225 225	0,8	72	Двухслойная петлевая концентрическая
4AH280S8 4AHK280S8 4AH280M8 4AHK280M8 4A280S8 4ÁK280S8 4A280M8 4AK280M8	75 75 90 90 55 55 75 75	735 720 735 720 735 725 735 735 730	220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380	253/146 260/150 300/173 313/180 188/108 193/111,5 248/143 256/148	520 385	210° 210 240 240 185 185 250 250	0,8	72	Дву
4AH280S10 4AHK280S10 4AH280M10 4AHK280M10 4A280S10 4AK280S10 4A280M10 4AK280M10	45 45 55 55 37 37 45 45	585 575 585 575 590 580 590 580	220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380	162/93,8 170/98,5 197/114 204/118 136/78,5 144,5/83,5 164/94,5 171/98,8	520 400	185 185 220 220 170 170 180 180	0,7	90	Двухслойная пет- Двухслойная левая концентри- ческая

<sup>\*</sup> Чередование витков в катушке 6; 6; 7; 7; ... \*\* Чередование витков в катушке 5; 6; 5; 6; ... \*\*\* Чередование витков в катушке 7; 6; 7; 6; ...

 тор										Ротор
Размеры паза, мм	$y_1$	$n_{91}$	$m_1$	$a_1$	<sup>ω</sup> κ1	а×ь, мм кли d <sub>пр</sub> , мм	<i>L</i> <sub>п</sub> , мм	<i>G</i> 1. кг	Г <sub>1</sub> , Ом	22
10,9 6,4 (39,9+14,6) форма № 5	1—15 1—14 1—16 1—16	52 44 32 48	4 4 4 4	2 2 2 2	6 и 7* 5 и 6** 4 6	1,16×4,1 1,35×4,1 1,95×4,1 1,25×4,1	1345 1430 1410 1470	67,9 71,7 75 74	0,0343 0,0264 0,0129 0,0308	38 38 38 38
$\frac{9.7}{5.7}(37.5 + 4.1)$	1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12 1-12	52 52 44 44 52 52 44 44	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 4	13 13 11 11 13 13 11	$1,08 \times 3,53$ $1,08 \times 3,53$ $1,35 \times 3,53$ $1,35 \times 3,53$ $1,95 \times 3,53$ $1,95 \times 3,53$ $1,25 \times 2,53$ $1,25 \times 3,53$	1270 1270 1330 1330 1310 1310 1350 1350	63,5 63,5 71,5 71,5 75 75 72,4 72,4	0,0511 0,0511 0,0359 0,0359 0,0175 0,0175 0,053 0,043	50 72 50 72 50 72 50 72 50 72
$\frac{8.5}{5.2}$ (33,3 + 4,1) $\frac{6.5}{5.2}$ $\frac{6.5}{5.2}$ $\frac{6.5}{5.2}$	1—10 1—10 1—11 1—11 1—11 1—11 1—11	26 26 44 44 28 56 46 46	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 6 6 3 6 6	6 и 7*** 6 и 7*** 11 11 7 7 11 и 12 11 и 12	$1.81 \times 3.05$ $1.81 \times 3.05$ $1.8 \times 3.05$ $1.8 \times 3.05$ $1.08 \times 3.05$ $1.68 \times 3.05$ $1.68 \times 3.05$ $1.0 \times 3.05$ $1.0 \times 3.05$	1075 1075 1190 1190 1120 1120 1190 1190	47,5 47,5 52 52 49,3 49,8 49,8	0,0314 0,0314 0,0255 0,0255 0,0382 0,0382 0,0287 0,0287	82 81 82 81 82 81 82 81
$\begin{vmatrix} 5,3 \\ \overline{8,9} & (32,5+4,1) \\ \phi \text{opma Ne 1} \end{vmatrix}$	1-9 1-9 1-9 1-8 1-8 1-8 1-8	40 40 36 36 48 48 36 36	4 4 2 2 2 2 2 2 2	2 2 4 4 4 4 4 4	5 5 9 9 12 12 9	1,25×3,28 1,25×3,28 1,45×3,28 1,45×3,28 1,0 ×3,28 1,0 ×3,28 1,35×3,28 1,35×3,28	1060 1060 1120 1120 955 955 1085 1085	53 58,8 58,8 58,8 45,1 45,1 52,9 52,9	0,0367 0,0367 0,0297 0,0297 0,05 0,05 0,0311 0,0311	86 84 86 84 86 84 86 84
$\frac{8,1}{10,6}$ (38 + 1,0) 4 $\phi$	1—9	96 96 80 80 96 96 90	8 8 8 8 3 3 3 3	2 2 2 2 5 5 5 5	6 6 5 5 16 16 15	⊘1,35 ⊘1,35 ⊘1,5 ⊘1,5 ⊘1,35 ⊘1,35 ⊘1,48 ⊘1,48	780 780 850 850 750 750 770	43,0 43,0 48,0 48,0 41,2 41,2 42,6 42,6	0,0547 0,0547 0,0402 0,0402 0,0599 0,0599 0,0536	106 120 106 120 106 120 106 120

					<del></del>				
Тип эле ктродвигателя	<i>Р</i> , кВт	л, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	<i>I</i> 1, A	$\frac{D_{\rm C}}{\overline{d_{\rm C}}},$	1, MM	δ, ΜΜ	21	Ста Тип сбмот- ки
4AH315M2	250	2970	380/660	442/256	590 310	210	1,5	48	
4A315S2 4A315M2	160 200	2970 2970	380/660 380/660	282/164 351/203	520 275	250 310	1,3 1,3	48 48	
4AH315S4 4AHK315S4 4AH315M4 4AHK315M4	200 200 250 250	1480 1470 1475 1470	380/660 380/660 380/660 380/660	355/206 367/212 448/259 447/258	590 380	210 210 250 250 250	1	60	
4A315S4 4AK315S4 4A315M4 4AK315M4	160 160 200 200	1480 1470 1480 1470	330/660 380/660 380/660 380/660	282/164 285/165 351/203 348/201	520 335	290 290 360 <b>360</b>	0,9	60	петлевая
4AH315S6 4AHK315S6 4AH315M6 4AHK315M6	132 132 160 160	985 975 985 975 975 985	380/660 380/660 380/660 380/660 220/380	242/140 248/143 293/169 297/171,5	590 425	190 190 220 220 275	0,9	72	Двухслойная петлевая
4A315S6 4AK315S6 4A315M6 4AK315M6	110 110 132 132	985 985 980	220/380 220/380 380/660 380/660	346/200 359/207 240/138 248/143	520 370	275 320 320	0,8	72	
4AH315S8 4AHK315S8 4AH315M8 4AHK315M8 4AHK315S8	110 110 132 132 90	735 730 735 730 740	220/380 220/380 380/660 380/660 220/380	259/208 370/214 250/145 256/148 300/173	590 440	240 240 280 280 300	0,9	72	
4AK31558 4A315M8 4AK315M8	90 110 110	730 740 730	220/380 220/380 220/380 220/380	306/177 363/209 368/212	520 385	300 370 370	0,8	72	

<sup>4</sup> Чередование витков в катушке 8; 9; 8; 9.
5 Чередование гитков в катушке 9; 9; 10; 10; 9; 9; 10; 10.
6 Чередование витков в катушке 7; 8; 7; 8; 7; 8.

тор										Ротор
Размеры паза, мм	<i>y</i> <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	$a_1$	ω <sub>κ1</sub>	$a imes b$ , мм или $d_{ m np}$ , мм	<i>L</i> <sub>П</sub> , мм	<i>G</i> 1, кг	<i>г</i> <sub>1</sub> , Ом	22
$\frac{11,5}{6,7}$ (43,8+ + 4,6) $\phi$ op Ma Ng 5	1—15	40	4	2	5	1,68×4,4	1470	90,5	0,01828	38
$\frac{10.9}{6.4}$ (40.9 + $+$ 4.6) $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$	1—16 1—16	40 32	4 4	2 2	5 4	1,56×4,1 2,1×4,1	1560 1680	82,5 93,4	0,0226 0,0148	38 38
$\begin{vmatrix} 9.7 \\ \overline{5.7} \end{vmatrix}$ (41,4 + $\begin{vmatrix} + & 4.1 \\ 0 & \text{Mp} \end{vmatrix}$	1—13 1—13 1—12 1—12	40 40 36 36	2 2 2 2	4 4 4 4	10 10 9 9	1,56×3,53 1,56×3,53 1,81×3,53 1,81×3,53	1360 1360 1380 1380	77,0 77,0 82,0 82,0	0,0287 0,0287 0,0225 0,0225	50 72 50 72
$\frac{9.7}{5.7}$ (40.5 + + 4.1)	1—12	40 40 32 32	2 2 2 2	4 4 4 4	10 10 8 8	$0.56 \times 3.53$ $1.56 \times 3.53$ $1.95 \times 3.53$ $1.95 \times 3.53$	1450 1450 1590 1590	82,3 82,3 96,0 96,0	0,0306 0,0306 0,0203 0,0203	50 72 50 72
$\begin{vmatrix} \frac{9.7}{5.7} & (34.9 + \\ + 4.1) \\ + \phi_{\text{OpMa}} & N_{\text{b}} & 5 \end{vmatrix}$	1—10	40 40 34 34	2 2 2 2	3 3 3 3	10 10 8 и 9*4 8 и 9*4	1,35×3,53 1,35×3,53 1,56×3,53 1,56×3,53	1110 1110 1170 1170	65,0 65,0 67,5 67,5	0,058 0,058 0,0447 0,0447	82 81 82 81
$\frac{8,5}{5,2}$ (33,4 + + 4,1)	1—11	36 36 28 28	2 2 2 2	6 6 3 3	9 и 10* <sup>5</sup> 9 и 10* <sup>5</sup> 7 7	1,25×3,05 1,25×3,05 1,81×3,05 1,81×3,05	1290 1290 1380 1380	56,6 56,6 65,2 65,2	0,0203 0,0203 0,0430 0,0430	82 81 82 81
$\frac{9.7}{5.7}$ (34,9 + + 4,1) $\phi_{\text{DMa Ng 5}}$	1—8	32 32 48 48	2 2 2 2	4 4 4 4	8 8 12 12	1,68×3,53 1,68×3,53 1,08×3,53 1,08×3,53	1100 1100 1180 1180	64,8 64,8 65,3 65,3	0,0222 0,0222 0,0527 0,0527	86 84 86 84
8,9 5,3 (32,5+ + 4,1) φορма № 5	1—8 1—8 1—8 1—8	30 30 48 48	2 2 4 4	4 4 4 4	7 и 8*6 7 и 8* <u>6</u> 6 6	$1,68 \times 3,28$ $1,68 \times 3,28$ $1,00 \times 3,28$ $1,00 \times 3,28$	1200 1200 1340 1340	61,2 61,2 63,2 63,2	0,0228 0,0228 0,01755 0,01755	86 84 86 84

									Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	л, мин—1	U <sub>1</sub> , B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{C}}{d_{C}}$ MM	1, MM	δ, ΜΜ	21	Тип обмот- ки
4AH315S10 4AHK315S10 4AH315M10 4AHK315M10	75 75 90 90	590 580 590 580	220/380 220/380 220/380 220/380	264/152,5 270/156 315/182 318,5/184	590 450	200 200 240 240	0,8	90	K
4A315S10 4AK315S10 4A315M10 4AX315M10	55 55 75 <b>7</b> 5	590 580 590 580	220/380 220/380 220/380 220/380	197,5/114 216/125 260/150 288/166,5	520 400	250 250 305 305 305	0,7	90	і концентрическа
4AH315S12 4AHK315S12 4AH315M12 4AHK315M12	55 55 75 75 75	490 475 490 480	220/380 220/380 220/380 220/380 220/380	204/118 218/123 277/160 288/166	590 450	200 200 240 240	0,8		Двухслойная петлевая концентрическая
4A315S12 4AK315S12 4A315M12 4AK315M12	45 45 55 55	490 480 490 485	220/380 220/380 220/380 220/380 220/380	171/99 173/100 204/118 208/120	520 400	250 250 305 305	0,7	90	Двух
4AH355S2 4AH355M2	315 400	2970 2970	380/660 380/660	545/315 685/396	660 345	210 265	1,8 1,8	48	
4A355S2 4A355M2	250 315	<sup>3</sup> 2970 <sub>2</sub> 2970	380/660 380/660	442/255 542/313	5 <u>90</u> 310	290 360	1,5 1,5		Двухслойная петлевая
4AH355S4 4AHK355S4 4AH355M4 4AHK355M4	315 315 400 400	1485 1475 1485 1475	380/660 380/660 380/660 380/660	545/315 355/320 702/406 706/408	660 435	245 245 305 305	1,2		Дв

 тор										Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>31</sub>	$m_1$	<i>a</i> <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	$a imes b$ , мм или $d_{ m np}$ , мм	<i>L</i> <sub>п</sub> , мм	<i>G</i> 1, кг	71, Ом	z <sub>2</sub>
7,8 10,6 + 3,5) 4 popma № 1	1—8 1—8 1—8 1—8	96 96 80 80	4 4 4	5 5 5 5	12 12 10 10	∅1,4 ∅1,4 ∅1,56 ∅1,56	805 805 885 885	47,6 47,6 54,2 54,2	0,0351 0,0351 0,0249 0,0249	106 120 106 120
8.1 10.6 + 3.5) 4 \$\phi\$ \$\phi\$ 9.5) 4	1—9 1—9 1—9 1—9	66 66 72 72	3 3 4 4	5 5 5 5	11 11 9 9	Ø1,62 Ø1,62 Ø1,56 Ø1,56	920 920 1030 1030	50,0 50,0 56,8 56,8	0,0351 0,0351 0,0261 0,0261	106 120 106 120
$\frac{7,8}{10,6}(40+ +3,5)$	1—7 1—7 1—7 1—7	108 108 78 78	3 3	6 6 6	18 18 13 13	∅1,3 ∅1,3 ∅1,56 ∅1,56	800 800 880 880	45,0 45,0 51,6 51,6	0,0517 0,0517 0,0292 0,0292	106 108 106 108
8,1 10,6 + 3,5) 4 \$\phi_0 \text{popma N\vertice} 1	1—8 1—8 1—8 1—8	64 64 78 78	4 4 3 3	3 6 6	8 8 13 13	Ø1,62 Ø1,62 Ø1,50 Ø1,50	885 885 995 995	46,7 46,7 55,0 55,0	0,0512 0,0512 0,0365 0,0365	106 108 106 18
$\frac{11,9}{6,8}$ (41 + + 4,6)	1—16	32 42		2 2	4 3 и 4	2,1×4,7 1,56×4,7	1530 1600	98,3 103	0,01165 0,00939	38 38
$\frac{11.5}{6.7}$ (43.8 + + 4.6)	1—16			2 2	4 Зи4	2,26×4,4 1,68×4,3	1680 1770	108,6 114,2	0,0126 0,01 <b>0</b> 35	38 38
$\begin{vmatrix} \frac{10.7}{6.0} (40.1 + \\ + 4.1) \\ + \text{dopma Ne 5} \end{vmatrix}$	1—12 1—12 1—12 1—12	$\frac{2}{2}   \frac{32}{52}$	2 2 4	4 4 4	8 8 6 и 7 6 и 7	1,95×4,1 1,95×4,1 1,16×4,1 1,16×4,1	1430 1430 1550 1550	95,0 95,0 98,4 98,4	0,0164 0,0164 0,0124 0,0124	50 72 50 72

			٦.						. Ста
Тип электродвигателя ,	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	U <sub>i</sub> , B	I <sub>1</sub> ,	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	l, mm	δ, мм	21	Тип обмот- ки
4A355 S4 4AK355S4 4A355M4 4AK355M4	250 250 315 315	1485 1480 1485 1480	380/660 380/660 380/660 380/660	432/250 447/259 537/310 546/315	590 380	360 360 450 450	1,0	60	
4AH355S6 4AHK355S6 4AH355M6 4AHK355M6	200 200 250 250 250	985 980 985 980	380/660 380/660 380/660 380/660	355/205 366/211,5 442/256 452/261	660 470	220 220 275 275	1,0	72	
4A355S6 4AK355S6 4A355M6 4AK355M6	160 160 200 200	985 980 985 985	380/660 380/660 380/660 380/660	287/166 293/169 358/206 364/210	590 245	295 295 370 370	0,9	72	Двухслойная петлевая
4AH355S8 4AHK355S8 4AH355M8 4AHK355M8	160 160 200 200	740 730 740 730	380/660 380/660 380/660 380/660	291/168,5 300/177 377/218 273/215	600 490	250 250 310 310	1,0	72	Двухслойн
4A355S8 4AK355S8 4A355M8 4AK355M8	132 132 160 160	740 735 740 735	380/660 380/660 380/660 380/660	254/147 257/148,5 301/174 304/176	590 440	325 325 375 375	0,9	72	
4AH355S10 4AHK355S10 4AH355M10 4AHK355M10	110 110 132 132	590 580 590 580	220/380 220/380 380/660 380/660	379/219 386/223 260/150,5 267/154,5	660 500	225 225 260 260	0,9	90	
4A355S10 4AK355S10 4A355M10 4AK355M10	90 90 110 110	590 585 590 585	220/380 220/380 220/380 220/380	294/169,5 308/178 357/206 360/208	590 450	1 ~~~	0,8	90	Двухслойная петлевая кон- центрическая

тор										Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>w</sup> к1	$a \times b$ , мм или $d_{\mathrm{np}}$ , мм	<i>L</i> <sub>п</sub> ,	G <sub>1</sub> ,	71, Ом	z <sub>2</sub>
$\frac{9.7}{5.7}$ (41,4 + 4,1) $\frac{9.7}{4}$ $\frac{1}{1}$	1—12 1—12 1—12 1—12	56 56 48 48	4 4 4 4	4 4 4 4	7 7 6 6	1,16×3,53 1,16×3,53 1,35×3,53 1,35×3,53	1600 1600 1780 1780	93,0 93,0 104 104	0,0161 0,0161 0,01325 0,01325	50 72 50 72
$\frac{9.7}{5.7}$ (40,6 + 4,1) $\frac{90.7}{4}$ dopma Ng 5	1—10 1—10 1—10 1—10	60 60 48 48	2 2 2 2	66666	15 15 12 12	$1 \times 3,53$ $1 \times 3,53$ $1,25 \times 3,53$ $1,25 \times 3,53$	1195 1195 1305 1305	76,4 76,4 84,5 84,5	0,0439 0,0322 0,0224 0,0224	82 81 82 81
$\frac{9.7}{5.7}$ (34,9 + 4,1) $\frac{90.7}{600}$ dopma Ng 5	1—10 1—10 1—10 1—10	28 28 44 44	2 2 2 2	3 6 6	7 7 11 11	$1,95 \times 3,53$ $1,95 \times 3,53$ $1,25 \times 3,53$ $1,25 \times 3,53$	1320 1320 1470 1470	78,8 78,8 87 87	0,0329 0,0329 0,0229 0,0229	82 81 82 81
$\frac{10,7}{6,0}$ (37 + 4,1) $\frac{10,7}{6}$ $\frac{10,7}{6}$ $\frac{10,7}{6}$	1—8 1—8 1—8 1—8	48 48 40 40	2 2 2 2	4 4 4 4	12 12 10 10	1,08×4,1 1,08×4,1 1,45×4,1 1,45×4,1	1150 1150 1270 1270	74,3 74,3 93,6 93,6	0,0439 0,0439 0,0298 0,0298	86 84 86 84
$\frac{9,7}{5,7}$ (34,9 + 4,1) dopma Ne 5	1—8 1—8 1—8 1—8	42 42 36 36	2 2 2 2 2	4 4 4 4	10 и 11	1,25×3,53 1,25×3,53 1,56×3,53 1,56×3,53	1270 1270 1370 1370	71,7 71,7 83,7 83,7	0,0517 0,0517 0,0311 0,0311	86 84 86 84
$\begin{vmatrix} 9.2 \\ 5.3 \\ + 4.1 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 4.11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\$	1—8 1—8 1—8 1—8	36 36 54 54	2 2 2 2 2	5 5 5 5	9 13 и 14	1,56×3,28 1,56×3,28 1,08×3,28 1,08×3,28	1055 1055 1125 1125	74,6 74,6 80,2 80,2	0,0207 0,0207 0,0448 0,0488	106 129 106 120
$\frac{7.8}{10.6}$ (40+3,6) 4 $\phi$	1—8 1—8 1—9 1—9	72 72 70 70	4 4 5 5	5 5 5 5	9 9 7 7	$egin{array}{c} \varnothing 1,62 \ \varnothing 1,62 \ \varnothing 1,62 \ \varnothing 1,62 \ \end{array}$	995 995 1150 1150	59,2 59,2 66,5 66,5	0,0233 0,0233 0,0167 0,0167	106 120 106 120

	,,								Ста
Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	U <sub>1</sub> ,	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{c}}{d_{c}},$ MM	<i>t</i> . мм	δ, MM	z <sub>1</sub>	Тип обмот- ки
4AH355S12 4AHK355S12 4AH355M12 4AHK355M12	90 90 110 110	490 480 490 480	220/380 220/380 220/380 220/380 220/380	332/192 360/208 405/234 431/349	660 500	225 225 260 260	0,9	90	Двухслойная петлевая
4A355S12 4AK355S12 4A355M12 4AK355M12	75 75 90 90	490 485 490 485	220/380 220/380 220/380 220/380 220/380	286/165 294/170 346/99,5 365/211	590 450	295 295 355 355	0,8	90	Двухслойная петлевая кон- центрическая

**П** р и м е ч а н и я: 1. Сосдинение фаз обмотки статора при напряжении 220В  $\triangle$ , 2. Односторонняя толщина пазовой изолящии для всех электродвигателей 0,55  $_{
m MM}$ 

#### 12. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ФАЗНЫХ РОТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

					Ротор
Тип электродвигателя	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	U2, B	I2, A	$z_2$	Размеры паза, мм
4AHK280S4	380/660	257	326	72	5,0 (43,1 + 0,6) 1,5
4AHK280M4	380/660	302	325	72	форма № 4
4 A K 280 S 4	380/660	217	326	72	5,0 (43,1 + 0,6) 1,5
4 A K 280 M 4	380/660	279	300	72	форма № 4
4AHK280S6	220/380	206	277	81	5,0 (38,5 + 0,6) 1,5
4AHK280M6	220/380	233	303	81	форма № 4
4AK280S6	220/380	183	261	81	5,0 (38,5 + 0,6) 1,5
4AK280M6	220/380	223	256	81	форма № 4
4AHK280S8	220/380	178	279	84	5,0 (38,5 + 0,6) 1,5
4AHK280M8	220/380	190	308	84	форма № 4
4AK280S8	220/380	149	231	84	5,0 (38,5 + 0,6) 1,5
4AK280M8	220/380	200	232	84	форма № 4
•4AHK280S10	220/380	160	177	120	4,6 (33,2 + 0,6) 1,5
•4AHK280M10	220/380	185	180	120	форма № 4
•4AK280S10	220/380	151	153	120	4,6 (36,3 + 0,6) 1,5
•4AK280M10	220/380	162	169	120	форма № 4

rop		<del>,                                     </del>								Ротор
Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	<sup>п</sup> э1	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	ω <b>κ</b> 1	$a imes b$ , мм или $d_{ m np}$ , мм	<i>L</i> <sub>П</sub> ,	<i>G</i> <sub>1</sub> ,	Г <sub>1</sub> , Ом	$z_2$
$\frac{9,2}{5,3}$ (38,2 $+$ 4,1) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$	1—7 1—7 1—7 1—7	48 48 40 40	2 2 2 2	6 6 6	12 12 10 10	1,25×3,28 1,25×3,28 1,45×3,28 1,45×3,28	990 1060	74,2 74,2 77,4 77,4	0,0227 0,0227 0,0174 0,0174	106 108 106 108
$\frac{7,8}{10,6}$ (40 + 3,6) 4 $\phi$	1—7 1—7 1—7 1—7	66 66 72 72	3 4 4	6 6 6 6	11 11 9 9	Ø1,68 Ø1,68 Ø1,62 Ø1,62	1080 1080 1200 1200	63,3 63,3 71,3 71,3	0,0266 0,0266 0,0195 0,0195	106 108 106 108

при напряжении 380 В Ү. класса F.

## СЕРИЙ 4АНК И 4АК С ЕЫСОТОЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ 280-355 мм

	фазный								
	${y}_2$	n <sub>92</sub>	$m_2$	a 2	ωф	Размер меди, мм	L <sub>cp</sub> ,	<b>С₂,</b> кг	r <sub>2</sub> , Om
	1—19 1—19	2 2	1 1	1 1	24 24	$3,05\times18 \\ 3,05\times18$	1160 1220	40,3 42,5	0,00915 0,00965
	1—19 1—19	2 2	1 1	1 1	24 24	3,05×18 3,05×18	1150 1230	40,0 42,9	0,0091
	1—15 и 1—12	2 2	1 1	1 1	27 27	$3,05 \times 15,6$ $3,05 \times 15,6$	1070 1130	36,2 38,1	0,01095 0,1155
	1—15 и 1—14	2 2	1	1	27 27	$3,05 \times 15,6$ $3,05 \times 15,6$	1050 1120	34,5 36,5	0,0108 0,0115
	1—12 и 1—11	2 2	1 1	1 1	28 28	$3,05 \times 15,6$ $3,05 \times 15,6$	980 1040	34,5 36,5	0,01045 0,01085
	1—12 и 1—11	2 2	1	1	28 28	$3,05 \times 15,6$ $3,05 \times 15,6$	930 1060	32,6 37,2	0,00983 0,0112
	1—13 1—13	2 2	1	1 1	40 40	$2,63 \times 14,5$ $2,63 \times 14,5$	890 960	35,8 37,3	0,0169 0,0176
	1—13 1—13	2 2	1	1	40 40	$2,63 \times 14,5$ $2,63 \times 14,5$	850 870	34,9 35,4	0,0164 0,0168
i							i i		

					Ротор
Тип электродвигателя	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	U2, B	I2, A	22	Размеры паза, мм
4AHK315S4	380/660	324	394	72	5,7 (46,3 + 0,6) 1,5
4AHK315M4	380/660	373	413	72	форма № 4
4AK315S4	380/660	337	295	72	5 (43,1 + 0,6) 1,5
4AK315M4	380/660	390	321	72	форма № 4
4AHK315S6	380/660	231	353	81	5,7 (40,9 + 0,6) 1,5
4AHK315M6	380/660	272	361	81	форма № 4
4AK315S6	220/380	270	253	81	5,0 (38,5 + 0,6) 1,5
4AK315M6	380/660	320	253	81	форма № 4
4AHK315S8	220/380	212	328	84	6,3 (36,3 + 0,6) 1,5
4AHK315M8	380/660	247	364	84	форма № 4
4AK315S8	220/380	240	231	84	5,0 (38,5 + 0,6) 1,5
4AK315M8	220/380	299	229	84	форма № 4
4AHK315S10	220/380	214	221,5	120	4,8 (38,4 + 0,6) 1,5
4AHK315M10	220/380	258	218,5	120	форма № 4
4AK315S10	220/380	222	157,5	120	4,6 (33,2 + 0,6) 1,5
4AK315M10	220/380	272	172	120	форма № 4
4AHK315S12	220/380	165	235,0	108	4,4 (40,9 + 0,6) 1,5
4AHK315M12	220/380	207	228,0	108	форма № 4
4AK315S12	220/380	164	176	108	5,2 (27,4 + 0,6) 1,5
4AK315M12	220/380	201	168	108	форма № 4
4AHK355S4	380/660	420	460	72	6,3 (46,3 + 0,6) 1,5
4AHK355M4	380/660	515	485	72	форма № 4
4AK355S4	380/660	485	330	72	5,7 (46,3 + 0,6) 1,5
4AK355M4	380/660	586	350	72	форма № 4
4AHK355S6	<b>380</b> /660	309	409	81	6,0 (43,3 + 0,6) 1,5
4AHK355M6	380/€60	385	393	81	форма № 4
4AK355S6	380/660	333	296	81	5,7 (40,9 + 0,6) 1,5
4AK355M6	380/660	425	288	81	форма № 4
4AHK355S8	380/660	260	392	84	6,6 (38,5 + 0,6) 1,5
4AHK355M8	380/660	303	389	84	форма № 4
4AK355S8	380/660	298	274	84	6,3 (36,3 + 0,6) 1,5
4AK355M8	380/660	348	285	84	форма № 4

фазный	İ
--------	---

	*								
	y <sub>2</sub>	n <sub>32</sub>	m 2	a <sub>2</sub>	ωф	Размер меди, мм	L <sub>cp</sub> ,	G <sub>2</sub> , кг	r <sub>2</sub> , O <sub>M</sub>
	1—19 1—19	2 2	1	1	24 24	$3.8 \times 19.5$ $3.8 \times 19.5$	1290 1370	61 65	0,00751 0,00798
	1—19 1—19	2 2	1 1	1	24 24	$3,05 \times 18 \\ 3,05 \times 18$	1330 1470	46,4 47,57	0,0105 0,01037
	1—15 и 1—14	2 2	1 1	1	27 27	$3.8 \times 16.8$ $3.8 \times 16.8$	1090 1150	49,8 52,5	0,00830 0,00876
	1—15 н 1—14	2 2	1 1	1 1	27 27	$3,05\times15,6 \\ 3,05\times15,6$	1220 1310	41,4 43,7	0,01255 0,0135
	1—12 п 1—11	2 2	1	1	28 28	4,4×14,5 4,4×14,5	1100 1180	51,9 55,5	0,00875 0,00936
	1—12 и 1—11	2 2	1	1 1	28 28	$3,05 \times 15,6$ $3,05 \times 15,6$	1160 1300	40,7 45,5	0,0124 0,014
	1—13 1—13	2 <b>2</b>	1 1	1 1	40 40	$2,83 \times 15,5$ $2,83 \times 15,6$	950 1030	35,3 38,6	0,0154 0,0166
	1—13 1—13	2 2	1 1	1	40 40	$2,63 \times 14,5$ $2,63 \times 14,5$	1010 1120	40,6 45,0	0,0192 0,0213
	1—10 1—10	2 2	1 1	1 1	36 36	$2,44 \times 16,8$ $2,44 \times 16,8$	890 970	34,8 37,7	0,01415 0,0155
	1—10 1—10	2 2	1 1	1 1	36 36	$3.28 \times 11.6$ $3.28 \times 11.6$	980 1090	35,2 39,0	0,0168 0,0187
	1—19 1—19	2 2	1	1	24 24	4,4×19,5 4,4×19,5	1480 1600	80 86,6	0,00753 0,00823
	1—19 1—19	2 2	1	1 1	24 24	$3,3\times19,5 \\ 3,8\times19,5$	1590 1770	75,0 83,7	0,0093 0,01035
	1—15 и 1—14	2 2	1	I 1	27 27	4,1×18 4,1×18	1185 1295	62,4 68,2	0,00784 0,00862
	1—15 и 1—14	2 2	1 1	1	27 27	$3.8 \times 16.6$ $3.8 \times 16.8$	1300 1450	59,1 66,5	0,0099 0,01105
	1—12 и 1—11	2 2	1	1	28 28	4,7×15,6 4,7×15,6	1190 1310	64,4 71,2	0,00822 0,00908
	1—12 и 1—11	2 2	1	1	28 28	4,4×14,5 4,4×14,5	1270 1370	60,73 64,50	0,0100 0,0109
1	ł								

					Ротор
Тип электродвигателя	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	U2, B	U <sub>2</sub> , B   I <sub>2</sub> , A		Размеры паза, мм
4AHK355S10	220/380	283	239	120	4,8 (38,5 + 0,6) 1,5
4AHK355M10	380/660	327	250	120	форма № 4
4AK355S10	220/380	289	195	120	4,8 (38.5 + 0,6) 1,5
4AK355M10	220/380	355	223	120	форма № 4
4AHK355S12	220/380	282	259,5	108	4,4 (43,4 + 0,6) 1,5
4AHK355M12	220/380	265	265,0	108	форма № 4
4AK355S12	220/380	217	187	108	4,4 (40,9 + 0,6) 1,5
4AK355M12	220/380	302	185	108	форма № 4

Примечания: 1. Соединение фаз Y.
2. Односторонняя корпусная толщина пазовой изоляции 0,65,
3. Обмотка ротора стержневая, двухслойная.
4. Класс изолящии F,

## 13. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ МНОГОСКОРОСТНЫХ

	I	<u> </u>		1							Ста	_
Тип электродвигателя	2p	Р, кВт	U <sub>1</sub> . B	I <sub>1.</sub> A	п, мин—1	$\begin{bmatrix} D_{\rm C} \\ \overline{d_{\rm C}}, \\ MM \end{bmatrix}$	<i>l</i> ,	δ, мм	$z_1$	Раз- меры паза, мм	Q, MM²	
4A132S4/2V3 4AB132A4/2V3 4A132S4/2T2 4A132S4/2V2	4	6,0	127 220 380 500 660	37 22 12 9,5 7,2	1460	225	115	0,35	36	(17,8 + 0,9) 3,5 форма № 8	137,2	
4A132S4/2XУ3 4A132S4/2XЛ1 4A132S4/2CУ1	2	6,7	127 220 380 500 660	43 25 14 11 8,3	2910	145				$\frac{6,1}{9,2}(17,8+\frac{6}{9})$		
4A132M4/2V3 4A132B4/2V3 4A132M4/2T2 4A132M4/2V2	4	8,5	127 220 380 500 660	51 29 17 13 9,8	1460	225	160	0,35	36	(17,8 + 0,9) 3,5 форма № 8	137,2	
4A132S4/2 XY3 4A132S4/2 XJI 4A132M4/2CV1	2	9,5	127 220 380 500 660	60 35 20 15 12	2910	145	•			$\frac{6,1}{9,2}$ (17,8 + $\frac{4}{9}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{4}{9}$		

фазный
--------

	y <sub>2</sub>	n <sub>32</sub>	m <sub>2</sub>	a 2	φ	Размер меди, мм	L <sub>ср</sub> ,	<b>G₂</b> , кг	r <sub>2</sub> , Om
	1—13 1—13	2 2	1	1 1	40 40	$2,83 \times 15,6$ $2,83 \times 15,6$	1005 1075	46,9 50,1	0,0167 0,0179
ľ	1—13 1—13	2 2	1 1	1 1	40 40	2,83×15,6 2,83×15,6	1140 1260	50,3 59,1	0,01865 0,0207
	1—10 1—10	2 2	1 1	1 1	36 36	2,44×18 2,44×18	965 1035	40,3 43,2	0,0146 0,0153
	1—10 1—10	2 2	1	1 1	36 <b>36</b>	$2,44 \times 16,8$ $2,44 \times 16,8$	1080 1200	41,8 46,7	0,01715 0,01905

#### ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ 4А132

TO	p								•		1.
Тип 06-	$d_{np}$	$S_{\Pi}$	a <sub>1</sub>	<sup>Ф</sup> к1	y <sub>1</sub>	<i>L</i> <sub>ср</sub> , мм	г <sub>1</sub> , Ом	<i>G</i> 1, кг	Соедине- ние фаз	Potop z <sub>2</sub>	Масса дви гателя ис- полнения М-100, кг
Howard	1,16 1,08 1,16 1,08 0,90 1,16 1,08 1,16 1,00 0,9	8 Tp. × 3 14 дв. × 2 24 × 2 32 × 2 42 × 2 8 Tp. × 2 14 дв. × 2 24 × 2 32 × 2 42 × 2	1 1 1 1 1	96 168 288 384 504 48 84 144 192 252	1—10	298	0,321 0,972 2,84 5,20 8,44 0,803 0,243 0,723 1,30 2,11	4,96 5,02 4,96 4,93 5,23 4,96 5,02 4,96 4,93 5,23	Δ .	34	77
репротохлаП	1,35 1,25 0,96 1,16 1,04 1,35 1,25 0,96 1,16 1,04	6 тр. ×2 11 дв. ×2 18 дв. ×2 24 ×2 31 ×2 6 тр. ×2 11 дв. ×2 18 дв. ×2 24 ×2 31 ×2	1 1 1 1	72 132 216 288 372 36 66 108 144 186	1—10	343	0,206 0,657 1,83 3,33 5,36 0,514 0,164 0,457 0,831 1,34	5,78 6,05 5,85 5,72 5,94 5,78 6,05 5,85 5,72 5,94	Δ YY	34	93

											Ста
Тип <b>э</b> лектродвигателя	2 <i>p</i>	<i>Р</i> , кВт	U <sub>1</sub> . B	1,, A	п, мин—1	$\frac{D_{C}}{d_{C}}$	l, mm	δ, ΜΜ	z <sub>1</sub>	Разме- ры паза, мм	Q, ым²
4A132S8/4V3 4A132A8/4V3 4A132S8/4T2 4A132S8/4V2	8	3,2	127 220 380 500 660	27 15 8,9 6,8 5,1	720	225	115	0,35	48	(17,5 + 0,9) 3,5 форма № 8	104,6
4A132S 8/4XV3 4A132S8/4XJ1 4A132S8/4CV1	4	5,3	127 220 380 500 660	33 19 11 8,5 6,4	1440	158		_		$\frac{4.8}{7.1}$ (17,5 + $\frac{4.8}{7.1}$	
4A132M8/4V3 4AB132B8/4V3 4A132M8/4T2 4A132M8/4V2	8	4,2	127 220 380 500 660	33 19 11 8.4 6,4	720	225	160	<b>0,3</b> 5	48	+ 0,9) 3,5 a Ne 8	104,6
4A132M8/4XV3 4A132M8/4XJ1 4A132M8/4CV1	4	7,1	127 220 380 500 660	41 24 14 10 7,9	1440	158				$\frac{4.8}{7.1}$ (17,5 + 0.9) $\frac{4.8}{7.1}$ dopwa Nº 8	,
, ,			127	33							
			220	19							
			380	11							
4A132S6/4V3 )			500	8,5						3,5	
4ΛΒ132A6/4У3 4Α132S6/4Τ2 4Α132S6/4У2	6	4,0	660	6,4	950	<u>225</u>	115		36	(17,8 + 0,9) 3,5 форма № 8	137,2
4A132S6/4 XV3 4A132S6/4 XЛ1 4A132S6/4CV1	4	4,5	127	30	1420	145				$\frac{6,1}{9,2}$ (17,8 $+$	
		,	220	18							
			380	10							
			500	7,7							
			660	5,8							
1	ı	1	1	,	· .	1	1	1	1	i	i

тор											
Тип об-	d <sub>пр</sub> , мм	$s_{\mathfrak{n}}$	a <sub>1</sub>	<sup>ю</sup> к1	y <sub>1</sub>	L <sub>cp</sub> ,	<b>г</b> 1, Ом	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	Соедине• ние фаз	Potop 28	Масса дви- гателя ис- полнения М-100, кг
Двухслойная	1,08 1,16 0,90 0,77 0,67	10 дв. $\times 2$ 17 $\times 2$ 29 $\times 2$ 38 $\times 2$ 50 $\times 2$	1 1 1 1	160 272 464 608 800	1-7	236	0,333 2,16 6,15 11,0 19,1	3,8 3,72 3,82 3,65 3,65	Δ	44	73
Двухс	1,08 1,16 0,90 0,77 0,67	10 дв ×2 17×2 29×2 38×2 50×2	2 2 2 2 2 2	80 136 232 304 400			0,183 0,54 1,535 2,75 4,77	3,8 3,72 3,82 3,65 3,65	YY		
Двухслойная	1,30 1,35 1,04 0,90 0,77	7 дв. ×2 13×2 22×2 29×2 38×2	1 1 1 1	112 208 352 464 608	1—7	281	0,422 1,46 4,16 7,31 13,1	4,66 4,57 4,62 4,55 4,35	Δ	44	92
Двухс	1,30 1,35 1,04 0,90 0,77	7 дв. ×2 13×2 22×2 29×2 38×2	2 2 2 2 2	56 104 176 232 304			0,1057 0,365 1,04 1,83 3,27	4,66 4,57 4,62 4,55 4,35	YY		
	1.04	30 дв.	3	60			0,103	4,13		_	
	1,04	15 дв.×2 52	3	104			0,307	4,50			
	0,86	26×2 90	3	180	1—7	246	0,904	4,22	YYY		
ĸ	0,74	$\frac{\begin{array}{r}45\times2\\-118\\\hline 59\times2\end{array}}$	3	236			1,61	4,12			
Одно- и двухслойная	0,64	$\frac{156}{78\times2}$	3	312	~		2,83	4,07			
двухс										34	77
ю- и	1,04	30 дв. 15 дв.×2	3	60			0,103	4,13			
O	1,12	$\frac{52}{26\times2}$	3	104			0,307	4,15			
	0,86	$\frac{90}{45\times2}$	3	180	1-7	246	0,904	4,22	YYY		•
	0,74	$\frac{118}{59\times2}$	3	<b>2</b> 36			1,61	4,12			
	0,64	$\frac{156}{78\times2}$	3	312			2,83	4,07			

		Ī										Ста
Тип электродвигател	я	2р	<i>Р</i> , кВт	U <sub>1</sub> ,	A A	п, мин—1	$\begin{vmatrix} D_{C} \\ \overline{d_{C}}, \\ MM \end{vmatrix}$	1, MM	δ, мм	z <sub>1</sub>	Разме- ры паза, мм	Q, MM <sup>2</sup>
				127	48							
				220	28							
				380	16						∞	
				500	12						ė Š	
4A132M6/4Y3 4AB132B6/4Y3 4A132M6/4T2 4A132M6/4Y2		6	6,0	660	9,3	960	225	160		36	$\frac{6,1}{9,2}$ (17,8 $\pm$ 0,9) 3,5 форма №	137,2
IA132M6/4 X У 3 IA132M6/4 X Л1 IA132M6/4 X Л1		4	6,2	127		1440	145	100			- 0,9) 3,	107,2
1111021110/1001	,		5,2	220	41	11					17,8 +	
				380	23						6,1 9,2	
				500	14							
				660	7,8							
			,	***								
										_		
		6	2,8	127 220 380	22 13 7,3	960					ra Nº 8	
4A132S6/4/2Y3	)	U	2,0	500 660	5,6 4,2	300					форм	
4AB132A6/4/2У3 4A132S6/4/2T2				127 220	24 14		225	115		36	(17,8 + 0,9) 3,5 форма №	137,2
4A132S6/4/2У2 4A132S6/4/2ХУЗ 4A132S6/4/2ХЛ1	}	4	3,6	380 500 660	8,1 6,1 4,7	1450	145		·		+ 0,9	
4A132S6/4/CV1	}			$127 \\ 220$	30 17						(17,8	
		2	4,2	380 500	9,9 7,5	2900					$\frac{6,1}{9,2}$	
				660	5,7							

										,	
Тип об-	d <sub>пр</sub> , мм	S <sub>n</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	y <sub>1</sub>	<i>L</i> <sub>ср</sub> ,	Г1. Ом	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	Соедине- ние фаз	Porop z,	Масса дви- гателя ис- полнения М-100 кг
двухслойная	1,20 1,3 1,0 0,90 0,77	22 дв. 11 дв. ×2 38 19×2 64 32×2 84 42×2 110 55×2	3 3 3	44 76 128 168 220	1—7	291	0,067 0,198 0,564 0,912 1,63	4,78 4,81 4,81 5,11 4,90	YYY	34	93
Одно- и	1,20 1,3 1,0 0,90 0,77	22 дв. 11 дв. × 2 38 19×2 64 32×2 84 42×2 110 55×2	3 3 3 3	44 76 128 168 220	1—7	291	0,067 0,196 0,564 0,912 1,63	4,78 4,81 4,81 5,11 4,90	YYY		
Двухслой- Однослой. ная ная	1,12 1,16 0,90 0,77 0,67 0,96 1,08 0,83 0,72	11 дв. 20 34 45 59 9 дв. ×2 15×2 25×2 33×2	1 1 1 1 1 1 1 1	66 120 204 270 354 108 180 300 396	1—8; 2—7	245	0,292 0,990 2,80 5,07 8,78 0,796 2,08 5,90 10,38	1,76 1,72 1,76 1,70 1,68 2,55 2,71 2,65 2,65	Υ 	34	77
Двухслой-   Дв	0,64 0,96 1,08 0,83 0,72 0,64	43×2 9 дв.×2 15×2 25×2 33×2 43×2	1 2 2 2 2 2 2	516 54 90 150 198 258	1—10	298	17,10 0,190 0,52 1,475 2,59 4,27	2,63 2,73 2,53 2,71 2,65 2,65 2,73	YY		

	Ī	<u> </u>									Ста
Тип электродвигателя	2p	<i>Р</i> , кВт	U <sub>1</sub> ,	I <sub>1</sub> ,	л, мин—1	$\begin{vmatrix} D_{\mathbf{c}} \\ \overline{d_{\mathbf{c}}}, \\ \mathbf{MM} \end{vmatrix}$	<i>l</i> ,	δ, ΜΜ	z <sub>1</sub>	Разме- ры паза, мм	Q, MM <sup>2</sup>
4A132M6/4/2V3	6	3,8	127 220 380 500 660	29 17 9,6 7,3 5,6	960		1			рма № 8	
4AB132B6/4/2V3 4A132M6/4/2T2 4A132M6/4/2V2 4A132M6/4/2 XV3 4A132M6/4/2 XJ1	4	5,0	127 220 380 500 660	32 19 11 8,2 6,2	1450	225 145	160	4	36	17,8 + 0,9) 3,5 форма	137,2
4A132M6/4/2CV1 j	2	6,0	127 220 380 500 660	40 23 13 10 7,6	2900					$\frac{6,1}{9,2}$ (17,8 +	
4A132S8/4/2V3	8	1,8	127 220 380 500 660	18 10 6 4,6 3,4	710			4		форма № 8	
4AB1328/4/2V3 4AB1328/4/2T3 4AB132S8/4/2V2 4A132S8/4/2 XT3 4A132S8/4/2 XJ1	4	3,0	127 220 380 500 660	31 12 7,2 5,4 4,1	1460	225 145	115		36	(17,8 + 0,9) 3,5 форма	137,2
4A132S8/4/2CV1	2	3,6	127 220 380 500 660	27 16 9,1 6,9 5,2	2920					$\begin{vmatrix} 6,1\\ \frac{6}{9,2} \end{vmatrix} (17,8$	
4A132M6/4/2V3 }	8	2,4	127 220 380 500 660	23 13 7,6 5,8 4,4	<b>72</b> 0					форма № 8	
4AB132B6/4/2V3 4A132M6/4/2T2 4A132M8/4/2V2 4A132M8/4/2 X J 3 4A132M8/4/2 X J 1	4	4,5	127 220 380 500 660	31 18 10 7,9 6,1	1460	225 145	160		36	(17,8 + 0,9) 3,5 форма	137,2
4A132M8/4/2CV1 }	2	5,0	127 220 380 500 660	36 21 12 9,3 7,0	2940					$\frac{6,1}{9,2}$ (17,8	

тор											- 12
Тип об- мотки	d <sub>пр</sub> , мм	$\mathcal{S}_{\mathfrak{n}}$	a <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	<i>y</i> 1	L <sub>ср</sub> , мм	г <sub>1</sub> , Ом	<b>G</b> 1, кг	Соедине- ние фаз	Potop 22	масса дви- гателя исполнения М-100, кг
Однослой- ная	1,35 0,96 1,08 0,93 0,83	8 дв. 15 дв. 25 33 43	1 1 1 1	48 90 150 198 258	1—8; 2—7	290	0,174 0,644 1,70 3,02 4,93	2,19 2,08 2,20 2,15 3,23	Y		
Двухслой- ная	1,16 1,25 0,93 0,80 0,69	6 дв. $\times 2$ 11 $\times 2$ 19 $\times 2$ 25 $\times 2$ 33 $\times 2$	1 1 1 1 1	72 132 228 300 396	1—10	343	0,416 1,316 4,13 7,30 12,96	2,87 3,05 2,91 2,85 2,79	Δ	34	93
Двухслой- ная	1,16 1,25 0,93 0,80 0,59	6 дв. ×2 11×2 19×2 25×2 33×2	2 2 2 2 2 2	36 66 114 150 198	1—10	343	0,104 0,329 1,032 1,825 3,24	2,87 3,05 2,91 2,85 2,79	YY		
Однослой- ная	1,08 1,16 0,90 0,77 0,67	15 дв. 27 46 60 80	1 1 1 1 1	90 162 276 360 480	1—6; 2—5; 1—6	220	0,384 1,20 3,41 6,06 10,66	2,01 2,08 2,12 2,03 2,05	Y		
Двухслой- ная	1,25 0,96 0,74 0,64 0,57	$   \begin{array}{r}     9 \times 2 \\     15 \times 2 \\     25 \times 2 \\     33 \times 2 \\     43 \times 2   \end{array} $	1 1 1 1 1	108 180 300 396 516	1—10	298	0,934 2,64 7,42 13,1 21,5	2,17 2,13 2,11 2,09 2,16	Δ	34	93
Двухслой- ная	1.25 0,96 0,74 0,64 0,57	$9 \times 2$ $15 \times 2$ $25 \times 2$ $33 \times 2$ $43 \times 2$	2 2 2 2 2	54 90 150 198 258	1—10	298	0,234 0,66 1,856 3,27 5,38	2,17 2,13 2,11 2,09 2,16	YY		
Однослой- ная	1,25 1,30 1,0 0,86 0,77	11 дв. 20 34 45 59	1 1 1 1	66 120 204 270 354	1—6; 2—5; 1—6	265	0,254 0,855 0,46 4,40 7,18	2,37 2,33 2,33 3,32 2,40	Υ		
Двухслой- ная	1,04 1,16 0,86 0,74 0,67	6 дв. $\times 2$ 10 $\times 2$ 18 $\times 2$ 24 $\times 2$ 31 $\times 2$	1 1 1 1	72 120 216 288 372	1—10	343	0,52 1,386 4,55 8,20 12,9	2,31 2,39 2,36 2,34 2,47	Δ	34	93
Двужслой- ная	1,04 1,16 0,86 0,74 0,67	6 дв. $\times 2$ $10 \times 2$ $18 \times 2$ $24 \times 2$ $31 \times 2$	2 2 2 2 2	36 60 108 144 186	1—10	343	0,13 0,346 1,14 2,05 3,23	2,31 2,39 2,36 2,34 2,47	YY		

				1								Ста	_
Тип электродвигателя		2p	<i>Р</i> , кВт	U <sub>1</sub> , B	I,,	п, мин—1	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	1, MM	δ, ΜΜ	z <sub>1</sub>	Раз- меры паза, мм	Q, MM²	
4A132S86V3 4AB132A8/6V3 4A132S8/6T2 4A132S8/6V2 4A132S8/6 XV3	)	8	2,4	127 220 380 500 660 127	21 12 6,9 5,3 4,0	710	225 158	115		54	.9) форма № 8	90	
4A132S8/6 XЛ1 4A132S8/6CV1	}	6	2,6	220 380 500 660	12 6,9 5,2 4,0	970					$\frac{4,75}{6,6}$ (16 + 0,9)	,	
4A132M8/6У3 4AB132B8/6У3 4A132M8/6T2 4A132M8/6У2 4A132M8/6 XT3	}	8	2,8	127 220 380 500 660	24 14 7,9 6,0 4,5	720	225	160		54	(16 + 0,9) форма № 8	90,7	
4A132M8/6 XJI 4A132M8/6CV1	]	6	3,2	127 220 380 500 660	25 14 8,3 6.3 4,8	970	158				$\frac{4.75}{6.6}$ (16 + 0,		
4A132S8/6/4V3	)	6	2,2	127 220 380 500 660	18 10 5,9 4,5 3,4	960					рма № 8		
4AB132A8/6/4V3 4A132S8/6/4T2 4A132S8/6/4V2 4A132S8/6/4 X V3 4A132S8/6/4 X J1		8	1,9	127 220 380 500 660	17 9,9 5,7 4,4 3,3	720	225 158	115		54	(16+0,9) 3,5 форма №	90,7	
4A132S8/6/4CV1	<i>j</i>	4	3,2	127 220 380 500 660	22 13 7,3 5,5 4,2	1420				-	4,75 6,6 6		

	төр			·							1	
	Тип обмотки	<i>d</i> пр, мм	S <sub>π</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	ω <sub>κ1</sub>	<i>y</i> 1	<i>L</i> <sub>ср</sub> , мм	rı, Om	<i>G</i> 1, кг	Соедине- ние фаз	Porop z <sub>2</sub>	Масса двигателя исполнения М-100, кг
	я Двухслойная	1,04 1,08 0,86 0,74 0,64	5 дв. $\times 2$ 9 $\times 2$ 15 $\times 2$ 20 $\times 2$ 26 $\times 2$	1	90 162 270 360 468	1—7	222	0,42 1,393 3,68 6,64 11,54	1,88 1,82 1,92 1,90 1,85	Y	51	74
	Однослойная	1,08 1,15 0,86 0,74 0,64	7 дв. 13 22 29 38	1 1 1 1	63 117 198 261 342	1—12; 2—11; 3—10		0,313 1,082 3,11 5,55 9,72	1,65 1,64 1,62 1,58 1,56	Y		
	Двухслойная	1,16 0,96 1,00 0,85 0,77	4 дв. × 2 6 дв. × 2 11 × 2 14 × 2 19 × 2	1 1 1 1	72 108 198 252 342	1—7	267	0,324 0,711 2,40 4,13 7,0	2,24 2,28 2,28 2,15 2,34	Y	51	93
	Однослойная	1,16 1,25 0,96 0,86 0,74	6 дв. 10 17 22 29	1 1 1 1	54 90 153 198 261	1—12; 2—11; 3—10	301	0,274 0,786 2,27 3,66 6,53	1,90 1,84 1,83 1,91 1,87	Y		
	Однослойная	1,30 0,96 0,74 0,64 0,57	8 14 24 32 42	1 1 1 1	72 126 216 288 378	1—12; 2—11; 3—10	256	0,495 1,592 4,59 8,19 13,56	1,37 1,29 1,31 1,32 1,36	Y		
	Двухслой- ная	1,08 0,83 0,62 0,53 0,47	10×2 18×2 31×2 41×2 54×2	1 1 1 1 1	180 324 558 738 972	1—8	225	1,57 4,80 14,88 26,8 45,1	2,05 2,17 2,08 2,02 2,08	Δ	51	74
	Двухслойная	1,08 0,83 0,62 0,53 0,47	10×2 18×2 31×2 41×2 54×2	2 2 2 2 2 2	90 162 279 369 486	1—8	225	0,392 1,20 3,72 6,70 11,3	2,05 2,17 2,08 2,02 2,08	YY		
ı	ŀ		l	i	l	ı	1 .	i	I	1	i	1

		<u> </u>					~~~				Ста
Тип электродвигателя	2р	<i>Р</i> , кВт	U <sub>1</sub> , B	I <sub>1</sub> ,	п, мин—1	$\frac{D_{C}}{d_{C}}$	<i>l</i> ,	δ, ΜΜ	<b>z</b> 1	Раз- меры паза, мм	Q. MM <sup>2</sup>
4A132M8/6/4V3 )	6	2,8	127 220 380 500 660	22 13 7,3 5,5 4,2	960					форма № 8	
4AB132B8/6/4V3 4A132M8/6/4T2 4A132M8/6/4V2 4A132M8/6/4 X V3 4A132M8/6/4 X J11	8	2,6	127 220 380 500 660	23 13 76 5,7 4,3	720	225 158	160		54	3,5	90,7
4A132M8/6/4CV1 j	4	4,5	127 220 380 500 660	29 17 9,8 7,4 5,6	1420					$\frac{4,75}{6,6}$ (16 + 0,9)	

Примечания: 1. Марка провода обмотки статора для электродвигателей нор 2. Односторонняя толщина пазовой изолящии 0,25 мм класса В, для электродвигате 3. Клетки ротора изготавливают из алюминиевого сплава A-7 ГОСТ 11069-64. 4. В графе  $S_{\Pi}$  в числителе число обозначает количество проводников в однослой

# 14. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ СЕРИИ А2 И

							Ста	1
Тип электродвиг ателя	Р, кВт	<i>п</i> , мин—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{\overline{d}_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>l</i> , mm	δ, мм	$z_1$	
АОЛ2-11-2 АОЛС2-11-2 АОЛ2-11-2-X АОЛ2-11-2-60 АО2-11-2	0,8 0,9 0,6 0,8 0,8	2815 2670 — — 2815	3,1/1,8 3,7/2,1 — — 3,1/1,8	133 73	54	0,4	` 24	
AOC2-11-2 AOC2-11-2-X AO2-11-2-60	0,9 0, <del>6</del> 0,8	2670 —	3,7/2,1	133 73	52	0,35	24	

тор											K
Тип обмотки	d <sub>пр</sub> , мм	$s_{\pi}$	a <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	$y_1$	<i>L</i> <sub>ср</sub> , мм	r <sub>1</sub> , Ом	G 1, кг	Соедине- ние фаз	Potop 22	Масса двигателя исполнения М-100, кг
Двухслойная Двухслой- Однослойная ная	1,04 1,16 0,86 0,74 0,64 1,30 1,96 0,74 0,64 0,57 1,30 0,96 0,74 0,60 0,57	6 дв. 10 18 24 31 7×2 13×2 22×2 29×2 38×2 7×2 13×2 22×2 22×2 29×2 38×2	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	54 90 162 216 279 126 234 396 522 684 63 117 198 261 342	1—12; 2—11; 3—10 ——————————————————————————————————	270	0,341 0,913 3,0 5,40 9,30 0,914 3,12 8,88 15,65 25,85 0,228 0,78 2,22 3,91 6,46	1,53 1,59 1,56 1,54 1,49 2,48 2,51 2,53 2,50 2,59 2,48 2,51 2,53 2,50 2,59	Υ Δ ΥΥ	51	93

мального исполнения ПЭТВ, для всех остальных электродвигателей  $\rightarrow$  ПЭТ-155, лей тропического исполнения изоляция класса F.

ной обмотке, а в знаменателе для двухслойной.

АО2 И ИХ МОДИФИКАЦИЙ 1—9-ГО ГАБАРИТОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220/380°B

 тор											Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	Диа- метр, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	г <sub>1</sub> , Ом	z <sub>2</sub>
$\frac{6,9}{8,8}$ (13 + + 0,74) 2,5 $\pm$	1-12; 2-11	10йная	2	97 93 92 86 97	1		97 93 92 86 97	0,64 0,64 0,51 0,67 0,64	1,48 1,41 0,855 1,42 1,46	9,28 8,75 13,5 7,52 8 97	20
$\frac{6,9}{8,4}$ (13,3 + + 0,5) 2,5 $\pm$	1-12; 2-11	Однослойная		93 92 86	1		93 92 86	0,64 0,51 0,67	1,40 1,03 1,37	8,97 8,6 13,4 7,37	20

							Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{C}}{d_{C}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>
АОЛ2-12-2 АОЛС2-12-2 АОЛ2-12-2-X АОЛ2-12-2-60	1,1 1,3 0,8 1,1	2815 2670 —	4,2/2,4 5,2/3 — —	133 73	67	0,4	24
AO2-12-2 AOC2-12-2 AOC2-12-2-X AO2-12-2-60	1,1 1,2 0,8 1,1	2815 2670 — —	4.2/2,4 5,2/3 — —	133 73	65	0,35	24
АОЛ2-11-4 АОЛС2-11-4 АОЛ2-11-4-X АОЛ2-11-4-Ш АОЛ2-11-4-60 AO2-11-4	0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6	1360 1300 — 1370 — 1370	2,8/1,6 3,2/2,8 — 2,1/1,2 — 2,8/1,6	133 80	54	0,3 0,3 0,3 0,4 0,3	24
AOC2-11-4 AOC2-11-4-X AO2-11-4-UI AC2-11-4-60	0,6 0,4 0,4 0,6	1300	3,1/1,8 — 2,1/1,2 —	133 80	52	0,25	24
АОЛ2-12-4 АОЛС2-12-4 АОЛ2-12-4-X АОЛ2-12-4-III АОЛ2-12-4-60 АО2-12-4	0,8 0,9 0,6 0,5 0,8 0,8	1360 1300 — 1370 — 1360	3,6/2,1 4,3/2,5 — 3/1,7 — 3,6/2,1	133 80	67	0,3 0,3 0,3 0,4 0,3	24
AOC-12-4 AOC-12-4-X AOC-12-4-III AOC-12-4-60	0,9 0,6 0,6 0,8	1300	3/1,7 ————————————————————————————————————	133 80	65	0,25	24
АОЛ2-11-6 АОЛС2-11-6 АОЛ2-11-6-60	0,4 0,4 0,4	915 870 — 915	2,4/1,4 2,4/1,4 —	133 80	67	0,3	36
AO2-11-6 AOC2-11-6 AO2-11-6-60	0,4 0,4 0,4	870 —	2,4/1,4 2.4/1,4 —	133 80	65	0,25	36

тор				`							Ротор
Размеры паза, мм	<i>y</i> <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	n <sub>s1</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	ωκ1	Диа- метр, мм	G <sub>1</sub> , кг	г <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
6,9 (13 + + 0,74) 2,5 dopma № 8	1-12; 2-11	Однослойная	2	78 75 81 69 78	1		78 75 81 69	0,72 0,72 0,55 0,74	1,58 1,51 0,93 1,48 1,56 1,60	6,28 6,02 11,1 5,25 6,05	20
6,9 8,4 + 0,5) 2,5 dopma Ne 3	1-12; 2-11   1-12; 2-11	Однос		78 75 81 69			69 78 75 81 69	0,72 0,55 0,74 0,72 0,72 0,55 0,74	1,56 1,60 1,1 1,43	6,05 5,83 10,8 5,15	20
6,1 8,3 + 0,77)2,5 форма № 8	1-8; 2-7	Однослойная	2	129 124 125 154 122	1		1 29 124 125 154 122 129 128	0,57 0,57 0,41 0,51 0,57 0,57	1,25 1,19 0,611 1,19 1,17	12,5 12 23,4 18,7	30
$ \frac{6,1}{8,1} (14,1 + 7,5) 2,5 \\ + 0,5) 2,5 \\                                    $	1-8; 2-7	Одно		125 154 122 129 128 125 150 122			129 128 125 150 122	0,57 0,57 0,41 0,51 0,57	1,19 1,18 0,74 1,12 1,09	11,8 11,6 11,5 21,8 16,9 11,2	30
6,1 (13,8+ 8,3 (13,8+ + 0,77) 2,5 форма № 8	1-8; 2-7	Однослойная		107 101 100 116 98 107 98 100			107 101 100 116 98 107	0,62 0,64 0,49 0,59 0,64	1,31 1,32 0,746 1,29 1,28	9,4 8,35 14,1 11,3 8,1	30
$\frac{6,1}{8,1} (14,1+ + 0,5) 2,5 + 0,5) 2,5 + 0,50 Ms 3$	1—8; 2—7	Однос	2	107 98 100 112 98	1		107 98 100 112 98	0,62 0,64 0,49 0,59 0,64	1,32 0,746 1,29 1,28 1,26 1,23 0,865 1,2 1,19	8,1 8,8 7,57 13,2 10,2 7,68	30
3,8 6,3 + 0,97) 2,5 + 0,9ma № 3	1—8; 2—7	Однослойная	2	120 120 112	1		120 120 112 112 122 120	0,55 0,55 0,57 0,55 0,57	1,51 1,51 1,51 1,51	17,5 17,5 15,2	26
3.9 (18.+ 6,1 (18.+ + 0,5) 2,5 dopma № 3	1—8; 2—7	Одно	_	122 120 111			122 120 111	0,55 0,57 0,57	1,51 1,6 1,53	15,2 17,1 15,6 13,8	26

	Ī	1					Ста
Тип э <b>лект</b> родвигател <b>я</b>	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}},$	<i>l</i> , мм	δ, мм	<b>z</b> <sub>1</sub>
АОЛ2-12-6 АОЛС2-12-6 АОЛ2-12-6-X АОЛ2-12-6-Ш АОЛ2-12-6-60	0,6 0,6 0,4 0,4 0,6	915 870 — 920 —	3,3/1,9 3,5/2 — 2,5/1,5	133 80	77	0,3	36
AO2-12-6 AOC2-12-6 AO2-12-6-X AO2-12-6-III AO2-12-6-60	0,6 0,6 0,4 0,4 0,6	915 870 — 920 —	3,3/1,9 3,5/2 	133 80	<b>7</b> 5	0,25	36
АОЛ2-21-2 АОЛС2-21-2 АОЛ2-21-2-X АОЛ2-21-2-60	1,5 1,8 1,1 1,5	2860 2730 — —	5,6/3,2 7,1/4,1 —	153 86	65	0,45	24
AO2-21-2 AOC2-21-2 AO2-21-2-X AO2-21-2-60	1,5 1,8 1,1 1,5	2860 2730 — —	5,6/3,2 7,1/4,1	153 86	63	0,4	24
АОЛ2-22-2 АОЛС2-22-2 АОЛ2-22-2-X АОЛ2-22-2-60	2,2 2,5 1,5 2,2	2860 2730 — —	7,8/4,5 9,7/5,6 —	153 86	92	0,45	24
AO2-22-2 -AOC2-22-2 AO2-22-2-X AO2-22-2-60	2,2 2,5 1,5 2,2	2860 2730 — —	7,8/4,5 9,7/5,6 — —	153 86	90	0,4	24
АОЛ2-21-4 АОЛС2-21-4 АОЛ2-21-4-X АОЛ2-21-4-III АОЛ2-21-4-60	1,1 1,3 0,8 0,8 1,1	1400 1300 — 1400	4,7/2,7 6,1/3,5 — 3,8/2,2 —	153 94	70	0,3 0,3 0,3 0,4 0,3	24
AO2-21-4 AOC2-21-4 AO2-21-4-X AO2-21-4-III AO2-21-4-60 AOT2-21-4	1,1 1,3 0,8 0,8 1,1 0,8	1400 1300 — 1400 — 1420	4,7/2,7 6,1/3,5 	153 94	70	0,25 0,25 0,25 0,3 0,25 0,25	24

тор											Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	Диа- метр, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	z <sub>2</sub>
3,8 6,3 (17,5+ + 0,97) 2,5 \$\phi\$ opwa N\barger{g} 8	1—8; 2—7	ойная	•	95 94 97 106 91			95 94 97 106 91	0,64 0,64 0,67 0,59 0,64	1,73 1,69 1 1,62 1,64	10,8 10,7 18,9 14,3 10,4	26
3,9 (18 + 6,1 (18 + 0.5) 2,5 (c) may no 3	1-8; 2-7	Однослойная	2	95 94 97 106 91	1		95 94 97 106 91	0,64 0,64 0,49 0,62 0,64	1,7 1,68 1,19 1,73 1,58	10,4 10,3 18,3 12,4 10,2	26
7.9 (13,89 + + 0,71) 2,5 tho pha Ne 8	1-12; 2-11	Однослойная	2	69 66 78 62			69 66 <b>78</b> 62	0,86 0,9 0,8 0,93	2,15 2,25 2,11 2,26	4,19 3,67 5,47 3,23	20
7,8 (15 + + 0,5) 1,5 форма № 3	1-12; 2-11 1-12;	Однос		69 66 <b>75</b> <b>64</b>			69 66 75 64	0,86 0,9 0,69 0,9	2,12 2,22 1,69 2,16	4,1 3,58 7,08 3,47	20
7,9 (13,89 + + 0,71) 2,5 \$\phi_0 \text{popma N\cein 8}\$	1-12; 2-11	Однослойная	2	54 50 65 48	1		54 50 65 48	0,96 1 0,9 1,04	2,32 2,34 2,46 2,43	2,92 2,5 4 2,21	20
$\frac{7,8}{9,7}$ (15 + + 0,5) 2,5 $\phi$	1-12; 2-11 1-12;	Однос	2	54 50 58 47			54 50 58 47	0,96 1 0,8 1,08	2,3 2,32 1,93, 2,53	2,86 2,45 4,52 1,97	20
$\frac{7,4}{9,7}$ (14,98 + + 0,72) 2,5 $\phi_0$ pma Ne 8	1-8; 2-7	ойная	2	92 85 101 105 86			92 85 101 105 86	0,77 0,8 0,72 0,74 0,8	1,89 1,88 1,8 1,99 1,9	5,69 4,88 7,16 7,05 4,94	30
7,5 (16+ 9,4 (15) 2,5 40 pma Ne 3	1—8; 2—7	Однослойная	2	92 83 93 103 87 103	1		92 83 93 103 -87 103	0,78 0,83 0,62 0,74 0,8 0,74	1,86 1,96 1,39 1,92 1,9 1,92	5,55 4,33 8,82 6,75 4,89 6, <b>75</b>	30

	1						Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин—1	I <sub>1</sub> , A	D <sub>с</sub> d <sub>с</sub> , мм	<i>l</i> , mm	δ, мм	$z_1$
АОЛ2-22-4 АОЛС2-22-4 АОЛ2-22-4-X АОЛ2-22-4-III АОЛ2-22-4-60	1,5 2 1,1 1,1 1,5	1400 1300 — 1400	6/3,5 8,5/4,9 — 5,2/3 —	153 94	97	03 0,3 0,3 0,4 0,3	23
AO2-22-4 AOC2-22-4 AO2-22-4-X AO2-22-4-III AO2-22-4-60 AOT2-22-4	1,5 2 1,1 1,1 1,5 1,1	1400 1300 — 1400 — 1420	6/3,5 8,5/4,9 5,2/3 4,45/2,58	153 94	95	0,25 0,25 0,25 0,3 0,25 0,25	24
<b>А</b> ОЛ2-21-6 АОЛС2-21-6 АОЛ2-21-6-X АОЛ2-21-6-III АОЛ2-21-6-60	0,8 1 0,6 0,6 0,6 0,8	930 870 — 930 —	4/2,3 5,8/3,4 3,45/1,99	153 98	70	0,3 0,3 0,3 0,35 0,35	36
AO2-21-6 AOC2-21-6 AO2-21-6-X AO2-21-6-UI AO2-21-6-60 AOT2-21-6	0,8 1 0,6 0,6 0,8 0,6	930 870 — 930 — 920	4/8,3 5,8/3,4 	153 98	70	0,25 0,25 0,25 0,3 0,25 0,25	36
АОЛ2-22-6 АОЛС2-22-6 АОЛ2-22-6-X АОЛ2-22-6-Ш АОЛ2-22-6-60	1,1 1,3 0,8 0,8 1,1	930 870 — 930 —	5,2/3 7,3/4,2 4,35/2,5	153 98	97	0,3 0,3 0,3 0,35 0,35	36
AO2-22-6 AOC2-22-6 AO2-22-6-X AO2-22-6-III AO2-22-6-60 AOT2-22-6	1,1 1,3 0,8 0,8 1,1 0,8	930 870 — 930 — 920	5,2/3 7,3/4,2 4,34/2,5 3,79/2,19	153 98	95	0,25 0,25 0,25 0,3 0,25 0,25 0,25	36
АОЛ2-31-2 АОЛС2-31-2 АОЛ2-31-2-X АОЛ2-31-2-60	3 3,5 2,2 3	2880 2760 —	10,5/6 13,3/7,7 — —	180 106	90	0,5	24

тор					-				!	Ротор
Размеры паза, мм	Тип Томо	n <sub>K1</sub>	$n_{91}$	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	Диа- метр, мм	<b>С</b> 1, кг	гі, Ом	22
$\frac{7,4}{9,7}$ (14,98 + + 0,72) 2,5 $\pm$ 4 dopma Ne 8	1—8; 2—7 Однослойная	2	71 62 81 76 64	1	-	71 62 81 76 64	0,9 0,96 0,83 0,86 0,96	2,24 2,23 2,19 2,2 2,3	3,65 2.8 4,9 4,27 2,9	30
7,5 (16+ 9,4 (16+ + 0,5) 1,5 форма № 3	1—8; 2—7 Однослойная	2	71 60 74 80 65 80	1	_	71 60 74 80 65 80	0,9 0,96 0,72 0,86 0,93 0,86	2,2 2,13 1,64 2,26 2,15 2,26	3,55 2,57 5,86 4,38 3,04 4,38	30
$\begin{vmatrix} \frac{4.8}{7} & (16.35 + \\ + 0.85) & 2.5 \\ + 0.950 & N_{\text{\begin{subarray}{c} 8}} \end{vmatrix}$	2—7   1—8; 2—7 Однослойная	2	85 78 97 97 77	I		85 78 97 97 77	0,69 0,72 0,64 0,67 0,74	1,81 1,79 1,78 1,94 1,89	8,48 7,15 11,2 10,2 6,68	26
4.8 (17,3+ 6.8 + 0.5) 2.7 4 opma № 3	1—8; 2—7	2	85 75 74 100 79 100	•		85 75 74 100 79 100	0,69 0,77 0,57 0,67 0,74 0,67	1,74 1,9 1,41 1,93 1,87 1,93	8,1 5,71 12,3 10,1 6,65 10,1	26
4,8 7 7 + 0,85) 2,5 \$\text{\text{dopma N\barge}}\$	2—7   1—8; 2—7 Однослойная	2	65 58 73 72 59	1		65 58 73 72 59	0,8 0,83 0,74 0,77 0,86	2,15 2,06 2,06 2,2 2,25	5,57 4,61 7,32 6,65 4,37	26
4,8 (17,3+ 6,8 (10,5) 2,5 40,5) 2,5 40,5) 2,5	1—8; 2—7 Однос.		65 58 69 79 62 79			65 58 69 79 62 79	0,8 0,86 0,64 0,74 0,93 0,74	2,06 2,32 1,64 2,14 2,11 2,14	5,3 4,08 9,15 7,55 4,7 7,55	26
$\frac{10}{12}$ (15,2 + 0,7) 3 $\phi$	1—12; 2—11; 3—10 Одно-, двухслойная	3	102 и 94 86 и 74 53 и 49 46 н 43	2 2 1		51-25-22 43-22-15 53-26-23 46-23-20	0,86 0,93 1 1,25	3,51 3,51 2,66 3,36	1,7 1,25 2,63 1,46	20

		1					Ста
Тип электродвигателя	Р. кВт	<i>п</i> , мин—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\rm C}}{d_{\rm C}}$ ,	$l_1$ , mm	δ, мм	z <sub>i</sub>
AO2-31-2 AOC2-31-2 AO2-31-2-X AO2-31-2-60	3,0 3,5 2,2 3,0	2880 2700 — —	10,5/6 13,3/7,7 —	180 106	88	0,4	24
<b>А</b> ОЛ2-32-2	4,0	2880	13,8/8				
АОЛС2-32-2	4,8	2760	17,5/10,1	180	117	0.5	04
АОЛ2-32-2-Х	3,0	_		106	117	0,5	24
АОЛ2-32-2-60	4,0	_					
AO2-32-2 AOC2-32-2 AO2-32-2-X AO2-32-2-60	4,0 4,8 3,0 4.0	2880 2700 — —	13,8/8 17,5/10,1 —	180 106	115	0,4	24
АОЛ2-31-4 АОЛС2-31-4 АОЛ2-31-4-X АОЛ2-31-4-Ш АОЛ2-31-4-60	2,2 3,0 1,5 1,5 2,2	1430 1350 — 1430 —	8,5/4,9 12,6/7,3 ————————————————————————————————————	180 112	90	0,35 0,35 0,35 0,4 0,35	36
AO2-31-4 AOC2-31-4 AO2-31-4-X AO2-31-4-III AO2-31-4-60 AOT2-31-4	2,2 3,0 1,5 1,5 2,2 1,5	1430 1350 — 1430 — 1430	8,5/4,9 12,6/7,3 ————————————————————————————————————	180 112	88	0,3 0,3 0,3 0,35 0,3 0,3	36
АОЛ2-32-4 АОЛС2-32-4 АОЛ2-32-4-X АОЛ2-32-4-III АОЛ2-32-4-60	3,0 4,0 2,2 2,2 3,0	1430 1350 — 1430	11,2/6,5 16,1/9,4 — 8,5/4,0	180 112	117	0,35 0,35 0,35 0,4 0,35	36
AO2-32-4 AOC2-32-4 AO2-32-4-X AO2-32-4-60 AOT2-32-4	3,0 4,0 2,2 2,2 3,0 <b>2,</b> 3	1430 1350 — 1430 — 1430	11,2/6,5 16,2/9,4 8,5/4,9 	180	115	0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35	36

 тор													
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	n <sub>э1</sub>	$m_1$	a <sub>i</sub>	w <sub>k1</sub>	Диа- метр, мм	<i>G</i> 1, кг	r <sub>1</sub> , Mm	Z 2		
$\frac{10,5}{11,8}$ (17,2+ + 0,5) 3 $\frac{10,5}{100}$	19	Двухслойная	4	52 50 54 48	1		26 25 27 24	1,16 1,25 0,93 1,25	3,15 3,51 2,28 3,37	1,84 1,52 2,97 1,46	20		
$\frac{10}{12}$ (15,2 $+$ 0,7) 3 $\pm$	$\frac{1-12; 2-11;}{3-10}$	Одно., двухслой- ная	3 3 3	80 H 78 70 H 66 43 H 40 36 H 35	2 2 1 1		40—21—18 35—18—15 43—21—19 36—19—16	0,96 1,04 1,12 1,40	3,86 3,91 2,94 3,6	1,21 0,88 3,86 1,01	20		
$\frac{10,5}{11,8}$ (17,2 + + 0,5) 3 $\frac{10,5}{100}$ $\frac{3}{100}$	1-9	Двухслойная	4 .4 4 4	84 40 42 40	2 1 1 1		21 20 21 20	0,96 1,4 1,08 1,4	3,82 3,88 2,6 3,88	1,19 1,07 1,89 1,07	20		
$\frac{5,2}{7,5}$ (16,92 + + 0,88) 3 $\pm$	1-12; 2-11; 3-10	юйная	3	42 39 49 50 38			42 39 49 50 38	1,08 1,12 1,08 1,0 1,12	2,99 3 2,12 3,06 2,9	2,34 2,01 4,97 3,25 1,96	2 <b>6</b>		
$\frac{5.5}{7.6}$ (18.9 + + 0.5) 3 $\pm$ \$\phi_0 \text{pma} Ne 3	1-12; 2-11; 3-10	Однослойная	J	43 38 48 50 39 50	1		43 38 48 50 39 50	1,08 1,16 0,8 1 1,16	3,09 3,15 2,08 3,06 3,23 3,08	2,4 1,83 4,88 3,25 1,89 3,25	26		
5,2 7,5 + 0,88) 3 \$\text{\text{dopma} N\bar{\text{\tinte\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinterlemt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	$\frac{1-12;\ 2-11;}{3-10}$	Однослойная	3	33 60 36 38 30	1 2 1 1	_	33 30 36 38 30	1,25 0,93 0,93 1,16 1,25	3,49 3,53 2,3 3,48 3,16	1,53 1,25 3,04 2,04 1,39	26		
5,5 (18,9 + + 0,5) 3 dopma Ne 3	$\frac{1-12; 2-11;}{3-10}$	Однослойная	3	34 30 36 38 32 38	1		34 30 36 38 32 32	1,25 1,3 0,96 1,16 1,3 1,16	3,63 3,47 2,47 3,48 3,7 3,51	1,58 1,28 2,83 2,04 1,37 2,05	26		

				Ста						
Тип элек <b>т</b> ро <b>дв</b> иг <b>ате</b> ля	<i>Р</i> , кВт	л, мин <sup>—1</sup>	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>			
АОЛ2-31-6 АОЛС2-31-6 АОЛ2-31-6-X АОЛ2-31-6-Ш АОЛ2-31-6-60	1,5 2,0 1,1 1,1 1,5	950 870 — 950 —	6,6/3,8 10,3/5,9 — 5,1/2,95	180 118	90	0,35 0,35 0,35 0,4 0,35	36			
AO2-31-6 AOC2-31-6 AO2-31-6-X AO2-31-6-III AO2-31-6-60 AOT2-31-6	1,5 2,0 1,1 1,1 1,5 1,1	950 870 — 950 — 950	6,6/3,8 10,3/5,9 5,1/2,95 4,9/2,84	180 122	88	0,3 0,3 0,3 0,35 0,3 0,3	36			
АОЛ2-32-6 АОЛС2-32-6 АОЛ2-32-6-X АОЛ2-32-6-Ш АОЛ2-32-6-60	2,2 2,7 1,5 1,5 2,2	950 870 — 950	9,2/5,3 13,1/7,6 — 6,8/3,9	180 118	117	0,35 0,35 0,35 0,4 0,35	36			
AO2-32-6 AOC2-32-6 AO2-32-6-X AO2-32-6-III AO2-32-6-60 AOT2-32-6	2,2 2,7 1,5 1,5 2,2 1,5	950 870 — 950 — 950	9,2/5,3 13,1/7,6 	180 122	115	0,3 0,3 0,3 0,35 0,3 0,3	36			
AO2-41-2 AOC2-41-2 AO2-41-2-X AO2-41-2-60	5,5 6,8 4,0 5,5	2900 2760 — —	18,8/10,9 24,2/14 — —	208 123	110	0,6	24			
AO2-42-2 AOC2-42-2 AO2-42-2-X AO2-42-2-60	7,5 9 5,5 7,5	2910 2760 —	25,4/14,7 31,2/18,1 — —	$\begin{array}{ c c }\hline 208\\\hline 123\\\hline \end{array}$	148	0,6	24			
AO2-41-4 AOII2-41-4 AOC2-41-4 AOT2-41-4 AOK2-41-4 AO2-41-4-X AO2-41-4-III AO2-41-4-60	4 4 5,2 3 3 3 4	1450 1440 1350 1460 1410 — 1450	14,3/8,3 15,2/8,8 19,4/11,2 10,7/6,2 11,6/6,7 11,5/6,7	208 133	110	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,45 0,35	36			

тор												
	Размеры паза, мм	<i>y</i> <sub>1</sub>	Тип о бмотки	$n_{K1}$	n <sub>31</sub>	$m_1$	<i>a</i> <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	Диа- метр, мм	G <sub>1</sub> , кг	<b>г</b> і, Ом	Z <sub>2</sub>
	$\frac{6}{8.4}$ (18,99 + + 0,81)3 $\pm$ $0.81$	1-8: 2-7	ойная	2	60 56 63 71 54	1		60 56 63 71 54	1,04 1,08 0,8 0,96 1,08	3,42 3,44 2,42 3,54 <b>3,3</b> 4	3,12 2,68 5,66 4,45 2,58	44
	$\frac{6,7}{8,7}$ (18,6 + + 0,5) 3 $\pm$	1—8; 2—7	Однослойная	2	60 54 64 71 55 71	1		60 54 64 71 55 71	1 1,04 0,8 0,96 1,04 0,96	3,28 3,19 2,48 3,54 3,25 3,56	3,45 2,87 5,75 4,45 2,94 4,45	33 33 33 46 33 33
	6 8,4 + 0,81) 3 + 0,0ma Ne 8	1-8; 2-7	ойная	2	92 43 49 54 42	1		46 43 49 54 42	0,83 1,25 0,93 1,12 1,2	3,8 4 2,81 4,14 3,6	2,12 1,75 3,72 2,79 1,86	44
	$\frac{6.7}{8.7}$ (18.6 + + 0.5) 3 $\pm$ $0.00$ $0.00$ $0.00$	1-8; 2-7	Однослойная	2	46 43 51 24 42 54	1		46 .43 51 54 42 54	1,12 1,2 0,93 1,12 1,20 1,12	3,55 3,83 2,94 4,14 3,74 4,16	2,39 1,95 3,84 2,79 1,9 2,8	33 33 33 46 33 33
	12,7 14,3 + 0,75) 3 форма № 3	1-10	Двухслойная	4	68 . 64 . 76 . 64	2		17 16 19 16	1,25 1,3 1 1,3	6,28 6,4 4,85 6,4	0,671 0,584 1,17 0,584	20
	12,7 14,3 + 0.75) 3 форма № 3	1-10	Двухслойная	4	54 50 60 100	1 1 2 2	$\left  \begin{array}{c} 2 \\ 2 \\ \hline 2 \end{array} \right $	27 25 15 25	1,4 1 1,12 1	6,94 6,58 5,3 6,58	0,47 0,427 0,82 0,428	20
	$\frac{7.9}{9.5} (20.85 + 0.75) 3$ $\frac{7.9}{9.5} \phi_{ m OPM2} \ N^{ m e} \ 3$	1-12; 2-11; 3-10	Однослойная	3	66 60 58 36 36 35 35 58	2 2 2 1 1 1 1 2		33 30 29 36 36 35 35 29	1,08 1,12 1,12 1,45 1,45 1,25 1,45 1,12	5,76 5,63 5,43 5,65 5,65 4,31 5,45 5,43	1,1 0,93 0,898 1,33 1,33 1,74 1,29 0,894	26

				Ста						
Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	l, mm	δ, мм	z <sub>1</sub>			
AO2-42-4 AOП2-42-4 AOC2-42-4 AOT2-42-4 AOK2-42-4 AO2-42-4-X AO2-42-4-III AO2-42-4-60	5,5 5,5 7,5 4 4 4 4 5,5	1450 1440 1350 1460 1420 — 1450	19,3/11,1 20,2/11,7 27,4/15,8 13,7/7,95 15,4/8,8 14,8/8,55	208 133	148	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,45 0,35	36			
AO2-41-6 AOII2-41-6 AOC2-41-6 AOT2-41-6 AOK2-41-6 AO2-41-6-X AO2-41-6-III AO2-41-6-60	3 3 4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3	960 955 870 970 930 — 970	12,4/7,2 15,4/8,9 19,7/10,8 9,4/5,43 9,9/5,7 9,9/5,7	208 144	110	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,4 0,35	36			
AO2-42-6 AOП2-42-6 AOC2-42-6 AOT2-42-6 AOK2-42-6 AO2-42-6-X AO2-42-6-III AO2-42-6-60	4 4,7 3 3 3 3 4	960 955 870 970 940 — 970	15,8/9,2 19,2/11 21,2/12,2 12,2/7,05 13,1/7,6 13/7,55	208 144	148	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,4 0,35	36			
AO2-41-8 AOΠ2-41-8 AOC2-41-8 AOT2-41-8 AO2-41-8-III AO2-41-8-III AO2-41-8-60	2,2 2,2 3 1,5 1,5 1,5 2,2	630 710 630 730 — 720	15,8/9,2 13/7,5 15,8/9,2 7,22/4,2 — 7,9/4,6	208 144	110	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,35	36			
AO2-42-8 AOII2-42-8 AOC2-42-8 AOT2-42-8 AO2-42-8-X AO2-42-8-III AO2-42-8-60	3 3,5 2,2 2,2 2,2 2,2 3	720 710 630 730 — 720	14/8,1 16,3/9,4 18/10,4 10,35/6 11,4/6,6	208 144	148 0,3	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,35	36			

 тор ,												
Размеры паза, мм	$y_{i}$	Тип	n <sub>K1</sub>	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>K</sub> 1	Диа- метр, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	71, OM	22	
$\frac{7.9}{9,5}$ (20,85 + 0,75) 3 dopma Nè 3	1-12; 2-11; 3-10	Однослойная	3	48 46 44 56 52 27 54 44	2 2 2 2 2 1 2 2 2		24 23 22 28 26 27 27 27	1,25 1,3 1,3 1,16 1,2 1,45 1,16 1,3	6,32 6,55 6,27 6,37 6,5 5,05 6,15 6,27	0,675 0,6 0,572 0,914 0,8 1,13 0,83 0,572	26	
$\frac{7,6}{9,6}$ (20,25 + 0,75) 3 $\frac{7,6}{900}$ $\frac{1}{2}$	1—8; 2—7	тойная	2	41 36 72 44 46 45 43 72	1 1 2 1 1 1 1 2		41 36 36 44 46 45 43 36	1,35 1,5 1 1,35 1,35 1,12 1,35 1	4,86 5,16 4,61 5,1 5,34 3,82 5 4,61	1,5 1,06 1,19 1,6 1,68 2,38 1,57 1,2	33 26 46 33 27 33 46 33	
$\frac{7,6}{9,6}$ (20,25 + 0,75) 3 $\phi$		2	64 56 56 34 66 34 38 56	2 2 2 1 2 1 1 2		32 28 28 34 33 34 38 28	1,08 1,16 1,16 1,56 1,12 1,35 1,56 1,16	5,51 5,56 5,56 6,7 6,1 4,79 5,93 5,56	1,05 0,797 0,797 1,07 1 1,43 1,04 0,798	33 26 46 33 27 33 46 33		
7,6 (20,25 + 0,75) 3 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1—5	ойная	2;	52 46 46 60 56 60 46	1	_	26 23 23 30 28 30 28 30	1,16 1,25 1,2 1,16 0,96 1,16 1,2	3,8 3,89 3,61 4,38 3,01 4,38 3,61	2,18 1,66 1,8 2,5 3,42 2,5 1,8	33 26 46 33 33 46 33	
7,6 (20,25 + 0,75) 3 форма № 3	1—5	Двухслойная	1; 2; 1;	80 36 36 44 42 42 34	2 1 1 1 1 1		20 18 18 22 21 21 17	0,9 1,4 1,35 1,35 1,12 1,4 1,4	4,15 4,51 4,18 5,1 3,61 5,26 4,26	1,64 1,22 1,31 1,6 2,24 1,33 1,15	33 26 46 33 33 46 33	

The second secon							Ста
<b>Тып</b> электродвигателя	Р, кВт	л, мин <sup>—1</sup>	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{\overline{d_{\mathbf{C}}}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	z <sub>1</sub>
AO2-51-2 AOC2-51-2 AO2-51-2-X AO2-51-2-60	10 10 7,5 10	2900 2760 —	29,8/17,2 39,6/23 —	$\frac{243}{140}$	135	0,7	24
AO2-52-2 AOC2-52-2 AO2-52-2-X AO2-52-2-60	13 13 10 13	2900 2760 —	43,5/25,2 45,7/26,4 —	243 140	170	0,7	24
AO2-51-4 AOD2-51-4 AOC2-51-4 AOC2-51-4 AOR2-51-4 AO2-51-4-X AO2-51-4-III AO2-51-4-60	7,5 7,5 9,4 5,5 5,5 5,5 7,5	1450 1450 1350 1460 1420 — 1450	25,6/14,8 27,3/15,8 34,6/20 18,6/10,7 21,2/12,3 — 17,5/10,1	243 158	135	0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,55 0,45	36
AO2-52-4 AOI 12-52-6 AOC2-52-4 AOT2-52-4 AOK2-52-4 AO2-52-4-X AO2-52-4-III AO2-52-4-60	10 10 12 7,5 7,5 7,5 7,5 10	1450 1440 1350 1460 1420 — 1450	34/19,7 36/20,8 43,7/25,2 25,6/14,8 28,5/16,4 25,4/14,7	243 158	170	0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,55 0,45	36
AO2-51-6 AOП2-51-6 AOC2-51-6 AOT2-51-6 AOK2-51-6 AO2-51-6-X AO2-51-5-Ш AO2-51-6-60	5,5 5,5 7 4 4 4 4 5,5	970 955 890 970 955 — 975	20,8/12 23,1/13,4 29/16,7 14,9/8,65 16,9/9,8 ————————————————————————————————————	243 173	135	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4	36
AO2-52-6 AOΠ2-52-6 AOC2-52-6 AOC2-52-6 AOK2-52-6 AO2-52-6-X AO2-52-6-III AO2-52-6-60	7,5 7,5 9 5,5 5,5 5,5 7,5	970 955 890 970 953 — 975	27,5/15,9 30,6/17,6 36/21 20,2/11,7 22,7/13 — 22/12 —	243 173	190	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5	36

	тор											Ротор
	Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	n <sub>31</sub>	$m_1$	$a_1$	w <sub>K</sub> 1	Диа- метр, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	г <sub>1</sub> , Ом	$z_2$
	13.8 16.1 + 1) 3,2 \$\phi\$0pma N\bar{2} 3	1—10	юйная	4	100 100 56 88	2 2 1 2	2	25 25 28 22	1,25 1,25 1,5 1,35	10,7 10,7 9,1 11	0,287 0,287 0,444 0,217	20
	$\frac{13.8}{16.1}$ (23,85+ + 1) 3,2 $\frac{13.8}{160}$	1-10	Двухслойная	4	120 120 48 108	3 3 1 3	2	20 20 24 18	1,16 1,16 1,62 1,20	12,1 12,1 9,85 11,7	0,194 0,194 0,368 0,163	20
	$\frac{8,7}{10,8}$ (22,15 $+$ 0,75)3,2 $\pm$	1-8	Двухслойная	3	52 44 44 56 52 56 60 48	2		13 11 14 13 14 15	1,35 1,5 1,5 1,3 1,35 1,16 1,25 1,4	7,45 7,75 7,75 7,45 7,4 6,3 7,35 7,4	0,587 0,4 0,4 0,68 0,59 0,85 0,788 0,504	26 26 46 26 48 26 46 26
,	$\frac{8,7}{10,8}$ (22,15 + 0,75)3,2 $\phi_{\text{OPMa}}$ Ng 3	1—8	Двухслойная	3	60 54 54 66 60 44 48 54	3 3 3 3 2 2 3		10 9 9 11 10 11 12 9	1.25 1,35 1,35 1,2 1,25 1,25 1,25 1,45 1,3	8,2 8,6 8,6 8,4 8,2 6,4 8,8	0,39 0,3 0,3 0,468 0,39 0,645 0,523 0,324	26 26 46 26 48 26 46 26
	8.8 10,6 (20,35 + + 0,75) 3,9 \$\phi\$opma N\text{\text{\text{\$\circ}}}	16	Двухслойная		60 56 56 64 38 34 34 52	$egin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ \end{bmatrix}$		15 14 14 16 19 17 17	1,16 1,25 1,2 1,16 1,5 1,4 1,62 1,25	5,65 6,1 5,7 6,05 5,95 4,9 6,25 5,7	0,812 0,653 0,71 0,865 1,23 1,27 0,946 0,606	46 26 46 46 45 46 46 46
	8,8 10,6 + 0,75) 3,2 \$\phi\$0pma \Ne 3	1—6	Двухс	2	44 40 40 48 52 24 52 40	2 2 2 2 2 2 1 2 2		11 10 10 12 13 12 13	1,4 1,5 1,45 1,3 1,25 1,62 1,3 1,45	7,25 7,5 7,05 6,8 6,85 5,55 5,4 7,05	0,493 0,387 0,418 0,623 0,73 0,805 0,675 0,418	46 26 46 46 45 46 46 46

							Ста
Тип электро <b>дв</b> игателя	Р, кВт	л, мин—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}'}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	21
AO2-51-8 AOП2-51-8 AOC2-51-8 AOT2-51-8 AOK2-51-8 AO2-51-8-X AO2-51-8-III AO2-51-8-60	4 4 5 3 3 3 4	725 710 660 730 710 — 725 —	17/10 20,7/11,9 24,2/14 13,4/7,75 14,4/8,3 ————————————————————————————————————	243 173	135	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4	36
AO2-52-8 AOП2-52-8 AOC2-52-8 AOT2-52-8 AOK2-52-8 AO2-52-8-X AO2-52-8-III AO2-52-8-60	5,5 5,5 6,4 4 4 5 4 5,5	725 710 660 730 710 — 725	24/14 27,4/15,8 30,1/17,4 17,6/10,6 18,5/10,6 ————————————————————————————————————	$\frac{243}{173}$	190	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5	36
A2-61-2 A2-61-2-60	17 17	290 <b>0</b>	5 <b>7,</b> 5/33,2 —	291 153	110	0,7	36
A2-62-2 A2-62-2-60 AO2-62-2 AO2-62-2T AO2-62-2-X AO2-62-2-60	22 22 17 13 13 17	2900 	73,5/42,5 — 56,3/32,5 — —	291 153	135 135 150 150 150 150	0,7	36
A2-61-4 A2-61-4-60 AO2-61-4 AOП2-61-4 AOC2-61-4 AOT2-61-4 AOK2-61-4 AO2-61-4T AO2-61-4-X AO2-61-4-60	13 13 13 13 14,5 10 10 10 10	1450 1450 1440 1350 1460 1420 —	43,8/25,3 43/25 46,2/26,7 52,3/30,2 34/19,6 37,6/21,6 —	291 180	120 120 135 135 135 135 135 135 135 135	0,55	36

_	тор											Ротор
	Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>k1</sub>	n <sub>el</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	$w_{\mathrm{K}1}$	Диа- метр, мм	<b>G</b> 1, кг	<i>г</i> <sub>1</sub> , Ом	22
	$rac{8,8}{10,6}$ (20,35 $+$ 0,75) 3,2 $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$	1—5	Двухслойная	1; 2; 1; 2;	68 32 64 76 46 40 40	2 1 2 2 1 1 1 2		17 16 16 19 23 20 20	1,12 1,62 1,16 1,04 1,35 1,25 1,5 1,16	5,65 5,6 5,7 5,45 5,5 4,4 5,9 5,35	0,935 0,84 0,82 1,21 1,74 1,76 1,26 0,766	46 26 46 46 48 46 46 46
	$rac{8.8}{10.6}$ (20,35 $+$ 0,75) 3 $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$	1—5	Двухслойная	1: 2; 1; 2;	52 48 48 60 68 30 60 48	2 2 2 2 2 1 2 2		13 12 12 15 17 15 15	1,25 1,35 1,3 1,2 1,08 1,5 1,2 1,3	6,5 7 6,5 6,95 6,4 5,7 6,95 6,5	0,695 0,55 0,593 0,873 1,22 1,11 0,875 0,594	46 26 46 46 48 46 46 46
	$\frac{7.7}{10.9}$ (27,1++1) 3,7 $\pm$ 1) 3,7 $\pm$ 1) 3,7	1—12	юйная	6	60 56	2	2	15 14	1,4 1,4	11,1 10,3	0,19 0,177	28
	$\frac{7.7}{10.9}$ (27,1 + + 1) 3.7 $\pm$ 40pma Ne 3	1-12	Двухслойная	6	52 48 52 60 60 48	2	2	13 12 13 15 15 15	1,5 1,5 1,45 1,16 1,16 1,45	11,75 10,8 11,4 9,2 9,2 10,6	0,154 0,142 0,171 0,307 0,307 1,158	28
	$\frac{8.7}{11.6}$ (27 + 1) 3.7 $\phi$ opma Nè 3	18	Двухслойная	3	80 76 72 68 76 76 40 40 72	2 2 2 2 2 2 2 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20 19 19 18 17 19 19 20 20 18	1,25 1,25 1,25 1,3 1,35 1,3 1,25 1,56 1,56	10,15 9,3 10 10,25 10,4 10,8 9,82 8,7 8,7 9,6	0,27 0,257 0,268 0,235 0,206 0,249 0,28 0,364 0,364 0,225	46 46 46 26 46 46 48 46 46

			,				Ста
Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	n, мин—1	. I 1, A	$\frac{D_{\mathrm{C}}}{d_{\mathrm{C}}}$	l, MM	δ, мм	$z_1$
A2-62-4 A2-62-4-60 AO2-62-4 AOII2-62-4 AOC2-62-4 AOT2-62-4 AOX2-62-4 AO2-62-4T AO2-62-4-X AO2-62-4-60	17 17 17 17 18,5 13 13 13 13 17	1450 	56,5/32,7 56,5/32,6 60,5/35 66/38,1 43,3/25 48,4/28 —	291 180	150 150 165 165 165 165 165 165 165	0,55	36
A2-61-6 A2-61-6-60 AO2-61-6 AOT2-61-6 AOC2-61-6 AOT2-61-6 AOK2-61-6 AO2-61-6T AO2-61-6-X AO2-61-6-60	10 10 10 10 12.5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5	965 — 970 970 970 900 970 960 — —	35/20,3 	291 206	120 120 150 150 150 150 150 150 150 150	0,4	54
A2-62-6 A2-62-6-60 AO2-62-6 AOΠ2-62-6 AOC2-62-6 AOK2-62-6 AOK2-62-6 AOC2-62-6T AOC2-62-6-X AOC2-62-6-60	13 13 13 13 15,5 10 10 10 10	965 — 970 970 900 970 960 — —	45/26,1 — 43,5/25,2 47,5/27,4 52,2/33,2 34,6/20 37,2/21,4 — —	291 206	165 165 190 190 190 190 190 190 190	0,4	54
A2-61-8 A2-61-8-60 AO2-61-8 AOII2-61-8 AOC2-61-8 AOX2-61-8 AOX2-61-8 AO2-61-8-X AO2-61-8-60	7,5 7,5 7,5 7,5 10 5,5 5,5 5,5 7,5	725 725 720 660 730 710	29,7/17,2 ————————————————————————————————————	291 206	120 120 150 150 150 150 150 150 150 150	0,4	54

тор												
	Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	$n_{K1}$	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	$w_{\kappa 1}$	Диа- метр, мм	<i>G</i> 1, кг	71, Ом	Z <sub>2</sub>
	$\frac{8.7}{11.6}$ (27 + 1) 3.7 $\pm$ 00pma N $ = 3$	1—8	Двухслойная	3	64 60 60 56 52 64 60 64 56	2	2	16 15 15 14 13 16 15 16 16	1,4 1,4 1,4 1,45 1,5 1,4 1,45 1,16 1,16	11,1 10 10,85 10,9 10,8 11,5 11,6 8,65 8,06 10,2	1,189 1,177 0,185 0,161 0,14 0,198 0,172 0,288 0,288 0,173	46 46 46 26 46 46 48 46 46
	$\frac{7}{9}$ (24,9 + 1) 3,7 $\phi$ $\phi$ $\phi$ $\phi$ $\phi$ $\phi$ $\phi$ $\phi$ $\phi$	8-1	ойная	3	38 36 34 64 60 36 36 38 38	1 1 1 2 2 1 1 1	2	19 18 17 16 15 18 18 19 19	1,5 1,5 1,56 1,12 1,16 1,56 1,5 1,3 1,3	8,87 8,5 9,65 9,45 9,5 10,2 10 8,1 8,1 9,3	0,464 0,442 0,425 0,392 0,344 0,455 0,495 0,69 0,69 0,405	64 64 64 42 64 64 64 64 64
	$\frac{7}{9}$ (24,9 + 1) 3,7 $\phi_{\rm Opma}$ Ns 3	1—8	Двухслойная	3	56 52 52 48 48 56 56 28 28	2 2 2 2 2 2 2 1 1 2	2	14 13 13 12 12 14 14 14 14	1,25 1,25 1,25 1,3 1,3 1,25 1,45 1,45 1,25	10,75 10,5 10,8 10,8 10,8 11,6 11,1 8,3 8,8 10,8	0,287 0,268 0,290 0,247 0,247 0,313 0,34 0,465 0,465 0,29	64 64 64 42 64 64 36 64 64 64
	$\frac{7}{9}$ (24,9 + 1) 3,7 $\phi$	1–7	Двухслойная	2; 2; 2; 3; 2;	44 42 40 38 68 42 42 44 44 38	1 1 1 2 1 1 1 1	2	22 21 20 19 17 21 21 22 22 22	1,4 1,4 1,45 1,45 1,56 1,45 1,4 1,16 1,16 1,45	8,71 8,3 9,56 10 9,38 11 9,6 7,3 7,3 9,1	0,591 0,565 0,562 0,535 0,413 0,592 0,645 0,965 0,965 0,535	64 64 64 42 64 64 64 64 64

							Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{C}}{d_{C}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	$z_1$
A2-62-8 A2-62-8-60 AO2-62-8 AOD2-62-8 AOC2-62-8 AOX2-62-8 AOX2-62-8 AO2-62-8T AO2-62-8-X AO2-62-8-60	10,0 10,0 10,0 10,0 12,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5	725 — 725 720 660 730 710 — —	38,2/22,1 36/21 41,6/24 49,2/28,5 29,4/17 32,8/19 —	291 206	165 165 190 190 190 190 190 190 190 190	0,4	54
A2-71-2 A2-71-2-60 AO2-71-2 AO2-71-2T AO2-71-2-X AO2-71-2-60	30 30 22 17 17 22	2900  2900   	97,2/56,2 	343 183	115 115 130 130 130	0,85	36
A2-72-2 A2-72-2-60 AO2-72-2 AO2-72-2T AO2-72-2-X AO2-72-2-60	40 40 30 22 22 30	2900 — 2900 — — —	129/74,5 — 98/56,8 — —	343 183	150 150 165 165 165 165	0,85	36
A2-71-4 A2-71-4-60 AO2-71-4 AOT2-71-4 AOC2-71-4 AOX2-71-4 AOX2-71-4 AO2-71-4-X AO2-71-4-60	22 22 22 22 22 22 17 17 17 17 22	1455 — 1455 1450 1400 1460 1430 — —	72,7/42 71,5/41,2 77,4/44,7 77,5/44,7 56/32,4 61,1/35,1	343 214	115 115 165 165 165 165 165 165 165 165	0,7	36
A2-72-4 A2-72-4-60 AO2-72-4 AOП2-72-4 AOC2-72-4 AOC2-72-4 AOX2-72-4 AO2-72-4T AO2-72-4-X AO2-72-4-60	30 30 30 30 27 22 22 22 22 22 30	1455 	99/57,3 95/55 105/60,7 94/54,5 71/41,1 78,5/45,2 —	343 214	165 165 205 205 205 205 205 205 205 205 205	0,7	36 -

 тор								,			Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип	n <sub>K</sub> 1	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	Диа- метр, мм	G <sub>1</sub> ,	г <sub>1</sub> , Ом	z <sub>2</sub>
$\frac{7}{9}$ (24,9 + 1) 3,7 $\phi$ opma Ne 3	1-7	Двухслойная	2; 2; 2; 3; 2;	64 60 60 60 64 32 34 34 56	2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2	2	16 15 15 15 16 16 17 17	1,2 1,2 1,2 1,16 1,16 1,16 1,62 1,3 1,3 1,2	11,12 10,4 11,1 11,65 10,35 12,4 11 8 8 10,4	0,344 0,324 0,352 0,375 0,375 0,4 0,398 0,675 0,675 0,33	64 64 64 42 64 64 36 64 64
$rac{9.2}{12.4}$ (28,7 + + 1) 3,7 $\pm$ 4 dopma Ng 3	1-12	Двухслойная	6	72 60 75 56 56 66	3 3 2 2 3	2	12 10 12 H 13 14 14 11	1,4 1,56 1,35 1,4 1,4 1,45	14,9 15,9 14,9 11,9 11,9 15,3	0,117 0,078 0,135 0,209 0,209 0,102	28
$rac{9.2}{12.4}$ (28,7 + + 1) 3,7 $\pm$ 4 Dowa Ng 3	1-12	Двухс		54 64 57 48 48 64	3 4 3 2 2 4	2	9 8 9 и 10 12 12 9	1,62 1,5 1,56 1,45 1,45 1,50	16,3 16,5 16,3 11,8 11,8 17,3	0,077 0,055 0,0827 0,181 0,181 0,058	28
9,2 1 <u>2,5</u> (29,3 + 1) 3,7 форма № 3	1—8	Двухслойная	3	60 106 100 66 72 84 84 60 60	2 4 2 3 3 3 3 2 2 3	2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 13 25 11 12 14 14 15 15	1,56 1,2 1,2 1,5 1,45 1,35 1,35 1,35 1,35	13,2 13 14,8 15,2 15,4 15,6 14,7 11,2 12,1 14,8	0,15 0,104 0,12 0,09 0,106 0,143 0,154 0,229 0,229 0,086	46 46 46 26 46 46 24 46 46
$rac{9.2}{12.5}(29.3+1)\ 3.7$ $ m  ext{dopma}\  m Ne\ 3$	1–8	Двухслойная	3	66 60 54 54 72 66 48 48	3333333223	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4	11 . 10 10 9 9 12 11 12 12 17	1,5 1,62 1,56 1,62 1,62 1,5 1,5 1,56 1,56	15,2 15,6 16,5 16 16 18,3 15,8 13,1 13,4 16,1	0,086 0,067 0,08 0,0817 0,0817 0,108 0,1 0,152 0,152 0,057	46 46 46 26 46 46 24 46 46

rayos I							Ста
Тип <b>э</b> лектродвигателя	<i>Р</i> , кВт	n, мин—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{C}}{\overline{d_{C}}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм Ί	z <sub>1</sub>
A2-71-6 A2-71-6-60 A02-71-6 A012-71-6 A0C2-71-6 A0T-71-6 A0X2-71-6T A02-71-6-X A02-71-6-60	17 17 17 17 19 13 13 13 13	965 — 970 970 930 970 960 — —	57,5/33,2 55,3/32 61,6/35,6 68,3/39,6 43,4/25 47,2/27,2 —	343 245	130 130 165 165 165 165 165 165 165	0,5	54
A2-72-6 A2-72-6-60 AO2-72-6 AOII2-72-6 AOC2-72-6 AOK2-72-6 AOC2-72-6T AOC2-72-6T AOC2-72-6-60	22 22 22 22 23 17 17 17 17 22	965 — 970 970 930 970 960 — —	74,3/43 — 71/41 77,8/45 82/47,5 56,2/32,5 60,2/34,7 — — —	343 245	165 165 205 205 205 205 205 205 205 205 205	0,5	54
A2-71-8 A2-71-8-60 AO2-71-8 AOII2-71-8 AOC2-71-8 AOX2-71-8 AOX2-71-8 AO2-71-8-X AO2-71-8-60	13 13 13 13 15 10 10 10 10	725 	47,5/27,5 	343 245	130 130 165 165 165 165 165 165 165	0,5	54
A2-72-8 A2-72-8-60 AO2-72-8 AOП2-72-8 AOC2-72-8 AOT2-72-8 AOK2-72-8 AO2-72-8T AO2-72-8-X AO2-72-8-60	17 17 17 17 18 13 13 13 13 17	725 — 725 730 700 730 715 — —	61,5/35,6 	343 245	165 165 205 205 205 205 205 205 205 205 205	0,5	54

7	тор												
	Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	$w_{\rm K1}$	Диа- метр, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	<i>г</i> <sub>1</sub> , Ом	22	
	$\frac{7,7}{0,8}$ (26,7 + 1) 3,7 $\phi_{\rm Opma}$ Ne 3	1—8	ойная		56 48 48 44 68 52 56 28 28	2 2 2 2 2 2 2 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14 12 12 11 17 13 14 14 14	1,35 1,5 1,45 1,5 1,2 1,4 1,35 1,62 1,62	12,5 13,3 13,5 13,2 13,1 13,6 13,6 9,8 9,8 13,8	0,253 0,175 0,207 0,176 0,189 0,239 0,3 0,385 0,385 0,134	64 64 64 42 64 64 36 64 64	
	$\frac{7,7}{9,8}$ (26,7 + 1) 3,7 $\frac{7,7}{9,8}$ (26,7 + 1) 3,7	1—8	Двухслойная	3	44 60 40 54 56 42 44 44 54	2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 10 10 9 14 10 H 11 11 11 11 9	1,56 1,35 1,62 1,35 1,3 1,56 1,5 1 3 1,3 1,4	14,3 14,6 15,5 14,6 14,1 15,2 14,7 11,0 11,2 15,2	0,164 1,133 0,154 0,132 0,154 0,173 0,198 0,261 0,261 0,118	64 64 64 42 64 64 36 64 64 64	
	$\frac{7.7}{9.8}$ (26.7 + 1) 3.7 $\phi$ pma Nè 3	1-7	Двухслойная	2; 2; 2; 3; 2;	64 56 60 52 56 60 64 32 32 48	2 2 2 2 2 2 2 1 1 2	2	16 14 15 13 14 15 16 16 16	1,25 1,4 1,3 1,4 1,35 1,3 1,25 1,56 1,56	11,3 12,5 12,7 12,8 12,8 12,7 12,7 9,8 9,75	0,31 0,217 0,302 0,225 0,263 0,301 0,35 0,448 0,447 0,195	64 64 64 42 64 64 36 64 64 64	
	$\frac{7,7}{9,8}$ (26,7 $+$ 1) 3,7 $\pm$	17	Двухслойная	2; 2; 2; 3; 2;	52 44 44 40 44 48 52 52 52 40	2	2	13 11 11 10 11 12 13 12 12 12	1,4 1,56 1,50 1,56 1,50 1,50 1,40 1,25 1,25 1,62	13 13,7 13,9 13,7 13,9 15,9 15,9 14,4 10,6 10,6 14,7	0,226 0.154 0,186 0,156 0,186 0,203 0,255 0,292 0,292 0,142	64 64 64 42 64 64 64 64 64	

	Ī	1	1	ı			Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин-1	I 1, A	$\frac{D_{\rm c}}{d_{\rm c}}$ ,	<i>l</i> , мм	δ, мм	21
A2-81-2 A2-81-2-60 AO2-81-2 AO2-81-2T AO2-81-2-X AO2-81-2-60	55 55 40 30 30 40	2900  2920 2935 2935 	177/102 — 129/74,8 98,5/57 98,5/57 —	393 211	140 140 170 170 170 170	1,0	36
A2-82-2 A2-82-60 A02-82-2 A02-82-2T A02-82-2-X AO2-82-2-60	75 75 55 40 40 55	2900 — 2920 2940 2940 —	214/124 ————————————————————————————————————	393 211	190 190 210 210 210 210	1,0	36
A2-81-4 A2-81-4-60 AO2-81-4 AOT2-81-4 AC2-81-4 AK2-81-4 AOK-2-81-4 AO2-81-4T AO2-81-4-X AO2-81-4-60	40 40 40 40 40 40 30 30 30 40	1460 — 1460 1470 1400 1440 1450 1470 1470	130/75 	393 247	140 140 190 190 160 190 190 190 190	0,9	48
A2-82-4 A2-82-4-60 AO2-82-4 AOΠ2-82-4 AC2-82-4 AK2-82-4 AOK2-82-4 AO2-82-4T AO2-82-4-X AO2-82-4-60	50 55 55 55 47 55 40 40 40 55	1460 1460 1470 1400 1440 1450 1470	176/102 170/98 183/105,8 155/88,6 190/109,5 140/80,8 127/73 127/73	393 247	190 190 260 245 260 260 260 260 260 260	0,9	48
A2-81-6 A2-81-6-60 AO2-81-6 AOI2-81-6 AOC2-81-6 AC2-81-6 AOK2-81-6 AO2-81-6T AO2-81-6-X AO2 81-6-60	30 30 30 30 33 30 22 22 22 22 30	970 — 980 970 930 960 965 980 980	99,3/57,5 	393 285	140 140 190 190 190 190 190 190 190 190	0,6	72

тор												
Размеры паса, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	<sub>пк1</sub>	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>w</sup> ĸ1	Диа- метр, мм	<i>G</i> 1, кг	<b>г</b> 1, Ом	Z <sub>2</sub>	
10,6 15,35 + 1) 3,7 форма № 1	1—12	Двухслойная	6	85 70 85 66 66 70	5 5 5 3 3 5	2	9 и 8 7 8 и 9 11 11 7	1,5 1,62 1,5 1,5 1,5 1,62	25,1 24,1 26,6 23,5 22,5 25,2	0,054 0,0378 0,0569 0,122 0,122 0,0496	28 28 28 28 28 28	
10.6 15,35 (32 + + 1) 3,7 форма № 1	1—12	Двухс		78 77 70 54 54 72	6 7 5 3 3 6		6 и 7 5 и 6 7 9 9	1,56 1,56 1,62 1,62 1,62 1,62	27,4 27,4 27,3 23,1 23,1 29,1	0,0347 0,0252 0,0432 0,0920 0,0920 0,0309	28 28 28 28 28 28 28	
8,3 12,15 (33,7 + 1) 3,7 форма № 1	1-11	Двухслойная	4	68 64 60 70 78 64 64 54 54	2225322333	4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4	17 16 15 <b>7</b> 13 16 16 9 9	1,56 1,56 1,62 1,5 1,4 1,56 1,50 1,50 1,45	24,1 23,3 25,7 26,8 26,0 25,7 25,7 22,4 22,4 27,2	0,0692 0,0664 0,0631 0,0566 0,0504 0,0725 0,0725 0,119 0,119 0,0466	58 58 58 38 58 60 60 58 58 58	
8,3 12,15 (33,7 + 1) 3,7 форма № 1	1-11	Двухслойная	4	78 66 66 80 66 66 66 56 56	3 3 4 3 3 2 2 4	4	13 11 10 11 11 11 11 14 14	1,45 1,56 1,56 1,45 1,50 1,56 1,56 1,45 1,45 1,45	26,6 26,7 29,8 32,4 28,6 30,6 30,6 24,7 24,8 30,7	0,0455 0,0840 0,0380 0,0306 0,0419 0,039 0,039 0,0860 0,0860 0,0257	58 58 58 38 58 60 60 58 58 58	
$\frac{7}{9.2}$ (30,9 + 1) 3,7 $\phi_{\rm DPMB}$ Nè 1	1-11	Двухслойная	4	50 42 42 60 60 60 42 52 52 48	1 1 3 3 3 3 3 2 2 3	6623332333	25 21 7 10 10 10 7 13 13	1,5 1,62 1,62 1,35 1,35 1,35 1,62 1,25 1,25 1,5	20,7 20,6 23,0 23,9 23,9 23,4 23,0 19,5 19,5 22,8	0,0123 0,0897 0,101 0,095 0,0948 0,092 0,100 0,214 0,214 0,0605	82 82 82 58 82 81 81 82 82 82	

							Ста
Тип электродвигателя	Р. кВт	n, мин—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{\overline{d}_{\mathbf{c}}}$ ,	l, mm	δ, мм	$z_1$
A2-82-6 A2-82-6-60 AO2-82-6 AOI2-82-6 AOC2-82-6 AK2-82-6 AOK2-82-6 AO2-82-6T AO2-82-6-X AO2-82-6-60	40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 40	970 — 980 970 930 960 965 980 980 —	130/75 126/73 134/77,3 136/78,5 139/80,4 104,5/60,4 95/55 70/40,5	393 285	190 190 260 260 260 260 260 260 260 260	. 0,6	72
A2-81-8 A2-81-8-60 A02-81-8 A0П2-81-8 A0C-2-81-8 AK2-81-8 AOK2-81-8 AO2-81-8T AO2-81-8-X AO2-81-8-60	22 22 22 22 27,5 22 17 17 17 17 22	725 — 730 735 700 720 725 735 735 —	79,3/45,8 ————————————————————————————————————	393 285	140 140 190 190 190 190 190 190 190	0,6	72
A2-82-8 A2-82-8-60 AO2-82-8 AOII2-82-8 AOC2-82-8 AK2-82-8 AOK2-82-8 AOK2-82-8T AO2-82-8-X AO2-82-8-60	30 30 30 30 33 30 22 22 22 22 30	725 	104/602 99/57 106/61,2 123/71,3 114/65,8 92/53 74,5/43 74,5/43	383 285	190 190 260 260 260 260 260 260 260	0,6	72
A2-81-10-60 AO2-81-10 AOП2-81-10 AOC2-81-10 AOK2-81-10 AO2-81-10T AO2-81-10-X AO2-81-10-60	17 17 17 19,8 13 13 13	580 585 550 570 585 585 585	65/38 70,5/40,7 89,3/51,8 54,5/31,4 52/30 52/30	393 285	140 190 190 190 190 190 190 190	0,5	60

тор													
	Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>Kl</sub>	n <sub>e1</sub>	$m_1$	$a_1$	w <sub>K1</sub>	Диа- метр, мм	<i>G</i> 1, кг	<b>7</b> 1, Ом	z <sub>2</sub>	
	$\frac{7}{9.2}$ (30,9 + 1) 3,7 $\phi$	111	Двухслойная	4	60 48 48 60 90 60 48 40 40	3 3 3 2 3 2 3 2 2 3	33366633333	10 8 8 15 15 15 8 10 10	1,35 1,5 1,5 1,4 1,35 1,35 1,45 1,45 1,62	22,6 22,9 26,4 29,8 27,8 27,0 26,3 23,4 23,4 27,2	0,092 0,604 0,0696 0,0576 0,0621 0,0605 0,0695 0,142 0,142 0,053	82 82 82 58 82 81 81 82 82 82	
	$\frac{7.}{9.2}$ (30,9 + 1) 3,7 $\phi_{\rm Opma}$ Ne 1	1—8	Двухслойная	3	42 68 54 68 64 54 54 40 40	1 2 3 2 2 3 3 2 2 3	4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2	21 17 9 17 16 9 10 10	1,62 1,25 1,4 1,25 1,35 1,40 1,40 1,45 1,45	18,0 18,1 20,0 21,9 22,2 20,3 20,3 18,3 19,2	0,177 0,126 0,157 0,128 0,1116 0,157 0,157 0,248 0,248 0,1031	82 82 82 58 82 84 84 82 82 82	
	$\frac{7}{9,2}$ (30,9 $\pm$ 1) 3,7 $\pm$	8-1	Двухслойная	3	48 42 42 78 48 52 42 32 32 48	3 3 3 2 2 2 3 2 4	2 2 2 4 4 4 2 2 2 2	8 7 7 13 12 13 7 8 8 6	1,56 1,62 1,62 1,2 1,56 1,45 1,62 1,62 1,62	22,0 21,0 24,7 25,5 26,4 25,0 25,2 21,6 21,6 24,4	0,112 0,092 0,107 0,0907 0,0744 0,0935 0,108 0,187 0,187 0,0816	82 82 82 58 82 84 84 82 82	
	$\frac{7,2}{10,3}$ (32,8 + 1) 3,7 $\phi$	1—6	Двухслойная	2	66 66 60 54 48 48 48	3 3 3 2 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 11 10 9 12 12 12 9	1,35 1,35 1,45 1,56 1,62 1,4 1,4	16,1 17,6 18,5 19,0 18,3 17,0 17,0 18,8	0,145 0,160 0,125 0,0975 0,180 0,256 0,256 0,112	74 74 46 74 75 74 74	

I	1		1			Ста
<i>Р</i> , кВт	<i>п</i> , мин—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\rm C}}{\overline{d_{\rm C}}}$ ,	<i>l</i> , mm	δ, мм	<b>z</b> <sub>1</sub>
22 22 22 24,3 17 17 17 22	585 550 570 585 585 585	92,4/53,4 102/59 69,7/40,1 68/39 68/39	393 285	190 245 245 245 245 245 245 245 245 245	0,5	60
100 100 75 55 55 75	2920 — 2940 2955 2955 —	311/180 —- 220/127 172/95,5 172/95,5	458 247	170 170 215 215 215 215 215	1,2	48
125 125 100 75 75 100	2920 — 2940 2955 2955 —	387/224 ———————————————————————————————————	458 247	215. 215 270 270 270 270 270	1,2	48
75 75 75 75 58 75 55 55 55 75	1470 — 1470 1480 1400 1450 1455 1475 —	237/137 232/134 246,5/142,5 182,5/105,6 256/148 193/118 169/97,5	458 290	170 170 240 240 240 170 240 240 240 240	1,0	60
100 100 100 76,8 100 75 75 75 75	1470 — 1470 1480 1400 1450 1455 1475 —	313/181 306/177 329/190 242/140 342/198 258/149 228/132	458 290	215 215 330 330 330 215 330 330 330 330	1,0	60
	22 22 22 24,3 17 17 17 17 22 22 24,3 17 17 17 22 100 100 75 55 55 75 125 125 100 75 75 75 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	22	22	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$

тор				,	-			~			Ротор
Размеры у <sub>1</sub> паза, мм у <sub>1</sub> пях		Тип обмотки	$n_{K1}$	n <sub>э1</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	w <sub>K</sub> 1	Диа- метр, мм	<i>G</i> 1, кг	г., Ом	22
$rac{7.1}{10.3}(32.8+1)\ 3.7$ $orall popma$ Ne 1 Ne 8 Ne 1	1—6	Двухслойная	2.	51 92 64 56 60 40 40 70	3 2 4 4 3 2 2 2	2 5 2 2 2 2 2 5 5	8 и 9 23 8 7 10 10 10 17 и 18	1,56 1,16 1,4 1,5 1,45 1,62 1,62 1,35	19,1 21,0 21,4 21,3 21,3 21,4 21,4 22,6	0,0972 0,125 0,0815 0,071 0,145 0,174 0,174 0,074	74 74 46 74 75 74 74 74
$rac{9.9}{13.6}$ (38 + + 1) 3,7 $\pm$	1—16	пойная	8	81 80 80 60 60 80	9 4 5 5 4	2	4 и 5 10 8 6 6	1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62	43,0 42,5 45,7 37,5 37,5 45,7	0,0209 0,0167 0,0282 0,054 0,054 0,018	40 40 40 40 40 40
8.9 (38 + + 1) 3,7 форма № 1	1—16	Двухслойная	8	77 78 80 63 63 78	11 3 4 7 7 3	2	3 и 4 13 10 4 и 5 4 и 5 13	1,62 1,62 1,62 1,56 1,56 1,62	44,0 44,7 49,5 39,5 39,5 48,4	0,0144 0,0104 0,0195 0,034 0,34 0,0113	40 40 40 40 40 40
$\frac{7.7}{11.8}$ (39,7 + 1) 3,7 $\pm$	1—13	ная	5	80 72 72 80 72 80 72 66 66 80	4 4 4 5 4 4 4 3 5	4	10 9 9 8 9 10 9 11 11	1,5 1,56 1,62 1,5 1,62 1,50 1,62 1,45 1,45	38,5 37,9 45,7 44,2 48,2 39,0 47,2 37,8 37,8 44,2	0,032 0,0272 0,0282 0,0234 0,0283 0,0326 0,0281 0,0581 0,0581 0,0236	70 70 70 50 70 72 72 70 70
$\frac{7.7}{11.8}$ (39.7 + 1) 3.7 $\pm$	113	Двухслойная	5	80 70 70 72 70 80 70 64 64 72	5 5 5 5 5 5 4 4 6	4	8 7 7 6 7 8 7 8 8 6	1,56 1,62 1,62 1,62 1,56 1,56 1,5 1,5	44,6 .43,0 51,4 53,6 46,3 57,6 45,0 53,5	0,0209 0,017 0,0203 0,0142 0,0204 0,021 0,0204 0,0341 0,0341 0,0146	70 70 70 50 70 72 72 70 70

	1.			1			Ста
Тип электро <b>двигател</b> я	<i>Р</i> , кВт	<i>п</i> , мнн—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>l</i> , mm	δ, мм	$z_1$
A2-91-6 A2-91-6-60 AO2-91-6 AOII-91-6 AOC2-91-6 AC2-91-6 AOK2-91-6 AO2-91-6T AO2-91-6-X AO2-91-6-60	55 55 55 55 49,5 55 40 40 40 55	980 985 980 930 960 965 980 980	176/102 169/98 183/105,8 161/93,3 189/109 138,5/80 123/71,5 123/71,5	458 334	170 170 240 240 240 240 170 240 240 240 240	0,7	72
A2-92-6 A2-92-6-60 AO2-92-6 AOΠ2-92-6 AOC2-92-6 AK2-92-6 AOK2-92-6 AO2-92-6T AO2-92-6-X AO2-92-6-60	75 75 75 75 67,7 75 55 55 55 75	980 — 985 980 930 960 965 980 —	238/138 — 230/133 248/143,2 219/127 253/146 190,6/110 169/98 169/98	458 334	240 240 330 330 330 240 330 330 330 330 330	0,7	72
A2 91-8 A2-91-8-60 AO2-91-8 AOП2-91-8 AOC2-91-8 AC2-91-8 AOK2-91-8T AO2-91-8-X AO2-91-8-60	40 40 40 40 42 40 30 30 30 40	730 	137/79,3 — 130/75 141/81,5 147,5/85,3 148/85,7 121/70 100/58 100/58	458 334	170 170 240 240 240 170 240 240 240 240	0,7	72
A2-92-8 A2-92-8-60 AO2-92-8 AOII2-92-8 AOC2-92-8 AOK2-92-8 AOK2-92-8T AO2-92-8-X AO2-92-8-60	55 55 55 55,8 57,8 55 40 40 40 55	730 — 740 740 700 725 730 735 735 —	180/104 ————————————————————————————————————	458 334	240 240 330 330 330 265 330 330 330 330	0,7	72

_ 1	тор									Ротор		
	Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	<i>п</i> к1	<i>n</i> 31	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	$w_{\kappa 1}$	Диа- метр, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	г <sub>1</sub> , Ом	z <sub>2</sub>
	$\frac{7.7}{10.4}$ (32+ 1) 3,7 $\phi$ opma Nº 1	1-11	ная	4	68 60 56 56 56 68 56 54 54	2 2 4 4 4 2 4 3 3	6633363333	17 15 7 7 7 17 7 9 9	1,4 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40 1,50 1,35 1,35 1,62	31,5 30,0 34,3 33,2 34,5 31,1 38,2 28,3 29,3 32,2	0,0618 0,0446 0,0508 0,049 0,0482 0,059 0,0510 0,102 0,102 0,0352	86 86 86 58 86 81 81 86 86
	$rac{7,7}{10,4}$ (32 $+$ 1) 3,7 форма № 1	11-11	Двухслойная	4	60 50 63 60 60 60 63 42 42 54	5 5 3 6 6 5 3 3 3 3	3 3 6 3 3 6 3 6 3 6 6	6 5 11 n 10 5 5 6 11 n 10 7 7 9	1,5 1,62 1,50 1,45 1,45 1,5 1,56 1,56	36,7 33,7 44,8 38,7 39,6 37,0 45,5 33,8 33,8 39,7	0,0348 0,0234 0,0296 0,0294 0,029 0,035 0,070 0,070 0,070	86 86 86 58 86 81 81 86 86
	$\frac{7.7}{10.4}$ (32 + 1) 3,7 $\phi$ opma № 1	1—8	Двухслойная	3	56 48 48 66 66 60 48 56 56	2 2 2 3 3 2 2 2 2 3	4	14 12 12 11 11 15 12 14 14	1,56 1,62 1,62 1,40 1,40 1,50 1,62 1,30 1,30 1,45	25,9 / 23,9 28,4 29,9 30,5 26,6 29,5 26,2 26,2 28,4	0,074 0,059 0,0698 0,057 0,565 0,086 0,070 0,126 0,126 0,0485	86 86 86 58 86 84 84 86 86
	$\frac{7.7}{10.4}$ (32 + 1) 3.7 $\phi$ opma Nº 1	1—8	Двухс	3	66 54 54 64 64 60 54 44 44	3 3 4 4 3 3 2 2 4	4	11 9 8 8 10 9 11 11	1,4 1,566 1,566 1,45 1,45 1,56 1,5 1,5	29,2 29,5 35,6 37,2 37,9 31,4 36,4 35,3 35,3	0,057 0,0378 0,0453 0,035 0,0348 0,051 0,0454 0,090 0,090 0,0326	86 86 86 58 86 84 84 86 86 86

							Ста
Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	n, мин—1	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$ ,	<i>1</i> , мм	δ, мм	$z_1$
A2-91-10-60 AO2-91-10 AOI2-91-10 AOC2-91-10 AOC2-91-10 AO2-91-10T AO2-91-10-X AO2-91-10-60	30 30 31,6 22 22 22 22 30	585 590 555 570 590 590	100/61 123/70,7 130/75,5 90/52 79/48 83/48	458 334	170 270 215 215 215 215 215 215 215	0,6	60
A2-92-10-60 AO2-92-10 AOI12-92-10 AOC2-92-10 AOC2-92-10T AO2-92-10-X AO2-92-10-60	40 40 40 37,9 30 30 30 40	585 590 555 570 590 590	140/85 162/93,6 150/86,5 121,7/70,4 113/65,5 89,5/65,5	458 334	215 330 270 270 270 270 270 270 270	0,6	60

<sup>•</sup> Для электродвигателей тропического исполнения напряжение 230/400 В.

Примечания: 1. В таблицу включены электродвигатели основного исполнения энергетическими показателями для текстильной промышленности, АОС2 с повышенным пического АО2-72-4Т, химостойкого АО2-81-8Х, малошумного АО2-22-4-Ш и для час

2. Обмоточные данные электродвигателей влагоморсзостойкого исполнения 1—5-го лице не приведены, такие же, как и у соответствующих им электродвигателей основного морозостойкого исполнения такие же, как и у соответствующих им электродвигателей 3. Обмоточные данные электродвигателей приведены для номинальных напряжений

тора Д/У. Для других неминальных напряжений число эффективных проводников поперечное сечение проводника обратно пропорционально напряжению. Схема ссединений 4. Обмотки статоров электродвигателей влагоморозостойкого и тропического исполдвигателей химостойкого исполнения 1—9-го габаритов — преводом марки ПСДТ, сбмстки и ПЭТВ.

 Пазовая изоляция обмоток электродвигателей АОЛ2 1—3-го габаритсв, АО2 1 габаритов — изоляция повышенной нагревостойкости.

## 15. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ФАЗНЫХ РОТОРОВ ЭЛЕКТРО

Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	22	Размеры паза, мм	<i>y</i> <sub>2</sub>	Тип об- мотки			
AOK2-41-4 AOK2-42-4	3 4	24	4/9,4 (27,3 + 0,5) 3 форма № 10	1—7	пойная			
AOK2-41-6 AOK2-42-6	2,2	27	4/8,6 (26,3 + 0,5) 3 форма № 10	1—5	Двухслойная			

 тор											Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	$n_{K]}$	<i>n</i> <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	Диа- метр, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
$\frac{6.9}{10.4}$ (34,4 + 1) 3,7 $\pm$	1—6	юйная	2	60 64 56 56 54 54 54	. 4 4 4 3 3 3	2	7 и 8 8 7 7 9 9 9 7 и 8	1,50 1,45 1,56 1,56 1,56 1,4 1,4	20,6 25,9 23,7 25,8 22,0 21,4 21,4 20,0	0,0693 0,099 0,0657 0,065 0,113 0,143 0,143 0,067	74 74 46 74 75 74 74
6.9 10,4 форма № 1	1-6	Двухслойная	2	60 60 70 56 56 42 42 50	5 5 2 2 4 3 3 5 5	22552222	6 14 14 7 7 7 5	1,50 1,5 1,56 1,56 1,56 1,62 1,62 1,62	23,2 29,4 26,7 27,9 25,9 25,1 25,1 25,4	0,0497 0,0626 0,0472 0,0466 0,074 0,0936 0,0936 0,04	74 74 46 74 75 74 74

и его модификаций: АОП2 с повышенным пусковым моментом. АОТ2 с повышенными скольжением, АОК2 с фазовым ротором, а также и специализированных исполнений: трототы 60 Гц А2-82-8-60.

и 8, 9-го габаритов, а также тропического исполнения 1—5-го габаритов, которые в табисполнения АО2. Обмоточные данные электродвигателей 6-го и 7-го габаритов влаго-6-го и 7-го габаритов в тропическом исполнении.

220/380 В, а для тропического исполнения 230/400 В при соединении фаз обмотки ставлазу следует при необходимости пересчитать прямо пропорционально напряжению, а обмотки при этом не изменяется.

нений 6—9-го габаритов выполняют проводом марки ПСД, обмотки статоров электростаторов электродвигателей всех остальных габаритов и исполнений—проводом мар-

5-го габаритов и A2 6-9-го габаритов имеет класс E, а электродвигателей AO2 6-9-го

## ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЙ АОКЗ И АКЗ 4—9-ГО ГАБАРИТОВ

фазный								
n <sub>K2</sub>	n <sub>92</sub>	$m_2$	$a_2$	m, k S	Сред- няя длина витка, мм	Размер провода, мм	G₂, KΓ	r <sub>1</sub> , Ом
2	52	2	_	13	500 580	Ø 1,3	3,9 4,45	0,343 0,398
1; 2;	44	2	_	11	436 516	Ø 1,3	3,15 3,85	0,298 0,337

					Ротор
Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	z <sub>2</sub>	Размеры паза, мм	$y_2$	Тип об- мотки
AOK2-51-4 AOK2-52-4	5,5 7,5	48	4,6 (20,9 + 3,1) форма № 9	1—11	
AOK2-51-6 AOK2-52-6	4 5,5	45	5,9 (20,9 + 3,1) форма № 9	1—7	
AOK2-51-8 AOK2-52-8	3 4	48	5,3 (20,9 + 3,1) форма № 9	1—6	
AOK2-61-4 AOK2-62-4	10 13	48	3,9 (28,3 + 3,3) форма № 9	1—11	18
AOK2-61-6 AOK2-62-6	7,5 10	36	7,3 (27,2 + 3,3) форма № 9	1—6	Двухслойная
AOK2-61-8 AOK2-62-8	5,5 <b>7</b> ,5	36	7,3 (27,2 + 3,3) форма № 9	1—5	1
AOK2-71-4 AOK2-72-4	17 22	24	9 (25,3 + 3,3) форма № 9	1—6	
AOK2-71-6 AOK2-72-6	13 17	36	8,5 (33,6 + 3,3) форма № 9	1—6	·
AOK2-71-8 AOK2-72-8	10 13	36	8,5 (33,6 + 3,3) форма № 9	1—5	
AOK2-81-4 AOK2-82-4	30 40	60	4,6 (38,8 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—16	13
AOK2-81-6 AOK2-82-6	22 30	81	4,3 (38,8 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—15 и 1—14	Однослойная
AOK2-81-8 AOK2-82-8	17 22	84	4,6 (38,8 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—12 и 1—11	Одн

фазный

n <sub>K2</sub>	n <sub>92</sub>	$m_2$	a <sub>2</sub>	w <sub>κ2</sub>	Сред- няя длина витка, мм	Размер провода, <b>мм</b>	G₂, KΓ	r <sub>1</sub> , Он
4	12	2	_	3	610 680	1,35×3,05	6,45 7,2	0,0655 0,0732
2; 3;	10	1	_	5	560 670	1,68×4,4	8,35 10	0,103 0,123
2	12	2	_	3	510 620	1.35×3,8	6,75 8,25	<b>0,0</b> 436 0,053
4	6	1		3	682 742	2,1×3,8	7,3 7,9	0,078 0,085
2	10	1	_	5	676 756	2,1×4,7	12,2 13,5	0,076 0,085
1; 2;	10	1	_	5	622 702	2,1×4,7	11,3 12,6	0,071 0,080
2	24	2	_	6	810 890	1,81×3,28	11,9 13,1	0,0607 0,0666
2	10	1	_	5	765 845	2,44×6,4	18,5 20,4	0,0543 0,060
1; 2;	10	1		5	727 807	2,44×6,4	17,6 19,5	0,0517 0,0572
5	2	1	<u> </u>	2	976 1016	2,63×15,6	21,1 24,1	0,00865 -0,00895
4; 5;!	2	1	_	2	918 1058	$2,63 \times 15,6$	26,8 30,9	0,011 0,0125
3; 4;	2	1		2	882 1022	$2,63 \times 15,6$	26,7 30,9	0,0109 0,0126

	1	1			Ротор
Тип <b>элект</b> родъигателя	<i>Р</i> , кВт	<b>z</b> <sub>2</sub>	Размеры паза, мм	y <sub>2</sub>	Тип об- мотки
AOK2-81-10 AOK2-82-10	13 17	75	4,5 (34,5 + 0,8) 1,5 форма № 4	1—7	Двух-
AOK2-91-4 AOK2-92-4	55 <b>7</b> 5	72	4,6 (39,2 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—19	ая
АОК2-91-6 АОК2-92-6	40 55	81	4,6 (39,2 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—15 и 1—14	Однослойная
AOK2-91-8 AOK2-92-8	30 40	84	4,6 (39,2 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—12 и 1—11	Одн
AOK2-91-10 AOK2-92-10	22 30	<b>7</b> 5	4,7 (36,7 + 0,8) 1,7 форма № 4	1—7	Двух-
AK2-81-4 AK2-82-4	40 55	60	4,6 (38,8 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—16	
AK2-81-6 AK2-82-6	30 40	81	4,6 (38,8 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—15 и 1—14	
AK2-81-8 AK2-82-8	22 30	84	4,6 (38,8 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—12 и 1—11	юйная
AK2-91-4 AK2-92-4	75 100	72	4,6 (39,2 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—19	Однослойная
AK2-91-6 AK2-92-6	55 75	81	4,6 (39,2 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—15 и · 1—14	
AK2-91-8 AK2-92-8	40 55	84	4,6 (39,2 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—12 и 1—11	

Примечания: 1. Фазные роторы электродвигателей АОК2 4-го габарита выпол и 7-го габаритов — проводом марки ПСД, АК2 и АОК2 8-го и 9-го габаритов — голыми 2. Обмотки фазного ротора электродвигателей соединя: от Y.

фазный

физния								
$n_{ m K2}$	n <sub>92</sub>	m <sub>2</sub>	$a_2$	w <sub>k2</sub>	Сред- няя длина витка, мм	Размер провода, мм	$G_2$ , кг	r <sub>2</sub> , Om
2; 3;	24	4		3	780 890	2,63×1,16	17.3 19,7	0,091 0,104
6	2	1	_	2	1230 1410	2,63×15,6	31,8 36,4	0,0129 0,0148
4; 5;	2	1	_	2	1140 1366	$2,63 \times 15,6$	33,3 39,8	0,0135 0,0162
3; 4;	2	1	_	2	1055 1 <b>2</b> 35	2,63×15,6	32,0 37,3	0,0130 0,0153
2; 3;	24	6	-	2	876 985	2,83×1,25	22,4 25,3	0,040 <b>7</b> 0,0448
5	2	1		2	976 1016	2,63×15,6	21,1 24,1	0,00865 0,00895
4; 5;	2	1		2	918 1058	2,63×15,6	26,8 30,9	0,011 0,0125
3; <b>4;</b>	2	1		2	882 1022	2,60×15,6	26,7 30,9	0,0109 0,0126
6	2	1	_	2	1090 1180	2,63×15,6	28,2 30,5	0,0115 0,0124
4; 5;	2	1		2	1000 1140	2,63×15,6	29,2 33,2	0,0119 0,0135
3; 4;	2	1	_	2 -	915 1105	2,63×15,6	27,7 33,4	0,0113 0,0136

вяют проводом марки ПЭТВ, АОК2 5-го габарита— проводом марки ПЭТВП, АОК2 6-го медными шинами, изолированными стеклолентой.

## 16. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

					<b>a</b>	_				Ста
Тип <b>элек</b> тродвигателя	2 <i>p</i>	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	I1, A	Соединение фаз	Схема соединений обмотки	$\frac{D_{c}}{d_{c}}$	<i>l</i> ,	δ, мм	z <sub>1</sub>
АОЛ2-11-4/2	$\frac{4}{2}$	0,45 0,6	1410 2730	1,4 1,5	$\frac{\triangle}{YY}$	Рис. 1	133 80	54	0,3	24
АОЛ2-12-4/2	$\frac{4}{2}$	0,6 0,85	1410 2750	1,7 2,1	$\triangle \\ \overline{\uparrow} $	Рис. 1	133 80	67	0,3	24
АОЛ2-21-4/2	$\frac{4}{2}$	0,7	1420 2770	3 3	$\frac{\triangle}{\Upsilon\Upsilon}$	Рис. 1	153 94	70	0,3	24
АОЛ2-22-4/2	$\frac{4}{2}$	1,4	1420 2770	3,6 3,2	Å <del>\frac{\rightarrow}{\rightarrow}}</del>	Рис. 1	153 94	97	0,3	24
АОЛ2-31-4/2	$\frac{4}{2}$	1,8 2,3	1450 2850	4,53 5,3	<del>⇔</del>	Рис. 1	180 112	90	0,35	36
АОЛ2-32-4/2	4 2	2,3 2,9	1450 2850	5,4 6,2	∆ YY	Рис. 1	$\frac{180}{112}$	117	0,35	36
АОЛ2-31-6/4 P = const	$\frac{6}{4}$	0,9	950 1440	2,7 2,2	<u>Y</u>	Рис.2, б Рис.2,	180 112	90	0,35	36
AOJI2-32-6/4 $P = \text{const}$	$\frac{6}{4}$	1,2	950 1440	3,4 2,9	Y	Рис.2, б Рис.2, а	180 112	117	0,35	36
АОЛ2-31-6/4 <i>M</i> = const	$\frac{6}{4}$	0,75	940	2,5 2,7	Y	Рис.2, б Рис.2, а	180 112	90	0,35	36
AOЛ2-32-6/4 <i>M</i> = const	$\frac{6}{4}$	1,1	950 1440	3,2 3,8	Y	Рис.2, б Рис.2, а	180 112	117	0,35	36

 тор															
Размеры паза, мм	y 1	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	$w_{H1}$	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	$w_{\Phi}$	Диаметр провода, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Рот <b>ор,</b> z <sub>2</sub>				
 6.1 (13,8 + + 0,77) 2.5 форма № 8	1—8		4	143	1	1 2	1144 572	0,35	1,2	81,0 20,2	22				
 6,1 8,3 + 0,7 \$\phi\$0pma			4	110	1	1 2	880 440	0,41	1,34	50, <b>4</b> 12,6	22				
$\frac{7,4}{9,7}$ (14,98 + + 0,72) 2,5 $\pm$	1-8	юйная	4	100	1	1 2	800 400	0,49	1,79	33,2 8,3	22				
$\frac{7,4}{9,7}$ (14,98 + + 0,72) 2.5 $\pm$ \$\phi\$ opma N\cdot 8	1 -8	Двухслойная	4	79	1	1 2	632 316	0,57	2,15	21,7 3,4	22				
38) 3	11-11		6	46	1	1 2	552 276	0,72	3,1	12,3 3,08	26				
5,2 7,5 (16,92 + + 0,88) 3 4 opma № 8	1-11		6	35	1	1 2	420 210	0,83	3,5	7,8 1,95	26				
5,2 7,5 (16,92 + 0,88) 3 форма № 8	$\begin{array}{c c} 1-12 & 1-8 \\ 2-11 & 2-7 \\ 3-10 & 2-7 \end{array}$		2 3	67 55		1 1	402 330	0,64	1,45 1,31	9,15 9,35	26				
$\frac{5,2}{7,5}$ (16,92 + 0,	$\begin{vmatrix} \frac{1-12}{2-11} & 1-8 \\ \frac{2-11}{3-10} & 2-7 \end{vmatrix}$	$ \begin{array}{c c} 1 - 12 \\ 2 - 11 \\ 3 - 10 \end{array}   1 - 8 \\ 3 - 10 $		лойная	2 3	52   45		1 1	312 270	0,72	1,61 1,47	6,35 6,9	26		
F 0,88) 3 № 8	$\begin{vmatrix} 1 - 12 \\ 2 - 11 \\ 3 - 10 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 - 8 \\ 2 - 7 \end{vmatrix}$	Односл	Односл	Односл	Однослойная	Односло	2 3	67 52	1 1	1 1	402 312	0,59 0,69	1,24 1,52	10,8 7,1	26
$\frac{5,2}{7,5}$ (16,92 + 0,88) 3 dopma Ne 8	$\begin{array}{c c} 1-12 & 1-8 \\ 2-11 & 2-7 \\ 3-10 & 2-7 \end{array}$		2 3	52 41	1	1	312 246	0,69 0,77	1,49 1,67	6,9 5,0	26				

					Ð	221				Ста	
Тип <b>электро</b> двигателя	2р	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	I <sub>1</sub> , A	Соединение фаз	Схема соединений обмотки	$\frac{D_{c}}{d_{c}}$	<i>l</i> ,	δ, мм	z <sub>1</sub>	
АОЛ2-31-6/4/2	$\begin{array}{c c} 6 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \end{array}$	0,75 $0,9$ $1,2$	$ \begin{array}{c c} 940 \\ 1440 \\ \hline 2800 \end{array} $	$\begin{array}{ c c }     2,4 \\     2,5 \\     \hline     2,93 \end{array}$	Y A YY	Рис.2, б Рис. 1	180 112	90	0,33	36	
АОЛ2-32-6/4/2	$\begin{array}{c c} 6 \\ \frac{4}{2} \end{array}$	1,1 1,3 1,7	940 1440 2800	3,27 3,3 3,39	△ △ YY	Рис.2, б Рис. 1	180 112	117	0,35	36	



мотки	(2p :	= 4/2,	кату	шечных
групп	6, па	ралле	√IЬНЫХ	ветвей
нет):				
В вер	рхний	слой	обмотк	и; Н —
нижний	слой	обмот	ки: СП	— скоба

Соединение гру		Соединение
Фаза	Порядок соединения	с выводным кабелем
I	9-4;	10-4C <sub>1</sub>
	3-2	8-2C <sub>1</sub>
II	5—12;	6-4C2
	11—10	12-2C <sub>2</sub>
III	1—8;	2—4C <sub>3</sub>
	76	4-2C <sub>3</sub>

AO2-11-4/2	$\frac{4}{2}$	$\frac{0,45}{0,60}$	1410 2750	1,4 1,5		Рис. 1	133 80	52	0,25	24
AO2-12-4/2	$\frac{4}{2}$	0,60 0,85	1410 2750	1,7 2,1	YY	Рис. 1	133 80	65	0,25	24
AO2-21-4/2	$\frac{4}{2}$	1,0 1,3	1420 2770	3,0 3,0	∆ YY	Рис. 1	153 94	70	0,25	24
AO2-22-4/2	$\frac{4}{2}$	1,4 1,9	1420 2770	3,6 3,2	$\frac{\triangle}{\Upsilon \Upsilon}$	Рис. 1	153 94	95	0,25	24

пакета

тор												
Размеры паза, мм	$y_1$	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	w <sub>K</sub> l	$m_1$	a <sub>1</sub>	w.Ф	Днаметр провода, мм	<i>G</i> 1, кг	ř <sub>і</sub> . Ом	Ротор, <i>2</i> 3	
8	1—8; 2—7	Одно- слой- ная	2	74	1	1	444 672	0,53	1,1	14,7 35,3	26	
(16,92 + 0,88) форма № 8	<u> </u>	Двух- слой- ная	6	56	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{072}{336}$	0,47	1,62	8,83	20	
(16,92-	8:	Одно- слой- ная	2	52	1	1	312	0,67	1,41	7,35		
5,2 7,5	$\frac{2-11}{2}$	Двух- С слой- ная	6	39	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{468}{234}$	0,55	1,72	$\frac{19,8}{4,95}$	26	




Рис. 2. Схема соединення обмотки  $(2p=6/4;\ z=36)$ : - a-2p=4, катушечная труппа из трех катушек соответственно с шагом  $I-12,\ 2-1I_4$  3- $I0;\ 6-2p=6$ , катушечная группа из двух катушек соответственно с шагом  $I-8,\ 2-7$ .

6,1 (14,1+ 8,1 (14,1+ + 0,5) 2,5 \$\phi_{\text{opMa}} \text{Ne} 3	1-8		4	125	1	$\frac{1}{2}$	1000 500	0,38	1,16	57,4 14,3	22
6,1 8,1 + 0, \$\phi_0\phi_0	8-1	Двухслойная	4	110	1	$\frac{1}{2}$	880 440	0,41	1,26	46,3 11,6	22
7,5 9,4 (16+ + 0,5) 2,5 popma № 3	1-8	Дву	4	88	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{704}{352}$	0,53	1,87	$\frac{25,1}{6,27}$	22
7,5 9,4 + 0 + 0 popp	8   1		4	67	1	$\left  \frac{1}{2} \right $	$\frac{536}{268}$	0,62	2,18	$\frac{15,5}{3,87}$	22

		ĺ				1 1				Ста
Тип <b>элект</b> родвигателя	2р	<i>Р</i> , кВт	<i>п</i> , мин—1	I, A	Соединение фаз	Схема соединений обмотки	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>1,</i> мм	δ <b>, Μ</b> Μ	z <sub>1</sub>
AO2-31-4/2	$\frac{4}{2}$	$\frac{1,8}{2,3}$	1450 2850	4,53 5,3	$\frac{\triangle}{YY}$	Рис. 1	180 112	88	0,3	36
AO2-32-4/2	4/2	2,3	1450 2850	5,4 6,2	$\frac{\triangle}{YY}$	Рис. 1	180 112	1 15	0,3	36
AO2-41-4/2	$\frac{4}{2}$	3,3 4,1	1450 2860	7,26 8,6	AYY	Рис. 1	208 133	110	0,35	36
AO2-42-4/2	$\frac{4}{2}$	4,7 5,5	1450 2860	9,77 11,3	A A	Рис. 1	$\frac{208}{133}$	148	0,35	36
AO2-51-4/2	$\frac{4}{2}$	6,1 7,3	1450 2880	12,8 15	AYY	Рис. 1	243 158	135	0,45	36
AO2-52-4/2	$\frac{4}{2}$	8,3 10,2	1450 2880	17,6 20,5	AYY	Рис. 1	243 158	170	0,45	36
AO2-61-4/2	$\frac{4}{2}$	8,5	1450 2880	18,2 20,1	A A A	Рис. 1	291 180	135	0,55	36
AO2-62-4/2	$\frac{4}{2}$	11,5 14,5	1450 2880	24,1 25,8	AY AY	Рис. 1	291 180	165	0,55	36
AO2-71-4/2	$\frac{4}{2}$	15,5 19,5	1450 2880	32 38,5	<u>△</u> YY	Рис. 1	$\frac{343}{214}$	165	0,7	36
AO2-72-4/2	<u>4</u> 2	19 24,5	1450 2880	38,7 47,5	AY YY	Рис. 1	$\frac{343}{214}$	205	0,7	36
AO2-81-4/2	$\frac{4}{2}$	$\frac{32}{38}$	1475 2940	58,9 69,5	$\frac{\lambda\lambda}{\nabla}$ .	Рис. 1	$\frac{393}{247}$	190	0,9	48
AO2-82-4/2	$\frac{4}{2}$	$\frac{38}{45}$	1475 2940	68,7 80,7	\\ \rightarrow\righta	Рис. 1	$\frac{393}{247}$	245	0,9	48

тор											
Размеры паза, мм	<i>y</i> <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	w <sub>K1</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	ф	Днаметр прово <b>да,</b> мм	G <sub>1</sub> , кг	<b>г</b> 1, Ом	Ро <b>тор,</b> z <sub>2</sub>
5,5 7,6 (18,9 + 0,5)3 форма № 3	11—11		6	43	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{516}{258}$	0,74	2,99	$\frac{10,5}{2,63}$	26
$\frac{5,5}{7,6}$ (18,9 + 0 dopwa Nè	1-11		6	35	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{420}{210}$	0,83	<b>3,</b> 39	7,55 1,88	26
,85 + 5) 3,0 Ne 3	11-11	,	6	33	1	$\frac{1}{2}$	396 198	1,04	5,58	$\frac{4,96}{1,24}$	26
7,5 9,5 (20,85 + + 0,75) 3,0 \$\text{\text{\text{\$\phi\$}}}\$	11-11		6	25	1	$\frac{1}{2}$	300 150	1,20	6,35	3,17 0,793	26
8,7 10,8 4 0,75) 3,2 4 0,75) 3,2 4 0,0pwa Ne 3	1-11	H	6	22	1	1/1	264 132	1,5	9,0	1,87	26
$\frac{8,7}{10,8}$ (2 $+$ 0,7 $+$ $+$ 0,7	11-11	Двухслойная	6	18	2	1	216 108	1,16	10,8	1,41 0,353	26
27 + ) 3,7 №3	1-11	ц	6	18	2	$\frac{1}{2}$	216 108	1,25	11.2	1,215 0,304	26
8.7 (27 + 1.0) 3.7 φορμα №3	1-11		6	15	2	$\frac{1}{2}$	180 90	1,40	12,6	0,87	26
9.2 (29,3 + + 1.0) 3.7 dopma № 3	1-11		6	12	3	$\frac{1}{2}$	144 72	1,40	17,4	0,546	41
9,2 12,5 + 1 \$\phi_{\text{pop}_N}\$	1-11		6	10	3	$\frac{1}{2}$	$\frac{120}{60}$	1,56	19,4	0,397	44
4,1+ 0,3,7	-14   1-14   1-11		8	7	5	$\frac{1}{2}$	$\frac{112}{56}$	1,5	27,6	$\frac{0,232}{0,058}$	58
9,6 12,1 + 1,0) 3,7 \$\text{\phippma}\$ \text{\phipma}\$ \text{\phi}\$ 1	1-14		8	6	6	$\frac{1}{2}$	$\frac{96}{48}$	1,45	30,4	0,204	58

		1			1				Ста
2р	<i>Р</i> , кВт	л. [мин—1	I <sub>1</sub> , A	Соединение фаз	Схема соединений обмотки	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{\overline{d_{\mathbf{c}}}}$	<i>l</i> ,	δ, мм	2,
6 4	0,9	950 1440	2,7 2,2	Y	Рис.2, б Рис.2, <b>a</b>	180 112	88	0,3	36
6 4	1,2	950 1440	3,4 2,9	YY	Рис.2, б Рис.2, а	180 112	1 15	0,3	36
$\frac{6}{4}$	1,8	950 1450	4,7 4,2	Y Y	Рис.2, б Рис.2, <b>а</b>	208 133	110	0,35	36
6 4	2,4	950 1450	6,2 5,47	Y	Рис.2, б Рис.2, а	208 133	148	0,35	36
6 4	3,7	960 1470	8,9 8,06	<u>Y</u>	Рис.2, б Рис.2, а	243 158	135	0,45	36
6 4	4,7	940 1470	10,9	<u>Y</u>	Гис.2, б Рис.2, а	243 158	170	0,45	36
$\frac{6}{4}$	0,75 1,1	950 1440	2,5 2,7	<u>Y</u>	Рис.2, б Рис.2, а	180 112	88	0,3	36
$\frac{6}{4}$	1,1	950 1440	3,2 3,8	Y	Рис.2, б Рис.2, а	180 112	1 15	0,3	36
	$ \begin{array}{ c c } \hline 6 \\ \hline 4 \\ \hline 6 \\ \hline 4 \\ \hline 6 \\ \hline 4 \\ \hline 6 \\ \hline 6 \\ \hline 4 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 6 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline $	$\begin{array}{c c} \frac{6}{4} & 0,9 \\ \hline & 1,2 \\ \hline & \frac{6}{4} & 1,8 \\ \hline & \frac{6}{4} & 2,4 \\ \hline & \frac{6}{4} & 3,7 \\ \hline & \frac{6}{4} & 4,7 \\ \hline & \frac{6}{4} & 0,75 \\ \hline & 1,1 \\ \hline & 6 & 1,1 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{ c c c c c c c c c }\hline \frac{6}{4} & 0,9 & 950 & 2,7 & Y & Puc.2, \\ \hline \frac{6}{4} & 1,2 & 950 & 3,4 & Y & Puc.2, \\ \hline \frac{6}{4} & 1,8 & 950 & 4,7 & Y & Puc.2, \\ \hline \frac{6}{4} & 2,4 & 950 & 6,2 & Y & Puc.2, \\ \hline \frac{6}{4} & 3,7 & 960 & 8,9 & Y & Puc.2, \\ \hline \frac{6}{4} & 4,7 & 940 & 10,1 & Y & Puc.2, \\ \hline \frac{6}{4} & 0,75 & 950 & 1440 & 2,7 & Y & Puc.2, \\ \hline \frac{6}{4} & 1,1 & 950 & 2,5 & Y & Puc.2, \\ \hline \frac{6}{4} & 1,1 & 950 & 3,2 & 3,2 & Y & Puc.2, \\ \hline \frac{6}{4} & 1,1 & 950 & 3,2 & 3,2 & Y & Puc.2, \\ \hline \frac{6}{4} & 1,1 & 950 & 3,2 & 3,2 & 3,2 & 3,2 \\ \hline \frac{6}{4} & 1,1 & 1,2 & 1,2 & 1,2 & 1,2 \\ \hline \frac{6}{4} & 1,2 & 1,2 & 1,2 & 1,2 & 1,2 \\ \hline \frac{6}{4} & 1,2 & 1,$	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

 тор								<del></del>			
Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	Тип обмотки	n <sub>Kl</sub>	<sup>æ</sup> 'κ1	$m_1$	a <sub>1</sub>	α,Φ	Диаметр провода, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	г <sub>1</sub> . Ом	Ротор <sub>е</sub>
(18,9 + 0,5) 3,0 форма № 3	$\begin{array}{c c} 1-12 & 1-8 \\ 2-11 & 2-7 \\ 3-10 & 2-7 \end{array}$		2 3	67 55	1 1	1	402 330	0,64 0,62	1,46 1,28	9,15 <b>9,12</b>	26
5,5 7,6 форма №	$\begin{vmatrix} 1 - 12 \\ 2 - 11 \\ 3 - 10 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 - 8 \\ 2 - 7 \end{vmatrix}$		2 3	52 45	1	1	312 270	0,72 0,69	1,61 1,45	6,35 6,73	26
+ 0,75) 3 Ne 3	$\begin{vmatrix} 1-12 & 1-8 \\ 2-11 & 2-7 \\ 3-10 & 2-7 \end{vmatrix}$		2 3	47 41	1	1	282 246	0,96 0,83	2,86 2,06	3,28 4,49	26
7,5 <u>9,5</u> (20,85 + 0,75) форма № 3	$\begin{array}{c c} 1-12 & 1-8 \\ 2-11 & 2-7 \\ 3-10 & 2-7 \end{array}$	ная	2 3	35 31	1 1	1	210 186	1,12 0,90	3,15 2,07	2,07 3,28	26
+ 0,75) 3,2 № 3	$\begin{array}{c c} 1-12 & 1-8 \\ 2-11 & 2-7 \\ 3-10 & 2-7 \end{array}$	Однослойная	2 3	33 25	1	1	198 150	1,35 1,25	<b>4,4</b> 3,38	1,4 1,44	26
$rac{8.7}{10.8}$ (22, 15 $+$ 0,75) 3,2 dodwa Ne 3	$\begin{vmatrix} 1-12 \\ 2-11 \\ 3-10 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1-8 \\ 2-7 \end{vmatrix}$		2 3	27 20	1 1	1 1	162 120	1,50 1,40	4,98 3,73	1,03 1,02	26
18,9 + 0,5) 3,0 boрма № 3	$ \begin{array}{c c} 1-12 & 1-8 \\ 2-11 & 2-7 \\ 3-10 & 2-7 \end{array} $		2 3	67 52	1 1	1 1	402 312	0,59 0,69	1,24 1,50	10,8 6,95	2 <b>6</b>
$\frac{5.5}{7.6}$ (18,9 $+$ 0, $\frac{5.5}{7.6}$ форма №	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2 3	52 41	1 1	1 1	312 246	0,69 0,77	1,49 1,64	6,9 4,92	26

										Ста
Тип электродвигателя •	2 <i>p</i>	<i>Р</i> , кВт	л, мин—1	Ι <sub>1</sub> , Α	Соединение фаз	Схема соединений обмотки	D <sub>C</sub> d <sub>C</sub> ,	1, MM	δ, мм	21
AO2-41-6/4 M=const	6 4	$\frac{1,6}{2,3}$	950 1440	4,21 5,2	Y	Рис.2, б Рис.2, а	208 133	110	0,35	36
AO2-42-6/4 M=const	64	$\frac{2,1}{3,0}$	950 1440	5,46 5,87	Y	Рис.2, б Рис.2, а	208 133	148	0,35	36
AO2-51-6/4 M=const	<u>6</u> 4	3,1	960 1450	7,7 10,7	Y	Рис.2, б Рис.2, <b>а</b>	243 158	135	0,45	36
AO2-51-6/4 M=const	$\frac{6}{4}$	$\frac{4,5}{6,7}$	960 1450	10,3 13,2	Y	Рис.2. б Рис.2, а	243 158	170	0,45	36
AO2-41-8/4	8 4	$\frac{1,6}{2,5}$	685 1370	4,8 5,44	A YY	Рис.3, б	208 144	110	0,35	36
AO2-42-8/4	8 4	$\begin{array}{c} 2.3\\ \overline{3.9} \end{array}$	685 1370	6,87 8,35	$\left  \begin{array}{c} \triangle \\ \overline{YY} \end{array} \right $	Рис.3, б	208 144	148	0,35	36
AO2-51-8/4	8 4	$\begin{array}{ c c }\hline 3,0\\ \overline{4,8}\end{array}$	685 1370	8,1 9,8	A A	Рис.3, б	243 173	1 <b>3</b> 5	0,4	36
AO2-52-8/4	8 4	$\frac{4,1}{6,6}$	695 1370	10,9 13,4	<del>\$\frac{1}{2}\frac{1}{</del>	Рис.3,	243 173	190	0,4	36
AO2-61-8/4	8 4	5,5 8,5	695 1400	13,8 17,3	$\frac{\triangle}{YY}$	Рис.3 <b>,</b> а	$\frac{291}{206}$	150	0,4	54
AO2-62-8/4	8 4	7,0 10,5	700 1400	17,1 21,1	A YY	Рис.3, <b>а</b>	$\frac{291}{206}$	190	0,4	54

тор			<del></del>								Ī
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	w <sub>K1</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	$w_{f \varphi}$	Диаметр провода, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Ротор, <b>Ž</b> 2
(20,85 + 0,75)3,0 форма № 3	$\begin{vmatrix} 1 - 12 \\ 2 - 11 \\ 3 - 10 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 - 8 \\ 2 - 7 \end{vmatrix}$		. 3	49 37	1 1	1 1	294 222	0,86 0,96	2,25 2,48	4,26 3,03	2 <b>6</b>
7,5 9,5 \$\phi\text{00,85}\$ -	$\begin{array}{c c} 1-12 & 1-8 \\ 2-11 & 2-7 \\ 3-10 & 2-7 \end{array}$	Однослойная	2 3	38 29	1	1	228 174	0,96 1,12	2,51 3,01	3,07 1,97	26
(22,15 + 0,75) 3,2 форма № 3	$\begin{vmatrix} 1-12 \\ 2-11 \\ 3-10 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1-8 \\ 2-7 \end{vmatrix}$	Однос	2 3	35 <b>2</b> 3	1 1	1	210 138	1,2 1,45	3,73 4,17	1,87 0,99	26
8,7 10,8 форма №	$\begin{array}{c c} 1-12 & 1-8 \\ 2-11 & 2-7 \\ 3-10 & 2-7 \end{array}$		2 3	26 19	1	1 1	156 114	1,40 1,62	4,18 4,73	1,14 0,724	26
,25 + 5) 3,0 Ne 3	1-6		3	54	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{648}{324}$	0,8	4,23	$\frac{10,7}{2,68}$	33
7,6 (20,25 + 9,6) 3,0 dopma Ne 3	1-6	ar.	3	40	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{480}{240}$	0,93	4,90	6,82 1,70	3 <b>3</b>
),35 + 5) 3,2 № 3	1-6	Двухслойная	3	36	1	$\frac{1}{1}$	$\frac{432}{216}$	1,12	6,5	1,32 1,08	26
8.8 10.6 + 0.75) 3,2 \$\text{\text{dopma}}\$ \text{\text{Me}} 3	1-6	Двухс	3	27	1	1	324 162	1,3	7,85	2,87 0,717	26
7,0 9,0 + 1,0) 3,7 \$\phi\$\phi\$\phi\$\phi\$3,7	1-8		4 и 5	20	1	$\frac{1}{2}$	360 180	.1,45	9,8	2.30 0,575	44
$\frac{7,0}{9,0}$ (2 $\frac{7,0}{9,0}$ (4 $\frac{1}{9}$	1—8		4 и 5	15	1	$\frac{1}{2}$	270 135	1,62	10,4	1,60 0,40	44

Тип электродвигателя	2р	<b>Р.</b> кВт	л, мин <sup>—1</sup>	I1, A	Со <b>единение</b> фаз	Схема соединений обмотки	$\frac{D_{\mathbf{G}}}{d_{\mathbf{C}}}$	1, MM	δ, мм	21	
AO2-71-8/4	8 4	10,0 14,5	700 1400	22,7 28,2	∆ YY	Рис.3, <b>а</b>	343 245	165	0,5	54	
AO2-72-8/4	8 3	13,5 19,5	700 1400	30,2 36,6	AYY	Рис.3, <b>а</b>	343 245	205	0,5	54	




Рис. 3. Схема соединения обмотки (2p=8/4, катушечных групп 12, параллельных ветвей нет): a-9лектродвигателей 6-го и 7-го габаритов; b-6 для электродвигателей 5, 8 и 9-го габаритов; b-6 верхний слой обмотки; b-6 нижний слой обмотки слой обм

AO2-81-8/4	8 4	19,0 28,0	735 1460	41,6 51,9	$\frac{\triangle}{YY}$	Рис.3, б	$\frac{393}{285}$	190	0,6	72
AO2-82-8/4	8 4	24,0 34,0	735 1470	51,8 61,7	AYY AY	Рис.3, б	393 285	260	0,6	72
AO2-91-8/4	8 4	34,4 50,6	735 1470	68,0 90,8	<u></u>	Рис.3, б	458 334	240	0,7	72
AO2-92-8/4	8 4	46,8 65,4	735 1470	91,2 115,2	A YY	Рнс.3, б	458 334	330	0,7	72

тор				<del></del>										
Разме паза,		<u>1</u> /1	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	w <sub>K</sub> l	<i>m</i> <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	wф	Диаметр провода, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	r <sub>1</sub> , Ом	Ротор, г <sub>2</sub>		
+ 2'9	) 3,7 Ng 3	1—8	тойная	4 и 5	14	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{252}{126}$	1,30	12,6	1,19 0,297	44		
$\frac{7,7}{9,8}$ (26,7 +	+ 1,0) 3,7 форма № 3	1—8	Двухслойная	4 и 5	12	2	$\frac{1}{2}$	216 108	1,50	16,0	0,856	44		
	Соединение катушечных групп													
Фаза	Соединение с вывод													
I	20—2	1, 19—	20—8C <sub>1</sub> , 2—4C <sub>1</sub>											
11	11—2	24, 23—	-6, 5—.	18, 17—	-16				16-6C <sub>2</sub> , 8-4C <sub>2</sub>					
111	15—4	, 3—10	, 9—22	?						12—δC;	3 <b>,</b> 10—4	$C_3$		
+6'08)	9+ 0.3,7 No. 1	1-11		6	8	3	$\frac{1}{2}$	19 <u>2</u> 96	1,50	22,5	0,538	58		
7,6 (3(	+ 1,0) 3,7 форма № 1	1-11	пойная	6	6	4	$\frac{1}{2}$	$\frac{144}{72}$	1,50	26,4	0,354	58		
+0,2	) 3,7 Nº 8		Двухслойная	6	5	5	$\frac{1}{2}$	120 60	1,62	34,7	0,214 0,0535	58		
8.0 10,0 + (32,0 +	+ 1,0) форма	1-1		6	4	6	$\frac{1}{2}$	96 48	1,62	40,0	0,168 0,0419	58		

										Ста
Тип электродвигателя	2р	<i>Р</i> , кВт	<i>п,</i> мин—1	I1, A	Со <b>е</b> динени <b>е</b> фаз	Схема соединений обмотки	$\frac{D_{C}}{d_{C}}$	l,	δ, мм	z <sub>1</sub>
AO2-31-6/4/2	6 4 2	0,75 0,9 1,2	940 1440 2800	2,4 2,5 2,93	Y $\triangle$ $\Upsilon\Upsilon$	Рис.2, б Рис. 1	180 112	88	0,3	36
AO2-32-6/4/2	6 4 2	1,1 1,3 1,7	940 1440 2800	3,27 3,3 3,39	Y A YY	Рис.2, б Рис. 1	180 112	115	0,3	36
AO2-41-6/4/2	$\begin{array}{ c c } \hline 6 \\ \hline \frac{4}{2} \\ \hline \end{array}$	1,7 2,0 2,4	940 1440 2800	4,47 4,7 5,54	Δ Δ ΥΥ	Рис.2, б Рис. 1	208 133	110	0,35	36
AO2-42-6/4/2	6 4 •2	2,1 2,4 2,9	940 1440 2800	5,46 5,5 6,6	Y $\triangle$ $\Upsilon\Upsilon$	Рис.2, б Рис. 1	208 133	148	0,35	36
AO2-51-6/4/2	6 4 2	3,0 3,3 4,0	940 1440 2850	7,8 7,3 9,11	Y A YY	Рис.2, б Рис. 1	243 158	135	0,45	36
AO2-52-6/4/2	$\begin{array}{ c c } \hline 6 \\ \hline \frac{4}{2} \\ \hline \end{array}$	4,0 4,5 5,7	940 1440 2850	10,1 9,8 12,8	Y A YY	Рис.2, б	243 158	170	0,45	<b>3</b> 6

т0]	p											}
	Размеры паза, мм	<i>y</i> <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	w <sub>k1</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<i>w</i> ф	Диаметр провода, мм	<b>G</b> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Ротор, z <sub>2</sub>
		1—8; 2—7	Одно- слойная	2	68	1	1	408	0,57	1,18	11,75	26
	+ 0,5) 3,0 № 3	1-11	Двух- слойная	6	50	1	1 2	600 300	0,49	1,52	27,9 6,97	20
	$\frac{5.5}{7.6}$ (18,9 + 0,5) 3,0 dopma $\%$ 3	1—8; 2—7	Одно- слойная	2	52	1	1	312	0,67	1,41	7,35	96
			Двух- слойная	6	39	1	1 2	468 234	0,55	1,56	19,2 4,8	26
		1-8;	Одно-	2	49	1	1	294	0,86	2,25	4,26	
	(20,85 + 0,75) З форма № З	1-11	Двух- слойная	6	35	1	1 2	420 210	0,69	2,61	11,9 2,99	26
	7,5 $(20,85+0)$ форма №	1—8; 2—7	Одно-	2	38	1	1	228	0,96	2,51	3,07	
		1-11	Двух- слойная	6	30	1	1 2	360 180	0,74	2,90	10,0 2,50	26
	3,2	1—8;	Одно-	2	35	1	1	210	1,20	3,73	1,88	
	$\frac{7}{8}$ (22,15 + 0,75) 3,2 dopma Nè 3	1-10	Двух-	6	28	1	1 2	336 168	0,93	<b>4,4</b> 6	6,26 1,57	26
		1—8; 2—7	Одно- слой- ная	2	23	1	1	168	1,35	4,18	1,33	
8,7	1-10	Двух- слой- ная	6	22	1	1 2	264 132	1,04	4,8	4,3 1,07	26	

					a	452				Ста
Тип эл <b>е</b> ктродвигателя	2р	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>I</i> <sub>1</sub> , A	Соединение фаз	Схема соединений обмотки	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> ,	δ, мм	zı
AO2-61-12/6	$\frac{12}{6}$	3,2 6,0	460 920	11,3 12,9	A A	Рис. 4	291 206	150	0,4	54
AO2-62-12/6	$\frac{12}{6}$	3,8 7,5	465 920	14,2 15,4	<del>⇔</del>	Рис. 4	291 206	190	0,4	54




Рис. 4. Схема соединения обмотки (2p = 12/6, катушечных групп 18, параллельных ветвей нет):

B — верхний слой обмотки; H — нижний слой обмотки;  $C\Pi$  — скоба пакета.

AO2-71-12/6	$\frac{12}{6}$	6,4 11,0	470 950	22,6 22,1	$\frac{\Delta}{\Upsilon\Upsilon}$	Рис. 4	$\frac{343}{245}$	165	0,5	54
<b>A</b> O2-72-12/6	$\frac{12}{6}$	7,5 14,0	480 950	28,4 30,1	Å ₩	Рис. 4	343 245	205	0,5	54
<b>A</b> O2-81-12/6	$\frac{12}{6}$	10,0 19,0	490 970	32,1 36,8	∆ YY	Рис. 4	393 285	190	0,6	72
<b>A</b> O2-82-12/6	12 6	14,0 25,0	490 970	44,4 47,9	∆ YY	Рис. 4	$\frac{393}{285}$	260	0,6	72
AO2-91-12/6	$\frac{12}{6}$	22,0 35,8	490 975	53,0 67,2	∆ YY	Рис. 4	458 334	240	0,7	72
<b>A</b> O2-92-12/6	$\frac{12}{6}$	29,5 53,3	490 975	71,0 99,3	$\frac{\triangle}{YY}$	Рис, 4	$\frac{458}{334}$	330	0,7	72

 чог											
Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	Тип обмотки	n <sub>K1</sub>	w <sub>K1</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	ф	Диаметр провода, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Ротор, z <sub>2</sub>
,9+ N° 3	1—6	тойная	3	25	1	1 2	450 225	1,30	8,8	3,16 0,79	44
$rac{7.0}{9.0} (24.9 + 1.0) \ 3.7 \ \phiopma \ Ne \ 3.$	1—6	Двухслойная	3	21	1	1 2	378 189	1,40	9,86	2,64 0,66	. 44

	Соединение катушечных групп	Соединение
Фаза	Порядок соединений	с выводным кабелем
I	32—33; 31—20; 19—8; 7—2, 1—26, 25—14, 13—12	32—12C <sub>1</sub> , 23—6C <sub>1</sub>
11	4-5, 3-28; 27-16, 15-10, 9-22, 21-34	4—12C <sub>2</sub> , 15—6C <sub>2</sub>
111	11—36, 35—24; 23—18; 17—30, 29—6	12—12C <sub>3</sub> , 7—6C <sub>3</sub>

6,7 + () 3,7	1—6		3	18	2	1 2	324 162	1,20	12,3	1,61 0,405	44
$\frac{7.7}{9.8}$ (26,7 + + 1,0) 3,7 $\pm$	1—6		3	14	2	1 2	252 126	1,40	14,7	1,04 0,252	44
),9+ ) 3,7 ) % 1	8 1	Двухслойная	4	11	2	1 2	264 132	1,56	19,7	0,905 0,226	58
7,6 9,2 + 1,0) 3,7 \$\phi\$ \$\phi\$ \$\phi\$ \$\phi\$ \$\phi\$ \$\phi\$	8-1	Дву	4	8	3	1 2	192 96	1,50	23,0	0,556 0,139	58
(32,0+ 1,0) 3,7 Ma Ne 8	-8-1		4	7 <sub>и</sub>	4	1 2	180 90	1,45	28,2	0,433 0,108	58
8,0 10.0 + 1,0) 3,7 popma Ng 8	8 1		4	5 и 6	5	1 2	132 66	1,56	36,0	0,264 0,066	58

		<i>Р,</i> кВт			4)					Ста
Тип электродвигателя	2 <i>p</i>		п, мин— <u>1</u>	I <sub>1f</sub> A	Соединение фаз	Схема соединений обмотки	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> ,	δ, мм	z <sub>1</sub>
AO2-61-8/6/4	$\frac{8}{4}$	3,8 6,0 4,8	710 1450 950	10,3 12,6 11,5	A Y Y	Рис.3, <i>а</i> Рис. 5	291 206	150	0,4	54
AO2-62-8/6/4	$\frac{8}{4}$	4,8 7,5 5,7	$ \begin{array}{ c c c c c } \hline 710 \\ \hline 1430 \\ 950 \\ \end{array} $	12,6 15,4 12,6	AY Y	Рис.3, <i>а</i> Рис. 5	$\frac{291}{206}$	190	0,4	54




Рис. 5. Схема соединения обмотки (2p=6, соединение фаз  $\Upsilon$ , число катушечных групп -18):

B — верхний слой обмотки; H — нижний слой обмотки;  $C\Pi$  — скоба пакета.

<b>AO2-71-</b> 8/6/4	8 4 6	$\frac{7,1}{10,5}$ 8,3	725 1450 965	$\frac{17,5}{21,2}$ 17,9	A YY Y	Рис.3, <i>а</i> Рис. 5	$\frac{343}{245}$	165	0,5	54
ÃO2-72-8/6/4	$\begin{bmatrix} \frac{8}{4} \\ 6 \end{bmatrix}$	9,2 13,5 10,7	725 1450 965	22,4 27,0 22,8	∯ Y	Рис.3, <i>а</i> Рис. 5	$\frac{343}{245}$	205	0,5	54

тор											
Размеры паза, мм	$y_1$	Тип обмотки	n <sub>k1</sub>	$w_{\kappa 1}$	$m_1$	a <sub>i</sub>	Фф	Диаметр провода, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Ротор, 2 <sub>2</sub>
(24,9 + 1,0) 3,7 Na Ne 3	8 - 1	тойная	4 и 5	20 17	1 1	$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \end{vmatrix}$	360 180 306	1,08	5,48 3,71	4,16 1,04 1,12	44
$\frac{7.0}{9.0}$ (24, + 1.0)	1—8	Двухслойная	4 и 5 3	17 15	1 1	$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \end{vmatrix}$	$\frac{306}{153}$ 270	1,20	6,53 4,34	$ \begin{array}{c c} 3,6 \\ \hline 0,9 \\ 0,965 \end{array} $	44

Число		Соединение катушечных групп	
парал- лельных ветвей	Фаза	Порядок соединения	Соединение с выводным кабелем
	I	31-25, 26-20, 19-16, 14-8, 7-1	
	II	35-29, 39-24, 23-17, 18-12, 11-5	
	111	3-33, 34-28, 27-21, 22-16, 15-9	
		10-6-2	32—6C₁
	I	32—1, 31—25, 26—20, 2—8, 7—13, 19—23—27	36—6C <sub>2</sub>
2	II	36-5, 35-29, 30-24, 6-12, 11-17, 22-18-14	4—ℓC <sub>3</sub>
	III	4-9, 3-33, 34-23, 10-16, 15-20	-
	I	32—20—8, 31—13, 19—1, 7—25, 2—18—22	
3	11	35-12-24, 35-17, 11-29, 23-5, 6-26-10	
	III	4—15—28, 3—21, 15—33, 27—9, 34—30—14	

(26,7 + 1,0) 3,7 ma Nè 3	1—8 1—8	тойная	4 и 5 3	15 7		1/2 1	270 135 126	1,40 1,16		$\begin{array}{c} 2,13 \\ \hline 0,532 \\ 0,717 \end{array}$	44
7,7 9,8 + 1,0 + 0,0 \$\phi\$	1—8 1—8	Двухс.	4 и 5 3	12 5	1 2	$\frac{1}{2}$	$\frac{216}{108}$ 90	1,56 1,30	8,4 4,8	1,54 0,384 0,452	44

					40		+			Ста	
Тип электродвигателя	2р	<i>Р</i> , кВт	<i>п</i> , мин <u>∈</u> 1	I1, A	Соединение фаз	Схема соединений обмотки	$\frac{D_{c}}{d_{c}}$ ,	l,	δ, мм	21	
AO2-81-8/6/4	$\begin{array}{ c c } \hline 8 \\ \hline 4 \\ \hline 6 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c c c }\hline 13,0\\\hline 19,0\\ 15,0\\ \end{array}$	$ \begin{array}{ c c c c c } \hline 725 \\ \hline 1450 \\ 965 \\ \end{array} $	$\frac{31,0}{36,9}$ $30,5$	A YY Y	Рис.3, б Рис. 5	$\frac{393}{285}$	190	0,6	72	5 4T
AO2-82-8/6/4	$\begin{array}{ c c } \hline 8 \\ \hline 4 \\ \hline 6 \\ \hline \end{array}$	17,0 25,0 20,0	725 1450 965	$ \begin{array}{ c c c c c } \hline 36.2 \\ 47.4 \\ 39.2 \end{array} $	A YY Y	Рис.3, б Рис. 5	393 285	260	0,6	72	
AO2-91-8/6/4	$\frac{8}{4}$	24,0 31,9 26,0	725 1450 970	49,3 48,0 51,4	<del>⇔</del>   Y	Рис.3, б Рис. 5	458 334	240	0,7	72	
AO2-92-8/6/4	8 4 6	$ \begin{array}{c c} 32,7 \\ \hline 48,0 \\ 36,2 \end{array} $	725 1450 970	$ \begin{array}{ c c c c c } \hline 65,9 \\ \hline 66,5 \\ 92,1 \\ \end{array} $	∯ Y	Рис.3, б Рис. 5	458 334	3 <b>3</b> 0	0,7	72	
AO2 61-12/8/6/4	$\begin{array}{ c c }\hline 12\\\hline 6\\\hline 8\\\hline 4\\\hline \end{array}$	$ \begin{array}{c c}  & 1,6 \\ \hline  & 3,2 \\ \hline  & 5,0 \end{array} $	$ \begin{array}{ c c c } \hline 460 \\ \hline 910 \\ \hline 690 \\ \hline 1400 \\ \end{array} $	$ \begin{array}{c c} 7,02 \\ 7,22 \\ \hline 8,65 \\ \hline 10,6 \end{array} $		Рис. 4 Рис.3,	291 206	150	0,4	54	
AO2-62-12/8/6/4	$\begin{array}{ c c }\hline 12\\\hline 6\\\hline 8\\\hline 4\\\hline \end{array}$	2,0 4,6 4,0 6,5	$ \begin{array}{ c c c c } \hline 470 \\ \hline 910 \\ \hline 700 \\ \hline 1400 \\ \end{array} $	8,52 10,2 10,7 13,6		Рис. 4 Рис.3,	291 206	190	0,4	54	
AO2-71-12/8/6/4	$\frac{12}{6}$ $\frac{8}{4}$	3,3 5,8 5,8 5,8 8,6	$ \begin{array}{c c} 480 \\ 930 \\ \hline 710 \\ \hline 1420 \end{array} $	12,6 12,2 14,5 17,9		Рис. 4 Рис.3,	343 245	165	0,5	54	
AO2-72-12/8/6/4	$\frac{12}{6}$ $\frac{8}{4}$	$\frac{4,2}{8,5}$ $\frac{7,5}{12}$	$ \begin{array}{c c} 480 \\ \hline 930 \\ \hline 710 \\ \hline 1420 \end{array} $	15,5 17,5 18,3 23,9		Рис. 4	343 245	205	0,5	54	

тор								1				
Размеры паза, мм	$y_{i}$	Тип обмотки	$n_{\kappa 1}$	t	w <sub>K1</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	w <sub>ф</sub>	Диаметр провода, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Ротор, z <sub>3</sub>
3,7	1—11		ε		8	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{192}{96}$	1,35	12,3	$\frac{0,983}{0,244}$	58
+ 3.	1-11		4	1	4	2	1	96	1,62	8,85	0,340	
7,6 <u>9,2</u> ¢opma № 1	1—11		(	3	7	2	$\frac{1}{2}$	168 84	1,45	12,4	$\frac{0,855}{0,217}$	58
(410)	1-11		4	1	3	4	1	72	1,30	8,6	0,230	
3,7	1—11		6	3	6	3	$\frac{1}{2}$	144 72	1,45	19,6	0,532 0,133	58
7 1,0 % 8	1-11		4	4	8	2	3	64	1,25	12,9	0,159	
8.0 10,0 форма № 8	111		-	6	4	4	1 2	96 48	1,56	23,0	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	58
w 12	1-11	łая	'	4	6	2	3	48	1,45	15,1	0,104	
3,7	1—6	Двухслойная	;	3	31	1	$\frac{1}{2}$	558 279	0,80	4,15	$\frac{10,7}{2,68}$	44
+ 1,0) № 3	1—8	Дв	4 и	5	22	1	$\frac{1}{2}$	396 198	0,90	4,16	$\frac{6,68}{1,67}$	
$rac{7,0}{9,0}$ (24,9 $+$ 1,0) 3,7 $\pm$	1-6	•		3	24	1	$\frac{1}{2}$	432 216	0,90	4,92	7,4	44
, <mark>7</mark> ,	18		4 ×	ı 5	17	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{306}{153}$	1,04	4,64	$\frac{4,08}{1,02}$	
	1—6			3	23	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{414}{207}$	1,00	5,3	$\frac{5,55}{1,39}$	
(26,7 + 1,0) 3,7 форма № 3	1—8		4 F	т 5	16	1	$\frac{1}{2}$	$\begin{array}{ c c } \hline 288 \\ \hline 144 \end{array}$	1,20	6,0	$\frac{3,08}{0,77}$	
$\frac{7.7}{9.8}$ (26.7 $+$ 1.0) 3.7 $\pm$	1—6			3	17	1	$\frac{1}{2}$	$\begin{array}{ c c }\hline 306\\\hline 152\\\hline \end{array}$	1,20	6,2	$\frac{3,24}{0,81}$	
7,	1—8		4 1	и 5	13	1	$\frac{1}{2}$	234 117	1,35	6,75	$\frac{2,21}{0,55}$	2

					l ø					Ста
Тип электродвигателя	2р	<i>Р</i> , кВт	<i>п</i> , мин—¹	<i>I</i> <sub>1</sub> , A	Соединение фаз	Схема соединений обмотки	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$ ,	l,	δ, мм	21
AO2-81-12/8/6/4	$\frac{12}{6}$	$\frac{5,6}{12,0}$	$\frac{485}{930}$	$\frac{18,6}{23,8}$	A YY	Рис. 4	393	190	0,6	72
	$\frac{8}{4}$	9,0 15,0	$\frac{710}{1420}$	$\frac{21,6}{27,9}$	<del></del>	Рис.3, б	285	190	0,0	
AO2-82-12/8/6/4	$\frac{12}{6}$	8,0 15,0	$\frac{485}{960}$	$\frac{24,3}{29,5}$	<del>⇔</del>	Рис. 4	393	260	0,6	72
RO2 02-12/0/0/1	8 4	$\frac{13,0}{20,0}$	$\frac{725}{1445}$	$\frac{29,9}{38,2}$	<del>\$</del>	Рис.3, б	285	200	0,0	12
AO2-91-12/8/6/4	$\frac{12}{6}$	$\frac{13,2}{22,6}$	485 960	$\frac{35,8}{43,5}$	<del>A</del>	Рис. 4	458	240	0.7	72
RO2-51-12/0/0/4	$\frac{8}{4}$	$\frac{19,9}{27,7}$	$\begin{array}{ c c }\hline 725\\\hline 1445\\ \end{array}$	$\frac{40,5}{52,2}$	<del>⇔</del>	Рис.3, б	334	240	0,7	12
A 02.92.12 /8 /6 /A	$\frac{12}{6}$	$\frac{18,9}{32,4}$	485 960	$\frac{49,0}{61,7}$	A YY	Рис. 4	458	330	0.7	72
AO2-92-12/8/6/4	$\frac{8}{4}$	$\frac{26,6}{39,1}$	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$\frac{55,0}{72,9}$	$\frac{\triangle}{YY}$	Рис.3, б	334	330	0,7	12

Примечание. Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ.

## 17. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АО 2-ГО

					Ста				
Тип электродвигателя -	<i>Р</i> , кВт	U <sub>1</sub> , B	Ι <sub>1</sub> , Α	<i>п</i> , мин—1	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}},$	<i>l</i> , mm	δ, мм	$z_1$	
AO2-31-2-CX	3,0	380	6,4	<b>2</b> 880	180	88	0,5	24	
AO2-32-2-CX	4,0	380	8,2	2880	106	115	0,5	24	
AO2-31-4-CX	2,2	<b>3</b> 80	5,2	1430	180	88	0,3	36	
AO2-32-4-CX	3,0	380	7,1	1430	112	115	0,3	<b>3</b> 6	

	тор											
	Размеры паза, мм	$y_1$	Тип обмотки	$n_{ m K1}$	w <sub>K1</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	$w_{f \Phi}$	Диам <b>етр</b> провода, мм	<i>G</i> 1, кг	<i>r</i> <sub>1</sub> , Ом	Ротор, z <sub>2</sub>
	2.	1-8		6	13	1	$\frac{1}{2}$	312 156	1,45	9,85	$\frac{2,44}{0,61}$	ro.
	(30,9 + 1,0) 3,7 форма № 1	1-11		4	9	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{216}{108}$	1,50	8,35	$\frac{1,79}{0,447}$	58
	(30,9 +	1—8		6	10	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{240}{120}$	1,62	11,0	1,75 0,438	5 <b>8</b>
	7,6 <u>9,2</u>	1-11	Двухслойная	4	7	2	$\frac{1}{2}$	168 84	1,25	10,5	$\frac{1,15}{0,29}$	30
	3,7	1—8	Двухсл	6	8	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{192}{96}$	1,40	14,0	$0,996 \over 0,249$	58
	(32,0 + 1,0) 3,7 форма № 8	1—11		4	6	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{144}{72}$	1,62	16,4	$\frac{0,641}{0,160}$	30
	(32,0 +	1—8		6	6	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{144}{72}$	1,62	17,2	0,670 $0,167$	58
,	10,0	1—11		4	5	3	$\frac{1}{2}$	$\frac{120}{60}$	1,40	17,9	0,560 $0,140$	36

### И 3-ГО ГАБАРИТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

тор								
Размеры паза, мм	Q, mm <sup>2</sup>	d <sub>пр</sub> , мм	<sup>©</sup> к1	<b>ω</b> <sub>1</sub>	$y_1$	<b>г</b> <sub>1</sub> , Ом	<b>G₁,</b> кг	Po <b>rop,</b> 22
(16,2 + 0,5) 3	150	1,16	44	176	2-111	1,75	3,07	20
10,3 (16,2 + 11,6 + 0,5) 3 dopma Ne 3	152	0,96	36×2	144	1-12;	1,14	3,72	20
(18,9 + 0,5) 3	1155	1,04	45	270	2—11 -10	2,65	3,00	2 <b>6</b>
5,5 (18,9 + + 0,5) 3	115,5	1,20	35	210	1-12;	1,73	3,47	2,0

					Ста						
Тип электродвигателя	<i>Р.</i> кВт	<i>U</i> <sub>1</sub> , в	I1, A	п, мин—1	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	<b>z</b> <sub>1</sub>			
AO2-31-6-CX	1,5	380	4,1	930	180	88	0,3	36			
AO2-32-6-CX	2,2	380	5,6	930	122	115	0,3	36			

 $\Pi$  римечания: 1. Обмоточные данные приведены для частоты 50 Гц. 2. Тип обмотки — однослойная.

3. Класс изоляции В.

4. Марка обмоточного провода ПЭТ-155А.

5. Односторонняя толщина пазовой изолящи 0,37 мм. 6. Число параллельных ретвей обмотки статора 1. 7. Соединение фаз обмотки статора — Ү.

### 18. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АО2

•								Ста	
Тип электродвигателя	Р, кВт	<i>U</i> , в	/, A	л, мин—1	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	1', мм	δ, мм	<b>2</b> 1	
AO2-41-2CXT3 AO2-41-2CXY1	5,5	127/220 220/380 380/660 500	34/20 20/11 11/6,5 8,6	2010	208	110			
AO2-42-2CXT3 AO2-42-2CXY1	7,5	127/220 220/380 380/660 500	45/26 26/15 15/8,7 11	2910	123	148	0,6	24	
AO2-41-4CXT3 AO2-41-4CXV1	4,0	127/220 220/380 380/660 500	27/16 16/9,1 9,1/5,7 6,9	1450	208	110	0.05		
AO2-42-4CXT3 AO2-42-4CXT1	5,5	127/220 220/380 380/660 500	35/20 20/12 12/6,5	1450	133	148	0,35	3 <b>6</b>	

тор								
Размеры паза, мм	Q, MM²	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	<sup>ω</sup> κ1	ω <sub>1</sub>	$y_1$	г <sub>1</sub> , Ом	<i>G</i> 1, кг	Porop <sub>e</sub>
(18,6+ -0,5) 3 Ma Nº 3	101	0,93	61	366	2—7	3,996	2,88	33
6,7 8,7 + 0, форма	131	1,12	46	. 276	8 1	2,54	3,55	JJ

## 4-ГО ГАБАРИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

 тор										Ротор
Размеры паза, мм	Тип обмотки	d <sub>пр</sub> . мм	$s_{\mathfrak{n}}$	а	ω <sub>1</sub>	y <sub>1</sub>	г <sub>1</sub> , Ом	Соедине- ние фаз	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	Z <sub>E</sub>
(19,05 + 0,75) з форма № 3		1,35 1,25 0,96 1,08	18×3 31×2 54×2 41×2	1 1 1 1	72 124 216 164	2—11	0,214 0,645 1,91 1,14	ΔΛ	6,14 6,05 6,21 5,99	20
$\frac{12,5}{14}$ (19,05 - $\frac{12,5}{14}$	10 йная	1,35 1,00 1,08 1,25	29×2 51×2 88 67	2 2 2 2	58 102 176 134	1—12;	0,143 0,457 1,35 0,768	<u>Δ/Υ</u>	7,25 7,06 7,10 7,20	20
(20,85 + 0,75)3 форма № 3	Однослойная	1,20 1,12 1,20 1,40	$17 \times 3$ $30 \times 2$ $52$ $39$	1 1 1 1	102 180 312 234	2—11; 3—10	0,306 0,925 2,80 1,55	<u>Δ/Υ</u>	5,52 5,64 5,62 5,70	26
$\frac{7.5}{9.5}$ (20,85 $+$		1,35 1,25 1,35 1,08	$14 \times 3$ $24 \times 2$ $42$ $32 \times 2$	1 1 1 1	84 144 252 192	1—12; 2—	0,225 0,675 2,03 1,20	<u></u>	6,44 6,32 6,40 6,31	

	1							Ста	1
Тип <b>элект</b> родвигателя	<i>Р</i> , кВт	<i>U</i> , в	I, A	п, мин—1	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$ ,	<i>l</i> , мм	δ, мм	Z <sub>1</sub>	
AO2-41-6CXT3 AO2-41-6CXY1	3,0	127/220 220/380 380/660 500	22/13 13/7,4 7,4/4,3 5,6	050	208	110	0.25	26	
AO2-42-6CXT3 AO2-42-6CXV1	4,0	127/220 220/380 380/660 500	28/13 16/9,5 9,5/5,5 7,2	950	144	148	0,35	36	
Примечания 2. Марка провода 2. Класс изоляци	а обмот	бмоточные д ки статора	цанные приі ПЭТ-155.	ведены д	ля часто	оты сети	50 Гц.		•

### 19. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АО2 И

								Ста
Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	л, мин—1	<i>U</i> ₁, B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}},$	l.	δ, <b>м</b> м	z <sub>1</sub>
AO2-51-2-CXV1 AO2-51-2CX-T3V1	10	2920	220/380 380 500	33,4/19,4 19,4 14,7	243 138,2	139	0,9	24
AO2-52-2-CXV1 AO2-52-2CX-T3V1	13	<b>2</b> 920	220/380 380 500	43,2/25,0 25,0 19,0	$\frac{243}{138,2}$	174	0,9	24
АОП2-51-4-СХУ1 АОП2-51-4СХ-ТЗУ1	7,5	1465	220/380 380 500	27,2/15,8 15,8 12,0	243 157,1	139	0,45	36
АОП2-52-4-СХУ1 АОП2-52-4СХ-ТЗУ1	11	1465	220/380 380 500	36,4/21,0 21,0 16,0	243 157,1	174	0,45	36
АОП2-51-6-СХУ1 АОП-2-51-6СХ-ТЗУ1	5,5	<b>9</b> 50	220/380 380 500	23/13,4 13,4 10,1	243 172,2	139	0,4	36
АОП2-52-6-СХУ1 АОП2-52-6СХ-ТЗУ1	7,5	950	220/380 380 500	30,4/17,6 17,6 13,4	243 172,2	194	0,4	36

Примечания: 1. Марка провода статора ПЭТ-155. 2. Класс изоляции В.

тор										Ротор
Размеры паза, мм	Тип обмотки	d <sub>пр</sub> , мм	$s_{\pi}$	a	ω <sub>1</sub>	<i>y</i> <sub>1</sub>	г <sub>1</sub> , Ом	Соедине- ние фаз	<i>G</i> 1, кг	Z <sub>2</sub>
5 + 0,75) 3 № 3	Однослойная	1,25 1,35 1,00 1,16	24×2 41 71 54	1 1 1 1	144 246 426 324	8; 2—7	0,511 1,50 4,72 2,67	$\frac{1}{\Delta M}$	4,79 4,76 4,55 4,65	
$\frac{7,6}{9,6}$ (20,25 $+$ 0,75) $\phi$ opma Nº 3	Однос	1,40 1,08 1,16 1,35	$19 \times 2$ $32 \times 2$ $56$ $42$	1 1 1 1 1	114 192 336 252	1 - 8	0,372 1,05 3,19 1,77	<u></u> ∆/Y	5,48 5,51 5,56 5,62	

# АОП2 5-ГО ГАБАРИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

тор										Ротор
Размеры паза в штампе, мм	Тип	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	$s_{\pi}$	a <sub>1</sub>	ω <sub>1</sub>	y <sub>1</sub>	<b>г</b> 1, Ом	Соедине- ние фаз	<i>G</i> 1, кг	Z <sub>2</sub>
13,8 16,1 (23,85 + + 1) 3,2 форма № 3		1,25 1,35 1,08	2×25 2×43 2×21	2 2 2	100 172 132	1—10 1—10 1—10	0,287 0,85 0,508		10,7 10,7 10,6	20
$\frac{13,8}{16,1}$ (23,85+++1) 3,2	1,3	1,35 1,04 1,20	$2 \times 21$ $2 \times 36$ $2 \times 28$	2 2 2	84 144 112	1—10 1—10 1—10	0,225 0,650 0,380	\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	11,4 11,6 12,1	20
$\frac{8,7}{10,8}$ (22,15++0.75) 3,2	зя петлевая	1,50 1,12 1,30	2×11 2×19 2×14	1 1 1	132 228 168	1—8 1—8 1—8	0,40 1,25 0,68	\(\frac{\dagger}{\dagger}\) \	7,75 7,55 7,45	26
$\frac{8,7}{10,8}$ (22,15 + + 0,75) 3,2	Двухслойная	1,35 1,20 1,40	2×9 2×16 2×12	1 1 1	108 192 144	1—8 1—8 1—8	0,30 1,02 0,56	∆/Y ∆ Y	8,6 8,15 8,25	26
$\frac{8,8}{10,6}$ (20,35 + + 0,75) 3,2	Ţ	1,20 1,30 1,50	2×14 2×24 2×18	1 1 1	188 288 216	1—6 1—6 1—6	0,71 2,07 1,16	\_\!\!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	5,7 5,7 5,65	26
$\frac{8,8}{10,6}$ (20,35 + + 0,75) 3,2		1,45 1,08 1,25	$2 \times 10$ $2 \times 17$ $2 \times 13$	1 1 1	120 204 156	1—6 1—6 1—6	0,418 1,28 0,73	∆/Y ⇔	7,05 6,7 6,8	26

#### 20. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ВОДОЗАПОЛНЕННЫХ ПОГРУЖНЫХ

				Ста			
<b>Тип</b> электр <b>одвигател</b> я	Р, кВт	I1, A	<i>п</i> , мин—1	Длина активного пакета, мм	21		
ПЭДВ 2-140	2	5,2	2870	250	24		
ПЭДВ 2,8-140	2,8	6,9	2880	300	24		
ПЭДВ 4,5-140	4,5	10,5	2850	350	24		
ПЭДВ 5,5-140	5,5	12,7	2850	390	24		
ПЭДВ 8-140	8	18,5	2840	500	24		
ПЭДВ 11-140	11	24,5	2850	580	24		
ПЭДВ 2,8-140	2,8	8,3	`2850	510	18		
ПЭДВ 11-180	11	24,8	2850	315	24 24		
ПЭДВ 12-180	12	29,2	2880 2850		24 24		
ПЭДВ 16-180	16	35,6	2850	425	24 24		
ПЭДВ 22-180	22	48,5	2920	645	24		
ПЭДВ 32-180	32	66,5 47	2920	830	24		
ПЭДВ 22-219	22	66	2920	375	24		
ПЭДВ 32-219	32	92	2920	470	24		
ПЭДВ 45-219	45	132	2920	630	24		
ПЭДВ 65-219	65	47,4	2920	950	24		
ПЭДВ 22-230	22	1		350	24		
ПЭДВ 32-230	32	67	2920	450	24		
ПЭДВ 45-230	45	91,5	2920	630	24		
ПЭДВ 65-230	65	130	2920	930	24		
ПЭДВ 45-270	45	93	2920	380	24		
ПЭДВ 65-270	65	130	2920	450	24		
ПЭДВ 90-270	90	108	2920	670	24		
ПЭДВ 125-270	125	149	2920	900	24		
ПЭДВ 160-270	160	170	2910	1150	36		
АПД 5-136-2	5	-	-	-	24		
АПД 8-136-2	8	-	-	-	24		
АПД-23/2	5,5	14,5	2835	460	24		
МАПЗМ14-34/2	2,5	7,1	2910	340	24		
МАПЗМ18-50/2	12	29,2	2850	500	24		
МАПЗМ27, 3-54/2	60	131	2865	540	24		
МАПЗМ21, 9-64/2	35	78	2880	640	24		

Примечания: 1. Соединение фаз обмоток У.
2. Марка провода обмотки ПЭВВП.
3. Соединение полугрупп катушек в фазе — последовательное.
4. В электродвигателях типа ПЭВД 160-270 количество катушечных групп — 6,
5. Обмотка статора однослойная концентрическая.

тор Размер пазовой dnp,  $L_{\Pi}$ , r<sub>1</sub>, Om  $G_1$ , Kr  $S_n$ ωф *y* 1 изоляции. MM MM 2.65  $50 \times 280$ 31 124 0.86 0,92 3,44 1-10; 1-12 3,25  $50 \times 330$ 1-10; 1-12 25 100 1.04 1,025 2,1 3.7  $50 \times 380$ 1,2 1,18 1.46 1-10: 1-12 20 80 1,2 0,98 4,6  $50 \times 420$ 72 1,4 1-10: 1-12 18 5,2 1,31 0.73  $50 \times 530$ 1-10; 1-12 16 64 1,56 1.64 0.536,5  $50 \times 610$ 12 48 1.81 1-10: 1-12 1,38 63 1.77 21 1.04 1-8: 1 - 101,12 7  $80 \times 345$ 15 60 2.02 0,366 2-11; 1-12 1,79 12 48 2,1 0,385 11,4 1-10: 1-12  $80 \times 455$ 11 44 2,44 0.22 8,7 1-12; 2-11  $70 \times 675$ 1-12; 2-118 32 3.12 0.171 11,5  $70 \times 860$ 15 1-12; 2-11 6 24 3,75 0.1065 10.7  $75 \times 395$ 1-12: 2-11 10 40 3.12 0,16  $75 \times 490$ 13,8 1-12; 2-11 8 32 3,75 0.099 $75 \times 650$ 17 0.0686 1-12: 2-11 6 24 4,35 22,7  $75 \times 970$ 0,0406 1-12; 2-11  $4 \times 2$ 16 3,75 0.14 9,25  $75 \times 370$ 1-12; 2-11 36 3.12 1.31 9  $75 \times 470$ 7 28 3,75 1,53 0.087 12.5 1-10; 1-12  $75 \times 650$ 16,8 0.057 5 20 4,68 1,92 1-10: 1-12 $70 \times 950$ 1-10; 1-12 7 28 3,75 2,74  $100 \times 400$ 7 17,5 28 4.68 1,46 0,054 1-12; 2-11 $100 \times 560$ 20.5 1-12; 2-11 5 20 3.75 1.79 0.04 24.5  $100 \times 690$ 7 28 • 4.68 2.05 0.075 1-12; 2-11  $100 \times 920$ 0,045 31,5 1-12; 2-11 5 20 5,2 2,51  $85 \times 1170$ 3,03 0.038 40,5 1-18: 2-17 3 18 6,4 3-16: 1-10 15 60 1,5 12 1.56 1-10: 1-12 48 1.56 1,5 0.64 3,5 1-10: 1-12 11 44 2,55 3,6  $50 \times 377$ 25 100 1,0 1,14 1-10; 1-12 0.385  $90 \times 532$ 1-10; 1-12 2,1 1,6 11.4 12 48 22  $90 \times 580$ 2,1 0.46 1-10; 1-12 10 40 3.1

2,2

3.12

0.125

16

6

24

1-12; 1-12

75×€88

в остальных электроденгателях - 4.

## 21. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

								Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	<i>п</i> , ми <b>н</b> ─1	<i>U</i> , B	I, A	$\frac{D_{c}}{d_{c}}$ ,	<i>l</i> , mm	δ, мм	z <sub>1</sub>
A31/2 H AO31/2	1,0	2850	127/220 220/380 550	6,6/3,8 3,8/2,2 1,7	145 82	64	0,35	24
А32/2 и AO32/2	1,7	2860	127/220 220/380 500	11,1/6,4 6,4/3,7 2,8	145 82	100	0,35	- 24
А31/4 и АО31/4	0,6	1410	127/220 220/380 500	4,8/2,8 2,8/1,6 1,2	145 82	64	0,25	24
А32/4 и АО32/4	1,0	1410	127/220 220/380 500	7,3/4,2 4,2/2,4 1,8	145 89	100	0,25	24
А31/6 и АО31/6	0,4	935	127/220 220/380 500	3,8/2,25 2,25/1,3 1,0	145 89	64	0,25	36
А32/6 И АО32/6	0,6	930	127/220 2207380 500	5,35/31 4,1/1,8 1,35	145 89	100	0,25	36
А41/2 и АЛ41/2	2,8	2870	127/220 220/380 500	17,3/10 10/5,8 4,4	182 104	75	0,5	24
AO41/2	1,7	2880	127/220 220/380 500	10,7/6,2 6,2/3,6 2,8	182 104	75	0,5	24
А42/2 и АЛ42/2	4,5	2870	127/220 220/380 500	27/15,7 15,7/9,1 6,8	182	115	0,5	24
AO42/2 <sup>11</sup> АЛ42/2	2,8	2880	127/220 220/380 500	17,3/10 10/5,8 4,4	182	115	0,5	24

 тор	-								Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	ω <sub>K</sub>	<i>d</i> , мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
$\frac{7,1}{10}$ (12,5 + 0,5) 2,5	1—12; 2—11	43 74 97	1 1 1	_ _ _	43 74 97	0,93 0,67 0,57	1,57 1,43 1,37	2,15 7,05 12,8	20
форма № 2	1—12 2—11	29 49 65	1 1 1	  -  -	29 49 65	1,12 0,83 0,72	1,77 1,66 1,66	1,135 3,51 6,2	20
$\frac{7}{9.6}(14.8 + 0.5) 2.5$	1—8; 2—7	68 118 155	1 1 1	_	68 118 155	0,77 0,57 0,47	1,3 1,25 1,13	3,7 10,7 22,5	18
<b>ф</b> орма № 2	1—8; 2—7	46 80 105	1 1 1	_ _ _	46 80 105	0,96 0,72 0,59	1,62 1,60 1,43	1,92 5,93 1 <b>1,</b> 6	18
$\frac{4,4}{7.4}$ (19,5 + 0,5) 2,5	1—8; 2—7	72 125 161	1 1 1	<u>-</u>	72 125 161	0,72 0,53 0,44	1,64 1,56 1,44	5,81 18,6 35,4	26
форма № 2	1-8;	47 81 107	1 1 1	_ _	47 81 107	0,93 0,69 0,57	2,15 2,06 1,88	2,95 9,11 17,7	26
	1—12- 2—11	27 47 62	1 1 1	_	27 47 62	1,4 1,12 0,96	2,7 3,02 2,93	0,715 1,96 3,55	20
$\frac{9}{12}$ (15,5 + 0,5) 3	1—12 2—11	31 53 70	1 1 1		31 53 70	1,35 1,04 0,9	2,88 2,95 2,92	0,885 2,58 4,55	20
формз № 2	1—12 2—11	54 31 41	3 1 1	_	18 31 41	1,0 1,35 1,2	3,17 3,27 3,42	0,36 1,01 1,7	20
	1—12 2—11	69 39 51	3 1 1	_	23 39 51	0,9 1,16 1,04	3,27 3,05 3,22	0,568 1,7 2,84	20

	Ī							Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин—1	<i>U</i> , В	I, A	$\frac{D_{C}}{d_{C}},$ MM	l, мм	δ, мм	z <sub>i</sub>
А; АЛ и AO41/4	1,7	1420	127/220 220/380 500	11,6/6,7 6,7/3,9 2,9	182 112	75	0,3	36
А; АЛ и AO42/4	2,8	1420	127/220 220/380 500	18,1/10,5 10,5/6,1 4,6	182 112	115	0,3	36
А. АЛ и AO41/6	1,0	930	127/220 220/380 500	8,2/4,8 4,8/2,8 2,1	182 112	75	0,3	<b>3</b> 6
А; АЛ AO42/6	1,7	930	127/220 220/380 500	13/7,5 7,5/4,3 3,3	182 112	115	0,3	36
A51/2	7,0	2890	127/220 220/380 500	41/24 <sup>-</sup> 24/13,8 10,5	245 140	90	0,6	24
AO51/2	4,5	2900	127/220 220/380 500	27/15,6 15,6/9,1 6,9	245 140	90	0,6	21
A52/2	1,0	2890	1 <b>27</b> /220 220/380 500	58,5/33,8 33,8/19,5 15	245 140	140	0,6	24
AO52/2	7,0	2900	127/220 220/380 500	41/24 24,0/13 10,5	245 140	140	0,6	24
A51/4 H AO51/4	4,5	1440	127/220 220/380 500	28,2/16,3 16,3/9,4 7,2	245 140	90	0,4	36
A52/4 d AO52/4	7,0	1440	127/220 220/380 500	42,6/24,6 24,6/14,2 10,8	$\frac{245}{140}$	140	0,4	36
A:1/6 H AO51/6	2,8	950	127/220 220/380 500	19,7/11,4 11,4/6,6 5	245 152	90	0,4	36
A 52/6 A 052/6	4,5	950	127/220 220/380 500	30,3/17,5 17,5/10,1 7,7	245 152	140	0,4	36

_	тор									Ротор
	Размеры паза, мм	. y <sub>1</sub>	$n_{91}$	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	ωĸ	d, мм	<i>G</i> 1, кг	<i>г</i> <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
		1—12 2—11 3—10	31 53 70	1 1 1	_	31 53 70	1,3 0,96 0,83	3,18 2,98 2,96	1,07 3,58 5,99	26
	$\frac{5,6}{8.4}$ (19 + 0,5) 3	1—12 2—11 3—10	40 36 46	2 1 1	_	20 36 46	1,12 1,2 1,0	3,59 3,7 3,31	0,575 1,81 3,33	26
	8,4 (10 годо) с форма № 2	1—8 2—7	44 76 100	1 1 1	_	44 76 100	1,04 0,77 0,67	2,47 2,36 2,35	2,14 6,82 11,4	26
		1—8 2—7	29 50 66	1 1 1	_	29 50 66	1,35 1,0 0,86	3,02 2,86 2,85	1,03 3,2 5,71	26
		1—10	72 64 84	$\begin{vmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	_ _ _	9 16 21	1,2 1,3 1,12	6,22 6,5 6,34	0,19 0,575 1,01	20
	$\frac{12}{16}$ (21,0 + 0,75) 3,3	1—10	- 88 76 100	4 2 2	_ _ _	11 19 25	1,08 1,16 1,0	6,2 6,15 6,05	0,885 0,855 1,52	20
	16 (21,0 4 0,70) 0,3 форма № 2	1—10	48 66 56	$\begin{vmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{vmatrix}$	<u>-</u>	6 11 14	1,5 1,25 1,4	7,4 7,1 7,54	0,092 0,326 0,50	20
		1—10	64 78 68	4 3 2	_	, 8 13 17	1,3 1,16 1,25	7,44 7,22 7,3	0,164 0,447 0,757	20
	. ()	1—12; 2—11; 3—10	54 64 42	3 2 1	<u>-</u>	18 32 42	1,25 1,12 1,4	6,58 6,26 6,4	0,303 0,97 1,69	26
	$\frac{7,4}{10,8}$ (24 + 0,75) 3,2	1-12; 2-11; 3-10	50 44 58	$\begin{vmatrix} 2\\2\\2 \end{vmatrix}$	=	25 22 29	1,3 1,4 1,2	7,66 7,82 7,6	0,171 0,52 0,93	26
	форма № 2	1—8; 2—7	54 47 62	2   1   1	_	27 47 62	1,25 1,35 1,16	5,34 5,42 5,28	0.555 1,66 2,95	44
		1—8; 2—7	54 62 41	$\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{vmatrix}$	 	18 31 41	1,25 1,16 1,4	6,45 6,4 6,14	0,298 0,894 1,63	44

								Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин—1	<i>U</i> , В	I, A	$\frac{D_{\rm C}}{d_{\rm C}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	$z_1$
A61/2	14	2920	220/380 500	47/27,5 21	327 180	<b>7</b> 5	0,75	36
A62/2	20	2920	220/380 500	66/38 29	$\frac{327}{180}$	100	0,75	36
A61/4	10	1450	220/380 500	34,1/19,7 15	$\frac{327}{200}$	<b>7</b> 5	0,40	36
A62/4	14	1450	220/380 500	47,5/27,5 20,8	$\begin{array}{ c c }\hline 327\\\hline 200\\\hline \end{array}$	100	0,4	36
<b>A6</b> 1/6	7	970	220/380 500	27/15,5 12	$\frac{327}{200}$	75	0,4	36
<b>A6</b> 2/6	10	970	220/380 500	37/21,5 16,5	$\frac{327}{200}$	100	0,4	36
<b>A6</b> 1/8	4,5	<b>7</b> 30	220/380 500	18/11 8,5	$\frac{327}{200}$	7,5	0,4	54
A61/8	4,5	<b>7</b> 30	220/380 500	18/11 8,5	$\frac{327}{200}$	7,5	0,4	48
<b>A62</b> /8	7,0	730	220/380 500	28/16 12	$\frac{327}{500}$	100	0,4	54
A62/8	7,0	730	220/380 500	28/16 12	$\frac{327}{200}$	100	0,4	48
A062/2	10	2930	220/380 500	34/19,5 15	$\frac{327}{180}$	100	0,75	36
AO63/2	14	2930	220/380 500	46,5/27 20,5	$\frac{327}{180}$	135	0,75	36

тор									Ротор
Размеры паза, мм	<i>y</i> <sub>1</sub>	n <sub>э1</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	ωĸ	<i>d</i> , мм	<i>G</i> 1, кг	Г <sub>1</sub> ; Ом	22
$\frac{8,5}{13,7}$ (30,8 + 1) 3,7	1—13	57 50	3 2	_	3 н 10 12 и 13	1,4 1,56		12,1 13,0	28
форма № 1	1—13	56 72	2 2	2 2	14 18	1,4 1,2	_	12,5 11,85	28
	1—8	56 72	2 2	_	14 18	1,35 1,2	7,6 7,78	0,587 0,956	46
$\frac{8,6}{13,2}(27,8+1,0)\ 3,7$	1—8	40 52	2 2	_	10 13	1,62 1,4	8,45 8,25	0,316 0,551	46
13,2 ° Горма № 1	1—6	72 46	2	-	18 23	1,2 1,56	6,8 7,28	0,838 1,27	46
	1—6	54 <b>°</b> 72	1 2	2	27 18	1,45 1,2	8, 14 7,5	0,474 0,923	46
7,4 10,5 (28,0 + 2) 3,2 форма № 1	1—7	64 42	2	-	16 21	1,16 1,45	8,43 8,5	1,12 1,89	58
8,2 11,8 (28,8 + 1) 3,7 форма № 1	1-6	72 48	2	_	18 24	1,2 1,45	8,94 8,6	1,095 2,0	58
7,4 10,5 (28,0 + 2) 3,2 форма № 1	1—7	48 64	2 2	_	12 18	1,35 1,16	9,46 9,3	0,686 1,24	58
8,2 11,8 (28,8 + 1,0) 3,7 форма № 1	16	54 72	1 2	2	27 18	1,4 1,2	9,95 9,80	0,665 1,205	58
$\frac{8,5}{13.7}$ (30,8 + 1,0) 3,7	1—13	72 48	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	2	18 12	1,3 1,62	14,4 14,65	0,309 0,534	28
форма № 1	1 — 13	56 72	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	2 2	14 18	1,45 1,3	14,9 15,5	0,210 0,335	28

	T							Ста
Тип Электродвигателя	Р, кВт	п, мин—1	U <sub>1</sub> , B	I <sub>1</sub> , A	D <sub>C</sub> d <sub>C</sub> MM	<i>l</i> , mm	δ, мм	z <sub>i</sub>
AO62/4	10	1460	220/380 500	34,1/19,7 15	$\frac{327}{200}$	100	0,4	36
AO63/4	14	1460	220/380 500	47,2/27 4 20,8	$\frac{327}{200}$	135	0,4	36
AO62/6	7	980	220/380 500	27/15,5 12	$\frac{327}{200}$	100 .	0,4	36
AO63/6	10	980	220/380 500	36,5/21 16	$\begin{array}{ c c }\hline 327\\\hline 200\\\hline \end{array}$	135	0,4	36
AO62/8	4,5	735	220/380 ,500	18,5/10,5 8	$\begin{array}{ c c }\hline 327\\\hline 230\\\hline \end{array}$	100	0,4	54
AO62/8	4,5	735	220/380 500	18,5/10,5 8	$\begin{array}{ c c }\hline 327\\\hline 230\\\hline \end{array}$	100	0,4	48
AO63/8	7,0	735	220/380 500	27,5/16	$\begin{array}{ c c }\hline 327\\\hline 230\\\hline \end{array}$	135	0,4	54
AO63/8 .	7,0	735	220/380 500	27,5/16 12	$\begin{array}{ c c }\hline 327\\ \hline 230\\ \end{array}$	135	0,4	48
A71/2	28	2930	220/380 500	92/53 40,5	$\begin{array}{ c c c c c }\hline 368\\\hline 205\\\hline \end{array}$	100	0,85	36
A72/2	40	2930	220/380 500	128/74 56	$\frac{368}{205}$	135	0,85	36
A71/4	20	1450	220/380 500	67/39 29,6	$\begin{array}{ c c }\hline 368 \\ \hline 230 \\ \hline \end{array}$	100	0,5	36
A72/4	28	1450	220/380 500	93/54 41	$\begin{array}{ c c }\hline 368\\ \overline{230}\end{array}$	135	0,5	36

_	тор									Ротор
	Размеры паза, мм	$y_1$	n <sub>э1</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ	d , mm	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	z,
		1—8	44 58	2	2	11 29	1,56 1,35	8,9 8,9	0,375 0,662	46
	$\frac{8.6}{13.0}$ (27.8 + 1.0) 3.7	1—8	64 42	2	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	16 21	1,3 1,62	10,15 10,15	0,218 0,37	46
	13,0 ° форма № 1	1—6	56 76	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	_	14 19	1,35 1,16	<b>7,</b> 6 7,72	0,566 1,035	46
		1—6	42 56	1 2	2	21 14	1,62 1,4	9,14 9,2	0,333 0,592	46
	7,4 10,5 (28,0 + 2,0) 3,2 форма № 1	1—7	56 36	2	<del>-</del>	14 18	1,16 1,5	8,6 8,98	1,09 1,675	58
	8,2 11,8 (28,8 + 1) 3,7 форма № 1	1—6	<b>54</b> 36	1 1	2	27 18	1,35 1,68	9,6 9,75	0,715 1,23	58
	7,4 10,5 (28,0 + 2) 3,2 форма № 1	17	40 54	2	$\frac{}{2}$	10 27	1,45 1,2	10,74 9,84	0,56¢ 1,11	58
	8,2 11,8 форма № 1	1—6	40 52	<b>2</b> 2	-	10 13	1,62 1,35	11,4 10, <b>4</b> 5	0,415 0,777	58
	$\frac{9,8}{15,4}$ (33,8 + 1) 3,7	1—13	72 64	3 2	2 2	12 16	1,4 1,45	17,3 16,4	0,127 0,237	28
	форма № 1	1—13	54 72	3 3	2 2	9 12	1,62 1,4	18,7 18,6	0,076 <b>0,137</b>	28
,	$\frac{10,3}{15.18}$ (29.8 + 1) 3,7	1—8	68 88	2 2	2 2	17 22	1,4 1,2	12,7 12,1	0,200 0,370	44
	форма № 1	1—8	52 68	2 2	2 2	13 17	1,62 1,4	14 13,8	0,131 0,230	44

								Ста	_
Тип электродвигателя	<i>Р</i> , жВт	л. мин—1	<i>U</i> ₁, B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{c}}{d_{c}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	$z_1$	
<b>A7</b> 1/6	14	970	220/380 500	51/29,6 22,4	$\frac{368}{260}$	100	0,45	54	
A72/6	20	970	220/380 500	71,3/41,3 31,4	$\frac{368}{260}$	135	0,45	54	
A71/8	10	<b>73</b> 0	220/380 500	38/22 16,5	$\frac{368}{260}$	100	0,45	54	
A71/8	10	730	220/380 500	38/22 16,5	$\frac{368}{260}$	100	0,45	48	
A72/8	14	730	220/380 500	52/30 23;0	$\frac{368}{260}$	135	0,45	54	
A72/8	14	730	220/380 500	52/30 23	$\frac{368}{260}$	135	0,45	48	
AO72/2	20	2940	220/380 500	66/ <b>3</b> 8 29	$\frac{368}{205}$ .	135	0,85	6	
AO73/2	28	<b>294</b> 0	220/380 500	90/52 .39,5	368 205	185	0,85	6	
AO72/4	20	1460	220/380 500	67/38,8 29,5	368 230	135	0,5	3	
AO73/4	28	1460	220/380 500	93/53,8 41	$\frac{368}{230}$	185	0,5	3	
AO72/6	14	980	220/380 500	50,5/29 22,1	$\frac{368}{280}$	135	0,45	3	
<b>A</b> O73/6	20	975	220/380 500	70,5/41 31	$\frac{368}{260}$	185	0,45	3	

т	pp									Ротор
	Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	n <sub>91</sub>	$m_1$	<i>a</i> <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ	<i>d</i> , мм	<i>G</i> 1, кг	r <sub>1</sub> , Ом	22
	8,7 11,9 (28,8 + 1) 3,7 форма № 1	1—8	68 46	2	2 2	17 23	1,2 1,45	12,2 11,9	0,369 0,683	44
	8,7 11,9 (28,8 + 1) 3,7 форма № 1	1—8	38 50	1 1	3 3	19 25	1,62 1,4	13,7 13,5	0,224 0,392	44
	7,4/10,5 (28,0 + 1) 3,7 форма № 1	1—7	40 52	2 2		10 13	1,56 1,35	11,43 11,05	0,462 0,801	58
	9,6 13,3 (29,8 + 1) 3,7 форма № 1	1—6	48 64	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	_	12 16	1,56 1,35	12 11,8	0,494 0,880	44
	7,4 10,5 (28 + 1) 3,7 форма № 1	1—7	60 40	2 2	$\frac{2}{-}$	15 10	1,25 1,56	12,21 12,75	0,303 0,518	58
	9,6 13,3 форма № 1	1—6	54 69	3 3	_	9 11 и 12	1,56 1,4	15,4 15,1	0,278 0,440	41
	$\frac{9,8}{15.4}$ (33,8 + 1) 3,7	1—13	66 56	3 2	2 2	11 14	1,5 1,62	20,2 19,8	0,108 0,179	28
	форма № 1	1—13	72 72	4 3	2 2	9 12	1,5 1,5	24,3 24,2	0,073 0,130	28
	10,5 15,18 (29,8 + 1) 3,7 форма № 1	1—8	56 72	2 2	2 3	14 18	1,56 1,35	14,8 14,3	0,152 0,261	44
	10,3 15,18 (29,8 + 1) 3,7 форма № 1	1—8	60 52	$\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \end{vmatrix}$	2 2	10 13	1,56 1,62	17,9 16,6	0,081 <b>8</b> 0,147	44
	$\frac{8,7}{11.9}$ (28,8 + 1) 3,7	.1—8	40 52	1 1	3 3	20 26	1,56 1,35	13,7 13,5	0,254 0,440	44
	форма № 1	1—8	40 40	2	2 3	10 20	1,62 1,62	17,1 16,9	0,151 0,270	44

	1	ī	I	1	Т			Ст
Тип эл ектродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	/ <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{\overline{d_{\mathbf{c}}}'}$	1, MM	δ, мм	21
<b>A</b> O72/8	10	730	220/380 500	38/22 16,5	368 260	135	0,45	$2\frac{1}{4}$
<b>Å</b> O73/8	10	730	220/380 500	38/22 16,5	$\begin{array}{ c c }\hline 368\\ \hline 260\\ \hline \end{array}$	135	0,45	2
<b>A</b> O72/8	14_	730	220/380 500	52/30,3 23	$\begin{array}{ c c }\hline 368\\ \hline 260\\ \end{array}$	185	0,45	$2\frac{1}{4}$
<b>A</b> O73/8	14	730	220/380 500	52/30 23	$\begin{array}{ c c }\hline 368 \\ \hline 260 \\ \hline \end{array}$	185	0,45	2
<b>A</b> 81/2	55	2930	220/380 500	175/101 77	$\begin{array}{ c c }\hline 423\\ \hline 240\end{array}$	130	1,4	36
A82/2	75	2930	220/380 500	235/136 104	423 240	180	1,4	36
<b>A</b> 81/4	40	1460	220/380 500	131/76 57,5	423 265	130	0,6	48
A82/4	55	1460	220/380 500	178/103 78,5	423 265	180	0,6	48
A81/6	28	975	220/380 500	<b>97,</b> 5/56,5 <b>4</b> 3	423 300	130	0,55	<b>7</b> 2
A82/6	40	975	220/380 500	136/79,8 59,8	423 300	180	0,55	<b>7</b> 2
N81/8	20	730	220/380 500	73/42 32	$\frac{423}{300}$	130	0,55	72
A82/8	28	730	220/380 500	100/58 44	$\frac{423}{300}$	180	0,55	<b>7</b> 2

тор								1	Р ото
Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	n <sub>э1</sub>	$m_1$	$a_1$	ωĸ	d, mm	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	rı, Om	$z_{i}$
7,4 (28,0 + 1) 3,7 форма № 1	1—7	64 42	2	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	16 21	1,12 1,45	10,88 11,6	0,402 0,630	
9,6 13,3 (29,8 + 1) 3,7 форма № 1	1—6	76 50	2	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	19 25	1,2 1,56	13 14,4	0,372 0,580	44
$\frac{7.4}{10.5}$ (28,0 + 1) 3,7	1—7	48 64	2 2	2 2	12 16.	1,35 1,12	13,58 12,56	0,240 0,47 <b>4</b>	58
форма № 1	1—6	56 54	4 3	_	7 9	1,45 1,45	15,8 15,4	0,218 0,372	44
11,3 17,4 (37,0+1) 3,4 форма № 1	1—14	80 84	5 4	2 2	8 10 и 11	1,62 1,56	34,6 33,6	0,051 0,088	
11,3 (37 + 1) 3,4 форма № 1	1—14	72 64	6 4	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	6 8	1,68 1,81	36,2 37	0,032 0,055	28
$\frac{8.8}{13.3}$ (35,8 + 1) 3,2	1—11	64 66	4 3	2 2	8 11	1,5 1,5	25,2 25,8	0,077 0,141	58
форма № 1	1—11	72 64	3 4	<b>4</b> 2	12 8	1; <b>45</b> 1,56	<b>29</b> 30	0,046 0,0 <b>79</b>	
	1—11	48 44	$\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	8 11	1,45 1,56	23,2 24,3	0,145 0,25 <b>7</b>	58
$\frac{7,35}{10,0}$ (31,8 + 1) 3,2	1—11	54 48	$\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \end{vmatrix}$	3 3	9 12	1,4 1,45	27,2 25,6	0,086 0,161	
форма № 1	18	44 42	2 3	$\frac{2}{-}$	11 7	1,56 1,56	21 20,4	0,216 0,365	58
	1—8	48 44	3 2	2 2	8 11	1,45 1,56	22,8 23,8	0,138 0,248	58

	1		l	1				Ста	
Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	U <sub>1</sub> , B	I1, A	D <sub>C</sub> d <sub>C</sub> ,	<i>l</i> , mm	δ, мм	$z_1$	
AO82/2	40	2950	220/380 500	129/75 57	$\begin{array}{ c c }\hline 423\\\hline 240\end{array}$	180	1,4	36	
AO83/2	55	2950	220/380 500	174/100 77,0	$\begin{array}{ c c }\hline 423\\\hline 240\end{array}$	250	1,4	36	
AO82/4	40	1470	220/380 500	180/75 5 <b>7</b> ,5	423 265	180	0,6	48	
AO83/4	55	1470	220/380 500	178/103 78,5	$\begin{array}{ c c }\hline 423\\\hline 265\end{array}$	250	0,6	48	
AO82/6	28	980	<b>220/380</b> 500	96/55 42,5	$\frac{423}{300}$	180	0,55	4	
AO83/6	40	980	220/380 500	134/77,5 59	$\frac{423}{300}$	250	0,55	4	
AO82/8	20	735	220/380 500	72,5/42 32	$\begin{array}{ c c }\hline 423\\\hline 300\\\hline \end{array}$	180	0,55	3	
AO83/8	28	735	220/380 500	99,5/57,5 44	423 300	250	0,55	3	
<b>A9</b> 1/2	100	<b>2</b> 950	220/380 500	312/180 137	493 285	160	2	48	
A92/2	125	2950	220/380 500	388/225 171	$\frac{493}{285}$	220	2	<b>4</b> 8	
A91/4	75	1460	220/380 500	242/140 106	493 315	160	1	60	
A92/4	100	1460	220/380 500	320/185 141	493 315	220	1	60	

гор					1	1	,	<del>,</del>	Ротог
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	$n_{\ni 1}$	$m_1$	<i>a</i> <sub>1</sub>	ωĸ	<i>d</i> , мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	, Ом	<b>2</b> 2
11,3 17,4 (37,0 + 1,0) 3,4 форма № 1	1—14	70 72	5 4	2 2	7 9	1,68 1,68	36,1 37	0,045 0,072	28
11,3 17,1 (37 + 1) 3,4 форма № 1	1—14	6 <b>6</b> 70	6 5	2 2	,5 и 6 7	1,74 1,68	40,3 39,8	0,03 0,049	28
$\frac{8,8}{13,3}$ (35,8 + 1) 3,2	1—11	56 54	<b>4</b> 3	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	7 9	1,68 1,68	31,3 30,1	0,059 0,102	78
15,5 форма № 1	1—11	60 <b>7</b> 8	3	4	10 13	1,62 1,4	35 34	0,035 0,06	58
	1—11	42 36	3 2	2 2	7 9	1,56 1,68	27 26,6	0,124 0,204	58
$\frac{7,35}{10.0}$ (31,8 + 1) 3,2	111	42 36	3 2	3 <b>3</b>	7 9	1,56 1,68	30,8 30,3	0,063 0,103	58
форма № 1	1—8	54 36	3 3	2	9 6	1,35 1,68	23 <b>2</b> 3,8	0,178 0,209	58
	1—8	52 34	2 1	4 4	13 17	1,35 1,68	25,2 25	0,113 0,192	58
$\frac{11,0}{16,4}$ (43 + 1) 4,1	1—18	63 84	7	2	4 и 5 6	1,88 1,68	57,9 61,7	0,024 0,040	40
форма № 1	1—18	70 72	10 8	2 2	3 и 4 4 и 5	1,88 1,88	69,9 71,7	0,0142 0,0228	40
$\frac{9.2}{13.4}$ (42 + 1) 3,7	1—14	60 78	3	4	10 13	1,68 1,45	43,8 42,4	0,038 0,067	50
13,4 ( г т) о,. форма № 1	1—14	64 63	4 3	4	8 10 и 11	1,68 1,68	51,4 50,5	0,026 0,044	50

	<u> </u>							Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	/1, A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$ ,	<i>1</i> , мм	δ, мм	21
<b>A91</b> /6	55	980	220/380 500	183/106 80	493 350	160	0,6	72
<b>A</b> 92/6	<b>7</b> 5	980	220/380 500	243/141 107	493 350	220	0,6	72
A91/8	40	730	220/380 500	139/81 61	493 350	160	0,6	72
A92/8	55	730	220/380 500	188/109 83	493 350	220	0,6	<b>7</b> 2
AO93/2	75	2960	220/380 500	236/136 104	493 285	250	2	48
AO94/2	100	2960	220/380 5 <b>0</b> 0	314/182 138	493 285	320	2	48
AO93/4	<b>7</b> 5	1470	220/380 500	239/138 105	493 315	250	1	60
<b>A</b> O94/4	100	1470	220/380 500	318/184 139	493 315	320	1	60
AO93/6	55	<b>98</b> 5	220/380 500	181/104 <b>79</b> ,5	493 350	250	0,6	72
AO94/6	75	985	220/380 500	240/139 106		320	0,6	72
AO93/8	40	<b>7</b> 35	220/380 5 <b>0</b> 0	139/80 6/0	493 350	250	0,6	72
AO94/8	55	735	220/380 500	189/108 83	493 350	320	0,6	72

Примечание. Обмотки статора электродвигателей серии А и АО 3—5-го габа 9-го габаритов двухслойные, выполнены проводом марки ПЭЛБО, а у электродвигателей

40E									Ротор
Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	n <sub>ə l</sub>	<i>m</i> <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ	đ, mm	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	22
	1—11	68 66	2 3	6	17 11	1, <b>4</b> 5 1,5	35,5 36,8	0,057 0,092	58
$\frac{8,4}{11.5}$ (37 + 1) 3,7	1—11	52 68	2	6	13 17	1,68 1,45	41,6 40,7	0,037 0,064	58
11,5 (6 г. 1) од форма № 1	1—8	60 60	2 3	4 2	15 10	1,56 1,56	31,2 31,2	0,085 0,150	58
	1-8-	66 58	3 2	4	11 14 и 15	1,5 1,62	37,7 38,3	0,051	58
11,0 16,4 (43 + 1) 4,1 форма № 2		64 65	8 6	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	<b>4</b> 5 и 6	1,88 1,88	67,8 69,6	0,021 0,0384	40
11,0 16,4 (43 + 1) 4,1 форма № 2	1—18	63 63	9 7	2 2	3 и 4 4 и 5	1,95 1,95	<b>7</b> 8 77 <b>,</b> 4	0,0164 0,0270	40
$\frac{9,2}{13,4} (42+1) 3,7$	1—14	64 63	4 3	4 4	8 10 <b>ม</b> ู์ 1 1	1,68 1,68	55,5 <b>54</b> ,5	0,027 0,046	50
форма № 2	1—14	72 64	6 4	4 4	6 8	1,62 1,74	64,4 65,2	0,0154 0,0278	50
	1—11	52 <b>68</b>	2 2	6 6	13 17	1,68 1,45	46,2 44,3	0,039 0,068	58
$\frac{8,4}{11.5}$ (37 + 1) 3,7	1-11	60 52	3 2	6	10 13	1,56 1,68	51,2 50,6	0,0264 0,044	58
11,5 € 7 5,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6	1—8	66 58	3 2	4 4	11 14 и 15	1,45 1,56	38,8 38,9	0,058 0,10	58
	1—8	51 66	3 3	4	8 и 9 11	1,68 1,45	45,6 44,2	0,038 0,066	58

ритов однослойные, выполнены проводом марки ПЭЛБО, электродвигателей серии A 6—серии A0 6—9-го габаритов двухслойные, выполнены проводом марки ПСД.

### 22. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

	1		-					Ста
Тип <b>э</b> лектроднигателя	Р,, кВт	п, мин—1	<i>U</i> , B	I, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}},$	<i>l</i> , mm	δ, мм	2 <sub>1</sub>
AK51-4	2,8	1370	127/220 220/380 500	20,0/11,5 11,5/6,7 5,1	245 152	90	0,4	36
AK52-4	4,5	1375	127/220 220/380 500	31,0/17,8 17,8/10,3 7,8	245 152	140	0,4	36
AK51-6	1,7	905	127/220 220/380 500	14,8/8,5 8,5/5 3,8	245 152	90	0,4	36
AK52-6	2,8	920	127/220 220/380 500	22,8/13 13,0/7,6 5,8	245 152	140	0,4	36
AK60-4	7,0	1375	220/380 500	27,0/15,5 12,0	$\begin{array}{ c c }\hline 327\\\hline 200\\\hline \end{array}$	55	0,4	<b>3</b> 6
AK61-4	10	1400	220/380 500	37,0/21,5 / 16,5	$\frac{327}{200}$	75	0,4	36
AK62-4	14	1400	220/380 500	50,5/29,3 22,3	$\frac{327}{200}$	100	0,4	36
AK60-6	4,5	925	220/380 500	19,8/11,5 8,7	$\frac{327}{230}$	55	0,4	54
AK61-6	7,0	940	220/380 500	29,2/16,8 12,8	$\frac{327}{230}$	<b>7</b> 5	0,4	54
AK62-6	10	940	220/380 500	40,5/23,3 17,7	$\frac{327}{230}$	100	0,4	54
AK61-8	4,5	700	220/380 500:	21,4/12,4	$\frac{327}{230}$	<b>7</b> 5 .	0,4	48
AK62-8	7,0	700	220/380 500	31,3/18 13,8	$\frac{327}{230}$	100	0,4	48

гор										Ротор
Размеры паза, мм	Тип обмотки	$y_1$	$n_{91}$	m <sub>1</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	ωĸ	d <sub>пр</sub> , мм	<i>G</i> 1, Kr	г <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
		1—12; 2—11; 3—10	66 78 102	$\begin{vmatrix} 3\\2\\2\\2\end{vmatrix}$	_	22 39 51	1,12 1,0 0,86	6,45 6,14 5,94	0,46 1,54 2,74	54
- 0,75) 3,2 1 Nº 1	Однослойная	1—12; 2—11; 3—10	60 52 68	2 2 2	_	30 26 34	1,2 1,3 1,08	7,85 8,0 7,25	0,241 0,71 1,34	5 <b>4</b>
$rac{7.4}{10.8} (24 + 0.75) \ 3.2$ $\Phi_{ m OpMs} \  m Ne} \ 1$	Однос	1—8; 2—7	64 56 <b>74</b>	2 1 1	_ _ _	32 56 <b>74</b>	1,12 1,2 1,04	5,1 5,11 5,11	0,82 2,50 4,4	54
		1—8; 2—7	63 <b>72</b> 94	3 2 2	  -  -	21 36 47	1,16 1,04 0,93	6,5 6,0 6,26	0,40 1,29 2,13	54
3,7		1—9	64 84	2 2	_	16 22	1,35 1,16	9,16 8,92	0,708 1,325	48
8,6 13,2 Форма № 1		1—9	48 64	2 2	_	12 16	1,5 1,3	9,0 9,1	0,454 0,81	48
8,6 13,2 \$\Phi\$		1—9	80 52	2 1	2 2	20 26	1,25 1,56	11,35 11,38	0,295 0,494	48
8,2 11,8 (28,8 + + 1) 3,7 Форма № 1	Двухслойнай	1—9	68 44	2 1	_	17 22	1,16 1,50	10,1 10,85	1,42 2,18	60
$\frac{7.4}{10.5}$ (28 +	Д.	1—9	46 60	1 1	2 2	23 30	1,45 1,25	11,58 11,40	0,676 1,17	60
+ 2) 3,2 Форма № 1		1—9	36 48	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	=	9 12	1,62	12,54 12,53	0,468 0,837	60
$\frac{8,2}{11,8}$ (28,8 +		1-6	72 48	2	=	18 24	1,2 1,45	8,94 8,6	1,097 2,0	60
+ 1) 3,7 Форма № 1		1-6	52 70	1 1	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	26 35	1,50 1,25	10,98 10,4	0,552 1,08	60

	l							Ста
Тип - вл ктродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> , в	<i>I</i> , A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$ ,	<i>l</i> , mm	δ, мм	Z <sub>1</sub>
AK71-4	2,0	1420	220/380 500	71/41 31,3	$\frac{368}{230}$	100	0,5	36
<b>A</b> K72-4	28	1420	220/380 500	97/56 42,8	$\frac{368}{230}$	135	0,5	36
<b>A</b> K71-6	14	950	220/380 500	54,8/31,6 24	$\frac{368}{260}$	100	0,45	54
<b>A</b> K72-6	20	950	220/380 500	76,3/44,2 33,6	$\frac{368}{260}$	135	0,45	54
AK71-8	10	700	220/380 500	42,4/24,5 18,7	$\frac{368}{260}$	100	0,45	48
<b>A</b> K72-8	14	700	220/380 500	575/33,3 25,3	$\frac{368}{260}$	135	0,45	48
AK81-4'	40	1440	220/380 500	137/79,5 60,5	$\frac{432}{265}$	130	0,6	48
AK82-4	55	1440	220/380 500	186/108 82	$\frac{423}{265}$	180	0,6	48
AK81-6	28	965	220/380 500	103/60 45,7	$\frac{423}{300}$	130	0,55	72
AK82-6	40	965	220/380 500	144/83,8 63,8	$\frac{423}{300}$	180	0,55	72
AK81-8	20	710	220/380 500	78,5/45,5 34,6	$\frac{423}{300}$	130	0,55	72
AK82-8	28	710	220/380 500	107/62 47,0	423 300	180	0,55	72

тор								ONSICE	1	Ретор
Размеры паза, мм	Тип обмотки	<i>y</i> 1	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	ωĸ	d <sub>пр</sub> , мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	ž <sub>2</sub>
(29,8 + 1) 3,7		1—9	68 88	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	2 2	17 22	1,56 1,35	16,8 16,3	0,18 0,312	48
10,3 15,18 Ф		1—9	72 68	$\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	12 17	1,5 1,56	18,1 18,4	0,099 0,197	48
8,7 11,9 Форма № 1		1—9	46 60	1 1	3 3	23 30	1,68 1,45	18,0 17,5	0,255 0,447	60
8,7 11,9 Форм		1—9	68 44	2	3 3	17 22	1,35 1,68	19, 1 18,9	0,16 0,268	60
9,6 13,3 Форма № 1	P.	1—6	69 60	$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$	_	11 и 12 15	1,45 1,56	14,9 14,9	0,366 0,616	60
9,6 13,3 Форма	Двухслойная	1—6	54 69	3 3	_	9 11 и 12	1,56 1,4	15,4 15,1	0,278 0,44	60
62	Д	1—11	68 88	2 2	4 4	17 22	1,56 1,4	28,4 <b>29,</b> 8	0,076 0,121	60
8,8 15,8 + 1) 3 Форма № 1		111	72 64	$\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \end{vmatrix}$	4 4	12 16	1,5 1,62	31,0 31,9	0,0426 0,0725	60
		1—12	48 62	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	3 3	12 15 и 16	1,56 1,35	27,9 27,2	0,132 0,226	54
5 (31,8 + 1,C Форма № 1		1—12	51 44	3 2	3 3	8 и 9 11	1,5 1,62	30,8 30,8	0,074 0,124	54
7,35 (31,8 + 1,0) 3,2 Форма № 1		1-9	42 56	1 1	4 4	22 28	1,68 1,45	24,2 24,2	0,192 0,344	60
		19	60 40	2	4 4	15 20	1,4 1,74	27,6 27,8	0,112 0,192	60

								Ста	
Тип <b>элек</b> тродв <b>игате</b> ля	<i>Р</i> <sub>1</sub> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> , B	I, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	$z_{i}$	
AK91-4	75	1460	220/380 500	247/143 110	493 315	160	1,0	60	
АҚ92-4	100	1460	220/380 500	330/191 145	493 315	220	1,0	60	
AK91-6	55	970	220/380 500	196/113 86,5	493 350	160	0,6	72	
AK92-6	75	970	220/3 <b>8</b> 0 500	261/151 115	493 350	220	0,6	72	
AK91-8	40	720	220/330 500	148/85,7 65,3	493 350	160	0,6	72	
AK92-8	55	<b>7</b> 20	220/380 500	199/115 87,7	493 350	220	0,6	72	,

Примечание. Обмотка статора выполнена проводом ПЭЛБО.

# 23. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ФАЗНЫХ РОТОРОВ

a						Po	
Тип электродвигателя	U <sub>1</sub> , B	U <sub>2</sub> , B	Соедине» ние фаз	I 20 A	Z <sub>2</sub>	Размеры паза, мм	
AK51/4 AK52/4 AK51/6 AK52/6	127/220; 220/380; 500	81 131 57 91	人人人人	22,5 22,0 20,2 21,2	54 54 54 54	3,3 (17 + 3) форма № 9	
AK60/4 AK61/4 AK62/4 AK60/6 AK61/6 AK62/6 AK61/8 AK62/8	220/380; 500	150 207 250 117 175 225 126 168	人人人人人人人人	32 32 36,5 26,0 26,0 30,0 24,0 28,0	48 48 48 60 60 60 60	3,7 (32,5 + 3) форма № 9	

тор										Ротор
Размеры паза, мм	Тип обмотки	<i>y</i> <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	ω <sub>K</sub>	d <sub>пр</sub> , мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
$\frac{9,2}{13,4}$ (42 + 1) 3,7 $\Phi_{\rm Opma}$ Ng 1		1—14	76 75	4 3	4 4	9 и 10 12 и 13	1,62 1,62	51,6 50,9	0,030 0,515	72
9,2 13,4 Форма №		1—14	75 80	5 4	4 4	7 и 8 10	1,56 1,62	52,4 59,9	0,022 0,034	72
+ 1) 3,7	Двухслойная	1—12	66 66	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	6 <b>3</b>	16 и 17 11	1,56 1,56	43,4 44,0	0,05·1 0,09 1	90
8,4 11,5 Форма № 1	Двужс	1—12	48 64	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	6 6	12 16	1,81 1,56	47,4 47,0	0,031 0,054	90
$\frac{8,4}{11,5}$ (37 + 1) 3.7 $\Phi_{\text{OpMa}}$ Ng 1		1—9	58 76	1 2	8 4	29 19	1,62 1,4	36,1 35,9	0,083 0,147	84
8,4 11,5 Форма		1—9	84 56	2 2	8 4	21 14	1,35 1,68	41,5 42,7	0,049	84

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АК 5—9-ГО ГАБАРИТОВ

тор							
	$y_2$	$n_{\ni 2}$	$m_2$	<sup>ω</sup> κ2	a imes b,	<b>G</b> <sub>2</sub> , кг	r <sub>2</sub> , Ом
	1—11 1—11 1—10 1—10	6 6 6	1 1 1	3 3 3 3	$1.81 \times 2.1$ $1.81 \times 2.1$ $1.81 \times 2.1$ $1.81 \times 2.1$ $1.81 \times 2.1$	2,91 3,46 2,68 3,24	0,14 0,166 0,13 0,156
	1—13 1—13 1—13 1—11 1—11 1—11 1—8 1—8	10 10 10 10 10 10 10 10	1 1 1 1 1 1 1 1	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2,1×2,63 2,1×2,63 2,1×2,63 2,1×2,63 2,1×2,63 2,1×2,63 2,1×2,63 2,1×2,63	6,4 6,9 7,4 7,5 8,0 8,7 7,7 8,4	0,156 0,167 0,181 0,184 0,199 0,216 0,186 0,204

	l					Po	
Тип элек <b>тродв</b> ига <b>теля</b>	<i>U</i> ₁, B	U <sub>2</sub> , B	Соедине- ние фаз	12, A	Z <sub>2</sub>	Размеры паза, мм	
AK71/4 AK72/4 AK71/6 AK71/6 AK71/8 AK72/8 AK72/8 AK81/4 AK82/4	220/380; 500	193 250 157 212 118 160 336 480	***************************************	62,0 71,0 63,0 63,0 64,0 74,0 72,0	48 48 60 60 60 60 60	4,6 (33,8 + 3,2) форма № 9	
AK81/6 AK82/6	220/380; 500	276 390	, ,	67,0 65,0	54 54	5,6 (44,3 + + 3,2) \$\phi\$ opma N\begin{center} 9 \\ \phi \end{center}\$	
AK81/8 AK82/8	220/380; 500	280 323	, ,	57,0 56 <b>,</b> 0	60 60	4,6 (40,8 + + 3,2) 4 opma № 9	
AK91/4 AK92/4 AK91/6 AK92/6 AK91/8 AK92/8	220/380; 500	383 520 390 538 270 376	× <b>∀ ∀ ∀ ∀</b>	115,0 117,0 88,0 88,0 92,0 92,0	72 72 90 90 84 84	5,1 (40,5 + + 3,5) форма № 9	

Примечание. Обмотка ротора двухслойная.

## 24. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

						1			Ст	a
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соеди <b>не</b> ние фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{\overline{d_{\mathbf{C}}}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	z <sub>1</sub>	
A101-2 A102-2 A103-2	160 160 200 200 250 250	2960	380 500 380 500 380 500		291 221 355 270 440 334	590 305	220 220 275 275 340 340	1,2	48	
A102-2 A103-2 A104-2	160 200 250	2960	3000	Y	38 46 57	590 305	275 340 385	1,2	48	

TOP
-----

	top						
	$y_2$	$n_{\mathfrak{2}2}$	m <sub>2</sub>	ω <sub>K</sub> 2	$a \times b$ ,	G₂, KΓ	r <sub>2</sub> , Om
-	1—13 1—13 1—11 1—11 1—8 1—8 1—16 1—16	6 6 6 6 6 12 12	1 1 1 1 1 1 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3	$\begin{array}{c} 2,44\times4.7 \\ 2,44\times4.7 \\ 2,44\times4.7 \\ 2,44\times4.7 \\ 2,44\times4.7 \\ 2,44\times4.7 \\ 2,14\times2.44 \\ 2,1\times2.44 \\ 2,1\times2.44 \end{array}$	11,0 12,0 12.85 14,22 11,88 13,08 14,88 16,44	1,0562 0,0611 0,0655 0,0726 0,059 0,068 0,104 0,115
	1—10 1—10	16 16	2 2 ·	4 4	2,1×3,53 2,1×3,53	24,66 27,54	0,078 <b>6</b> 0,087 <b>6</b>
	1—8 1—8	16 16	2 2	4 4	$1,95 \times 2,44$ $1,95 \times 2,44$	15,72 17,88	0,114 0,133
	1—19 1—19 1—16 1—16 1—11	16 16 16 16 16 16	2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 4	$1,95 \times 3,05$	34,08 37,8 39,24 43,74 32,88 37,2	0,0404 0,0448 0,185 0,207 0,154 0,175

#### СЕРИИ.А 10-го И 11-го ГАБАРИТОВ

тор									Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>31</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>®</sup> к1	$a \times b$ ,	G <sub>1</sub> ,	r <sub>1</sub> , Om	z <sub>1</sub>
11,6 6,5 (48,3 + 5,1) форма № 5	1—14	24 32 40 26 32 24	2 2 4 2 4 4	2	6 8 5 6 и 7 4 3	3,8×3,05 3,8×2,26 3,8×1,81 3,8×2,83 3,8×2,26 3,8×3,05	88 86 95 100 100 102	0,0281 0,0512 0,0209 0,0352 0,0149 0,00815	38
12,2 (51,3 + 4,1) форма № 6	1—14	24 20 18	1	1	12 10 9	6,9×1,16 6,9×1,45 6,9×1,68	72 80 88	0,76 0,542 0,437	38

				ا ا					Ст
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединсние фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{c}}{d_{c}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	z <sub>1</sub>
A101-4 A102-4	125 125 160 160	1470	220/380 500 380 500	√	393/227 173 291 221	590 365	220 220 275 275	0,9	60
A103-4	200	1475	380 500	Ŷ	357 271		340 340		
A101-4 A102-4 A103-4	100 125 160	1470	3000	Y	24,7 30,4 38,2	590 <b>3</b> 65	220 275 340	0,9	60
A101-6 A102-6 A103-6 A104-6	100 100 125 125 160 160 200 200	985	220/380 500 220/380 500 380 500 380 500	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	318/184 140 395/228 173 286 217 357 272	590 410	220 220 275 275 340 340 440 440	0,75	72
A103-6 A104-6	125 160	980	3000	Y	30 37,7	$\frac{590}{410}$	340 440	0,75	72
A101-8 A102-8 A103-8	75 75 100 100 125	730	220/380 500 220/380 500 220/380	ΔΥ ΔΥ ΔΑ ΔΑ	251/145 110 331/191 145 409/236	590	220 220 275 275 340	0,75	72
A104-8	125 160 160	735	500 380 500	YYY	180 302 230	<b>43</b> 0	340 440 440	0,70	12
A 103-8 A 104-8	75 100	735	3000	Y	19,2 25,1	$\frac{590}{430}$	340 440	0,75	72
A101-10 A102-10	55 55 <b>7</b> 5	585	220/380 500 220/380	ΔΛ Δ <sup>1</sup> Λ	197/114 87 -268/155	<u>590</u>	220 220 275	0.75	60
A 103-10	75 100 100	590	500 220/380 500	\$\frac{\delta}{\delta}\gamma'\gamma'	118 350/202 154	<b>445</b>	275 340 340	0,75	90
A112-2	320 320	2960	380 500	Δ	562 428	$\frac{740}{390}$	275 275	1,5	48

тор	 				~				Ротор
Размеры мм	<i>y</i> <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	$a \times b$ ,	<i>G</i> 1, кг	r <sub>1</sub> , O <sub>M</sub>	Z <sub>g</sub>
9,5 5,7 (43,6 форма	1—13 1—13 1—13 1—12 1—13 1—13	28 32 20 16 16 24	2 2 2 2 2 2	4 2 2 2 2 4	7 8 5 4 4 6	3,05×2,26 3,05×1,95 3,05×3,28 3,05×4,4 3,05×4,4 3,05×2,83	70 72 80 84 95 90	0,0167 0,089 0,0345 0,0196 0,0221 0,0131	5 <b>0</b>
9,6 (55 - форма	1-14 1-13 1-14	29 24 20	1 1 1	1 1 1	14 и 15 12 10	4,4×1 4,4×1,25 4,4×1,56	53,5 57,5 65,5	1,89 1,28 0,915	50
9 5,5 форма	1—10 1—10 1—12 1—12 1—12 1—12 1—11 1—11	16 36 24 16 26 34 16 16	2 2 4 2 2 2 4 2	2 2 2 2 3 3 2 3	4 9 3 4 6 и <b>7</b> 8 и 9 2 4	2,83×3,53 2,83×1,45 2,83×2,26 2,83×3,53 2,83×2,1 2,83×1,56 2,82×3,53 2,83×3,53	59 55 66 70 72 72 84 84	0,0257 0,1410 0,0184 0,0307 0,0422 0,0715 0,0091 0,0162	82
10,7 (47, форма	1-12	24 19	1	1	12 9 и 10	5 5×1 5,5×1,35	72 87	1,61 1,05	82
10,1 5,7 (41,5 форма	1-9 1-10 1-9 1-9 1-10 1-10	34 20	2	2 2 4 2 4 4 4 4	5 6 и 7 8 9 6 и 7 8 и 9 5 6 и 7	3,05×3,38 3,05×2,24 3,05×1,95 3,05×1,68 3,05×2,24 3,05×1,81 3,05×3,28 3,05×2,44	72 74 82 75 89 90 106 104	0,031 0,059 0,023 0,118 0,0178 0,0305 0,0108 0,0202	86
11,7 (46,1 форма	1—10	32 26	1	1	16 12 и 14	$2,63 \times 1,68$ $2,63 \times 2,1$	71 78	2,47 1,89	86
8,6 5,3 (39,4 форма	1-10 1-9 1-10 1-10 1-8 1-8	28	2	2 2 2 2 5 5	5 7 4 9 8 и 9 11	2,63×3,05 2,63×2,1 2,63×3,8 2,63×1,56 2,63×1,68 2,63×1,16	73 65 81 74 74 64	0,0505 0,101 0,035 0,193 0,0272 0,0523	74
13,4 7,4 (42,4 форма	1—15	28 18	4 2	2	3 и 4 4 и 5	4,7×2,26 4,7×3,53	108 110	0,0106 0,0172	38

<i>Р</i> , #Вт	n.		ě.					
	<i>п,</i> мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>l</i> , мм	δ, мм	<b>z</b> <sub>1</sub>
320 400	2960	3000	Υ	<b>74,</b> 5 90,5	740 390	275 340	1,5	.48
320 400	2970	6000	Y	37,1 45,2	740 390	340 440	1,5	48
250 250 320 320 400	1470	380 500 380 500 500	Δ	456 347 575 436 538	740 470	220 220 275 275 340	1,1	60
200 250 320 400	1470 1475 1480 1480	3000	٧	47,2 58,0 73,0 90,5	740 470	220 275 340 440	1,1	60
200 250 320	1480	6000	Y	24,1 29,4 37,1	740 470	300 340 440	1,1	60
250 250 320 320 320	980	380 500 380 500	Υ Δ Δ	450 342 568 432	740 525	340 340 440 440	1	72
200 250	985	3000	Y	<b>47,</b> 5 58	740 525	340 440	1	72
200 200 250 250	730	380 500 380 500	Y Y A	364 276 452 344	740 550	340 340 440 440	0,8	72
125 160 200	735	3000	Y	31,1 38,9 47,5	740 550	300 340 440	0,8	72
	250 250 250 320 320 400 250 320 400 250 320 250 320 250 320 250 320 250 320 250 320 320 250 320 400	320     2970       320     2970       250     1470       250     320       320     1475       200     1475       320     1480       400     1480       250     1480       250     320       320     1480       250     320       320     980       250     250       320     730       250     250       250     730       250     250       250     735	320 400         2970         6000           250 250 320 320 400         1470 500 500 380 500 500           2200 1475 320 1480 400 1480         3000           250 250 320 320 1480 400 1480         3000           200 250 320 1480 320 250 320 320 320 320 320 320 320 320 320 32	320 400     2970     6000     Υ       250 250 320 320 400     1470 500 380 500 500     Δ       200 1475 320 1480 400     1480 6000     Υ       250 250 320 1480 400     1480 6000     Υ       200 250 320 1480 500 250 320 320 320 320 320 320 320 320 320 32	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

тор									Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	$a \times b$ , $MM$	<i>G</i> 1, кг	r <sub>1</sub> , Ом	22
12,7 (55,4 + 4,1) форма № 6	1—15	17 14	1	1	8 и 9	$7.4 \times 2.1$ $7.4 \times 2.63$	100 113	0,298 0,208	38
13, <b>7 (</b> 62,8 + 4,1) форма № 6	1—14	30 24	1	1	15 12	6,9×1 6,9×1,45	88 113	1,24 0,74	38
11,6 6,7 (50,4 + 5,1) форма № 5	1—13 1—13 1—14 1—14 1—13	36 24 28 36 32	2	4 2 4 4 4	9 6 <b>7</b> 9 8	$4.1 \times 2.1$ $4.1 \times 3.28$ $4.1 \times 2.63$ $4.1 \times 2.1$ $4.1 \times 2.44$	126 134 139 140 151	0,0187 0,0326 0,0127 0,0216 0,0164	50
12,1 (49,9 + 4,1) форма № 6	1—13 1—14 1—14 1—14	22 18 14 11	1	1	11 9 7 5 и 6	$6,9 \times 1,25$ $6,9 \times 1,56$ $6,9 \times 1,95$ $6,9 \times 2,63$	84 94 101 115,1	0,734 0,51 0,351 0,229	5 <b>0</b>
12,2 (64,9 + 4,1) форма № 6	1-14	32 32 24	1	1	16 16 12	5,1×1 5,1×1 5,1×1,45	82 93 112	2,20 2,13 1,17	50
12,3 7,1 (40,2 + 2,1) форма № 5	1-11 1-11 1-11 1-12	26 20 18 22	2 2 2 2	6 2 3 3	6 и 7 5 4 и 5 5 и 6	4,4×2,26 4,4×3,05 4,4×3,53 4,4×2,63	133 139 164 154	0,0064 0,0324 0,0125 0,0216	82
12,7 (50,5 + 4,1) форма № 6	1—10 1—11	20 16	1	1	10 8	$7.4 \times 1.45$ $7.4 \times 1.95$	114 143	0,65 0,45	82
11,6 6,8 (41 + 5,1) форма № 5	1-9 1-10 1-9 1-9	40 26 32 36	4 2 4 2	4	5 6 и 7 4 9	4,1×1,45 4,1×2,26 4,1×1,81 4,1×1,56	110 116 125 121	0.0084 0,0149 0,0061 0,0318	86
12,7 (48,5 + 4,1) форма № 6	1—10 1—9 1—9	24 22 18	1	1	12 11 9	7,4×1 7,4×1,16 7,4×1,56	88 95 117	1,08 0,85 0,59	86
	Размеры паза, мм 12,7 (55,4 + 4,1) форма № 6  13,7 (62,8 + 4,1) форма № 6  11,6 (50,4 + 5,1) форма № 5  12,1 (49,9 + 4,1) форма № 6  12,2 (64,9 + 4,1) форма № 6  12,3 (40,2 + 2,1) форма № 5  12,7 (50,5 + 4,1) форма № 6  11,6 (41 + 5,1) форма № 5	Размеры паза, у1  12,7 (55,4 + 4,1) форма № 6  13,7 (62,8 + 4,1) форма № 5  1-14  11,6 (50,4 + 5,1) форма № 5  12,1 (49,9 + 4,1) форма № 6  12,2 (64,9 + 4,1) форма № 6  12,3 (40,2 + 2,1) форма № 5  12,7 (50,5 + 4,1) 1-11 1-11 1-12  12,7 (50,5 + 4,1) форма № 5  1-14  12,7 (50,5 + 4,1) 1-10 форма № 5  1-14  1-15  1-16 (41 + 5,1) форма № 5  1-17  1-19 форма № 5  1-19	Размеры паза, у1 п31  12,7 (55,4 + 4,1) форма № 6 1-15 17  13,7 (62,8 + 4,1) форма № 6 1-14 30 24  11,6 (50,4 + 5,1) форма № 5 1-14 36 1-13 24 1-14 36 1-13 32  12,1 (49,9 + 4,1) форма № 6 1-14 18 1-14 11  12,2 (64,9 + 4,1) форма № 6 1-14 32 24 1-14 11  12,3 (40,2 + 2,1) форма № 5 1-12 20 1-11 18 1-12 22  12,7 (50,5 + 4,1) форма № 5 1-10 26 1-11 16  11,6 (41 + 5,1) форма № 5 1-9 36  12,7 (48,5 + 4,1) форма № 5 1-9 36	Размеры паза,	Размеры паза,	Размеры паза, ми	Размеры паза,	Размеры паза, $y_1$ $n_{91}$ $m_1$ $a_1$ $w_{K1}$ $a \times b$ , $M_{M}$ $a_1$ $a_2$ $a \times b$ , $M_{M}$ $a_2$ $a_3$ $a_4$ $a_4$ $a_4$ $a_4$ $a_4$ $a_4$ $a_5$ $a_4$ $a_5$ $a_4$ $a_5$ $a_4$ $a_5$	Размеры паза, $y_1$ $n_{51}$ $m_1$ $a_1$ $w_{K1}$ $a \times b$ , $m_{M}$ $a_{51}$ $n_{1}$ $n_{1}$ $a_{1}$ $a_{2}$ $a_{3}$ $a_{4}$ $a_{5}$ $a_{5}$ $a_{11}$ $a_{12}$ $a_{23}$ $a_{23}$ $a_{23}$ $a_{24}$ $a_{2$

	1			و ا					Ста
Тип электро- двигателя	Р, кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	Соединение фаз	I, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	l, mm	δ, мм	z,
A112-10 A113-10 A114-10	125 125 160 160 200 200	590	220/380 500 380 500 380 500	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	410/237 180 304 231 373 283	740 550	275 275 340 340 440 440	0,8	90
A112-10 A113-10 A114-10	100 125 160	590	3000	Y	26 32 40,7	740 550	275 340 440	0,8	90

Примечания: 1. Обмотка статора двухслойная. 2. Размеры паза даны в штампе.

## 25. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

				يه					Ста
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I 1, A	$\frac{D_{\mathrm{C}}}{d_{\mathrm{C}}}$ ,	<i>l</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>
<b>A</b> K101-4	125 125 100	1460 1470	220/380 500 3000	A A Y	406/235 179 25	590 365	220	0,9	60
AK102-4	160 160 125	1460 1470	380 500 3000	A Y Y	298 227 30,6	590	275	0,9	60
AK103-4	200 200 160	1470	380 500 3000	A Y Y	365 274 38,3	3,65	340	0,9	60
AK111-4	250 250 200	1475	380 500 3000	<b>△</b> <b>♦</b>	400 350 47 <b>,</b> 8	740	220	1,1	60
AK112-4	320 320 250 200	1475 1480	380 500 3000 6000	△ △ Y Y	575 436 58,3 24,1	470	275 300	1,1	60

тор	<del></del>						<del> </del>		Ротор
Размеры паза, мм	<i>y</i> <sub>1</sub>	n <sub>31</sub>	$m_1$	<i>a</i> <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	$a \times b$ ,	<i>G</i> 1, кг	r <sub>1</sub> , Om	$z_2$
8,7 5,4 (50,5 + 4,1) форма № 5	1—9 1—9 1—9 1—10 1—9 1—10	24 16 24 32 20 26	4 2 2 2 2 2 2	2 2 5 5 5 5	3 4 6 8 5 6 и 7	2,63×3,28 2,63×5,1 2,63×3,28 2,63×2,44 2,63×3,8 2,63×3,05	102 108 113 114 126 132	0,0151 0,0253 0,0106 0,0204 0,0087 0,0148	106
10 (53,1 + 4,1) форма № 6	1-10 1-10 1-10	25 20 16	1	1	12 и 13 10 8	4,7×1,16 4,7×1,56 4,7×1,95	76 91 103	1,73 1,12 0,805	106

#### СЕРИИ АК 10-го И 11-го ГАБАРИТОВ

тор								
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	$m_1$	$a_1$	<sup>w</sup> к1	$a \times b$ ,	<i>G</i> 1, кг	7 <sub>1</sub> , Ом
$\frac{\frac{9,5}{5,7}(43,6+4,1)}{9,6(55+4,1)}$	1—13 1—13 1—14	28 32 29	2 2 1	4 2 1	7 8 14 и 15	$3,05 \times 2,26$ $3,05 \times 1,95$ $4,4 \times 1$	70 72 53,5	0,0167 0,089 1,89
$\frac{9,5}{5,7} (43,6+4,1)$ $9,6 (55+4,1)$	1—13 1—12 1—13	20 16 24	2 2 1	2 2 1	5 4 12	$3,05 \times 3,28$ $3,05 \times 4,4$ $4,4 \times 1,25$	80,5 84 57,5	0,0345 0,0196 1,28
$\frac{\frac{9,5}{5,7}(43,6+4,1)}{9,6(55+4,1)}$	1—13	16 24 20	2 2 1	2 4 1	4 6 - 10	3,05×4,4 3,05×2,83 4,4×1,56	95, <u>5</u> 90 65,5	0,0221 0 0131 0,915
$ \frac{11,6}{6,7}(50,4+5,1) $ $ 12,1(48,9+4,1) $	1—13	36 24 22	2 2 1	4 2 1	9 6 11	$4,1\times2,1$ $4,1\times3,28$ $6,9\times1,25$	126 134 84	0,018 0,0326 0,734
$ \frac{11,6}{6,7}(50,4+5,1) $ $ 12,1(48,9+4,1) $ $12,2(64,9+4,1)$	1—14 1—14 1—13 1—14	28 36 18 32	2 2 1 1	4 4 1 1	7 9 9 16	4,1×2,63 4,1×2,1 6,9×1,56 5,5×1	139 140 94 82	0,0127 0,0216 0,51 2,75

				Ð					Ста	
Тип электро- двигателя	Р, кВт	л, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , В	Соединение фаз	<i>I</i> <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	l. mm	δ, мм	$z_1$	
AK113-4	400 320 250	1475 1480	500 3000 6000	∆ Y Y	543 73,7 29,5	740 470	340	1,1	60	
AK114-4	400 320	1475 1480	3000 6000	Y	91 36,9		440	1,1	60	
<b>A</b> K102-6	100 100	975	220/380 500	Δ <u>/</u> Υ	327/189 144		275	0,75	72	
<b>A</b> K103-6	125 125 100	975	220/380 500 3000	∆/Y <b>⇔</b>	405/234 178 25	590	340	0,75	72	
ΛK104-6	160 160 125	975	380 500 3000	$\Diamond$	294 223 31	410	440	0,75	72	
AK112-6	200 200 160	980	380 500 3000	Y	367 279 47,8		275	1	72	
AK113-6	250 250 200	980	380 500 3000	Y A	454 345 47,8	740	340	1	72	
<b>A</b> K114-6	320 320 250	980	380 500 3000	$\stackrel{\triangle}{\rightleftharpoons}$	571 434 58,4	525	440	1	72	,
AK102-8	75 75	725	220/380 500	ψ	262/161 115		220	0,75	72	
AK103-8	100 100 75	725	220/380 500 3000	ΔΥ Δ Y	346/200 152 19,9	<u>590</u>	275 340	0,75	72	
AK104-8	125 125 100	725	220/380 500 3000	A V V	423/244 186 25,8	430	340 440	0,75	72	
AK105-8	160 160	725	380 500	Υ.	313 238		440	0,75	72	

aob

4	юр								
	Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	w'k l	$a imes b_i$	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	Cw Cw
	$\frac{11.6}{6.7}$ (50.4+5.1)	1—13	32	2	4	8	4,1×2,44	151	0,0154
ľ	12.1 (48.9 + 4.1) 12.2 (64.9 + 4.1)	1—14 1—14	14 32	1	1 1	7 16	6,9×1,95 5,5×1	101 93	0,351 2, <b>13</b>
	$\begin{array}{c} 12.1 \ (48.9 + 4.1) \\ 12.2 \ (64.9 + 4.1) \end{array}$	1—14	11 24	1	1	5 и 6 12	6,9×2,63 5,5×1,45	115,5 112	0,2 <b>29</b> 1,1 <b>7</b>
	9 (07.4.44)	1-11	20 26	2	3	5 6 и 7	2,83×2,83 2,83×2,1	67 65	0,020 <b>6</b> 0,035 <b>7</b>
	$\frac{9}{5,\overline{5}}(37,4+4,1)$ $10,7(47,6+4,1)$	1—12 1—12 1—11	16 12 24	2 2 1	3 1 1	4 3 12	2,83×3,53 2,83×4,7 5,5×1	77 77 68	0,0151 0,0577 1,5a
-	$\frac{9}{5,5} (37,4+4,1)$ $10,7 (47,6+4,1)$	1 <u>—10</u> 1 <u>—11</u> 1 <u>—10</u>	16 20 20	2 2 1	2 2 1	4 5 10	2,83×3,53 2,83×2,83 5,5×1,25	81 84 77	0,0354 0,055 1,105
	$\frac{12,3}{7,1} (40,2+5,1)$ $12,7 (50,5+4,1)$	1—11 1—12 1—11	16 20 23	2 2 1	3 3 1	. 4 5 11 и 12	$\begin{array}{c c} 4,4 \times 3,8 \\ 4,4 \times 3,05 \\ 7,4 \times 1,16 \end{array}$	130 135 101	0,0085 0,0139 0,91
	$\frac{12,3}{7,1} (40,2+5,1)$ $12,7 (50,5+4,1)$	1—11 1—11 1—10	26 20 20	2 2 1	6 2 1	6 и 7 5 10	$4,4 \times 2,26$ $4,4 \times 3,05$ $7,4 \times 1,45$	133 139 114	0,00€4 0,0032 0,65
	$\frac{12,3}{7,1}(40,2+5,1)$ $12,7(50,5+4,1)$	1—11 1—12 1—11	18 22 16	2 2 1	3 3 1	4 5 и 6 8	4,4×3,53 4,4×2,63 7,4×1,95	154 164 146	0,0125 0,0216 0,045
	$\frac{10,1}{5,7}$ (41,9 + 4,1)	1—9 1—10	20 26	2	2	5 6 и 7	$3,05 \times 3,28 \\ 3,05 \times 2,44$	72 74	0,031 0,059
	$\frac{10,1}{5,7}(41,9+4,1)$ $11,7(46,1+4,1)$	1—9 1—9 1—10	32 36 64	2	4 2 1	8 9 16	3,05×1,95 3,05×1,68 2,63×1,68	82 80 71	0,023 0,118 2,47
	$\frac{10,1}{5.7}(41,9+4,1)$ 11,7 (46,1+4,1)	1—10	26 34 52	2	4 4 1	6 и 7 8 и 9 12 и 14	$3,05\times2,44$ $3,05\times1,81$ $2,63\times2,1$	89 90 78	0,0178 0,0305 1,89
	$\frac{10,1}{5,8}$ (41,9 + 4,1)	1—9 1—10	20 26	2	4 4	5 6 и 7	$3,05 \times 3,28 \\ 3,05 \times 2,44$	106 104	0,0108 0,0202

									Ста
Тип электро- двигателя	Р, кВт	п, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Со единение фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\rm C}}{d_{\rm C}}$	l, mm	δ, мм	z <sub>1</sub>
AK112-8	125	730	3000	Y	40		300	0,8	<b>7</b> 2
AK113-8	200 200 160	735 730	380 500 3000	Y	380 289 40	740 550	340	0,8	72
<b>A</b> K114-8	250 250 200	735	380 500 3000	Y A Y	467 355 49		440	0,8	72
AK102-10	55 55	580	220/380 500	<b>△</b> /۲	206/119 90		220	0,75	90
<b>A</b> K103-10	75 75	580	220/380 500	Δ/Y	276/160 121	590 445	275	0,75	90
AK104-10	100	580	220/380 500	Ϋ́Λ	360/208 157		340	0,75	90
AK112-10	125 125 100	585	220/380 500 3000	ΔY	438/253 192 27,1		275	0,8	90
AK113-10	160 160 125	585	380 500 3000	Y	325 247 33,9	740 550	340	0,8	90
<b>A</b> K114-10	200 200 160	585	380 500 3000	Y	390 296 42,4		440	0,8	90

Примечания: 1. Обмотка статора двухслойная. 2. Размеры пазов статора даны в штампе. 3. Размеры пазов статора, записанные цифрами в одну строку, относятся к фор

	тор
ī	

Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	$n_{\ni 1}$	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	a × b;	G <sub>1</sub> ,	rı, Om
12,7 (48,5 + 4,1)	1—10	24	1	1	12	7,4×1,16	88	1,08
$\frac{\frac{11.6}{6.8}(41+5.1)}{12.7(48.5+4.1)}$	1—9 1—10 1—9	40 26 22	4 2 1	4 4 1	5 6 и 7 11	$\begin{array}{c c} 4,1\times1,45 \\ 4,1\times2,26 \\ 7,4\times1,16 \end{array}$	110 116 95	0,0084 0,0149 0,85
$\frac{11,6}{6,8} (41+5,1)$ $12,7 (48,5+4,1)$	1—9	32 36 18	4 2 1	4 4 1	<b>4</b> 9 9	4,1×1,81 4,1×1,56 7,4×1,56	125 121 117	0,0061 0,0318 0,59
	1-10	20 28	2	2	5 7	2,63×3,05 2,63×2,1	73 65	0, <b>0505</b> 0,101
$\frac{8,6}{5,3}(39,4+4,1)$	1—10	16 <b>36</b>	2	2	4 9	2,63×3,8 2,63×1,56	81 74	0,035 0,193
	1—8	34 44	2	5	8 и 9 11	$2,63 \times 1,68$ $2,63 \times 1,16$	74 64	0,02 <b>72</b> 0,05 <b>23</b>
$\frac{8.7}{5.4} (50.5 + 4.1)$ $10(53.1 + 4.1)$	1-9 1-9 1-10	24 16 25	1 2 1	2 2 1	3 4 12 и 13	2,63×3,28 2,63×5,1 4,7×1,16	102 108 76	0,0151 0,0253 1,73
$ \begin{array}{r} 8.7 \\ \hline 5.4 (50.5 + 4.1) \\ \hline 10 (53.1 + 4.1) \end{array} $	1-9 1-10 1-10	24 32 20	2 2 1	5 5 1	6 8 10	2,63×3,28 2,63×2,44 4,7×1,56	113 114 91	0,0106 0,0204 1,12
$\frac{8,7}{5,4} (50,5+4,1)$ $10 (53,1+4,1)$	1—9 1—10 1—10	20 26 16	2 2 1	5 5 1	5 6 и 7 8	2,63×3,8 2,63×3,05 4,7×1,95	126 132 103	0,0087 0,0148 0,805

## 26. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ФАЗНЫХ РОТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АК 10-го и 11-го габаритов

			<u>-</u>		Ротор	фазны	ř		
Тип 58€КТРО- денгателя	<i>U</i> ₁, B	U <sub>2</sub> , B	I 2, A	Z <sub>2</sub>	Размеры паза, мм	n <sub>32</sub>	$a \times b$ ,	<i>G</i> 2. кг	Га, Ом
<b>A</b> K101-4	220/380 500 3000	265 265 246	297 297 267	72	1,5	2	3,05×18	45,0	0,01
<b>A</b> X(102-4	380 500 3000	322 318 304	310 314 265	72	5,5 (43,6 + 0,6) форма № 4	2	3,05×18	49,0	0,0108
<b>A</b> K103-4	380 500 3000	405 404 366	304 305 277	72	5,5 (·	2	3,05×18	53,0	0.0118
AK111-4	380 500 3000	356 353 334	435 439 380	72		2	4,1×19,5	73,5	0,0077
<b>A</b> K112-4	380 500 3000 6000	448 456 408 418	440 432 384 303	72	6,5 (46,6 + 0,6) 1,5 форма № 4	2	4,1×19,5	79,0	0,0083
<b>A</b> K113-4	500 3000 6000	530 511 447	460 388 349	72	6,5 (46,6 pop	2	4,1×19,5	85,5	0,009
<b>A</b> K114-4	<b>30</b> 00 6000	648 595	380 332	72		2	4,1×19,5	95,6	0,0101
AK102-6	220/380 500	286 301	220 210	90	1,5	2	2,44×18	44,4	0,0141
<b>A</b> K103-6	220/380 500 3000	348 352 314	225 222 206	90	(43,6 + 0,6) 1 форма № 4	2	2,44×18	49,0	0,0155
<b>A</b> K104-6	380 500 3000	431 434 392	230 228 205	90	4,9 (43 фo	2	2,44×18	55,8	0,0178
<b>A</b> K112-6	380 500 3000	358 363 328	346 342 312	90	(41,3 + 0,6) 1,5 ма № 4	2	4,4×16,8	83,0	0,0102
<b>A</b> K113-6	380 500 3000	441 435 393	349 355 321	90	6,9 (41 + 0,6 форма	2	4,4×16,8	91,0	0,0126

					Ротор	фазный	i		
Тип электро- двигателя	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	U2, B	<i>I₂</i> , A	z,	Раз- меры паза, мм	n <sub>92</sub>	a × b, мм	<i>G</i> ₂, кг	7 <sub>2</sub> , Ou
<b>AK</b> 114-6	380 500 3000	550 572 470	354 339 <b>3</b> 33	90	6,9 (41,3 + + 0,6) 1,5 форма № 4	2	4,4×16,8	102,0	0,0126
AK102-8	220/380 500	192 195	260 256	96		2	$3,05\times14,5$	40,7	0,014
<b>A</b> K103-8	220/380 500 3000	245 248 242	265 260 206	96	+ 0,6) 1,5 1a Ne 4	2	3,05×14,5	44,7	0,0153
<b>A</b> K104-8	220/380 500 3000	300 300 298	266 270 222	96	5,5 (36,7 + форма	2	3,05×14,5	49,5	0,017
AK 105-8	380 500	390 388	260 262	96		2	$3,05 \times 14,5$	<b>57,</b> 0	0,0196
AK112-8	3000	323	254	96	6) 1,5	2	3,8×16,8	72,5	0,0119
AK113-8	380 500 3000	398 403 357	314 310 289	96	(41,3 + 0,6) форма № 4	2	3,8×16,8	76,5	0,0126
AK114-8	380 500 3000	498   503   436	311 308 294	96	6,3 (41 фо	2	3,8×16,8	87,5	0,0143
AK102-10	220/380 500	117	290 300	75	6) 1,5	2	4,1×13,5	37,0	0,0082
AK 103-10	220/380 500	150 151	326 324	75	(34,6 + 0,6) форма № 4	2	$4,1\times13,5$	41,0	0,0091
AK 104-10	220/380 500	187 189	354 350	75	6,5 (34 фc	2	4,1×13,5	46,0	0,0101
AK112-10	220/380 500 3000	290 285 270	280 285 248	105	1,5	2	3,53×18	70,5	0,01 16
AK113-10	380 500 3000	362 351 337	285 294 245	105	7 + 0,6) pma №	2	3,53×18	78,5	0,0129
AK114-10	380 500 3000	435   432   422	291 293 249	105	6(43,7 + 0	2	3,53×18	90,0	0,0148

 $\Pi$  рим е ч ани я: 1. Размеры пазов ротора даны в штампе. 2. Масса провода ( $G_2$ , кг) указана без изоляции.

# 27. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЙ А И

		-	a	I <sub>1</sub> , А да	пя серий				Ста
P, KBT	п, мин <sup>—1</sup>	U <sub>1</sub> , B	Соединени фаз	A	ΑĶ	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>l</i> ,	δ, ΜΜ	z <sub>1</sub>
160 160 200 200 250 250	2955 2955 2960 2960 2965 2965	380 500 380 500 380 500		294 223 361 274 447 339	_	590 305	190 235 235 290	1,2	48
160 200 250	2960	3000	Y	38,2 46,1 57,0		590 305	290	1,2	48
125 125 160 160 200 200	1470 1460 1475 1465 1475 1470	220/380 500 380 500 380 500		403/233 177 298 227 269 280	406/235 179 298 227 369 280	590 365	190 235 235 290	0,9	60
	1470	3000	Y	24,7 30,6 38,5	24,9 30,6 38,5	590 365			60
100 125 160 200		220/380 220/380 380 388	ΔΥ ΔΥ Φ	320/185 392/227 290 360	332/192 412/238 304 380		-		72
75 100 100 125 125 160 160	740** 735	220/380 500 220/380 500 220/380 500 380 500	Δ <sup>γ</sup> Δ <sup>γ</sup> Δ <sup>γ</sup> Δ Δ <sup>γ</sup> Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	259/149 113 338/195 149 418/248 185 306 233	263/152 115 345/200 153 423/245 187 313 240	590 430	190 190 235 235 330 330 420 420	0,75	72
55 55 75 75 100 100		220/380 500 220/380 500 220/380 500	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	202/117 89,5 272/15 <b>7</b> 120 356/206 157	208/120 91 277/160 122 358/207 158	590 445	190 190 235 235 330 330	0,75	90
	160   160   200   250   250   250   125   125   160   125   160   125   160   125   160   125   160   125   160   160   125   160   160	\$\frac{1}{6}\$   \$\frac{1}{6}\$   \$\frac{1}{60}\$   \$2955\$   \$2960\$   \$2960\$   \$2960\$   \$2960\$   \$2960\$   \$250\$   \$2960\$   \$250\$   \$2960\$   \$250\$   \$1470\$   \$125\$   \$1470\$   \$1475\$   \$1470\$   \$100\$   \$1475**\$   \$1470\$   \$100\$   \$125\$   \$275\$   \$160\$   \$200\$   \$75\$   \$75\$   \$100\$   \$740***\$   \$125\$   \$125\$   \$160\$   \$160\$   \$155\$   \$575**\$   \$755\$   \$575**\$   \$575\$   \$575**\$   \$575\$   \$100\$   \$75\$   \$100\$   \$125\$   \$125\$   \$160\$   \$160\$   \$125\$   \$160\$	160	160   2955   380   \( \triangle \) 2955   500   \( \triangle \) 2960   380   \( \triangle \) 2960   2960   500   \( \triangle \) 250   2965   500   \( \triangle \) 3000   \( \triangle \) 3000   \( \triangle \) 3000   \( \triangle \) 380   \( \triangle \) \( \triangle \) 380   \( \triangle \) 3	$ \begin{array}{ c c c c c } \hline \begin{matrix} \vdots \\ \frac{1}{2} \\ $	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{ c c c c c c c }\hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$

тор										
	Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	$n_{\ni 1}$	m <sub>1</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	w <sub>ĸ1</sub>	a imes b,	<i>G</i> 1, кг	r <sub>1</sub> , Ом	Ротор корот- козам- кнутый, z <sub>2</sub> ***
	11,6 6,5 (48,3 + 5,1) форма № 5	1—14	24 32 40 26 32 24	2 2 4 2 4 4	2	6 8 5 6—7* 4 3	$3.8 \times 3.05$ $3.8 \times 2.26$ $3.8 \times 1.81$ $3.8 \times 2.83$ $3.8 \times 2.26$ $3.8 \times 3.05$	83,5 81,5 90,0 90,0 98,0 101	0.27 0,049 0,01985 0,0335 0,0147 0,00806	38
	12,2 (51,3 + 4,1) форма № 6	1-14	24 20 18	1	1	12 10 9	6.9×1,16 6.9×1,45 6.9×1,68	85,4 98,4 107,5	0,71 0,525 0,527	38
	9,5 5,7 (43,6 + 4,3) форма № 5	1—13 1—13 1—13 1—12 1—13 1—13	28 32 20 16 16 24	2	4 2 2 2 2 2 4	7 8 5 4 4 6	3,05×2,26 3,05×1,95 3,05×3,28 3,05×4,4 3,05×4,4 3,05×2,83	67,5 69,0 76,5 75,5 84,5 84,0	0,0159 0,0812 0,325 0,0185 0,0194 0,0115	50
	9,6 (55 + 4,1) форма № 6	1—15 1—13 1—13	28 24 20	1	1	14 12 10	$\begin{array}{ c c c }\hline 4,4\times1,0\\ 4,4\times1,25\\ 4,4\times1,56\\ \hline\end{array}$	52,0 52,0 56,0	18,2 1,21 0,863	50
	9,5 5,5 (37,4 + 4,3) форма № 5	1-10 1-11 1-10 1-10	16 12 28 24	2	2	4 3 7 6	$2,83 \times 3,53$ $2,26 \times 2.83$ $1,95 \times 2,83$ $2,83 \times 2,26$	55,0 59,8 70,2 81,0	0,0249 0,0168 0,0429 0,0094	50
	10,1 5,7 (41,9 + 4,1) форма № 5	1—9 1—10 1—10 1—10 1—10 1—8 1—10 1—8	20 26 32 36 26 32 20 24	2	2 4 2 4 2 4 2 4 2	5 6—7* 8 9 6—7* 8 5 6	$3,05 \times 3,28$ $3,05 \times 2,44$ $3,05 \times 1,95$ $3,05 \times 1,68$ $3,05 \times 2,44$ $3,05 \times 1,95$ $3,05 \times 3,28$ $3,05 \times 2,63$	65,0 72,5 72,9 70,0 83,0 88,5 98,0 86,5	0,0293 0,056 0,0226 0,1185 0,0173 0,0953 0,0111 0,0617	86
	8;6 5,3 (39,4 + 4,1) форма № 5	1-10 1-8 1-10 1-10 1-8 1-8	20 28 16 36 32 44	2	2 2 2 5 5	5 7 4 9 8 11	2,63×3,05 2,63×2,1 2,63×3,8 2,63×1,56 2,63×1,168 2,63×1,16	67,0 57,5 73,5 65,5 72,5 67,0	0,048 0,10 0,0328 0,185 0,0248 0,0507	74

		<del></del> 1		. 1	I <sub>1</sub> , A дл	ія серий		<del></del>		Ста	_
Тип <b>эл</b> ектродвигателя	P, KBT	п, мин—1	U <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	A `	AK	$\frac{D_{\rm C}}{d_{\rm C}}$	<i>l</i> , mm	δ, MM	z <sub>1</sub>	
А и АК111-4М А и АК111-4М А и АК112-4М А и АК112-4М А и АК113-4М	250 320 320	1475** 1465 1480** 1475	380 500 380 500 500	Δ	458 348 577 438 546	462 351 582 442 550	$\frac{740}{470}$	190 190 255 255 330	1,1	60	
А и АК111-4М А и АК112-4М А и АК113-4М А и АК114-4М		1480** 1475	3000	Y	47,3 58,8 74,8 92,3	47,7 58,8 74,3 92,3	740 470	190 255 330 420	1,1	60	
А и АК112-4М А и АК113-4М А и АК114-4М	200 250 320		6000	Y	24,1 29,9 37,7	24,1 29,9 37,7	$\frac{740}{470}$	280 330 420	١	60	
А и АК113-8М А и АК113-8М А и АК114-8М А и АК114-8М	200 200 250 250	730 735	380 500 380 500	Y Y Y A	377 285 468 355	385 292 473 358	740 550	330 330 420 420	0,8	72	
А и АК112-8М А и АК113-8М А и АК114-8М	1 25 1 60 200	730	3000	Y	32,0 40,7 49,8	32,3 40,7 49,8	740 550	280 330 420	0,8	72	
А и АК112-10М А и АК112-10М А и АК113-10М А и АК113-10М А и АК114-10М А и АК114-10М	125 125 160 160 200 200	590	220/380 500 380 500 380 500	Δ/Υ Υ Υ Υ Υ Υ	435/251 193 317 241 389 297	448/259 196 328 251 398 303	740 550	255 255 330 330 420 420	0,8	90	
А и АК112-10М А и АК113-10М А и АК114-10М	100 125 160	590**	3000	Y	26,4 32,8 41,6	27,7 34,3 42,8	740 550	255 330 420	0,8	90	

<sup>\*</sup> Чередование катушек: 6; 7; 6; 7; ...

\*\* Данные в числителе относятся к типу A, а в знаменателе — к типу АК.

\*\*\* Данные относятся только к типу A.
Пр и ме ч а н и и; 1. Обмотка статора двухслойная, у низковольтных электродви 2. Размеры пазов статора даны в штампе.

тор									
Размеры паза, мм	y <sub>4</sub>	n <sub>91</sub>	<i>m</i> <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	a imes b ,	<i>G</i> 1, кг	r <sub>1</sub> , Om	Ротор корот - козам - кнутый г₂***
11.6 (50,4 + 5,1) форма № 5	1—13 1—13 1—14 1—14 1—13	36 24 28 36 32	2	4 2 4 4 4	9 6 7 9 8	4,1×2,1 4,1×3,28 4,1×2,63 4,1×2,1 4,1×2,44	116 123 129 126 139	0,0179 0,0299 0,0124 0,0203 0,0161	50
12,1 (49,9 + 4,1) форма № 6	1—13 1—13 1—14 1—14	22 18 14 22	1	1 1 1 2	11 9 7 11	$6,9 \times 1,25$ $6,9 \times 1,56$ $6,9 \times 1,95$ $6,9 \times 1,25$	76,5 85,0 93,5 102	0,709 0,497 0,347 0,234	50
12,2 (49,9 + 4,1) форма № 6	1—14	32 32 24	1	1	16 16 12	5,1×1 5,5×1 5,5×1,45	75,5 87,5 106	2,09 2,04 1,13	50
11,6 6,8 (41 + 5,1) форма № 5	1—9 1—8 1—9 1—9	40 28 32 36	4 2 4 2	4	5 7 4 9	$\begin{array}{c} 4,1 \times 1,45 \\ 4,1 \times 2,1 \\ 4,1 \times 1,81 \\ 4,1 \times 1,56 \end{array}$	108 99 120 113	0,00825 0,0155 0,00588 0 0309	86
12,7 (48,5 + 4,1) форма № 5	$\begin{vmatrix} 1 - 10 \\ 1 - 9 \\ 1 - 9 \end{vmatrix}$	24 22 18	1	1	12 11 9	$7,4\times1$ $7,4\times1,16$ $7,4\times1,56$	83 89,5 111	1,045 0,837 0,567	86
8,7 5,4 (50,5 + 4,1) форма № 5	1-9 1-9 1-0 1-10 1-9 1-10	24 16 24 32 20 26	4 2 2 2 2 2 2	2 2 5 5 5 5	3 4 6 8 5 6—7*	2,63×3,28 2,63×5,1 2,63×3,28 2,63×2,44 2,63×3,8 2,63×3,05	94 99,5 106 107 117 122,5	0,0145 0,0244 0,0104 0,0199 0,00846 0,0144	104
10 (53,1 + 4,1) форма № 6	1-8 1-10 1-10			1	13 10 8	4,7×1,08 4,7×1,56 4,7×1,95	61,5 85,5 91,0	1,68 1,11 0,78	104

гателей выполнена проводом марки ПБД, а у высоковольтных — проводом марки ППТБО.

#### 28. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ФАЗНЫХ РОТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

				Ротор
Тип <b>эле</b> ктродвигателя	<b>Z</b> <sub>2</sub>	Размеры паза, мм	y <sub>2</sub>	n <sub>Э2</sub>
AK101-4M AK102-4M AK103-4M	76	5,5 (43,6 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—19	2
AK101-6M AK102-6M AK103-6M AK104-6M	90	4,5 (43,3 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—16	2
AK101-8M AK102-8M AK103-8M AK104-8M	96	5,5 (36,7 + 0,6) 1,6 форма № 6	1—13	2
AK101-10M AK102-10M AK103-10M	75	6,5 (34,6 + 0,6) 1,5 форма № 6	1—8	2
AK111-4M AK112-4M AK113-4M AK114-4M	72	6,5 (46,7 + 0,5) 1,5 форма № 4	1—19	2
AK112-8M AK113-8M AK114-8M	96	6,3 (41,3 <del> </del> 0,6) 1,5 форма № 4	1—13	2
AK112-10M AK113-10M AK114-10M	105	6 (43,7 + 0,6) 1,5 форма № 4	1—11	2

Примечания: 1. Обмотка ротора стержневая, двухслойная 2. Соединение фаз Y. 3. Размеры пазов ротора даны в штампе.

# СЕРИИ АК 10-го И 11-го ГАБАРИТОВ (МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ)

фазный				
$m_2$	Длина полувитка, мм	Размер меди, мм	$G_2$ , Kr	<i>г₂</i> , Ом
1	615 660 715	3,05×18	41,1 44,3 48,2	0,0095 0,0102 0,011
1	<b>52</b> 3 568 663 750	2,44×18	35,8 38,8 45,32 51,35	0,0121 0,0131 0,0157 0,0179
1	515 560 655 745	3,05×14,5	35,6 38,8 45,8 52,3	0,0132 0,0144 0,0169 0,0192
1	480 525 580	4,1×13,5	33 37,2 42,9	0,0079 <b>0,00865</b> 0,00932
1	695 760 835 9 <b>2</b> 5	4,1×19,5	69 75,6 83,3 92,4	0,00739 0,00808 0,0089 0,00978
1	650 700 <b>7</b> 90	3,8×16,8	67,3 72,6 82,2	0,0115 0,0124 0,014
1	575 650 740	3,53×18	59,4 67,5 77,5	0,0112 0,0126 0,0145

# 29. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

		i	1			1				Ста
эле	Тип ктродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I t A	D <sub>C</sub> d <sub>0</sub>	<i>l,</i> мм	δ, мм	z <sub>i</sub>
	12-32-4 12-41-4 12-52-4	500 630 800	1480	3000	Δ	116 144 181	850 545,3	320 410 520	1,5	60 <sup>1</sup>
-	12-32-4 12-41-4 12-52-4	400 500 630	1480	6000	Y	46,5 57,5 71,5	850 545,3	320 410 520	1,5	60
	12-30-6 12-39-6 12-49-6	320 400 500	980	3000	Y Y A	75,5 92,5 115	850 615,3	300 390 490	1,1	72
A K3	12-39-6 12-49-6	320 400	980	6000	Y	37,5 <b>4</b> 6,5	850 615,3	390 490	1,1	72
A, A3, AK, AK	12-35-8 12-42-8 12-52-8	250 320 400	735	3000	Y Y A	61,5 77,5 97	850 <del>6</del> 15,3	350 420 520	1	72
Серии 1	12-35-8 12-42-8 12-52-8	200 250 320	740	6000	Y	25,5 31 39	850 615,3	350 420 520	1	84 72 72
`	12-35-10 12-42-10 12-52-10	200 250 320	585	3000	Y Y A	50,5 62 80	850 650,3	350 420 520	0,9	90
	12-52-10	250	585	6000	Y	32	$\frac{850}{650,3}$	520	0,9	90
	12-42-12 12-52-12	160 200	490	3000	Y	42,5 52,5	850 650,3	420 520	0,9	90
	12-35-6 12-42-10	250 200	985	6000	Y	29,5 26	850 615,3 850 650,3	350 420	1,1 0,9	72 90

TO	)									Рогор
	Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	n <sub>9 l</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	a imes b,	<i>G</i> 1, кг	/ <sub>1</sub> , Ом	корот- козам- кн у- тый, г <sub>2</sub> *
	13,2 (65 + 4)	1—13	44 36 28	2	1	11 9 7	3,8×1,81 3,8×2,26 3,8×3,05	159 174 204	0,56 0,41 0,26	50
	фо́рм̀а № б	1—12	28 22 18	1	1	14 11 9	$6,9 \times 1,25$ $6,9 \times 1,68$ $6,9 \times 2,1$	128 150 168	1,13 0,72 0,53	50
	13,2 (57 + 4)	1—12 1—11 1—12	32 28 36	2	1	8 7 9	38×2,26 3,8×2,63 3,8×1,95	154 168 188	0,364 0,286 0,56	86
	13,2 (57 + 4) форма № 6	1—12	26 22	1	1	13 11	6,9×1 6,9×1,25	119 140	1,66 1,23	86
	13,2 (65 + 4) форма № 6	1—8 1—8 1—9	40 32 44	2	1	10 8 11	3,8×2,1 3,8×2,63 3,8×1,81	161 173 195	0,43 0,296 0,68	86
	11,7 (65 + 4) 13,2 (65 + 4) форма № 6	1—10 1—9 1—9	$\begin{vmatrix} 32 \\ 32 \\ 26 \end{vmatrix}$	1	1	16 16 13	5,1×1 6,9×1 6,9×1,35	106 134 164	2,77 1,87 1,23	70 86 86
		1-9 1-8 1-9	18 16 20	1	1	9 8 10	6,4×1,95 6,4×2,26 6,4×1,68	144 153 168	0,59 0,48 0,93	106
	11,7 (57 + 4) форма № 6	1-9	24	1	1	12	5,1×1,16	115	2,18	106
		17	20		1	10 8	6,4×1,81 6,4×2,26	138 165	0,76 0,52	103
	13,2 (65 + 4) форма № 6 11,7 (61 + 4)	1-12	32 30		1	16 15	6,9×1 5,1×1	147	2 2,84	86 106

-					w					Ста	
эле	Тип ктродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин— <u>1</u>	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I, A	$\frac{D_{\text{C}}}{\overline{d_{\text{C}}}}$ ,	1, мм	δ, мм	z <sub>1</sub>	-
	13-46-4 13-59-4	1000 1250	1485	3000	Δ	227 280	$\frac{990}{640,3}$	<b>460</b> 590	2	60	
	13-46-4 13-59-4	800 1000	1450	6000	Y	90 112	990 640,3	460 590	2	60	
	13-37-6 13-46-6 13-59-6	630 800 1000	975	3000	A A Y	146 184,5 225	990 705,3	370 460 590	1,4	72	
	13-37-6 13-46-6 13-59-6	500 630 800	985	6000	Y	58,5 72,5 91	990 705,3	370 460 590	1,4	72	
A, A3, AK, AK3	13-42-8 13-52-8	500 <b>630</b>	735	3000	Δ	118,5 149	990 728,3	420 520	1,1	72	
и А, АЗ,	13-42-8 13-52-8 13-62-8	400 500 630	<b>7</b> 35	6000	Y	48 59,5 <b>74</b> ,5	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	420 520 620	1,1.	72	
Серии	13-42-10 13-52-10	400 500	585	3000	Δ	98,5 122	$\frac{990}{750,3}$	420 520	1,1	90	
	13-42-10 13-52-10 13-62-10	320 400 500	590	6000	Y	40 49 61	990 750,3	420 520 620	1,1	90	
	13-42-12 13-52-12 13-62-12	250 320 · 400	490	3000	Y A A	65 82 103	$\frac{990}{750,3}$	420 520 620	1	90	
	13-42-12 13-52-12 13-62-12	200 250 320	490	6000	Y	26 33 41,5	990 750,3	420 520 620	1	90	

<sup>\*</sup> Данные относятся только к электродвигателям типов А и АЗ.

 $<sup>\</sup>Pi$ римечания: 1. Обмотка статора двухслойная, выполнена проводом мар 2. Размеры пазов статора даны всвету.

тор											
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	a imes b,	<i>G</i> 1, кг	<b>г</b> 1, Ом	корот - козам - кну - тый, z <sub>2</sub> *		
17,7 (66 + 5) форма № 6	1—13 1—12	56 48	4	1	7 6	$5,9 \times 1,35$ $5,9 \times 1,68$	297 339	0,191 0,139	50		
17,7 (66 + 5) форма № 6	1—13 1—12	36 28	2	1	9 7	5,1×2,26 5,1×3,05	269 318	0,347 0,217	50		
16,1 (63 + 5)	1-11 1-12 1-12	40 32 28	2	1	10 8 7	$5,1\times1,95$ $5,1\times2,44$ $5,1\times2,83$	254 284 324	0,417 0,311 0,065	86		
форма № б	1—12 1—12 1—11	48 40 32	2	1	12 10 8	4,4×1,45 4,4×1,81 4,4×2,44	212 241 272	0,868 0,625 0,407	86		
16,1 (62 + 5)	1—9	44 36	2	1	11 9	$5,1 \times 1,68$ $5,1 \times 2,1$	233 255	0,511 0,382	86		
форма № б	1-9	52 44 36	2	1	13 11 9	4,4×1,25 4,4×1,56 4,4×2,1	182 228 251	1,01 0,745 0,508	86		
	1—9	44 36	2	1	11 9	3,8×1,68 3,8×2,1	200 236	0,815 0,595	106		
13,2 (62 <del> </del> - 4) форма № 6	1—9	26 22 18	1	1	13 11 9	6,9×1,16 6,9×1,45 6,9×1,95	157 185 225	1,61 1,2 0,815	106		
	1—7 1—8 1—8	32 44 36	2	1	8 11 9	3,8×2,44 3,8×1,68 3,8×2,1	190 214 244	0,38 0,875 0,63	106		
13,2 (65 + 4) 13,2 (62 + 4) форма № 6	1—8	32 26 22	1	1	16 13 11	6,9×1 6,9×1,16 6,9×1,45	155 165 195	2,28 1,71 1,27	106		

4	JU.		пыс дап	TIOL TASID	X FOIOF	OB STERTPORENTA
					,	Ротор
влен	Тип ктрод <b>вигателя</b>	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	<i>U₂</i> , B	I2, A	22	Размеры паза, мм
,	12-32-4 1 <b>2-4</b> 1-4 1 <b>2-52-4</b>	3000	5 <b>7</b> 5 <b>70</b> 5 9 <b>05</b>	540 550 540	72	8,2 (44,4 + 0,6) 1,5
•	12-32-4 12-41-4 12-52-4	6000	<b>54</b> 5 695 855	460 440 450	72	форма № 4
- 1	12-30-6 12-39-6 12-49-6	3000	455 535 705	445 475 445	90	7,8 (49,4 + 0,6) 1,5
АКЗ	12-39-6 12-49-6	6000	560 665	355 375	90	форма № 4
Серии АК и А	12-35-8 12-42-8 12-52-8	3000	405 505 610	390 395 410	96	7,8 (49,4 + 0,6) 1,5
Сери	12-35-8 12-42-8 12-52-8	6000	420 485 595	300 320 335	96	форма № 4
	12-35-10 12-42-10 12-62-10	3000	375 440 585	340 360 345	105	
	12-52-10	6000	560	280	105	
	12-42-12 12-52-12	3000	355 445	285 280	108	7,2 (49,4 + 0,6) 1,5 форма № 4
	12-35-6 12-42-10	6000	455 445	345 280	90 105	
	•			•	•	•

П римечания: 1. Размеры пазов даны всвету. 2. Соединение фаз обмотки статора  $\gamma$ .

#### ТЕЛЕЙ СЕРИЙ АК И АКЗ 12-го И 13-го ГАБАРИТОВ

фазный					
n <sub>92</sub>	$m_2$	$a_2$	$a \times b$ , mm	<i>G</i> ₂, κr	<i>г<sub>2</sub>,</i> Ом
2	2	1	0.444.00	125 138 153	0,0072 0,0079 0,0088
2	2	I	2,44×22	125 138 153	0,0072 0,0079 0,0088
Ż	2	1	0.06 \ 1.05	111 124 138	0,0095 0,0106 0,0118
2	2	1	<b>2,26</b> ×1,95	124 138	0,0106 0,0118
2	2	1	2,26×1,95	114 124 140	0,0098 0,010 <b>7</b> 0,012
2	2	1	2,20 × 1,30	114 124 140	0,0098 0,0107 0,012
2	2	1		103 113 126	0,0117 0,0128 0,0145
2	2	1	1,95×19,5	1 26	0,0145
2	2	1		112 126	0,0127 0,0144
2	2	1	2,26×19,5 1,95×19,5	119	0,0128

# 31. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРО

									Ста		
P.	Тип шектро- шгателя	Пусковой момент, кгс.м	л <sub>С</sub> , <sub>МИЙ</sub> —1	U <sub>ij</sub> B	Кратность пускового тока	Ток холос- того хода,	$\frac{D_{\rm c}}{d_{\rm c}}$ ,	<i>l</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>	
To the state of th	23-6 24-6	1 1,3	1000	220/380	2,5 4,2	0,51 0,69	195 125	120 160	0,3	36	
	23-8 24-8	1 1,7	750	220/380	2,88 4,26	0,915 1,28	195 125	120 160	0,3	36	
и АЗРФ	33-8 34-8	3 5	<b>7</b> 50	220/380	7,85 11,2	1,38 1.9	245 170	150 200	0,4	48	
	23-10 24-10	1,2 2	600	220/380	2,7 4,5	1,58 2,15	195 125	120 160	0,3	36	
Серии АЗР и АЗРФ	33-10 34-10	3,5 5,5	600	220/380	9,7 13,05	2,79 3,62	170 245	150 200	0,4	45	
	43-10 44-10	8,5 12	600	220/380	18,8 27	4 5,6	310 225,4	200 260	0,45	45	
	33-12 34-12	6 8,5	500	220/380	11,45 15,5	5 7	$\begin{array}{ c c } \hline 245 \\ \hline 170 \end{array}$	150 200	0,4	45	
	43-12 44-12	12 16	500	220/380	22,2 31	6,45 8,9	$\frac{310}{225,4}$	200 260	0,45	45	
	43-16 44-16	12 16	375	220/380	19 26,8	10,1 14,6	$\frac{310}{225,4}$	200 260	0,45	48	

Примечание. Обмотка статора двухслойная, выполнена проводом марки ПЭТСО

 тор									Ротор
Размеры паза, мм	$y_1$	n <sub>э1</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>w</sup> к1	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	<b>г</b> 1, Ом	z <sub>2</sub>
7,6 9,6 (21 + 1) 3 форма № 3	1—6	102 76	1	1	51 38	0,62 0,77	2,4 3,3	16,35 9, <b>2</b> 5	33
7,6 9,6 (21 + 1) 3 форма № 3	1—5	102 76	1	1	51 <b>38</b>	0,62 0,77	2,3 3,2	15,6 8,92	33
8,1 9,9 форма № 3	1—6	54 40	1	1	27 20	1 1,25	5,4 <b>7,</b> 4	5,2 2,91	35
7,6 9,6 (21 + 1) 3 форма № 3	1—5	102 76	1	1	51 38	0,62 0, <b>7</b> 7	2,3 3,2	15,6 8,92	33
7,5 9,4 (23,5 + 1) 3 форма № 3	1—5	50 38	1	1	25 19	1 1,25	4,5 6,4	4,3 2,5	33
10,5 12,5 (27,8 + 0,5) 3,9 форма № 3	1—5	64 48	2	1	16 12	1,16 1,35	10,3 12,5	1,36 0,88	33
7,5 9,4 (23,5 + 1) 3 форма № 3	1-4	50 38	1	1	25 19	1 1,25	4,2 6	4,03 2,36	35
10,5 12,5 форма № 3	1-4	64 48	2	1	16 12	1,16 1,35	9,6 11,5	1,28 1,51	35
9,4 11,6 (27,8 + 0,5) 3,5 форма № 3	1-4	64 48	2	1	16 12	1,16 1,35	10 12,1	1,34 0,89	35

или ПСД.

#### 32. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

			1		1				Ста	
элек	Тип стродвигателя	<i>Р</i> , кВт	n, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	$z_1$	
*	42-4 43-4 42-6 43-6 42-8 43-8 42-10 43-10 43-12 43-12	0,85 1,3 0,75 1,1 0,65 0,85 0,5 0,65 0,3 0,4	1350 1350 900 900 660 660 530 530 450 450	380	2,2 3,3 2,7 3,5 2,6 3,2 2,8 3,5 3,4 4,0	182	115 155 115 155 115 115 156 115 155 115	0,35	36	
Серии АР, АРФ, АРП	52-6 52-8 53-8 52-10 53-10 52-12 53-12	1,7 1,4 2 1,3 1,8 1	880 650 650 530 520 430 430	380	4,6 4,2 6,0 5,0 6,9 4,9 7,6	245 152	140 140 200 140 200 140 200	0,45	45	,
Серии АР,	63-8 64-8 63-10 64-10 63-12 64-12 63-16 64-16	2,8 3,6 2,8 2,8 1,9 2,3 1,4 1,7	660 660 520 530 440 440 325 325	380	8,0 9,7 7,5 9,3 7,7 10,2 11,3 13,8	327 245	135 180 135 180 135 180 135 180	0,5	45	
	73-10 74-10 73-12 74-12 73-16 74-16	5,0 6,4 3,5 4,5 3,0 4,0	520 520 465 465 330 330	380	13,3 16,8 12,0 15,0 15,1 19,2	368 280	185 250 185 250 185 250	0,6	54	<u></u>

Примечания: 1. Обмотка статора двухслойная, выполнена проводом мар 2. Соединение фаз обмотки статора у. 3. Электродвигатели в тропическом исполнении имеют те же обмоточные данные. 4. Пазовая изоляция статора класса Н. 5. Размеры паза даны в штампе.

 гор						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ротор
Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	n <sub>31</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	Диа <b>ме</b> тр, мм	<i>G</i> 1, кг	/ 1, Ом	z,
c	1—8 1—8 1—6 1—6	58 42 64 48 80	_		29 21 32 24 40	0,93 1,08 0,86 1,04 0,74	3,43 3,88 2,97 3,8 2,62	4,35 2,71 5,1 3,09 8,03	26
6/9,2 (21,4 + 0,6) 3 форма № 8	1—8 1—6 1—5 1—5 1—4 1—4 1—4	64 92 70 92 70	1	1	32 46 35 46 35	0,86 0,69 0,8 0,69 0,8	3,31 2,45 2,97 2,45 2,97	5,68 9,85 6,74 9,85 6,74	33
<mark>6,1</mark> (29 + 0,75) 3,3 форма № 8	1—6 1—6 1—5 1—5 1—5 1—4 1—4	44 48 32 48 34 54 36	1	-	22 24 16 24 17 27 18	1,3 1,25 1,62 1,25 1,56 1,16 1,45	6,85 6,95 9,3 6,56 8,8 5,96 7,64	2,33 2,75 1,34 2,61 1,47 3,18 1,705	42
10,5 13 (23,5+1) 3,2 форма № 8	1-5 1-5 1-5 1-5 1-4 1-4 1-4	34 52 34 52 38 36 38 58	1 2 1 2 1 2 1 2	1	17 13 17 13 19 14 19 14 n 15	1,74 1,35 1,68 1,35 1,56 1,25 1,62 1,25	10,45 11,3 9,8 11,3 8,5 9,5 9,1 9,8	1,14 0,833 1,22 0,833 1,41 0,944 1,31 0,975	56 53 56 56 56 56 56 56
10 12,6 (27 + 1) 3,2 форма № 8	1—6 1—6 1—5 1—5 1—4 1—4	40 45 44 32 48 36	2 3 2 2 2 2	1	10 7 и 9 11 8 12 9	1,68 1,5 1,5 1,74 1,45 1,74	16,4 17,5 13,7 15,8 13,6 17,3	0,512 0,377 0,665 0,43 0,757 0,472	50

ки ПСДК.

	1			<u> </u>	(	Ста					
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	л, мин—1	U <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I18 A	$\frac{D_{\mathbf{G}}}{d_{\mathbf{C}}^2}$	l, mm	δ, мм	$z_1$		
МД-0	1	2860	220/380 500	Y	3,83/2,21 1,68	140 73	120	0,4	24		
МД-1	2,2	2880	220/380 500	Δ/Y	7,95/4,6 3,5	170 100	135	0,4	24		
МД-2	3,2	2900	220/380 500		11,3/6,5 4,95	170 100	195	0,5	24		
МД-104	4* 3,2	5880 2920	330/570 220/380	∆/Y	9,25/5,3 11,3/6,5	170 100	195	0,5	24		
мд-3	4	2910	220/380 500	Ϋ́Λ	13,85/8,1 6,1	170 100	250	0,5	24		
МД-4	6	2930	220/380 50 <b>0</b>	Υ	19,9/11,5 8,8	220 125	225	0,9	24		
МД-105	5 6*	2880 5880	220/380 330/570	Y	16,4/19,5 13,9/8	220 125	225	0,9	24		

<sup>\*</sup> Электрэдвигатели для частоты 100 Гц, число пар полюсов 2*p-4.*\*\* Секции наматывать 12—12—11—11.
\*\*\* Секции наматывать 16—16—15—15.
\*\* Секции наматывать 12—11—12—11.
\*\* Секции наматывать 16—15—16—15.

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ МД

 тор								Ротор
Размеры паза, мм	<i>V</i> <sub>1</sub>	n <sub>э1</sub>	$m_1$	w <sub>k1</sub>	Диаметр <sub>*</sub> мм	G <sub>1</sub> , Kr	<b>7</b> 1; Ом	<b>Z</b> <sub>2</sub>
7,4 10,6 (19,8) 3,2	1—10	66 86	1	33 43	0,96 0,8	3,18 2,86	3,9 7,4	28
9,5 (18,2) 2,6	1—11	40 52	1	20 26	1,25 1,12	3,94 4,05	1,66 2,7	20
$\frac{9.5}{12.5}$ (18,2) 2,6	1—11	56 38	2	14 19	1,12 1,3	5,7 4,72	0,874 1,74	20
$\frac{9.5}{12.5}$ (18.2) 2.6	1-11	56	2	14	1,12	5 <b>,7</b>	0,874	20
$\frac{9.5}{12.5}$ (18,2) 2,6	1—11	46 62	2	11—12** 15—16***	1,25 1,0	6,35 5,16	0,638 1,34	20
13 16,5 (23) 3,2	1—10	46 62	2	11—12*4 15—16*5	1,56 1,35	10,4 10,2	0,42 0,77	28
$\frac{13}{16,5}$ (23) 3,2	1—10	46	2	11—12*4	1,56	10,4	0,42	28

## 34. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

	1		1	1	1				Ста
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	Соединение фаз	I1, A	<u>D</u> <sub>c</sub>	<i>!</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>
ACB21-4	0,18	1400	380/220 220/127	Y/Δ	0,1/1,2 1,2/2,1	$\frac{120}{72}$	35	0,3	24
ACB22-4	0,4	1380	380/220 220/127	Y/ <u>\</u>	1,5/2,6 2,6/4,5	$\frac{120}{72}$	56	0,3	24
ACB23-4	0,6	1380	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A	1,36/2 1,53 2/3,46 3,46/6	120 72	80	0,3	24
ACB3t-4	1	1365	660/380 500 380/220 220/127	**************************************	2/3,5 2,6 3,5/6 6/10,5	145 89	56	0,35	24
ACB32-4	1,7	1360	660/380 500 380/220 220/127	Y/A X/A X/A	3,2/5,5 4,2 5,5/9,5 9,5/16,4	145 89	84	0,35	24
ACB40-4	2,8	1350	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	4,6/8 6,1 8/13,8 13,8/24	182 112	85	0,45	36
ACB41-4	3,5	1350	660/380 500 380/220	Y/\_ Y/\_	5,2/9 6,9 9/15,6	182 112	100	0,45	<b>3</b> 6
ABC42-4	4,5	1350	660/380 500 380/220	Y/A Y Y/A	6,1/10,5 8,1 10,5/18,2	182 112	130	0,45	36

Примечание. Обмотка статора однослойная, выполнена проводом ПЭТВ.

## СЕРИИ АСВ 1-3-ГО ГАБАРИТОВ

	тор									Ротор
	Размеры паза, мм	$y_1$	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	<sub>®</sub> ф	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	<b>г</b> і, Ом	
		1—8; 2—7	225 130	1	1	900 520	0,35 0,44	0,686 0,625	47,2 17,3	30
	5,5 8,3 (12,5 + 0,5) 2,2 форма № 8	1—8; 2—7	130 75	1	1	520 300	0,44 0,59	0,715 0,742	19,8 6, <b>3</b> 6	30
		1—8; 2—7	165 125 95 55	1	1	660 500 380 <b>220</b>	0,38 0,44 0,51 0,67	0,78 0,785 0,805 <b>0,7</b> 97	38,5 21,7 12,3 <b>4,13</b>	30
	$\frac{7}{9.9}$ (14.8 + 0.5) 2.5	1-8; 2-7	170 129 98 57	1	1	680 516 392 228	0,31 0,59 0,67 <b>0,</b> 9	1,38 1,39 1,36 1,42	21 12 7 2,26	30
	форма № 8	1—8; 2—7	116 88 67 39	1	1	464 352 268 156	0,64 0,72 0,83 1,08	1,72 1,63 1,66 1,63	10,6 6,35 3,66 1,25	30
		1—12; 2—11; 3—10	69 53 40 46	1 1 1 2	1	414 318 240 138×2	0,83 0,96 1,12 1,04	3 3,07 3,16 3,14	6,58 3,78 2,09 0,699	46
5	$\frac{5,6}{8,4}$ (19 + 0,5) 2,5 форма № 8	1—12; 2—11; 3—10	61 46 35	1	1	366 276 210	0,96 1,04 1,25	3,75 3,33 3,64	4,61 2,96 1,56	46
		1—12 2—11 3—10	47 35 54	1 1 2	1	$ egin{array}{c} 282 \\ 210 \\ 162 \times 2 \\ \end{array}$	1,12 1,25 1,04	4,39 4,06 4,35	2,92 1,742 0,912	46

# 35. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ

•			l						Ста
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	n <sub>с</sub> ; мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	z <sub>i</sub>
<b>КО31-2мод</b>	25	3000	220 380/660 500	Ĉγ	_	$\begin{array}{ c c }\hline 423\\\hline 240\end{array}$	185	1,4	36
<b>КО</b> 32-2мод	32	3000	220 380/660 500	Å'Y	_	423 235	250	1,4	36
<b>КО</b> 31-4мод	<b>2</b> 5	1500	<b>220</b> 380/660 500	<b>⇔</b> Y		$\frac{423}{260}$	185	0,7	48
<b>КО</b> 32-4мод	32	1500	220 380/660 500	Ą۲		$\frac{423}{260}$	<b>2</b> 50	0,7	48
<b>КО</b> 31-6мод	20	750	220 380/660 500	<b>⇔</b> Y		423 260	185	0,65	72
<b>Қ</b> О32-6мод	<b>2</b> 5	<b>7</b> 50	220 380/660 500	\$\forall \text{Y}	-	423 280	<b>2</b> 50	0,65	72
ҚОЗ1-8мод		5 <b>7</b> 5	220 380/660 500	<b>∆</b> Y	_		web	0,6	72
<b>КО32</b> -8мод	20	<b>57</b> 5	220 380/660 500	<b>₽</b> Y		423 300	<b>2</b> 50	0,6	72

# КО 3-ГО И 4-ГО ГАБАРИТОВ (МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ)

тор										
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>эl</sub>	<i>m</i> <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>w</sup> ĸ1	Размер меди, мм	<i>G</i> 1, кг	<b>г</b> 1, Ом	z <sub>2</sub>	
_	- 1—11	88 76 100	$egin{bmatrix} 4 \ 2 \ 2 \end{bmatrix}$	1	11 19 <b>2</b> 5	Ø 1,5 Ø 1,62 Ø 1,4	29,4 29,6 29	0,096 0,262 0,507	28	
	1-11	90 90 80	5 3 2	1	9 15 20	Ø 1,5 Ø 1,5 Ø 1,68	33,9 34 34,8	0,072 0,194 0,34	28	
-	1-11	64 56 84	$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	1	8 14 21	∅ 1,5 ∅ 1,62 ∅ 1,35	29,4 29,4 30,6	0,086 0,25 0,139	38	
_	111	78 66 102	3	1	13 11 17	∅ 1,4 ∅ 1,5 ∅ 1,5	39,4 33 34,2	0,06 0,179 0,103	38	
_	1-11	44 44 64	$\begin{vmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{vmatrix}$	1	7 21 16	Ø 1,5 Ø 1,5 Ø 1,2	27 27 24,8	0,059 0,534 0,312	58	
-	1-11	36 32 48	2 1 2	1	9 16 12	Ø 1,62 Ø 1,68 Ø 1,35	28,4 28,4 26,8	0,111 0,367 0,213	58	
- -	_   1—7	60 34 52	3 1 2	4	10 17 13	Ø 1,25 Ø 1,68 Ø 1,35	20,4 20,6 20,4	0,234 0,67 0,392	58	
_		60 56 60	2 2 3	1	15 14 10	Ø 1,25 Ø 1,35 Ø 1,25	23,6 23,8 23,8	0,154 0,464 0,276	58	

	T			l			_	•	Ста
Тип электро- двигателя	Р, кВт	n <sub>с</sub> , мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Сое динение фаз	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$	l, mm	δ, мм	z <sub>1</sub>
КО41-2мод	40	2980	220 380/660 500 380*		134 78/45 59,5 78	493 265	230	1,6	36
КО42-2мод	50	2980	220 380/660 500 380*		166 96/55,5 73 96,2	493 265	290	1,6	36
КО41-4мод	40	1485	220 380/660 500 380*		135 78/45 59,5 78	493 295	230	0,8	48
КО42-4мод	50	1485	220 380/660 500 380*	Å'Y Y	166,5 96,5/55,7 73,5 96,5	493 295	290	0,8	48.
КО41-6мод	32	980	220 380/660 500 380*	Δ Δ Δ Δ	111 64/37 48,5 64	493 325	230	0,75	54
КО42-6мод	40	980	220 380/660 500 380*	Α.Α. Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.Α.	136 78,5/45,5 60 <b>78,</b> 5	493 <b>32</b> 5	290	0,75	54
КО41-8мод	25	735	220 380/660 500 380*	<b>\$</b> ₹	92 53/30,5 40,5 53	493 340	230	0,7	72
КО42-8мод	32	735	220 380/660 500 380*	ΔΥ ΔΔ Υ	117 67,5/39 51,5 67,5	493 340	<b>2</b> 90	0,7	72

<sup>\*</sup> Для частоты 60 Гц. Примечание. Обмотка статора двухслойная. Для обмотки статора с изоляцией марки ПСД.

 ròp			*****			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	Ротор
Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	n <sub>э1</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	Размер меди, мм	<i>G</i> 1, кг	Г <sub>1</sub> , Ом	z <sub>2</sub>
 8,9 (38,9 + 3,8)		13 11 17 12	1	2 - 2 2	6 и 7 5 и 6 8 и 9 6	1,95×5,9 2,63×5,9 1,45×5,9 2,44×5,9	39 44,5 37,6 44,9	0,046 0,117 0,081 0 <b>,03</b> 46	28
форма № 6	1—14	11 10 14 10	1	2 2 2	5 и 6 5 7 5	2,63×5,9 2,83×5,9 1,95×5,9 2,83×5,9	47,9 47,1 45,1 47,2	0,0315 0,107 0,0527 0,0267	28
8,9 (35,9 + 3,8)	1 11	12 10 16 9	1	2 - 2	6 5 8 4 n 5	1,95×5,9 2,63×5,9 1,45×5,9 2,83×5,9	38,4 43 37,6 41,6	0,0445 0,112 0,08 0,935	38
форма № 6	1—1:1	10 9 13 9	1	2 2 2	5 4 и 5 6 и 7 4 и 5	$2,63 \times 5,9$ $2,83 \times 5,9$ $1,95 \times 5,9$ $2,83 \times 5,9$	47,6 45,7 45,4 46,2	0,031 0,102 0,053 0,0257	38
		14 14 10 12	1	3	7 7 5 6	1,68×5,9 1,68×5,9 2,63×5,9 1,95×5,9	38,9 38,3 43,1 38,2	0,025 0,235 0,11 0,173	58
8,9 (35,1 + 3,8) форма № 6	1—8	12 12 9 12	1	$\frac{3}{2}$	6 6 4 и 5 6	1,95×5,9 1,95×5,9 2,83×5,9 1,95×5,9	43,1 42,4 46,4 42,7	0,022 0,198 0,104 0,0483	58
форма		15 14 11 14	1	$\left  \frac{2}{2} \right $	7 и 8 7 5 и 6 7	1,68×4,7 1,68×4,7 2,26×4,7 1,68×4,7	40,1 41,7 41,14 38,84	0,102 0,383 0,23 0,0958	60
		14 11 14 11	1	$\left  \frac{4}{2} \right $	7 5 и 6 7 5 и 6	$1,68 \times 4,7$	43,47 45,84 43 46,16		60

класса F применяется провод марки ПСДК, а для обмотки с изоляцией класса В — провод

## 36. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

	<u> </u>					····		Ста	
Тип электро- двига <b>те</b> ля	Р, кВт	<i>п,</i> мин—1	<i>U</i> 1, B	Соединен <b>и</b> е фаз	<i>I</i> 1, <u>™</u> A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$	<i>l</i> , мм	$z_{i}$	
KOM21-2	1,7	<b>2</b> 89 <b>0</b>	127/220 500 380/660	∆/Y △/Y	11, <b>2</b> 5/6,5 2,85 3, <b>7</b> 5/2,5	182 104	<b>7</b> 5	24	
KOM22-2	2,8	2890	127/220 500 380/660	Δ/Y Δ/Y	17,75/10, <b>2</b> 5 4,55 5,95/3,45	182 104	115	24	
KOM21-4	1,7	1420	127/220 500 380/660	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1,23/7,1 3,15 4,15/2,4	182 112	<b>7</b> 5	36	
KOM22-4	2,8	1420	127/220 500 380/660		19/11,15 4,95 6,5/3,75	182 112	115	36	
KOM22-6	1,7	930	127/220 500 380/660	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	13,5/7,8 3,45 4,5/2,6	182 112	115	<b>3</b> 6	
KOM31-2	4,5	2900	127/220 500 380/660	Δ <sub>Λ</sub>	28,1/16,2 7,15 9,4/5,4	$\begin{array}{ c c } \hline 245 \\ \hline 140 \\ \hline \end{array}$	90	24	
KOM32-2	7	2900	220 500 380/660	Υ <sub>Υ</sub> Δ/Υ	24 10,6 13,8/8	$\begin{array}{ c c }\hline 245\\\hline 140\\\hline \end{array}$	140	24	
KOM31-4	4,5	1440	127/220 500 380/660	\\ \frac{\lambda}{\lambda} \\ \frac{\lambda}{\lambda} \\ \lambda \	28,7/16,5 7,3 9,6/5,5	245 152	90	36	
ҚОМ32-4	7	1440	220 500 380/6€0	Y Y △/Y	24,8 10,9	245 152	140	36	
КОМ31-6	2,8	940	127/220 500 380/660		20,7/12 5,3 6,9/4	245 142	90	36	
KOM32-6	4,5	950	127/220   500   380/6€0	\\ \frac{\fin}}}}}}}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\f{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fra	30,6/17,7 7,8 10,2/5,9	245 152	140	36	

Примечание. Обмотка статора выполнена проводом ПЭТСО или ПСД.

 тор									Ротор
Размеры паза, мм	Тип обмотки	<i>y</i> 1	$n_{ m 9l}$	$m_1$	$a_1$	<sup>w</sup> 'к1	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	Z <sub>2</sub>
9/12 (15,5 + 0,5) 2,5 форма № 1		1—12; 2—11	99 <b>7</b> 6 100	3 1 1	1	33 76 100	0,74 0,9 0,74	3,2 3,5 3,2	20
$\frac{5.6}{8.4}$ (19 + 0.5) 2.5	13	1—12; 2—11	66 104 67	3 2 1	1	22 52 67	0,9 0,72 0,9	3,45 3.5 3,5	20
<b>форма</b> № 1	Однослойная	1—12; 2—11; 3—10	90 69 91	3 1 1	1	30 69 91	0,72 0,83 0,72	3,22 3,29 3,26	26
5,6 8,4 (19 + 0,9) 2,5 форма № 1		1—12; 2—11; 3—10	63 92 61	3 2 1	1	21 46 61	0,9 0,72 0,9	4,05 3,82 3,92	26
5,6 8,4 (19 + 0,5) 2,5 форма № 1		1—8; 2—7	87 67 88	3 1 1	1	29 67 88	0,72 0,83 0,72	3,22 3,28 3,26	26
$\frac{12}{16}$ (21 + 0,75) 3	Двухслойная	1—10	44 52 62	2 1 1	1	11 26 31	1,5 1,4 1,25	6,58 6,7 6,82	2 <b>0</b>
форма № 1	Двухс	1—10	52 68 44	2 2 1	1	13 17 22	1,4 1,2 1,5	7,7 7,55 <b>7</b> ,43	20
7,4 10,8 (24 + 0,73) 3 форма № 1		1—12; 2—11; 3—10	38 41 55	2 1 1	1	19 41 55	1,5 1,5 1,25	7,18 7,65 7,24	26
$\frac{7,4}{10.8}$ (24 + 0,75) 3	Однослойная	1—12; 2—11; 3—10	44 58 38	2 2 1	1	21 29 38	1,4 1,25 1,5	8,43 8,93 8,29	26
́форма № 1	Одно	2—7; 1—8	52 58 76	2 1 1	1	26 58 76	1,25 1,2 1,04	5,64 5,8 5,81	44
7,4 10,8 (24 + 0,73) 3 форма № 1		2 <del>-7;</del> 1-8	36 40 53	$\begin{array}{ c c } 2 \\ 1 \\ 1 \end{array}$	1	18 40 53	1,5 1,5 1,25	6,72 7,39 6,86	44

### 37. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

				e l	`			,	Ста
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	n <sub>с</sub> , мин <sup>—1</sup>	U <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$	l, MM	δ, мм	21
KOM41-2	10	3000	220 380/660	Δ)γ	35 20,5/12	280 165	140	0,85	36
<b>ҚО</b> М42-2	13	3000	220 380/660	$\Delta \gamma$	45,5 26,5/15,5	280 165	200	0,85	36
KOM41-4	10	1500	220 380/660	Åγ	36 21/12	280 180	140	0,5	<b>3</b> 6
KOM42-4	13	1500	220 380/660	Åγ	46 <b>27</b> /15 <b>,</b> 5	280 180	200	<b>0,</b> 5	36
KOM41-6	<b>7,</b> 5	1000	220 380/660	Åγ	31 18/10,5	280 185	140	0,5	36
ҚОМ42-6	10	1000	220 380/660	₽	40 23/13,5	280 185	200	<b>0,</b> 5	36
KOM41-8	5,5	750	220 380/660	\$	25,5 14,5/8,5	$\frac{280}{200}$	160	0,5	48
KOM42-8	7,5	750	220 380/660	Δ'γ	32 18,5/10,5	$\frac{280}{200}$	210	0,5	48
ҚОМ51-2	17	3000	220 380/660	A	59 34/19,5	$\frac{327}{205}$	165	0,9	<b>3</b> 6
KOM52-2	22	3000	220 380/660	A	73,5 42,5/24,5	$\begin{array}{ c c c }\hline 327\\\hline 205\\\hline \end{array}$	230	0,9	36
KOM51-4	17	1500	220 380/660	A	60 34,5/20	$\frac{327}{205}$	165	0,6	36
KOM52-4	22	1500	220 380/660	AA	76 44/22,5	327 205	230	0,6	36

тор									Ротор
Размеры паза, мм	y,	n <sub>əl</sub>	<i>m</i> <sub>1</sub>	a 1	w <sub>k1</sub>	Размер провода, мм	G1, Řr	/1, Ом	22
$\frac{9}{12,2}$ (26,6 + 0,6) 3,3	1—13	36 30	2	_	9 15	Ø 1,56 Ø 1,68	10,9 10,3	0,44 1,26	28
форма № 3	1—13	<b>42</b> <b>48</b>	$\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \end{vmatrix}$	-  -	7 12	Ø 1,5 Ø 1,4	13,3 13,1	0,28 0,83	28
$\frac{9}{11.8}$ (24,6 + 0,6) 3,3	1—8	38 33	1 1.	2	19 16 и 17	Ø 1,5 Ø 1,62	8,3 8,2	0;394 1,18	46
форма № 3	1—8	28 48	1 2	2	14 12	Ø 1,74 Ø 1,3	9,4 9,3	0,253 <b>0,78</b> 6	46
$\frac{8,2}{11}$ (29,2 + 0,6) 3,3	1—6	48 42	$\begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix}$	-	12 21	Ø 1,5 Ø 1,62	9,45 9,4	0,45 1,35	46
форма № 3	1—6	36 60	1 2	$\frac{2}{}$	18 15	Ø 1,68 Ø 1,3	10,4 10,6	0,32 <b>0</b> ,89	46
$\frac{7.9}{10}$ (25,2 + 0,6) 3,3	1—6	23 39	1 1	=	  11 и 12  19 и 20		8,25 8,85	0,855 2,24	58
форма № 3	1—6	36 30	2	=	9 15	Ø 1,45 Ø 1,62	10,2	0,56 1,49	58
$\frac{10}{12,2}$ (23,5 + 0,6) 3,3	1—13	44 36	2	2	11 9	Ø 1,4 Ø 1,56	12,65 12,7	0,197 0,52	28
форма № 3	1—13	36 30	2	2	9 15	Ø 1,56 Ø 1,74	14,4 14,4	0,147 0,39	28
$\frac{9}{13}$ (31,7 + 0,6) 3,3	1—8	54 48	2	=	13 и 14 12	Ø 1,56 Ø 1,68	14,7 14,8	0,15 0,46	46
форма № 3	1-8	60 36	2	2	10 9	Ø 1,45 Ø 1,56	16,5 16,8	0,0985 0,31	46

				يو					Ста	
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	n <sub>C</sub> , мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>l</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>	
KOM51-6	13	1000	220 380/660	∆y	51 29,5/17	$\frac{327}{210}$	165	0,55	54	
KOM52-6	17	1000	220 380/660	Δ}γ	64 37/21,5	$\frac{327}{210}$	230	0,55	54	
KOM51-8	10	750	220 380/660	\$\\	41,5 24/14	$\frac{327}{225}$	180	0,5	48	
ҚОМ52-8	13	<b>7</b> 50	220 380/660	Δ/γ	53,5 31/18	$\frac{327}{225}$	230	0,5	48	
KOM61-2	30	3000	220 380/660	Δή	100 58/3 <b>3,</b> 5	$\frac{423}{240}$	170	1,4	<b>3</b> 6	
KOM62-2	40	3000	220 380/660	Δh	135 <b>7</b> 8/45	$\frac{423}{240}$	230	1,4	36	
KOM61-4	30	1500	220 380/660	△Y	103 59,5/34,5	$\frac{423}{265}$	170	0,7	48	
ҚОМ62-4	40	1500	220 380/660	Δ'n	136 78,5/45,5	$\frac{423}{265}$	230	0,7	48	
KOM61-6	22	1000	220 380/660	_ A	80,5 46,5/27	$\begin{array}{ c c }\hline 423\\\hline 300\\\hline \end{array}$	170	0,55	72	
KOM62-6	30	1000	220 380/660	Δ'n	106 61,5/35,5	423 300	230	0,55	72	
KOM61-8	17	750	220 380/660	AY	67,5 39/22,5	$\frac{423}{300}$	170	0,55	72	
KOM62-8	22	750	220 380/66 <b>0</b>	Å <sub>Y</sub>	84,8 49/28,5	$\begin{array}{ c c }\hline 423\\\hline 300\\ \end{array}$	230	0,55	72	

тор									Ротор
Размеры паза, мм	$y_1$	$n_{\ni 1}$	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	Размер провода, мм	<i>G</i> 1, кг	r <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
$\frac{5.7}{7.9}$ (36.8 + 0.6) 3.3	1—8	48 4 <b>2</b>	2	2	12 21	∅ 1,35 ∅ 1,45	12,9 12,7	0,232 0,71	44
форма № 3	1-8	<b>3</b> 6 32	2	2	9 16	∅ 1,56 Ø 1,68	15,2 15,3	0,155 0,47	44
$\frac{7.2}{10.7}$ (35,6 + 0,6) 3,3	1—6	64 56	2	2	16 14	∅ 1, <b>3</b> 5 ∅ 1, <b>4</b> 5	15,3 15,4	0,276 0,845	58
10,7 форма № 3	1—6	52 44	2	2	13 11	∅ 1,5 ∅ 1,68	17,5 18,1	0,207 <b>0,56</b>	58
$\frac{11,3}{17,4}$ (37 + 1) 3,8	1—11	66 76	3 2	2	11 19	∅ 1,62 ∅ 1,5	24,9 25	0,0987 0,297	28
17,4 форма № 1	1—11	68 60	4 2	2	8 и 9 15	Ø 1,62 Ø 1,68	29 27,1	0,06 <b>3</b> 5 0,208	28
$\frac{8,8}{13,3}$ (35,8 + 1) 3,7	1—11	64 56	2	4 2	16 14	Ø 1,5 Ø 1,62	25,3 25,4	0,0755 0,227	38
13,3 форма № 1	1—11	7 <b>2</b> 66	3	4 2	12 11	Ø 1,45 Ø 1,5	30,2 29,4	0,0455 0,156	38
	1—11	48 42	3	2	8 7	Ø 1,45 Ø 1,56	23,8 24	0,143 0,433	58
$\frac{7,35}{10}$ (31,8 + 1) 3,7	1—11	39 44	3 2	2	6 и 7 11	Ø 1,62 Ø 1,5	26,9 26,4	0,107 0,313	58
форма № 1	1—8	42 36	1	4 2	21 18	Ø 1,56 Ø 1,68	20,8 20,5	0,213 0,63	58
	1-8	48 54	3 2	2	8 13 и 14	Ø 1,45 Ø 1,35	24,3 23,4	0,1455 0,426	58

				Ð					Ста	<u> </u>
Тип электро- двигателя	<i>Р.</i> кВт	л <sub>С</sub> , `мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>	
KOM71-2 KOM72-2 KOM73-2	55 75 100	3000	380/660	ΔΥ	103,8/60 140,1/81 249/104,4	493 265	230 290 380	1,6	36	
KOM71-4 KOM72-4 KOM73-4	55 75 100	1500	<b>3</b> 80/660	VΛ	105,5/61 141,8/82 183,4/106	493 295	230 290 380	0,8	48	
KOM71-6 KOM72-6 KOM73-6	40 55 75	1000	380/660	Δά	77/44,5 103,8/60 139,5/80,5	493 325	230 290 380	0,75	54	
KOM71-8 KOM72-8 KOM73-8	30 40 55	750	380/660	Δ/Υ	63/36,4 81,3/47 112,5/65	493 340	230 290 380	0,7	72	

Примечание. Обмотка статора двухслойная, выполнена проводом марки ПСДК.

## 38. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

				o [					Ста	
Тип электро- <b>д</b> вигателя	<i>Р.</i> кВт	n, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>	
BAO 071-2	0,4	2750	660/380 500 380/220 220/127	Y/\( \( \frac{\fir}{\fin}}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac}}}}}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}	6/1 0,8 1/1,7 1,7/3	$\begin{array}{ c c }\hline 120\\\hline 60\\\hline \end{array}$	48	0,3	24	
<b>BAO</b> 072-2	0,6	2750	660/380 500 380/220 220/127	Y/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0,8/1,4 1,2 1,4/2,5 2,5/4,4	120 60	60	0,3	24	
BAO 071-4	0,27	1400	660/380 500 380/220 220/127	Y/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0,6/1 0,7 1/1,7 1,7/3	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	48	0,3	24	
BAO 072-4	0,4	1400	660/380 500 380/220 220/127	Y/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0,8/1,3 1 1,3/2,3 2,3/4	$\frac{120}{72}$	6 <b>0</b>	0,3	24	

тор									Ротор
Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	n <sub>9 l</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>ĸ1</sub>	Размер провода, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Zz
8,8 (38,8 + 3,2) форма № 6	1—14	9 14 12	1	1 2 2	4 и 5 7 6	3,28×5,9 1,95×5,9 2,44×5,9	42,8 43,4 50,5	0,0765 0,0532 0,0412	
8,8 (35,8 + 3,2) форма № 6	1—11	9 14 11	1	$\frac{1}{2}$	4 и 5 7 5 и 6	2,83×5,9 1,81×5,9 2,26×5,9	38,6 43 46,5	0,094 0,0616 0,0453	
8,8 (35 + 3,2) форма № 6	1—8	13 10 8	1	  -  -	6 и 7 5 4	1,81×5,9 2,44×5,9 3,28×5,9	36 40,7 51	0,208 0,135 0,0915	58
7,6 (36,8 + 3,2) форма № 6	1—8	12 10 14	1	<u>-</u>	6 5 <b>7</b>	2,10×4,7 2,63×4,7 1,81×4,7	37,8 44,5 51	0,272 0,2 0,115	60

### СЕРИИ ВАО 0-9-ГО ГАБАРИТОВ

 тор										Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	$n_{91}$	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>k1</sub>	Диаметр, мм	G <sub>1</sub> , кг	г <sub>і</sub> , Ом	22
$\frac{5.5}{7.2}$ (11.5 + 0.5) 1.8	1—12; 2—11		225 171 130 <b>7</b> 5	1	1	225 171 130 75	0,31 0,35 0,41 0,55	0,66 0,69 0,72 0,74	79,3 47,4 26,3 8,42	19
7,2 форма № 8	1—12; 2—11	Однослойная	185 140 107 62	1	1	185 140 107 62	0,35 0,41 0,47 0,62	0,796 0,82 0,82 0,826	54,7 30,2 17,5 5,85	19
$\frac{5,5}{8,3}$ (12,5 + 0,5) 1,8	1 <del>-8</del> ; 2-7	Одно	315 240 183 104	1	1	315 240 183 104	0,31 0,35 0,41 0,55	0,732 0,775 0,805 0,82	8,9 53 29 9,35	18
форма № 8	1—8; 2—7		251 190 146 84	1	1	251 190 146 84	0,35 0,41 0,47 0,62	0,87 0,9 0,91 0,91	60 33,2 19,5 6,4	18

				a)					Ста	
Тип электро- двигателя	<i>Р.</i> кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	Соединение фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	$z_1$	
BAO 11-2	0,8	2860	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	1,1/1,9 1,45 1,9/3,3 3,3/6,7	133 73	60	0,4	24	
BAO 12-2	1,1	2860	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	1,5/2,5 1,95 2,5/4,3 4,3/7,5	133 73	75	0,4	24	
BAO 11-4	0,6	1400	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	1,1/1,9 1,45 1,9/3,3 3,3/5,7	133 80	60	0,3	24	
<b>BA</b> O 12-4	0,8	1400	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	1,4/2,4 1,8 2,4/4,2 4,2/7,3	133 80	75	0,3	24	
<b>BAO</b> 11-6	0,4	915	660/380 500 380/220 220/127	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0,8/1,5 1,1 1,5/2,6 2,6/4,5	133 80	65	0,25	36	
<b>BA</b> O 12-6	0,6	915	660/380 500 380/220 220/127	Y/∆ Y/∆ Y/∆ Y/∆	1,3/2,2 1,72 2,2/3,8 3,8/6,6	133 80	85	0,25	<b>3</b> 6	
BAO 21-2	1,5	2860	660/380 500 380/220 220/127	Y/△   Y/△   Y/△   Y/△	2/3,4 2,57 3,4/5,85 5,85/10,1	153 86	63	0,45	24	
BAO 22-2	2,2	2860	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A	2,7/4,6 3,6 4,6/8 8/14	153 86	90	0,45	24	

тор								************		Ротор
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Гип обмотк <b>и</b>	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>к1</sub>	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	7 <sub>1</sub> , Ом	z <sub>2</sub>
$\frac{6,9}{8,8} (13,24+0,5) 2,5$	1—12 2—11		148 112 86 49	1	1	148 112 86 49	0,49 0,57 0,64 0,86	1,35 1,39 1,35 1,37	24,5 13,7 8,35 2,63	20
форма № 8	1—12 2—11		120 91 70 40	1	1	120 91 70 40	0,55 0,64 0,72 0,96	1,48 1,52 1,47 1,5	1,68 9,44 5,72 1,84	20
$\frac{6,1}{8,3}$ (14,07 + 0,5) 2,5	1—8 2—7		205 150 115 68	1	1	205 150 115 68	0,44 0,51 0,59 0,77	1,21 1,2 1,22 1,26	33,5 18,2 10,5 3,62	30
форма № 8	1—8 2—7	ная	165 123 96 55	1	1	165 1 <b>23</b> 96 55	0,49 0,57 0,64 0,86	1,31 1,32 1,3 1,33	23,5 12,1 8,05 2,56	30
$\frac{3.8}{6.3}$ (17,96 + 0.5) 2.5	1—8; 2—7	Однослойная	201 153 116 67	1	1	201 153 116 67	0,41 0,47 0,55 0,72	1,46 1,46 1,51 1,4	53,6 31,1 17,2 5,8	26
форма № 8	1—8; 2—7		170 1 <b>2</b> 9 98 57	1	1	170 129 98 57	0,47 0,53 0,62 0,8	1,81 1,75 1,81 1,75	38,6 23 12,8 4,46	26
$\frac{7,9}{9,9}$ (14,1 + 0,5) 2,5	1—12; 2—11		120 91 70 40	1	1	120 91 70 40	0,64 0,74 0,83 1,12	2,13 2,15 2,08 2,15	13,1 7,45 4,55 1,43	20
форма № 8	1—12 2—11;		90 68 52 30	1	1	90 68 52 30	0,74 0,86 1 1,3	2,36 2,4 2,47 2,41	8,17 4,58 2,7 0,89	20

									Ста
Тип электро- двигателя	<i>Р.</i> кВт	п, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>l</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>
BAO 21-4	1,1	1420	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	1,7/2,9 2,2 2,9/5 5/8,6	153 94	70	0,3	24
BAO 22-4	1,5	1420	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	2,1/3,7 2,8 3,7/6,4 6,4/11,1	153 94	95	0,3	24
BAO 21-6	0,8	930	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	1,5/2,5 1,9 2,5/4,3 4,3/7,5	153 98	70	0,25	36
BAO 22-6	1,1	930	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A	1,9/3,4 2,6 3,4/5,9 5,9/10,2	. <u>153</u> 98	95	0,25	<b>3</b> 6
BAO 31-2	3,3	2900	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A	3,8/6,5 5 6,5/11,3 11,3/19,5	180 106	88	0,55	24
BAO 32-2	4	2900	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	4,7/8,2 6,3 8,2/14,2 14,2/24,6	180 106	115	0,55	24
BAO 31-4	2,2	1430	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	3/5 3,8 5/8,7 8,7/15,1	180 112	88	0,35	36
BAO 32-4	3	1430	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	4/6,5 4,9 6,5/11,2 11,2/19,5		115	0,35	36

3	ор										Ротор
	Размеры паза, мм	$y_1$	Тип обмотки	n <sub>э1</sub>	$m_1$	$a_1$	w <sub>K</sub> 1	Диаметр, мм	G <sub>1</sub> , кг	71. Ом	Z <sub>2</sub>
	$\frac{7.4}{9.7}$ (15.2 + 0.5) 2.5	18; 2-7		152 115 88 51	1	1	152 115 88 51	0,57 0,67 0,77 1	1,7 1,78 1,79 1,74	16,7 9,2 5,3 1,82	30
	форма № 8	1—8; 2—7	Однослойная	123 94 71 40	1	1	123 94 71 40	0,67 0,77 0,9 1,2	2,14 2,15 2,22 2,23	11,1 6,37 3,53 1,12	30
	4,8 7 (16,7 + 0,5) 2,5 форма № 8	1—8; 2—7	Однос.	145 110 84 49	1	1	145 110 84 49	0,51 0,59 0 67 0,9	1,84 1,84 1,8 1,9	27,8 15,7 9,34 3,02	26
	, .	1—8; 2—7		110 83 63 37	1	1	110 83 63 37	0,62 0,72 0,83 1,08	2,3 2,33 2,35 2,34	16,2 9,1 5,17 1,8	26
	$\frac{10.4}{12}$ (15.6 + 0.4) 3	1—9	юйная	86 66 50 60	1 1 1 2	1	43 33 25 15	0,9 1,04 1,2 1,2	3,21 3,25 3,29 3,34	5,05 2,91 1,65 0,6	20
	форма № 8	1—9	Двухслойная	68 52 40 44	1 1 1 2	1	34 26 20 11	1 1,16 1,3 1,25	3,4 3,51 3,38 3,6	3,56 2,04 1,24 0,35	20
	$\frac{5,2}{7.5}$ (17,4 + 0,4) 3	1—12; 2—11; 3—10	Однослойная	75 57 44 50	1 1 1 2	1	75 57 44 25	0,77 0,9 1 0,96	2,73 2,83 2,69 2,82	8,06 4,5 2,8 0,87	26
	форма № 8	1—12: 2—11; 3—10	Однос	60 45 35 40	1 1 1 2	1	60 45 35 20	0,86 1 1,12 1,12	3,02 3,06 3 3,06	5,78 3,2 1,98 0,628	26

									Ста
Тип <b>эл</b> ектро- <b>д</b> вигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	Соединение фаз	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , мм	δ, мм	21
BAO 31-6	1,5	950	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	2,4/4,2 3,2 4,2/7,3 7,3/12,6	$\begin{array}{ c c }\hline 180\\\hline 122\\ \end{array}$	88	0,3	36
: BAO 32-6	2,2	950	660/380 500 380/220 220/127	Y/A Y/A Y/A	3,4/5,9 4,5 5,9/10,2 10,2/17,6	180 122	125	0,3	<b>3</b> 6
BAO 41-2	5,5	2900	127/220 220/380 380/660 500	△/Y △/Y △/Y	34,3/19,8 19,8/11,5 11,5/6,6 8,7	$\frac{208}{123}$	110	0,55	24
BAO 4 <b>2-</b> 2	<b>7,</b> 5	2900	220/380 380/660 500	Δ <u>Υ</u> Δ <u>Υ</u>	26/15 15/8,7 —	208 133	150	0,55	24
BAO 41-4	4	1450	127/220 220/380 380/660 500	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	25/14,5 14,5/8,4 8,4/4,9 6,4	208 133	110	0,4	36
BAO 42-4	5,5	1450	127/220 220/380 380/660 500	∆\\ \\\\ \\\\\	34/19,5 19,5/11,3 11,3/6,5 8,6	208 133	150	0,4	36
B <b>A</b> O 41-6	. 3	960	127/220 220/380 380/660 500	444 444 444	22/13 13/7,4 7,4/4,3 5,6	208 144	110	0,4 <	36
BAO 42-6	4	960	127/220 220/380 380/660 500	ΔΥ ΔΑΥ ΔΑΥ ΔΥ	29,3/17 17/9,8 9,8/5,6 7,4	208 144	150	0,4	36

 тор										Ротор
Размеры паза; мм	$y_1$	Тип обмотки	$n_{\mathfrak{I}}$	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	22
$\frac{6,8}{9,2}$ (18 + 0,4) 3	1—8; 2—7	Однослойная	105 80 61 35	1	1	105 80 61 35	0,74 0,86 0,96 1,3	3,14 3,2 3,04 3,2	10,8 6,1 3,75 1,17	46
форма № 8	1—8; 2—7	Однос	80 61 46 54	1 1 1 2	1	80 61 46 27	0,9 1,04 1,2 1,2	4,13 4,21 4,24 4,25	6,56 3,76 2,12 0,74	46
$\frac{12,5}{14}$ (19,05 + 1) 3	1—10	Двухслойная	60 68 58 88	3 2 1 2	1	10 17 29 22	1,3 1,2 1,3 1,04	 6,24 	0,253 0,75 2,17 1,285	20
форма № 3	1—10	Двухс.	84 96 72	3 2 2	1	14 24 18	1,08 1 1,08	 6,9 	0,57 1,7 0,945	20
$\frac{7,2}{9,2}$ (19,85 + 1) 3	1—12; 1—10; 1—8		40 68 59 45	2 2 1 1	1	20 34 59 45	1,35 .1 1,08 1,25	 5,46 	0,465 1,435 4,27 2,44	26
форма № 3	1—12; 1—10; 1—8	іная	42 50 43 64	3 2 1 2	1	14 25 43 32	1,3 1,2 1,3 1,04	- 6,45 -	0,264 0,828 2,42 1,41	26
$\frac{7.6}{9.6}$ (20,25 + 1) 3	1—8; 1—6	Однослойная	50 43 75 57	2 1 1 1	1	25 43 75 57	1,25 1,35 1 1,16	5,1	0,58 1,71 5,37 3,06	46
форма № 3	1—8; 1—6		54 62 54 41	3 2 1 1	1	18 31 54 41	1,2 1,08 1,2 1,35	 6,06 	0,348 1,11 3,12 1,87	46

			1	4)					Ста
Тип электро- деигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	Соединение фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>l</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>
BAO 41-8	2,2	720	127/220 220/380 380/660 500	**************************************	18,9/10,9 10,9/6,3 6,3/3,6 5	208 144	110	0,4	<b>3</b> 6
BAO 42-8	3	720	127/220 220/380 380/660 500	ΔΥ ΔΑ ΔΥ ΔΥ	25,1/14,5 14,5/8,4 8,4/4,8 6,4	208 144 -	150	0,4	36
BAO 51-2	10	2940	220/380 380/660 500	ΔΥ ΔΥ ΔΥ	35/20 20/11,5 15,5	243 140	135	0,7	24
BAO 52-2	13	2940	220/380 380/660 500	ΔΥ ΔΥ Υ	45/26 26/15 20	243 140	170	0,7	24
BAO 51-4	7,5	1460	220/380 380/660 500	Δ <sup>γ</sup> Δ <sup>γ</sup> Δ <sup>γ</sup>	26,5/15,3 15,3/8,8 11,6	243 158	135	0,6	<b>3</b> 6
BAO 52-4	10	1460	220/380 380/660 500	Δ <sup>Υ</sup> Υ Δ <sup>Υ</sup> Υ	35/20 20/11,5 15,3	243 158	170	0,6	<b>3</b> 6
BAO 51-6	5,5	970	127/220 220/380 380/660 500	Δχ Δχ Δγ	38/22 22/13 13/7,4 9,7	243 173	135	0,5	<b>3</b> 6
BAO 52-6	7,5	970	220/380 380/660 500	ΔΥ ΔΥ ΔΥ ΔΥ	29,4/17 17/9,8 13	243 173	190	0,5	<b>3</b> 6
BAO 51-8	4	730	127/220 220/380 380/660 500	477 477 477 477	33/19 19/11 11/6,4 8,4	243 173	135	0,5	36
BAO 52-8	5,5	730	127/220 220/380 380/660 500	477 477 477 477 477	44/25,5 25,5/15 15/8,5 11,2	243 173	190	0,5	36

 тор										Ротор	
Размеры паза, мм	$y_1$	Тип обмотки	n <sub>3 1</sub>	$m_1$	$a_1$	w <sub>к1</sub>	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	r <sub>1</sub> , Ом	z <sub>2</sub>	
$\frac{7.6}{9.6}$ (20,25 + 1) 3	1—5		64 108 94 144	2 2 1 2	1	16 27 47 36	1,04 0,8 0,86 0,69	 4,11 	0,93 2,65 7,97 4,72	46	
9,0 форма № 3	1—5		48 40 70 54	2 1 1 1	1	12 20 35 26	1,2 1,3 1 1,16	- 4,86 -	0,618 1,745 5,16 2,84	46	
13.8 (23,85 + 1) 3,2 форма № 3	1—10		72 82 96	$\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix}$	1	12 21 16	1,45 1,35 1,25	11,76 —	0,284 0,836 0,527	20	
16,1 13,8 (23,85 + 1) 3,2 форма № 3	1—10		80 68 78	$\begin{vmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix}$	ı	10 17 13	1,4 1,5 1,4	11,8 —	0,209 0,62 0,361	20	
	18	Двухслойная	52 44 68	$\begin{vmatrix} 2\\1\\2 \end{vmatrix}$	1	13 22 17	1,35 1,5 1,16	8,1 —	0,61 1,66 1,08	46	
$\begin{array}{c} \frac{8.7}{10.8} (22.15 + 1) \ 3.2 \\ \text{форма } N_{2} \ 3 \end{array}$	1—8	1-8	Дву	60 68 52	3 2 2	1	10 17 13	1,25 1,16 1,35	8,7 —	0,405 1,12 0,675	46
• •	16		36 62 52 40	2 2 1 1	1	9 16 и 15 26 20	1,5 1,16 1,25 1,4	6,18 — —	0,318 0,885 2,61 1,6	46	
	1—6		44 38 56	2 1 2	1	11 19 14	1,35 1,5 1,2	7,68 —	0,566 1,58 0,915	46	
8,8 (20,35 + 1) 3,2 форма № 3	1-5		40 36 62 46	2 1 1 1	1	10 18 31 23	1,45 1,5 1,16 1,35	5,91 —	0,349 1,17 3,36 1,84	46	
форма № 3	1-5		42 52 44 68	$\begin{array}{ c c } 3 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{array}$	1	7 13 22 17	1,4 1,25 1,4 1,08	7,32	0,211 0,735 1,95 1,27	46	

	1								Ста
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	U <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , mm	δ, мм	z <sub>1</sub>
BAO 62-2	17	2940	<b>3</b> 80/660	ΔΥ	32,5/18,7	291 153	165	0,85	36
BAO 61-4 BAO 62-4	13 17	1460	380/660	ΔΥ	26/15 33,5/19,5	$\frac{291}{180}$	150 210	0,5	36
BAO 61-6 BAO 62-6	10 13	970	380/660	ΔΥ	21/12 27/15,5	$\frac{291}{180}$	150 210	0,45	54
BAO 61-8 BAO 62-8	7,5 10	730	380/660	ΔΥ	18,5/10,5 23,5/13,5	$\frac{291}{206}$	150 210	0,45	54
BAO 71-2 BAO 72-2	22 30	2940	380/660	ΔΥ	41,5/24 56/32,6	343 183	145 190	1.	<b>3</b> 6
BAO 71-4 BAO 72-4	22 30	1460	380/660	ΔΥ	42/25 58/33,5	$\frac{343}{214}$	190 250	0,7	36
BAO 71-6 BAO 72-6	17 22	980	380/660	ΔΥ	35,5/20,5 43,5/25	$\frac{343}{245}$	190 250	0,55	54
BAO 71-8 BAO 72-8	13 17	735	380/660	ΔΥ	30/17,5 38/22	$\frac{343}{245}$	190 250	0 <b>,</b> 55	54
BAO 81-2 BAO 82-2	40 55	<b>2</b> 950	380/660	ΔΥ	77,5/45 107,5/62	393 211	200 ,250	1,1	<b>3</b> 6
BAO 81-4 BAO 82-4	40 55	1470	380/660	ΔΥ	77/44,5 105/61	393 247	210 280	0,9	48
BAO 81-6 BAO 82-6	30 40	980	380/660	Δ/Υ	59,5/35 78,5/45,5	$\frac{393}{285}$	210 280	0,8	72
BAO 91-8 BAO 92-8	22 30	735	380/660	ΔΥ	45/28 65/38	$\frac{393}{285}$	210 280	8,0	72

	тор		<u> </u>								Ротор
	Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	Тип обмотки	<i>n</i> ∍1	$m_1$	ai	<sup>w</sup> ĸ1	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
	7,5 10,7 (26,9 + 1) 3,7 форма № 3	1—12		44	2	1	11	1,4	10,2	0,66	28
		1—8		60 48	2	1	15 1 <b>2</b>	1,25 1,4	9,2 10,7	0,91 0,68	46 46
,	8,5 11,4 (26,8 + 1) 3,7 форма № 3	1-8		28 42	1	1 2	14 21	1,56 1,2	9,1 9,7	1,51 1,13	64 64
	```	1—7		32 24	1	1	16 12	1,45 1,62	8,7 9,6	1,93 1,38	64 64
	9/12,4 (28,5 + 1) 3,7 форма № 3	1—12		40 48	2 3	1	10 8	∅ 1,68 ∅ 1,5	_	0,432 0,317	28
	9/12,3 (29,1 + 1) 3,7 форма № 3	1-8	Двухслойная	40 48	2 3	1	10 8	Ø 1,68 Ø 1,56	_	0,41 0,28	46
	$\frac{7.5}{9.6}$ (26.5 + 1) 3.7	1—8	Двух	36 30	2	1 2	9 15	∅ 1,45 ∅ 1,62	_	0,672 0,518	64
	9,6 Сторыя № 3	1—7		44 34	2	1 2	11 17	Ø 1,3 Ø 1,5	<u>-</u>	0,99 0,665	64
	10,4 13,9 (31,8 + 1) 3,7 форма № 3	1—12		52 40	2	2	13 10	Ø 1,6 <b>8</b> Ø 1,56	<u>-</u>	0,17 0,111	28
	8,1 11,2 (33,5 + 1) 3,7 форма № 3	1—11	-11	44 51	2 3	2	11 8 и 9	Ø 1,68 Ø 1,56	_	0,174 0,118	58
	$\frac{6.8}{8.6} (30.7 + 1) 3.7$	1-11		33 34	3 2	1 2	5 и 6 8 и 9	Ø 1,56 Ø 1,56	=	0,364 0,244	82
	форма № 3	1—8		42 42	3 2	1 2	7 10 и 11	Ø 1,4 Ø 1,4	_	0,51 0,34	82

				60					Ста
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> 1, B	Соединение фаз	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	1, MM	δε мм	z <sub>1</sub>
BAO 91-2 BAO 92-2	75 100	2960	380/660	$\nabla \mathcal{U}$	145/83,5 190/110	$\frac{458}{247}$	220 275	1,5	36
BAO 91-4 BAO 92-4	75 100	1470	380/660	$\nabla \mathcal{N}$	164/84 195/113	$\frac{458}{290}$	240 330	0,9	48
BAO 91-6 BAO 92-6	55 <b>7</b> 5	980	380/660	$\nabla \mathcal{N}$	109/63 148/85,5	$\frac{458}{334}$	240 330	0,7	72
BAO 91-8 BAO 92-8	40 55	735	380/660	Δη	88/51 116/67	458 334	240 330	0,7	72

Примечание. Обмотки статоров электродвигателей 0—5-го габаритов выполне марки ПСДК с изоляцией паза класса H.

### 39. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

									Ста	1
Тип электродвигателя	2р	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	Iii A	Соединение фаз	$ \begin{array}{c c} D_{\mathbf{C}} \\ \hline d_{\mathbf{C}}' \\ MM \end{array} $	<i>l</i> , mm	δ, мм	21	
BAO 61-4/12	4 12	4 1,5	1460 485	9,4 7,8	Y	$\begin{array}{ c c }\hline 291\\\hline 206\\\hline \end{array}$	150	0,45	54	
BAO 62-4/12	4 12	5,5 <b>2,2</b>	1460 485	12 10,3	Y	291 206	210	0,45	54	
BAO 71-4/12	4 12	7,5 2,5	1430 465	16,5 8,5	Y	343 245	190	0,55	54	
BAO 72-4/12	4 12	10 3,5	1430 1460	21 11,5	Y	343 245	<b>2</b> 50	0,55	54	
BAO 71-4/8	4 8	1 <b>6</b> 9	1455 730	32 25	YY	343 245	190	0,55	54	
BÃO 72-4/8	4 8	21 11	1465 730	42 32,5	ΥΥ Δ	343 245	<b>2</b> 50	0,55	54	

_	тор										Ротор
	Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	Тип обмотки	n <sub>91</sub>	<i>m</i> <sub>1</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	$w_{\mathrm{Kl}}$	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
	9,3 (43,7 + 3,2) форма № 6	1—12		10 8	1	1	5 4	$3,05 \times 6,4 \\ 3,8 \times 6,4$	_	0,0738 0,0507	28
	9,3 (43,3 + 3,2) форма № 6	1—11	Двухслойная	9 13	1	1 2	4 и 5 6 и 7	$\begin{vmatrix} 3,28 \times 6,4 \\ 2,1 \times 6,4 \end{vmatrix}$	_	0,077 0, <b>0</b> 5 <b>0</b> 5	38
	8,4 (35,9 + 3,2) форма № 6	1—11	Двухс	8 <b>6</b>	1	1	4 3	2,83×5,5 3,8×5,5		0,13 0,084	58
	8,4 (35,9 + 3,2) форма № 6	1—8		10 8	1	1	5 4	$2,1\times5,9 \\ 2,83\times5,5$	_	0,197 0,135	58

ны проводом марки ПЭТВ, с изоляцией паза класса В, 6-9-го габаритов - проводом

### СЕРИИ ВАО 6—9-ГО ГАБАРИТОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ 380 В

тор										Ро <b>тор</b>
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	$m_1$	<i>a</i> <sub>1</sub>	w <sub>K</sub> 1	w <sub>ф</sub>	Диаметр. мм	G <sub>1</sub> , кг	г <sub>1</sub> , Ом	22
6,8 8,8 (24,7 + 1) 3,7 форма № 3	1—12 1—5	13 30	1	1	6 и 7 15	117 270	1,16 1	<b>2,</b> 9 <b>3,</b> 3	1,57 3,2	68
6,8 8,8 (24,7 + 1) 3,7 форма № 3	1—12 1—5	11 22	1	1	5 и 6 11	99 198	1,3 1,2	3,5 <b>4,2</b>	1,21 2	68
7,5 9,6 (26,5 + 1) 3,7 форма № 3	1—10 1—5	14 26	1	1	7 13	126 234	1,45 1,16	5,15 4,6	1,16 2,53	44
7,5 9,6 форма № 3	1—10 1—5	10 20	1	1	5 10	90 180	1,62 1,4	5,2 6,1	0,76 1, <b>57</b> 5	44
7,5 9,6 (26,5 + 1) 3,7 форма № 3	1—8	48	2	1	12	108 216	1,25	6	0,3 1,2	44
7,5 9,6 (26,5 + 1) 3,7 форма № 3	1—8	<b>3</b> 6	2	2	9	81 162	1,5	<b>7,</b> 35	0,181 0,724	44

	1 1								Ста
Тип •лектродвигателя	2р	<i>Р</i> , кВт	л, мин—1	I1, A	Соединение фаз	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	<i>l</i> , mm	<b>д, мм</b>	z <sub>1</sub>
BAO 72-4/6/8	4 8 6	13 8 8	1440 715 960	27,5 23,5 19,5	YY A Y	$\begin{array}{ c c }\hline 343\\\hline 245\end{array}$	250	0,55	54
<b>BA</b> O 72-4/6	4 6	15 12	1455 965	32,5 32	Δ	$\begin{array}{ c c }\hline 343\\\hline 214\\\hline \end{array}$	250	0,7	36
<b>BA</b> O81-4/8	4 8	30 17	1470 740	56,5 43	Y	393 285	210	0,8	72
<b>BA</b> O 82 · 4/8	4 8	40 22	1475 740	75 58,5	Υ Δ	393 285	280	0,8	<b>7</b> 2
<b>BA</b> O 91-4/8	4 8	48 30	1455 730	97,5 78	YY	458 334	240	0,7	72
BAO 92-4/8	4 8	60 40	1455 730	115 96	YY	458 334	330	0,7	72
BAO 91-4/6/8	4 8 6	26 18 18	1475 735 980	55 46,5 40	YY A Y	$\begin{array}{ c c }\hline 458\\\hline 334\\\hline \end{array}$	240	0,7	72
BAO 92-4/6/8	4 8 6	35 25 25	1470 730 980	70,5 58 54	YY A Y	458 334	330	0,7	72
BAO 91·4/6/8/12	4 8 6 12	25 13 6 9	1470 735 975 490	54 38 35 33	ΥΥ Δ Δ Δ	458 334	240	0,7	72
BAO 92-4/6/8/12	4 8 6 12	33 18 20 13	1470 735 970 485	68 50 42,5 43	YY A A A	458 334	330	0,7	72

Чередование катушек в группе 4—4—5—5.
 Примечание. Обмотка статора двухслойная, выполнена проводом марки ПСДКТ

_	тор										Ротор
	Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	w <sub>k1</sub>	<i>w</i> ф	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	22
	7,5 9,6 (26,5 + 1) 3,7 форма № 3	1—8	22 22 11	1	2 1 1	11 11 6 и 5	99 198 99	1,35 1,35 1,5	3,6 3,7 4,7	0,545 2,18 0,915	44
	9/12,3 (29,1 + 1) 3,7 форма № 3	1-8	18 22	1	1	9 11	108 132	1,62 1,56	6,2 6,3	0,9 <b>0</b> 5 1,06	46
	6,8 8,6 (30,7 + 1) 3,7 форма № 3	1—11	42	3	2	7	84 168	1,4	20	0,144 0,576	58
	6,8 8,6 (30,7 + 1) 3,7 форма № 3	1—11	40	4	2	5	60 120	1,45	23,5	0,083 0,332	58
	8,3 10,4 (32,8 + 1) 3,7 форма № 3	1-11	60	3	4 2	10	60 120	1,3	<b>2</b> 8	0,06 <b>7</b> 5 0,27	58
	8,3 10,4 (32,8+1) 3,7 форма № 3	1—11	48	3	4 2	8	48 96	1,2	34,8	0,04 <b>7</b> 5 <b>0,1</b> 9	58
	8,3 10,4 (32,8 + 1) 3,7 форма № 3	1—10 1—11	24 18	2	2 1 3	6 9	72 144 72	1,56 1,45	15,1 10,7	0,159 0,636 0,266	58
	8,3 10,4 форма № 3	1—10 1—11	30 18	3 2	2 1 2	5 4 и 5*	60 120 54	1,45 1,35	19 <b>,3</b> 10,8	0,121 0,484 0,204	58
	8,3 10,4 (32,8 + 1) 3,7 форма № 3	1—10 1—8	24 36	2	2 1 2 1	6 9	72 144 108 216	1,35 1,16	11,2 12	0,212 0,848 0,408 1,632	72
	8,3 (32,8 + 1) 3,7 форма № 3	1—10 1—8	20 28	2	2 1 2 1	5 7	60 120 84 168	1,56 1,3	14,7 14	0,157 0,628 0,302 1,208	72

# 40. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ВАО НАПРЯЖЕНИЕ

								II AMEI	
				e e					Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин—1	U <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$ ,	<i>t</i> , mm	δ, мм	<b>z</b> <sub>1</sub>
BAO315 S-2 (BAO101-2) *	132	2963	380/660		241/139	5 <b>20</b>	270	1,8	48
BAO315 M-2 (BAO102-2)	160	2965	380/660		288/166	290	335	1,8	48
BAO315 S-4 (BAO101-4) BAO315 M-4	132	1482	380/660		212/140	520 340	300	1,2	60
(BAO102-4)	160	1483	380/660		291/161	340	375	1,2	60
BAO315 S-6 (BAO101-6) BAO315 M-6	110	987	<b>3</b> 80/660	ΔΛ	206/119	520	300	0,8	72
(BAO102-6)	132	987	380/660		244/141	360	375	0,8	72
BAO315 S-8 (BAO100-8) BAO315 S-8	<b>7</b> 5	738	380/660		149/85	520	260	0,7	72
(BAO101-8) BAO315 M-8	90	737	380/660		177/102	370	300	0,7	72
(BAO102-8)	110	738	380/660		217/125		375	0,7	72
BAO315 S-10 (BAO101-10) BAO315 M-10	55	591	380/660	ΔM	128/74	520 370	300	0,7	72
(BAO102-10)	<b>7</b> 5	590	380/660	Δ	168/97	370	3 <b>7</b> 5	0,7	72
BAO355 M-2 (BAO111-2) BAO355 L-2 •	200	<b>2</b> 970	380/660	ΔM	364/210	590	<b>33</b> 5	2	48
(BAO112-2)	250	<b>2</b> 97 <b>0</b>	660	ΔY	260	320	415	2	48
BAO355 M-4 (BAO111-4) BAO355 L-4	200	1485	380/660	Δ٨	365/211	590	350	1,6	60
(BAO112-4)	<b>2</b> 50	1484	660	Y	260	380	430	1,6	60
BAO355 M-6 (BAO111-6)	160	988	380/660		<b>2</b> 97/172	590	350	1	72
BAO355 L-6 (BAO112-6)	<b>20</b> 0	988	380/660	$\nabla \mathcal{N}$	365/211	405	430	1,0	72

# С БЫСОТОЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ 315, 355 И 450 ММ НА 380/660 В

тор										Ротор
Размеры паза, мм	$y_1$	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	ωф	$L_\Pi$ , M	$a \times b$ ,	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	/ <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>
9,7 (52,3) форма № 6	1—14	12 10	1	2	48 40	1,46 1,6	3,05×6,9 3,8×6,9	10 10,5	0,03 0,0217	40 40
8,7 (42,6) форма № 6	1—13	10	1 1	2 2	50 40	1,35 1,5 <b>1</b>	2,83×5,9 3,53×5,9	10,8 17,6	0,0368 0,026	50 50
8,7 (46) форма № 6	1-11	10 4+5	1	2 2	<b>66</b> 54	1,25 1,4	2,83×5,9 3,53×5,9	13,6 14,5	0,0445 0,0326	
8,7 (48,6) форма № 6	1—8 1—8 1—8	16 14 5+6	1 1 1	2 2 2	96 84 66	1,03 1,11 1,26	$1,95 \times 5,9$ $2,25 \times 5,9$ $3,05 \times 5,9$	51,8 66 80,5	0,0757 0,054 0,0417	58 58 58
8,7 (48,6) форма № 6	1-7	16 6+7	1	2 2	96 78	1,07 1,22	1,95×5,9 2,44×5,9	60 73	0,0707 0,66	58 58
9,7 (59) форма № 6	1—15 1—14	16 24	2 2	2 2	32 48	1,7	2,63×6,9 1,68×6,9	106,5 109	0,0135 0,0332	1
9,7 (56,4) форма № 6	1—13 1—12	8+8 7+7	1	4	40 35	1,56 1,67	2,44×6,9 2,83×6,9	112,5 122,4	0,0168 0,0135	
9,7 (53,7) форма № 6	1-11	6+7 5+6	1 1	3 3	52 44	1,41 1,57	2,83×6,9 3,53×6,9	115,5 137	0, <b>0</b> 225 <b>0,</b> 01 <b>6</b> 9	

	1			ı		1			Ста
Тип электродвигателя	Р, кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	Соединение фаз	I <sub>1</sub> , A	D <sub>C</sub> d <sub>C</sub>	<i>l</i> , mm	δ, мм	
BAO355 M-8 (BAO111-8) BAO355 L-8 (BAO112-8)	132 160	741 741	380/660 380/660	VΛ	250/145 303/175	590 430	350 430	0,8 0,8	72 72
BAO355M-10 (BAO110-10) BAO355M-10 (BAO111-10) BAO355L-10 (BAO112-10)	90 110 132	593 593 593	380/660 380/660 380/660	ΔΛ	190/110 230/133 272/157	590 430	300 350 430	0,8 0,8 0,8	72 72 72
BAO450S-2 (BAO121-2)	320	<b>297</b> 5	660	Δ	327	$\begin{array}{ c c } \hline 660 \\ \hline 360 \\ \hline \end{array}$	450	2,9	48
BAO450S-4 (BAO121-4)	320	1486	660	Δ	335	$\frac{660}{430}$	470	1,8	60
BAO450S-6 (BAO121-6) BAO450M-6 (BAO122-6)	250 320		660 660	Δ Δ	260 330	660 460	470 590	1,3 1,3	72 72
BAO450S-8 (BAO121-8) BAO450M-8 (BAO122-8)	200 250		380/660 660	• <b>,</b>	374/216 269	660 480	4 <b>7</b> 0 590	1,0 1,0	72 72
BAO450S-10 (BAO121-10) BAO450M-10 (BAO122-10)	160 200		380/660 380/660	Δ <b>Λ</b>	340/196 402/232	660 480	470 590	1,0 1,0	7 2 72

<sup>\*</sup> В скобках указано старое обозначение. Примечания: 1. Обмотка статора двухслойная, выполнена проводом марки 2. Односторонняя толщина пазовой изоляции для электродвигателей с высотой оси

мм.
 При двойных проводниках в пазу витковая изоляция между ними не ставится.
 Обмотка ротора заливается алюминием марки А5 ГОСТ 11064—74.

 тор								7T 22		Ротор
Размеры паза, мм	<i>y</i> <sub>1</sub>	$n_{\mathfrak{I}}$	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	ωф	$L_{\Pi}$ , M	$a \times b$ ,	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	г <sub>1</sub> , Ом	2,
9,7 (51,8) форма № 6	1—8	5+6 4+5	1 1	2 2	66 54	1,25 1,41	3,28×6,9 4,1×6,9	100,6 115,4	0,0328 0,0244	
9,7 (51,8) форма № 6	1—7 1—7 1—7	14 12 10	1 1 1	2 2 2	84 72 60	1,1 1,2 1,37	2,44×6,9 3,05×6,9 3,55×6,9	83,5 98,8 110,0	0,05 0,037 0,0302	58 58 58
9,7 (64) форма № 6	1—15	20	2	2	40	2,0	<b>2,2</b> 5×6,9	133,8	0,0233	40
9,7 (59,4) форма № 6	1—13	18	1	4	<b>4</b> 5	1,86	2,25×6,9	139,3	0,0243	50
9,7 (56,7) форма № 6	1—11 1—11	10 6 <b>+7</b>	1	2 3	55 52	1,69 1,93	3,8×6,9 3,05×6,9	158 171	0,0 <b>3</b> 8 0,0285	58 58
9,7 (53,7) форма № 6	1—8 1—8	7+8 12	1	4 •4	45 36	1,52 1,76	2,44×6,9 3,05×6,9	123,1 144	0,0184 0,0135	58 58
9,7 (53,7) форма № 6	1—7 1—7	16 6+8	2 2	2 2	48 42	1,46 1,70	2,26×6,9 2,63×6,9		0,02 <b>0</b> 4 0,01 <b>7</b> 7	58 5 <b>8</b>

 $\Pi$ СД — ГОСТ 7019—71. вращения 315 и 355 мм 0,9 мм, а у электродвигателей с высотой оси вращения 455 м

# 41. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 710 И 800 ММ

								Ста
Тип <b>электро</b> двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—¹,	I <sub>1</sub> , A	<i>D</i> <sub>C</sub> , d <sub>C</sub> , мм	<i>l</i> , mm	δ, ́ мм	$z_1$	Размеры паза, мм
BAO560M-4 (BAO141-4)	500	1490	57,0	$\begin{array}{ c c }\hline 850\\ \hline 550\\ \end{array}$	370	1,7	60	15,9 (68,2)
BAO560M-6 (BAO141-6)	400	992	45,8	850 595	420	1,5	72	13,4 (68,2)
BAO560M-8 (BAO141-8)	320	740	40,0	$\begin{array}{ c c }\hline 850\\ \hline 620\\ \end{array}$	430	1,2	72	12,9 (71,1)
BAO560L-4 (BAO142-4)	630	1490	71,0	$\begin{array}{ c c }\hline 850\\ \hline 550\\ \hline \end{array}$	440	1,7	60	15,9 (68,2)
BAO560L-6 (BAO142-6)	500	900	57,5	850 595	530	1,5	72	13,4 (68,2)
BAO560L-8 (BAO142-8)	400	740	50,0	$\frac{850}{620}$	550	1,2	<b>7</b> 2	12,9 (71,1)
BAO630M-4 (BAO143-4)	800	1490	89,5	850 550	550	1,7	60	15,9 (68,2)
BAO630M-6 (BAO143-6)	630	990	71,8	$\frac{850}{595}$	660	1,7	<b>7</b> 2	13,4 (68,2)
BAO630M-8 (BAO143-8)	500	744	61,0	$\begin{array}{ c c }\hline 850\\\hline 620\\\hline \end{array}$	720	1,2	<b>7</b> 2	12,9 (71,1)
BAO144-4	1000	1489	111	850 550	720	1,7	60	15,9 (74,2)
BAO630L-4 (BAO151-4)	1000	1490	114	$\begin{array}{ c c }\hline 990\\\hline 640\end{array}$	540	2,0	60	15,9 (84,9)
BAO630L-6 (BAO151-6)	800	990	92,0	$\frac{990}{660}$	660	1,8	72	13,4 (87,3)
BAO630L-8 (BAO151-8)	630	745	<b>7</b> 6	$\frac{990}{720}$	660	1,5	72	15,9 (73,5)
BAO710M-4 (BAO152-4)	1250	1500	139	$\begin{array}{ c c }\hline 990\\\hline 640\\ \end{array}$	670	2,0	60	15,9 (84,9)
BAO710M-6 (BAO152-6)	1000	994	114	990 680	850	1,2	72	13,4 (87,3)
BAO710M-8 (BAO152-8)	800	750	94	$\begin{array}{ c c }\hline 990\\ \hline 720\\ \end{array}$	850	1,5	72	15,9 (73,5)
BAO710L-4 (BAO153-4)	1600	1500	177	990 640	830	2,0	60	15,9 (84,9)
BAO710L-6 (BAO153-6)	1250	994	142	$\frac{990}{680}$	1170	1,8	72	13,4 (87,3)
BAO710L-8 (BAO153-8)	1000	745	119	$\frac{990}{720}$	1070	1,5	72	15,9 (73,5)

### СЕРИИ ВАО С ВЫСОТОЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ 560, 630, НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 КВ

	тор										Ротор
	<i>y</i> 1	$n_{\ni 1}$	$m_1$	$a_{i}$	n <sub>K</sub> 1	ωф	<i>L</i> <sub>П</sub> , мм	$a \times b$ ,	<i>G</i> 1, кг	<b>г</b> ., Ом	Z <sub>2</sub>
	1-13	24	1	1	12	240	2211	1,6×4,75	201	0,653	50
,	1—11	24	1	1	12	288	2065	1,5×7,5	173	0,897	58
	1—9	28	1	1	14	336	1866	1,32×7,1	152	1,205	58
	1—13	20	1	1	10	200	2351	2,0×4,75	229	0,462	50
	1-11	20	1	1	10	240	2257	2,0×7,5	208,5	0,667	<b>58</b>
	1—9	22	1	1	11	264	2106	1,8×7,1	181	0,793	58
	1—13	16	1	1	8	160	2571	2,5×4,75	265	0,304	50
	1—11	16	1	1	8	192	2517	2,5×7,5	245	0,445	58
	19	18	1	1	9	216	2386	2,36×7,1	224	0,554	58
	1—13	26	1	2	13	130	2950	1,45×4,7	279	0,254	50
	1—14	14	1	1	7_	140	2760	1,8×4,75	353	0,204	50
	1-10	14	1	1	7	168	2503	<b>2,0×7,</b> 5	331	0,26	58
	1—9	18	1	1	9	192	2449	2,8×4,75	332	0,322	58
	1—13	12	1	1	6	120	2915	2,24×4,75	390	0,152	50
	1—10	22	1	2	11	132	2883	2,5×7,5	399	0,176	58
	1—9	26	1	2	13	156	2829	1,6×4,75	346,9	0,272	58
	1—13	10	1	1	5	100	3235	2,8×4,75	457	0,111	50
	1—10	26	1	3	13	104	3330	2,0×7,5	_	0,1345	58
	1—9	10	1	1	5	120	3269	2,24×4 <b>,7</b> 5	437,4	0,171	58

								Ста	
Тип <b>э</b> лектродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	1, mm	δ, мм	$z_1$	Размеры паза, мм	
BAO800L-4 (BAO154-4)	2000	1491	218	990 640	1040	2,3	60	15,9 (84,9)	

#### 42. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ

				e			Čта
Тип <b>эле</b> ктродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	U <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$ ,	<i>l</i> , мм
MA35-41/2	18	2960	220/380 500	ΔY	60/34,5 26	$\frac{394}{205}$	160
MA35-42/2	25	2965	220/380 500	ΔY	80,7/46,6 35,4	$\frac{294}{205}$	220
MA35-51/2	35	2965	220/380	ΔM	120/69,3	$\frac{494}{240}$	180
MA35-52/2	50	2965	<b>22</b> 0/380 500	Δ <sup>Y</sup>	166/96 73	494 240	250
MA35-62/2	90	2965	220/380 500	ΔΫ́Υ	280/162 123	560 285	330
MA35-71/2 MA36-71/4 MA36-71/6 MA36-71/8	125 120 80 65	29 <b>7</b> 0 1485 985 740	220/380 380 380/660 380/660	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	394/228 131,5 158/91,4 136/78,3		275 300 300 300 300
MA36-72/4 MA36-72/6 MA36-72/8	145 100 80	1485 989 740	380/660 380 380/660		273/157,5 111,5 164/95	_	350 350 350

<sup>\*</sup> В скобках указано старое обозначение.
Примечания: 1. Обмотка статора двухслойная, выполнена жесткими сек вовая в пазовой части и непрерывная в лобовой части.
2. Двухсторонняя толщина корпусной изоляции 4,7 мм.
3. Соединение фаз У.
4. Размеры паза даны по форме № 6 при с (h), где с — ширина паза; h — полная

<sup>\*</sup> Секции наматывать 4—4—5—5. \*\* Секции наматывать 3—4—3—4. Примечание. Обмотка статора двухслойная.

 тор												
<i>y</i> 1	n <sub>31</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	$n_{\mathrm{K1}}$	ωф	$L_\Pi$ , mm	a  imes b,	<i>G</i> <sub>1</sub> . кг	Г <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>		
1—13	16	1	2	8	80	3800	1,6×4,75	445	0,0872	50		

циями проводом марки ПЭТВСД, имеет класс изоляции В. Изоляция обмотки статора гиль-

### ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МАЗ5 и МАЗ6

высота паза.

тор									
							Провод		•
z <sub>i</sub>	<i>y</i> <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	$m_1$	$a_1$	w <sub>K1</sub>	Марка	Размер, мм	Macca, Kr	r <sub>1</sub> , Om
36	1—12	40 56	4	1 2	5 7	псд	Ø 2,1 Ø 1,74	23 22,1	0,076 0,155
36	1—13	56 54	4 3	1	<b>7</b> 9	псд	Ø 1,74	25,6 24,7	0,045 0,077
36	1—14	28	2	1	7	псд	1,68×4,7	48,8	0,0319
36	1—14 1—13	20 28	2	1	5 7	псд	4,7×2,44 4,7×1,56	54,2 49,2	0,0178 0,038 <b>6</b>
48	1—17	24 32	4	1	3 4	ПСД ПДА	4,7×2,44 1,68×4,7	112 106	0,009 <b>2</b> 0,017 <b>3</b>
48 60 72 72	1—17 1—13 1—11 1—8	24 8 9 6	4 1 1 1	1 2 3 8	3 4 4—5* 3	ПСД ПДА ПСД ПСД	5,1×3,05 5,9×3,05 2,63×4,7 3,8×5,5	148 57 48,5 50	0,0645 0,0289 0,051 0,072
60 72 72	1—12 1—11 1—8	7 8 10	1	2 3 4	3—4** 4 5	ПСД ПДА ПСД	3,53×5,9 4,7×3,05 2,26×5,5	62 51,5 53	0,0 <b>224</b> 0,042 <b>1</b> 0,055 <b>7</b>

## 43. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ

						Ста
Тип электро- двигателя*	Р, кВт	л, мин—1	I, A	Размеры паза, мм	D <sub>с</sub> , мм	<i>l</i> <sub>1</sub> , мм
MA36-40/2 MA36-41/2 MA36-41/4 MA36-41/6 MA36-41/8	75 100 75 55 40	2970 2970 1480 980 735	135/78 176/102 147/85 114/66 83/49	14,2 7,7 (36,2 + 3,8) форма № 7 9,2 (31,8 + 3,2) форма № 6 8,8 (37,5 + 3,2) форма № 6 8,0 (36,3 + 3,2) форма № 6	280 280 330 350 350	230 300 300 300 300 300
MA36-42/4 MA36-42/6 MA36-42/8	100 75 55	1485 985 735	195/113 149/86 116/67	9,2 (31,8 + 3,2) форма № 6 8,8 (37,3 + 3,2) форма № 6 8,0 (36,3 + 3,2) форма № 6	330 350 350	400 400 400
MA36-50/2 MA36-51/2 MA36-51/4 MA36-51/6 MA36-51/8	125 160 125 100 75	2980 2980 1480 985 740	227/131 288/166 237/137 200/116 149/86	12,0 (42,2 + 3,8) форма № 7 9,2 (32,5 + 3,2) форма № 6 9,2 (40,3 + 3,2) форма № 6	330 330 400 420 440	300 380 380 380 380 380
MA36-52/4 MA36-52/6 MA36-52/8	160 125 100	1485 985 740	300/173 240/139 193/112	9,2×35,7 форма № 6 9,2 (40,3 + 3,2) форма № 7	400 420 440	450 450 450
MA36-60/2 MA36-61/2 MA36-61/4 MA36-61/6 MA36-61/8	200 250 200 160 125	2980 2980 1485 990 740	363/210 450/260 374/216 306/177 248/143	(13,3 + 51,8) 7,3 форма № 6 9,7 (42,3 + 3,2) форма № 6 8,8 (44,0 + 3,2) форма № 6 9,7 (40,0 + 3,2) форма № 6	420 420 500 540 570	300 380 380 380 380
MA36-62/4 MA36-62/6 MA36-62/8	250 200 160	1485 990 740	465/268 380/220 310/180	9,7 (42,3 + 3,2) форма № 6 8,8 (44,0 + 3,2) форма № 6 9,7 (40,0 + 3,2) форма № 6	500 540 570	450 450 450

тор	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,												Ротор
21	y <sub>1</sub>	$\mathcal{S}_{\Pi}$	n <sub>э1</sub>	n <sub>K1</sub>	ωф	$m_1$	a <sub>1</sub>	a  imes b,	Число групп в фазе	<b>г</b> 1, Ом	<i>G</i> 1, кг	δ, мм	Z <sub>2</sub>
36 36 48 54 72	1—12 1—12 1—11 1—9 1—8	5+5 4+4 3+3 4+4 4+5	20 16 6 8 9	6 6 4 3 3	60 48 48 72 108	-	2 2 4 6 8	2,44×5,5 3,28×5,5 3,53×5,9 3,28×5,5 2,63×4,7	2 2 4 6 8	0,0612 0,0394 0,056 0,0895 0,178	68,5 81,5 38,7 46,0 42,2	1,7 1,7 0,85 0,75 0,75	28 28 38 64 82
48 54 72	1—11 1—9 1—8	4+5 3+3 7+7	9 12 14	4 3 3	36 54 84	2	2 6 4	2,26×5,9 2,1×5,5 1,68×4,7	4 6 8	0,0382 0,0615 0,125	42,0 51,0 48,5	0,85 0,75 0, <b>7</b> 5	38 64 82
48 48 60 54 72	1—15 1—15 1—13 1—9 1—8	5+5 2+2 7+7 8+8 3+3	20 24 14 16 12	8 8 5 3 3	40   32   35   48   72	2 6 - 2	1 2 1 2 8	3,0×4,5 2,65×4,5 1,35×5,9 1,56×5,9 2,26×5,9	2 2 4 6 8	0,0235 0,016 0,0322 0,0456 0,0657	105,0 121,0 52,0 55,5 <b>72,0</b>	1,8 1,8 1,0 0,9 0,8	40 40 50 64 82
60 54 72	1—13 1—9 1—8	3+3 7+7 5+5	6 14 10	5 3 3	30 42 60	2	2 2 4	1,8×6,0 1,95×5,9 2,83×5,9	4 6 8	0,0221 0,035 0,048	65,5 67,0 84,5	1,0 0,9 0,8	50 64 82
48 48 60 72 72	1—15 1—16 1—13 1—11 1—9	2+2 3+3 3+3 5+5 2+2	24 24 12 10 8	8 8 5 4 3	32 24 30 40 48	6 4 2 2 2	2 1 2 2 8	3,15×5,0 3,15×5,0 2,5×6,3 3,15×5,6 3,55×6,3	2 2 4 6 8	0,0116 0,0074 0,0153 0,0216 0,0281	161,0 181,0 93,0 95,5 92,0	2,0 2,0 1,5 1,2 1,1	40 40 50 58 58
60 72 72	1—14 1—11 1—9	5+5 4+4 7+7	10 16 14	5 4 3	25 32 42	2	1 2 2	3,0×6,3 1,9×5,6 1,8×6,3	4 6 8	0,0117 0,015 0,0269	102,0 100,0 85,5	1,5 1,2 1,1	50 58 58

		]							Ста
Тип электро- двигателя**	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	U <sub>1</sub> , B	I1, A	Соединение фаз	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}},$	1, MM	δ, мм	$z_1$
MA36-40/2	75	<b>2</b> 970	380/660 500	138/80 106	ΔY	<b>4</b> 9 <b>3</b>	230	1,7	60
MA36-41/2	100	2970	380/660   183/105 500   139		\\ \( \Lambda \) \\\ \( \Lambda \) \\  \( \Lambda \) \\ \( \Lambda \) \\\  \\ \\ \\ \\ \\ \\	280	300	1,7	60
MA36-41/4	75	1480	380/660 500	148/86 112	△/Y	493	230	0,9	48
.MA36-42/4	100	1480	380/660 500	194/112 1481		330	300	0,9	48
MA36-41/6	55	980	380/660 500	111/64 84	4	493	230	0,75	54
MA36-42/6	2/6 75		380/660 500	148/86 113	$\triangle^{\prime}$	350	300	0,75	54
MA36-41/8	40	735	380/660 500	85/49 <b>6</b> 5	△,′۲	493	230	0,70	72
MA36-42/8	55	<b>73</b> 5	380/660 500	111/64 84,50	ΔΛ	350	300	0,70	72
MA36-50/2	125	2980	380/660 500	229/132 174	$\triangle_{\Upsilon}^{\Upsilon}$	<b>590</b>	310	1,8	. 60
MA36-51/2	160	<b>2</b> 980	380/660 500	292/167 224	∆/Y △	330	380	1,25	60
MA36-51/4	125	1480	380/660 500	240/139 182	$\Delta_{Y}^{/Y}$	590	310	1 <b>,2</b> 5	60
MA36-52/4	160	1485	380/660 500	301/173 229	Δ/Y Δ	400	380 450	1,25	60
MA36-51/6	100	985	38 <b>0</b> /660 <b>5</b> 00	196/113 149	∆/Y ∆	590	310	0,9	54
MA36-52/6	125	985	38 <b>0</b> /660 500	240/139 183	△/Y Y	420	<b>3</b> 80	0,9	54
MA36-51/8	<b>7</b> 5	740	380/660 500	148/86 114	∆/Y ∆	590	310	0,8	72
MA36-52/8	100	740	380/660 500	196/113 149	$\Delta^{\prime\prime}$	440	380	0,8	72

<sup>\*</sup> Завод изготовитель ХЭМЗ. Соединение фаз обмотки статора △/Ү, ротора Ү. 
\*\* Завод изготовитель им. Карла Маркса. Серия электродвигателей МАЗ6 4-го и 5-го Примечания; 1. Обмотка двухслойная, петлевая; ротора двухслойная, волновая. 
2. Марка провода обмотки статора ПСД, ротора МГМ. 
3. Класс изоляции F.

<b>T</b> 0p										
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>э1</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>w</sup> ф1	а × b мм	<i>L</i> <sub>п</sub> , м	<i>G</i> 1, кг	г <sub>1</sub> , Ом	$z_2$
8,5 (43,8 + 3,3)	1—18	14 11	1	2 2	70 55	$\begin{vmatrix} 2,1 \times 5,5 \\ 2,83 \times 5,5 \end{vmatrix}$	1,48	67,6 72,4	0,0818 0,0473	52
форма № 6	1—18	11 14	1	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	55 70	$2,83 \times 5,5 \\ 2,1 \times 5,5$	1,62	79,4 73,8	0,0518 0,0896	5 <b>2</b>
9,0 (32 + 3,2)	1—11	8 6	1 1	1	64 48	$\begin{vmatrix} 2,63 \times 6,4 \\ 3,53 \times 6,4 \end{vmatrix}$	1,21	37,8 38,0	0,08325 0,0403	38
форма № 6	1—11	6 8	1	1	48 64	$3,8 \times 6,4 \\ 2,63 \times 6,4$	1,35	44,0 41,55	0,0477 0,093	38
8,7 (38,2+3,2)	1—9	10 8	1	1 1	90 <b>72</b>	$2,63\times5,9 \\ 3,28\times6,4$	1,1	44,0 44,5	0,1158 0,0735	64
форма № 6	1—8	8 10	1	1 1	72 90	$\begin{vmatrix} 3,28 \times 5,9 \\ 2,63 \times 5,9 \end{vmatrix}$	1,13	45,6 45,4	0,0754 0,119	64
7.8 (36.5 + 3.2)	1—9	10 8	1	1	120 96	$\begin{vmatrix} 2,44 \times 5,1\\ 3,28 \times 5,1 \end{vmatrix}$	1,02	42,9 46,6	0,1802 0,106	8 <b>2</b>
форма № 6	1—9	8 10	1	1 1	96 120	$3,28\times5,1 \\ 2,44\times5,1$	1,16	53,3 49,0	0,1204 0,205	82
9,4 (42,3+3,2)	1—18	9 14	1 2	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	45 35	$\begin{vmatrix} 3,28 \times 6,4 \\ 2,1 \times 6,4 \end{vmatrix}$	<b>1,7</b> 12	92 <b>,7</b> 90 <b>,7</b>	0,034 0,0204	52
форма № 6	1—18	14 9	2 1	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	35 45	$\begin{vmatrix} 2.1 \times 6.4 \\ 3.28 \times 6.4 \end{vmatrix}$	1,852	98,2 100,2	0,022 0,0357	5 <b>2</b>
9,3 (34,9+3,2)	1—12	9 7	1 1	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	45 35	$\begin{vmatrix} 2,44 \times 6,4 \\ 3,53 \times 6,4 \end{vmatrix}$	1,420	5 <b>6,5</b> 65,5	0,037 0,0198	50
форма № 6	1—12	7 8	1	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	35 40	$\begin{vmatrix} 3,53 \times 6,4 \\ 2,63 \times 5,9 \end{vmatrix}$	1,56	71,3 63,0	0,0217 0,0415	50
9,2 (40,3+3,2)	1-9	12 8	$\begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix}$	1	54 72	$2,26\times6,4$ $3,53\times6,4$	1,32	59,3 63,5	0,0447 0,0755	64
форма № 6	1—9	10 8	1	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	45 <b>3</b> 6	$  \begin{array}{c} 2,83 \times 6,4 \\ 3,53 \times 6,4 \end{array}  $	1,46	68,3 68,9	0,0328 0,0208	64
9,2(40,3+3,2)	1—8	14 9	2	1	84 108	$\begin{array}{c c} 1,95\times6,4\\ 3,05\times6,4 \end{array}$	1,2	75,2 73,1	0,0717	82
форма № 6	1—8	12 8	2	1 1	72 96	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,34	80,0 87,8	0,0604	82

габаритов (модернизированные).

#### 44. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

	44.	Opinio	O THINK H	M	. 97121111	Mount	424671
				e e			Ста
Тип вентилятора или электросверла	<i>Р,</i> кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	Соединение фаз	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d\mathbf{c}}$ ,	<i>l</i> , мм
Вентилятор СВМ-4м	2,2	2880	380/660	$\nabla$ $\Lambda$	3,7/2,3	182 104	75
Вентилятор СВМ-5м	6,5	2950	220/380	$\nabla \mathcal{N}$	19/11	280 165	100
Вентнлятор СВМ-6м	14	2950	380/660	$\nabla \mathcal{N}$	27/15,6	280 180	136
Вентилятор ВД-5м2	11	<b>2</b> 950	380/660 500	Δ <sub>Λ</sub>	17,5/10,2 15,1	280 165	185
Вентилятор «Проходка 500»	11	<b>2</b> 950	380/660	ΔM	<b>2</b> 9,1/16,8	280 166	185
Вентилятор ВМ-200	8	<b>2</b> 850	<b>22</b> 0/380		28,8/16,7	245 145	159
Электробур ЭБК-2м	2,7	2800	380	Υ	5 <b>,7</b>	200 101	142
Электросверло ЭД-1м	1	2760	127	Δ	8,7	120 55,8	74
Электросверло ЭД-2м	1,2	2760	127		9,7	120 55,8	83
Электросверло ЭД-3м	1,7	2760	127	Δ	10,3	$\frac{120}{55,8}$	90

### 45. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ

				.u					Ста
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> 1, B	Соедине нис ф аз	/1, A	$\frac{D_{\mathbf{C}}}{d_{\mathbf{C}}}$	1, мм	<b>б, мм</b>	<b>z</b> 1
АВШ-55	55	1475	220/380	ΔΥ	189/109,5	$\frac{493}{315}$	160	1	60
АВШ-75	75	1475	220/380	ΔΥ	257/148,5	$\frac{493}{315}$	220	1	60
АВШ-75М	75	1475	500	Y	113	493 315	220	1	60
АВШ-100М	100	1470	220/380	VΛ	323/187	$\frac{493}{315}$	220	1	60

Примечание. Обмотка статора двухслойная, выполнена проводом марки ПБД, нена проводом марки ПСД.

Т	О	D

тор												
δ, мм	Z	7 ип обмотки	$y_1$	n <sub>əl</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	Марка провода	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	<b>г</b> 1. Ом	Z <sub>2</sub>
0,5	24	Одно-	1—12; 2—11	184	1	1	184	псд	0,69	3,35	_	20
0,85	36		1—13	<b>42</b> 84	1 2	1	21 21	псд	1,5 1,35	9,85 12,6	0,814 0,465	28
0,75	36		1—13	96	2	1	24	псд	1,5	13,4	0,646	28
0,85	36		1—13	52 44	2	1	13 11	псд	1,35 1,5	12,2	0,91	28
1,35	36	тая	1—13	52	2	1	13	пэтв	1,35	11,2	0,278	28
0,4	36	Двухслойная	1—14	72	2	2	18	пэтв	1,4	11,5	1,4	28
0,4	24	Дв	1—9	76	2	1	19	ПЭЛР-2	1,08	5,3	0,955	18
0,3	24		1—10	88	2	1	22	ПЭЛР-2	0,69	1,49	1,66	15
0,3	24		1—10	80	2	1	20	ПЭЛР-2	0,72	1,5	1,45	15
0,3	24		1—10	76	2	1	19	ПЭЛР-2	0,74	1,56	1,35	15

### АВШ ДЛЯ ПРИВОДА ШАХТНЫХ НАСОСОВ

Top											Ротор
	меры а, мм	<i>y</i> 1	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	$w_{\kappa 1}$	Длина Витка, мм	$a  imes b_i$	<i>G</i> 1+ кг	<b>г</b> 1, Ом	Z <sub>2</sub>
	`	1—14	11	1	2	5 и 6	1225	2,44×4,7	41,5	0,055	50
+	Nº 6	1—13	8	2	1	2	1 <b>2</b> 90	3,53×4,7	<b>50,</b> 5	0,029	50
7 (39.7	форма	1—13	10	1	2	5	1290	2,63×4,7	45	0,0485	50
×		1—13	8	2	1	2	1290	3,53×5,5	55	0,026	50

ва исключением электродвигателя типа АВШ-100М, у которого обмотка статора выпол-

### 46. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРО

					m				Ста
Тип <b>эле</b> ктродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> , B	I1: A	Соединение фаз	<i>D</i> <sub>C</sub>	l, MM	δ, ΜΜ	21
<b>МА</b> Д191/35Г 、	11/32	1470 1410	380 660	36/70 20,8/40	Y	288/173	355	0,651	36
ЭДК3-2; 3-2Г ЭДК3,5-УКР ЭДК4-1 ЭДК-4-6 ЭДК-4ГиЭДК-4 ЭДК04-4С ЭДК04-2П ЭДК-120 ЭДК5-5 ЭДК04-2С ЭДК 04-1С ЭДК 5-6	40/97 35/80 80/112 70/97 50/130 60/145	1485 1486 1485 1472 1465 1490 1485 1465 1475	380 380 380 380 380 380/660 660 660 380/660 380	43/91 56/117 83/172 81,5/182 70/150 147/207 131/182,5 63/131 65,3/155 140/185 125/164 63/144	44444444	288/173 320/205 365/245 365/245 365/245 365/245 465/300 465/300 365/245 465/300	425 430 480 480 440 555 500 400 555 480 400	0,65 0,75 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0	36 36 48 48 48 48 48 48 48 48 48
<b>Э</b> ДК-3Г	11/34	1480 1475	380/660 500	34,5/69 24/51	Ϋ́Υ	288/173	355	0,65	36
МА 191/10 МАД 191/35Г-Кт ЭДК4-1М ЭДК4-1КМ-1ГМ ЭДКВ400/2 ЭДК04-2М ЭДК04-4М МА191/10БК	15/47 11/32 41/93 41/93 125 75/105 80/115 23/52		380/660	45/197 31/70 18/40,5 85/179 85/179 154 143/207 89/124 45/26	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	320/205 283/173 365/234 365/234 365/245 365/235 365/234 320/205	380 355 460 460 525 525 525 380	0,75 0,65 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9	30 42 42 38 42 48

Примечания: 1. Обмотка статора двухелойная, выполнена проводом мар 2. Форма паза статора  $N_2$  6. 3. В колонках  $P_4$  кВт и  $I_4$  А в знаменателе указаны номинальные мощность и ток

### ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ЭДК

 тор									
Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	$s_n$	a <sub>1</sub>	ωф	a imes b,	$L_\Pi$ , м	<i>G</i> 1, кг	<i>г</i> 1; Ом	Z <sub>2</sub>
8 (33,7)	1—8	4+4 7+7	1	48 94	5,1×6,26 5,1×1,35	1,2 1,2	20 19,4	0,16 0,545	30 30
7,5 (33,5) 9,5 (34,3) 9,0 (34,5) 9,0 (34,5) 9,0 (34,5) 9,0 (34,5) 9,0 (34,5) 9,0 (38,2) 9,8 (39,2) 9,0 (34,5) 9,0 (34,5) 9,0 (34,5) 9,8 (39,2)	1—8 1—8 1—11 1—11 1—11 1—11 1—11 1—11 1	6+6 5+44 3+44 3+4+3 3+45 3+44 3+3 3+3	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1	72 66 56 56 64 48 56 56 40 48 56 56 48	$1,68 \times 5,5$ $1,68 \times 6,4$ $3,05 \times 6,4$ $5,9 \times 2,63$ $3,8 \times 6,4$ $3,05 \times 6,4$ $4,4 \times 6,9$ $3,05 \times 6,4$ $4,4 \times 6,9$ $3,05 \times 6,4$ $4,4 \times 6,9$	1,35 1,48 1,57 1,57 1,54 1,72 2,0 1,52 1,72 1,57 1,57	26.65 29.5 45.3 45.3 41.5 53.5 66.5 59.8 54 45,3 59,8	0,13 0,074 0,055 0,055 0,078 0,043 0,0607 0,092 0,0465 0,0607 0,057 0,0465	30 36 42 42 42 36 38 42 36 36 36
7,8 (33,5)	1—8	7+7 5+6	1 1	84 66	1,35×5,1 1,81×5,1	1,2 1,2	19,4 21,7	0,26 0,154	42 42
9,5 (34,3) 8 (33,7) 9,13 (34,5) 9,13 (34,5) 9,13 (34,5) 9,13 (34,5) 9,13 (34,5) 9,5 (34,3)	1-8 1-8 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11	6+6 7+7 7+7 3+4 3+4 (2+3) дв. (3+3) 5+6 6+6	1 1 1 1 2 1 1 1	72 84 84 56 56 20 48 88 72	1,81×6,4 1,35×5,1 1,35×5,1 3,05×6,4 3,05×6,4 2,1×6,4 1,81×6,4 1,81×6,4	1,3 1,2 1,2 1,56 1,58 1,77 1,72 1,72	35,4 19,4 19,4 47,5 47,5 53,0 55 48,2 35,4	0,144 0,26 0,26 0,085 0,085 0,048 0,063 0,0595 0,144	30 30 30 42 42 38 42 42 30

ки ПСДК.

при продолжительной работе электродвигателя, в числителе — при работе в течение часа.

### 47. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОДНОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРО

Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	n, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Соединение фаз	I <sub>1</sub> , A
T-41/2	2,8	2870	220 380	<b>⇔</b>	9,7 5,6
<b>T</b> -41/4	1,7	1420	220 380	Ą	7,5 4,2
T-41-6	1	950	220 380	Y A	5,4 3,1
T-42/2	4,5	2870	220 380	Ą	15,4 8,9
T-42/4	2,8	1420	220 380	Ŷ	10,6 6,1
T-42/6	1,7	9 <b>50</b>	220 380	Ŷ	7,8 4,5
T-51/2	4,5	2900	220 380	Ŷ	15,7 9,1
T-51/4	4,5	1440	220 380	<b>\( </b>	16,3 9,4
T-51/6	2,8	950	220 380	A	10,7 6,2
T-52/2	7	2900	220 380	Ŷ	24 13,3
T-52/4	7	1440	220 380	<b>☆</b>	23,1 13,4
T-52-6	4,5	950	220 380	$\stackrel{\triangle}{Y}$	17,5 10,1

П р и м е ч а н и е. Обмотка статора выполнена проводом марки ПЭВ-2 или ПЭРЛ-2.

# ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ Т 4-ГО И 5-ГО ГАБАРИТОВ

			Статор			
y <sub>1</sub>	n <sub>e I</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	<i>w</i> ф1	Диаметр, мм	<i>G</i> 1, кг	r <sub>1</sub> , Om
1—12	42	1	504	1,08	3,2	2,3
1—12 2—11 3—10	52	1	624	1	3,3	3,1
1-8 2-7	73	1	876	0,8	2,5	5,8
1—12	28	1	336	1,35	3,8	1,15
1—12 2—11 3—10	36	1	432	1,25	4,1	1,7
1—8 2—7	52	1	624	1	3,2	3,3
1-11	56/28	2	336	1,25	6,7	0,94
1—12 2—11 3—10	64/32	2	384	1,12 1,16	6,5 —	0,97
1—8 2—7	46	1	552	1,3	5,5	1,75
1—11	36/18	2	216	1,5	8,4	0,75
1—12 2—11 3—10	44/22	2	264	1,4	7,8	0,5
1—8 2—7	60/30	2	360	1,12	6	0,93

### 48. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРО

Тип <b>эл</b> ектродвигателя	<i>Р</i> , кВт	n, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Схема обмоток
T-41/4-2	1,7/2,2	1400/2800	220 380	Рис. 6
T-41/6-2	1,3/1,7	920/2800	220 380	Рис. 7
T-41/6-4	1,3/1,4	920/1400	220 380	Рис. 8
T-41/8-4	0,65/1	700/1350	220 380	Рис. 10
T-41/8-2	0,5/1,5	700/2700	220 380	Рис. 9
T-41/6-4-2	1/1,2/1,3	940/1380/2820	220 380	Рис. 17
T-41/8-4-2	0,5/1,4/1,5	700/1370/2700	220 380	Рис. 18
T-41/8-6-4	0,6/0,7/1,1	700/900/1350	220 380	Рис. 19
T-41/8-6-4-2	0,6/0,7/1,1/1,3	700/900/1350/2800	220 380	Рис. 22
T-42/4-2	2,6/3	1420/2800	220 380	Рис. 6
T-42/6-2	1,7/2,3	950/2800	220 380	Рис. 7
T-42/6-4	1,9/2,1	950/1420	<b>22</b> 0 380	Рис. 8
T-42/8-2	0,8/2,3	700/2850	220 380	Рис. 9
T-42/8-4	0,8/1,5	700/1350	220 380	Рис. 10
T-42/8-6	0,8/1,5	700/950	220 380	Рис. 11
T-42/6-4-2	1,3/1,6/1,8	950/1400/2850	220 380	Рис. 17
T-42/8-4-2	0,8/1,8/2	700/1400/2800	220 380	Рис. 18
T-42/8-6-4	0,8/1/1,4	700/900/1350	220 380	Рис. 19

	1		C	татор			
Соединение фаз	$y_1$	n <sub>91</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>w</sup> ф1	Диаметр, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	rs, Om
$\nabla$ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\tint{\tint{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tin}\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tin{\tin	1—11	60 1 <b>04</b>	1	720 1 <b>24</b> 8	0,93 0,74	4,2 —	4,3 11,7
Δ/Δ	1—8	80 140	1	960 1680	0,93 0,69	3,6	5, <b>4</b> 1 <b>7,2</b>
△/△	1—8 2—7	74 128	1	888 1536	0,83 0,64	3,9	5,5 16
Δ/YY	1—6	114 198	1	1368 2386	0,69 0,51	3,1	11,2 35,9
Y/YY	1—15 до 6—10	72 126	1	864 1512	0,96 0,74	4,2 —	4,6 13,8
ΥΥΥΙΔΥΙΔΥ _	1—6 1—12	154+16 $266+27$	3	$   \begin{array}{r}     616 + 64 \\     1064 + 108   \end{array} $	0,62 0,47	3,5 —	2,3 7,1
YY/AA/AA	1—15 до 6—10	146 250	2	876 1500	0,69 0,51	4,6	4,55 14,5
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1—6	122 210	1	1464 2520	0,72 0,55	4	11 32,6
$\nabla \langle \nabla \langle \lambda \lambda \rangle \langle \lambda \lambda \rangle$	1-6	122 210	1	1464 2520	0,72 0,55	4	11 32,6
Δ/YY	1—11	42 72	1	504 864	1,2 0,9	4,75 —	1,85 6,5
$\triangle / \triangle$	1—8	<b>52</b> 90	1	624 1080	1,04 0,80	3,9 —	3 8,6
△/△	1—8 2—7	48 82	1	576 984	1,08 0,83	3,9 —	2, <b>5</b> 7,3
YMY	1—15 до 6—10	<b>52</b> 88	1	624 1056	1,04 0,80	4,2	3,5 10
$\nabla \mathcal{U}_{\lambda}$	16	82 142	1	984 1704	0,8 <b>0,5</b> 9	3,1	7,4 23,5
	1-6	164 284	2	984 1704	0,57 0,41	3,9 —	7,3 24,4
$YYY/\Delta Y/\Delta Y$	16	102 176	3	408 704	0,69 0,51	4	1,3 4,3
$\Delta \Delta / \Delta \Delta / YY$	1—15 до 6—10	102 176	2	612 1056	0,74 0,55	3,9 —	3,4 10,55
$\nabla \nabla \nabla \lambda \lambda$	1—6	86 150	1	1032 1800	0,8 0,59	3,4	7,8 24,9


_				
Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	$U_{i}$ , B	Схема обмоток
T-42/8-6-4-2	0,8/1/1,4/1,5	700/900/1350/2800	220 380	Рис. 22
T-51/4-2	4,5/5	1420/2820	220 380	Рис. 6
T-51/6-2	3,3/3,8	940/2800	220 380	Рис. 7
T-51/8-2	1,5/4	700/2800	220 380	Рис. 9
T-51/8-4	2/3	700/1400	220 380	Рис. 10
T-51/12-2	1 3	450 2800	220 380 220 380	Рис. 13
T-51/12-6	1/2	450/930	220 380	Рис. 14
T-51/16-2	0,5 3	345 2800	220 380 220 380	Рис. 15
T-51/16-4	0,55/3,5	340/1460	220 380	Рис. 16
T-51/6-4-2	3,1/3,2/3,5	920/1420/2840	220 380	Рис. 17
T-51/8-4-2	1,5/3,5/4	700/1420/2800	220 380	Рис. 18
T-51/8-6-4	1,7/1,9/2,5	700/920/1420	220 380	Рис. 19
T-51/8-6-4-2	1,7/1,9/2,5/3	700/920/1420/2800	220 380	Рис. 21
T-51/12-8-6-4	0,8/1,7/2/2,5	460/700/920/1420	220 380	Рис. 24
T-52/4-2	6,5/7,5	1420/2820	220 380	Рис. 6
T-52/6-2	5,5/6,5	940/2800	220 380	Рис. 7


				C	татор			
	Соединение Фаз	<i>y</i> <sub>1</sub>	n <sub>9 1</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	<sup>w</sup> ф1	Диаметр, мм	G <sub>1</sub> , Kr	<i>г</i> <sub>1</sub> , Ом
	∆/∆/YY/YY	1—6	86 150	1	1032 1800	0,8 0,59	3,4	7,8 24,9
	△/ΥΥ	1—12	76(38 эф.) 66	2	456 7ÿ2	1,2 1,3	7,8 8,5	1,3 3,6
	Δ/Δ	1-8	50 86	1	600 1032	1,5 1,12	7,2 6,9	1,45 4,8
	Y/YY	1—15 до 6—10	44 76	1	528 912	1,56 1,2	8,1 9,6	1,4 4,3
-	△/ΥΥ	1—6	70 120	1	820 1440	1,25 0,93	6,3 6,1	2,7 8,4
	Y. –	1—4 1—12	51 88 20 34	1	612 1056 240 408	1,25 0,93 1,4 1,04	3,7 3,4	1,53 4,77 0,89 2,7
	Δ/Υ	1-4	108 186	1	1296 2232	1,04 0,8	5,6 —	4,8 14,2
	Y Y	1—3 1—4 1—12	65 112 20 34	1 1	780 1344 240 408	1,16 0,86 1,4 1,04	4,3 3,4	2,4 7,5 0,89 2,7
_	Y/Y	1—3 1—8	71 и 64 123 и 110	1	824 1424	1,3	6,3 —	2,4 7,1
	ΥΥΥ/ΔΥ/ΔΥ	1—6	92+9 $158+16$	3	368 632	1,08 0,8	6,2 5,9	0,52 1,6
	$YY/\Delta\Delta/\Delta\Delta$	1—15 до 6—10	82 152	2	516 91 <b>2</b>	1,12   0,83	8,1 7,9	1,3 4,2
	$\Delta / \Delta / \Upsilon \Upsilon$	1-6	76 130	1	912 1560	1,2	5,8 8,8	3,1 9,5
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	16	76 130	1	912 1580	1,2   0,9	6,4 5,7	3,2 9,7
	$\triangle / \triangle / \triangle / \triangle$	1—5	52+68 90+118	1	1440 2496	0,74	6,5	6,5 20,4
	$\nabla$ VYY	1—12	52 (26 эф.) 44	2 1	312 528	1,45 1,56	10 10	0,72 1,95
	Δ/Δ	1—8	64 (32 эф.) 56	2	384 672	1,35 1,45	8,9 8,9	0,73 2,2


Тип электродвигателя	<i>Р</i> , кВт	n, мин—1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	Схема обмотки
T-52/6-4	5/5	940/1420	220 380	Рис. 8
T-52/8-2	2,7/6	700/2800	220 380	Рис. 9
T-52/8-4	3/4,5	700/1400	220 380	Рис. 10
T-52/10-2	1,6/4,5	460/940	220 380	Рис. 12
T-52/12-2	1,4 4,5	460 2830	220 380 220 380	Рис. 13
T-52/12-6	- 1,6/3,2	460/940	220 380	Рис. 14
T-52/16-2	0,75 4	345 2830	220 380 220 380	Рис. 15
T-52/16-4	0,85/5	340/1360	220 <b>3</b> 80	Рис. 16
T-52/6-4-2	5/5,5/5,5	950/1420/2800	220 380	Рис. 17
T-52/8-4-2	2,7/5,5/6	700/1420/2800	220 380	Рис. 18
T-52/8-6-4	2,7/3,2/4	700/920/1420	220 380	Рис. 19
T-52/10-6-4	1,6/3/4,5	560/960/1440	220 380	Рис. 20
T-52/12-8-4	1,2/3/4,5	450/690/1400	220 380	Рис. 21
T-52/8-6-4-2	2,7/3,2/4/4,5	700/900/1420/2800	220 380	Рис. 22
T-52/12-6-4-2	1,2/2,4/3,2/3,5	450/920/1440/2840	220 380	Рис. 23
T-52/12-8-6-4	1,2/2,5/3/4	460/700/920/1420	220 380	Рис. 24


Примечание. Обмотка статора выполнена проводом марки ПЭВ-2 или ПЗРЛ• .


			C	татор			
Соединение фаз	$y_1$	n <sub>91</sub>	a <sub>1</sub>	$w_{\Phi^1}$	Диа- метр, мм	<i>G</i> 1, кг	, Ом
Δ/Δ	1—8 2—7	58 <b>(2</b> 9 эф.) 50	2	348 600	1,4 1,5	8,7 8,6	0,57 1,7
Y/YY	1—15 до 6—10	58 (29 эф.) 50	2	348 600	1,4 1,5	10,4 10	0,7 2
Δ/ΥΥ	1—6	44 76	1	528 912	1,56 1,16	7,7 8,2	1,35 4,2
VΛλ	1—4 1—12	38 (19 эф.) + + 26 (13 эф.) 66 (33 эф.) + + 44 (22 эф.)	2	384 660	1,35 1	_	0,51 1,65
Y	1-4 1-12	37 64 14 26	1	444 768 168 288	1,56 1,16 1,6 1,2	5,4 3,6	1 2,86 0,55 1,68
∆/ΥΥ	1-4	68 120	1	816 1440	1,3 1	7	2,4 7,1
Y	1-3 1-4 1-12	43 74 14 24	1	516 888 168 288	1,4 1,04 1,6 1,2	5,3 3,6	1,38 4,25 0,55 1,68
Y/YY .	1-3 1-8	45 и 42 78 и 72	1	528 912	1,62 1,25	8,5 —	1,2 3,5
ΥΥΥΙΔΥΙΔΥ	1-6	60+6 104+10	3	232 400	1,4 1,04	7,5 7,1	0,3 0,94
$YY/\Delta\Delta/\Delta\Delta$	1—15  до 6—10	58 100	2	348 600	1,45 1,08	10 9,6	0,66 2,5
∆/∆/YY	1-6	50 86	1	600 1032	1,5 1,16	7,4	1,62 4,65
△/△/۲Υ	1-6	$   \begin{array}{r}     34 + 27 \\     59 + 47   \end{array} $	1	732 1272	1,3		3 8,7
Y/ <u>\</u> /\	1—5	46 78	1	552 936	1,62 1,25	7,2	1,2
$\nabla  \nabla  \lambda $	16	50 86	1	600 1032	1,5 1,16	8 7,7	1,6 4,65
ΔΛΑΙΣΊΑΑ	1-4	70+28 120+48	1	840/336 1440/576	1,08 0,83	_	$\begin{vmatrix} 3.6+ \\ +2.4 \\ 1.05+ \\ +0.7 \end{vmatrix}$
$\triangle/\triangle/\triangle/\triangle$	1-5	78 134	1	936 1608	1,25 0,93	7,2	3,4 10,4
















Рис. 11. Схема X2/8-6. Выводов обмотки статора 12. Соединение выводов и подключение к сети:









Рис. 13. Схема C2/12-2. Выводов обмотки статора 6. Соединение выводов и подключение к сети:






Рис. 14. Схема С2/12-6. Выводов обмотки статора 6. Соединение выводов и подключение к сети:








Рис. 15. Схема С2/16-2. Выводов обмотки статора 6. Соединение выводов и подключение к сети:


2p = 16 2p = 2 3p = 2 Свободны 4, 5, 6 Свободны 1, 2, 3


























# 49. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	л, мин—1	И <sub>1</sub> , В	/*, A	$D_{C, MM}$	<i>l</i> , мм	z <sub>1</sub>	Размер паза, мм	<i>y</i> 1	$ _{n_{\mathfrak{I}1}}$	Ста
MT 11-6 MTK 11-6	2,2	885 883	220 380 500	12,4/11,1 7,2/6,4 5,5/4,9	210 148	100	45	- 0,6) 2,6 Nº 1	1—7	36 36 48	1 1 1
МТ 12-6 и МТК 12-6	3,5	910 875	220 380 500	17,8/16,6 10,3/9,6 7,8/7,3	210 148	155	45	$\frac{5,5}{7,1}$ (17,9 + 0,6) $\frac{5,5}{7,1}$ $\frac{1}{400}$ $\frac{1}{1}$	1—7	24 24 32	1 1 1
МТ 21-6 МТК 21-6	5,0	940 910	220 380 500	25,7/23,1 14,9/13,9 11,3/10,2	245 170	130	54	– 0,6) 3,2 Ne 1	1—9	18 18 24	1 1 1
МТ 22-6 и МТК 22-6	<b>7,</b> 5	9 <b>4</b> 5 905	220 380 500	36,1/33,3 20,9/19,3 15,9/14,7	245 170	185	54	$\frac{5,5}{7,0}$ (20,9 + 0,6) $\frac{6}{7,0}$ $0$	1—9	26 26 34	1 1 1
МТ 31-6 и МТК 31-6	11,0	9 <b>53</b> 9 <b>20</b>	220 380 500	49,0/45,6 28,4/26,4 21,6/20,1	280 200	195	54	19,9 + 0,6) 3 орма № 1	·1—9	20 20 26	2 2 1
MT 31-8 H MTK 31-8	7,5	762 682	220 380 500	36,7/33,0 21,2/19,1 16,1/14,5	280 200	195	54	$\frac{5,8}{7,4}$ (19,9 - $\phi$	1—8	28 28 18	2 2 1
MT 41-8 и MTK 41-8	11	715 685	220 380 500	53,2/49,7 30,8/28,8 23,4/21,9	$\begin{array}{c c} 327 \\ \hline 240 \end{array}$	168	72	- 0,6) 3,3 Ne 1	1—8	20 20 26	1 1 1
MT 42-8 и MTK 42-8	16	718 685	220 380 500	73,4/68,3 42,5/39,6 32,3/30,1	327 240	248	72	$\frac{5}{6,8}$ (24,4 $+$ 0,6) $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$	1—8	28 28 38	2 2 1

тор					. Ротор фазный							тор отко- нутый
<i>a</i> <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	Диаметр, мм	<i>G</i> , кг	<b>Z</b> <sub>2</sub>	y <sub>2</sub>	$n_{\mathfrak{I}_2}$	$m_2$	$a_2$	Пров Размер, мм	Мас- са, кг	<b>2</b> <sub>2</sub>	a × b MM
<u> </u>	18 18 24	0,96 0,96 0,83	2,5 2,5 2,52	36	1—7	16	1		Ø 1,35	1,65	41	3×10
=	12 12 16	1,16 1,16 1,04	3,1 3,1 3,3	36	1—7	16	1	-	Ø 1,35	2,1	41	3×10
_ _ _	9 9 12	1,5 1,5 1,30	4,6 4,6 4,6	36	1-7	24	2		Ø 1,45	3,5	44	3×14
2 2	13 13 17	1,25 1,25 1,08	5,6 5,6 5,3	36	1—7	24	2		Ø 1,45	4,2	44	3×14
	5 5 13	1,45 1,45 1,25	5,95 5,95 5,8	36	1—7	24	3		Ø 1,56	5,3	44	3×14
	7 7 9	1,25 1,25 1,56	6,1 6,1 6,1	48	17	24	3		Ø 1,35	<b>5,</b> 2	64	3×12
2 2 2 2	10 10 13	1,56 1,56 1,35	8,3 8,3 8,1	48	1—7	24	2	2	Ø 1,56	6,4	60	3×14
2 2 4	7 7 19	1,3 1,3 1,08	10,1 10,1 9,4	48	1—7	24	2	2	Ø 1,56	8	60	3×14
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	$ \begin{array}{c cccc} a_1 & w_{K1} \\ - & 18 \\ - & 24 \\ \hline - & 12 \\ - & 16 \\ \hline - & 9 \\ - & 12 \\ \hline - & 16 \\ \hline - & 9 \\ - & 12 \\ \hline - & 16 \\ \hline - & 9 \\ - & 12 \\ \hline - & 7 \\ - & 7 \\ - & 7 \\ - & 9 \\ \hline 2 & 10 \\ 2 & 13 \\ \hline - & 7 \\ - & 7 \\ - & 9 \\ \hline 2 & 10 \\ 2 & 13 \\ \hline 2 & 7 \\ 2 & 7 \\ 7 \end{array} $	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$a_1$ $w_{K1}$ $\frac{\hat{a}_1}{2}$ $G$ , Kr       -     18     0,96     2,5       -     18     0,96     2,5       -     12     1,16     3,1       -     12     1,16     3,1       -     16     1,04     3,3       -     9     1,5     4,6       -     13     1,25     5,6       2     13     1,25     5,6       2     13     1,25     5,6       -     17     1,08     5,3       -     5     1,45     5,95       -     5     1,45     5,95       -     13     1,25     6,1       -     7     1,25     6,1       -     9     1,56     6,1       2     10     1,56     8,3       2     10     1,56     8,3       2     13     1,35     8,1	$a_1$ $w_{K1}$ $\frac{\hat{c}}{N}$ $G$ $K_F$ $Z_2$ - $18$ $0.96$ $2.5$ $36$ - $18$ $0.96$ $2.5$ $36$ - $12$ $1.16$ $3.1$ $3.1$ - $12$ $1.16$ $3.1$ $36$ - $16$ $1.04$ $3.3$ $36$ - $9$ $1.5$ $4.6$ $3.6$ - $9$ $1.5$ $4.6$ $36$ 2 $13$ $1.25$ $5.6$ $36$ - $10$ $1.35$ $1.45$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ - $10$ $1.25$ $1.45$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.35$ $1.3$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$a_1$ $w_{K1}$ $\frac{\hat{G}}{2}$ $G$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ротор фазный $\frac{1}{2}$

					ת						Ста
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	U <sub>1</sub> , B	I <sub>1</sub> , A	$\frac{D_{C,MM}}{d_{C,MM}}$	<i>l</i> , mm	z <sub>1</sub>	Размер паза, мм	<i>y</i> <sub>1</sub>	nəl	m <sub>1</sub>
MT 51-8 MTK 51-8	22	723 692	220 380 500	97,6/90,3 56,5/52,6 43/40	$\begin{array}{ c c }\hline 368 \\ \hline 280 \\ \end{array}$	240	72	+ 0,7) 3,2 a № 1	1—8	26 26 34	1 1 1
MT 52-8 MTK 52-8	30 28	725 695	220 380 500	124/112 71,6/64,6 54,4/49,1	$\frac{368}{280}$	320	72	$\frac{6.6}{8.45}$ (24,3 + 0,7) $\frac{6.6}{8.45}$ dopma Ne 1	1—8	30 30 26	3 3 1
MT 61-10	30	574	220 380 500	129 90 60,8	493 372	190	75	(31,2 + 0,8) 3,8 форма № 1	1—7	$\begin{vmatrix} 32 \\ 32 \\ 42 \end{vmatrix}$	
MT 62-10	45	577	220 380 500	190 110 93,5	$\frac{493}{372}$	290	75	$\frac{8}{10,6}$ (31,2 + $\phi_{\rm ODMa}$	1—7	44 44 30	2 2
MT 63-10	60	577	220 380 500	230 133 101	493 372	385	75	$\frac{8}{10,6}$ (31,2 + 0,8) 3,8 dopma Ne 1	1—7	36 36 48	2 2 2 2
<b>M</b> T 71-10	80	582	220 380 500	329 190 145	615 460	280	90	$\frac{8,2}{11}$ (45,5 + 1,0) 3,9 dopma Nè 1	1—8	60 60 40	2 2 2
MT 72-10	100	584	220 380 500	413 239 182	615 460	, <b>35</b> 0	90	+ 1,0) 3,8 № 1	1—8	48 48 64	2 2 2 2
MT 73-10	125	585	220 380 500	495 286 218	615 460	430	90	$\frac{8,2}{11}$ (45,5 + 1, $\frac{45,9}{11}$	1—8	40 40 52	2 2 2

<sup>\*</sup> Значения тока в числителе относятся к типу МТ, в знаменателе — к типу МТК. Примечания: 1. Обмоточные данные электродвигателей МТВ и МТКВ те же, и размеров меди, которые снижаются на один номер.
2. Обмотка статора двухслойная, выполнена проводом марки ПЭЛБО.
3. Обмотка ротора 1—5-го габаритов однослойная, выполнена проводом марки ПЭЛБО.

										11 poo	олжени	е таол	. 49
тор						Ротор коротко- замкнутый							
	$a_1$	w <sub>к1</sub>	Диаметр, мм	G₁, Kr	$z_2$	y <sub>2</sub>	$n_{92}$	$m_2$	$a_2$	Пров Размер, мм	од Мас- са, кг	<b>z</b> <sub>2</sub>	a × b,
	4 4 4	13 13 17	1,56 1,56 1,30	13,7 13,7 12,5	60	1—8—9	32	4	2	Ø 1,5	13	60	4×14
	2 2 4	5 5 13	1,4 1,4 1,56	15,3 15,3 16,5	60	1—8—9	32	4	2	Ø 1,5	16,6	60	4×14
	5 5 5	16 16 21	1,74 1,74 1,5	21,0 21,0 20,6	90	1—10	2	1	_	2,63×10	16,7	_	_
	5 5 5	11 11 15	1,5 1,5 1,81	27 27 26,7	90	1—10	2	1		2,63×10	20,7	_	
	5 5 5	9 9 12	1,62 1,62 1,4	30,4 30,4 30,5	90	1—10	2	1		2,63×10	24,5	_	<u> </u>
	10 10 10	15 15 10	1,50 1,50 1,88	48 48 50	105	1-11-22	2	1		2,83×12,5	36,0	_	_
	10 10 10	12 12 16	1,68 1,68 1,45	55 55 54	105	1-11-22	2	1	_	2,83×12,5	42,4	_	_
	10 10 10	10 10 13	1,88 1,88 1,62	64 64 63	105	1-11-	2	1	-	2,83×12,8	47,6	_	_

что и для электродвигателей МТ и МТК, кроме марки провода, вместо ПЭЛЕО — ПСД

<sup>6-</sup>го и 7-го габаритов — стержневая.

# 50. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЙ МТ

			ы 80В		1		1	1		Ста
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	п, <sub>МИН</sub> —1	$I_1$ , A, npu $U_1$ =220/380B	$z_1$	y <sub>1</sub>	n <sub>31</sub>	m <sub>1</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	<sup>w</sup> к1	Марка
MT 011-6 MTK 011-6	1,4 1,4	885 870	9,2/5,3 8,3/4,8	45	1-7	48			24	ПЭТВ
MT 012-6 MTK 012-6	2,2 2,2	895 875	13/7,5 12,4/7,2	45	1—7	34			17	пэтв
MT 111-6 MTK 111-6	3,5 3,5	915 870	18,2/10,5 17,5/10,1	45	1—7	30			15	ПЭТВ
MT 112-6 MTK 112-6	5,0 5,0	925 870	25,6/14,8 -23,4/13,5	45	1—7	44	2		11	ПЭТВ
MT 211-6 MTK 211-6	7,5 7,5	935 <b>905</b>	36,0/20,8 31,8/18,4	54	1—8	32	2		8	ПЭТВ
MTB 311-6 MTKB 311-6	11,0 11,0	945 910	49,5/28,6 45,0/26,0	54	1—8	36	3		6	ПЭТВ
MTB 311-8 MTKB 311-8	7,5 7,5	695 680	36,3/21,0 34,6/20,0	60	17	30	-	2	15	пэтв
MTB 312-6 MTKB 312-6	16,0 16,0	9 <b>5</b> 5 905	65,0/37,6 65,5/37,8	54	1—8	26		3	13	пэтв
MTB 312-8 MTKB 312-8	11,0 11,0	710 690	57,0/33,0 52,5/30,4	60	1—7	20	2		5	пэтв

тор		1				Ротор	фазный			
вод	.							Провод		OD OT KO
Размер, мм	Macca, ĸr	Z <sub>2</sub>	$n_{\ni 2}$	$m_2$	a <sub>2</sub>	y <sub>2</sub> .	Марка	Размер, мм	Macca,	Ротор коротко-
Ø 0,83	2,2	36	18	_		1—8; 2—7	ПЭТВ	Ø 1,3	1,65	41
Ø <b>0,</b> 96	2,45	36	16		_	1—8; 2—7	пэтв	Ø 1,35	1,85	41
Ø 1,2	3,55	<b>3</b> 6	36	2		1-8; 2-7	пэтв	Ø 1,08	2,5	50
31	4,15	36	30	2		1—8; 2—7	пэтв	⊘ 1,2	3,22	50
Ø 1,2	5,4	36	32	2		1—8; 2—7	пэтв	Ø 1,35	4,5	44
Ø 1,08	5,55	36	32	4		1—8; 2—7	ПЭТВ	Ø 1,4	5	44
Ø 1,2	6,05	48	25		2	1—8; 2—7	ПЭТВ	Ø 1,35	4,85	64
Ø 1,3	7,05	36	42	2	3	1—8; 2—7	ПЭТВ	Ø 1,25	6,65	44
Ø 1,4	6,8	48	24	2	2	1—8; 2—7	ПЭТВ	Ø 1,4	6,25	64

										Ста	
Тип электро- дв игателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	I <sub>1</sub> , А, при U <sub>1</sub> =220/380В	$z_1$	$y_1$	n <sub>91</sub>	$m_1$	$a_1$	w <sub>K1</sub>	Марка	
MTB 411-6 MTKB 411-6	22	965 935	86/55 86,5/50	54	1—8	48	2	3	12	ПЭТВ	
МТВ 411-8 МТКВ 411-8	16	715 695	79/45,7 71/41	<b>7</b> 2	1—8	32	2	2	8	ПЭТВ	
МТВ 412-6 МТКВ 412-6	30 28	970 945	122/70,5 107/62	54	1—8	36	2	3	9	ПЭТВ	
MTB 412-8 MTKB 412-8	22	720 695	100/58 92/53,2	72	1—8	24	4		3	ПЭТВ	
MTB 511-8 MTKB 511-8	30 28	720 700	133/77 118/68	72	1—8	44	2	4	11	пэтв	
MTB 512-8 MTKB 512-8	40 37	730 705	175/101 157/91	72	1—8	48	3	8	8	ПЭТВ	
MTB 611-10 MTB 612-10 MTB 613-10	45 60 80	575 578 588	199/115 251/145 328/190	<b>7</b> 5	1-7	48 36 42	2 2 3	5	12 9 7	ПСД ПСД ПСД	
MTB 711-10 MTB 712-10 MTB 713-10	100 125 160	584 587 587	440/255 555/320 683/395	75	1—7 1—8 1—8	16 12 10	  -  -	5	8 6 5	ПСД ПСД ПСД	

Примечания: 1. Мощности и значения токов указаны для электродвигателей 2. Обмотка статора двухслойная катушечная. 3. Обмотка ротора у электродвигателей 0—5-го габаритов однослойная двухплос

 тор						Ротор				
 вод	1	-						Провод		ор отко кну
Размер,	Масса, кг	22	$n_{\mathfrak{9}2}$	$m_2$	a <sub>2</sub>	$y_2$	Марка	Размер,	Macca,	Ротор коротко- замкну- тый
мм	Ma Kr						Марка	ММ	Kr	Z 2
Ø 1,16	10,3	36	42	2	3	1—8; 2—7	ПЭТВ	Ø 1,5	10,1	47
Ø 1,3	10,5	48	39	3	2	1—8; 2—7	ПЭТВ	Ø 1,3	8,4	60
Ø 1,35	11,7	36	54	3	3	1—8; 2—7	пэтв	Ø 1,35	11,7	47
Ø 1,45	11,2	48	33	3	2	1—8; 2—7	ПЭТВ	Ø 1,4	9,9	60
Ø 1,25	15,3	48	48	4	2	1—8; 2—7	пэтв	Ø 1,35	13,0	60
Ø 1.2	19,1	48	40	4	2	1—8; 2—7	ПЭТВ	Ø 1,45	15,4	60
Ø 1,3 Ø 1,56 Ø 1,4	20,3 27 29,8	90	2	_	_	1—10	Голый	2,63×10	19,8 23,9 27,7	=
1,81 × ×4,7 2,44 × ×4,7 3,05 × ×4,7	52,5 57,6 71,0	90	2	_	_	1—10	Голый	3,05×16,8	48,2 54,7 61,3	

при  $\Pi B = 25\%$ .

костная, у электродвигателей 6-го и 7-го габаритов стержневая. Соединение фаз ротора Ү.

### 51. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

			1							Ста
Тип электро-	Р, кВт	п, мин—1	<i>I, А,</i> при <i>U</i> =		1	· -				Про
двигателя	кВт	мин—1	=220/380 B	$z_1$	$y_1$	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	Марка
MTM 111-6 MTKM 111-6	2,2	885 895	11,5/6,6 10,9/6,3	45	1—7	34	_	_	17	пэтксо
MTM 112-6 MTKM 112-6	3,5	895 905	17,6/9,5 15,8/8,9	45	1—7	24	_		12	псдт
MTM 211-6 MTKM 211-6	5	920 920	23,5/13,6 21,6/12,5	54	1—8	12	_	_	9	псдт
MTM 311-6 MTKM 311-6	7,5	945 930	31,5/20 30,3/17,5	54	1—8	26		2	13	псдк
MTM 311-8 MTKM 311-8	5	685 695	25,4/14,7 23/13,3	60	1—7	34	_	2	17	псд
MTM 312-6 MTKM 312-6	11	950 935	47,2/27,3 45/26	54	1—8	28		3	14	псд
MTM 312-8 MTKM 312-8	7,5	695 695	35,7/20,6 34,2/19,8	50	1—7	24	2	_	6	псд
MTM 411-6 MTKM 411-6	16	957 940	61/38 59,6/36	54	1—8	<b>3</b> 6	2	_	9	псдк
MTM 411-8 MTKM 411-8	11	710 700	52/30 49,5/28	72	1—8	18	-	2	9	псдк
MTM 412-6 MTKM 412-6	22	960 940	81/48,5 79,6/46	54	1—8	28	2	2	7	ПСД
MTM 412-8 MTKM 412-8	16	715 705	73,5/45,5 71,6/41,5	72	1—8	26	_	4	13	псдт
MTM 511-8 MTKM 511-8	22	715 705	93,5/55 85,5/49,5	72	1—8	50	_	8	25	псд
MTM 512-8 MTKM 512-8	30	716 705	125/72 116/67	72	1—8	<b>3</b> 6	2	4	9	псдк
MTM 611-10 MTM 612-10 MTM 613-10	63 50 63	577 577 £80	156/90 197/114 242/140	75	1—7	26 40 32	$\begin{bmatrix} - \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	5	13 10 8	псдк
MTM 711-10 MTM 712-10 MTM 713-10	80 100 125	585 587 587	325/188 415/240 475/275	<b>7</b> 5	1—7 1—7 1—7	18 14 12	_	5 5 5	9 7 6	ПСД ПСД ПСДК

<sup>\*</sup> Стержень полуовальный. Примечания: 1. Мощности и значения токов указаны для электродвигателей 2. Обмотка статора двухслойноя катушечная. 3. Обмотка ротора однослойная двухплоскостная, соединение фазу.

### СЕРИЙ МТМ 111-713 И МТКМ 111-512

тор			<u> </u>				Ротор фа	зный			Ротор
вод		Macca.				1			Провод		корот∙ козамк-
Pas	мер, мм	L L C	22	n <sub>32</sub>	$m_2$	a2	y <sub>2</sub>	Марка	Размер, мм	Масса, кг	нуты <b>й</b> г <sub>2</sub>
R	y 0,93	2,5	36	16		_	1-8; 2-7	псдт	Ø 1,35	1,85	50
Q	7 1,08	2,85	36	14	-		18; 27	псдт	Ø 1,5	2,1	50
Ø	ў 1,4	4,4	36	30	2	_	1—8; 2—7	псдт	Ø 1,2	3,6	44
Q	j 1,12	4,3	36	26	2	_	1-8; 2-7	псд	Ø 1,4	3	44
Q	ў 0,96	4,7	48	24	2	_	1-8; 2-7	ПСД	Ø 1,3	4,6	64
2	<b>)</b> 1,08	5,7	36	36	2	_	1-8; 2-7	псд	Ø 1,2	5,7	44
2	ž 1,16	6	48	20	2	_	1—8; 2—7	псд	Ø 1,4	5,6	64
Q	y 1,2	8,3	36	42	2	3	18; 27	псдк	Ø 1,35	8,15	47
Q	<b>ў 1</b> ,5	8,3	48	24	2	2	1-8; 2-7	псд	Ø 1,5	7,4	60
Q	) 1,4	10,5	<b>3</b> 6	36	2	3	1—8; 2—7	псдк	Ø 1,3	8,3	47
8	ž 1,25	9,7	48	20	2	2	1—8; 2—7	псд	Ø 1,62	8,9	60
۵	<b>3</b> 1,04	12,8	48	46	2	4	1-8; 2-7	псдт	Ø 1,25	11,3	60
Q	ž 1,3	17,7	48	<b>3</b> 8	2	4	1—8; 2—7	псдт	Ø 1,4	14,5	60
9	7 1,74 7 1,4 7 1,62	20,9 28,7 38	90	2	-		1—10	Голый	2,63×10	20 22,5 30,7	
2	56×4,7 ,1×4,7 44×4,7	53,2 62,5 70,5	90	2	_	_	1—10	Голый » »	3,05×16,8* 3,05×16,8* 3,05×16,8*	59,0	-

при ПВ=40%.

### 52. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЙ

		72. OBN	10101	IIDIL	M~		3711		VH.	BMIAIEJIE	
											Ста
Тип электро-	<i>Р</i> , кВт	п, мин — 1	<i>I</i> <sub>1</sub> , A								Про
двигателя	KDI	Mnn	1,	z <sub>1</sub>	<i>y</i> 1	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	w <sub>ĸ1</sub>	Марка	Разм <b>е</b> р мм
MTM 111-6 MTM 112-6	2,2 3,5	885 <b>8</b> 95	5,1 7,8	45 <b>4</b> 5	1—7 1—7	44 32	_	  -	22 16	ПСДКТ ПСДКТ	Ø 0,80 Ø 0,96
MTM 211-6	5,0	920	10,4	54	1—8	24	-	-	12	псдкт	Ø 1,16
MTM 311-6 MTM 312-6	7,5 11,0	945 950	13,8 21,0	54 54	1-8 1-8	34 24	2	2	17 6	ПСДК ПСДК	Ø 1,0 Ø 1,16
MTM 411-6 MTM 412-6	16,0 22,0	957 960	27,0 35,6	54 54	1—8 1—8	24 36	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	$\frac{1}{2}$	<b>6</b> 9	ПСДК ПСДК	Ø 1,5 Ø 1,2
MTM 311-8 MTM 312-8	5,0 7,5	685 695	11,2 15,7	60 60	1—7 1—7	23 32	$\frac{1}{2}$	_	8	ПСД ПСД	Ø 1,16 Ø 1,0
MTM 411-8 MTM 412-8	11,0 16,0	710 715	22,8 32,3	72 72	1—8 1—8	24 34	_	2 4	12 17	ПСДК ПСДК	Ø 1,3 Ø 1,08
MTM 511-8 MTM 512-8	22,0 30,0	715 716	41,0 55,0	$\begin{vmatrix} 72 \\ 72 \end{vmatrix}$	1—8 1—8	32 48	$\frac{1}{2}$	4 4	16 12	ПСДК ПСДК	Ø 1,35 Ø 1,08
MTB 611-10 MTB 612-10 MTB 613-10	63 50 63	577 580 580	68,5 87,0 106,5	90 90 90	1—7 1—7 1—7	32 48 36	$\begin{vmatrix} -2\\2\\2 \end{vmatrix}$	5 5 5	16 12 9	ПСД ПСД ПСД	Ø 1,62 Ø 1,30 Ø 1,56
MTB 711-10 MTB 712-10 MTB 713-10	80 100 125	585 587 587	143 182 209	90 90 90	1—8 1—8 1—8	20 16 22		5 5 5	10 8 11	ПСДК ПСДК ПСДК	1,35×4,7 1,81×4,7 1,25×4,7

<sup>\*</sup> Стержень полуовальный.
Примечания: 1. Мощности и значения токов указаны для электродвигателей
2. Соединение фаз обмотки статора и ротора у
3. Обмотка статора двухслойная катунечная.
4. Обмотка ротора 1—5-го габаритов однослойная двухплоскостная, 6-го и 7-го

МТМ 111-512 И МТВ 611-713 НА НАПРЯЖЕНИЕ 500 В

тор						Po	тор фазный			
вод	<i>r</i> .							Провод		
Масса, кг	/ <sub>1</sub> , Ом	Z <sub>2</sub>	n <sub>32</sub>	m <sub>2</sub>	a <sub>2</sub>	y <sub>2</sub>	Марка	Размер, мм	Macca, кг	r <sub>2</sub> , Om
2,5 3,0	5,85 3.42	36 36	16 14	_	_	1—8; 2—7 1—8; 2—7	ПСДКТ ПСДКТ	∅ 1,35 ∅ 1,45	2,05 2,4	0,60 0,53
4,0	2,15	36	28	2	-	1—8; 2—7	псдк	Ø 1,16	3,1	0,45
4,5 5,3	1,09 0,71	36 36	24 36	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	$\frac{1}{3}$	1—8; 2—7 1—8; 2—7	ПСДК ПСД <b>К</b>	Ø 1,45 Ø 1,20	4,6 5,8	0,252 0,075
8,8 10,0	0,417 0,292	36 36	42 36	2 2	3 3	1—8; 2—7 1—8; 2—7	ПСДК ПСДК	∅ 1,35 ∅ 1,50	8,25 10,4	0,06 <b>7</b> 0,055
4,4 5,7	2,36	48 48	24 20	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	-	1—8; 2—7 1—8; 2—7		Ø 1,3 Ø 1,4	4,6 5,6	0,39 0,35
8,3 9,8	0,705 0,435	48 48	24 20	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	2 2	1—8; 2—7 1—8; 2—7	ПСДК ПСДК	Ø 1,5 Ø 1,62	7,4 8,5	0,087
14,0 16,5	0,253 0,182	48 48	33 30	3 3	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	1—8; 2—7 1—8; 2—7	ПСДК ПСДК	Ø 1,40 Ø 1,50	11,0 14,0	0,077
21,0 25,0 31,8	0,118 0,085 0,052	90 90 90	$\begin{array}{ c c }\hline 2\\2\\2\\2\\\end{array}$		  - 	1—10 1—10 1—10	Голый » »	2.63×10* 2.63×10* 2.63×10*	19,8 23,9 27,7	0,0198 0,0239 0,0278
49,0 61,0 64,0	0,032 0,022 0,049	90 90 90	2 2 2	  -  -	-  -	1—10 1—10 1—10	» » »	3,05×16,8* 3,05×16,8* 3,05×16,8*	48,2 54,7 61,3	0,012 0,0137 0,0153

при ПВ=40%.

# 53. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

				Ст	атор	MT	н, м	ткн, м	TF u MT	(F			
Габа- рит	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	z <sub>2</sub>	Тип обмотки статора	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	ωф	<i>y</i> <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	Г <sub>1</sub> , Ом		
011-6	220/380 500	45 45	Одно-, двух-	44 58	1 1	1 1		2-7; -15	44/22* 58/29	0,86 0,74	4,2 8,2		
012-6	220/380 500	45 45		32 42	1	1		1—8; 2 9—1	32/16 42/21	0,86	2,85 4,6		
111-6	220/380 £00	36	Однослойная	32 42	1	1	192 252	2,7	32 42	1,12 0,96	1,8 3,25		
112-6	220/380 500	30		25 32	1	1	150 192	1—8;	25 32	1,3 1,16	1,25 2,01		
211-6	220/380 500	46	Одно-, двух- слойная	32 44	2 2	1	126 165	1—8; 2—7; 9—15	17/8 22/11	1,2 1,04	0,6		
311-6	220/380 500	54	Однослойная	33 28	3 2	1	99 126	-10	11 14	1,16 1,3	0,385 0,55		
312-6	220/380 500	54	Однос	23 —	1	3	69 —		23 —	1,35	0,245		
311-8	220/380 500	60	слой-	28 36	2	1 2	140 180	3—8	14/7 36/18	1,2 1,04	0,71		
312-8	220/380 500	60	Одно-, двухслой- ная	38 26	1	4 2	95 <b>13</b> 0.	1—10; 2—9	38/19 26/13	1,04 1,3	0,39 0,67		
411-6	220/380 - 500	54	Одно	44 28	2	3	66 84	1-9; 2-8	22/11 28/14	1,12 1,45	0,159 0,24		
412-6	220/380 500	54	Двух- слой- ная	34 44	1 1	6	51 66	-	17 22	1,3 1,16	0,106 0,17		
411-8	220/380 500	72	юйная	30 30	2 3	2	90 <b>120</b>		1 <u>5</u> 10	1,25 1,25	0,266 0,49		
412-8	220/380 500	12	Однослойная	21 42	1 3	2	63 84		21 14	1,5 - 1,04	0,146 0,27		
711-10	220/380 500	105		12 16	1 1	5 5	42 56	1—9	6 8	2,44×3,8 1,81×3,8	0,0185 0,033		
712-10	220/380 50 <b>0</b>	105	слойная, шечная, мирован- секциями	10 12	1 1 .	5 5	35 42	1—9 1—10	5 6	2,83×3,8 2,44×3,8	0,0157 0,022		
713-10	220/380 500	105	105	105	Двухслойная, катушечная, с формирован- ными секциями	16 10	2	5 5	28 35	1—9	- 4 5	1,81×3,8 2,83×3,8	0,011 0,0186
								•	·	•			

					Рот	гор фазн	ый МТН	I, MT				Ротор
<i>G</i> 1, кг	z <sub>2</sub>	Тип обмотки	n <sub>32</sub>	$m_2$	a <sub>2</sub>	"ф	y <sub>2</sub>	<sup>w</sup> к2	<i>d</i> , мм	r₂, Om	G₂, KΓ	корот- козамк- нутый (МТКН) г <sub>2</sub>
2,2 2,2	45	ная	18	1	1	_	2—7	18	1,30	0,54	1,76	
2,4 2,5	36	ухслой	16	1	1		1—8;	16	1,35	0,54	1,75	36
3,1 3,0	27	Одно-, двухслойная	22	1	1	99	2—5	22/11	1,40	0,56	2,3	
3,6 3,7	21	Оді	40	2	1	80	1—6;	20/10	1,12	0,475	3,0	27
5,3 5,1	36		28	2	1	84		14	1,30	0,344	4,1	41
6,1 6,5	20	•	32	4	1	48		8	1,40	0,087	5,3	
7,2	36	Однослойная двухплоскостная	42	2	3	42		21	1,20	0,082	6,2	44
6,0 5,9	10	лоскос	24	2	1	96	-7	12	1,35	0,37	5,2	
7,5 8,2	48	я двухі	22	2	2	44	1—8; 2—7	11	1,40	0,093	. 6,3	64
9, <b>3</b> 9,9	00	слойна	42	2	3	42	1	21	1,45	0,058	9,6	
11,2 11,3	36	Одно	51	3	á	34		17	1,35	0,043	12,0	44
9,3 9,3	40		39	3	2	52		13	1,25	0,089	8,3	
11,9	48	•	33	3	2	44		11	1,40	0,073	10,6	60
5 <b>7</b> 57	90	Двух- слой- ная стерж- невая	2	1	1	29,5	1—10	_	3,05× ×16,8 Голый	0,0123	48,2	_
69 68	90		2	1	1	29,5	1 10		1	0,0137	54,7	<u>.                                    </u>
74,5 72,0	90	Двухслойная стерж невая	2	1	1	29,0	1—10	_	3,05×16,8 Голый	0,0152	1,3	-

-	i.		1						Ст	атор		
Тип э <b>лектр</b> одви- гат <b>е</b> ля**	<i>Р</i> , кВт	<i>U</i> , B	l, mm	z <sub>1</sub>	$Q_1$ , MM <sup>2</sup>	y <sub>1</sub>	S <sub>lπ</sub>	a <sub>1</sub>	<sup>w</sup> ф1	$L_\Pi$ ,	<i>d</i> пр, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг
MTF412-8V2 MTKF412-8V	22	220/380 380/660 500	276	72	143,4	110	11 тр. 19 дв. 29	2 2		470	1,3 1,2 1,4	13,8 13,6 14
MTH 412-8У2 MTH 412-8У2 MTK H412-8У2 MTK H412-8Т2	22	220/380 380/660 500	270	72	143,4	1—10	11 тр. 19 дв. 29	2 2 4	_	470	1,16 1,08 1,25	11,6 11,8 11,8
MTH511-8У2 MTH511-8У2 MTKH511-8У2 MTKH511-8Т2	28	220/380 500 380/660	260	72	177	1—10	21 дв. 27 18 дв.	4 4 2	_	460	1,12 1,45 1,2	13,5 14,1 13,2
MTH512-8У2 MTH512-8Т2 MTKH512-8У2 MTKH512-8Т2	37	220/380 500 380/660	360	72	177	1—10	16 дв. 21 дв. 14×2	4 4 2	_	560	1,4 1,2 1,45	18,6 18,7 17,8
MTH512-6У2 MTH512-6Т2 MTKH512-6У2 MTKH512-6Т2	55	220/380 500 380/660	340	72	_	1-11	$\begin{array}{c} 19\times2\\25\times2\\33 \end{array}$	6 6	_	560	1,45 1,25 1,56	23,1 22,6 23,2
MTH611-Y2 MTH611-T2	75	220/380 500 380/660	220	72	238	1—13	10 пят. 13 чет. 17 тр.	3 3 3	40 50 68	<b>5</b> E0	1,4 1,4 1,4	28 29 28,5
MTH612-6У2 MTH612-6Т2	96	220/380 500 380/660	300	72	238	1—11	15 тр. 19 тр. 12 чет.	6 6 3	30 38 32	590	1,5 1,35 1,4	30,9 31,7 31
MTH613-6У2 MTH613-6Т2	118	220/380	390	72	238	111	12 чет. 11 чет.	6	23 30	680	1,45 1,5	34 35,5
M111013-012		500 380/660					15 тр. 20 тр.		40		1,3	36,6
		220/380					23 дв. (11) 2					
MTH611-10У2 MTH611-10Т2	<b>4</b> 5	500	242	75	271	3—8	30 дв. (11 дв.)2	5	57 75 100	482 420	1,35 1,16 1,45	22,5 22,2 22,6
		380/660					<u>40</u> 20 дв.					

						P	отор				
r <sub>1</sub> , Ом	, z <sub>1</sub>	$Q_2$ , MM <sup>2</sup>	y <sub>2</sub>	$s_{2\pi}$	a 2	ωф2	d <sub>пр</sub> , мм	$L_\Pi$ ,	<i>G</i> 2, кг	<b>г<sub>2</sub>,</b> Ом	z <sub>2</sub>
0,136 0,416 0,233	42	165,6	1—8; 2—7	11 тр.	2		1,45	434	10,7	0,068	60
0,172 0,513 0,292	42	165,6	1—8;	11 тр.	2		1,35	434	9,6	0,078	60
0,13 0,198 0,386	48	202	1—8; 2—7	12 тр.	2		1,4	430	11	0,0785	44
0,077 0,136 0,25	48	202	1—8;	10 тр.	2		1,56	530	14	0,065	44
0,0377 0,067 0,1135	54	190,7	1—10	12 тр.	3		1,56	535	18,3	0,0394	56
0,0334 0,0542 0,0946	90		1—16	_	1	59	2,65×10	501		0,02	
0,0196 0,0306 0,0582	90			_	1	59	2,65	581		0,0232	
0,0139 0,0226 0,04		130,8	1—16		1	59		671		0,0268	
0,066 0,116 0,2	90	130,8	1—10; 1—16	_	1	39	2,65×10	483		0,0192	

T-									Стат	op			_
Тип <b>элекр</b> одви- гателя**	<i>Р</i> , кВт	<b>U</b> , B	l, мм	<b>2</b> 1	Q <sub>1</sub> , MM <sup>2</sup>	<i>y</i> <sub>1</sub>	$s_{1n}$	a <sub>1</sub>	ωф1	<i>L</i> <sub>п</sub> ,	<i>d</i> пр, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	
MTH612-10У2 MTH612-10Т2	60	220/380 500 380/660	242	75	271	2—9	17 тр. (18 тр.) 2 22 дв. (11 дв.) 2 30 дв. (15 дв.) 2	5	42 55 <b>75</b>	582 520	1,3 1,4 1,16	28,2 28,2 26,9	
MTH613-10Y MTH613-10T2	75	220/380 500 380/660	437	75	27	1—10	13 тр. (6 тр.) 2 17 тр. (8 тр.) 2 23 дв. (11 дв.) 2	5	32 42 57	677 615	1,45 1,3 1,35	31 32,8 32,1	

В числителе число витков указано для однослойной обмотки, а в знаменателе —
 ПВ = 40%. Класс изоляции Н.
 Примечания: 1. Крановые двигатели класса нагревостойкости F обозначают ческие двигатели класса нагревостойкости H обозначают буквами МТН (с фазовым 2. Обмоточные данные приведены для частоты 50 Гц.
 З. Соединение фаз обмотки статора для напряжения 220/380 В △/Ұ, а для напряжения 4. Марка провода обмотки статоров двигателей МТН и МТКН с 1 по 4 габарит —

#### 54. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРО

Тип электродвигате <b>л</b> я	2 <i>p</i>	Р, кВт	n, мин—1	<i>U</i> ₁, B	/1, A	δ <sub>1</sub> , ΜΜ	z <sub>1</sub>
MTKH 311-6/16	6 16	3,5 1,1	920 290	380 380	9,3 8,7	0,45	54
MTKH 411-6/16	6 16	7,5 2,4	930 <b>3</b> 00	380 380	17,5 14,2	0,5	72
MTKH 312-6/16	6 16	5,0 1,8	925 300	380 380	14,0 11,0	0,45	72
MTKH 412-6/16	6 16	11,0 3,5	940 295	380 380	27,2 20,1	0,5	72
MTKH 211-6/12	6 12	2,2 1,0	930 415	220 220	11,8 9,3	0,4	36
MTKH 211-6/12	6 12	2,2	930 415	380 380	6,8 5,4	0,4	36
MTKH 211-6/12	6 12	2,0 1,0	930 415	500 500	5,2 4,1	0,4	36

Примечания: 1. Марка провода обмотки статора ПЭТ-200. 2. Во всех электродвигателях тихоходная обмотка для режима ПВ=15%, быс гроходная

						P	отор	·············			
r <sub>1</sub> , Ом	Z 2	$Q_2$ , MM <sup>2</sup>	y <sub>2</sub>	S <sub>2n</sub>	a <sub>2</sub>	ωф2	<i>d</i> <sub>пр</sub> , мм	<i>L</i> <sub>п</sub> ,	<i>G₂,</i> кг	г <sub>2</sub> , Ом	22
0,042 0,072 0,142	90	130,8	1—16	_	1	<b>3</b> 9	$2,65 \times 10$	583		0,0232	
0,0354 0,049 0,093	80	130,8	1—10;	_	1	39	2,65	678		0,027	

#### для двухслойной.

буквами MTF (с фазным ротором) и MTKF (с короткозамкнутым ротором). Металлургиротором) и MTKH (с короткозамкнутым ротором).

500 В — f Y. Соединение фаз обмотки ротора — f Y. ПСДКТ, а обмотки ротора — ПСДК.

### ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ МТКН ПВ=40% И ПВ=15%

 		,,			, ,				
Тип обмотки	y <sub>1</sub>	n <sub>эl</sub>	$m_1$	<i>a</i> <sub>1</sub>	ωк	<i>d</i> , мм	<i>G</i> ₁, кг	r <sub>1</sub> , Ом	Соеди- нения фаз
Однослойная Однослойная	1—10 1—4; 1—5	19 <b>40</b>	1 1	1 1	19 40	1,4 1,06	5,5 4,85	1,34 4,1	Y
Однослойная вразвалку Однослойная	1—11 1—5; 1—6	18 20	2	1 1	9 20	1,25 1,25	5,8 5,15	0,6 2,35	. Y Y
Однослойная Однослойная	I—10 1—4; 1—5	26 28	2	1	13 28	1,25 1,18	7,0 5,6	0,73 2,94	Y
Однослойная вразвалку Однослойная	1—11 1—5; 1—6	18 15	3	1 1	6 15	1,25 1,4	6,9 7,3	0,32 1,74	Y
Однослойная Двухслойная	1—7 1—4	30 32	1 1	1	30 16	1,08 1,20	3,2 3,1	2,23 1,61	Ą
Однослойная Двухслойная	1—7 1—4	30 56	1	1	30 28	1,08 0,90	3,2 3,1	2,23 5,0	Y
Однослойная Двухслойная	1—7 1—4	39 70	1 1	1	39 35	0,93 0,86	2,45 3,85	3,98 6,85	Y

для режима ПВ=40%.

*										Ста	
Tu A	п электро- вигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	U <sub>1</sub> , B	Соеди- нение фаз	I1, A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$ , MM	<i>l</i> , мм	δ, мм	21	
	146-4 147-4 148-4 1410-4	430 500 570 800	1480	3000	Y Y A A	102 118 132 156	850 545	300 350 400 500	1,5	60	
	147-4 148-4 1410-4	360 440 500	1485	6000	Υ	43 52 59	850 545	350 400 500	1,5	60	
	147-6 148-6 1410-6	380 430 520	985	3000	Y	92 104 123	850 605	350 400 500	1,1	72	
	148-6 1410-6	310 380	985	6000	Y	39 <b>46</b>	$\frac{850}{605}$	400 500	1,1	72	
дамсо	147-8 148-8 1410-8	260 310 370	735	3000	Y	68 79 92	850 605	350 400 500	1	72	
Серии ФАМСО, ДАМСО	147-8 148-8 1410-8	200 240 280	740	6000	Y	27 32 37	850 605	350 . 400 500	1	84 72 72	
Сери	147-10 148-10 1410-10	200 230 280	<b>58</b> 5	3000	Υ	52 60 71	$\begin{array}{ c c }\hline 850 \\ \hline 640 \\ \end{array}$	350 400 500	0,9	90	
	1410-10	200	590	6000	Y	27	$\frac{850}{640}$	500	0,9	90	
•	147-12 148-12 1410-12	140 165 210	485	3000	Y	40 46 59	850 640	350 400 500	0,9	90	
	158-4 1510-4 1512-4	850 1100 1250	1475	3000	Y Y A	196 252 285	990 640	400 500 600	2	60	
	158-4 1510-4 1512-4	680 850 1050	1485	6000	Y	79 98 120	990 640	400 500 600	2	60	

_	тор					·				Ротор
	Размеры паза, мм	<i>y</i> 1	n <sub>91</sub>	$m_1$	a <sub>1</sub>	<sup>ω</sup> κ1	$a{ imes}b$ , mm	$G_1$ , кг	<i>г</i> 1, Ом	z <sub>2</sub>
	15,3 (62,6+5) форма № 6	1—14 1—14 1—14 1—12	28 48 36 32	2 4 2 2	1	7 6 8 8	4,7×2,63 4,7×1,45 4,7×1,81 4,7×2,1	194 197 191 193	0,216 0,174 0,435 0,344	72
	13,1 (68,7+5) форма № 6	1—13	24 22	1	1	12 10	$5.9 \times 1.35$ $5.9 \times 1.56$	114 127	1,2 0,99	72
	14,7 (57+5)	1—12	28 24 40	2 2 <b>4</b>	1	7 6 5	4,4×2,44 4,4×3,05 4,4×1,68	180 211 217	0,283 0,203 0,166	81
	форма № 6	1-12	48 44	2 2	1	12 11	3,53×1,1 3,53×1,16	115 122	1,64 1,36	81
	13,4 (71+4)	1-9 1-9 1-8	36 32 28	2 2 2	1	9 8 7	$3.8 \times 2.44$ $3.8 \times 2.83$ $3.8 \times 3.28$	179 193 210	0,365 0,291 0,234	84
	форма № 6	1—10 1—9 1—9	32 32 26	1	1	16 16 13	5,1×1 6,4×1 6,4×1,35	110 124 150	2,87 2,03 1,34	84
	·	1—9 1—9 1—8	18 16 14	1	1	9 8 7	$6,4\times1,95$ $6,4\times2,26$ $6,4\times2,63$	145 156 172	0,61 0, <b>50</b> 5 <b>0,4</b> 09	105
	11,6 (60,5+4) форма № 6	1—9	26	1	1	13	4,7×1	98	3	105
		1—8 1—7 1—7	22 20 16	1	1	11 10 8	$ \begin{array}{c c} 6,4 \times 1,45 \\ 6,4 \times 1,68 \\ 6,4 \times 2,26 \end{array} $	126 135 162	0,6 0,76 0,52	108
	18 (68+6)	1—13	40 48 48	5 6 4	1	5 6 4	5,9×2,1 5,9×1,81 5,9×1,68	312 355 360	0,087 0,057 0,15	72
	форма № 6	1-13	40 32 28	2	1	10 8 7	$\begin{array}{c c} 5,1\times1,68\\5,1\times2,26\\5,1\times2,83\end{array}$	227 258 306	0,51 0,34 0,25	72

•										Ста
	электро- вигателя	<i>Р</i> , кВт	п, мин—1	<i>U</i> ₁, B	Соеди- нение фаз	1, A	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$ , MM	<i>l</i> , мм	δ, мм	z <sub>1</sub>
	157-6 158-6 1510-6 1512-6	600 680 850 1000	985	3000	Y Y A	143 163 200 234	990 705	350 400 500 600	1,4	72
5	157-6 158-6 1510-6 1512-6	460 550 650 780	985	6000	Y	55 66 77 92	990 705	350 400 500 600	1,4	72
	157-8 158-8 1510-8 1512-8	440 500 625 700	735	3000	Υ Δ Δ Δ	110 123 152 168	990 728	350 400 500 600	1,1	72
O, HAMCO	157-8 158-8 1510-8 1512-8	320 380 475 570	740	6000	Y	41 47 58 70	990 728	350 400 500 600	1,1	72
Серии ФАМСО, ДАМСО	158-10 1510-10 1512-10	350 430 520	585	3000	Y	89 107 129	990 750	400 500 600	1,1	90
	157-10 158-10 1510-10 1512-10	260 310 400 480	590	6000	Y .	35 40 51 61	990 760	350 400 500 600	1,1	90
	158-12 1510-12 1512-12	260 320 390	490	3000	Y	71 85 101	990 750	400 500 600	1	90
	1510-12 1512-12	280 330	490	60 <b>00</b>	Y	38 45	990 750	500 600	1	90

Примечания: 1. Обмотка статора двухслойная. 2. Размеры пазов статора даны всвету.

тор Ро									
Размеры паза, мм	y <sub>1</sub>	n <sub>91</sub>	m <sub>1</sub>	<i>a</i> <sub>1</sub>	w <sub>K1</sub>	$a \times b$ , mm	G <sub>1</sub> , Kr	r <sub>1</sub> , Om	21
16 (66,5+5)	1—11 1—12 1—12 1—11	48 40 32 48	4	1	6 5 4 6	5,1×1,68 5,1×2,1 5,1×2,83 5,1×1,68	261 295 353 370	0,148 0,111 0,071 0,186	90
форма № 6	1—12 1—12 1—12 1—11	48 40 32 28	2	1	12 10 8 7	4,1×1,35 4,1×1,81 4,1×2,26 4,1×2,83	184 215 227 226	0,995 0,645 0,46 0,333	90
16,1 (68+5)	1—9 1—9 1—9 1—8	56 44 36 32	4 2 2 2	1	7 11 9 8	5,1×1,45 5,1×1,81 5,1×2,26 5,1×2,63	237 249 272 298	0,183 0,483 0,358 0,286	84
форма № 6	1—9	60 52 44 36	2	1	15 13 11 9	4,4×1 4,4×1,25 4,4×1,68 4,4×2,1	162 185 230 250	1,41 1,02 0,7 0,512	84
	1—8	56 48 40	4	1	7 6 5	4,1×1,45 4,1×1,81 4,1×2,26	230 275 308	0,27 0,206 0,157	105
14 (68,5+4)	1—9	30 28 22 18	1	1	15 14 11 9	6,9×1,1 6,9×1,16 6,9×1,68 6,9×2,1	150 175 215 238	2,07 1,76 1,045 0,765	105
форма № 6	1—8 1—7 1—7	32 28 48	2 2 4	1	8 7 6	4,1×2,63 4,1×3,28 4,1×1,81	232 274 294	0,345 0.255 0,211	108
	1-8	26 22	1	1	13 11	$6,9\times1,25$ $6,9\times1,68$	182 227	1,63 1,1	108

56. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ФАЗНЫХ РОТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЯ СЕРИИ ФАМСО

ı	I	1	1	1	1		1		
	<i>г</i> <sub>2</sub> , Ом	0,0074 0,0078 0,0082 0,009	0,0078 0,0082 0,009	0,007 0,0074 0,0082	0,0074	0,0065 0,0069 0,0078	0,0114 0,0107 0,012	0,0119 0,0127 0,0135	
	G2, KF	118 124 131 144	124 131 144	140 148 165	148 165	131 140 157	98 91 102	101 108 122	
	$a \times b$ , mm	[2,83×18	2,83×18	2,63×22	2,63×22	2,63×22	2,1×18	<b>2,1</b> ×18	
	mª	5	23	- 5	5	67	cj	2	
Ротор фазный	n <sub>32</sub>	4	4	4	4	4.	4	*	
Po	Размеры паза, мм	9 (47,3 + 0,6) 1,5	форма № 4		8,6 (54 + 0,6) 1,5 форма № 4		7.7 (47,3 + 0,6) 1,5 форма № 4		
	2,2	72	72	81	81	84	96 84 84	105	
	12. A	530 530 525 520	356 405 400	· 520 495 485	355 385	445 470 470	305 360 335	345 350 350	
	U <sub>2</sub> , B	510 590 680 820	615 670 765	465 545 555	540 615	370 420 505	415 420 520	370 415 500	
	U <sub>1</sub> , B	3000	0009	3000	0009	3000	0009	3000	
	Тип электродвигателя	146-4 147-4 148-4 1410-4	147-4 148-4 1410-4	147-6 148-6 1410-6	148-6 1410-6	147-8 148-8 1410-8	147-8 148-8 1410-8	147-10 148-10 1410-10	
	Тип			₽¥WCO	RNGS	)			

. 1	1	1	1	, 1	! 1	
r2, OM	0,01 <del>35</del>	0,0118 0,0125 0,0143	0,0069 0,00755 0,00815	0,00755 0,00835 0,0091	0,00715 0,00755 0,00835 0,0091	0,006 0,00635 0,0071 0,0078
$G_2$ , Kr	122	295 300 305	184 202 220	184 202 220	193 204 225 247	193 204 225 247
$a \times b$ , mm	2,1×18	2,1×18	$3,05{ imes}22$	3,05×22	3,05×22	3,05×22
m <sub>2</sub>	2	2	2	5	2	5
n <sub>32</sub>	4	4	4	4	₹*	4
Размеры паза, мм	7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 ¿¢cpma № 4	7,7 (47,3 $+$ 0,6) 1,5 $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$	9.4 (54 + 0.6) 1,5	фсрма № 4	9.4 (54 + 0.6) 1.5	форма № 4
22	105	108	72	. 72	06	06
I2, A	245	295 300 305	720 735 730	575 575 620	605 605 580 575	495 495 435 <b>450</b>
U2, B	520	305 350 440	735 920 1060	735 920 1050	620 730 910 1080	610 730 905 1070
U <sub>1</sub> , B	0009	3000	3000	0009	3000	0009
лектродвигателя	1410-10	147-12 148-12 1410-12	158-4 1510-4 1512-4	158-4 1510-4 1512-4	157-6 158-6 1510-6 1512-6	157-6 158-6 1510-6 1512-6
Тип э			WCO	АФ RиqэО	<u> </u>	,
	$U_2$ , B $I_2$ , A $I_3$ Pasmepbi nasa, MM $I_3$ $I_3$ $I_3$ $I_3$ $I_4$ $I_5$	U, В         U, В         I, В         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I         I </td <td>U, В         U, В         I з. A         z2         Размеры паза, мм         п32         т2         а×b, мм         G2, кг           6000         520         245         105         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 / ¿фсрма № 4         4         2         2,1×18         122           3000         350         395         108         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 / форма № 4         4         2         2,1×18         300</td> <td>U, В         U, В         U, В         I, A         Z2         Размеры паза, мм         п, В         т, В         т, В         им         G2, КГ           6000         520         245         105         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 (4 2)         4         2         2,1 × 18         122           3000         355         300         108         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 (4 2)         4         2         2,1 × 18         300           440         305         108         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 (4 2)         4         2         2,1 × 18         300           3000         735         720         735         72         9,4 (54 + 0,6) 1,5 (54 + 0,6) 1,5         4         2         3,05×22         202           1060         730         736         73         9,4 (54 + 0,6) 1,5         4         2         3,05×22         220</td> <td><math>U_{1}</math>, B         <math>U_{2}</math>, B         <math>I_{2}</math>, A         <math>z_{2}</math>         Pasmephi Hasa, MM         <math>n_{32}</math> <math>m_{3}</math> <math>a \times b</math>, MM         <math>G_{2}</math>, Kr           6000         520         245         105         <math>7,7(47,3+0,6)</math> 1,5         4         2         <math>2,1 \times 18</math>         122           3000         305         295         108         <math>7,7(47,3+0,6)</math> 1,5         4         2         <math>2,1 \times 18</math>         300           3000         350         305         108         <math>7,7(47,3+0,6)</math> 1,5         4         2         <math>2,1 \times 18</math>         300           440         305         72         <math>4</math>00ma Nè 4         2         <math>2,1 \times 18</math>         300           1060         736         72         <math>4</math>00ma Nè 4         2         <math>3,05 \times 22</math> <math>2,05</math>           6000         735         575         72         <math>4</math>00ma Nè 4         2         <math>3,05 \times 22</math> <math>2,02</math>           1050         620         775         <math>4</math>0ma Nè 4         4         2         <math>3,05 \times 22</math> <math>2,02</math></td> <td>U., В         U., В         I., А         z<sub>s</sub>         Резмеры паза, мм         n<sub>92</sub>         m<sub>s</sub>         a x b, мм         G<sub>2</sub>, кг           6000         520         245         105         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 (47,3 + 0,6) 1,5 (47,3 + 0,6) 1,5 (47,3 + 0,6) 1,5 (47,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 +</td>	U, В         U, В         I з. A         z2         Размеры паза, мм         п32         т2         а×b, мм         G2, кг           6000         520         245         105         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 / ¿фсрма № 4         4         2         2,1×18         122           3000         350         395         108         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 / форма № 4         4         2         2,1×18         300	U, В         U, В         U, В         I, A         Z2         Размеры паза, мм         п, В         т, В         т, В         им         G2, КГ           6000         520         245         105         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 (4 2)         4         2         2,1 × 18         122           3000         355         300         108         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 (4 2)         4         2         2,1 × 18         300           440         305         108         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 (4 2)         4         2         2,1 × 18         300           3000         735         720         735         72         9,4 (54 + 0,6) 1,5 (54 + 0,6) 1,5         4         2         3,05×22         202           1060         730         736         73         9,4 (54 + 0,6) 1,5         4         2         3,05×22         220	$U_{1}$ , B $U_{2}$ , B $I_{2}$ , A $z_{2}$ Pasmephi Hasa, MM $n_{32}$ $m_{3}$ $a \times b$ , MM $G_{2}$ , Kr           6000         520         245         105 $7,7(47,3+0,6)$ 1,5         4         2 $2,1 \times 18$ 122           3000         305         295         108 $7,7(47,3+0,6)$ 1,5         4         2 $2,1 \times 18$ 300           3000         350         305         108 $7,7(47,3+0,6)$ 1,5         4         2 $2,1 \times 18$ 300           440         305         72 $4$ 00ma Nè 4         2 $2,1 \times 18$ 300           1060         736         72 $4$ 00ma Nè 4         2 $3,05 \times 22$ $2,05$ 6000         735         575         72 $4$ 00ma Nè 4         2 $3,05 \times 22$ $2,02$ 1050         620         775 $4$ 0ma Nè 4         4         2 $3,05 \times 22$ $2,02$	U., В         U., В         I., А         z <sub>s</sub> Резмеры паза, мм         n <sub>92</sub> m <sub>s</sub> a x b, мм         G <sub>2</sub> , кг           6000         520         245         105         7,7 (47,3 + 0,6) 1,5 (47,3 + 0,6) 1,5 (47,3 + 0,6) 1,5 (47,3 + 0,6) 1,5 (47,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 + 0,6) 1,5 (44,3 +

1 1	. 1	ì		ı	i	1	
	12, OM	0,006 0,00635 0,0071 0,0078	0,006 0,00635 0,0071 0,0078	0,00985 0,0111 0,0123	0,0093 0,00985 0,0111 0,0123	0,00965 0,0111 0,0122	0,011 0,0122
	G2, Kr	161 172 191 211	161 172 191 211	155 174 195	145 155 174 195	151 173 192	173
	$a \times b$ , mm	3,05×22	3,05×22	2,83×18	2,83×18	2,83×18	2,83×18
r I	m <sub>2</sub>	2	2	2	2	23	2
зный	n <sub>92</sub>	4	4	4	4	4	4
Ротор фазный	Размеры паза, мм	9.4 (54 + 0.6) 1.5	форма № 4		9 (47,3 + 0,6) 1,5 \$\text{\phippma} N\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{0.5}}}}}} \end{eng}}}} 1,5}}}}}		
	22	84	84	105	105	108	108
	Is, A	575 590 600 560	450 455 480 465	440 460 465	365 405 415 400	395 400 410	340 335
	U. B	480 530 650 780	450 520 620 755	500 590 710	445 480 615 750	420 505 595	520 615
	U1, B	3000	0009	3000	0009	3000	0009
	Тип электродвигателя	157-8 158-8 1510-8 1512-8	157-8 158-8 1510-8 1512-8	158-10 1510-10 1512-10	157-10 158-10 1510-10 1512-10	158-12 1510-12 1512-12	1510-12 1512-12
	Тип		C	OMAФ RN	q <sub>9</sub> O		

Примечание. Размеры пазов даны всвету.

57. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДВУХФАЗНЫХ СЕРВОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АСМ

Ротор	8. N.	,. =	=	=	=	=	11
	r, 0M	7,9	419	176	94,1	43,6	270
	G1, KI 71, OM	0,16	0,152	0,192	0,256	0,348	0,288
	d <sub>πp</sub> ,	0,29	0,15	0,5	0,25	0,33	0,20
	Число витков в сек- ции	55	375	187,5	195	110	240
	$m_1$	2	1		-		<b></b>
Статор	n <sub>3.1</sub>	440	1500	750	780	440	096
	y <sub>1</sub>	1—3	1-3	1-3	1-3	1—3	1—3
	2,1	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	8, MM	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0.2
	/, MM	29	29	& %	35	70	02
	$\frac{D_{\rm c}}{d_{\rm c}}$ , MM	48 23,4	48 23,4	48	57 30,4	57 30,4	57 30,4
	I1. A	6,0	0,095	0,18	0,3	0,4	0,17
	U1, B	20	110	110	110	110	220
	<i>п,</i> мин—1	1280	1280	1280	1120	1120	1120
	Р, кВт	99'0	99'0	1,32	2,3	4,6	4,6
	Тип электродвигателя	ACM-50	ACM-50	ACM-100 «C» ACM-100	ACM-200	ACM-400	ACM-400

Примечание. Обмотка статора двухслойная, четырекполюсная, выполнена проводом марки ПЭВ-2.

## 58. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ФАД

•			
Технические и обмоточные		Тип	
данные электродвигателей	ФАД-150	ФАД-300/4	ФАД-500/4
Мощность, кВт	0,15	0,3	0,5
Напряжение, В	220/380	220/380	220/380,
Соединение обмоток	Δ/Υ	$\nabla \mathcal{N}$	△/۲
Число п, мин-1	1350	1300	1300
ПВ, %	25	25	25
Число пазов статора	12	24	24
» катушек	. 12	12	24
Тип обмотки	Двухслойная	Однослойная	Двухслойная
Число витков в пазу	420	180	136
» » жатушке	210	180	68
Шаг обмотки	1—4	1—6	1—6
Марка провода	ПЭВ-1	ПЭВ-1	ПЭВ-2
Диаметр провода, мм	0,41	0,44	0,69
Масса провода, кг	1,02	1,2	2,21
Сопротивление фазы, Ом	35,0	_	10,0

Примечание. Электродвигатели типа  $\Phi$ АД-150 выпускают с электромагнитным тормозом. Данные катушки тормоза: провод марки ПЭВ-1 диаметром 0,18 мм; число витков 1200; сопротивление 122 Ом; масса обмоточного провода 50 г,

59. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АВ 04—07-ГО ГАБАРИТОВ

									Статор			
Тип электродвигателя	P, BT	И, В	<i>I,</i> A	<b>п</b> , мин—1	2,1	y,	n <sub>91</sub>	$a_1$	n <sub>K1</sub>	dnp, wm	<i>G</i> ₁, KΓ	71, OM
AB 041-2 AB 042-2 AB 041-4 AB 042-4	30 18 30	220/380	0,21/0,12 0,29/0,17 0,25/0,15 0,29/0,17	2700 2700 1300 1300	18 18 18 18	1 - 8	570 438 866 742			0,17 0,20 0,17 0,19	0,207 0,243 0,258 0,31	265,0 161,0 330,0 253,0
AB 051-2 AB 052-2 AB 051-4 AB 052-4	80 120 50 80	220/380	0,48/0,28 0,6/0,35 0,4/0,23 0,56/0,32	2700 2700 1300 1300	81 18 81 88 18 81 81 81 81 81 81 81 81 8	1 1 8 8	358 278 588 440		9999	0,23 0,29 0,23 0,27	0,306 0,435 0,426 0,504	113,0 61.5 148,0 122,5
AB 061-2 AB 062-2 AB 061-4 AB 062-4	180 270 120 180	220/380	0,75/0,43 1,1/0,62 0,68/0,4 0,93/0,55	2800 2800 1400 1400	24 24 24 24	111111111111111111111111111111111111111	180 124 300 224		∞ ∞ ∞ ∞	0,33 0,41 0,31 0,38	0,514 0,621 0,621 0,774	46,2 22.6 70,0 40,5
AB 071-2 AB 072-2 AB 071-4 AB 072-4	400 600 270 400	220/380 220/127 380/220	1,55/0,9 2,35/1,35 1,3/0,75 1,9/3,3 1,1/1,9	2800 2800 1400 1400	22 24 224 244 244		126 90 188 126 108		~ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞	0,47 0,55 0,44 0,53 0,51	0,888 0,99 0,963 0,963	20,0 11,6 26,0 13,2 13,1

Примечания: 1. Обмотка статора двухслойная, всыпная, вылолнена проводом марки ПЭВ-2. Соединение ф аз  $\Delta/Y$ , а для типа AB 072-4  $Y/\Delta$ .

3. Класс изоляции A.

4. Ротор короткозамкнутый с простой беличьей клеткой из алюминия.

27 5

60. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОДНОФАЗНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ВСТРАИВАЕМЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЯ CEPNN ABE 04-07-TO LABAPHTOB HA 220 B

	i				Пусковая обмотка	бмотка				Рабочая обмотка	отка	
Р, кВт I, А мин—1 ат пк. ф	$\begin{array}{c c} n_1 & a_1 \\ \end{array}$	n <sub>K</sub> .		<sup>п</sup> э1	<sup>д</sup> пр, мм	G1, KF	г <sub>19</sub> Ом	<i>п</i> к. ф	n <sub>91</sub>	dπp, MM	<i>G</i> 1, кг	/1, OM
18         0,23         2700         1         9           30         0,28         2700         1         9           10         0,158         1300         1         8           18         0,223         1300         1         8	2700 2700 1300 1300 1	00088	တတ <b>ထ</b> ထ	 656 430 800 736	0,16 0,20 0,17 0,17	0,105 0,119 0,132 0,128	515 238 406 335	9 01 10	354 296 800 490	0,21 0,23 0,17 0,23	0,101 0,109 0,105 0,143	165,5 124,0 507,0 190,0
50 0,43 2700 1 9 80 0,66 2700 1 9 30 0,37 1350 1 8 50 0,51 1350 1 8		0000	တတဆဆ	 308 196 664 414	0,27 0,33 0,21 0,27	0,183 0,184 0,178 0,21	103 51 262 115,5	6600	280 196 442 308	0,29 0,33 0,27 0,33	0,17 0,184 0,247 0,289	83,0 51,0 120,0 72,0
120         0,845         2700         1         12           180         1,27         2700         1         12           80         0,63         1350         1         12           120         0,93         1350         1         12	2700 1 2700 1 1350 1 1350 1	1 12 12 12 12 12	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	 126 104 310 222	0,41 0,44 0,31 0,38	0,275 0,305 0,322 0,385	32.5 25.0 110,0 56,0	12 12 12 12	126 86 194 144	0,41 0,51 0,41 0,49	0,275 0,332 0,35 0,41	32,5 15,0 40,0 22,0
270         1,85         2800         1         12           400         2.66         2800         1         12           180         1,35         1350         1         12           270         2,00         1350         1         12		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2222	 128 100 196 170	0,47 0,53 0,41 0,47	0,452 0,511 0,397 0,537	30,4 20,9 45,0 37,0		72 58 128 92	0,64 0,72 0,53 0,64	0,478 0,546 0,435 0,54	9.25 6.62 17.9 9.9

Примечания: 1. Обмотка статора двухслойная, всыпная, выполнена проводом марки ЦЭВ-2. 2. Класс изоляции А. 3. Ротор короткозамкнутый с простой беличьей клеткой из алюминия.

61. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОДНОФАЗНЫХ КОНДЕНСАТОРНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА КД И ДКС

					50	Осмотка пусковая	вая	Ö	Обмотка рабочая	Ве	
Тип электродвигателя	P, BT	И, В	I, A	п. мин—1	Э	дпр. мм	r, OM	8	dnp, wm	г, Ом	Емкость, мкФ
кд-п	93	200	8,0	1	2820	0,2	250	1848	0,23	120	2,5
КД-30	20	127	0,7	2800	540	0,44	17,2	612	0,38	24	12
КД-30	20	220	0,41	2800	936	0,33	51	1164	0,29	11	41
КД-25	25	220	0,27	1350	3000	0,2	319	2244	0,25	151	1,5
КД-50	20	220	0,37	2750.	1032	0,33	80	1278	0,29	98	3, 5
КД-50С	20	220	0,75	2750	780	0,38	31	1200	0,31	92	∞
ДКС-1	35	127	9,0	2720	824	0,27	69,5	628	0,31	34	9
ДКС-1	35	220	0,39	2720	800	0,27	67,5	1088	0,23	108	4
ДКС-2	35	127	1,2	2650	1340	2,0	172	089	62'0	33	9
ДКС-2	32	220	0,67	2700	1500	0,19	200	1240	0,31	121	4
КДР	25	220	0,29	2750	1800	0,2	217	1638	0.21	161	61
<b>-</b>						_			_		_

Примечание. Напряжение конденсаторов 400 В.

## 62. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,

Наименование эл ектроинструмента	Тип электро- инстру- мента	<i>f</i> , Гц	<i>Р</i> , кВт	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	I1, A	Соеди- нение фаз обмот- ки ста- тора	Ре- жим ра- боты ПВ, %	2p	
Электродолбежник	И-1	50	0,8	220	3,55	Y	60	2	
Высокочастотный глубинный вибратор	И-50	200	0,5	36	14,3	Δ	60	4	
Тисковый вибратор	И-7 И-87	50	0,4	36	11,3	Δ	100	2	
Вибратор 5543-00250Б	250Б	200	0,5	220	2,4	Y	60	4	
Глубиндый вибратор с гибким валом	И-116	50	0,8	36	23,8	Y	60	2	
Вибратор для бункеров	C-357	50	0,4	380/220	$\frac{1,1}{1,9}$	<u>Y</u>	100	2	
Вибратор	C-143	50	0,4	36	10,7	Y	100	2	
поверхностный	C-414	50	0,8	36	20,3	Y	100	2	
Вибратор для бункеров с выдвижными дебалансами	C-433A	50	0,6		$\frac{1,5}{2,6}$	<u>Y</u>	100	2	

Обмотка статора

					1	Провод		Сопро	тивление ри 20°С	е обмотки , Ом
z <sub>1</sub>	w <sub>Kl</sub>	$m_1$	<i>y</i> 1	Тип обмотки	Марка	Диа- метр, мм	<b>G</b> 1, кг	вое фазо-	при соеди- нении обмот- ки в Ү бсз кабеля	в ∆ без
24	46	1	1—10; 1—12	Кату- шечная	ПЭЛБО	0,8	1,2	3,05	6,1	
24	14	3	1—7	Шаблон- ная	ПЭВ-2	0,74	0,46	0,23	_	0,155
24	18 19	3	1—10; 1—12	Кату- шечная	пэльо	0,74	1,21	0,495	_	0,33
24	50	1	1—7	Шаблон- ная	пэлбо	0,62	_	3,51	7,02	_
24	7	6	1—10; 1—12	Қату- шечная	ПЭЛБО	0,8	_	0,0825	0,173	_
24	120	1	1—10; 1—12	То же	ПЭВ-2	0,55	_	17,1	34,2	11,4
24	12	4	1—10; 1—12	»	ПЭВ-2	0,8	1,5	0,202	0,404	_
24	8	6	1—10; 1—12	»	ПЭВ-2	0,86	_	0,0845	0,169	
24	100	1	1—10; 1—12	*	ПЭВ-2	0,62	_	11,7	23	7,65

		1	i	1		1		
Наименование элсктроинструмента	Тип электро- инстру- мента	<i>f</i> , Гц	<i>Р</i> , кВт	<i>U</i> 1, B	I1, A	Соеди- нение фаз обмот- ки ста- тора	Ре- жим ра- боты <i>ПВ</i> , %	2p
	C-482	50	0,4		1,1 1,9	<u>Y</u>	100	2
Вибратор	C-483	50	0,6	380/220	1,5 2,6	$\frac{Y}{\Delta}$	100	2
маятниковый	C-484	50	0,9	3807220	1,85 3,2	<u>Y</u>	100	2
	C-485	50	1,2		2,37	<u>Y</u>	100	2
Электрошлифо-	C-475	50	1	220	4,32	Y	60	2
вальная машина с гибким валом	C-491	50	0,3	220	1,36	Y	100	2
Электробулавка тяжелого типа	1:1-86	200	1,1	36	29	Y	100	4
Вибратор	И-21А	50	1,1	36	24,2	۲		2

### Обмотка статора

					г	Іровод		Сопрот	ивление и 20°С,	обмочки, Ом
21	w <sub>k1</sub>	<i>m</i> ,	<i>y</i> 1 ·	Тип <b>обм</b> отки	<b>Марка</b>	Диа• метр, мм	<b>G</b> 1, кг	фазо- вые <sub>-</sub>	при соеди- нении обмот- ки в Ү без кабеля	при соеди- нении обмотки в / сез кабеля
24	120	1	1—10; 1—12	Кату- шечная	ПЭВ-2	0,55	_	17,1	34,2	11,4
24	100	1	1—10; 1—12	То же	ПЭВ-2	0,62	-	11,7	23,0	7.65
24	45	1	1—10	Двух- слойная	ПЭВ-2	0,83	_	6,1	12,2	4,07
24	35	1	1—10	То же	ПЭВ-2	0,96	_	4,25	8,5	2,84
24	39	1	1—10; 1—12	Кату- шечная	ПЭЛБО	0,86		2,43	4,86	_
24	78	1	1—10; 1—12	То же	пэльо	0,62		7,84	15,68	_
24	4	7	1—7	*	ПЭЛБО	0,83	0,71	0,0209	0,0418	
24	7	6	1—10; 1—12	»	ПЭВ-2	0,8	1,4	_	_	_

#### 63. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ

	Í							Якорь		
Тип электро- сверлилки	<i>U</i> <sub>1</sub> , B					еры пан елеза, м				
•		₽, Вт	k	z	D <sub>9</sub>	d <sub>c</sub>	ı	<i>y</i> 1	y <sub>K</sub>	w <sub>c</sub>
И-28А	220 127 110	600 600 700	32 32 32	16 16 16	51,2 51,2 51,2	13 13 13	48 48 48	1—8 1—8 1—8	1-2 1-2 1-2	$\begin{vmatrix} 17 \times 2 \\ 10 \times 2 \\ 8 \times 2 \end{vmatrix}$
И-38Б	220 127 36	400 400 360	28 28 28	14 14 14	46,0 46,0 46,0	12 12 12	35 35 35	1—7 1—7 1—7	1-2 1-2 1-2	$\begin{vmatrix} 31 \times 2 \\ 18 \times 2 \\ 5 \times 2 \end{vmatrix}$
C-437 (KH-22)	220 127 110 36	120 120 120 120 120	27 27 27 27 9	9 9 9 9	33,4 33,4 33,4 33,4	9 9 9 9	44 44 44 44	1-5 1-5 1-5 1-5	$\begin{vmatrix} 1-2 \\ 1-2 \\ 1-2 \\ 1-2 \\ 1-2 \end{vmatrix}$	$ \begin{array}{ c c } \hline 35 \times 3 \\ 20 \times 3 \\ 17 \times 3 \\ 18 \end{array} $
ҚН-31	220 127 36	270 270 270	33 33 11	11 11 11	41,4 41,4 41,4	12 12 12	40 40 40	1-6 1-6 1-6	1-2 1-2 1-2	25×3 14×3 11

### 64. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,

Тип элек тродвигателя	Р, Вт	<i>п</i> , мин1	<i>U</i> <sub>1</sub> , B	<i>f</i> , Гц	Соединение фаз	. I1, A
АП 31-2 АП 31-2 АП 21-А АП 33-А АП 33-В АН 51-8 АН 52-8 АН 52-8 АН 52-8 И-24Б и АСР-2	400 340 120 800 800 600 800 800 600 400	11600 5800 11700 11570 11560 2800 2780 2800 2800 2620	36 220 36 36 220 220 220 220 220 50	200 200 200 200 200 50 50 50	♦>	13,5 2,1 3,68 18,3 3,08 2,48 2,92 3,2 2,21 1,7

Примечание. Обмотка статора выполнена проводом марки ПЭВ-2.

### ЭЛЕКТРОСВЕРЛИЛОК

					Ст	атор		
Провод				еры пакс елеза, м			Пре	вод
Марка	Диа- метр, мм	2р	Dc	d <sub>C</sub>	I	w <sub>K1</sub>	Марка	Диаметр, мм
ПЭЛШКО ПЭЛШКО ПЭЛШКО	0,44 0,57 0,74	1 1 1	94 94 94	51,8 51,8 51.8	48 48 48	154 90 72 в 2 провода	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2	0,64 0.83 0,74
ПЭЛШҚО ПЭВ-2 ПЭВ-2	0,29 0,38 0,74	2 2 2	81 81 81	46,6 46,6 46,6	35 35 35	210 120 34 в 2 провода	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2	0,51 0,67 0,9
ОЖШКЕП ОЖШКЕП ОЖШКЕП ОЖШКЕП	0,20 0,29 0,31 0,51	1 1 1	57 57 57 57	34,0 34,0 34,0 34,0	42 42 42 42 42	240 137 126 41	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2	0.31 0,41 0.44 0,74
ПЭЛШКО ПЭЛШКО ПЭЛШКО	0,29 0,41 0,8	1 1 1	71 71 71	42,0 42,0 42,0 42,0	38 38 38	195 110 27	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2	0 47 0,64 0,83

## ВСТРОЕННЫХ В РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

				Статој	p				Ретор
<i>l</i> , mm	21	y <sub>1</sub>	n <sub>sl</sub>	$m_1$	wф	Диаметр, мм	<b>G</b> 1, кг	r <sub>1</sub> , Ом	22
36 100 36 64 64 78 97	18 12 12 18 18 24 24	1—8 1—4 1—6 1—8 1—8 1—11 1—11 1—12;	72 68 76 48 74 96 80	4 1 2 4 1 1	54 136 76 36 222 384 320	0.47 0,59 0,38 0,57 0,44 0,51 0,57	0,26 0,3 0,11 0,28 0,31 0,9 1,1	0,336 2,54 1,27 0,191 7,84 13,9	24 29 15 24 24 30 30
70 78 60	24 24 18	2—11 } 1—11 1—8	46 96 100	1 1 1	184 384 300	0,8 0,51 0,53	1,2 0,87 0,53	2,79 13,25 5,8	22 30 24

### 65. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ОДНОФАЗНОГО

	Т	Пусковая						
	Технические данные					Число		
Бытовые машины и приборы	Тип электро- двигателя	По- треб- ляемая мощ- ность, Вт	Напря- жение, В	Ток, А	Час- тота враще- ния, мин—1	Ка- ту- шек	Сек- ций в	Витков
Компрессор до- машних холо- дильников	ДХМ-2	150	220	1,05	2885		3	98—91—65*
	ДХМ-3 ДХМ-5	155	127 220	2,18 1,26	1440	2		20—40—40*   35—69—69* .
Стиральные машины: «Ока-5», «Уссури», «Алма-Ата»,	ДАО и ДАОГ	300	127 220	3,5 2,1	1420	4	3	143133* 245357*
«Волга-5», «Волга-6», «ЗВИ», «РЭЗ», «Киргизия» и др.	ДАОА	300	127 220	3,5 2,1	1420	4	3	12—27—29* 22—48—52*
Стиральные машины: «Снежинка», «Кама-5», «Красная Заря», «Нистру», «Толия», «Башкирия», ЗБСМ	ABE-071- 4CM	280	220	1,4	1350	4	3	125**
Стиральные машины: «Сибирь-ЗМ», «Харьковчанка»	ABE-072- 4CM	300	220	2,1	1400	4	3	78**
Стиральные машины: «Донбасс», «Киев»	АОЛБ-22-4Л	350	220	2,5	1420	4		70**
Стиральные машины: «Тула-2» и «Тула-6»	АОЛГ-22-4С	500	. 220	3,5	1400	4	1	159**

# тока малой мощности для бытовых машин и приборов

обмотка					Рабочая обмотка								
Провод				Число			1	Пр	-				
	Шаг по пазам	Диа- метр, мм	Mac- ca, r		тивле- ние бмот- ки при ту- шек		Витков	Шаг по пазам	Диа- метр, мм	Mac- ca, r	Сопротивление обмотири 20° С,		
	1—8; 1—6;1—4	0,27	75	39,7			154—143— 108*	1—8; 1—6;1—4	0,59	<b>\$50</b>	14,0		
	, , ,	0,38	88	12,8	2	3	4662	1-0,1-4	0,86	860	4,0		
		0,29	90	37,5			71* 80—107— 123*		0,67	910	13,7		
		0,41		8,9			23—49—		0,86	665	13,8		
	1 4.	0,33	105	26,2	4	3	40 <del>-84</del> - 90*		0,67	695	10,7		
	1-4; 1-6;		1.					1—4; 1—6:		ļ	<u> </u>		
	1—8	<b>0,5</b> 5	50	7,5			23-49-	1-8	1,04	315	4,2		
	-	0,44	57	21,6	4	3	52* 40 <u>—</u> 84 <u>—</u> 90*		0,80	326	12,1		
	1—6	0,38	445	66,0	4	3	64**	1—6	0,53	450	17,9		
	1—6	0,49	537	27,0	4	3	44**	1—6	0,64	540	9,0		
	1—6	0,35	73	14,5	8	_	90**	1-4;1-6	0,59	494	12,6		
	1—6	0,41	260	28,3	4	2	64*	1-4;1-6	0,69	540	7,4		

	Т	ехничес	Пусковая						
Бытовые машины и приборы	Тип электро- двигателя	По- треб- ляемая мощ- ность, Вт	Н апря- жение, В	Ток, А	Час- тота вра- щения, мин—1	Қа- ту- шек	Сек- ций в ка- туш- ке	Нисло Витков	
Стиральные ма- шины: «Вятка», «Приморье», «Белка»	АОЛБ-22-4; АОЛБ-22- 4С; АОЛБ-22-4М	340	127 220	4,3 2,5	1420	4	_	59** 100**	
Стиральная машина «Урал»	CM-7	500	220	3,9	1300		Пусковые коротко расщепленных		
Стиральная ма- шина «Ревтруд»	MCM-0,2M	280	127 220	2,95 1,7	1400	_	_	456*** 792***	
Стиральная ма- шина «Харьков» типа УСМ-1	MA21/4	380	127 120	5,0 2,9	1425	4 4	_	66** 115**	
Центрифуги бы- товых стираль- ных машин	ДЦСМ-1	200	127 220	2,0 2,1	2750	2 2	4 4	72—72— —48—48* 125—125— —73—73*	
Электронасос БЦН 2,5/17 для колодцев	АОЛГ-22- 4СЦ АНЛБ2-12- 2Н	500 600	220 220	3,5 3,6	1400 2880	4	1 -	159* 78/28**	
Аппарат СШ-1 для сушки волос	ЭОК-18С	52	220	0,24	1500	2	_	1240**	
Настольный вентилятор ВЭ-1	MA11/4	55	127 220	0,52 0,38	1300	4	_	1**	
Теплоэлектро- вентилятор		22	220	0,1	2500	4	_	2200**	

<sup>\*</sup> В секции.

ветственно.

**<sup>\*\*</sup>** В катушке.

<sup>\*\*\*</sup> Общее.
\*\* Число параллельных цепей — 2.

Примечания: 1. Класс изоляции А, кроме электродвигателей АНЛБ2-12-2Н и 2. Обмотка статора выполнена проводом марки ПЭВ-2, за исключением электродвигате 3. Пусковая обмотка электродвигателя МА11/4 выполнена медью марки М1-ГК, размер 4. Статор электродвигателя МСМ-02 на напряжение 127 В имеет число проводников

МА11/4, у которых класс изоляции Е.

лей типов ДАОА и ДЦСМ-1, у которых обмотка статора выполнена проводом марки ПЭВА. 1×6,5 мм.

в пазу пусковой обмотки — 38, рабочей обмотки — 50, а на напряжение  $\,$  220 В — 66 и 86  $\,$  соот-

## 66. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕХФАЗНЫХ СИНХРОННЫХ

		Номинал	ьные дан	ные	Разм	еры акт	ивной с	тали статора	
Тип генератора***	<i>Р</i> , кВт	$U_1$ , B	I1, A	n <sub>с</sub> ,	$\frac{D_{\mathbf{c}}}{d_{\mathbf{c}}}$ , MM	<i>l</i> , mm	$z_1$	Размеры паза*, мм	$y_1$
EC-50-4	5	230 400	15,7 .9,07	1500	280 195	100	36	11,4-9,8	1—8
EC-62-4	10	230 400	31,4 18,2	1500	$\begin{array}{c c} 327 \\ \hline 230 \end{array}$	120	42	10,8—9,4	1—9
EC-80-4	20	230 400	62,7 36,2	1500	$\begin{array}{ c c }\hline 423\\ \hline 290\\ \end{array}$	125	42	12,0—10,3	1 <u>—9</u> 1 <u>—10</u>
EC-82-4	30	230 400	94,0 54,0	1500	423 290	185	42	17	19
EC-91-4	50	230 400	157 90,7	1500	493 340	185	48	12,9—11,1 ~	1—11 1—12
EC-83-4	75	230 400	235 136	1500	$\begin{array}{c c} 493 \\ \hline 340 \end{array}$	275	48	20,70	1—11
EC-81-6	20	230 400	62,7 36,2	1000	423 315	130	45		1—7
EC-83-6	30	230 400	94 54	1000	423 315	195	45	13,35×21	1—7
EC-92-6	50	230 400	157 90,7	1000	493 365	215	54		1-8 1-9
Cr 15/6	12	230 400	37,5 21,7	1000	394 300	110	54	$\frac{10-8.7}{14\times9}\times3.5$	1—9 1—9
СГ-25/6	20	230 400	63 36	1000	$\begin{array}{c c} 394 \\ \hline 300 \end{array}$	180	54	$14\times9$ $\times$ 3,5	1-8
CΓ-35/6	28	230 400	88 50,5	1000	444 330	155	54	$\left  \frac{10,8-9,1}{18,3} \times \right $	1-9
CΓ-45/6	36	230 400	113 65	1000	444 330	195	54	18,3 ×3,5	1—8 1—8
СГ-60/6	48	230 400	150,5 87	1000	444 330	275	54	$\frac{10,8-9,1}{18,3} \times 3,5$	1-9
MCA 73/4A	24	400	43,3	1500	_	- 1	42	<u> </u>	1—10

<sup>\*</sup> Размеры трапециевидного закрытого паза псказаны дробью; пересе число в глубину паза от усика; последнее число означает ширину шлица.

\*\* Первые цифры обозначают число эффективных проводников, вторые цифры—

\*\*\* Последняя цифра в наименовании типа генератора обозначает число полисиным Пр им ечания: 1. Обмотки ротора генераторов серии ЕС и СГ наматывают 2. Обмотка статора генераторов ЕС, СГ и МСА двухслойная с укороченным шагом. 3. В обмотке статора генераторов МСА 73/4А число эффективных витков в фазе

#### ГЕНЕРАТОРОВ СЕРИЙ ЕС, СГ И МСА

	Обмо	тка	статора		1			Обмотка ротор	a	
İ			Про	вод				Провод		
	<i>п</i> э1	$a_1$	Марка	Диа- метр, мм	<i>G</i> <sub>1</sub> , кг	r <sub>1</sub> , Om	ωп	Размер	G₂, KΓ	r <sub>2</sub> , Om
	32 28	2	пэльо	1,25 1,35	4,0 4,1	0,402 1,206	151	1,45×2,10	6,8 6,8	1,531
	18 32	2	ПЭЛБО	1,68 1,25	5,5 5,4	0,168 0,542	203	1,45×2,10	10,8 10,8	2,435
	12×2** 20×2	2	пэльо	1,68 1,25	8,5 8,4	0,065 0,212	164	1,68×3,28	19,2 19,2	1,238
	$^{3\times3}_{14\times3}$	2	пэльо	1,68 1,25	9,8 9,5	0,0334 0,106	164	1,68×3,28	23,9 23,9	1,542
	8×4 10×2	2	пъд	1,95 2,10	17,5 17,9	0,0185 0,0565		2,44×3,8	31,1 31,1	0,73
	4×5 7 <b>×3</b>	2	пъд	2,10 2,10	19,7 20,7	0,01 0,0291	126	2,44×3,8	39,8 39,8	0,936
	$^{16  imes 2}_{28}$	2	пьд	1,81 1,95	12,65 12,8	0,746 0,224	144	1,68×3,28	21,2 21,2	1,42
	16×2 28	3	пбд	1,81 1,95	14,8 15,0	0,039 0,1174	144	1,68×3,28	27,1 27,1	1,82
	6×5 10×3	2	пэльо	1,68 1,68	15,8 16,9	0,0202 0,06	101	2,44×3,8	36,7 36,7	0,9
	8×2 14	1	пьд	1,74 1,88	6,6 6,72	0,191 0,575	129 129	1,81×3,28	17,3 17,3	0,982 0,982
	16 9∠2	3	пбд	1,88 1,74	8,3 8,2	0,08 0,238	129 129	1,81×3,28	23,9 23,9	1,357 1,357
	14×2 8×3	3 1	пбд	1,56 1,68	11 11	0,055 0,163	116 116	1,81×3,28	19,8 19,8	1,12 1,12
	12 < 2 20	·3 3	пьд	1,74 1,88	11,7 11,7	0,0385 0,11	116 116	1,81×3,28	24,3 24,3	1,3 1,3
	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	3	пбд	1,74 1,62	15,1 15,2	0,0216 0,0656		1,81×3,28	31,0 31,0	1,65 1,65
	18	1	псд	1,81	8	0,191	122	1,81×3,28	18,0	1,00

числителе означает большой размер паза, а второе — меньший; знаменатель дроби означает

равно 63.

число параллельных проводников.

проводом марки ПБД, а генераторов МСА — проводом марки ПСД.

## ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТОРНЫХ

### 67. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ

													0	бмотка	
Тип <b>эл</b> ектро- двигателя	Пози- ция	<b>Р,</b> кВт	<i>U</i> , в	<i>I</i> , A	п, мин <sup>-</sup>	-1	2	w <sub>z</sub>		$y_z$		k		y <sub>K</sub>	
П-11	1 2 3 4	0,3	110 220 110 220	4,3 2,06 8,7 4,35	150 150 300 300	00	14_	116 236 66 123	6	1—	8	56		1—2	
П-12	5 6 7 8 9 10	0,2	110 220 110 220 110 220	2,85 1,45 5,9 2,88 11,8 5,9	100 100 150 150 300 300	00 00 00 00	14	120 24 8 163 4	0 2 8 4	1—	8	56		1—2	
П-21	11 12 13 14 15 16	0,3  0,7  1,5	110 220 110 220 110 220 220	4,2 2 8,9 4,4 17,8 8,8	100 100 150 150 300 300	00 00 00 00	18	94 186 66 13: 66	8   8   8	1—	10	72		1—2	
П-22	17 18 19 20 21 22 23 24	0,3 0,45 1 2,2	110 220 110 220 110 220 110 220 110 220	4,1 2 5,8 2,87 11,7 5,9 25 12,2	100	00 00 00 00	18	9 18 6 13 4 9 4 5	0 8 8 8 6	1—	10	72	2	1—2	
			Обмо	тка до	бавоч	ного 1	полюса	a					(	Обмотка	
Тип	По зи-		П	ровод	_									Про	1
электро- двыгателя	ция	n <sub>K</sub>	Марк		на- тр,	$w_{\Pi}$	R,	Ом	G,	кг	n	!к		Марка	
П-11	1 2 3 4	1	ПЭТ	$B \mid \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix}$	,08 ,72 ,56 ,08	298 595 170 350	1,1 5 0,3 1,3	312	0	,5 ,5 ,6 ,6		2	Γ	іэтв	

# МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА И УНИВЕРСАЛЬНЫХ МАШИН

#### СЕРИИ П 1-го И 2-го ГАБАРИТОВ В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

	якоря											
	Тип обмотки		Прово (арка	Д Диа- метр,	2 <i>a</i>	m		w <sub>c</sub>	$w_{\rm K}$	w	R, OM	<i>G</i> , кг
	Tn		ЭТВ	0,62 0,41 0,86 0,62	2		2	5—14—15—15 9—30—30—29 7—8—8—7 5—16—15—15	59 118 30 61	826 1652 420 854	3,84 17,6 1 4	0,8 0,7 0,79 0,83
		п	этв.	0,62 0,41 0,72 0,51 1 0,72	2		10 2	5—15—15—15 30 0—11—10—10 1—21—21—21 5—6—6—5 1—12—12—11	60 120 41 84 22 46	840 1680 574 1176 308 644	4,5 20,6 2,28 9,36 0,64 2,56	0,95 0,83 0,88 0,9 0,9
	Петлевая	Π	ЭТВ	0,8 0,51 0,93 0,69 0,93 0,93	2 2 2 2 2 2 2		23	2111212 3242423 89-9-8 6171716 4544 89-9-8	47 94 34 66 17 34	846 1692 612 1188 306 612	2,89 14,2 1,55 5,35 0,386 1,56	1,7 1,4 1,65 1,76 1,5 1,65
_		Π	этв	0,86 0,59 0,93 0,62 1,16 0,86 1,16 1,08	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		17	$     \begin{bmatrix}       1 - 12 - 11 - 11 \\       2 - 23 - 23 - 22 \\       8 - 9 - 9 - 8 \\       7 - 18 - 17 - 17 \\       6 - 6 - 6 - 6 \\       2 - 12 - 12 - 12 \\       3 - 3 - 3 - 3 \\       6 - 7 - 6 - 6 $	45 90 34 69 24 48 12 25	810 1620 612 1242 432 866 216 450	2,7 11,5 1,74 8 0,79 3,32 0,195 0,95	2,1 1,98 1,85 1,7 2 1,9 2 1,8
	после	дова	тельная				<u>'</u>	Обмотка	паралл	ельная		
	вод							Провод				
	Диамо мм		$w_{\Pi}$	R, Om	<i>G</i> , кг		n <sub>K</sub>	Марка	Диа- метр, мм	wп	R, Om	<i>G</i> , кг
	1,0 0,8 1,4 1,0	5	30 60 15 30	0,24 0,88 0,07 0,24	0,11 0,12 0,1 0,11	:	2 2 2 2	ПЭТВ	0,38 0,27 0,38 0,27	2100 4000 2100 4000	176 700 176 700	1,2 1,2 1,2 1,2

***************************************			Обмотк	а добаво	п олони	олюса			Обмотка
Т			Прово	од					Про
Тип электро- двигателя	Пози- ция	n <sub>K</sub>	Марка	Диа- метр, мм	$w_{\Pi}$	R, Om	<i>G</i> , кг	$n_{ m K}$	<b>М</b> арка
П-12	5 6 7 8 9 10	1 1 1 1 1	ПЭТВ ПЭТВ ПЭТВ ПЭТВ ПСД ПЭТВ	1 0,72 1,35 0,93 1,68 1,25	300 600 207 425 126 260	1,64 6,2 0,64 2,64 0,25 0,93	0,52 0,5 0,68 0,65 0,64 0,74	2 2 2 2 2 2 2	ПЭТВ
П-21	11 12 13 14 15 16	1 1 1 1 1	ПЭТВ ПЭТВ ПСД ПЭТВ ПСД ПСД	1,56 1,16 1,68 1,35 2,26 1,68	334 610 226 480 128 246	0,7 2,4 0,43 1,4 0,128 0,5	1,35 1,42 1,1 1,52 1,1 1,3	2 2 2 2 2 2 2	ПЭТВ ПЭТВ ПЭТВ ПЭТВ ПСД ПСД
П-22	17 18 19 20 21 22 23 24	1 1 1 1 1 1	ПЭТВ ПЭТВ ПСД ПЭТВ ПСД ПЭТВ ПСД ПСД	1,56 1,16 1,68 1,35 2,1 1,56 3,05 2,1	290 580 226 465 160 310 84 177	0,77 2,8 0,52 1,65 0,24 0,85 0,625 0,27	1,45 1,65 1,35 1,8 1,5 1,65 1,75 1,75	2 2 2 2 2 2 2 2 2	ПЭТВ ПЭТВ ПЭТВ ПЭТВ ПСД ПЭТВ ПСД ПСД

#### . 68. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ

<b></b>									(	Обмотка	
Тип электро- двигателя	Пози- ция	Р, кВт	<i>U</i> , в	I, A	л, мин—1	z	$w_z$	<i>y</i> <sub><b>z</b></sub>	k	<i>y</i> <sub>K</sub>	
п-31	1 2 3 4 5 6 7 8	0,45 0,7 1,5 3,2	110 220 110 220 110 220 110 220 110 220	5,9 3,2 8,8 4,3 17,8 8,6 35,2 17,6	750 750 1000 1000 1500 1500 3000 3000	18	78 158 62 120 40 84 40 42	1—10	72	1—2	

<sup>-</sup>Примечания» 1. Число полюсов: главных 2, добавочных 1. 2. Класс изоляции А. 3. В обмотках главных полюсов катушки соединены между собой последовательно.

последо	вательная	I			Обмотка	паралле	льная		
вод					Провод			]	
Днамет <u>г</u> мм	ν <sub>π</sub>	R, Om	<i>G</i> , кг	n <sub>K</sub>	Марка	Диа- метр, мм	w <sub>II</sub>	R, Om	<i>G</i> , кг
1,25 0,86 1,35 1,25 1,45 1,35	35 72 18 35 11 22	0,35 1,2 0,11 0,25 0,06 0,14	0,2 0,21 0,12 0,2 0,9 0,5	2 2 2 2 2 2 2	ПЭТВ	0,38 0,27 0,38 0,27 0,41 0,27	2100 4000 2100 4000 1850 4000	208 810 208 810 158 810	1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
1,35 1 1,25 1,35 1,95 1,45	42 85 29 42 10 35	0,274 1,02 0,21 0,274 0,024 0,2	0.29 0,33 0,17 0,29 0,23 0,29	2 2 2 2 2 2	ПЭТВ	0,47 0,31 0,47 0,33 0,51 <b>0,33</b>	2400 5300 2400 4800 2050 4800	146 800 146 600 127 600	2,3 2,2 2,3 2,8 2,3
1,45 1,35 1,56 1,35 1,95 1,35 2,26 1,95	27 43 24 43 16 43 10 16	0,178 0,31 0,14 0,34 0,06 0,34 0,027 0,06	0,25 0,36 0,27 0,36 0,28 0,36 0,23 0,28	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ПЭТВ	0,47 0,33 0,47 0,33 0,47 0,33 0,51 0,38	2400 4800 2400 4800 2400 4800 2050 3700	175 712 175 712 175 712 127 412	2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,8 2,8

#### СЕРИИ П 3-го ГАБАРИТА В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

т	Прог	зод			,				
Тип обмот- ки	Марка	Диаметр, мм	2a	m	<sup>™</sup> c	w <sub>K</sub>	w	R, Om	G, KA
Петлевая	ПЭТВ	1 0,69 1,08 0,8 1,35 0,93 1,35 1,35	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		$\begin{array}{c} 10 - 9 - 10 - 10 \\ 20 - 19 - 20 - 20 \\ 8 - 7 - 8 - 8 \\ 15 - 15 - 15 - 15 \\ 5 - 5 - 5 - 5 \\ 10 - 11 - 11 - 10 \\ 2 - 3 - 3 - 2 \\ 5 - 6 - 5 - 5 \end{array}$	39 79 31 60 20 42 10 21	702 1422 558 1080 360 756 180 378	1,85 7,85 1,25 4,45 0,52 2,3 0,13 0,54	2,6 2,55 2,4 2,6 2,5 2,4 2,5 2,6

														c	 Обмот <b>к</b> а	
Тип электро- двигателя	Пози- ция	Р, кВт	<i>U</i> , B	1, A	<i>п</i> мин	<del>,</del> _1	z		w	2	y	2	k		y <sub>K</sub>	
П-32	9 10 11 12 13 14 15	0,7 1 2,2 4,5	110 220 110 220 110 220 110 220	8,5 4,2 11,8 1000 5,7 24,5 12,2 48,4 24 3000 3000		50 00 00 00 00 00	18	8	5 5 4	6	1	10	72	2	1—2	
			Обмо	тка доб	бавоч	ного	пол	тюса	1			Name of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last o		C	бмотка	
Тип электро- двигателя	Пози- ция		л	ровод											Про	
		n <sub>K</sub>	Марка	Разме мм		w	п	R,	Ом	G,	кг	n	к		Марка	
П-31	1 2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1	ПСД ПЭТВ ПСД ПЭТВ ПСД ПСД ПСД	2,1 1,45 2,26 1,56 2,63 1,95 2,83×4,4 2,63		13	0	0, 1 0, 0, 0,	38 63 27 122 475 032 145	2 2 1 1 2 2	,4 ,3 ,25 ,95 ,9 ,2 ,4 ,25		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	II II II II	1ЭТВ 1ЭТВ 1СД 1ЭТВ 1СД 1ЭТВ 1СД 1СД	
П-32	9 10 11 12 13 14 15 16	1 1 1 1 1 1	ПСД	2,20 1,66 2,65 1,99 3,20 2,2 2,1 × 3,0	8 3 5 8 6 6,9	34 13 26 3 1	70 15 30 60 35 70 52	0, 0, 0, 0, 0,	27 93 14 57 057 27 022 086	2 2 2 2 2 2	,3 ,4 ,2 ,7 ,1 ,3 ,3		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	I I I I I	ПСД ПЭТВ ПСД ПСД ПСД ПСД ПСД	

Примечания: 1. Число полюсов: главных 2, добавочных 1. 2. Класо изоляции А. 3. В обмотках главных полюсов катушки соединены между сообой в параллель.

якоря													
Тип		Прог	вод	-									
обмот- ки	N	Гарка	Диаметр мм	, 2a	m		w	c	<sup>w</sup> ĸ	ช	R,	Ом	<i>G</i> , к
Петлевая	Γ	ЭТВ	1,16 0,86 1,35 0,93 1,25 1,25 1,35 1,16	2 2 2 2 2 2 2	- - 2 - 2 2		6—7— 3—14— 5—5— 0—10— 3—4— 6—7— 2—1— 3—4—	-13—13 -5—5 -10—10 -3—3 -7—6 -2—2	26 53 20 40 13 26 7	46 95 36 72 23 46 12 25	4   4 0   0 0   2 4   0 8   0 6   0	09 05 62 6 23 935 073	2,8 3,1 2,9 2,7; 3,3 3,3 3,1 3
последо	вате	эльная						Обмотка	паралл	ельн	ая		
вод							п	ровод					
Разме мм	p,	<sub>เก</sub>	R, OM	<i>G</i> , к	Г	n <sub>K</sub>	Марка	Размер, мм	$w_0$	1	R, OM	(	3, кг
1,50 1,29 1,99 1,49 2,20 1,44 2,20 2,20	55556	28 56 21 49 15 49 8 15	0,16 0,545 0,081 0,356 0,044 0,356 0,012 0,044	0,3 0,4; 0,3; 0,5 0,3; 0,5 0,4 0,3;	8 8	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ПЭТВ	0,51 0,38 0,59 0,41 0,62 0,41 0,69+0,62 0,47	300 500 260 400 220 400 800+1 360	0 0 0 0 0 0	200 605 130 384 100 384 75 285	1,8	4,4 4 5,1 3,5 4,75 3,5 5+2, 4,4
1,98 1,50 2,20 1,98 1,16× 1,68 2,1× 1,16×	5,9 5,9 6,9	20 40 15 20 10 30 6	0,096 0,29 0,054 0,096 0,022 0,194 0,006 0,022	0,45 0,55 0,45 0,45 0,5 0,5 0,6	5	2 2 2 2 2 2 2 2 2	ПЭТВ	0,59 0,41 0,62 0,47 0,69+0,62 0,47+0,51 0,72 0,47	240 460 210 360 800+1 2850+ 155 300	0 0 0 0 000 -650 0	155 564 120 358 90 324 65 280		6 5,8 5,7 5,8 73+2 3,8+1 5,8 4,4

#### 69. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ

	07.		10 111211	a pojacion			<b>УДВИТАТ</b>	ENEN E	<b>—</b>	J.,	
										Обмотка	_ *
Тип электро- двигателя	Пози- ция	Р, кВт	<i>U</i> , в	<i>I</i> , A	п, мин—	2	$w_z$	y <sub>z</sub>	k	₽ <sub>K</sub>	
. П-41	1 2 3 4 5 6 7 8	1 1,5 3,2 6	110 220 110 220 110 220 110 220 110 220	13 5,7 18,5 9,4 37,4 18,5 66,6 33,3	750 750 1000 1000 1500 1500 3000 3000	27	38 70 28 54 36 36 30 40	1—8	81	1-41	
П-42	9 10 11 12 13 14 15	$   \begin{array}{r}                                     $	110 220 110 220 110 220 110 220 110 220	18,7 9,3 26,2 13 43,2 21,4 79 39,8	750 750 1000 1000 1500 1500 3000 3000	27	26 52 40 40 28 28 24 28	1—8	81	141	
	/		0	бмотка,	добавоч	ных пол	люсов			Обмотка	
Тип	Пози-			Провод			ł			Про	
электро- двигателя	ция	n <sub>K</sub>	Марка		змер, мм	$w_{\Pi}$	<i>R</i> , Ом	<i>G</i> , кг	$n_{\rm K}$	Марка	
П-41	1 2 3 4 5 6 7 8	4 4 4 4 4 4 4	псд	3,28	2,26 ,68 2,63 1,95 5,28 2,26 3×5,1 3,05	80 152 59 114 38 76 21 42	0,338 1.18 0,184 0,64 0,0756 0,32 0,022 0,1	2,85 3 2,85 3 2,85 2,85 2,8 3 2,7	4	псд	
П-42	9 10 11 12 13 14 15	4 4 4 4 4 4	псд	3 2 3 3 2 3,8	2,63 ,95 ,05 ,1 ,28 ,63 ×5,1 ×3,8	55 110 42 85 34 59 17 29	0,21 0,8 0,124 0,53 0,086 0,235 0,02 0,0608	3,3 3,75 3,45 3,3 3,2 3,5 3,7 3,4	4 4 4 4 4 4	ПСД	

Примечания: 1. Число полюсов: главных 4, добавочных 4. 2. Класс изоляции В. 3. В обмотках главных и добавочных полюсов катушки соединены между собой

#### СЕРИИ П 4-го ГАБАРИТА В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Я	коря	1									
T		Про	вод		1 1			Ī	Ī	Ī	
F	тип обмотки	Марка	Диа метр мм	,	m		<sup>w</sup> c	w <sub>K</sub>	w	R, Om	<i>G</i> , кг
	Волновая	ПЭТСО	1,16 0,72 1,35 0,86 1,25 1,25 1,25	2 2 2 2 5 2 5 2 5 2 2 5 2 2	$\left \begin{array}{c} -\\ -\\ 2\\ \hline 3\\ 2 \end{array}\right $	12- 5- 9- 3- 6- 2-	-7-6 -11-12 -4-5 -9-9 -3-3 -6-6 -1-2 -4-3	19 35 14 27 9 18 5	513 945 378 729 243 486 135 270	0,87 4,17 0,475 2,26 0,18 0,72 0,066 0,264	2,25 1,6 2,25 1,76 2,5 2,5 2,05 2,05
	Волн	пэтсо	1,35 0,93 1,08 1,08 1,35 1,35 1,56	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- 2 - 2 - 3 2	9- 3- 7- 2- 5- 1-	-5-4 -8-9 -4-3 -6-7 -3-2 -4-5 -2-1 -3-2	13 26 10 20 7 14 4 7	351 702 270 540 189 378 108 189	0,51 1,12 0,305 1,22 0,136 0,56 0,039 0,136	2,4 2,26 2,4 2,4 2,6 2,6 2,53 2,6
Г	осле	едовательна	1Я				Обл	иотка па	раллель	ная	
	вод						Пров	од			
	Pas	мер, мм	$w_{\Pi}$	R, Om	<i>G</i> , кг	n <sub>K</sub>	Марка	Диа- метр, мм	w <sub>n</sub>	<i>R</i> , Ом	G, кр
	1,10 2,6 1,1 3,2	6×5,9 1,95 2,63 1,95 63×5,9 6×5,9 8×5,1 3×5,9	10 20 6 15 5 7 3	0,0328 0,14 0,024 0,114 0,007 0,024 0,004 0,007	0,75 0,66 0,4 0,5 0,95 0,55 0,6 0,95	4 4 4 4 4 4 4	ПЭТВ	0,62 0,47 0,69 0,47 0,72 0,51 0,69 0,47	1200 2100 1000 2100 950 1750 1000 2100	92 280 62 280 52 198 62 280	4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,4
	1,1 2,6 1,1 3,2 1,1 3,2	33×5,9 6×5,9 3×5,9 6×5,9 8×5,1 6×5,9 8×5,1 3×5,9	5 10 5 10 4 8 2 5	0,0085 0,0392 0,0085 0,0392 0,0064 0,0312 0,0032 0,0085	1 0,9 1 0,9 0,9 0,73 0,45	4 4 4 4 4 4 4 4	ПЭТВ	0,72 0,51 0,72 0,51 0,69 0,55 0,69 0,59	950 1800 950 1800 1000 1600 825 1350	62 242 62 243 73,2 184 60 136	5,6 5,3 5,6 5,3 5,35 5,35 4,5 5,3

## 70. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ

																(	О <b>бмотк</b> а	
Тип электр двигате			зи- ия	Р,	кВт	<i>U</i> , B	I, A	п, мин—1		z	w	z	у	z	k	:	y <sub>K</sub>	
П-5	1		1 2 3 4 5 6 7			110 220 110 220 110 220 220	26,5 13,3 37,2 18,5 67 33,3 58,5	750 750 1000 1000 1500 1500 3000	,	31	44 33 34 36 44	4 2 4 0 4	1-	-9	98	3	1—47	
П-5.	2	1 1 1	8 9 0 1 2 3 4	<b> </b>		110 220 110 220 110 220 220 220	37,3 18,4 50,3 25 86 43 73,6	750 750 1000 1000 1500 1500 3000		31	3; 3; 3; 4; 3; 3; 3;	2 6 8 2 2	1	<b>-</b> 9	93	3	1—47	
П-6	1	1 1 1 1 2	5 6 7 8 9	$ \begin{vmatrix} 4 \\ 6 \\ 11 \\ \hline 19 \end{vmatrix} $		110 220 110 220 110 220 220	51 25 65,6 32,4 117 57,8 100	750 750 1000 1000 1500 1500 3000		31	3: 3: 3: 4: 3: 3: 3:	2 6 8 2 2	1-	-9	93	3	1—47	
П-6	П-62		22 23 24 25 26 27 28	8 14 25	· 	110 220 110 220 110 220 220	67 33,3 86,5 42,7 148 72,5 128	750 750 1000 1000 1500 1500 3000		31	36 48 46 36 36 36 24	8 0 6 0	1-	_9		3	1—47	
	00						вочных г	толі	осов							Обмотка	_	
Тип элек- тродви- гателя	Поц	зи- ия	n	ĸ	Ma	рка	Размер, мм	w <sub>1</sub>	1	R,	Ом	G,	кг	n	ĸ	Марка		
П-51	1 2 3	?	4		ПС	'Д	Ø 3,05 Ø 2,1 Ø 3,28	10	53 0,132 05 0,55 39 0,084		3	,8 ,5 ,2	، ا	1 1 1		ПСД		
000																	,	

		Провод									1
Тип обмот- ки	Марк	а Диам		2a	m	w <sub>c</sub>		w <sub>K</sub>	w	R, Om	<i>G</i> , кг
	пэтс	O   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	6 35 35 15	2 2 2 2 2 2 2 2	$\frac{2}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{2}$	4—3- 7—8- 3—2- 6—5- 2—1- 4—3- 2—2-	-7 -3 -6 -2 -4	11 22 8 17 5 11 6	341 682 248 527 155 341 186	0,34 1,36 0,182 0,775 0,066 0,34 0.1	3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,5 3,4
Волновая	ПЭТС	O 1,5 1,4 1,3 1,1 1,4 1,4 1,5	5 6 5 5	2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 3 2 4 2 4	3—2- 5—6- 2—2- 4—4- 1—2- 3—2- 1—2-	-5 -2 -4 -1 -3	8 16 6 12 4 8 4	248 496 186 372 124 248 124	0,214 0,735 0,106 0,435 0,046 0,185 0,053	4,1 4,7 4,4 4,5 4,8 4,8 4,2
Воль	ПСД ПСД ПЭТС ПЭТС ПСД ПСД ПЭТС	O   1,3 1,6 1,6	8 6 5 8	2 2 2 2 2 2 2 2	2 3 2 4 2 4	3—2- 5—6- 2—2- 4—4- 1—2- 3—2- 1—2-	-5 -2 -4 -1 -3	8 16 6 12 4 8 4	248 496 186 372 124 248 124	0,135 0,54 0,078 0,32 0,0336 0,135 0,039	6 6,1 5,9 5,9 6 6 5,3
	ПЭТСО ПЭТСО ПЭТСО ПЭТСО ПСД ПЭТСО ПСД	O   1,3 O   1,45+ O   1,4 1,6	5 1,56 5 8 6	2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 2 4 2 5 3 4	2-2- 4 2-1- 3-3- 1 2-2- 1-1-	-2 -3 -2	6 12 5 9 3 6 3	186 372 155 279 93 186 93	0,088 0,351 0,059 0,226 0,0225 0,0875 0,0286	6,7 6,7 6,9 5,8 6,5 6,5 6,7
последов	зательна				0	бмотка	параллел	ьная			
вод Размер мм	.,   <sub>ип</sub>	R, Om	G	, кг	n <sub>K</sub>	Марка	ровод Диам м		$w_{\Pi}$	R, Om	<i>G</i> , кг
$3.28 \times 5,$ $1.56 \times 3,$ $3.28 \times 5,$	28 10	0,00736 0,048 0,00736	] (	1 0,7 1	4 4 4	ПЭТВ ПЭТВ ПЭТВ		72 55 8	1000 1600 900	64 168 45,2	5,6 5 6

			Обі	мотка добавочн	ых пол	юсов			Обмотка
Тип				Провод					Про
элек- трэдви- гателя	Пози- ция	n <sub>K</sub>	Марка	Размер, мм	w <sub>n</sub>	R, Om	G, Kr	n <sub>K</sub>	Марка
П-51	4 5 6	4 4 4	псд	$\varnothing$ 2,63 2,63 $\times$ 5,9 $\varnothing$ 3,05	82 24 53	0,276 0,0294 0,132	4,3 3,5 3,8	4 4 4	псд
4	7	.4		2,63×5,9	29	0,0352	4,2	4	
	8 9 10	4 4 4		2,83×4,4 Ø 2,63 2,63×5,9	39 78 29	0,0,84 0,37 0,05	6,4 5,8 6,1	4 4	•
П-52	11 12 13 14	4 4 4 4	псд	Ø 3,05 4,4×5,9 2,83×4,4 4,4×5,9	58 19 39 19	0,2 0,0196 0,084 0,0196	5,7 6,5 6,4 6,5	4 4 4 4	псд
П-61	15 16 17 18 19 20 21	4 4 4 4 4 4	псд	2,63×5,9 Ø 3,05 3,8×5,1 2,83×4,4 4,4×5,9 1,81×6,9 4,4×5,9	39 78 29 58 19 39	0,052 0,22 0,036 0,112 0,016 0,062 0,016	6,2 7 6,5 8,4 5,9 5	4 4 4 4 4 4	псд
П-62	22 23 24 25 26 27 28	4 4 4 4 4	псд	$3.8 \times 5.1$ $\bigcirc 3.28$ $4.4 \times 6.9$ $2.83 \times 4.4$ $4.4 \times 6.9$ $3.8 \times 5.1$ $4.4 \times 5.9$	29 58 24 48 14 29	0,04 0,18 0,02 0,108 0,0128 0,04 0,0178	7,7 6,9 10 8 5,8 7,7 5,8	4 4 4 4 4 4	псд

Примечания: 1. Число полюсов: главных 4, добавочных 4. 2. Класс изэляции В. 3. В обмотках главных и дэбавэчных полюсов катушки соединены между собой

последоват	ельная	I			·	Обмотка	параллельн	ая	
вод	·				П	ровод			
Размер, мм	wπ	R, Om	<i>G</i> , kr	n <sub>K</sub>	Марка	Диаметр, мм	$w_{\Pi}$	R, Om	G, Kr
1,56×3,28	8	0,04	0,5	4		0,55	1400	146	4,35
$3,28 \times 5,1$	3	0,0044	0,65	4	ПЭТВ	0,86	800	36	6,3
$3,28 \times 5,1$	5	0,00736	1	4	11318	0,62	1500	130	6,2
3,28×5,1	3	0,0044	0,65	4		0,55	1600	168	5
3,28×5,1	4	0,0076	1,05	4		0,8	900	57,2	7,6
1,16×5,9	10	0,0492	1,14	4		0,59	1650	196	7,6
$3,28 \times 5,1$	4	0,0076	1,05	4		0,86	800	46	7,9
1,16×5,9	8	0,0382	0,9	4	пэтв		1650	196	7,6
4,4×5,9	2	0,0024	0,8	4		0,93	750	35	8,4
1,16×5,9	6	0,028	0,65	4		0,62	1500	158	7,5
4,4×5,9	2	0,0024	0,8	4		0,69	1200	99,2	7,3
2,63×5,9	5	0,009	1,1	4		0,93	980	44	10,7
1,16×5,9	8	0,0326	0,8	4		0,62	2200	216	10,2
4,4×5,9	3	0,00336	1,15	4		0,93	980	44	10,7
<b>2,63</b> ×5,9	5	0,009	1,1	4	пэтв	0,69	1950	158	11,7
4,4×5,9	2	0,0023	0,8	4		1	950	36	11,3
2,63×5,9	4	0,0072	0,86	4		0,72	1550	115	10
<b>4,4×5,9</b>	2	0,0023	0,8	4		0,72+0,8	750+850	102	7,2
4,4×5,9	3	0,004	1,3	4		1+1,08	430+450	36	5,9+9,4
1,95×4,7	6	0,022	0,92	4		0,72	1800	154	13,5
4,4×5,9	3	0,04	1,3	4		1	950	42,4	13,7
$1,35 \times 6,9$	8	0,029	1,25	4	пэтв	0,72+0,8	800+900	136	4,8+10
<b>4,4</b> × <b>5,9</b>	2	0,0026	1	4		1,08	800	29,4	13,5
-	3	0,004	1,3	4		0,72+0,8	700+900	116	4,2+10
$4,4 \times 5,9$	'	0,004	1,0	7	1 1	0,12   0,0	1.00 1000	1 ***	1,2   10

#### 71. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ ЕДИНОЙ СЕРИИ П

Обмотка

1		1	1			1					
Тип гене- ратора	Позиция	P, 1	кВт	<i>U</i> , B	· 1, A	<i>п</i> , мин—1	z	w <sub>z</sub>	y <sub>z</sub>	k	y <sub>K</sub>
П-21	1 2 3 4 5 6	0,5	25	115 230 115 230 110/160 220/320	3,22 1,61 10,9 5,45 8,15/6,88 4,07/3,44	1450 1450 2850 2850 2850 2850 2850	18	120 240 50 100 66 132	1—10	72	1-2
П-22	7 8 9 10 11 12	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	6	115 230 115 230 110/160 220/320	5,22 2,61 13,9 6,95 11,1/9,4 5,55/4,7	1450 1450 2850 2850 2850 2850	18	70 144 36 70 50 100	1—10	72	1—2
П-31	13 14 15 16 17 18 19 20	0,65	2,6 /0,8	115 230 115 230 110/160 220/320 110/160 220/320	8,7 4,35 22,6 11,3 5,9/5 2,95/2,5 17/14,4 8,5/7,2	1450 1450 2850 2850 1450 1450 2850 2850	18	64 128 56 56 78 156 76 78	1—10	72	1—2
П-32	21 22 23 24 25 26 27 28	ļ		115 230 115 230 110/160 220/320 110/160 220/320	13 6,5 33 16,5 10,5/8,1 4,75/4,05 22,2/18,7 11,1/9,35	1450 1450 2850 2850 1450 1450 2850 2850	18	40 80 40 40 48 96 48 48	1—10	72	1—2
<b></b>				Обмо	тка добавочно	го полюс	a		1	,	Обмотка
Тип		Пози-		Пр	овод						Про
<b>рене</b> рат	ора	ция	n <sub>K</sub>	Марка	Раз- мер, мм	$w_{\Pi} \mid R$	, Ом	<i>G</i> , кг	$n_{\mathrm{K}}$	1	Марка
П-2	1	1 2 3 4 5 6	1 1 1 1 1	ПЭТВ ПЭТВ ПСД ПЭТВ ПСД ПЭТВ	1 2,26 1,56 1,95	780 160 334	1 4,35 0,17 0,7 0,32 1,1	1,1 1,56 1,3 1,45 1,4 1,2	2 2 2 2 —	I	IЭТВ IЭТВ IСД IЭТВ
302	•	,	•	•		'		•	•	•	•

## 2-го И 3-го ГАБАРИТОВ В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

якоря									***************************************	
Тип	Пров	од				i				
обмот- ки	Марка	Диа- метр, мм	2 <i>a</i>	m	$w_c$		w <sub>K</sub>	w	R, Om	<i>G</i> , кт
	ПЭТВ	0,72 0,51 1,08 0,8 1 0,69	2 2 2 2 2 2 2	  -  -  -	15 30 6-7-6- 12-13-13 8-9-8- 16-17-17	$\begin{bmatrix} 3-12 \\ -8 \end{bmatrix}$	60 120 25 50 33 66	1080 2160 450 900 594 1188	4,56 18,2 0,84 3,06 1,3 5,35	1,76 1,75 1,65 1,8 1,65 1,6
	ПЭТВ	0,93 0,62 1,25 0,93 1,08 0,8	2 2 2 2 2 2 2		9-8-9- 18 4-5-5- 9-8-9- 6-7-6- 12-13-13	-4 -9 -6	35 72 18 35 25 50	630 1296 324 630 450 900	080   4,56   18,2   4500   0,84   900   3,06   594   1,3   188   5,35   630   1,8   450   0,95   900   3,46   630   1,8   450   0,95   900   3,46   630   1,8   450   0,95   404   7,76   342   0,45   7,702   1,85   630   0,135   360   0,54   432   0,88   364   3,65   216   0,22   432   0,88   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   288   2	1,9 1,75 1,8 1,9 1,8 1,87
Петлевая	ПЭТВ	1,08 0,72 1,16 1,16 1 0,69 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		8 16 4-3-3- 7 10-9-10 20-19-19 5-4-5- 10-9-10	9—20 —5	32 64 14 28 39 78 19	576 1152 252 504 702 1404 342 702		2,75 2,75 2,53 2,53 2,55 2,55 2,55 2,3
	ПЭТВ	1,35 0,93 1,45 1,45 1,25 0,86 1,25 1,25	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-   2   -   -   2   -	5 10 2—3—3-3-5-5-5-6 12 3 6	- 1	20 40 10 20 24 48 12 24	360 720 180 360 432 864 216 432	2,6 0,135 0,54 0,88 3,65 0,22	3 3,4 3,4 3,2,9 3
последов	вательная				Обл	иотка п	аралле.	льная		
вод				_	Прово	Д.		-		
Раз- мер, мм	$w_{\Pi} \mid R$ ,	Ом <i>G</i> ,	G, Kr n <sub>K</sub>		<b>М</b> арка	Ди аме мм	тр,	w <sub>n</sub>	R, Om	G, кг
1,35 1 1,95 1,35 —	$\begin{array}{c cccc} 275 & 3 \\ 71 & 0, \end{array}$	96 1 3 1, 22 1, 91 1	25 1	2 2 2 2 2 2 2 2	ПЭТВ	0,33 0,23 0,41 0,31 0,47 0,33	3   4 1   1 1   2 7   2	2500 600 600 800 400 200	1160 152 390 150	1,3 1,25 1,34 1,15 2,4 2,4

			Обм	отка добаво	поп ологи	юса			Обмотка	_
Тип	Пози-		П	овод					Про	
генератора	ция	n <sub>K</sub>	Марка	Раз- мер, мм	w <sub>n</sub>	R, Om	G, Kr	n <sub>K</sub>	Марка	
П-22	7 8 9 10 11 12	1 1 1 1 1	ПСД ПЭТВ ПСД ПСД ПСД ПСД	2,63 1,68 2,1	226 465 117 226 160 328	0,5 1,65 0,106 0,5 0,24 0,9	1,25 1,8 1,7 1,25 1,55 1,85	2 2 2 2 —	ПЭТВ ПЭТВ ПСД ПСД —	
П-31	13 14 15 16 17 18 19 20	1 1 1 1 1 1	ПСД ПЭТВ ПСД ПСД ПСД ПЭТВ ПСД ПСД	3,28 2,26 2,1	205 410 90 180 250 506 130 250	0,27 1,05 0,053 0,35 0,38 1,57 0,122 0,38	2,25 -2 1,95 2,1 2,35 2,2 2 2,35	2 2 2 2 —	ПСД ПЭТВ ПСД ПСД — — —	
11-32	21 22 23 24 25 26 27 28	1 1 1 1 1 1	ПСД ПСД ПСД ПСД ПСД ПСД ПСД	2,63 1,95 2,83×3,8 2,63 2,63 1,68 2,83×3,8 2,63	130 260 71 143 156 310 78 155	0,14 0,57 0,04 0,16 0,168 0,84 0,044 0,168	2,3 2,7 2,64 2,75 2,8 2,3 2,9 2,8	2 2 2 2 —	ПСД ПСД ПСД ПСД —	

#### 72. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ ЕДИНОЙ

									(	Обмотка
Тип генератора	Позниня	Р, кВт	<i>U</i> , в	I, A	<i>п</i> , мин—1	z	w <sub>z</sub>	$y_z$	k	$y_{ m K}$
П-41	1 2 3 4 5 6 7 8	2,7 6,2 1,7/2,1 3,9/4,8	115 230 115 230 110/160 220/320 110/160 220/320	23,4 11,7 53,8 26,9 15,5/13,1 7,75/6,55 35,5/30 17,8/15	1450 1450 2850 2850 1450 1450 2850 2850	27	26 52 24 26 38 70 36 38	1—8	81	1—41

Примечания: 1. Число полюсов: главных 2, добавочных 1. 2. Класс изоляции А. 3. В обмотках главных полюсов катушки соединены между собой последовательно.

 оследо	вательна	я	<del></del>		Обм	отка парал	лельная		
 вод					Прово				
Раз- мер, мм	w <sub>п</sub>	R, Om	<i>G</i> , кг	n <sub>K</sub>	Марка	Диаметр, м	$w_{\Pi}$	R, Om	<i>G</i> , кг
1,56 1,16 3,05 2,1 —	105 210 30 61 —	0,636 2,3 0,046 0,208 —	6 1,35 2		ПЭТВ	0,41 0,27 0,41 0,31 0,41 0,31	1600 3500 1600 2800 3600 6300	152 770 152 470 344 1050	1,4 1,35 1,4 1,4 3 2,8
1,95 1,45 3,05 2,1 —	87 180 35 71 — —	0.34 1,32 0,056 0,24 — — —	1,6 1,9 1,7 1,4 —	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	пэтв	0,47 0,31 0,62 0,41 0,59 0,41 0,59 0,41	2400 5400 1500 3250 2500 6000 2500 5000	188 980 66 345 116 520 116 460	3 3,2 3,4,55 5,2 4,55 4,6
2,26 1,68 2,63 3,05 —	49 90 12 29 —	0,17 0,58 0,017 0,059 — — —	2 1,5 1 1,37 — —	2 2 2 2 2 2 2 2 2	ПЭТВ	0,55 0,38 0,59 0.41 0,62 0,47 0,69 0,47	1300 3400 1500 3200 2400 4150 2000 4150	138 530 88,8 390 128 338 90 388	3,6 3,5 3,5 3,5 6,1 6,5 6,6 6,5

#### СЕРИИ П 4-го ГАБАРИТА В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

якор	Я								
×	Про	вод							
Тип обмотки	Марка	Диаметр, мм	2 <i>a</i>	m	w <sub>c</sub>	w <sub>K</sub>	w	R, Om	G, Kr
Петлевая	пэтсо	1,45 1 1,45 1,45 1,16 0,8 1,16 1,16	2 2 2 2 2 2 2 2 2	-   2   -   2   -	4-5-4 9-8-9 2-2-2 4-5-4 6-7-6 12-11-12 3-3-3 6-7-6	13 26 6 13 19 35 9	351 702 162 351 513 945 243 513	0,384 1,61 0,0889 0,384 0,87 3,4 0,208 0,87	2,4 2,3 2,2 2,2 2,04 2,1 2,2 2,2

<b>~</b>	е ф. р. кВт													Обмотка
Тип генератора	Позиция	Р,	кВт	<i>U</i> , E	1	ı	', A	п, мин—1	z	w <sub>z</sub>	у	'z	k	y <sub>K</sub>
П-42	9 10 11 12 13 14 15 16	2,3	3,2 7,2 6/2,9 2/5,8	115 230 115 230 110/10 220/33 110/10 220/33	20 60	1 6 21,5 10,7 43	27,8 3,9 52,6 31,3 5/18,1 7/9,05 5/36,2 5/18,1	1450 1450 2850 2850 1450 1450 2850 2850	27	40 38 30 40 26 52 28 26	1-	8	81	1—41
				00	бмотка	а добав	вочных п	олюсов						Обмотка
Тип генератор	ора	Пози- ция	1	п	ровод			D. O.		0				Про
			n <sub>K</sub>	Марка		змер, мм	w <sub>Π</sub>	R, Om		<i>G</i> , кі		n <sub>K</sub>		Марка
Π-4	1	1 2 3 4 5 6 7 8	4 4 4 4 4 4 4 4	псд	2,83 2,83 2 2 1	,63 ,95 ,84,4 ,63 ,26 ,68 ,28	55 110 25 55 80 152 38 80	0,172 0,62 0,035 0,172 0,34 1,18 0,075 0,34		2,7 2,9 2,7 2,7 3 2,9 3		4 4 4 — —		ПСД ПЭТСО ПСД ПСД — —
П-42	2	9 10 11 12 13 14 15 16	4 4 4 4 4 4 4 4	псд	2,83 2,83 1 2,83	3,05 2,10 3×4,4 3,05 2,63 ,95 3×3,8	42 80 21 42 55 110 29 55	0,124 0,56 0,038 0,124 0,21 0,8 0,060 0,21		3,4; 3,3 2,9 3,4; 3,4 3,8 3,5 3,4		4 4 4		ПСД ПСД ПСД ПСД — — —

<sup>\*</sup> Два провода в параллель.

Примечания: 1. Число главных полюсов 4, добавочных 4. 2. Класс изоляции В. 3. В обмотках главных и добавочных полюсов катушки соединены между собой

 якоря	•											
МОТКИ		Прог	вод									
Тип обмотки	Ma	рка	Диаметр, мм	2 <i>a</i>	m		w <sub>c</sub>	wк	TO	'	R, Om	<i>G</i> , kr
Петлевая	пэт	°CO	1,16 1,16 1,35 1,16 1,45 1 1,35 1,45	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 3 2 - 2 -	6— 2— 3— 4— 9— 2—	4—3 7—6 1—2 4—3 5—4 8—9 3—2 5—4	10 19 5 10 13 26 7	27 51 13 27 35 70 18 35	3 5 0 1 1 9	0,266 1 0,065 0,266 0,44 1,84 0,136 0,44	2,7 2,58 2,7 2,7 2,3 2,6 2,6 2,53
последоват		ельная	ı		٠		Of	мотка па	арал	лельна	я	
 вод							пр	овод				
	мер, Ім	w <sub>π</sub>	R, C	М	<i>G</i> , кг	n <sub>K</sub>	Марка	Диаме мм	тр,	$w_{\Pi}$	R, Om	С, кг
1, 2,83	26 56 ×4,4 05 - -	25 51 8 14 —	0,13 0,56 0,01 0,04 —	5	1,2 1,2 1,1 1,1 —	4 4 4 4 4 4 4	ПЭТВ	0,69 0,47 0,8 0,51 0,69 0,51 0,69 0,47		800 1600 650 1350 1050 1850 1050 2000	48 214 30 154 65 210 65 260	3,6 3,4 4 3,4 4,8 4,6 4,8 4,4
3,0 2,1 3,2 3,2 	l 28*	15 40 5 10 —	0,05 0,3 0,00 0,03 —	77	1,5 1,9 1,1 1,15 —	4 4 4 4 4 4 4	ПЭТВ	0,72 0,51 0,72 0,51 0,72 0,55 0,69 0,51		750 1350 750 1350 1000 1800 1000 2000	50 180 50 180 62,4 204 68 268	4,4 4,4 4,5,8 6,1 5,1 5,8

## 73. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ ЕДИНОЙ СЕРИИ П 5-го

B			-										Обмотка
Тип генератора	Позиция	Р,	кВт	υ	', В	I,	A	л, мин—1	z	w <sub>z</sub>	$y_{\mathbf{z}}$	k	y <sub>K</sub>
FI-51	1 2 3 4 5 6 7 8	3,45	5 1 2/4,2 9/8,5	1 1 110 220 110	15 230 15 230 0/160 0/320 0/320 0/320	43 21 95 47 31,1/ 15,5/ 63/ 31,5/	,7 ,6 ,8 26,2 13,1	1450 1450 2850 2850 1450 1450 2850 2850	31	28 28 32 32 40 40 30 40	1—9	93	1—47
П-52	9 10 11 12 13 14 15	1 4,	6,5 4 9/6 9/11	2 110 220 110	15 30 30 7160 7320 7160 7320	56, 28, 60, 44,4/, 22,2/, 81,5/6, 40,7/3	,2 ,9 37,5 18,8 58,8	1450 1450 2850 1450 1450 2850 2850	31	24 24 24 28 28 28 32 28	1—9	93	1-47
П-61	16 17 18 19 20 21 22	5,85	9 8 5/7,2 8/14,5	2 110 220 110	15 30 30 /160 /320 /160 //320	78, 39, 78, 53,3/4 26,7/2 107,2/9 53,6/4	1 3 15 22,5 90,6	1450 1450 2850 1450 1450 2850 2850	31	48 44 36 32 60 32 32 32	1—9	93	1 — 47
П-62	23 24 25 26 27 28	7,5	1,5 5 /9,2 /22	2 110 220	15 30 30 7160 7320 7320	10 56 10 68/3 34/2 81,5/6	0 9 5 <b>7,</b> 5 2 <b>8,</b> 8	1450 1450 2850 1450 1450 2850	31	32 32 32 36 48 36	1—9	93	1—47
_						добавоч	ных по	люсов	,			1	Обмотка
Тип тенера- тера	Позиция	n <sub>K</sub>	Map		ровод Разме	ер, мм	wπ	R, 6	Ом	<i>G</i> , кг	n <sub>K</sub>	1	-Про Марка
П-51	1 2 3	4 4 4	ПС	2,83×4,4 2,63 3,28×6,9		,63	34 68 19	0,05 0,23 0,01	.	3,9 3,6 4	4 4 4	1	ПСД ПСД олый

#### И 6-го ГАБАРИТОВ В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

якој	ря														
Z	Пр	овод								Ī			1		
Тип обмотки	Марка	Диаме мм		2	Pa	1	m		<sup>w</sup> с		w <sub>K</sub>	w	R	, Ом	<i>G</i> , Kr
	пэтсо	1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1	5 5 6 6 5		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- 4 - 4 - 4	2 4 2 2 3 2	5- 1- 3- 3- 7- 2-	-3-2 -4-5 -2-1 -2-3 -4-3 -6-7 -1-2 -4-3		7 14 4 8 10 20 5 10	217 434 124 248 310 620 155	0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0,	139 56 0395 182 31 24 066 31	3,55 3,55 4,1 3,6 3,2 3,2 3,7 3,3
Волновая	ПСД ПСД ПСД ПЭТСО ПЭТСО ПЭТСО ПЭТСО	1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4	8 8 6 5 5	64	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2 2 2 2 4	4- 2- 2- 5- 1-	-2-2 -4-4 -2-2 -3-2 -4-5 -2-1 -3-2		6 12 6 7 14 4 7	372 186 <b>217</b> 434 124	0, 0, 0, 0, 0,	4 01 14 64 046	4,7 4,7 4,7 4,4 4,2 4,8 4,2
Bo	ПЭТСО	1,35- - 1,4 1,5 1,6 1,1 1,5 1,5	5 6 8 6 6	24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2			2 2 3 2 2 4	3- 5- 1-	-2-2 -3-4 2 -2-3 -5-5 -2-1 -2-3	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6,4 6,4 5,9 6,4 5,5 5,3 5,5				
	пэтсо	1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3	6 6 6 5	6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 7	2	4	4 2 4 3 2 3	3-	-2-1 -2-3 -2-1 2 4		8 4	248 124	0, 0, 0, 0,	176 044 088	5,95 5,95 5,95 5,9 6,7 6,5
	едовательна	ая				_						пара	ллельн	зя	
вод									I	٦p	овод				
Pa:	змер, мм	$w_{\Pi}$	R, (	Ом	<i>G</i> , к	г	r	¹ĸ.	Марка		Диам м		$w_{\Pi}$	R, Om	G, Kr
1,3	3,05* 3,05 5×12,5*	17 35 4	0,03 0,13 0,00	12	3,4 3,2 1,7	1	4	4 4 <b>4</b>	ПЭТВ		0,8 0,8 0,8	59	700 1300 800	32 126 42,4	5,8 4,7 5,6

	1 1		O	бмотка добавочн	ных полн	осов	l		Обмотка
Тип	155	1	П	ровод				1	Про
П-51	Позиция	n <sub>K</sub>	Марка	Размер, мм	w <sub>Π</sub>	R, Om	G, Kr	n <sub>K</sub>	Марка
	4	4		3,28	39	0,084	3,2	4	Голый
	5	4		<b>3,2</b> 8	48	0,104	3,9	_	_
Π-51	6	4	псд	2,26	97	0,44	4	_	-
	7	4		2,83×4,4	24	0,0366	2,8		-
;	8	4		3,28	48	0,104	3	-	_
	9	4		2,63×5,9	29	0,05	6,1	4	псд
	10	4		3,05	58	0,2	5,7	4	псд
	11	4		$2,63 \times 5,9$	29	0,05	6,1	4	Голый
Π-52	12	4	псд	$2,83 \times 4,4$	34	0,073	5,6	_	-
	13	4		2,63	68	0,32	5,1	_	
	14	4		<b>4,4</b> × <b>5,</b> 9	19	0,0196	6,5	_	-
	15	4		2,83×4	34	0,073	5,6	_	_
	16	4		3,8×5,1	<b>2</b> 9	0,0334	6,5	4	псд
	17	4		$2,83\times4,4$	53	0,0004	7,8	4	ПСД
	18	4		$3.8 \times 5.1$	29	0,0334	5,5	4	псд
П 61	19	4	псд	$2,53 \times 5,1$	<b>3</b> 9	0,052	6,2		
11-01	20	4	под	3,28	73	0,032	7,5		_
	21	4		4,4×5,9	19	0,016	5,85	_	_
	22	4		$2,63 \times 5,9$	39	0,052	6,2	_	_
					_				FIGR
	23	4		<b>4,4</b> ×5,9	19	0,0178	6	4	ПСД
	24	4		2,63×5,9	39	0,07	8,2	4	ПСД
П 60	25	4	псд	4,4×5,9	19	0,0178	6	4	ПСД
11-02	26	4	под	3,8×5,1	<b>2</b> 9	0,04	7,8		_
	27	4		3,28	58	0,18	7,2		-
	28	4		3,8×5,1	<b>2</b> 9	0,04	7,8	-	-

<sup>\*</sup> Два провода в параллель.

Примечания: 1. Число полюсов: главных 4, добавочных 4. 2. Класс изоляции В. 3. В обмотках главных и добавочных полюсов катушки соединены между собой

					Обмотка параллельная							
	последовательн	ая	1		ļ			ллельна	Я			
	вод					П	оовод					
	Размер, мм	w <sub>n</sub>	R, Om	<i>G</i> , кг	n <sub>K</sub>	Марка	Диаметр, мм	$w_{\Pi}$	R, Om	G, Kr		
	1,35×12,5	8	0,012	1,7	4		0,55	1500	160	5		
ĺ	_	_	-		4		0,86	950	43,4	7,7		
	_	_	-	-	4	ПЭТВ	0,59	1850	171	6,7		
					4		0,8	1100	58	7,7		
	_				4		0,59	1850	171	6,7		
	Ø <b>3,</b> 05	8	0,0148	1,7	4		0,86	700	36	6,3		
	$2,1 \times 6,9$	16	0,0312		4		0,62	1260	134	6,4		
	1,35×12,5	4	0,0032		4		0,62	1260	134	6,4		
	_	_	_	_	4	ПЭТВ	1	700	30	9,8		
			_		4		0,69	1400	110	8,5		
	_	_	_		4		0,8	1050	61	8,4		
	_	_	_		4		0,62	1700	170	8,1		
							-,02					
	3,8×5,1	6 0,0088		1,7	4		0,93	800	35	8,5		
	2,83×3,8	15	0,04	2,4	4		0,69	1500	120	8,9		
	3,8×5,1	6	0,0088	1,7	4		0,69	1500	120	8,9		
		_	-	_	4	пэтв	0,86	1400	72,4	13		
	_		-	_	4		0,69	2300	186	13,6		
	_		_		4		0,86	1400	72,4	13		
	_	_	-	_	4		0,62	2700	270	13		
	***************************************	<u> </u> 	<u> </u>					<u> </u>	l			
	4,4×5,9	7	0,009	3,1	4		1,08	650	24,8	11		
	3,28×5,1	14	0,028	3,9	4		0,8	1150	76	10,2		
	4,4×6,9	5	0,0055	2,7	4		0,8	1150	76	10,2		
	_		_		4	пэтв	0,93	1200	62	14,5		
i	_		_		4		0,69	2100	197	14,5		
	_		_	•	4		0,69	2100				
					,		0,08	2100	198	15		
1			i i	1			į					

#### 74. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПО 1-го

~											1-10	
								•			Обмотка	
Тип электро- двигателя	Пози- ция	<i>Р</i> , кВт	<i>U</i> , в	<i>I</i> , A	п, мин—1	z	τε	, ע	z   -	k	$y_{ m K}$	
ПО-12	1 2 3 4 5 6	0,17 0,3 0,7	110 220 110 220 110 220	2,4 1,25 4 2 · 8,6 4,3	1000 1000 1500 1500 3000 3000	14	19	8 2 2 8	-8 [	56	1-2	
ПО-22	7 8 9 10 11 12	0,45	110 220 110 220 110 220 220	5,8 2,9 8,4 4,1 17,3 8,5	1000 1000 1500 1500 3000 3000	18	7 14 5 10 5 5	$\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ 1—	10 7	72	1-2	
			Обмо	тка доб	авочных	полюсо	в				Обмотка	
Тип электро-	Пози- ция		Про	вод	.					T	Про	_
двигателя	<b>3.</b>	n <sub>K</sub>	Марка	Раз- мер, мм	$w_{\Pi}$	R, C	Эм	<i>G</i> , Kr	n <sub>K</sub>		Марка	
ПО-12	1 2 3 4 5 6	1 1 1 1 1	ПЭВ-2	1 0,72 1,25 0,8 1,56 1,25	338 675 242 495 121 242	1,9 6,95 0,82 4,15 0,26 0,82	2 5 58	0,65 0,6 0,55 0,55 0,5 0,64	2 2 2 2 2 2 2	I I I	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2	
ПО-22	7 8 9 10 11 12	1 1 1 1 1	ПСД ПЭВ-2 ПСД ПЭВ-2 ПСД ПСД	1,68 1,35 2,1 1,56 3,05 2,1	246 465 160 328 84 177	0,55 1,65 0,22 0,9 0,06 0,27	5 1 625	1,4 1,8 1,55 1,85 1,75 1,7	2 2 2 2 2 2	I I I	1ЭВ-2 1ЭВ-2 1ЭВ-2 1ЭВ-2 1ЭВ-2 1СД 1ЭВ-2	

Примечания: 1. Число полюсов; главных 2, добавочных 1. 2. Класс изоляции А. 3. В обмотках главных полюсов катушки соединены между собой последовательно.

 якоря										
ЖИ	Про	вод				***************************************	.			1
Тип обмотки	Марка	Диа- метр, мм	<b>2</b> a .	m	$w_{\mathbf{c}}$		w <sub>K</sub>	w	<i>R</i> , Ом	<i>G</i> , кг
Петлевая	ПЭВ-2	0,59 0,41 0,72 0,51 1 0,72	2 2 2 2 2 2	_ _ _ _	17—16—17 33—34—34 11—12—12 24 6 12	33	67 134 46 96 24 48	938 1876 644 1344 336 672	5,6 83 2,56 10,7 0,7 2,7	1 0,97 0,96 1,05 0,96 1
Пет	ПЭВ-2	0,93 0,62 1,08 0,8 1,08 1,08	2 2 2 2 2 2	_ _ _ 2 _	\$9-10-10 18 6-7-6- 12-13-13 3-4-3- 7-6-7-	-6 12	38 72 25 50 13 27	684 1296 450 900 234 486	1,94 8,35 0,95 3,46 0,246 1,03	1,87 1,76 1,8 1,87 1,9 1,98
после	довательна	191			O	Обмотк	а паралл	ельная		
 вод	_				П	ровод				
Диа метр мм	. w <sub>n</sub>	R, Om	, G, кг	n <sub>K</sub>	Марка	Диаг	иетр, мм	w <sub>n</sub>	R, Om	<i>G</i> , к <b>г</b>
1,00 0,75 1,25 0,86 1,68	2   105 5   30 6   72 8   16	0,46 2,5 0,21 1,08 0,066 0,25	0,2 0,22 0,15 0,19 0,18 0,17	2 2 2 2 2 2 2	ПЭВ-2	0,27 0,27	0,33 7+0,23 0,38 7+0,23 0,38 0,27	2800 4500 2100 4500 2100 4000	360 1140 208 1140 208 785	1,4 1,34 1,5 1,34 1,5 1,45
1,45 1,35 1,56 1,35 2,26 1,56	43 24 43 10	0,178 0,34 0,14 0,34 0,027 0,14	0,24 0,37 0,29 0,37 0,23 0,29	2 2 2 2 2 2	ПЭВ-2		0,47 0,33 0,47 0,33 0,51 0,33	2400 4800 2400 4800 2050 4800	175 712 175 712 127 712	2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,8 2,75

#### 75. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПО 3-го

					111101		года	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			,								Обмотка	
Тип элек- тродви- гателя	Пози- ция	Р, кВт	<i>U</i> , B	<i>I</i> , A	п	<u>,                                      </u>	z	w <sub>z</sub>	y <sub>z</sub>	k	Уĸ	
ПО-32	1 2 3 4 5 6	1 1,5 3	110 220 110 220 110 220 220	11,4 5,8 16,7 8,3 32,4 16	10 <sup>4</sup> 15 <sup>4</sup> 15	00 00 00 00	18	42 82 60 58 48 60	1-10	72	1-2	
ПО-42	7 8 9 10 11 12	1,5 2,3 5	110 220 110 220 110 220 110 220	17,4 8,7 26 13 56 27,5	10 15 15 30	00 00 00	27	44 44 32 32 32 32 32 32	1-8	81	1—41	
				Обмотн	з добав	хынро	полюс	В			Обмотка	ı
Тип электр	о- Пози			Провод	Į.			. ]			Про	
двига- теля	ни н	n <sub>K</sub>	Maţ	ока   Е	'азмер, мм	w <sub>Π</sub>	R,	Ом	G, Kr	n <sub>K</sub>	Марка	
ПО-32	1 2 3 4 5 6	1 1 1 1 1	пс	· i	2,63 1,95 3,28 2,26 1×6,9 3,28	143 260 97 185 52 97	0, 0, 0, 0	16 57 069 29 022 069	2,75 2,7 2,6 2,7 2,3 2,6	2 2 2 2 2 2	ПСД ПЭВ-2 ПСД ПСД ПСД ПСД	
ПО-42	7 8 9 10 11 12	4 4 4 4	ПС	1	3,05 2,1 3,28 2,63 1×6,9 3,28	46 93 34 67 17 34	0 0 0	,136 ,58 ,086 ,26 ,0264 ,086	3,8 3,6 3,2 4 2,8 3,2	4 4 4 4 4	псд	

Примечания: 1. Число главных и добавочных полюсов у двигателей 2. Класс изоляции В. 3. В обмотках главных и добавочных полюсов катушки соединены между собой

Тип обмотки	Про	род		2 <i>a</i>	m		$w_{\mathbf{c}}$		$w_{\mathbf{K}}$	w	R, Om	<i>G</i> , кг
Тип о	Марка	ме	(на- етр, мм									
Петлевая	ПЭВ-2	1 1 1	,35 ,93 ,16 ,16 ,25 ,16	2 2 2 2 2	$\begin{bmatrix} - \\ \frac{2}{3} \\ 2 \end{bmatrix}$	10	5-6-5-5 11-10- 4-3-4-4 7-8-7-3 4-3-4-4	-10 4 7	21 41 15 29 8 15	378 738 270 522 144 270	0,65 2,65 0,31 1,21 0,095 0,31	3,3 2,86 3,1 3,08 3,3 3,08
Волновая	ПЭТСО		,08 ,08 ,25 ,25 1,25	2 2 2 2 2 2 2	$\begin{bmatrix} \frac{2}{2} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{2}{2} \end{bmatrix}$		4-3-4 7-8-7 3-2-3 5-6-5 1-2-1 3-2-3		11 22 8 16 4 8	297 597 216 432 108 216	378	
после	цовательн	ая					(	Обмо	тка пар	аллельн	ая	
вод Разм	мер, мм	$w_{\Pi}$	R,	, Ом	<i>G</i> , кг	$n_{ m K}$	Про Марка	ово <b>д</b> Диа	аметр, мм	$w_\Pi$	<i>R</i> , Ом	<i>G</i> , кг
1,1 2,	2,26 1,56 6×5,9 1,95 1×6,9 6×5,9	15 40 10 25 6 10	0, 0, 0, 0,	054 29 022 162 006 022	0,51 0,55 0,46 0,42 0,6 0,46	2 2 2 2 2 2 2	ПЭВ-2	0,47	0,62 7+0,41 0,62 0,41 0,51 0,41	2100 4100 2100 4600 3000 4600	490 120 564 240	5,7 5,5 5,7 5,8 5,3 5,8
1,1 3,2 1,1 3,2	3×5,9 6×5,9 8×5,1 6×5,9 8×5,1 8×5,1	5 10 4 8 2 4	0, 0, 0, 0,	0085 0392 0064 0312 0032 0064	1,2 0,9 1 0,8 0,5	4 4 4 4 4	ПЭТВ		0,69 0,51 0,62 0,47 0,62 0,47	1000 1800 1200 1900 1200 1900	242 106 300 106	5,25 5,3 5,05 4,7 5,05 4,7

<sup>3-</sup>го габарита 2 и 1, а у двигателей 4-го габарита 4 и 4. последовательно.

## 76. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПБ

									(	Обмотка
Тип электро- двигателя	Пози- ция	<i>Р</i> , кВт	<i>U</i> , B	<i>I</i> , A	п, мин—1	z	$w_z$	y <sub>z</sub>	k	y <sub>K</sub>
ПБ-11	1 2 3	0,15	110 220 110	2 1 3,8	1500 1500 3000	14	144 288 76	1—8	56	1—2
ПБ-12	4 5 6	0,23	110 220 110	3 1,45 6	1500 1500 3000	14	100 200 50	1—8	56	1—2
ПБ-21	7 8 9 10 11	0,24	110 220 110 220 110	3,3 1,66 4,5 2,2 9,3	1000 1000 1500 1500 3000	18	108 216 78 156 76	1—10	72	1-2
ПБ-22	12 13 14 15 16	0,35	110 220 110 220 110	4,5 2,3 6 3 11,5	1000 1000 1500 1500 3000	18	80 -154 -56 -112 -60	1—10	72	1-2
ПБ-31	17 18 19 20 21 22	0,45	110 220 110 220 110 220	5,5 2,75 7,4 3,75 14 7,5	1000 1000 1500 1500 3000 3000	18	68 140 48 96 52 52	1—10	72	1—2
ПБ-32	23 24 25 26 27	0,65	110 220 110 220 110	7,4 3,7 11 5,5 20,5	1000 1000 1500 1500 3000	18	48 92 64 66 32	1—10	72	1—2

якеря

жи	Пров	од		<u> </u>		l	l	1	] -
Тип обмотки	Марка	Диа- метр, мм	2 <i>a</i>	m	w <sub>c</sub>	$w_{ m K}$	w	R, Om	<i>G</i> , Om
	ПЭВ-2	0,55 0,41 0,8	$\begin{vmatrix} 2\\2\\2 \end{vmatrix}$		18 36 9—10—10—9	72 144 38	1008 2016 532	6 21,4 1,5	0,88 0,76 0,83
	ПЭВ-2	0,69 0,47 1	2 2 2	_	12—13—13—12 25 6—7—6—6	50 100 25	700 1400 350	3,04 13,2 0,725	0,95 0,9 1
	ПЭВ-2	0,72 0,51 0,86 0,62 0,86	2 2 2 2 2		13—14—14—13 27 10—9—10—10 19—20—20—19 5—4—5—5	54 108 39 78 19	972 1944 702 1404 342	4,1 16,5 2,05 8 0,505	1,55 1,76 1,6 1,65 1,54
Петлевая	: ПЭВ-2	0,86 0,59 1 0,72	2 2 2 2 .		10 19—20—19—19 7 14 4—3—4—4	40 77 28 56 15	720 1386 504 1008 270	2,38 9,8 1,25 4,8 0,33	1,87 1,87 1,8 1,85 1,85
	ПЭВ-2	1,08 0,72 1,25 0,86 1,25 1,25	2 2 2 2 2 2 2 2	_ _ _ _ 2	8-9-9-8 17-18-18-17 6 12 3-4-3-3 6-7-7-6	34 70 24 48 13 26	612 1260 432 864 234 468	1,375 6,36 0,73 3,07 0,196 0,0784	2,7 2,55 2,8 2,5 2,5 2,5 2,75
	ПЭВ-2	1,25 0,86 1,08 1,08 1,45	2 2 2 2 2 2	$\frac{}{2}$	11—12—12—11 8—9—8—8 2	24 46 16 33 8	432 828 288 594 144	0,88 3,51 0,4 1,6 0,107	3 2,7 2,95 3,1 3

			·						
			Обмотка	а добавочны	х полю	сов			Обмотка
Тип	Пози-		Про	овод					Про
электро- двигателя	ция	n <sub>K</sub>	Марка	Размер, мм	' w <sub>n</sub>	<i>R</i> , Ом	G, кг	$n_{ m K}$	Марка
ПБ-11	1 2 3	1 1 1	ПЭВ-2	1 0,69 1,45	380 760 195	1,7 7,1 0,415	0,57 0,55 0,6	2 2 2	ПЭВ-2
ПБ-12	4 5 6	1 1 1	ПЭВ-2	1,16 0,86 1,56	260 515 126	1,04 3,8 0,275	0,6 0,64 0,55	2 2 2	ПЭВ-2
ПБ-21	7 8 9 10 11	1 1 1 1	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПСД	1,56 1,08 1,56 1,25 2,26	350 700 282 496 142	0,77 3,63 0,58 1,75 0,14	1,28 1,6 1,2 1,4 1,2	2 2 2 2 2	ПЭВ-2
ПБ-22	12 13 14 15 16	1 1 1 1	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПСД ПЭВ-2 ПСД	1,56 1,25 1,95 1,45 2,63	260 500 195 370 103	0,67 2,1 0,332 1,18 0,094	1,35 1,75 1,55 1,4 1,55	2 2 2 2 2	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПСД
ПБ-31	17 18 19 20 21 22	1 1 1 1 1 1	ПСД ПЭВ-2 ПСД ПСД ПСД ПСД	2,1 1,56 2,26 1,68 3,28 2,26	234 460 164 330 90 170	0,35 1,27 0,216 0,75 0,053 0,208	2,3 2,3 1,9 1,9 1,95 1,8	2 2 2 2 2 2	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПСД ПЭВ-2 ПСД ПСД
ПБ-32	23 24 25 26 27	1 1 1 1 1	ПСД	2,63 1,68 3,05 2,10 2,1×6,9	156 310 105 215 52	0,168 0,84 0,086 0,38 0,022	2,8 2,3 2,4 2,4 2,3	2 2 2 2 2 2	ПСД ПЭВ-2 ПСД ПСД ПСД

Примечания: 1. Число полюсов: главных 2, добавочных 1. 2. Класс изоляции В. 3. В обмотках главных полюсов катушки соединены между собой последовательно.

пос ледоват	ая				Обмотка	параллельная			
 вод					]	Провод		1	<u> </u>
Размер, мм	<b>w</b> <sub>n</sub>	R, Om	<i>G</i> , кг	$n_{\rm K}$	Марка	Размер, мм	w <sub>n</sub>	R, Om	<i>G</i> , кг
1,16 0,8 1,08	40 90 27	0,29 1,32 0,215	0,15 0,15 0,15	2 2 2	ПЭВ-2	0,29 0,21 0,29	3500 6500 3500	490 1600 490	1,15 1,2 1,15
1,25 0,86 1,35	35 72 22	0,25 1,08 0,14	0,17 0,19 0,15	2 2 2	ПЭВ-2	0,35 0,23 0,35	2500 5100 2500	292 1380 292	1,4 1,55 1,4
1,35 0,93 1,45 1,08 1,95	50 100 35 70 18	1,4 0,2 0,75	0,3 0,6 0,27 0,3 0,29	2 2 2 2 2	ПЭВ-2	0,38 0,27 0,38 0,27 0,38	3500 7000 3500 7000 3500 3500	326 1288 326 1288 326.	2,2 2,3 2,2 2,3 2,2
1,45 1,35 1,56 1,35 2,26	27 43 24 43 10	0,178 0,34 0,14 0,34 0,027	0,24 0,37 0,3 0,37 0,23	2 2 2 2 2 2	ПЭВ-2	0,41 0,31 0,41 0,31 0,41	3100 5200 3100 5200 3100	300 870 300 870 300	2,8 2,6 2,8 2,6 2,8
1,56 1,45 2,1 1,56 2,63 1,95	28 49 18 35 12 21	0,16 0,356 0,06 0,212 0,026 0,081	0,35 0,5 0,45 0,45 0,45 0,43	2 2 2 2 2 2 2 2	ПЭВ-2	0,51 0,33 0,51 0,33 0,51 0,33	3000 5600 3060 6000 3000 5600	200 820 200 880 200 820	4,4 3,5 4,4 3,75 4,4 3,5
1,95 1,56 2,26 1,68 2,1×6,9	20 40 15 25 6	0,092 0,29 0,054 0,162 0,006	0,5 0,55 0,5 0,5 0,5	2 2 2 2 2 2 2	ПЭВ-2	0,51 0,35 0,51 0,33+0,38 0,51	3000 6000 3000 3000-+3000 3000	240 990 240 990 240	5,3 4,9 5,3 5,2 5,3

#### 77. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПБ

	Пози- ция				<i>п</i> , мин—1	Обмот					
Тип электро- двигателя		Р, кВт	<i>U</i> , B	<i>I</i> , A		z	$w_z$	$y_z$	k	y <sub>K</sub>	
ПБ-41	1 2 3 4 5 6	0,7 1,2 2,3	110 220 110 220 110 220	8,5 4,3 14 7 25,5 12,6	1000 1000 1500 1500 3000 3000	27	38 72 44 44 36 48	1—8	81	1—41	
ПБ-42	7 8 9 10 11	1 1,5 3	110 220 110 220 110	11,8 6 16,8 8,4 32,8	1000 1000 1500 1500 3000	27	28 52 40 36 30	1—8	81	1—41	
ПБ-51	12 13 14 15	1,2	110 220 110 220	14,4 7,2 20,5 10	1000 1000 1500 1500	31	48 46 32 32	1—9	93	1—47	
ПБ-52	16 17 18 19	2,4	110 220 110 220	17,6 8,8 26,4 13,2	1000 1000 1500 1500	31	32 38 36 26	1—9	93	1—47	
ПБ-61	20 21 22 23	3,2	110 220 110 220	20 10 34 17	1000 1000 1500 1500	31	32 32 36 48	1-9	93	147	
ПБ-62	24 25 26 27	2,2	110 220 110 220	24 12,2 43 21,5	1000 1000 1500 1500	31	42 52 40 40	1—9	93	1-47	

	T	Пров		1	1	1	1	1	1		
	Тип обмот- ки		Диа- метр, мм	2 <b>a</b>	m	w <sub>c</sub>	w <sub>K</sub>	w	R, Om	<i>G</i> , кг	
		ПЭТСО	1,16 0,72 1,08 1,08 1,16 1	2 2 2 2 2 2 2	$\begin{bmatrix} - \\ \frac{2}{3} \\ 2 \end{bmatrix}$	6—7—6 12 4—3—4 7—8—7 2 4	19 36 11 22 6 12	513 972 297 594 162 324	0,87 4,27 0,29 1,16 0,0913 0,37	2,2 1,97 2,3 2,0 1,87 1,9	
		ПЭТСО	1,35 0,93 1,16 1,16 1,25	2 2 2 2 2	- 2 3	5—4—5 9—8—9 3—4—3 6 2—1—2	14 26 10 18 5	378 702 270 486 135	0,545 2,12 0,266 0,95 0,076	2,6 2,3 2,7 2,2 2,6	
	Волновая	ПЭТСО	1,08 1,08 1,45 1,08	2 2 2 2	2 2 -	4 8—7—8 3—2—3 5—6—5	12 23 8 16	372 713 248 496	0,42 1,63 0,158 0,632	3,8 3,6 4,1 4,1	
	_	пэтсо	1,35 1,25 1,35 1,56	2 2 2 2	2 3 —	3-2-3 6-7-6 2 4-5-4	8 19 6 13	248 589 186 403	0,214 1,18 0,106 0,517	4,1 4 4,4 3,98	
		ПЭТСО ПСД ПЭТСО ПЭТСО	1,56 1,68 1,56 1,35	2 2 2 2	2 3 2	3—2—3 5—6—5 2 4	8 16 6 12	248 496 186 372	0,156 0,54 0,078 0,32	5,5 6 5,5 5,35	
		ПЭТСО	1,45 1,25 1,45 1,45	2 2 2 2	3 2 4 2	2-3-2 4-5-4 2-1-2 3-4-3	7 13 5 10	217 403 155 310	0,12 0,45 0,0632 0,256	6,8 6,6 6,5 5,9	

			0	Обмотка						
Тип электро- двигателя	Пози- ция	,		Провод		R, Om	<i>G</i> , кг		Про	
		n <sub>K</sub>	Марка	Размер, мм	$w_{\Pi}$	A, OM	O, KI	n <sub>K</sub>	Ма рка	
ПБ-41	1 2 3 4 5 6	4 4 4 4 4	псд	2,26 1,68 3,05 2,1 2,83×4,4 3,05	80 152 46 90 25 51	0,34 1,18 0,106 0,44 0,037 • 0,12	3 2,94 2,7 4,2 3,4	4 4 4 4 4 4	псд	
ПБ-42	7 8 9 10 11	4 4 4 4	ПСД	2,63 1,95 3,05 2,26 2,83×4,4	59 110 42 76 21	0,235 0,8 0,124 0,392 0,038	3,7 3,8 3,5 3,6 3	4 4 4 4 4	ПСД	
ПБ-51	12 13 14 15	4 4 4 4	псд	3,05 2,1 3,28 <b>2,6</b> 3	58 110 39 78	0,145 0,58 0,084 0,262	4,1 4,3 3,2 4,1	4 4 4 4	псд	
ПБ-52	16 17 18 19	4 4 4 4	псд	$2,83 \times 4,4$ $2,26$ $2,63 \times 5,9$ $2,63$	39 92 29 63	0,084 0,59 0,05 . 0,292	6,4 5,6 6,1 4,7	4 4 4 4	псд	
ПБ-61	20 21 22 23	4 4 4 4	псд	$\begin{array}{c} \textbf{2,63} \times \textbf{5,9} \\ \textbf{3,05} \\ \textbf{3,8} \times \textbf{5,1} \\ \textbf{2,83} \times \textbf{4,4} \end{array}$	39 78 29 58	0,05 0,22 0,0334 0,112	7 7 6,5 8,4	4 4 4 4	псд	
ПБ-62	24 25 26 27	4 4 4 4	псд	3,8×5,1 3,28 4,4×5,9 2,83×4,4	34 63 24 48	0,0458 0,2 0,0254 0,108	9 8,5 8,3 8	4 4 4 4	псд	

Примечания: 1. Число полюсов главных 4, добавочных 4. 2. Класс изоляции В. 3. В обмотках главных и добавочных полюсов катушки соединены между собой

по <b>сле</b> довательная						Обмотка параллельная							
вод		w <sub>n</sub>	R, Om	<i>G</i> , кг	$n_{\mathrm{K}}$	Пров Марка	Раз-	w <sub>n</sub>	<i>R</i> , Ом	<i>G</i> , кг			
	Размер, мм	1				Марка	MM						
	1,16×5,9 2,26 1,95×4,7 1,16×5,9 3,28×5,1 2,63	10 12 5 10 3 6	0,0328 0,064 0,0112 0,0328 0,004 0,024	0,85 0,75 0,5 0,85 0,8 0,4	4 4 4 4 4 4	ПЭТВ	0,55 0,38 0,59 0,41 0,55 0,41	1500 3100 1400 2700 1500 2700	146 635 118 470 146 470	4,35 4,3 4,8 4,3 4,35 4,35			
	1,16×5,9 2,1 2,63×5,9 1,16×5,9 3,28×5,1	8 16 5 8 3	0,0312 0,128 0,0085 0,0312 0,0048	0,8 0,82 1,2 0,8 0,7	4 4 4 4 4	ПЭТВ	0,59 0,41 0,55 0,41 0,55	1350 2700 1500 2700 1500	136 530 172 530 172	5,3 4,8 5,1 4,8 5,1			
	3,28×5,1 1,56×3,28 3,28×5,1 2,83×4,4	5 10 3 6	0,00736 0,048 0,0044 0,012	1,2 1,0 1,2 1,0	4 4 4	ПЭТВ	0,59 0,41 0,55 0,41	1650 2800 1600 2800	152 560 168 560	6 5,2 5 5,2			
	1,16×5,9 1,16×5,9 4,4×5,9 1,16×5,9	6 10 3 10	0,0025 0,04 0,00328 0,4	0,8 1,2 1,5 1,2	4 4 4 4	ПЭТВ	0,62 0,41 0,62 0,38	1500 2300 1250 3200	150 540 124 854	7,2 5 6 5,9			
	2,63×5,9 1,16×5,9 4,4×5,9 2,63×5,9	5 10 3 6	0,009 0,042 0,0033 0,0114	1,1 1 1,1 1,3	4 4 4 4	ПЭТВ	0,69 0,51 0,62 0,47	1950 3100 2200 3800	158 448 216 660	11,7 9,8 10,2 10,5			
	3,8×5,1 1,95×4,7 4,4×5,9 2,83×3,8	5 8 3 5	0,007 0,0334 0,004 0,016	1,4 1,35 1,3 1,5	4 4 4 4	ПЭТВ	0,69 0,51 0,69 0,47	1950 3100 1950 3800	182 520 182 750	13,5 11,5 13,5 12			

# 78. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАТОРОВ

				Номинальные данные Обмотка								Обмотка		
		leoI Ruu								Page			Чис	-
-				<i>Р</i> , кВт	<i>U</i> , В		I, A	<i>п</i> , мин <sup>-</sup>	-1	BCF	aa l	пазов	кату- шек	
<b>Aburateon</b>	1	1* 2* 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		4,5 4,7 8 8 8 8 10 11 11 19 19	220 220 110 110 220 220 220 110 220 110 220 22		30 30,6/34,4 94 95 48 48 57 126 63 211 102 168	600/18 450/27 750 750 750 1000 1000 1500 1500 3000	00	Pric. 7,9 > 10,8 > 10,8 > 9,6 > 9,6 > 10,8 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5 > 7,5	. 25 . 25 . 27,5 . 27,5 . 27,5 . 27,5 . 27,5 . 27,5 . 27,5 . 27,5 . 27,5 . 27,5	33 33 31 27 27 27 27 33 27 27 33 33	33 33 31 27 27 27 27 27 27 27 27 27 33 33 33	
Генераторы		13*4 14*5 15*6 16*6 17 18 19 20 21 22 23		1,2 2,6 7,8 10,6/13 10,6/13 11 11 14,5 16 16	200 230 230 110/16 220/32 460 460 230 115 230 230		6 11,3 34 96,4/81,2 48,2/40,6 24 24 63 139 69,5 69,5	375 750 970 1450 1450 1450 1450 1450 1450		Рис 9,63 6,93 9,63 Рис Рис 6,93 9,63	. 25 . 25 ×27,5 ×27,5 ×27,5 . 25 . 25 ×27,5 ×27,5 ×27,5	33 33 27 35 27 31 31 35 27 33 33	33 33 27 35 27 31 31 35 27 33 33	
		1.			Обмотка	по	следователь	ная		·			Обмотка	_
	чеоП вир		$w_{ m D}$	Соедине» иие	Марка	F	Провод Размер, мм	G, KT	R	?, Ом	w <sub>n</sub>	Соед	иневие	
Двигатели	1* 2* 3		5 4	Последовательное	ПСД ПСД Голый	1	,44×3,53 ,68×3,53 ,45×18	0,76 0,8 2,2	0, 0,	,0195 ,022 ,0049	2000 2900 1300	вате То 2 па лел гру	ледо- льное же арал- кыные уппы	
д	5		6 12	. Послед	псд	1	,56×18 2,1×6,4	3 3		0069 0278	1450 1450	Пос	же лед <b>о-</b> льное	

якоря

					· · · · · · ·			~				
ло		.]						1	Тров	од обмотки		
секций в катуш- ке	витков	yz	k	Yi	Y2	y <sub>K</sub>	М	арка		Размер, мм	<i>G</i> , кг	R, Ом при 15° С
3 3 4*** 5 5 3 4*** 3 3	6 6 2 2 3 3 3 2 3 1*** 2 1***	8 8 8 7 7 8 7 7 8 8 9	99 90 100 133 133 99 8 100 99 99	9 24 3 24 7 28 5 35 5 35 9 24 1 21 7 28 9 24 9 24	25 22 25 32 32 25 19 25 25 25 25 25	49 49 46 53 67 67 49 40 53 49 49 55		ТСД СД-Т ТСД ТСД ТСД ГСД ІСД ІСД ІСД		Ø 1,68 Ø 1,68 1,56×4,7 1,81×4,7 1,35×2,83 1,16×2,83 1,45×2,83 1,95×4,7 1,81×2,83 1,45×4,7 1,45×4,7 1,45×4,7 1,08×4,7	8,4 9 10,8 13,5 11,5 10,5 12 12 10,5 12 9	0,83 0,83 0,0815 0,081 0,342 0,414 0,224 0,0565 0,206 0,0234 0,0912 0,0356
33535553333	15-15-15 9-8-9 3 2 3 4 4 3 2 3 3	8 8 7 9 7 8 9 7 8 8	99 135 105 135 155 105 81 99	24 5 35 5 27 5 35 6 39 6 40 27 21 21 24	25 25 32 25 32 38 37 25 19 25 25	49 49 67 52 67 77 77 52 40 49		СД-Т СД-Т ІСД ІСД ІСД ІСД ІСД ІСД ІСД	1 1 1 1 1		8 9 10,5 12 10,5 7,5 7,5 8,7 12 12	5.9 1,58 0,414 0,113 0,414 1 1 0,276 0,0535 0,224 0,224
паралле					_ _		,	Обмо	тка д	цобавочных по	посов	
	Провод						ие	ļ		Провод		
Марк	Диа- метр, мм	G,	кг	R, O	и	w <sub>II</sub>	Соединение	Maj	ока	Размер, мм.	<i>G</i> , кг	R, Om
ПЭТВ	0,69	12	,9	188		95	) e	ПС	д	2,44×3,53	12,4	0,305
ПЭТВ ПЭТВ		12 15		186 20		95 30	ательнс	ПС Гол		1,68×3,53 1,45×18	8,5 12,2	0,435 0,0303
ПЭТВ ПЭТВ		14 15		25,1 102	2	32 <b>6</b> 0	Последовательное	пč		1,56×18 2,1×6,4	12,6	0,0304 0,122

-			C	<b>Обмотк</b> а	последователы	ная	T		Обмотка
					Провод				
	Пози- ция	w <sub>п</sub>	Соедине- ние	Марка	Размер, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	$w_{\Pi}$	Соединение
	6	8		псд	2,1×6,4	2	0,0196	1500	Последо- вательное
и	7 8	6 3	<b>тьно</b> е	ПСД Голый	$2,63\times6,4$ $1,95\times18$	2 2	0,0105 0,0027	1400 1450	То же 2 парал- лельные
Двигатели	9	6	Последовательное	псд	2,44×6,4	1,5	0,0125	1450	группы Последо- вательное
Дв	10	2	ослед	Голый	3,05×18	2,2	0,001	1250	2 парал- лельные
	11	4	П	>	1,45×18	2,5	0,0049	1250	группы Последо- вательное
	12	2		»	2,83×18	1,9	0,0013	1300	То же
	13*4	16	Последо- вательное		Ø 1,56	1,5	0,264	1730	Последо- вательное
	14* <sup>5</sup> 15	8	Последо- вательное	ПСД	2,1×6,4	2	0,0196	2300 950	То же
	16*6	-		-	_	-	_	1300	2 парал- лельные
ppe	17*5	_	_	-	_	-	_	1300	группы Последо- вательное
Генераторы	18 19	10 10	Последо- вательное		1,35×6,4 1,35×6,4	1,4	0,0375 0,0375	2900 2900	То же 2 парал- лельные группы
	20	-	-	-		-	_	1250	Последо-
	21	3	цова- тое	Голый	1,95×18	2	0,00275	950	2 парал- лельные группы
	22 23	6	Последова- тельное	ПСД ПСД	$2,63 \times 6,4 \\ 2,63 \times 6,4$	2 2	0,0115 0,0105	950 <b>9</b> 50	То же Последо- вательное
	l	l	l	1	i	ı	1		ı [

<sup>\*</sup> С принудительной вентиляцией.
\*\* В секции один двойной виток.
\*\*\* Одна секция «мертвая».
\*4 Возбудитель. /
\*5 Тахогенератор.
\*6 Зарядный генератор.

Примечания: 1. Размеры активной стали якоря  $D_{\mathrm{H}}/d_{\mathrm{H}}=210/65$  мм, l=125 мм.

<sup>2.</sup> Число полюсов: главных 4, добавочных 4. 3. Число параллельных ветвей обмотки якоря 2a=2.

Провод	 параллельн	ая					Обмотка	тобавочных пол		
Марка         Диамими метр. мм         G, кг         R, Ом         Фил         Марка         Размер, мм         G, кг         R, Ом           ПЭТВ         0,8         15,5         106         65         ПСД         2,1×6,4         13,5         0,132           ПЭТВ         0,86         13,8         85         47         НСД         2,63×6,4         12,4         0,076         0,0198           ПЭТВ         0,8         14,5         100         50         ПСД         2,44×6,4         11         0,087           ПЭТВ         0,86         27,4         19,2         16         ПСД         2,44×6,4         11         0,087           ПЭТВ         0,86         13,5         76,8         32         ПСД         2,44×6,4         11         0,087           ПЭТВ         0,86         12         80         18         ПСД         2,44×6,4         11         0,087           ПЭТВ         0,86         12         80         18         ПСД         2,156         8,5         3,27           ПЭТВ         0,64         12,7         255         137         ПСД         2,1×6,4         13,5         0,132           ПЭТВ         0,86	 			<del></del> -		1	)		10000	
ПЭТВ 0,86 11,5 25 26 26 26 25 1 137 ПСД 2,1×6,4 13,5 0,132 ПЭТВ 0,86 13 80 64 13,88 43 65 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 80 64 0,86 13 8		Диа- метр,	<i>G</i> , кг	R, Om	<b>w</b> n	Соединение	Марка		<i>G</i> , кг	R, O <sub>M</sub>
ПЭТВ 0,8 11,5 25 26 26 5 5 10 100 50 5 5 5 100 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,	ПЭТВ	0,8	15,5	106	65		псд	2,1×6,4	13,5	0,132
ПЭТВ 0,86 12 80 18					47 26	ьное			12,4 13	
ПЭТВ 0,86 12 80 18	пэтв	0,8	14,5	100	50	овател	ПСД	2,44×6,4	11	0,087
ПЭТВ 0,86 12 80 18	пэтв	0,86	27,4	19,2	16	сл ед	Голый	3,05×18	12,8	0,0079
ПЭТВ       0,74       13       143,5       238       ПСД       Ø 1,56       8,5       3,27         0,64       12,7       255       137       ПСД       Ø 2,1       6,8       1,04         0,86       13       20       32       Голый       1,56×18       12,5       0,0304         0,86       13       80       64       ПСД       2,1×6,4       13,5       0,13         0,59       8,4       372       99       ПСД       1,35×6,4       12,75       0,304         0,59       8,4       93       99       0,59       ПСД       1,35×6,4       12,75       0,304         0,93       15,2       65,2       51       ПСД       2,44×6,4       12,5       0,106         1       13,8       10,7       26       Голый       1,95×18       13       0,0197	пэтв	0,86	13,5	76,8	32	Ιο̈́	<b>,</b>	1,45×18	13	0,0323
ПЭТВ $\begin{pmatrix} 0.64 & 12.7 & 255 & 137 \\ 1 & 13.8 & 43 & 65 \\ 0.86 & 13 & 20 & 32 \\ 0.86 & 13 & 80 & 64 \\ 0.59 & 8.4 & 372 & 99 \\ 0.59 & 8.4 & 93 & 99 \\ 0.59 & 8.4 & 93 & 99 \\ 0.10 & 13.8 & 10.7 & 26 \\ 0.93 & 15.2 & 65.2 & 51 \\ 1 & 13.8 & 10.7 & 26 \\ 0.93 & 1.95 \times 18 & 13 & 0.0197 \\ 0.0000000000000000000000000000000000$	ПЭТВ	0,86	12	80	18		<b>»</b>	2,83×18	13	0,0094
	ПЭТВ	0,64 1 0,86 0,86 0,59 0,59 0,93 1	12,7 13,8 13 13 8,4 8,4 15,2 13,8	255 43 20 80 372 93 65,2 10,7	137 65 32 64 99 99 51 26	Последовательное	ПСД ПСД Голый ПСД ПСД ПСД	$\emptyset$ 2,1 2,1×6,4 1,56×18 2,1×6,4 1,35×6,4 1,35×6,4 2,44×6.4 1,95×18	6,8 13,5 12,5 13,5 12,75 12,75 12,75	1,04 0,132 0,0304 0,13 0,304 0,304 0,106 0,0197

#### 79. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

			Но	минальн	ые данн	ые		Обмотка як	оря	
Manauenne.	Позиция	Тип машины	<i>Р</i> , кВт	<i>U</i> , B	I, A	л, мин—1	Система возбужде- ния	Размер провода, мм	€	R, Om
	1		7	220	43	750 2250	Смешан- ная	1,35×2,8	405	0,35
	2		11	220	63	1000	*	1,4×3,15	315	0,22
	3	!	11	220	63	2000	Парал- лельная	1,4×3,15	315	0,22
Двигители	4	П-71У4	19	110	210	1500	Смешан- ная	1,4×5	105	0,023
II BI	5		19	220	103	2250	<b>.</b>	1,4×5	210	0,092
	6		19	220	133	$\frac{2200}{2500}$	»	1,4×5	135	0,03
	7		32	220	173	3000	>	1,4×5	105	0,023
	8	П-71Т4	26	220	140	3000	>	1,4×5	105	0,023
	9		9,5	230	41,3	970	»	1,35×2,8	405	0,35
-	10		16	115	139	1450	»`	2×5	162	0,55
аторъ	11	П-71У4	16	230	69,5	1450	».	1,4×3,15	315	0,22
Генераторы	12		16	230	69,5	1450	Парал- лельная	1,4×3,15	315	0,22
	13		7,6	230	33	970	Смешан-	1,35×2,8	405	0,35
	14	П-71Т4	13	230	56,5	1450	»	1,4×3,15	315	0,22

Примечания: 1. Обмотка якоря выполнена проводом марки ПСД.
2. Обмотки добавочного полюса и последовательная выполнены проводом марки ПСД, машин пов. 4, 7 и 8 выполнены проводом марки ПМП, а пов. 5, 6 и 10— проводом марки 3. Обмотка параллельная выполнена проводом марки ПЭТВ.
4. Соединение катушек параллельной обмотки— последовательное, за исключением

И ГЕНЕРАТОРОВ ТИПОВ П-71У4 И П-71Т4

Обмотка доб	бавочног	о полюса	Обмотка по	следова	тельная	Обмотк	а парал	лель <b>ная</b>
a  imes b, мм	ωn	R, Om	a×b, мм	ω <sup>Π</sup>	R, Om	<i>d</i> пр, мм	'nл	R, Om
1,81×5,5	60	0,17	1,81×5,7	12	0,031	0,80	1450	100
2,65×6,3	51	0,082	1,81×5,5	8	0,026	0,69	<b>20</b> 00	174 <b>,4</b>
2,65×6,3	51	0,082	-		_	0,80	1450	100
3,05×18	16	0,009	3,05×18	. 3	0.0015	0,86	1300	18
1,56×18	32	0,036	1,56×18	4	0,006	0,69	2000	176, <b>4</b>
1,95×18	25	0,019	1,56×18	<b>3</b> '	0,034	0,86	1300	74
3,05×18	16	0,009	1,56×18	3	0,034	0,69	2000	176 <b>,4</b>
3,05×18	16	0,009	1,56×18	. 3	0,034	0,69	2000	176,4
1,81×5,5	63	0,19	1,81×5,5	8	, 0,026	1,00	1000	42
1,95×18	25	0,019	1,56×18	3	0,034	1,00	1000	10,7
2,65×6,3	51	0,082	<b>2,</b> 65×6,3	6	0,013	0,86	1300	82
2,65×6,3	51	0,082		-	_	0,86	1300	74
1,81×5,5	63	0,19	1,81×5,5	8	0,026	1,00	1000	42
2,65×6,3	51	0,082	2,65×6,3	6	0,013	0,80	1450	100

за исключением машин поз. 4—8 и 10. Обмотки добавочного полюса и последовательная ЛИММ.

машин поз. 4 и 10. Соединение катушек машин поз. 4 и 10 - 2 параллельные группы.

### 80. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАТОРОВ

		_		Номинальн	ые данные					C	бмотка	_
											Чис	_
	Пози ция	- 1	Р, і.Вт	<i>U</i> , в	1, A	n, 1	мин—1	Разме паза вс мм	вету,	пазов	кату- шек	
Двигатели	1* 2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15		3 5,5 6 10 10 12 12,5 12,5 14 14 19 19 25 25 42	220 110 220 110 220 440 110 220 110 -220 440 440 110 220 220	19 62,5 36/40 113 58 33 143 70 156 78 50,5 50,5 267 132 216	1 700	71800 500 72800 750 000 000 000 000 000 500 500 500 5	Форма 6,9× 6,5× 10,8× Форма 9,6× 10,8× Форма Форма 9,6× 9,6× 7,9×	27,5 27,5 27,5 27,5 №10 27,5 27,5 27,5 №10 №10 27,5 27,5	33 35 37 27 33 31 27 27 27 31 31 27 27 31	33 35 37 27 23 33 31 27 27 27 27 21 31 27 27 27 31	
Генераторы	16 17 18*6 19*6 20 21 22 23 24** 25 26	3   1	3,3 10 4,3/17,5 4,3/17,5 14,5 14,5 21 21 21 21 21	110 230 110/160 220/320 460 460 460 115 230 230 230	30 43.5 130/110 65/55 31,5 31,5 31,5 182,5 91,3 91,3	1 1	600 970 450 450 460 460 1750 1450 1450 1450	6,9× 6,9×	27,5 27,5 27,5 №10 №10	33 31 27 33 31 31 31 35 35 35 27	33 31 27 33 31 31 31 31 35 35 35 27	
				Обмотка п	оследовател	тьная	7				Обмотка	
					Провод			1 1				
	Пози- ция	я шп Соедине		Маржа	Размер,	MM	<i>G</i> , кг	R, Om	$w_{\Pi}$	Соед	ип ение	
Двигатели	1* 2** 3	16 4 8	Последовательное	ПСД Голый ПСД	1,68×3,4 2,26×18 2,1×6,	3	1,8 3,28 2,6	0,099 0,0037 0,023	2000 950 1100	те.	едова- тьное же	
игал	4	5	това	Голый	1,95×18		3,6	_	1450		аллель-	
Дв	5	8	след	ПСД	$2,44\times6$	4	3	0,0197	1300	Посл	группы гедова-	
	6	10	11 <sub>0</sub>	ПСД	2,1×3,	53	_	0,053	2900		тьное же	

якоря			•									
лэ									П	ровод обмотки		
секций в ка- тушке	витк	ов в	сек цин	y <sub>2</sub>	k	Yı	Y 2	$y_{_{ m K}}$	Марка	Размер, мм	G, Kr	<i>R</i> , Ом
5 5 5 5 5	(3—3	1*5 2 1** 2 .—2—	-3-3)*5 * -3-2)*5 -3-2)*5	7 7 7 7 8	99 105 111 99 155 135 135 135 155 155 81 93	27 27 21 24 40 35 35 35 35 40 49 21	25 25 28 19 25 37 32 32 32 32 37 19 19	49 52 55 40 49 77 67 67 67 77 77 40 40	ПСД-Т ПСД ПСД ПСД ПСД-Т ПСД-Т ПСД ПСД-Т ПСД-Т ПСД-Т ПСД-Т ПСД		10 12 8,3 14,5 10,5 — 12,5 12 13,8 13,5 9,2 12,7 13 11,5	1,37 0,0033 0,384 0,0515 0,256 0,745 0,0426 0,172 0,038 0,152 0,4 0,4 0,0147 0,0585 0,0227
3 4*4 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5	(3—3 3—	_	-3-3)* <sup>5</sup> -33	8 8 7 8 8 8 8 9 9 7	99 123 81 99 155 155 105 105 105	32 21 24 40 40 40 27 27 27	25 29 19 25 37 37 25 25 25 32	49 91 40 49 77 77 77 52 52 52 67	ПСД ПСД ПСД ПСД-Т ПСД-Т ПСД ПСД ПСД ПСД	$\begin{array}{c} 1,45\times2,83\\ 1,08\times2,83\\ 2,1\times4,7\\ 1,45\times2,83\\ \varnothing\ 1,16\\ \varnothing\ 1,68\\ \varnothing\ 1,68\\ \varnothing\ 1,68\\ 1,25\times4,7\\ 1,25\times4,7\\ 1,25\times4,7\\ 1,16\times4,7\\ \end{array}$	10,5 9,5 13 10,5 10 8,4 11 12 11	0,256 0,45 0,063 0,256 0,785 0,72 0,67 0,033 0,132 0,132 0,172
паралле	льная							С	бмотка д	обавочных полі	осов	
	Пр	овод								Провод		_
Марка		Диа- етр, мы	<i>G</i> , кг	R, (	Ом	w <sub>n</sub>		Сое ди гение		Размер, мм	<i>G</i> , кг	R, Om
	T	0,69	_	109	,	116		e e	ПСД	1,68×3,53	15,3	0,615
ПЭТВ-	-   (	1 0,93 0,80	15,3 17 17	50 67 295	'	17 53 <b>2</b> 6		Последовательное	Голый ПСД Голый	$2,1\times6,4$	12 12,8 16,8	0,0133 0,13 0,24
!	(	0,86	16	92	2,5	48		след	псд	2,44×6,4	14	0,101
		0,59	_	440	)	78		По	псд	$2,1\times3,53$	-	0,358

			C	бмотка п	оследовательн	яя			Обмотка
					Провод				
	Пози <del>-</del> ция	w <sub>Π</sub>	Соедине- ние	Марка	Размер, мм	<i>G</i> , кг	<i>R</i> , Ом	<b>w</b> n	Соединение
	7	3	Последовательное	Голый	2,26×18	2,9	0,0027	1450	2 параллель- ные группы
;	8	6	ател	ПСД	$3,28 \times 6,4$	2,8	0,0109	1450	Последова-
	9	3	дов	Голый	2,26×18	2,5	0,0028	1450	тельное 2 параллель-
тель	10	6	0сл6	псд	3,28×6,4	2,8	0,0109	1450	ные группы Последова-
Двигатели	11 12	<u>5</u>	<u> </u>	ПСД	2,26×6,4 —	1,5 —	0,013	2900 2900	тельное То же 2 параллель-
	13 14	2* <sup>5</sup> 4	Последо- вательное	Голый »	$1,95 \times 18$ $1,95 \times 18$	3,3 3,0	0,0011 0,0043	1300 1100	ные группы То же Последова- тельное
	15	1	Посвате	»	3,28×18	1,3	0,0006	1450	То же
	16	8	ле- за- ное	ПСД	2,44×6,4	3,0	0,0197	1300	2 параллель-
	17	8	После- дова- тельное	псд	$2,1\times6,4$	2,6	0,023	1250	ные группы Последова-
	18*5	-		_		_	-	1150	тельное 2 параллель-
120	19*6	-	_			_		1150	ные группы Последова-
Генераторы	20	10	Последо- вательное	ПСД	2,1×3,53	2,0	0,053	1700	тельное То же
ене	21	_	вательное			`_	_	$525 \times 2$	
	22	-				_		2500	тельное 2 параллель-
	23 24*2; 25	2 5 5	После- дова- тельное	Голый » »	$2,83 \times 18$ $1,45 \times 18$ $1,45 \times 18$	2,3 2,6 2,6	0,00148 0,00725 0,00725	950	ные группы То же » » Последова- тельное
	26	_		_	. <del></del>	_	-	1250	То же

\* С принудительной вентиляцией.

<sup>\*\*</sup> Брызгозащитное исполнение. \*\*\* В сенции один двойной виток.

<sup>\*\*</sup> Одна секция «мертвая». \*5 Два провода в параллель. \*6 Зарядный генератор.

Примечания: 1. Размеры активной стали якоря  $D_{\mathrm{H}}/d_{\mathrm{H}}=210/65$  мм, t=165 мм.

<sup>2.</sup> Число полювов: главных 4, добавочных 4. 3. Число параллельных ветвей обмотки якоря 2a=2. 4. Возбуждение двигателей поз. 1 независимое 220 В. 5. Генераторы поз. 16 — с самовозбуж дением. 6. Возбуждение генераторов поз. 21 независимое в каждую ветвь по 110 В. 7. Возбуждение генераторов поз. 24 независимое 115 В, а поз. 22 и 26 независимое

	параллелы	ная			<u> </u>	0	бмотка до	обавочных пол		
		Провод	<b>\</b>	]		1	T	Провод		1
	Марка	Диа- метр, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>n</sub>	Соеди- нение	Марка	Размер, мм	G, KI	R, OM
	ПЭТВ	0,80	15,4	26,8	21		Голый	2,26×18	16,6	0,0162
	ПЭТВ	0,80	15,4	108	42		ПСД	3,28×6,4	17,0	0,0655
	ПЭТВ	0,80	14,0	29,5	21	ное	Голый	2,26×18	14,0	0,0162
	ПЭТВ	0,80	16,5	120	42	тель	псд	3,28×6,4	16,5	0,0655
	ПЭТВ ПЭТВ	0,59 0,59	16,0 16,0	440 110	58 58	Последовательное	ПСД ПСД	$2,26\times6,4 \\ 2,26\times6,4$	13,9 13,9	0,141 0,141
	ПЭТВ ПЭТВ	0,86 0,93	16,0 17,0	23,2 67	13*5 26	Пос	Голый »	$1,95 \times 18$ $1,95 \times 18$	16,3 17,5	0,00 <b>59</b> 0,02 <b>4</b>
	ПЭТВ	0,80	15,4	118	15		»	3,28×18	14,9	0,0082
	ПЭТВ	0,86	16,0	23,2	48		ПСД	$2,44 \times 6,4$	14,0	0,101
	пэтв	0,93	17,3	76	60		ПСД	2,1×6,4	14,9	0,0196
	ПЭТВ	0,93	17,0	17,3	26		Голый	1,95×18	17,5	0,0244
	пэтв	0,93	17,0	69	48	Последовательное	ПСД	2,83×6,4	17,0	0,086 <b>5</b>
	псд-т	0,64	12,5	218	78	ател	псд	$2,1\times3,53$	10,0	0,358
	пэтв	1,00	8,65+ +8,20	27,6×	78	едов	∙ПСД	$2,1\times3,53$	10,0	0,358
	пэтв	0,64	16,0	×2 79,6	73	Іосл	псд	1,68×6,4	10,0	0,219
	ПЭТВ ПЭТВ ПЭТВ	1,00 1,00 1,00	15,8 15,8 15,5	12,5 12,5 50	17 34 34	ı	Голый » »	2,83×18 1,45×18 1,45×18	15,4 15,0 15,0	0,0106 0,0475 0,0425
	пэтв	0,93	. 19	76	42		ПСД	3,28×6,4	17	0,0655
•	,			1	•		1	i	ı	

#### 81. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И

-									
					Номиналь	ные данные		Обмо	тка
Назначение	Позиция	Тип машины	<i>P</i> , кВт	<i>U</i> , в	I, A	n, мин1	Система возбуждения	Размер провода, мм	ω
4	1 2 3		6 10 10	220 110 220	35/37 113 58	600/2400 750/1500 750/1500	» »	2×5 1,4×3,15	1 1
	4		10	220	58	750/1500		$1,4 \times 3,15$	315
	5		14	110	160	1000/2000	Смешанная	1,4×5	135
50	6		14	110	160	1000/2000	Независимая	1,4×5	135
Гел	7		14	220	78,5	1000/2000	Смешанная	1,4×5	270
Двигатели	8	П-72У4	14	220	78,5	1000/2000	Параллельная	1,4×5	270
Дві	9		19	440	50,8	1500/2000	l .	1,4×3,15	315
_	10		19	440	50,8	1500/2000	Независимая	1,4×3,15	315
	11		25	110	267,8	1500/2250	Смешан ная	2×5	81
	12		25	220	132	1500/2250	»	$_{2 imes5}$	162
	13		<b>2</b> 5	220	132	1500/2250	Параллельная	2×5	162
	14		42	220	222	3000	Смешанная	2×5	810
	15	П-672У2	6	220	32	1500	»	1,4×5	210
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		! ,	<u> </u>	<u> </u>	
	16	,	12,5	115	109	970	Смешанная	2×5	162
	17		17,5	$\frac{110}{160}$	130/109	1450	Параллельная	2×5	162
Генераторы	18	F7 50344	17,5	$\frac{220}{320}$	79,5/54,5	1450	»	1,4×5	270
ie p	19	П-72У4	21	115	182,5	1450	Смешанная	1,4×3,15	<b>31</b> 5
Гев	20	[	21	230	91,3	1450	»	1,4×5	210
	21		21	460	45,6	1450	»	$1,25 \times 2,12$	540
	22	П-72Т4	17	115	148	1450	»	1,4×5	135
	23		17	460	37	1450	»	1,25×2,12	540
	I	1	l	1	l	l			

Примечания: 1. Обмотка якоря выполнена проводом марки ПСД. 2. Обмотка добавочного полюса выполнена в машинах поз. 1, 3, 4, 7— 10, 17, 18, 21 поз. 5, 6, 14, 19 и 20— проводом марки ПММ. 3. Обмотка последовательная выполнена в машинах поз. 1, 3, 7, 9, 21 и 23 проводом

проводом марки ПММ.

<sup>4.</sup> Обмотка параллельная выполнена проводом марки ПЭТВ.

<sup>5.</sup> Соединение катушек параллельной обмотки - последовательное, за исключением ные группы.

### ГЕНЕРАТОРОВ ТИПОВ П-72У4, П-Б72У2 И П-72Т4

якоря	Обмот	ка <b>д</b> оба полюс:	вочного а	Обмотка по	следов	ательная		Обмотка раллель	
R, Om	$a \times b$ , mm	ωп	R, Om	$a \times b$ , mm	ωΠ	R, Om	d <sub>пр</sub> , мм	ωп	R, Om
0,4	2,65×6,3	49	0,089	2,65×6,3	8	0,028	1,00	1000	50
0,05	$1,56 \times 18$	26	0,003	$1,56 \times 18$	4	0,028	0,80	1450	
0,026	$2,65 \times 6,3$	1	0,029	$2,65 \times 6,3$	8	0,003	0,80	1450	29,5 118
0,026	$2,65 \times 6,3$	49	0,089	2,00 \ 0,0	0	0,020	0,86	1300	85
0,036	$2,26 \times 18$	20	0,0154	$2,26 \times 18$	4	0,005	0,80	1450	29,5
0,036	$2,26 \times 18$	20	0,0154	2,20 \ 10		0,003	0,86	1300	85
0,16	$2,65 \times 6,3$	42	0,069	$2,65 \times 6,3$	8	0,028	0,86	1300	85
0,16	$2,65 \times 6,3$	42	0,069	2,00 \ 0,0		0,028	0,86	1300	85
0,26	$2,65 \times 6,3$	49	0,089	1,81×5,5	8	0,031	0,59	2900	410
0,26	$2,65 \times 6,3$	49	0,089		_	0,001	0,93	1250	71
0,015	$2,1\times18$	13дв	0,00735	2,26×18	3	0,003	0,86	1300	20,8
0,05	1,95×18	26	0,024	$1,56 \times 18$	5	0,009	0,93	1250	71
0,05	1,95×18	26	0,024	_	_		0,69	2000	53
0,015	$3,05 \times 18$	26	0,009	$2,26 \times 18$	3	0,003	0,86	1300	85
0,112	$1,56 \times 18$	32	0,038	1,56×18	5	0,009	0,69	2000	210
			,		•	0,,,,,,,	-,00		
0,05	1,95×18	26	0,024	1,56×18	5	0,009	1,08	850	9
0,05	1,95×18	42	0,14	_	_	_	0,93	1250	17,8
<b>0</b> ,16	1,81×5,5	42	0,14	_	_	_	1,00	1000	50
0,0278	2.26×18	` 17	0,01	2,26×18	4	0,005	1,00	1000	12,5
0,112	1,56×18	<b>3</b> 2	0,038	1,56×18	5	0,009	1,00	1000	50
-0,69	1,81×5,5	84	0,22	1,81×5,5	12	0,054	0,59	2900	410
0,036	2,26×18	20	0,0154	$1,56 \times 18$	5	0,009	0,93	1000	17,8
0,69	1,81×5,5	84	0,22	1,81×5,5	12	0,054	0,69	2000	210
	· 1	ļ	,					i	-

н 22 проводом марки ПСД; поз. 2, 11, 12, 13, 15, 16 и 20 — проводом марки ЛММ; марки ПСД; поз. 2, 12, 15, 16, 20 и 22 — проводом марки ЛММ; поз. 5, 11, 14 и 19 — машин поз. 2, 5, 11, 13, 16, 17, 19 и 22, у которых соединение катушек — 2 параллель-

### 82. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАТОРОВ

			Номинали	ные данные	•		Обмотка		
	Пози- ция	Р, кВт	<i>U</i> , в	I, A	n, мин— <u>1</u>	Размеры паза в штампе, мм	пазов		
	1 2 3	14 19 32	110	156 204 342	750 1000 1500	10,6×27,5 8,5×27,5 11×27,5	29 35 27		
тели	<b>4</b> 5	7 8	220	43/50 47/52	600/2400 600/1800	10,6×27,5	29		
Двигатели	6 7 8	14 19 32	220	77 101 166	750 1000 1500	$10,6\times27,5$ $8,5\times27,5$ $10,6\times27,5$	29 35 29		
	9 10	19	440	50	1000	10,6×27,5	29		
	11 12	32	440	83	1500	10,6×27,5	29		
	13 14	19	115	165	98,0	10,6×27,5	29		
	10 16	19 27	115	165 234	980 14 <b>5</b> 0	10,6×27,5 8,5×27,5	29 35		
	17 18	27	115	234	1450	8,5×2 <b>7,5</b>	35		
op si	19 20	19	230	82,5	980	10,6×27,5	29		
Генерато <b>р</b> ы	21 22	19 27	230	82,5 117	980 1450	$10,6\times27,5 \\ 8,5\times27,5$	29 35		
•	23 24	27	230	117	1450	8,5×27,5	35		
	25 26	27	460	58,5	. 1450	10,6×27,5	29		
	27 28 29	27 18/22 18/22	460 110/160 220/320	58,5 164/168 82/69	1450 1450 1450	10,6×27,5	29		

якоря -

ло кату- шек	2 <i>a</i>	w <sub>K</sub>	y <sub>z</sub>	Yi	Y <sub>2</sub>	$y_{\rm K}$	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Ом
145 105 81	2 2 <b>2</b>	1 1 1	7 9 7	35 27 21	37 25 19	72 52 40	$ \begin{array}{c} (1,25\times4,7)\times2\\ (1,68\times4,7)\times2\\ (2,44\times4,7)\times2 \end{array} $	13 · 13 14,1	0,045 0,024 0,0131
145	2	3	7	35	37	72	1,25×2,83	11,5	0,462
145 105 145	2 2 2	2 2 1	7 9 7	35 27 35	37 25 37	72 52 72	$ \begin{array}{ c c c c c } \hline 1,25 \times 4,7 \\ 1,68 \times 4,7 \\ (1,25 \times 4,7) \times 2 \end{array} $	13 13 13	0,18 0,0957 0,045
145	2	3	7	35	37	72	1,25×2,83	11,5	0,462
145	2	2	7	35	37	72	1,25×4,7	13	0,18
145	2	1	7	35	37	72	$(1,25\times4,7)\times2$	13	0,045
145 105	2 2	1 1	7 9	35 27	37 25	, 72 52	$(1,25\times4,7)\times2$ $(1,68\times4,7)\times2$	13 13	0,045 0,024
105	2	1.	9.	27	25	52	(1,68×4,7)×2	13	0,024
145	2	2	7	35	37	72	1,25×4,7	13	0,18
145 105	2 2	2 2	7 9	35 27	37 25	72 52	1,25×4,7 1,68×4,7	13 13	0,18 0,0957
105	2	2	9	27	25	52	1,68×4,7	13	0,0957
145	2	3	7	35	37	72	1,25×2,83	11,5	0,462
145	2 2 2	3 1 2	7	35	37	72	1,25×2,83 (1,25×4,7)×2 1,25×4,7	11,5 13 13	0,462 0,045 0,18
I	t	1	ı	1	i	i	1	Í	1

•			Обмотка по	оследовател	ьная		06
	Пози- ция	$w_\Pi$	Соединение	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>n</sub>
	1 2 3	3	2 параллельные группы	2,1×18	1,92	0,000676	1030
EI.	<b>4</b> 5	3	То же	2,1×18	1,92	0,000676	1525
Двигатели	6 7 8	3	Последовательное	2,1×18	1,92	0,00274	1032
	9 10	8	»	1,16×18	2,82	0,0131	1032 2000
	11 12	6	»	1,68×18	3	0,00684	1032 2000
	13 14	÷	_		_	_	936
	15 16	8 6	2 параллельные группы	1,16×18 1,68×18	2,82 3	0,00327 0,00171	1032
	17 18	_	_		_		1032
pы	19 20	_		_ `	_	_	936
Генераторы	21 22	8 6	Последовательное	1,16×18 1,68×18	2,82	0,0131 0,00684	1032
Гe	23 24	_	_		_		1032
	25 26		-	_	_		1032
	27 28	10	Последовательное	2,1×10	3,72	0,0174	2000 1032
	29	_	_	_		_	1032

Примечания: 1. Возбуждение двигателей поз. 4, 5, 10, 12 параллельное со 2. Возбуждение двигателей поз. 9, 11 независимое 220 В с легкой последовательной 3. Возбуждение генераторов поз. 13, 14, 19, 20, 25, 26 независимое 115 и 230 В. 4. Возбуждение генераторов поз. 15, 21, 27 смешанное., 5. Класс изоляции F.

стабилизирующей последовательной обмоткой. обмоткой.

# 83. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАТОРОВ

			Номинальные данные						Обмотка	
1	Поэи- ция	P, 1	.p.	,, p			Разм	еры паза	Чис	
		, , ,	(B1	<i>U</i> , в	I, A	n, мнн—1	вшт	ампе, мм	пазов	
	1 2		9 5	110	204 260	750 1000		×27,5 ×27,5	35 27	
. и	3 4		8 3	220	46/48 74/77	600/2400 600/1800	10,6	×27,5	29 .	
Двы атели	5 6 7	2	9 5 2	220	101 125 214	750 1000 1500	11	$\times 27,5 \\ \times 27,5 \\ \times 27,5 \\ \times 27,5$	35 27 35	
	8 9	2	5	440	66	1000	8,5	×27,5	35	
	10 11	1	12	440	107	1550	8,5	×27,5	35	
	12 13		25	115	218	980	8,5	5×27,5	35	
	14 15		25 35	115	218 304	980 1 <b>450</b>	8,5 11	$\times 27,5 \\ \times 27,5$	35 27	
	16 17		35	115	304	1450	11	×27,5	27	
.73	18 19	2	25	230	109	980	8,5	×27,5	35	
Генераторы	20 21		25 35	230	109 1 <b>5</b> 2	98 <b>0</b> 1 <b>450</b>		5×27,5 5×27,5	35 29	
Ген	22 23		35	230	152	J 450	10,6	5×27,5	29	
	24 25		25	460	54,6	980	10,6	6×27 <b>,</b> 5	29	
	26 27		35	460	76	1450	10,0	5×2 <b>7,</b> 5	29	
	28 35 29 24,5/30 30 24,5/30		,5/30	460 110/160 220/320	76 222/188 111/94	1450 1450 1450	10,6×27,5 8,5×27,5 8,5×27,5		29 35 35	
				Обмо	тка послед	овательная			O6	
	Пози- ция	w <sub>n</sub>	п Соедине		ие	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>n</sub>	
ели	1 2	3	2 пај	раллельны	е группы	2,1×18	2,24 0,00079		936	
Двигатели	3 4 3 Тоже				)	2,1×18	2,24	<b>0,</b> 00079	936	
•	.5	3	3 Последовательное 2,1×1					0,00316	936	

### ТИПА П-82 В ЗАЩИЩЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЯ

	ТИПА 11-82 В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕМ												
	якоря										,		
	<b>ло</b> катушек	2a	w <sub>K</sub>	$y_z$	Y 1	Y 2	y <sub>K</sub>		Размер провода	, мм	G	, кг	R, Om
	105 81	2 2	1 1	9 7	27 21	25 19	52 40		(1,68×4,7)> (2,44×4,7)>			14,3 15,5	0,0263 0,0143
	145	2	2	7	35	37	72		1,25×4,7		1	4,3	0,2
	105 81 105	2 2 2	2 2 1	9 7 9	27 21 27	25 19 25	52 40 52		1,68×4,7 2,44×4,7 (1,68×4,7)×	<2	1	4,3 15,5 14,3	0,105 0,0575 0,0263
	105	2	3	9	27	25	52		1,68×2,83		1	2,5	0,27
	105	2	2	9	27	25	52		1,68×4,7		1	4,3	0,105
	105	· 2	1	9	27	26	52		$(1,68\times4,7)\times$	(2	1	4,3	0,0263
	105 81	2 2	1	9 7	27 21	26 19	52 40		(1,68×4,7)× (2,44×4,7)×	(2 (2		<b>4,3</b> 5,5	0,0263 0,0143
	81	2	1	7	21	19	40		$(2,44 \times 4,7) \times$	2	1	5,5	0,0143
	105	2	2	9	27	25	52		1,68×4,7		1	4,3	0,105
	105 145	$\frac{2}{2}$	2	9 7	27 35	25 37	52 <b>72</b>		$1,69 \times 4,7$ $(1,25 \times 4,7) \times$	2		4,3 4,3	0,105 0,05
	145	2	1	7	35	37	72		$(1,25\times4,7)\times$	2	1	4,3	0,05
,	145	2	3	7	35	37	72		1,25×2,83		1	2,6	0,51
•	145	2	2	7	35	37	72		1,25×4,7		1	4,3	0,2
	145 105 105	$\frac{2}{2}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	7 9 9	35 27 27	37 25 25	72 52 52		1,25×4,7 (1,68×4,7)× 1,68×4,7	(2	1	4,3 4,3 4,3	0,2 0,0263 0,105
	мотка пар	алле.	льная	-					Обмотка до	бавочн	ых г	олюсов	
	Соедине	ние	Диа- метр пров да, м	o- G	, кг	R, O	a a	'n	Соединение	Разм прово мм	дa,	<i>G</i> , кг	R, Om
	? паралл ные груг		1,16	5 2	5,2	10,1	$\begin{vmatrix} 3\\2 \end{vmatrix}$	3 6	2 параллель- ные группы	1,68× 2,10×		17,0 16,9	0,009 <b>57</b> 0,006
	Последо тельно		1,16	3 2	5,2	40,4	4	5	Последова- тельное	1,16>	(18	16,2	0,075
	Тож	e	1,16	2	5,2	40,4	3	3	То же	1,68>	(18	17,0	0,0383

	1	Обмотка последоватильная										
	Пози- ция		Оомотка послед	Размер			O6					
	ция	w <sub>Π</sub>	Соединение	провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	<b>w</b> <sub>17</sub>					
	6	3	Последовательное	2,1× 18	2,24	0,00316	936					
ели	7		2 параллельные группы	2,17 10	2,21	0,00079	936					
Двигатели	8 9	6	Последовательное	1,68×18	3,53	0,00796	890 1525					
	10 11	3	<b>»</b>	2,1×18	2,24	0,00316	890 1525					
	12	_	_		-	_	735					
	13					- A						
	14	6	2 параллельные группы	1,68×18	<b>3,</b> 53	0,00199	890					
	15	_	1	,/.	,	,	936					
	16 17	.—	_		_		936					
	18		_			_	735					
	19						700					
Генераторы	20 21	6 8	Последовательное 2 параллельные группы	1,68×18 1,16×18	3,53 3,28	0,00796 0,00382	890 936					
енера	22		_	` -			890					
Ĺ	23						050					
	24						890					
	25	_		_		_	830					
	26		_				890					
	27											
	28 29	8 -	Последовательное	1,16×18	3,28	0,0153	1525 936					
	30	_	_	_	_	_	936					
	•	-										

<sup>11</sup> р и м е ч а н и я: 1. возоуждение двигателеи поз. 1—7, 9, 11 параллельное с легков обмоткой.
2. Возбуждение генераторов поз. 12, 13, 18, 19, 24—27 независимое 115 и 230 В; независимое 230 В; поз. 29, 30— параллельное.
3. Класо изоляции F.

				прооблжение табл. 83						
мотка параллел					Обмотка до	бавочных п	олюсов			
Соединение	Диа- метр прово- да, мм	G, Kr	R, O <sub>M</sub>	w <sub>n</sub>	Соединение	Размер провода, мм	G, Kr	R, Om		
Последова-	1,16	25,2	40,4	2 <b>6</b>	Последова- тельное	2,10×18	16,9	0,024		
тельное	-,	20,2	10,1	33	2 параллель- ные группы	1,68×18	17	0,00957		
Тоже	1,2 0,8	25,6 19	36 137,6	49	Последова- тельное	1×18	16,7	0,0948		
	1,2 0,8	25,6 19	36 137,6	33	То же	1,68×18	17	0,0383		
2 параллель- ные группы Последова- тельное	1,35	28,8	5,85 23,4	33	2 параллель- ные группы	1,68×18	17	0,00957		
2 параллель-	1,2	25,6	9	33	Тоже	1,68×18	17	0,00957		
ные группы То же	1,16	25,2	10,1	26	»	2,1×18	16,9	0,006		
Последова- тельное	1,16	25,2	10,1	26	»	2,1×18	16,9	0,006		
2 параллель- ные группы Последова- тельное	1,35	28,8	5,85 23,4	33	Последова- тельное	1,68×18	17	0,0383		
То же	1,2 1,16	25,6 25,2	36 40,4	33 45	То же 2 параллель- ные группы	1,68×18 1,16×18	17 16 <b>,</b> 2	0,0383 0,0187		
2 параллель- ные группы Последова- тельное	1,2	25,6	9 36	- 45	То же	1,16×18	16,2	0,0187		
2 параллельные группы Последовательное	1,2	25,6	9 36	67	Последова- тельное	0,5×30	22,5	0,179		
2 параллельные группы Последовательное	1,2	25,6	9 36	45	То же	1,16×18	16,2	0,075		
То же 2 параллель- ные группы	0,8 1,16	19 25,2	137,6 10,1	45 33	»] 2 параллель-	1,16×18 1,68×18	16,2 17	0,075 0,00957		
Последова- тельное последовательн	1,16	25,2	40,4	33	ные группы Последова- тельное зависимое 220	1,68×18	17	0,0383 говательной		

последовательной обмоткой; поз. 8 и 10 — независимое 220 В с легкой последовательной поз. 14, 15, 20, 21, 28 → смещанное; поз. 16, 22 → независимое 115 В; поз. 17, 23 —

### 84. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА П-91

Номинальные данные

Обмотка

			170M1111011-1	. данные	Размер		ры Число			
Позиция	P,	кВт	<i>U</i> , B	1, A	n, мин <sup>—1</sup>	В 11	1аза штампе, мм	павов	катушек	
1	1	9	110	204	600	1	2×34	29	145	
2	2	5	110	264	750	9,	3×34	35	105	
3	3	2	110	334	1000	13,	,2×34	27	81	
<b>4</b> 5		<b>4</b> 5	220	25/40 32/40	250/2000 250/1500	10,6×34		33	165	
6 7		1 4	220	50/69 78/82	500/2000 500/1500	10,	,6×34	33	165	
8	1	9	220	102	600	12×34		29	145	
9	2	5	220	132	750	9,3×34		35	105	
10	3	2	220	167	1000	10,6×34		33	165	
11	5	5	220	283	1500	9	,3×34	35	105	
12 13	2	:5	440	66	750	1	2×34	29	145	
14 15	з	32	440	84	1000	10	,6×34	33	165	
16 17	1	55	440	141	1500	9	,3×34	35	105	
			<u>'</u>	Обмотка пос	ледователы	ая			Обмот	
Пози-	wп		Соедине	ние	Размер провода,	мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>n</sub>	
_1	3	П	оследоват	ельное	2,26×25	5	3,54	0,00228	1000	
2	4	2 па	раллельны	е группы	1,68×25	5	3,55	0,00102	870	
3	4		То же		1,68×25	25 3,55		25 3,55 0,00102		880
4 5	4		»		1,68×25		3,55	0,00102	1500	

# В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

	vona.										
	коря						Размер пров	вода,		, , ,	D 0-
	2a	w <sub>K</sub>	y <sub>2</sub>	Y <sub>1.</sub>	Y 2	y <sub>K</sub>	MM			і, кг	R, Ou
	2	1	7	35	37	72	$(1,45 \times 6,4)$	)×2		24,7	0,0336
	2	1	9	27	25	52	$(1,81 \times 6,4)$	$(1,81\times6,4)\times2$		21,8	0,0187 <b>5</b>
	2	1	7	21	19	40	(3,05×6,4	·)×2		28,1	0,0087
	. 2	4	8	40	42	82	1,08×3,	05		19,1	0,905
	2	2	8	40	42	82	1,08×6,	4		20,7	0,208
-	2	2	7	35	37	72	1,45×6,	4		24,7	0,134
	2	2	9	27	25	52	1,81×6,	4		21,8	0,0748
ľ	2	1	8	40	42	82	(1,08×6,4	1)×2		20,1	0,050 <b>3</b>
-	2	1	9	27	25	52	(0,81×6,4	)×2		21,8	0,01875
	2	3	7	35	37	72	1,45×3,	.8		21,7	0,343
Ī	2	2	8	40	42	82	1,08×6,	,4		20,7	<b>0,2</b> 08
ľ	2	2	9	27	25	52	1,81×6,	4		21,8	0,0748
	ка пар	<u>'</u> аллельн	ая	<u>'</u>			Обмотка д	обавочн	ых	полюсов	
	Соед	инение	Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>n</sub>	Соединение	Разме провод мм		G, KF	R, Оы
		ллель- руппы	1,16	27,3	11,0	23	Последова- тельное	2,26×	25	22,4	0,0145
		аллель- группы	1,20	25,5	2,24	33	2 параллель- ные группы	1,56×	25	22,3	0,00743
	•	ллель- руппы	1,35	34,8	7,55	26	То же	1,95×	25	21,9	0,00473
	To	же	0,93	26,4	25,75	104	Последова- тельное	0,4×	25	18,8	0,368

_		Обмотка пос	ледовательная			Обмот	
-исоП кир	w <sub>n</sub>	Соединение	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	$w_{\Pi}$	
6 7	4	2 параллельные группы	1,68×25	3,55	0,00102	1000	
8	4	Последовательное	1,68×25	3,55	0,00407	1000	
9	4	То же	1,68×25	3,55	0,00407	1000	
10	3	2 параллельные группы	2,26×25	3,54	0,00057	870	
_ 11	4	То же	1,68×25	3,55	0,00102	880	
12 13	6	Последовательное	1,68×25	5,3	0,0061	1615 870	
14 15	6	То же	1,68×25	5,3	0,0061	1615 870	
16 17	4	»	1,68×25	3,55	0,00407	1615 880	

Примечания: 1. Возбуждение двигателей поз. 1—12, 14 и 16 параллельное с 2. Класс изоляции F. 3. Возбуждение двигателей поз. 13, 15, 17 независимое 220 В с легкой последова 4. Обмотка якоря и параллельная обмотка главных полюсов выполнены проводом

#### 85. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ ТИПА П-91

		Номинальн	ые данные				Обмотка
					Размеры	Чис	сло
Позиция	Р, кВт	<i>U</i> , в	l, A	<i>п</i> , мин—1	паза́ в штампе, мм	пазов	катушек
1	32	115	278	980	9,3×34	35	105
2 3	32	115	278	980	$9,3 \times 34$	35	105
	50	115	434	1450	13,2×34	27	81
4 5 6	50	115	434	1450	13,2×34	27	81
7	32	230	139	980	9,3×34	35	105
8 9	32	230	139	980	9,3×34	35	105
10	50	230	217	1450	12×34	29	145
11 12	50	230	217	1450	12×34	29	145

ка параллельн	ая			Обмотка добавочных полюсов					
Соединение	Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>Π</sub>	Соединение	Размер провода, мм	С, кг	R, Om	
Последова- тельное	1,16	27,3	44,0	- 52	Последова- тельное	$0,9 \times 25$	20,3	0,0815	
То же	1,16	27,3	44,0	45	То же	1,16×25	22,7	0,0544	
»	1,16	27,3	44,0	33	»	1,56×25	22,3	0,0297	
»	1,20	25,5	35,8	26	»	$1,95 \times 25$	21,9	0,0189	
»	1,35	34,8	30,2	33	2 параллель- ные группы	1,56×25	22,3	0,00743	
» ~ ~ <b>»</b>	0,86 1,20	24,4 25,5	129,2 35,8	68	Последова- тельное	0,7×25	21,6	0,14	
» »	0,86 1,20	24,4 25,5	129,2 35,8	52	То же	0,9×25	20,3	0,0815	
» »	0,86 1,35	24,4 34,8	129,2 30,2	33	»	1,56×25	22,3	0,0297	

легкой госледовательной обмоткой.

тельной обмоткой. марки ПСД.

### В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

 якоря												
2 <i>a</i>	w <sub>K</sub>	y <sub>z</sub>	Y <sub>1</sub>	Y 2	$\nu_{\mathbf{k}}$	Размер провода, мм	<b>G</b> , кг	R, Om				
2	1	9	27	25	52	$(1,81 \times 6,4) \times 2$	21,8	0,01875				
2	1	9	27	25	52	$(1,81 \times 6,4) \times 2$	21,8	0,01875				
2	1	7	21	19	40	$(3,05 \times 6,4) \times 2$	28,1	0,0087				
2	1	7	21	19	40	$(3,05 \times 6,4) \times 2$	28,1	0,0087				
2	2	9	27	25	52	1,81×6,4	21,8	0,0748				
2	2	9	27	25	52	1,81×4,4	21,8	0,0748				
2	1		35	37	72	$(1,45 \times 6,4) \times 2$	24,7	0,0336				
2	1	7	35	37	72	$(1,45 \times 6,4) \times 2$	24,7	0,0336				
		7			l							

	1		Номинальн	ые данные						Обмотка
		1						иеры	Чис.	ло
Позици	Р,	кВт	<i>U</i> , B	<i>I</i> , A	п, мин	<b>—1</b>		за :ампе, :м	пазов	катушек
13		32	460	69,5	98	0	12>	⟨34	29	145
14	1	32	460	69,5	98	0	12>	⟨34	29	145
15 16		50	460	108	145	0	12×34		29	145
17 18		50	460	108	145	0	12>	⟨34	29	145
19 20		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						<34 <34	35 35	105 105
1			0	бмотка пос	ледоват	ельн	ıа <b>я</b>		·	06
Tar-		<u> </u>						F1 42 1	1.	
Пози- ция	$w_\Pi$		Соеді	инение		Ра про	измер овода, мм	<i>G</i> , кг	<i>R</i> , Ом	w <sub>п</sub>
1	6	6 2 параллельные группы 1,68×25					5,3	0,00152	870	
3		·					_			870
4	4	2	параллель	ные групг	ты	2,2	6× <b>2</b> 5	4,73	0,00076	5 1000
5 6			-				-	_		1000
7	6		Последов	зательное		1,68×25   5		5,3	0,0061	870
8 9			_			\	_	_		870
10	4	2	параллель	ные груп	пы	1,6	8×25	3,55	0,0010	2 870
11	~									
12		. –							_	870
13	6	Последовательное				1,6	68×25	5,3	0,0061	1615
14 15	-	_					``	_	_	870

якоря									
2 <i>a</i>	w <sub>K</sub>	y <sub>2</sub>	Y 1	Y 2	y <sub>K</sub>	Размер про	вода, мм	<i>G</i> , кг	R, OM
2 2 2	3 3 2	7 7 7	35 35 35	37 37 37	72 72 72 72	1,45×	1,45×3,8 1,45×3,8		0,343 0,343
2 2 2	2 1 2	7 9 9	35 27 27	37 25 25	72 52 52	1,45× 1,45× (1,81×6 1,81×	6,4 ,4)×2	24,7 24,7 21,8 21,8	0,134 0,134 0,01875 0,0748
мотка г	і паралле	льная	1		<u>'</u>	Обмотка		х полюсе	OB .
Соединение		Диа- метр про- вода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	wn	Соединение	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Ou
2 параллель- ные. группы		1,2	25,5	8,95	33	2 параллель- ные группы	1,56×25	22,3	0,00743
То же Последова- тельное		1,2	25,5	8,95 <b>35,8</b>	33	То же	1,56×25	22,3	0,00743
2 пара. ные г		1,16	27,3	11	26	»	1,95×25	21,9	0,00473
То После телі		1,16	27,3	11 44	26	>	1,95×25	21,9	0,00473
То	же	1,2	25,5	35,8	33	Последова- тельное	1,56×25	22,3	0,0297
х 2 пара. ные г		1,2	25,5	35,8 8,95	33	То же	1,56×25	22,3	0,0297
После телі	дова- ьное	1,2	25,5	35,8	23	»	2,26×25	22,4	0,0145
2 пара. ные г После тел	руппы	1,2	25,5	8,95 35,8	23	»	<b>2,</b> 26×25	22,4	0,0145
То	же	0,86	24,4	129,2	68	»	0,7×25	21,6	0,14
ные г После	ллель- руппы едова- ьное	1,2	25,5	8,95 35,8	68	>>	0,7×25	21,6	0,14

		Обмотка последоват	гельная			06
Пози- ция	w <sub>n</sub>	Соединение	Размер провода, мм	G, kr	<i>R</i> , Ом	w <sub>n</sub>
16	6	Последовательное	1,68×25	5,3	0,0061	1615
17 18		-		_	_	870
19	-				-	1000
20	_	<del></del>	_	_		1000

Примечания: 1. Возбуждение генераторов 1, 4, 7, 10, 13, 16 смещанное; поз. 18— независимсе 230 В.

#### 86. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА П-92

		Номинальн	ые данные				Обмотка
_					Размеры	Чис	сло
Позиция	Р, кВт	<i>U</i> , B	1, A	n, мин—1	паза в штампе, мм	пазов	катушек
1 2	6 7	110	70/102 81/102	250/2000 250/1500	12×34	<b>29</b>	145
3	25	110	264	600	9,3×34	35	105
4	32	110	335	750	13,2×34	27	81
5 6	6 7	220	70/49 42/49	250/2000 250/1500	10,6×34	33	165
7 8	13 18	220	70/77 99/102	500/2000 500/1500	12×34	29	145
9	25	220	132	600	9,3×34	35	105
10	32	220	165	750	13,2×34	27	81
11	42	220	216	1000	12×34	29	145
12	75	220	378	1500	13,2×34	27	81
13 14	32	440	83	750	10,6×34	33	165

Класс изоляции F.
 Обмотка якоря и параллельная обмотка главных полюсов выполнены проводом

						,				
мотка паралле	льная				Обмотка добавочных полюсов					
Соединение	Диа- метр про- вода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	$w_{\Pi}$	Соединение	Размер провода, мм	G, Kr	R, Om		
Последова- тельное	0,86	24,4	129,2	45	Последова- тельное	1,16×25	22,7	0,0544		
2 параллель- ные группы Последова- тельное	1,20	25,5	8,95 35,8	45	То же	1,16×25	22,7	0,0544		
2 параллель- ные группы	1,16	27,3	11,0	33	2 параллель- ные группы	1,56×25	22,3	0,00743		
Последова- тельное	1,16	27,3	44,0	33	Последова- тельное	1,56×25	22,3	0,0297		

19, 20 параллельное поз. 2, 5, 9, 11, 14, 17— независимое 115 В; поз. 3, 6, 8, 12, 15,

марки ПСД.

# В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

якоря	a							
2 <i>a</i>	w' <sub>K</sub>	y <sub>z</sub>	Y <sub>i</sub>	Y 2	$y_{ m K}$	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om
2	2	7	35	37	72	1,45×6,4	27,6	0,15
2	1	9	27	25	52	$(1,81 \times 6,4) \times 2$	24,4	0,0209
2	1	7	21	19	40	$(3,05\times6,4)\times2$	31,4	0,00945
2	3	8	40	42	82	1,08×4,1	21,8	0,55
2	2	7	35	37	72	1,45×6,4	27,6	0,15
2	2	9	27	25	52	1,81×6,4	24,4	0,0835
2	2	7	21	19	40	3,05×6,4	32,4	0,04
2	1	7	35	37	72	$(1,45\times6,4)\times2$	27,6	0,0374
2	1	7	21	19	40	$(3,05 \times 6,4) \times 2$	31,4	0,00975
2	2	8	40	42	82	1,08×6,4	23,2	0,231

			Номиналы	ные данные		<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Обмотка
Позиция	1 2	D-	7, 5				змеры ) паза	Чи	оло
	P,	кВт	<i>U</i> , B	I, A	<i>п</i> , мин—1	В	итампе, мм	пазов	катушек
15 16		42	440	108	1000	1	2×34	29	145
17 18		75	440	190	1500	10,	6×34	33	165
			C	Обмотка пос	ледователы	ая			06
Пози- ция			Соединение		Размер провода, мм $G$ , кг		R, Om	ω <sub>π</sub>	
1 2	4	2 па	раллельны	е группы	1,68×2	5	4,2	0,0012	1000
3	4		То же	5	1,68×2	5	4,2	0,0012	1000
4	4		»		1,68×2	5   4,2		0,0012	830
5 6	3		»		1,68×2	5	3,15	0,00091	1352
7 8	4		»		1,68×2	5	4,2	0,0012	1000
9	4		»		1,68×2	5	4,2	0,0012	1000
10	4		»		1,68×2	×25   4 <b>,</b> 2		0,0012	830
11	4		»		1,68×2	1,68×25 4,2		0,0012	1000
12	4		»		1,68×2	1,68×25 4,2		0,0012	830
13 14	6	Последовательное			1,68×2	25 6,3		0,0072	1715 1000
15 16	4	»			1,68×2	25 4,2		0,0048	1715 1000
17 18	4	»			1,68×2	25	4,2	0,0048	1715 1000

Примечания: 1. Возбуждение двигателей поз. 1—12, 14, 15, 17 параллельное послед вательной обмоткой.
2. Класс изоляции F.
3. Обмотка якоря и параллельная обмотка главных полюсов выполнены проводом

якоря										
2 <b>a</b>	w <sub>K</sub>	y <sub>z</sub>	Y <sub>1</sub>	Y 2	y <sub>K</sub>	Размер про мм	овода,	(	3, кг	R, Om
2	2	7	35	37	72 1,45×6,4		,4		27,6	0,15
2	1	8	40	42	82	(1,08×6,4	$\mathbf{A}) \times 2$ 23,2		0,0578	
мотка г	паралле	льная		i		Обмотка д	обавочн	ых	полюсов	
Соеди	нение	Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	$w_{\Pi}$	Соединение	Разме провод мм		<i>G</i> , кг	R, Om
2 парад ные г		1,2	32,4	12,1	45	Последова- тельное	1,16×	25	22,7	0,0544
То	же	1,2	32,4	12,1	33	2 параллель- ные группы	1,56×	25	22,3	0,00743
»	•	1,36	36,4	7,95	26	То же	1,95×	25	21,9	0,00473
»	,	0,93	28,2	27,3	78	Последова- тельное	0,6×	25	21,2	0,186
После телі		1,2	32,4	48,4	45	То же	1,16×	25	22,7	0,0544
То	же	1,2	32,4	48,4	33	»	1,56×	25	22,3	0,00297
<b>»</b>		1,35	36,4	31,8	26	»	1,95×2	25	21,9	0,0189
»		1,2	32,4	48,4	24	»	2,26×	25	22,4	0,0145
»		1,35	36,4	31,8	26	2 параллель- ные группы	1,95×	25	21,9	0,00473
»	•	0,86 1,2	30,6 32,4	162,2 48,4	52	Последова- тельное	0,9×	25	20,3	0,0815
»		0,86 1,2	30,6 32,4	162,2 48,4	45	Тоже	1,16×	25	22,7	0,0544
»		0,86 1,2	30,6 32,4	162,2 48,4	26	»	1,95×	25	21,9	0,00473

с легкой последовательной обмоткой; поз. 13, 16, 18— независимое 220 В с легкой марки ПСД.

### 87. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ ТИПА П-92

	Номинальн	ые данные		Обмотка				
DD-	77 D	, ,		Размеры паза	Чи	сло		
Р, кыт	О, в	7, A	п, мин -	в штампе, мм	пазсв	катушек		
40	115	205	000	120024	07	81		
42	115	365	980	$13,2\times34$		1		
42	115	365	980	$13,2 \times 34$		81		
42	230	182,5	980	$ 10,6\times34 $	33	165		
42	230	182,5	980	10,6×34	33	165		
70 <sup>.</sup>	230	304	1450	9,3×34	35	105		
70	230	304	1450	9,3×34	35	105		
42	460	91	980	10,6×34	33	165		
42	460	91	980	10,6×34	33	165		
65	460	141	1450	9,3×34	35	105		
65	460	141	1450	9,3×34	35	105		
49/60 49/60	110/160 220/320	444/376 222/188	1450	$\begin{array}{c c} 13,2\times34 \\ 12\times34 \end{array}$	27 29	81 145		
	42 42 70 70 42 42 65 65 49/60	P. кВт     U, В       42     115       42     115       42     230       42     230       70     230       70     230       42     460       42     460       65     460       65     460       49/60     110/160	42 115 365 42 115 365 42 230 182,5 42 230 304 70 230 304 70 230 304 42 460 91 42 460 91 65 460 141 65 460 141 49/60 110/160 444/376	P, кВт         U, В         I, А         n, мин <sup>-1</sup> 42         115         365         980           42         115         365         980           42         230         182,5         980           42         230         182,5         980           70         230         304         1450           70         230         304         1450           42         460         91         980           42         460         91         980           65         460         141         1450           65         460         141         1450           49/60         110/160         444/376         1450	P, кВт         U, В         I, А         п, мин—1         Размеры паза в штампе, мм           42         115         365         980         13,2×34           42         115         365         980         13,2×34           42         230         182,5         980         10,6×34           42         230         182,5         980         10,6×34           70         230         304         1450         9,3×34           70         230         304         1450         9,3×34           42         460         91         980         10,6×34           42         460         91         980         10,6×34           65         460         141         1450         9,3×34           65         460         141         1450         9,3×34           49/60         110/160         444/376         1450         13,2×34	P, кВт         U, В         I, А $n$ , мин— паза витампе, мм         Размеры паза витампе, мм         Чи пазсв           42         115         365         980         13,2×34         27           42         115         365         980         13,2×34         27           42         230         182,5         980         10,6×34         33           42         230         182,5         980         10,6×34         33           70         230         304         1450         9,3×34         35           70         230         304         1450         9,3×34         35           42         460         91         980         10,6×34         33           42         460         91         980         10,6×34         33           42         460         91         980         10,6×34         33           65         460         141         1450         9,3×34         35           65         460         141         1450         9,3×34         35           65         460         141         1450         9,3×34         35           65         460         141		

_		Обмотка	последоват	ельная		
Пози- ция	w <sub>n</sub>	Соединение	Размер провода, <i>G</i> , кг		<i>R</i> , Ом	w <sub>II</sub>
1 2		_	_	_	_	830
3	4	2 параллельные группы	1,68×25	4,2	0,0012	1000
4 .	4	Последовательное	1,68×25	4,2	0,0048	1000
5 6		_				830
7	6	2 параллельные группы	1,68×25	6,3	0,0018	1000
8		_	_		_	830
10	6	Последовательное	1,68×25	6,3	0,0072	1715

### В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

якоря										
2 <i>a</i>	w <sub>K</sub>	y <sub>z</sub>	Y1	Y <sub>2</sub>	y <sub>K</sub>	Размер про мм	овода,	G	7, кг	R, Om
2	1	7	21	19	40	(3,05×6,4	4)×2		31,4	0,0097
2	1	7	21	19	40	$(3,05\times6,4)$	′		31,4	0,0097
2	1	8	40	42	82	$(1,08\times6,4)$			23,2	0,0578
2	1	8	40	42	82	$(1,08\times6,4)$	$4) \times 2$		23,2	0,0578
2	1	9	27	25	52	(1,81×6,4	′		24,4	0,0209
2	1	9	27	25	52	(1,81×6,4	$4)\times 2$		24,4	0,0209
$\begin{array}{c c} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{array}$		8	40	42	82	1,08×6	5,4		23,2	0,231
$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$		8	40	42	82	1,08×€	5,4		23,2	0,231
$\begin{array}{c c} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{array}$		9	27	25	52	1,81×6	5,4		24,4	0,0835
$\begin{array}{c c} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{array}$		9	27 -	25	52	1,81×6	5,4		24,4	0,0835
$\frac{2}{2}$	1	7 7	21 35	19 37	40 72	$(3,05\times6,6)$			31,4 27,6	0,0097 0,0374
	Обмотк	! :а парал	лельная	<u>।</u> न	<u> </u> 	Обмотка д	добавочн	ых	полюсов	<u> </u>
Соединение		Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>π</sub>	Соединение	Разме провод мм		<i>G</i> , кг	R, Om
9 папа	ллель-		***************************************	7,95						
ные г Посл	руппы едова- ьное	1,35	36,4	31,8	26	2 параллель- ные группы	1,95×	25	21,9	0,0047
	ллель- руппы	1,20	32,4	12,1	26	То же	1,95×	25	21,9	0,0047
	едова- њное	1,20	32,4	48,4	26	Последова- тельное	1,95×	25	21,9	0,0189
2 пара	же ллель- руппы	1,35	36,4	31,8 7,95	26	То же	1,95×	25	21,9	0,0189
	едова- њное	1,20	32,4	48,4	33	2 параллель- ные группы	1,56×	25	22,3	0,0074
ные г Посл	ллель- Группы едова- вьное	1,35	36,4	7,95 31,8	33	То же	1,56×	25	22,3	0,0074
То	же	0,86	30,6	162,2	52	Последова-	0,9×	25	20,3	0,0815

	Обмотка последовательная											
Пози- ция	$w_{\mathrm{n}}$	Соединение	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	<i>R</i> , Ом	$w_{\Pi}$						
11 12			_			830						
13	6	Последовательное	1,68×25	6,3	0,0072	1715						
14 15		_		_	_	830						
16						1000						
17	_	_				1000						

Примечания: 1. Возбуждение генераторов поз. 16, 17— параллельное; поз. 15— независимое 220 В. 2. Класс изоляции F. 3. Обмотка якоря и параллельная обмотка главных полюсов выполнены проводом

#### 88. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА П-101

		Номинальн	ые данные	0				
Позиция			_		Размеры паза	Число		
	Р, кВт	<i>U</i> , B	I, A	<i>п</i> , мин—1	в штампе, мм	пазов	катушек	
1	32	110	336	600	12×34	31	93 -	
2	42	110	436	750	8,2×34	46	138	
3	55	110	560	1000	9,7×34	38	114	
4 5	9 10,5	220	53/72 64/72	250/2000 250/1500	8,2×34	47	141	
6 7	16 27	220	86/96 146/148	500/2000 500/1500	9,7×34	37	111	
8	32	220	168	500	12×34	31	93	
9	42	220	218	750	8,2×34	47	141	

Сбмотк	а парал	лельная		Обмотка добавочных полюсов						
Соединение	Соединение Диа- метр прово- да, мм		прово-		R, Om	$w_{\Pi}$	Соединени <mark>е</mark>	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om
2 параллель- ные группы Последова- тельное	1,35	36,4	7,95 31,8	52	Последова- тельное	0,9×25	20,3	0,0815		
То же	0,86	30,6	162,2	33	То же	1,56×25	22,3	0,0297		
2 параллель- ные группы Последова- тельное	1,35	36,4	7,95 31,8	33	»	1,56×25	22,3	0,0297		
2 параллель- ные группы	1,2	32,4	12,1	26	2 параллель- ные группы	<b>2,</b> 26×25	25,4	0,0041		
Последова- тельное	1,2	32,4	48,4	23	Последова- тельное	2,26×25	22,4	0,0145		

3, 4, 7, 10, 13 — смешанное: поз. 1, 6, 8, 11, 14 — независимое 115 В, а поз. 2, 5, 9, 12,

марки ПСД.

# В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

 якоря								
$v_{\mathbf{K}} = v_{\mathbf{K}}$		y <sub>z</sub>	Y 1	$Y_2$	$y_{\scriptscriptstyle \mathrm{K}}$	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om
2	1	8	24	22	46	$(2,63\times6,4)\times2$	30,8	0,013
4	1	11	33	32	1	$(1,45\times6,4)\times2$	25,5	0,00864
4	1	9	27	26	1	$(1,95\times6,4)\times2$	28,4	0,00526
2	3	12	<b>3</b> 6	34	70	1,45×4,1	25,5	0,346
2	2	9	27	28	55	1,95×6,4	28,6	0,0848
2	2	8	24	22	46	2,63×6,4	30,8	0,0521
2	1	12	36	34	70	$(1,45\times6,4)\times2$	26,3	0,0358

	1			Номинальн	ые данные	Обмотка						
Позици	·я  -	Р, кВт				<u> </u>	Pa	азмеры	Число			Π
				U, B	I, A	<i>п</i> , мин—1	паза вштампе, мм		пазов	катушек		
10	0 55		55	220	282	1000	9,7×34		37	111		
11		1	100	220	505	1500	10	),2×34	38		152	
12 13			42	440	109	750	8	3,2×34 47		141		
14 15			55	440	140	1000	9,7×34		37	111		
16 17		1	100	440	252	1500	8	3,2×34	47 .	141		
				C	Обмотка пос	ледовательн	ая				O6	;
Пози- ция	u	'nп		Соедине	Размер провода,	<sub>мм</sub>		R, Om		$w_{\Pi}$		
1	3	3	2 пар	эалл ельны	е группы	2,83×25	5   5,4		0,00054		950	
2	3	3		То же		2,83×25	5	5,4 0,00054			950	
3	3	3		»		2,83×25	5   5,4		0,00054		950	
4 5	3	3		»		2,83×25	,	5,4 0,00054			1450	
6 7	3	3		»		2,83×25	5   5,4		0,00054		950	
8 9	3		П	эследовате	ельное	2,83×25 5,4		0,00216		950		
10 11	3		2 параллельные группы			2,83×25 5		5,4	0,00054		950	
12 13	6		П	оследовате	1,45×25	$1,45 \times 25$ 5,42		0,00848		1660 950		
14 15	4			То же	2,83×25	5 7,2		0,00288		1660 950		
16 17	3			»	2,83×25	5,4		0,00216		1660 950		

Примечания: 1. Возбуждение двигателей поз. 1—12, 14, 16 параллельное с последовательной обмоткой.
2. Класс изоляции F.

_	якоря							*	***************************************	
	2a   w <sub>K</sub>		y <sub>z</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	y <sub>K</sub>	Размер про	овода,	<i>G</i> , кг	R, Om
	2 1		9	27	28	55	(1,95×6,4	4)×2	27,8	0,0206
	4 1		9	36	35	1	(1,45×6,4	1)×2	28,0	0,00955
	2 2		12	36	34	70	1,45×	6,4	26,8	0,146
	2	2	9	27	28	55	1,95×	6,4	28,6	0,0848
	2	1	12	36	34	70	(1,45×6,4	1)×2	26,3	0,0358
	мотка г	паралле	льная	•		·	Обмотка д	обавоч ных	полюсов	
	Соединение		Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	wп	Соединение	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om
	2 параллельные группы То же		1,35	43,0	9,45	30	2 параллель- ные группы	2,26×25	35,5	0,00578
			1,35	43,0	9,45	22	То же	2,83×25	35,0	0,00323
			1,35	43,0	9,45	18	»	$3,53 \times 25$	33,8	0,00214
			1,08	42,3	22,6	65	Последова- тельное	0,5×35	24,4	0,157
	» Последова- тельное		1,35	43,0	9,45 37,8	36	То же	1,45×25	27,5	0,0424
	То же  »  Последова- тельное				30 22	» »	$2,26 \times 25$ $2,83 \times 25$	35,5 33,0	0,0228	
			1,35	43,0	37,8	18 • 24	» 2 параллель- ные группы	$3,53 \times 25$ $2,83 \times 25$		0,00858 0,0036
			0,96 1,35	38,2 43,0	130 37,8	44	Последова-	1,45×25	38,5	0,051
			0,96 1,35	38,2 43,0	130 37,8	36	Последова- тельное	1,45×25	27,5	0,0424
	То же		0,96 1,35	38,2 43,0	130 - 37,8	22	То же	2,83×2	5 33	0,0132

легкой последовательной обмоткой; поз. 13, 15, 17 — независимое 220 В с легкой

## 89. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ ТИПА П-101

			Номинальн	ые данные					C	Обмотка	
Позици						Pa	азмеры паза	<b>Ч</b> ис	ло		
		, кВт	<i>U</i> , в	<i>J</i> , A	<i>п</i> , мин—1	ві	штамп <b>е,</b> мм	пазов	ка	тушек	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	6	55 55 55 55 55 90 55 55 90 55/80	115 115 115 230 230 230 460 460 460 460 110/160 220/320	478 478 740 239 239 391 120 195 195 195 592/500 296/250	980 980 1450 980 980 980 1450 980 1450 1450 1450	8,2×34 8,2×34 9,7×34 8,2×34 12×34 8,2×34 11,2×34 11,2×34 8,2×34 8,2×34		46 46 38 47 47 31 47 47 35 35 46 47		138 138 114 141 141 93 141 141 175 175 138 141	
			C	Обмотка пос	ледовательн	ая	-			O6	
Пози- ция	w <sub>n</sub>		Соединение		Размер провода, м	им	<b>С</b> , кг	R, Om		w <sub>n</sub>	
1	3	2 па	раллельны	е группы	<b>2,</b> 83×25	5	5,4	0,00054		950	
2										850	
3	·									<b>8</b> 50	
4	3	п	оследовате	ельное	<b>2,</b> 83×25		5,4	0,00216		<b>9</b> 50	
200							-				

якоря

2a	$w_{ m K}$	y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y 2	$y_{\mathrm{K}}$	Размер прој мм	вода,	G,	кг	<i>R</i> , Ом
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 2 2 1 1	11 11 9 12 12 12 8 12 12 9 9	33 33 27 36 36 24 36 45 45 45 33	32 32 26 34 34 22 34 42 42 32 34	1 1 70 70 46 70 70 87 87 1 70	$ \begin{array}{c} (1,45\times6,4)\\ (1,45\times6,4)\\ (1,45\times6,4)\\ (1,45\times6,4)\\ (1,45\times6,4)\\ (2,63\times6,4)\\ 1,45\times6,4\\ 1,45\times6,4\\ (1,25\times6,4)\\ (1,25\times6,4)\\ (1,45\times6,4)\\ (1,45\times6,4)\\ \end{array} $	×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2		25,5 25,5 28,4 26,3 26,3 30,8 26,8 226,8 228,5 225,5 26,3	0,00864 0,00864 0,00526 0,0358 0,0358 0,013 0,146 0,0526 0,0526 0,0526 0,0526
мотка	параллє	эльная				Обмотка д	обавочн	ых	полюсов	
Соед	инение	Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>n</sub>	Соединение	Разме провод мм		<i>G</i> , кг	R, Om
	аллель- группы	1,35	43	9,45	22	2 параллель- ные группы	2,83×	25	33	0,0033
Посл	) же іедов <b>а</b> - іьное	0,96	38,2	9,45	22	То же	2,83×	(25	33	0,0033
ные Посл	аллель группы гедова- льное	0,96	38,2	9,45	18	2 параллель- ные группы	3,53×	25	33,8	0,00214
Te	эж с	1,35	43	37,8	22	Последова- тельное	2,83×	(25	33	0,0132

		Обмотка пос	ледовательная			Oб
Пози- ция	w <sub>Π</sub>	Соединение	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>n</sub>
5	_	<del>-</del>	_			850
6	4	2 параллельные группы	2,83×25	7,1	0,00072	950
7	6	Последовательное	1,45×25	5,42	0,00848	1660
8		_	_		_	950
9	4	Последовательное	2,83×25	7,2	0,00288	1660
10	_	_	_			850
11	_	_	_		_	950
12	_	_	_		_	950

Примечания: 1. Возбуждение генераторов поз. 11, 12 параллельное; поз. 2. Класс изоляции  ${\bf F}.$ 

## 90. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА П-102

		Ho	иинальные дан	Обмотка				
					D	τ	Нисло	
Позиция	Р, кВт	<i>U</i> , B	I, A	<i>п</i> , мин— <u>1</u>	Размеры паза в штампе, мм	пазов	катушек	
1 2	13 15	110	150/192 170/194	250/2000 250/1500	12×34	31	93	
3	42	110	436	600	8,2×34	46	138	

мотка параллел	ъная		1	Обмотка добавочных полюсов						
Соединение	Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	<i>R</i> , Ом	$w_{\Pi}$	Соединение	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om		
2 параллель- ные группы Последова- тельное	0,96	38,2	9,45 37,8	22	Последова- тельное	2,83×25	<b>3</b> 3	0,0132		
Тоже	1,35	43	37,8	30	Тоже	2,83×25	33	0,0057		
»	0,96	38,2	130	44	»	1,45×25	33,5	0,051		
2 параллель- ные группы Последова- тельное	1,35	43	9,45 37,8	44	>>	1,45×25	33,5	0,051		
То же	0,96	38,2	130	28	»	2,26 imes25	33,5	0,0212		
2 параллель- ные группы Последова- тельное	1,45	44,6	7,32 29,28	28	>>	2,26×25	33	0,0212		
2 параллель- ные группы	1,45	43	9,45	22	2 параллель- ные группы	2,26×25	35,5	0,0033		
Последова- тельное	1,45	44,6	37,8	22	То же	2,26×25	35,5	0,00132		

<sup>1, 4, 6, 7, 9 —</sup> смешанное; поз. 3, 5, 8, 10 — независимое 115 и 230 В.

## В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

 якоря								
2 <i>a</i>	$w_{\mathrm{K}}$	y <sub>z</sub>	Y <sub>i</sub>	Y <sub>2</sub>	Уĸ	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, Om
2	2	9	24	22	46	2,63×6,4	46,2	0,0545
4	1	11	<b>3</b> 3	32	1	$(1,45\times6,4)\times2$	28	0,00933

	ļ						
Позиция	Р, к	BT U, B	<i>I</i> , A	<i>п</i> , мин—1	Размеры паза в штампе, мм	пазов	Інсло катушек
4	55	110	566	750	9,7×34	38	114
5 6	13	220	87/93 74/93	250/2000 250/1500	9,7×34	37	111
7 8	29 34	220	148/159 175/179	500/2000 500/1500	12×34	31	93
9	42	220	218	600	8,2×34	47	141
10	55	220	280	750	9,7×34	37	111
11	75	220	382	1000	12×34	31	93
12	125	220	624	1500	9,7×34	38	114
13	55	440	140	750	9,7×34	37	111
14 15	75	440	190	1000	12×34	31	93
16 17	125	440	314 .	1500	9,7×34	37	111
			Обмотка	посл <b>едователы</b>	ная		O6
Пози- ция	w <sub>п</sub>	C	оединение	Размер провода,	MM G, Kr	R, Om	<i>ω</i> <sub>Π</sub>
1 2	3	2 паралл	ельные групп	ъ 2,83×25	6,15	0,000612	840
3	3		То же	2,83×25	6,15	0,000612	2 840
4	3		»	2,83×25	6,15	0,000612	2 840
5 6	3		»	2,83×25	6,15	0,000612	1450
7 8	3		<b>*</b>	2,83×25	6,15	0,000612	840

Номинальные данные

Обмотка

якоря									<del></del>	
2 <i>a</i>	w <sub>K</sub>	$y_z$	Y <sub>i</sub>	Y 2	Уĸ	Размер прово мм	ода,	<i>G</i> , к	r .	R, Om
4	1	9	- 27	26	1	(1,95×6,4)>	<2	31,4		0,0058
2	3	9	27	28	55	1,95×4,1		30		0,22
2	2	9	24	22	46	2,63×6,4		46,5	,	0,0545
2	1	12	36	34	70	(1,45×6,4)	<b>∤2</b>	28,6	5	0,0039
2	1	9	27	28	55	(1,95×6,4)	$\times 2$	30,5	5	0,0225
2	1	8	24	22	46	(2,63×6,4)	×2	33,7	,	0,0142
4	1	9	27	26	1	(1,95×6,4)	×2	31,4		0,0058
2	2	9	27	28	55	1,95×6,4		31,3		0,093
2	2	9	24	22	46	2,63×6,4		34,6	;	0,0575
2	1	9	27	28	55	(1,95×6,4)	$\times 2$	30,5	5	0,0225
мотка	паралле	льная				Обмотка д	обаво	уных	полюс	ЭВ
Соеді	инение	Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	<i>R</i> , Ом	w <sub>II</sub>	Соединение	про	змер вода, мм	<i>G</i> , к	R, Oa
	ллель- руппы	1,45	50	8,13	30	Последова- тельное	2,20	6×25	35,5	0,0228
То	же	1,45	50	8,13	32	2 параллель- ные группы	2,83	3×25	33	0,0033
	»	1,45	50	8,13	18	То же	3,53	3×25	33,8	0,0021
	»	1,08	47,6	25,4	52	Последова- тельное	1,16	6×25	32	0,076
1	едов <b>а-</b> ьное	1,45	50	32,5	30	То же	2,20	5×25	35,5	0,0223

		Обмотка посл	едовательная			06	_
Пози- ция	<b>ω</b> <sub>Π</sub> •	Соединение	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	<i>R</i> , Ом	$w_{\Pi}$	
9	3	Последовательное	2,83×25	6,15	0,000612	840	
10	3	»	2,83×25	6,15	0,00245	840	
11	3	2 параллельные группы	$2,83 \times 25$	6,15	0,000612	840	
12	3	То же	2,83×25	6,15	0,000612	840	
13	3	Последовательн <b>ое</b>	<b>2,83</b> ×25	6,15	0,00245	850	
14 15	3	»	2,83×25	6,15	0,00245	1450 850	
16 17	3	»	2,83×25	6,15	0,00245	1450 850	

Примечания: 1. Возбуждение двигателей поз. 1—12, 14, 16 параллельное с рующей последовательной обмоткой.
2. Класс изоляции F.

## 91. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ ТИПА П-102

		Номинальн	ые данные		Обмотка			
Позиция					Размеры паза	Чис	сло	
	<i>P</i> , кВт	<i>U</i> , B	I, A	n, мин—1	в штампе, мм	пазов	катушек	
1 2	70	115	608	930	9,7×34	35	114	
3	70	230	304	980	9,7×34	37	111	
4 5	70	230	304	980	9,7×34	37	141	
6	110	230	478	1450	8,2×34	46	138	
7 8	110	230	478	1450	8,2×34	46	138	
9	70	275	608	980	9,7×34	38	114	
10	65	460	141	980	$9,7\times34$	37	111	

 					Обмотка до	Son chilling		
мотка паралле	льная				Оомотка до	роавочных	полюсов	
Соединение	Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	$w_{\Pi}$	Соединение	Размер провода, мм	G, кг	<i>R</i> , Ом
Последова- тельное	1,45	50	32,5	22	Последова- тельное	2,83×25	33	0,0132
То же	1,45	50	32,5	18	То же	3,53×25	<b>3</b> 3,8	0,00858
»	1,45	50	32,5	30	2 параллель- ные группы	2,26×25	35,5	0,0057
»	1,45	50	32,5	18	То же	3,53×25	33,8	0,00214
»	1,45	50	32,9	36	Последова- тельное	1,45×25	27,5	0,0424
»	1,08 1,45	47,6 50	101,5 32,9	30	То же	2,26×25	35,5	0,0228
»	1,08 1,45	47,6 50	101,5 32,9	18	»	3,53×25	33,8	0,00858

легкой последовательной обмоткий; поз. 13, 15, 17 — независимое 220 В со стабилизи-

## В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

якоря										
2 <i>a</i>	$w_{\mathrm{K}}$	y <sub>z</sub>	Y 1	$Y_2$	$y_{ m K}$	Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	<i>R</i> , Ом		
4	1	9	27	28	1	$(1,95\times6,4)\times2$	31,4	0,0058		
2	1	9	27	28	55	$(1,95\times6,4)\times2$	30,5	0,0225		
2	1	9	27	28	55	(1,95×6,4)×2	30,5	0,0225		
4	1	11	33	32	1	$(1,45\times6,4)\times2$	28	0,00953		
4	1	11	<b>3</b> 3	32	1	$(1,45\times6,4)\times2$	28	0,00953		
4	1	9	27	26	1	$(1,95\times6,4)\times2$	31,4	0,0058		
2	2	9	27	28	55	1,95×6,4	31,3	0,093		

	1		Поминальн	ые данные	•				Of	бмотка
Позиция	,						змеры	Чис	ло	
,	P,	кВт	<i>U</i> , B	1, A	<i>п</i> , мин—1	вш	тампе, мм	пазов	ка	гушек
11 12		65	460	141	980	9,	7×34	37		111
13	1	10	460	239	1450	8,2×34		4 47		141
14 15	1	10	460	239	1450	8,2×34		47		141
16	81,5	5/100	110/160	742/626	1450	9,7×34		38		114
17	81,	5/100	220/320	371/313	1450	9	7×34	37		111
			C	Эбмотка п <b>ос</b>	ледователы	ная				Об
Пози- ция	ω <sub>,</sub> μ	Соединенне			Размер провода мм	о С, кг		R, Om		w <sub>Π</sub>
1 2							_		`850	
3	3	Г	Іоследоват	ельное	2,83×2	5	6,15	0,00245	5	850
4 5	_						_	_		850
6	3	2 па	араллельнь	ые группы	2,83×2	25 6,15		0,00061	12	840
7	_		. –		_		_			950
9	3	2 па	араллельн	2,83×2	5	6,15	0,0006	12	850	
10	6	Г	Тоследоват	1,45×2	:5	6,3	0,0096	4	1450	
11					_					850

якоря							<del></del>		<del></del>
2a	w <sub>K</sub>	y <sub>z</sub>	Y <sub>1</sub>	Y 2	<i>y</i> <sub>K</sub>	Размер пр мм	ов да,	G, Kr	R, Om
2	2	9	27	28	55	1,95×	6,4	31,3	0,093
2	1	12	36	34	70	(1,45×6,	$(1,45\times6,4)\times2$		0,039
2	1	12	36	34	70	1,45×	6,4	28,6	0,039
4	1	9	27	26	1	(1,95×6,	.4)×2	31,4	0,0058
2	1	9	27	28	55	(1,95×6	,4)×2	30,5	0,0225
мотка	паралле	льная			<u> </u>	Обмотка добавочн		х полюсов	·
Соеди	инени <b>е</b>	Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>n</sub>	Соединение	Размер провода мм		<i>R</i> , Ом
ные г После	ллель- руппы едова- ьное	1,45	50	8,23 32,9	18	2 параллель- ные группы	3,53×2	5 33,8	<b>0,0</b> 0214
То	же	1,45	50	32,9	18	Последова- тельное	3,53×2	5 33,8	0,00858
ные г	едова-	1,45	50	8,23 32,9	18	То же	3,53×2	5 33,8	0,00858
To	же	1,45	50	32,5	22	2 параллель- ные группы	2,83×2	5 33	0,0033
2 пара ные г После тель	руппы дова-	1,56	46,2	6,12 24,5	22	То же	2,83×2	5 33	0,0033
2 пара ные г		1,45	50	8,23	18	»	3,53×2	5 33,8	0,00214
После	едова- ьное	1,08	47,6	101,5	36	Последова- тельное	1,45×2	5 27,5	0,0424
2 пара ные г После тель	руппы дова-	1,45	50	8,23 32,9	36	То же	1,45×2	5 27,5	<b>0,</b> 042 <b>4</b>

		Обмотка пос	л <b>едовате ль</b> ная			Об	
Пози- ция	$w_{\Pi}$	Соединение	Размер провода, мм	G, Kr	R, Om	$w_{\Pi}$	
13	3	Последовательное	2,83×25	6,15	0,00245	1450	
14 15	_	_	_	_	_	850	
16			-	_	_	950	
17	_		-	_		950	

Примечания: 1. Возбуждение генераторов поз. 16, 17 параллельное; поз. 3, и 230 В. -2. Класс изоляции F.

## 92. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАТОРОВ

					Номинальн	ые	данные				Обм	отка
	Позиц	1Я	Ρ,	кВт	<i>U</i> , B		<i>I</i> , A	п, ми	1H-1	Размеры паза в штампе, мм	паз	Чис ов
Двигатели	1 2 3 4 5 6 7		31 33 55 55 75 100 160		220 220 110 220 220 220 220 220	160/169 172/177 570 282 380 504 800		400/1600 400/1200 600 600 750 1000 1500		11,4×34 11,4×34 9,6×34 9,6×34 11,8×34 8,2×34 8,2×34	39 42 42 43 54 44	) 2 1 5
Генераторы	8 9 10 11 12		102/125 102/125 150 150 150		110/160 220/320 230 230 230			14. 14. 14. 14. 14.	50 50 50	9,6×34 9,6×34 9,6×34 9,6×34 9,6×34	40 40 42 42 43	6 2 2
	Пози- ция	τα	חלי	C	Обмотка Соединение			ep	ая , кг	R, Om		Об w <sub>п</sub>
Двига- тели	1 2	3	3 Последо		едовательн	ioe	2,26×	25	4,94	0,00317		850

мотка паралле	льная			Обмотка добавочных полюсов						
Соединение	Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	$G$ , кг $R$ , Ом $w_\Pi$ Соединение провода, мм		<i>G</i> , кг	R, Om				
Последова- тельное	1,08	47,6	101,5	22	Последова- тельное	2,83×25	33	0,0132		
2 параллель- ные группы Последова- тельное	1,45	50	8,23 32,9	22	То же	2,83×25	33	0,0132		
2 параллель- ные группы	1,35	48,5	10,6	18	2 параллель- ные группы	3,53×25	33,8	0,00214		
Последова- тельное	1,35	48,5	42,5	18	Последова- тельное	3,53×25	33,8	0,00858		

<sup>6, 9, 10, 13 —</sup> смешанное; поз. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15 — независимое 115

#### ТИПА П-111 В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

якоря										
ло кату- шек	2 <i>a</i>	w <sub>K</sub>	$y_z$	Y <sub>1</sub>	Y 2	$y_{\rm K}$	Разме	ер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, O
195 195 126 123 105 162	2 2 2 2 2 4 4	1	10 10 10 9 9 13	50 50 30 30 27 39 26	47 47 29 31 25 38 25	97 97 1 60 52 1	(1,35 (1,95 (1,95 (2,65 (1,56	$6 \times 6,4) \times 2$ $6 \times 6,4) \times 2$	36,4 36,4 35,4 34,7 39,2 36,3 37,2	0,0594 0,0594 0,0065 0,0257 0,0165 0,0106 0,0046
92 184 126 126 126	4 4 4 4	1	11 11 9 10 10	22 44 30 30 30	21 43 29 29 29	1	(1,35 (1,95 (1,95	5×6,4)×2 5×6,4)×2 5×6,4)×2 5×6,4)×2 5×6,4)×2	40,0 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4	0,003 0,014 0,006 0,006 0,006
мотка г	аралле	льная				O6:	мотка д	тобавочных	полюсов	
Диа- метр прово- да, мм		$w_{\Pi}$	Соединение		Размер провода, мм	<i>G</i> , кг	R, O			
После тель		1,56	57,0	28,0	31	Последова- тельное		2,26×25	40,6	0,026

			Обмотка п	оследовател	ьная		0
,	Пози- ция w <sub>п</sub>		Соединение	Размер провода, мм	<i>G</i> , kr	<i>R</i> , Ом	$w_{\Pi}$
Z	3	3	2 параллельные группы	3,53×25	5,7	0,000495	
Двигатели	4 5 6	3	Последовательное	$3,53 \times 25$	7,8	0,00198	
па	5 6	3 . 2 2	2 параллельные	$\begin{array}{c c} 4,4 \times 25 \\ 2,83 \times 25 \end{array}$	6,45 6,2	0,00107 0,00091	850
ŢBŢ	"	2	группы	2,00 \ 20	0,2	0,00031	
~	7	2	То же	4,4×25	6,45	0,000268	
	8		·			-	850
pbi	9						1
атс	10	$\frac{-}{2}$	Последовательное	$6\times25$	8,82	0,00078	850 850
Генераторы	11	_	_				750
e .	12					_	750
	1 1		l .	i	i :		I

Примечания: 1. Возбуждение двигателей поз. 1—7 параллельное с легкой 2. Возбуждение генераторов поз. 8 и 9. параллельное; поз. 10— смешанное; поз. 3. Класс изоляции F. 4. Обмотка якоря и параллельная обмотка главных полюсов выполнены проводом

## 93. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАТОРОВ

	Пози-		Номина	альные данные		Обмотка		
	Пози- ция					Размер паза	Чис	
		Р, кВт	<i>U</i> , B	/, A	n, мин—1	в штампе, мм	пазов	
Двагатели	1 2 3 4 5 6	36 36 70 85 125 200	220	184/196 184/189 353 429 694 992	400/1600 400/1200 600 750 1000 1560	8×34 8×34 11,8×34 9,6×34 9,6×34 9,6×34	55 55 35 46 42 46	
Генераторы	7 8 9 10	126/155 190 190 190	220/320 230 230 230 230	574/485 826 826 826	1450	8,5×34	50	

мотка паралде.	льная				Обмотка д	обавочных пол	ссов	
Соединение	Диа• метр прово- да, мм	G, Kr	R, Om	$w_{\Pi}$	Соединение	Размер провода, мм	<i>G</i> , kr	R, Om
2 параллель- ные группы Последова- тельное То же	1,56	57,0	7 28 28 28 28	10 20 17 13	Последова- тельное То же » » 2 параллель- ные группы	$(3,53\times25)\times2$ $3,53\times25$ $4,4\times25$ $(2,83\times25)\times2$ $4,4\times25$	41,8 43,3	0,0308 0,0105 0,00712 0,00471 0,00178
2 параллельные группы Последовательное 2 параллельные группы Последовательное	1,56 1,56 1,56 1,68	57 57 57 58,8 58,8	7 28 28 5,35 21,4	15 15 9 9	2 параллельные группы Последовательное То же	4,4×25 4,4×25 6×25 6×25 6×25	38,8 38,8 31,9 31,9 31,9	0,0016 0,00642 0,00282 0,00282 0,00282

последовательной обмоткой. 11 и 12 — независимое 115 и 230 В.

марки ПСД.

### ТИПА П-112 В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

якоря

	ту-	2 <i>a</i>	w <sub>K</sub>	y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	<i>y</i> <sub>K</sub>	Размер провсда, мм	<i>G</i> , кг	R, Om .
16 16 18	65 65 05 84 26 92	2 2 2 4 4 4	1 1 1 1 1 1	14 14 9 11 10	42 42 27 44 30 22	40 40 25 43 29 21	82 82 52 1 1	$(1,45\times6,4)\times2  (1,45\times6,4)\times2  (2,63\times6,4)\times2  (1,35\times6,4)\times2  (1,95\times6,4)\times2  (3,05\times6,4)\times2$	36,0 36,0 42,5 38,6 36,4 43,0	0,0508 0,0508 0,0179 0,0152 0,00715 0,00338
10	50 00 00 00	4 4 4 4	1 1 1 1	12 12 12 12	36 24 24 24 24	35 23 23 23	1 1 1 1	$ \begin{array}{c c} (1,56\times6,4)\times2\\ (2,63\times6,4)\times2\\ (2,63\times6,4)\times2\\ (2,63\times6,4)\times2\\ (2,63\times6,4)\times2 \end{array} $	36,6 40,5 40,5 40,5	0,0107 0,00427 0,00427 0,00427

			Обмот	ка последовательн	ая		Oq
	Пози- ция	$w_{\Pi}$	Соединение	Размер провода. мм	<i>G</i> , кг	R, Om	w <sub>n</sub>
Двига- тели	1 2	3	Последова- тельное	$2,83 \times 25 \\ 2,83 \times 25$	7,0 7,0	0,0028 0,0028	750 750
Двигатели	3 4 5	2 2 3 2	Последова- тельное 2 параллель- ные группы То же	$4,4 \times 25$ $(2,63 \times 25) \times 2$ $3,53 \times 25$ $(2,63 \times 25) \times 2$	7,2 8,6 8,8 8,6	0,0012 0,00101 0,000558 0,000254	750 750 750 750
Генераторы	7 8 9	3 —	— 2 параллель- ные группы —	4,4×25 —	10,9	— 0,00045 —	750 750 558
	10	-	_	_	_	_	558

Примечания: 1. Возбуждение двигателей поз. 1—6 параллельное с легкой 2. Возбуждение генераторов поз. 7 параллельное, поз. 8 — смешанное; поз. 9 и 10 — 3. Класс изоляции F.

#### 94. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КРАНОВЫХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРО

					Обмо	отка як	ря эле	ктродви	гателей
Габарит электро- двига- теля	Испол- нение	2 <i>p</i> глав- ных/ доба- вочных	Число парал- лель- ных ветвей	Число пазов	Размеры паза, мм	Число сторон секций в пазу	Число парал- лель- ных про- водов	Число витков в секции	Число эффек- тивных прово- дов в пазу
12 21 22 31 32 41 42 52 62 72 82	Тихоходное	4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	25 29 29 31 31 31 35 37 31 46	$\begin{array}{c} (5-9,2)\ 26,5 \\ 7,2\times25,8 \\ 7,2\times25,8 \\ 8,3\times27,5 \\ 8,3\times27,5 \\ 9,4\times32 \\ 9,4\times32 \\ 9,4\times36 \\ 9,8\times36,4 \\ 13,9\times43 \\ 10,3\times48 \\ 16,3\times50 \\ \end{array}$	8 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6		5 4 4 3 3 2 2 1 1 1	40 32 24 24 18 16 12 8 6 6 6 6 6×2
92		4/4	8	40		$6\times2$	2	1	6×2

мотка паралле	льная				Обмотка	добавочных по	олюсов	
Соединение	Диа- метр прово- да, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	$w_{\rm n}$	Соединение	Размер провода, мм	G, Kr	R, Om
Последова- тельное	1,68 1,68	65,6 65,6	24,0 24,0	26 26	Последова- тельное	$2,83 \times 25 \\ 2,83 \times 25$	49,8 49,8	0,0199 0,0199
Последова- тельное То же	1,68 1,68 1,68	65,6 65,6 65,6	24,0 24,0 24,0	17 13 10	Последова- тельное То же	$4,4 \times 25$ (2,63×25)×2 (3,53×25)×2	50,3 52,6 48,0	0,00833 0,0054 0,0030
»	1,68	65,6	24,0	15	2 параллель- ные группы	(2,63×25)×2	48,9	0,0015
»	1,68	65,6	24,0	12	Последова-	$(2,83\times25)\times2$	46,0	0,0045
»	1,68	65,6	24,0	16	2 параллель-	$3,8 \times 25$	41,3	0,0022
2 параллель- ные группы	1,81	68,2	4,63	16	ные группы То же	3,8×25	41,3	0,0022
Последова-	1,81	68,2	18,5	16	»	3,8×25	41,3	0,0022

последовательной обмоткой. независимое 115 и 220 В.

## ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ДП 1—9-ГО ГАБАРИТОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В

•										
п	эследо	вательн	ого, смешанн	ого и парал	плельног	о возбу	ждения	[		
T									Провод	
	Общее число про- водов в пазу	Число «мерт- вых» про- водов	Тип обмотки	Сопро- тивление обмотки при 20°С, Ом	Число кол- лек- торных плас- тин	Шаг по пазам	Шаг по кол- лек- тору	Марка	Размер, мм	Мас <b>са</b> на дви- гат <b>е</b> ль, кг
	40 32 24 24 18 16 12 16	$ \begin{array}{c c} 10 & 8 \\  \hline  & 6 \\  \hline  & 4 \\  \hline  & 2 \end{array} $	Волновая »  »  »  »  »  »  »	1,13 0,66 0,37 0,325 0,20 0,11 0,0725 0,033 0,0212	99 115 87 123 93 123 93 139	1—7 1—8 1—8 1—9 1—9 1—9 1—9 1—10 1—10	1—50 1—58 1—44 1—62 1—47 1—62 1—47 1—70 1—56	псдк	$\emptyset$ 1,16 1,00×2,1 1,45×2,1 1,25×3,05 1,81×3,05 1,56×5,9 2,1×5,9 1,56×6,9 2,26×6,9	3,2 5,5 6,4 9,3 11,8 20 23,6 33,5 40,7
-	24		» »	0,0212	93	1-10	1-30		$1.56 \times 8.6$	74,5
-	12		Лягу-	0,0069	138	1-12	1-2		$2,26\times9,3$	101
	24	_	шачья »	0,00395	120	1—13	$\begin{vmatrix} 1 - 60 \\ 1 - 54 \\ 1 - 2 \\ 1 - 60 \end{vmatrix}$		1,95×9,3	110 170

	1							Обмо	тка яко	ря	элег	ктро	дви	гателе й
Габари электро двига- теля	о- Исг	ие	2 <i>р</i> гла: ных доб вочн	B- ¢/ a-	Число парал- лель- ных ветвей	Число пазов	Разм <b>е</b> ры мм	паза.	Число сторон секций в пазу	пај ле ні пр	сло оал- ль- ых оо- цов	l u	KOB 3	Число эффек- тивных про- водов в пазу
21 22 31 32 41 42 52 82 A	Главны				2 2 2 2 2 2 8	29 29 31 31 31 31 35 36	7,2×2 7,2×2 8,3×2 8,3×2 9,4×3 9,4×3 14,3×4	25,8 27,5 27,5 32 32 36	8 6 10 8 6 6 6 6 2		2	6 4	3	24 18 16 12 10 8 6 6×2
				Γ			электродн ного возбух		ей		П			полюсы
Га <b>б</b> а-	IA.		1				обмотки		1			Па	ралл	ельная
элек- тро- двига- теля	Ис- пол- нение в ка- тушке Марк						мер, мм	Масса на двига- тель, кг	Сопроз лени обмот при 20 Ом	е ки	вит в	сло ков ка- шке	Λ	Провод <b>Гарка</b>
12 21 22	в катушке     Марка       83     ПСДК				СДҚ	1,81	$5\times3,05$ $1\times4,7$ $3\times3,28$	5,6 11,2 17,6	0,59 0,278 0,3	5	18	000 350 320	ПЭ	TKCO
31 32 41 42 52 62 72	83 82 0 Hr 60 60 48 40			олый	2,44 1,08 1,35 1,81 (1,35	3×6,4 4×9,3 8×32 5×32 1×35 ×40)×2 ×45)×2	22 28,4 32 36 66 112 156	0,118 0,097 0,053 0,033 0,033 0,019	72 3 9 3 9	13 17 14 13 12	500 370 700 460 300 250 224	Г	ІСДК	
82 92	27				Олый	(2,83 (3,28	$\times 45) \times 2 \times 55) \times 2$	216 280	0,00			1 <b>0</b> 0 235	П	СДК
21 22 31 32	82				ІСДК	2,1 2,83	$1 \times 4,7$ $1 \times 5,9$ $3 \times 6,4$ $1 \times 7,4$	11,2 14,4 22 28	0,278 0,19 0,118 0,06		16 16	350 320 300 370	пэ	тксо
41 42 52 82A	21 82 22 8 63 31 Hf 60 32 00 40 41 00 40 42 55 Гол			олый	1,08 1,81 2,26	3×32 1×32 5×35 ×45)×2	32 42,4 72 162	0,053 0,023 0,023 0,003	55 2	17 14 13	700 160 300	п	СДК	

	последовательного,	смешанного и	параллельного	возбуждения
-				

								Провод	
Общее число про- водов в пазу	Число «мерт- вых» про- водов	Тип обмотки <sub>,</sub>	Сопро- тивление обмотки при 20°С, Ом	Число кол- лек- торных плас- тин	Шаг по пазам	Шаг по кол- љек- тору	Марка	Размер, мм	Масса на дви- гатель, кг
24 18 16 12 20 16 12 24	6 - 4 - 2 -	Волновая » » » » » » лягу- шачья	0,356 0,202 0,138 0,085 0,047 0,0318 0,019 0,0036	115 87 123 93 155 123 105 108	1—8 1—8 1—9 1—9 1—9 1—10 1—10	1—58 1—44 1—62 1—47 1—78 1—53 1—2	ПСДК	$\begin{array}{c} 1,0\times2,83\\ 1,45\times2,83\\ 1,25\times4,7\\ 1,81\times4,7\\ 1,16\times5,9\\ 1,56\times5,9\\ 2,1\times6,9\\ 1,56\times9,3 \end{array}$	5,5 6,4 10 11,8 18 23,2 33,5 110

электродвигателей смешанного возбуждения

 электродвигат	елеи смеша	нного возо	уждени				
 обмотка				П	оследовательная о	бмотка	
обмотки .					Провод обмотки		_
Размер. мм	Масса на дви- гатель, кг	Сопротив- ление обмотки при 20°С, Ом	Число витков в ка- тушке	Марка	Размер, мм	Масса на двига- тель, кг	Сопротив- ление обмотки при 20°С, Ом
Ø 0,41 Ø 0,57 Ø 0,62 Ø 0,72	5,2 8,6 10,4 14,5	496 228 206 140 132	24,5 18,5 18,5 15,5	псдк	1,25×4,7 1,81×4,7 1,56×6,9 2,44×8,0	2,4 2,4 3,6 5,2	0,135 0,072 0,067 0,029
Ø 0,77 Ø 0,90 Ø 0,96 Ø 1,12 Ø 1,35 1,16×2,1	30,5 36 51,2 77 136	132 128 118 86,4 65,6 49,2	10,5 9 8 7 7 5	Голый	$1,81 \times 14,5$ $2,83 \times 12,5$ $3,8 \times 12,5$ $4,7 \times 18$ $(2,83 \times 18) \times 2$ $(3,8 \times 19,5) \times 2$	6 7,6 12 19,2 26 34	0,018 0,0125 0,011 0,006 0,0058 0,0041
1,45×2,1 1,25×3,05	194 304	42,8 42,0	4 4	Голый	$(4,7 \times 22) \times 2 \\ 8 \times 20$	64 80	0,0025 0,002
Ø 0,57 Ø 0,62 Ø 0,72 Ø 0,77 Ø 0,90 Ø 0,96 Ø 1,12 1,45×2,1	8,6 10,4 14,5 16 30,5 36 51,2 194	228 206 140 132 128 118 86,4 42,8	18,5 18,5 15,5 10,5 9 8 7 4	ПСДК  Голый	$\begin{array}{c} 1,81\times4,7\\ 1,56\times6,9\\ 2,44\times8,0\\ 1,81\times14,5\\ 2,83\times12,5\\ 3,8\times12,5\\ 4,7\times18\\ (4,7\times22)\times2 \end{array}$	2,4 3,6 5,2 6 7,6 12 19,2 64	0,072 0,067 0,029 0,018 0,0125 0,011 0,006 0,0025

				Главі	ные полюс	ы электрод	цвигател	ей параллельного
			Пара	ллельная о	бмотка		(	Стабилизирующая
Габа- рит			Про	вод обмотк	и			Провод
элек- тро- двига- теля	Исполнение	Число витков в ка- тушке	Марка	Размер, мм	Масса на дви- гатель, кг	Сопротив- ление обмотки при 20°С, Ом	Число витков в ка- тушке	Марка
12	,	1800	Homico	Ø 0,53	7,4	260	6,5	
21		1650	ПЭТКСО	Ø 0,67	12	128	5,5	
22		1480	псдк	Ø 0,74	15	130	4,5	псдк
31		1700	пэтксо	Ø 0,86	20,4	107	4,5	
32	<b>9</b> 0	1470		Ø 0 <b>,9</b> 6	28,5	94	4,5	
41 .	Тихоходное	1480		Ø 1,12	41,5	70	3	
· 42	Тихо	1270		Ø 1,25	59,6	65	2	Голый
52		1320	ПСДК	Ø 1,40	81	58	2 .	
62		1145	no <u>d</u> ic	1,08×2,1	100	42	2	
72		1140		1,45×2,1	170	36	1,5	Кабель марки РКГМ
82		1204		$1,45 \times 2,83$	280	34,4	1	
92		1100		1,81×3,05	400	24,4	1 '	
21		1650	ПЭТКСО	Ø 0,67	12	128	5,5	
<b>2</b> 2		1480	псдк	Ø 0,74	15	130	4,5	
31	e	1700	пэтксо	Ø 0 <b>,8</b> 6	20,4	107	4,5	ПСДК
32	Быстроходное	1470		Ø 0,96	28,5	94	4,5	
41	стро	1480		Ø 1,12	41,5	70	3	
<b>4</b> 2	Бы	1270	псдк	Ø 1,25	59,6	65	2	Голый
<b>5</b> 2		1320		Ø 1,40	81	58	2	
82A		1204		1,45×2,83	280	34,4	1	Кабель марки РКГМ

Примечания: 1. Катушки главных и добавочных полюсов соединены последо 2. Сопротивления параллельных обмоток даны для соединения на 220 В (последо 3. Номинальные данные электродвигателей серии ДП приведены в табл. 95.

	возбуждения			Добаз	всчные полк	осы электродвигат	елей пос	гледова-
	обмотк а					ого и параллельн		
_	оомотки	l			П	ровод обмотки		Сопро-
	Размер, м <sup>м</sup>	Масса на двига- тель, кг	Сопротив- ление обмотки при 20°С, Ом	Число витков в ка- тушке	Марка	Размер, мм	Масса на двига- тель, кг	тивле- ние обмотки при 20° С, Ом
	1,81×3,05	0,52	0,042	75,5		1,45×3,05	5,1	0,50
	2,44×3,28	0,64	0,026	75		1,68×4,1	6,6	0,29
	3,28×3,28	0,8	0,019	58	псдк	1,56×5,9	8,8	0,196
	2,83×5,5	1,04	0,012	55		2,83×5,5	11,2	0,093
	4,1×7,4	2,8	0,0086	41		2 <b>,</b> 44×8,0	16	0,076
	2,1×22	3,6	0,0037	36		$1,81 \times 12,5$	14,4	0,057
	3,28×22	4,8	0,0023	27		$2,44 \times 13,5$	22	0,043
	2,83×25	4,8	0,0023	21		3,53×14,5	26,6	0,0215
	70 мм²	10	0,004	16	Голый	4,7×18	40,8	0,012
	95 мм²	15	0,0022	14	Γ	$(3,05\times22)\times2$	68	0,0086
	70 мм <sup>2</sup> ×2	20	0,00135	10		$(4,7\times22)\times2$	88	0,0048
	95 мм <sup>2</sup> ×2	_	0,0011	9		$(5,5\times28)\times2$	140	0,0032
	2,44×3,28	0,64	0,026	54		2,44×3,28	5,6	0,175
	3,28×3,28	0,8	0,019	44	ПСДК	$2,1\times5,9$	9,2	0,12
	$2,83 \times 5,5$	1,04	0,012	39		1,56×11,6	8,8	0,056
	4,1×7,4	2,8	0,0086	28		$2,1 \times 12,5$	13,4	0,040
	$2.1 \times 22$	3,6	0,0037	23	Голый	2,83×12,5	14,4	0,025
	3,28×22	4,8	0,0023	18	Γον	3,8×12,5	21,2	0,0192
	2,83×25	4,8	0,0023	16		4,4×15,6	28	0,0125
	70 мм <sup>2</sup> ×2	20,0	0,00135	8		(6×22)×2	90,8	0,0032
			1	1			1	1

вательно. Параллельные обмотки разделены на две группы. вательное соединение катушек).

# 95. НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ДП И ЗАЩИЩЕННЫХ С НЕЗАВИСИМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

					Воз	
		no	оследовательно	oe	сме	
Величина	Тип	Мощность, кВт	Ток, А	Частота вращения, мин—1	Мощность, кВт	
					Тихо	
Ĭ	ДП-12	3	19	960	3	
II	ДП-21	4,5	28	900	4,5	
	ДП-22	6	<b>3</b> 6	850	6	
111	ДП-31	8,5	50	770	8,5	
111	ДП-32	12	68	675	12	
777	ДП-41	17	94	630	16	
IV	ДП-42	23	, 125	600	21	
v	ДП-52	33	175	630	32	
VI	ДП-62	50	260	520	46	
VII	ДП-72	- 75	385	470	70	
VIII	ДП-82	106	540	425 -	100	
IX	ДП-92	150	760	405	140	
					Быстро	
II	ДП-21	5,5	33	1200	5,5	
	ДП-22	8	46	1200	8	
III	ДП-31	12	67	1100	12	
111	ДП-32	17	92	1000	16	
777	ДП-41	23	124	970	23	
IV	ДП-42	32	170	900	32	
V	ДП-52	42	218	850	42	
VIII	ДП-82А	125	630	590	115	
				1		ĺ

## ЗАКРЫТЫХ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (ПВ=25%) (ПВ=100%) НА НАПРЯЖЕНИЕ 200В

шанное			парал	лельное	
Ток, А	Частота вращения, мин—1	Мощнесть, к Вт	Ток, А	Частота вращения со стабили- зецией, мин—1	Частота вращения без стабили зации, мин—1
ходные					
17,5	1160	] 3	17,5	1150	1200
27	1080	4,5	26	1020	1050
34	1050	6	33	1090	1130
48	860	8,5	47	830	870
66	800	12	65	760	790
87	720	16	85	• 690	710
112	675	21	110	640	660
165	760	32	164	730	760
235	610	46	233	610	625
355	540	67	338	570	590
500	490	95	470	. 480	500
700	450	135	670	460	470
одные		-			
31,5	1470	5,5	31	1420	1460
45	1400	8	44	1490	1550
65	1310	12	64	1350	1410
85	~ 1140	16	84	1180	1230
120	1120	22	114	1100	1160
165	1000	29	150	1020	1040
214	970	38	193	980	1020
580	630	112	560	650	670

96. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КРАНОВЫХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ Д НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В

'ения		y <sub>2</sub> y <sub>K</sub>	_7   1—50	<u>8</u> <u>158</u>	<u>8</u> 144	-9   1-62	-9   1-47	-9   1-62	-11   1-59	1-10   1-53	$-10/11 \mid 1-2/76$	$-11/12 \mid 1-2/63$	1—11/12 1—2/63	<u>-8</u> <u>1-58</u>	<u>-8</u>   1-44			$-9 \mid 1-78$
смешанного и параллельного возбуждения		- A	96 1	115 1	87 1	123 1	93 1	123 1	1117 1	210   105   1	608   152   1—	504   126   1—	504   126   1—	0 115 1	2 87 1		93 1	155
араллельн		на якорь Число катуш Бых» секций	25 990	29 920	29 696	31 738	. 31 558	31   492	. 39 234	. 35 21	. 38 60	42	- 42 50	29   690	. 29 522	31 492	. 31 372	. 31 310
нного и п		S C HNCJO «MEPT-	- 5 1	_ 4 1	4  -	_ 3 _ 1	ا ص	1 2 1	$\frac{2}{1}$	2 1 -	<u> </u>	  - 	2   1   -	- 3 6	3	_ 2 _ 1	1 2	2 1 -
		N		<u> </u>	9		9	∞	9	9	8×2	6×2	6×2	- &	9	∞	9	01
электродвигателей последовательного.		Размеры паза, мм	(5—9,2) 26,5	$7,2 \times 25,8$	$7,2\times25,8$	$8,2 \times 27,5$	$8,3 \times 27,5$	$9,4 \times 32$	$8,7\times36$	$11,8 \times 43$	$10,7\times45$	$11,3 \times 45,5$	14,7×51	7,2×25,8	$7,2 \times 25,8$	$8,3 \times 27,5$	$8,3 \times 27,5$	$9,4\times32$
en ii		N	25	29	29	31	31	31	39	35	38	42	42	29	29	31	31	31
родвигател		<i>R</i> , Ом при 20° С	1,13	99,0	0,37	0,332	0,2	0,11	0,0234	0,014	0,0079	0,0055	0,0039	0,356	0,202	0,137	0,085	0,047
л и ме. ря элект		Macca. Kr	3,2	5,5	6,4	9,1	11,8	19,5	41	66,5	87,4	105	168	5.5	6,4	10	11,8	18
ДАННИЕ КРАНСБЫХ И МЕГАЛИГИТЕТЕТИКИ Обмотка якоря электродвигателей послед	Провод	Размер, мм	Ø 1,16	1×2,12	$1,4 \times 2,12$	$1,25\times3$	$1,81 \times 3,05$	$1,56 \times 5,9$	$2\times7,1$	2,8×8,5	2×9	2,8×8,5	1,8×10	1.0×2.8	$1,5 \times 2,8$	$1,25 \times 4,75$	1,81×4,7	1,16×5,9
<u> </u>	_	Марка	ПСПК	ПСДКТ	ПСДКТ	ПСДК	ПСДК	псдк	ПСДКТ	ПСДК	ПСДКТ	ПСДК	ПСДКТ	ПСДК	ПСДК	ПСДК	ПСДК	ПСДК
96. OBMO104HB		Тип электро- двига- теля	Д12У2	Д21У2	Д22У2	ДЗ1У2	Д32	Д41	Д810	Д812	Д814	Д816	Д818	Д21У2	Д22У2	Д31У2	Д32	Д41
%. OP		Исполнение Позиция		7	က	9	ино	oxo	Zu]	∞ L	6	10	Ξ	6 15	онис	)X00	tron E	19 10 10

		<del></del>	R, OM npH		228			132	128	<u> </u>	1	1	1	1					128
	бмотка		Macca, ĸr	5,6	8,6	10,4	14,5	91	30,5				1	_	8,6	10,4	14,5	16	30,5
ждения	ьная о	Провод	dπp. MM}	0,41	0,57	0,62	0,72	0,77	6,0		1	I	ı		0,57	0,62	0,72	0,77	6,0
ного возбу	Параллельная обмотка		Марка	ПСДК	ПСДКТ	ПСДКТ	ПСДК	ПСДК	ПСДК	ı	ı	1	İ	1	ПСДКТ	ПСДКТ	ПСДК	ПСДК	ПСДК
смешан			υω	2000	1850	1620	1600	1370	1700	I	1	1	I	1	1850	1620	1600	1370	1700
гателей			R, Ом при 20° С	0,138	0,071	990'0	0,035	0,018	0,16	I	١	ı	I	I	0,071	0,066	0,035	0,018	0,016
ктродви	утка		Macca, KF	2,4	2,4	3,7	6,4	9	7,6	ı	ı	1		1	2,4	3,7	6,4	မှ	1.
Главные полюсы электродвигателей смешанного возбуждения	Последовательная обмотка	Провод	Размер, мм	1,25×4,75	$1,8 \times 4,75$	1,5×7,1	2,5×8	1,81×14,5	$2,83 \times 12,5$	ı	1	1	1	1	1,8×4,75	$1,5\times7,1$	2,5×8	$1,81 \times 14,5$	$2,83 \times 12,5$
Главн	Последо		Марка	ПСДК	ПСДК	ПСДК	ПСДК	ПММ	ПММ	1	١	1		l	ПСДК	ПСДК	ПСДК	ПММ	IIWW
			п	24,5	18,5	18,5	18,5	10,5	6		l	l	İ	١	18,5	18,5	18,5	10,5	6
***			R, Ом при 20° С	0,59	0,277	0,27	0,109	0,0972	0,049	0,016	0,0103	0,0066	0,0045	0,0032	0,277	0,174	0,109	0,05	0,49
9 - 6 - 1 - 1 - 1	дын атсу буждени		Масса. кг	5,6	17	19	26,6	28,4	37,6	94	132	158	192	560	17	18,4	26,6	33,2	I
	авные полюсы электродеитателе последовательного возбуждения	Провод	Размер, мм	1,4×3,15	$1,6 \times 7,1$	$2,12 \times 5,6$	2,5×9	$2,44 \times 9,3$	$1,25 \times 32$	$1,25\times45$	$1,81\times45$	$2,1 \times 55$	$2,83\times55$	$3,53\times60$	1,6×7,1	$2,12\times7,1$	2,5×9	$3,55 \times 10$	1,08×32
	последов		Марка	ПСДК	ПСДКТ	псдк	ПСДК	ПСДК	JIMM	JIMM	JIMM	JIMM	JIMM	JIMM	ПСДКТ	ПСДК	ПСДК	псдк	JIWW
_			9 E	83	35	82	29	48	40	24	21	15	12	=	92	63	29	33	40
			<b>к и</b> ди ео∏	-	8	က	4	ហ	9	7	∞	6	10	Ξ	12	13	14	15	16

вигателей	ения		<i>R</i> , Ом при 20° С	0,5 0,22 0,191 0,111 0,011 0,011 0,009 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005	0,151 0,121 0,0452 0,036 0,025
Добавочные полюсы электродвигателей	го, смеша возбужд		Масса, кг	8,4 8 8 8 9 11 16 15,2 52 52 53 120 180 182	7 8,8 10,8 15 14,4
очные полюсы	последовательного, смешанного и параллельного возбуждения	Провод	Размер, мм	1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,44,75 1,6 2,44 1,8 1,4 1,8 1,4 1,8 1,4 1,8 1,4 1,8 1,4 1,8 1,4 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6	1,6×6 2,12×5,6 1,56×14,5 2,12×14 2,83×12,5
Добав	Z Z		пω	75,5 73 73 57 55 41 36 17 11 19	23 23 23
			<i>R</i> , Ом при 20° С	0,042 0,025 0,019 0,011 0,0037 0,0041 0,0018 0,0014	0,025 0,019 0,011 0,0086 0,0037
ения	обмотка		Macca,	0,56 0,66 0,9 1,14 2.8 3,6	0,66 0,9 1,14 2,8 3,6
ого возбужде	Стабилизирующая обмотка	ПроводП	Размер, мм	1,8×3,15 2,44×3,55 2,65×4 2,8×5,6 4,1×7,4 2,1×22 50 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup>	2,44×3,55 2,65×4 2,8×5,6 4,1×7,4 2,1×22
ллелы	Cra6		ωп	0,0,4,4,6,0,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0,4,4,6 0,0,0,0
телей пара			<i>R</i> , Ом при 20° С	260 136,4 120 94 770 84,4 34,4 22,2	136,4 132 120 94 70
пектродвига	62		Macca, Kr	7,4 12,8 14,8 14,8 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 18,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5	12,8 14,8 — 28,5 41,5
Главные полюсы электродвигателей параллельного возбуждения	Параллельная обмотка	Провод	Размер, мм	00,53 00,74 00,74 00,74 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,1	00000 0,72 0,08 1,12
Глав	паралл		Марка	IICAK IICAK IICAK IICAK IICAK IISTI IISTI IICAKT IICAKT	TCAKT TCAK TCAK TCAK TCAK TCAK
			9 9	1800 1790 1480 1470 1470 1500 1350 1310 1140	1790 1480 1870 1470 1480
	·	RI	инеоП	10 10 11 11	25 4 5 5 9

Примечания: 1. Число катушек в обмстках главных и добавочных полюсов разьно числу полюсов (2p = 4).
2. Тил сбмогить я-соря—волиовая, а для двитателей поэ. 12, 13, 14 — лятушачья.
3. Число параллельных ветвей обмогок якоря 2a = 2, а для двитателей поэ. 12, 13 и 14 2a = 8.
4. Катушки главных и добавочных полюсов соединены последовательно. Параллельные обмотки разделены на две группы.
5. Сопротивления параллельных обмоток даны для с единений на 220 В (последовательное соединение катушек).
6. Стабилизирующая обмоток з электродвигателей поэ. 1—5 и 12—15 намотана проводом марки ПСДК, поэ. 6 и 16 — проводом марки РКГМ.

7. Обмотка добавочных полюсов электродвигателей поз. 1—5 и 12, 13, 14 намотана проводом марки ПСДК, а поз. 6—11, 15, 16— проводом марки ПММ 8. Номинальные данные электродвигателей серии Д приведены в табл. 98. 97. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КРАНОВЫХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ Д НА НАПРЯЖЕНИЕ 440 В

			y <sub>K</sub>	—58 —62 —62 —59 —105 —78 —2/126	44 62			R. OM	при 20° С	228 140 128 128 128 139 20¢	104
<b>!</b>  .						ня	тка		Масса,	88   1   1   1   1   1   1   1   1   1	_ 
папаллельного возбужления	уждени		h <sub>z</sub>	1—8 1—9 1—1 1—11 1—11 1—11/12	1—8 1—9	смешанного возбуждения	Параллельная обмотка	Провод	$d_{\text{np}}$ , $M_{\text{MM}}$	0,57	_ 
	o BO3		Ą	115 123 123 117 209 155 252	87 123	HOLO B	ллель	di	ca –	KT	
	лельног		3 X	1610 1476 984 468 418 310 504 504	1044 738	смешан	Пара		Марка	ПСДКТ	  -
	и парал	яә	Hacze Ratyw Hask	29 31 33 35 42 42 42	31	ателей (			a n	1850 1600 1700 1700 1620	10/0
		X Iq	Число «мертн секци	-2		Главны <b>е пол</b> юсы электродвигателей	ка		. 20° C	0,55	1 70,
	меша		3 -	2   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	98	лект	бмот	_	к, при		
	٠ و		u u			эсы з	ая о		Macca,	2,2	ı
	ельно		≥ .	88 6 12 8 12 7 12 7 2 2 2	တထ	е полк	ательн	Провод	1		_
	последовательного, смешанного		Размеры паза, мм	7,2×25,8 8,3×27,5 9,4×32 8,7×36 11,8×43 10,7×43 11,3×45,5 14,7×51	7,2×25,8 8,3×27,5	Главны	Последова <b>тельная обмот</b> ка	Ĭ.	Размер, мм	1,4×2,	
	ей по		Паз				П		8	47,5 38,5 19 — — — — — —	21,5
	aren		N	23 33 45 45 45 45 45 45	3.59	_		<u> </u>	- <del>-</del>		
	стродви <b>г</b>		к. Ом при 20° С	2,4 1,67 0,475 0,094 0,065 0,00325 0,0219	1,15	**		9	лри 20°	1,8 0,627 0,24 0,06 0,039 0,024 0,0166 0,0166	0,205
Z < Z	оря элен		Macca,	4,95 8,37 41 62 88,2 105 168	5,36 12,4	игателе	кдения		Масса.	12,6 19,2 19,2 12,6 12,6 12,6 19,2 19,2 26,0 20,0 20,0	79,0
Vincous I	Обмотка якоря электродвигателей	Провод	Размер. мм	0 1,08 0 1,35 0 1,35 1,25×8,5 1,32×9 1,8×10	Ø 1,35 1,25×3,05	Главные полюсы электродвигателей	ьного возбух	Провод	Размер, мм	1,6×2,36 2,24×3,55 1,25×45 1,81×45 2,31×55 3,53×60 1,6×4,5	2,1×6,9
			Марка	TCJK TCJK TCJK TCJKT TCJKT TCJKT	ПСДК ПСДК	вные полюс	следовател		Марка Р	IICUK IICUK IICUK IIMM II IIMM II IIMM II IIMM II	
			те пиТ патиад	1	Д22У2	Гла	<u>ا</u> ا		Σ		≓ —
2				10 8 4 8 9 L 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	9 П П				3 11	210 142 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76	3
	91		Исполи Позиц	эондохохиТ	Быст- роход- ное		R	ип	иєоП	-012412012 DZ	2

ектро-	льного льного		при 20° С	0,0096 0,048 0,034 0,0034 0,0096 0,0096 0,448 0,144
люсы эл	ги последовате ого и паралле, возбуждения	.д - то	Macca, Kr	12,6 11 11 50 62 90 118,5 172,4 172,4
15. Добавочные полюсы электро-	двигателем последовательного смешанного и параллельного возбуждения	, Дровод	Размер, мм	1,4×2,12 1,7×4 1,95×25 2,55×25 4,7×3,0 5×40 5×40 1,7×3,55 2,1×6,9
Доб	CMeI		e <sub>II</sub>	127 120 74 34 23 23 19 19 19 55
		<i>R</i> , ом	при 20° С	0,025 0,011 0,0037 0,005 0,0067 0,0046 0,0037 0,0037
			Масса,	0,66 1,14 3,6 
ээ буж дения	Стабилизирующая обмотка	Провод	Размер, мм	2,24×3,55 2,8×5,6 2,1×22 25 mm <sup>2</sup> 35 mm <sup>2</sup> 50 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup> 95 mm <sup>2</sup> 4,1×7,4
Главные полюсы электродвигателей параллельного возбуждения	Стабилизирун		Марка	IICAKT
елей па			e u	κ, 4, ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε
одвигат		R, OM	при 20° С	136,4 120 70 70 46,2 34,4 34,2 26,4 22,2 132 94
і электр			Macca, kr	12,8 41,5 172 248 318 416 14,8 14,8
лавные полюсь	Параллельная обмотка	Провод	Размер, мм	00,72 01,12 1,12×2,24 1,12×3,15 1,45×3,15 1,45×3,15 1,4×4,5 1,4×4,5 0,96
ī	Параллельн		Марка	ПСДКТ ПЭТ ПЭТП ПЭТП ПЭТП ПОДКТ ПСДКТ ПСДКТ ПСДКТ ПСДКТ ПСДКТ ПСДКТ ПСДКТ ПСДКТ
			ម ទ	1790 1870 1480 1500 1500 1350 1300 1140 1210
		ви	позиц	100 8 400 100

ε, поз. 1, 2, Примечания: 1. Число катушек в обмотках главных и добавочных полюсов равно числу полюсов (2p = 4).
2. Тип обмотки якоря — воляовая, а для двитателей поз. 7 и 8 — лягушачья.
3. Число параллельных ветвей обмотки якоря 2a = 2, а для двитателей поз. 7 и 8 2a = 8.
4. Катушки главных и добавочных полюсов соединены последовательно. Параллельные обмотки разделены на две группы.
5. Сопротивления параллельных обмоток даны для соединения 440 В (последовательное соединение катушек).
6. Последовательная обмотам а смешанного возбуждения и обмотка добавочных полюсов электродвитателей поз. 1, 3 намотаны праводом марки ЛДК, а тоз. 4—8 проводом марки ЛЛМ.
7. Номинальные данные электродвитателей серии Д приведены в табл. 98.

9 и 10

Q.
CEPNN
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ДАННЫЕ
НОМИНАЛЬНЫЕ Д
8

		ra-	<b>4</b>	т—ним '*u			1230	080	000	800	720	710	020	565	260	535	470	150	1570 1570 1420	1240													
40%		Параллельное со ста билизирующей обмоткой и без	стаоилизирующей обмотки	ı—ним 'u			1200	1000	850						220	525	460	1460	1510	190													
Повторно-кратковременный режим ИВ == 40 (закрытое исполнение)		лельн лизир моткой	обмотки	A ,1			45	2,02	37	2	69,5	48.	2 2	061	280	350	415	1	34,50,5														
		Парал би обл	CIAC	Р, кВт		4,0	ر ا ا	, c	9,5	<u>e</u>	910	778	88	55			4.4	, 0, 0, 10, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13	13,														
	(ение			ı—ним <i>'и</i>			1230	1140	910	840	740	087	000				ī	1550		1200													
оемень	Возбуждение	Смешанное		A ,1			7 2	7 6	37	51,5	22	8	124		1	1	1	36	35,5	89													
атковр	Bo	Сме		Р, кВт			4,0	0,7	6, 0 0, 0	5,0	<u></u>		<del>7</del> 7					-	,00,0	13,5													
уно-ир		ьное		ı—ним <i>'и</i>			1150	040	006	760	730	640	615	200	565	240	515	1340	, ,														
Повтор		овател		A ,1			25					•	2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3	- 5	335	430	200	t	37 52.5														
		Последовательное		ь, кВт			4,2	0,0	, c o ∝	9,5	13	17	42.6	47	99	8	 00 100	4	6,7 6,0 7,0	13,5													
		га-		т—ним '*u	220 B		- 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188	020	840	770	069	650	575	5.5	200	480	450	1440	1510	1190													
симой		e co co	Z Z	r—ним ' <i>u</i>			1140	000	0/0	740	029	635	565	200	490	470	440	1400	1450 1310	1140													
исполнен независь		Параллельное со ста- билизирующей обмоткой и без стабилизирующей	обмотки	A ,1	Напряжение	-	14,6	926	§ <del>4</del>	65	98	911	192	380	220	740	- 026	21	43,5	94													
крытое нение с		Парал билизи и без	}	тВя 'а	H		2,5	0							110			n,		.∞													
ин (за испол	эние	a)		т—ним 'и			1175	1050	200	780	200	000	2/2				 	1450	1390	1100													
жим 60 мин ( В=100% (исп вентиляцией)	Возбуждение	Смешанное		A ,1			- C	770	44.5	99	86,5	911	192		1	1		21 2	65	95													
й реж iй ПВ	m m	δ̈		Р, кВт			0, . 10, 1	4, ر ر	- oc	15	16	77	3/		1			η η	2,82	18													
ременны		ьное		ı—ним ' <i>u</i>																						222			-	410	0061	1200	096
Кратковременный режим 60 мин (закрытое исполнение) продолжительный ПВ=100% (исполнение с независимой вентиляцией)		Последовательное		A .1											565			33	46 67	86													
и		После		ra», q											110			n n	, & 5	1∞2													
		R	пэт	Тип двига			Д12	777	731	Д32	Д41	7806	7808 1810	1812 1812	Д814	Д816	Д818 <sub> </sub>	П91	722 1322 131	Д32													
			ə	Исполнени						PIG	нП	OX	1 X C	ιT			_	нріб	дохос	Быст													

		CTa-	5	т—ним '*u	1160 1060 825	1300 910 720	630 600 570 560 540 470	1550 1240 1060													
40%		Параллельное со ст билизирующей обмоткой и без	тру Ощ ТКИ	ı—ним 'и	1120 1050 810	1280 890 710	620 590 560 550 530 460	1510 1200 1050													
Повторно-кратковременный режим ПВ = 40 (закрытое исполнение)		ллельн 4 лизир 5мотко	опли эпру обмотки обмотки	A ,1	90,5 110 134	9,5 14,5 34	56 74 92 138 175 205	15,5 31,5 55													
		Пара бр	נו	ь, кВт	17,5 21 26	3,1 5,2 12,5	22 29 36 70 83	5,6 12 21													
	дение	90		т—ним 'и	1160 1060 860	1310 900 740	11111	1530 1260 —													
	Возбуждение	Смешанное		A ,1	93,5 118 152	10 15,5 35	11111	33													
	В	Ö		ь, кВт	18 23 30	3,2 13,3	11111	11,5													
		ьное		т-ним 'и	1060 1010 850	1230 900 760	615 610 590 565 540 515	1300 1200 1010													
Повто		овател		A ,1	96 120 155	10 16 34,5	63 91 115 168 215 250	16,5 34 60													
<u> </u>		Последовательное		Р, кВт	18 23 30	3,1 5,2 12,5	24 35 45 66 85 100	5,6 12,6 23													
		га- ткой щей		ı—ним '*п	1100	440 B 1220 875 710	575 560 520 500 490 450	1460 1130 1000													
Сратковременный режим 60 мин (закрытое исполнение) продолжительный ПВ=100% (исполнение с независимой вентиляцией)		е со с. й обмо	K.H.	т—ним 'и	1060 980 770	гение 1200 860 695	565 550 510 490 480 440	1420 1150 980													
		Параллельное со ста- билизирующей обмоткой и без стабилизирующей	обмотки	A ,1	124 165 240	Напряжение   12   1200   19   860   40   695	96 110 176 274 370 460	19,5 45 82													
трытое нение с		Пара, билизи и без	:	р, кВт	24 32 47	4 6,7 15,	37 55 70 110 150 185	7 17 32													
ин (зак (испол цией)	ение			1—ним 'и	1120 980 800	1240 850 710	11111	1420 1150 —													
ким 60 мин (3 3=100% (испо вентиляцией)	Возбуждение	Смешанное	тешанно	тешанно	тешанно	тешанно	<b>че</b> шанно	<b>1</b> ешанно	лешанно	иешанно	<b>че</b> шанно	<b>че</b> шанно	леш анно	мешанно	мешанно	A .\		125 165 240	12,5 19 40	11111	20 45 —
й режий ПВ:	Ш	ű		ь, квт	24 32 47	4 6,7 15	11111	17													
еменны		ьно <b>е</b>		<sub>ї</sub> _ним 'и	970 900 720	1050 800 660	525 510 500 460 410	1180 970 900													
Кратковременный продолжительный		ледовательное		A ,1	130 170 250	13 19,5 43	100 145 180 280 380 467	20,5 47 85													
И		После		P, KBT	24 32 47	4 6,7 15	37 55 70 110 150	32													
	<u>!</u>	R	гэт. i	влиад пиТ	Д41 Д806 Д808	Д21 Д31 Д41	Д808 Д810 Д812 Д814 Д816 Д816	Д22 Д32 Д806													
			ə	Мсполнени	Быстро- жодные	-о хиТ эындох	эондохо хи Т	Быстро-													

\* Без стабилизирующей обмотки.

99. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТИПОВ ДК-800, ДК-801, ДК-802. ДК-809

		Масса, кг	21,8 24,8 41 41
	Провод	Размер, мм	1,81×6,9 1,81×6,9 1,81×6,9 2,1×10 1,81×6,4
		Марка	ПБД ПБД ПБД ПСД ПСД Голый
		Ust no коллектору	1—65 1—65 1—65 1—59 1—86
		Шаг по пазам	111111
оря		Число коллекторных пластин	129 129 129 117
Обмотка якоря		Сопротивление при 20°С, Ом	0,0685 0,0686 0,075 0,025 0,025
Обм		имтомдо пиТ	<b>ква</b> онпо <b>В</b>
		проводов Число параллельных	8
	ии	Число витков в секі	0000
	អូអា	число «мертвых» секі	-
	,	в пазу Нисло сторон секций	9998
		число секций	43 43 39 43
		им ,668п ы <b>49</b> мер	8,75×35,6 8,75×35,6 8,75×35,6 8,65×25,7 10,8×35
		нисло пазов	43 43 33 43
		<sub>ї—</sub> ним 'и	300/335 370 680 1320 530
Номинальные папине	a de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l	g ' <i>n</i>	100/110 120 250 250 250 250
минальн		тая 'д	7,6/8,5 11 20,6 44 46
H	2	- <b>s1на</b> додтяэле пиТ казт	ДК-800A ДК-800AМ ДК-801A ДК-809A ДК-802A

Продолжение табл. 99

	-9	Сопротивл	0,0343 0,011 0,0156
		Масса, кг	15,9 25,0 32,6
Обмотка добавочных полюсов	Провод	Размер, мм	4,1×7,4 3,28×22 3,8×16,8
добавоч		Марка	 ПБД Голый "
бмотка	ков	Число вит на полюс	43,5 17 36
0		Соединение	 Последова- тельное То же
	-01	Нисло пол сов	1   844
ви	-ә	Сопротивл ние при 20° С, Ом	0,072 0,0663 0,087 0,0168 0,0345
бужден		Масса, кт	43,6 46,5 42,7 43,2 81,0
Обмотка последовательного возбуждения	Провод	Размер, мм	4,7×7,4 5,1×7,4 4,1×7,4 2,83×25 3,05×22
ледоват		Марка	ПБД ПБД ПБД Голый
отка по	ков	Число вит на полюс	52,5 49,5 54,5 36
OGM	əs	Сое динени	-бяоделооП эонакэт
	-Оі	theno non	4
		Тип электро- двигателя	ДК-800A ДК-800AM ДК-801A ДК-809A ДК-802A

Примечание. Голые провода обмоток изолированы по классу В.

## 100. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТЯГОВЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

	ŀ	Іоминал	ьные да	нные			Обмотка
Тип электро- двигателя	Р, кВт	<i>U</i> , в	<i>I</i> , A	<i>п,</i> мин—1	Размеры паза, мм	z	€ C
ДТИ 60 ДК 201Б ДК 202Б	55 74 78	550	112 150 160	825 1270 1300	10,2×43,4 8,65×27,8 9×27,7	37 39 39	2 1 1
ДК 251Б ДК 253А	45 53	275	184 220	805 1430	$\begin{array}{ c c c c }\hline 10,8 \times 28,5 \\ 8,65 \times 27,7 \end{array}$	31 39	1
ДК 253Б ДК 254А	50 46	550	104 95	1590 1480	$\begin{array}{ c c c c c }\hline 8,65 \times 27,7 \\ 9,9 \times 34,5 \\\hline \end{array}$	39 35	1 2
ДК 255Б ДК 255Г	46	275	190	1540 1560	8,8×27,7	39	1
ДК 256Б ДК 256Г	31	275	130	910 1025	8,8×27,7	39	1
ДК 207A ДК 207A1	95 100	550	192 200	1430 1420	11,1×31	35	1
ДК 207Г1 ДК 210А3	110	550	220	1430 1500	11,1×31 11,35×31	35	1
ДК 257A ДК 258A	45 50	275 550	190 105	1450 1530	11,1×31	35	1 2
ДК 259А ДК 259Б	40 45	275	162 190	1140 1200	11,1×31 11,35×31	35	1
ДК 653А ДК 653Б	1,9 0,65	600	4,6 1,5	1375 2470	7×25	27	10
ДК 653А1 ДК 653Б1	2 0,6	550	5 1,65	1350 2500	7×25	27	10
ДК 654A ДК 656Б	2,7	550	8 5,3	1850 1700	7×25	27	5
ДК 407А ДК 408А	2,3 2,7	550	5,5 6,7	1120 1100	6,4×31,7 6,4×26	45	10 7

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА

якоря								
N	Число «мерт- вых» секций	y <sub>z</sub>	k	y <sub>K</sub>	Марка	Провод Размер, мм	G, кг	<i>R</i> при 20° C, Ом
8 10 10	1 — —	1—10	147 195 195	1—74 1—98 1—98	ПБД Голый »	3,28×3,8 1,08×10 1,08×10	37 23,1 23,1	0,126 0,0975 0,0975
10 6	_	1—9 1—10	155 117	1—78 1—59	<b>»</b>	1,45×10 1,68×9,3	25,9 17	0,0562 0,0335
10 8	1	1—10 1—9	195 139	1—98 1—70	» ПБД	1,08×10 3,05×3,05	19,5 24	0,083 0,13
6	_	1—10	117	1—59	ПСД	1,68×9,3	18	0,0335
10	-	1—10	195	1—98	Голый	1,08×10	19,1	0,081
10	_	1—10	175	1-88	псд	1,45×10	31	0,0707
10	_	1—10	175	1-88	ПСД ПСДК	1,45×10 1,56×10	31,0	0,0707 0,0816*
8	1	1—10	139	1—70	псд	1,81×10 1,81×4,7	25 23,5	0,0347 0,15
10	_	i—10	175	1—88	ПСД	1,45×10	24,5	0,055
10	_	1—7	135	168	пэлшо	Ø 0,74	2,5	6,2
10		1—7	135	168	пэлшқо	Ø 0,83	3,1	5
10	_	17	135	1—68	пэлшко	Ø 0,83*	3,6 4,1	1,44 1,56
6	_	1—12	135	1-68	ПЭЛБО ПЭЛБО	Ø 0,93 Ø 1,08	4,6 5	4,9 2,77

		Обмотк	а п <b>ослед</b> овател	квная		Og
Тип электро-			Провод			
двигателя	ω <sub>Π</sub>	Марка	Размер, мм	<i>G</i> , кг	R, Om	ωπ
ДТИ 60 ДК 201Б ДК 202Б	51,5 11,5 11,5	Голый	1,45×22 2,1×15,5 1,81×19,5	52,5 12,3 14,3	0,102 0,0255 0,022	1100 1160
ДК 251Б ДК 253 <b>Л</b>	8,5 20	»	$\begin{array}{ c c c } 2,83 \times 14,5 \\ 2,83 \times 22 \end{array}$	10 34	0,0156 0,0173	480
ДК 253Б ДК 254A	55 37	» ПБД	1,16×22 4,1×6,9	38 28	0,116 0,074	_
ДК 255Б ДК 255Г	<b>20</b> 19	Голый	2,63×22 2,1×25	31 24	0,0185 0,019	100
ДК 256Б и Г ДК 207А и А1	8	»	2,44×11,6 2,83×16,8	6 13,6	0,0145 0,012	401 1100
ДК 207Г1 ДК 210А3	19 24	»	2,83×16,8 1,25×25		0,051* 0,063*	840 520
ДК 257A ДК 258A	20 34	псд	$\begin{array}{ c c c c c }\hline 3,28 \times 16,8 \\ 4,1 \times 6,9 \\\hline \end{array}$	25,2 26	0,029*	300 520
ДК 259A ДК <b>2</b> 59Б	8 21	Голый	$\begin{array}{ c c c } 2,83 \times 12,5 \\ 2,44 \times 10,8 \end{array}$	7 -	0,0114 0,06*	324 700
ДК 653А и Б	594	пэлбо	Ø 1,16	8,8	15	_
ДК 653А1 и Б1	534	пэльо	Ø 1,25	9,7	11,6	
ДК 654А ДК 656Б	120 410	ОЗЛЕП	Ø 1,62 Ø 1,4	4,35 11	1,75 8,6	3750
ДК 407A ДК 408A	350 262	ПЭЛБО ПБД	Ø 1,68 Ø 1,95	13,5 15,5	5,25 3,2	_

<sup>\*</sup> Сопротивление обмотки дано при температуре 100° С.

\*\* Два провода в параллель.

Примечания: 1. Номинальные данные тяговых электродвигателей приведены 2. Число главных полюсов. 3. Число параллельных ветвей обмотки якоря 2a=2. 4. Тип обмотки якоря простая волновая с одно- и двухвитковыми катушками для тродовирателей. электродвигателей. 5. Изоляция обмоток электродвигателей исполнения на 275 В соответствует

 мотка пара	ллельная			 I	Обмотка	добавочных по	люсов	
 	Провод					Провод		 
Марка	Размер,	<i>G</i> , кг	R, Om	ωΠ	Марка	Размер, мм	<i>G</i> , кг	R, Om
— ПЭЛБО ПЭЛБО	⊘ 0,96 ⊘ 0,96	— 28,6 32	107 111	42,5 29 29	Голый	$2,1\times14,5$ $3,05\times12,5$ $1,95\times19,5$	33 28 31	0,069 0,039 0,042
ПБД	1,16×2,44	<b>4</b> 6	11 —	23,5 18	»	3,8×13,5 4,7×14,5	29 26	0,0226 0,0115
		_	-	29 39	» ПБД	3,05×12,5 4,1×6,9	24 24	0,033 0,061
— ПЭЛБО	Ø 1,35	<u>-</u>	 3,73	17	Голый	$2,63 \times 22$ $2,63 \times 22$	21 21,5	0,0145 0,0145
ПБД ПСД	Ø 1,62 Ø 0,96	22,8 32	10 113	28 26	>>	$^{1,68  imes 18}_{2,26  imes 22}$	18 38,4	0,0375 0,033
ПСД ПСДК	Ø 1 Ø 1,35	_	155* 1 <b>2</b> 6*	26	»	2,26×22 2,44×18	38,4	0,033 0,047*
ПЭЛБО ПЭЛБО	Ø 0,8 Ø 0,49		39,8* 152	20 39	» псд	$2,26\times22\ 4,1\times6,9$	20 23	0,0168
ПСД ПСД	Ø 1,62 Ø 0,96	18 —	8,3 69*	26	Голый	$^{1,68\times22}_{1,81\times25}$	19,6	0,028*
	-		_	_				_
_		_			_			
ПЭВ-2	Ø 0,38	8 —	1050	104,5	 ПЭЛБО	Ø 1,62	2,7	1,18
	-	_		_		_	-	-

#### в часовом режиме.

тяговых электродвигателей и с многовитковыми катушками для вспомогательных испряжению 550 В.

### 101. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

	00	J.J	DIE PLA		• • • • • • • • • • • • • • • • •		10,			
Тип <b>электрод</b> вигат <b>е</b> ля	<i>Р</i> *, кВт	<i>U</i> , в	I. A	л, мин—1	Размер паза, мм	z	k	Ο σ ω		
						Для мс	пгистр	альных		
НБ-406А, НБ-406Б	$\frac{525}{470}$	1500	$\frac{380}{340}$	$\frac{734}{765}$	13,7×51	58	406	812		
НБ-412К**	775 675	1600	$\frac{515}{450}$	$\frac{850}{895}$		75	525	1050		
НБ-418К**	<u>790</u>	950	880	<u>890</u>	10×42,2	87	348	696		
тл-2	$\frac{650}{557,5}$	1500	$\frac{466}{400}$	770	12,7×47,5	75	525	1050		
Для пригородных										
ДК-106Б	$\begin{pmatrix} \frac{220}{145} \\ \frac{187}{100} \end{pmatrix}$	1500	$\begin{pmatrix} \frac{146}{115} \\ \frac{136}{105} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1140}{1320} \\ \frac{830}{1140} \end{pmatrix}$	13,5×43	47	329	658		
УРТ-110А	$\frac{200}{-}$ (180)	1500	$ \begin{vmatrix} \frac{146}{115} \\ \left(\frac{132}{100}\right) \end{vmatrix} $	$ \begin{vmatrix}     \frac{1145}{1315} \\     \frac{850}{930} \end{vmatrix} $	13,6×52	47	329	658		
РТ-51Д	200	825	<u>266</u> —	1150	13,8×43	47	235	470		
	Для метро									
ДК-108Г1***	68	375	$\begin{array}{ c c }\hline 210\\\hline 182\\ \end{array}$	1530	11,1×31	35	<b>1</b> 75	350		

<sup>\*</sup> В числителе приведены данные для часового режима, в знаменателе — для поле, все значения указаны для нормального поля, а в скобках — для усиленного поля. 
\*\* Двигатели имеют компенсационную обмотку (у НБ-412К обмотка имеет пазах, у НБ-418К тоже 6 катушек из меди плошадью сечения 4.4×35 по 6 витков. 
\*\*\* Двигатели имеют небольшую подмагничивающую обмотку, которая работает метр провода и сопротивление этой обмотки.

Примечание. У электродвигателей НБ-412К, НБ-418К и ТЛ-2 класс изоляции класс изоляции обмотки якоря и обмоток главных и добавочных полюсов В.

	мотка якоря			1.0	авные полю	μ.	соп эмньоввоор	Добавочные полюсы		
Размер меди, мм	2 <i>a</i>	<i>R</i> при 100° С, Ом	n <sub>K</sub>	ωп	Размер меди, мм	<i>R</i> при 100° C, Ом	ωΠ	Размер меди, мм	R при 100° C, Ом	
элект ровозов										
2(1,08×8,6)	4	0,0625	4	48	4,1×3,2	0,0585	34	4,4×28	0,0314	
2(1×7,4)	6	0,0402	6	20	1,95×65	0,0308	10	4,1×32	0,0125	
3,53×6,9	6	0,015	6	11	4×65	0,0151	8	12,5×12,5	0,0104	
2(1×7,4)	6	0,0402	6	20	1,95×65	0,0308	10	4,1×32	0,0129	
электропоезд	ов		_	inanas veranent			•			
1,08×13,5	2	0,215	4	78	1,81×22	0,239	57	1,81×22	0,106	
1,08×13,5	2	0,22	4	76	1,68×22	0,244	56	1,81×25	0,0938	
1,81×14,5	2	0,072	4	70	1,95×22	0,172	37	,3,05×25	0,034	
политена										
1,35×10	2	0,086	4	30 (656)	1,81×22 (Ø 0,59)	0,071 (190)	26		0,036	

длительного режима. У двигателей типа ДК-106Б и УРТ-110А, имеющих усиленное 6 катушек из меди площадью сечения 3,8×22 по 10 витков, расположенных в пяти только при ресстатном терможении. В скобках указаны число витков на полюс, дна-

сємотки якоря В, обмоток главных и добавочных полюсов Н. У остальных двигателей

### 102. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ЭДР ДЛЯ РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ [РЕЖИМ РАБОТЫ—ЧАСОВОЙ]

FERRIM PABOIDI—TACOBONI						
	электрические параметры и показатели .	эдр-6	ЭДР-10	ЭДР-25		
Номиналь- ные данные	Мощность, кВт Напряжение, В Сила тока, А Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	6 80 93 1500/3000	11,2 120 115 585	25 250 112,5 900		
Размеры актив- ной стали якоря	Диаметр внешний (внутренний), мм Ширина железа, мм Число пазов Размеры паза в свету, мм Ширина паза в штампе, мм	210 (40) 78 35 6,6×26 6,8	280 (70) 110 35 9,1×37,5 9,3	280 (70) 155 35 9,1×37,5 9,3		
Обмотка якоря	Число эффективных проводников в пазу Число катушек Число параллельных проводников Общее число витков Тип обмотки Шаг обмотки по пазам Число коллекторных пластин Шаг обмотки по коллектору Шаг обмотки $Y_1$ Шаг обмотки $Y_2$	6 35 · 2 420 Вол 1—10 105 1—53 27 25	12 35* — 840 новая, 2а 1—10 105 1—53 27 25	$ \begin{array}{c} 12 \\ 35* \\ -840 \\ = 2 \\ 1-10 \\ 105 \\ 1-53 \\ 27 \\ 25 \end{array} $		
Обмотка <b>якоря</b>	Марка провода Размер провода, мм Масса провода на машину, кг Сопротивление при температуре 15° С, Ом Длина 1 витка, мм	ПБД 1,35×4,7 7 0,0221 590	ПБД 2,1×7,4 20,3 0,043 700	ПБД 2,1×7,4 22,7 0,0481 782		
збуждения Последовательная	Число полюсов, 2р Соедичение катушек Число витков на полюс Длина 1 витка Марка провода Размер провода, мм Масса провода на машину, кг Сопротивление при температуре 15° C, Ом	21,5 400 ПСД 3,8×7,4 8,75	4 ледователя 30,5 600 ПБД 5,1×7,4 24,8 0,0349	4 ьное 32,5 705 ПБД 5,1×7,4 33 0,0435		
Обмотка возбуждения Добавочных Последова	Число полюсов, 2р Соединение катушек Число витков на полюс Длина 1 витка, мм Марка провода Размер провода, мм Масса провода на машину, кг Сопротивление при температуре 15° С, Ом	17,5 300 ПСД 3,8×7,4 4	2 ледовател 31,5 420 ПБД 5,1×7,4 8,2 0,014	3 ьное 34,5 512 ПБД 4,7×6,9 15,8 0,02		

<sup>\*</sup> Секции якорные двухвитковые. Примечание. Центр первого паза совпадает с центром коллекторного мика-нита между пластинами 14 и 15.

103. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЭТД-200Б

Электриче	Электрические параметры и показатели ЭТД-200Б				
	Номинальная мощность, кВт Номинальное напряжение, В Длительный ток, А Номинальная и максимальная частота вращения, мин <sup>-1</sup> Число полюсов: главных (дополни- тельных)	206 275 820 500/2200			
Обмотка якоря	Тип обмотки Число пазсв Число коллєкторных пластин Число сєкций Число витков в секции Марка провода Размер проведа, мм Сопротивлєние при температуре 15° C, Ом	Петлевая 50 150 50 3 ПДА (2,63×6,9)×3 0,005 85			
Уравнительные соединения обмотки якоря	Марка провода, мм Размер провода, мм Шаг по коллектору	Медь полосовая 2,63×6,9 1—76; 4—79			
Обмотка главных полюсов (последо- вательная)	Число витков на полюс Магка провода Размер провода, мм Соединение катушек Сопротивление общее при температуре 15° C, Ом	27 Медь полосовая 6×25 Две параллельные групны 0,00482			
Обмотка добавочных полюсов	Число витков на полюс Марка провода Размер провода, мм Соединение катушек Сопротивление общее при температуре 15° C, Ом	21 Медь полосовая 5,1×28 Две параллельные группы 0,003 02			

Примечание. Электродвигатели ЭТД-200Б применяют на тепловозах ТЭЗ, ТЭМ1, ТЭЗ $^{J}$ .

	8	МПТ 84/39		
		Номинальная мощность, кВт Напряжение, В: номинальное максимальное Длительный ток, А Частота вращения, мин <sup>-1</sup> Число полюсов: главных (дополни- тельных)	700 585 900 1200 740 8 (8)	
Обмотка якоря		Тип обмотки Размер паза, мм Число пазов Число коллекторных пластин Шаг по пазам Шаг по коллектору Число витков в секции Марка и размер провода, мм Сопротивление при температуре 15° C, Ом	Петлевая 46×13,5 76 380 1—10 1—2 15 ПДА 1,81×5,5	
	внительная отка якоря	Марка и размер провода, мм Шаг по коллектору	MΓM 1,81×6,9 (1—96), (6—10)	
полюсы	Пусковая обмотка	Число витков на полюс Марка и размер провода, мм Сопротивление общее при темпера- туре 15° C, Ом	3 MΓM 1,95×90 0,002 94	
Главные полюсы	Обмотка независимого возбуждения	Число витков на полюс Марка и размер провода, мм Соединение катушек Сопротивление общее при температуре 15° C, Ом	105 МГМ 4,1×6,9 Последовательное 0,677	
Обмотка добавоч- ных полюсов		Число витков на полюс Марка и размер провода, мм Сопротивление общее при температуре 15° C, Ом	7 МГМ 14×19,5 0,003 18	

Примечание. Генераторы МПТ84/39 применяют на тепловозах ТЭ1, ТЭМ1, ТЭ2.

## 105. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ МПТ 99/47А

Э.	Электрически <b>й пар</b> аметры				
	Номинальная мещность, кВт Напряжение, В:	1350			
	номиннальное	<b>5</b> 50			
	максимальное	820			
	Длительный тек, А	<b>24</b> 60			
	Частота вращения, мин-1	<b>8</b> 50			
	Число полюсов: главных (депелнительных)	8 (8)			
	Тип обмотки ·	Лягушачья			
	Число пазов	148			
	Число колл∈к⊤орных пластин Шаг по пазам:	<b>4</b> 44			
	петлевая обмотка	1—19			
	волновая »	1-20			
Сємотка якоря	Шаг по коллектору:	1 20			
	петлевая обмотка	13			
	волновая »	1—110			
	Число витков в пазу	12			
	Марка и размер провода, мм	M $\Gamma$ M 2,26 $\times$ 6,9			
	Сопротивление обмотки при температуре 15° C, Ом	0,002 05			
Пусковая обмотка	Марка и размер провода, мм	MΓM 1,95×90			
Обмотка независи- мого возбуждения	Число витков на полюс Марка и размер провода, мм Соединение катушек	127 ПСД 4,7×6,9 Последовательн <b>ое</b>			
	Сопротивление общее при темпера- туре 15° C, Ом	0,985			
06	Число витков на полюс	9			
Обмотка добавоч-	Марка и размер провода, мм	MFM $12,5\times25$			
ных полюсов	Сопротивление общее при температуре 15° C, Ом	0,0013			

Примечание. Генераторы МПТ 99/47А применяют на тепловозах ТЭЗ.

#### 106. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ ВГТ 275/150

Электрические параметры	BFT-275/150
Номинальная мощность, кВт	8
Номинальное напряжение, В	76
Длительный ток, А	106
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	850—1800
Число полюсов: главных (дополнительных)	6 (5)

	Провод	обмотки	Число витков	Сопротивле-	
Наименозани <b>е о</b> бмотки	Марка Размер, мм		на полюс	15° С, Ом	
Якорная* Последовательная Добавочных полюсов	Медь голая ПБД Медь голая	1,16×5,1 Ø 1,95 4,4×6,9	450 17	0,036 8,67 0,0195	

<sup>\*</sup> Другие данные обмотки якоря аналогичны данным машин типа ВТ 275/120A (см. табл. 109).

#### 107. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА РГН-3000

	•		низшего жения	Машина высшего напряжения		
Генератор РГН-3000		<sup>°</sup> Работа на Заряд радностанцию аккумулятора г		Работа на Заряд радиостанцию аккумулят		
Номинальные данные	Р, Вт U, В I, А	1000 1650 20 33 50 50		240) 3000 0,8	Машина не работает Обмотка возбуждения разомкнута	
	77, (11111)			1		
Тип обмотки Число секций $w_c$ $y_z$ $y_k$ $Mapka$ Диаметр, мм		1-	евая 8 1 –19 –2	Петлевая 175 18 1—18 1—2		
Обмот	전 Марка Диаметр, мм 더 С, кг	ПБД 2×∅ 1,95 2,8		ПЭЛШО 0,33 1,9		
	R, Om	0,0348 121				
Managaria anagasa anagasa anagasa anagasa anagasa anagasa anagasa anagasa anagasa anagasa anagasa anagasa anag		Параллель- ные	Последова-	Параллель- ные	Добавочные	
Обмотка катушек полюсов	w <sub>п</sub>   Соединение катушек   Марка Размер, мм   С. К. С. К. С. К. Ом	500 Последовательное ПЭЛ Ø 0,96 2,7 9,5	8 Последова- тельное ПБД 4,4×5,1 1,6 0,00612	250 Посме дова- тельное ПБД Ø 1,95 8,0 1,9	1000 Последова- тельное. ПЭЛБО Ø 0,64 2,4 42,5	

Примечание. Генератор постоянного тока РГН-3000 применяется для питання анодных и пакальных целей радностанций, а гакже для зарядки их аккумуляторных батарей типа НКН-100.

Примечание. Генератор типа ВГТ 275/150 применяется на тепловозах ТЭЗ как вспомогательный генератор двухмашинного агрегата.

108. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ СЕРИИ ЗДН

1	1	нятомдо пиТ	ваонгоД					
	вод	- Нисло «мертвых» прово,			1	2	2	2
	нгх	Общее число эффектив проводинков	300 950	250 750	350	162	162	162
	яо	в изэх Остбе янсчо проводник	38	30	14	4	4	4
		Общее число секций	75	75 75	75	81	81	28
Осмотка якоря	и	иняээ в вотододо опэиР	$\begin{vmatrix} 2 \\ 6-7-6 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 2-1-2 \\ 5 \end{vmatrix}$	2—3—2	1	1	П
Обмо	193A	Нисло сторон секций в г	9	9	9	4	4	4
		дисло секций в пазу	က	က	က	2	2	. 67
		Размеры па <b>за,</b> мм	5,8×18,5	5,8×18,5	6,1×19	5,5×15,15	5,5×15,15	5,9×15,45
		Нисло пазов	25	25	25	41	41	14
		PKW *1	75	75	75	115	115	115
		мм 'О	108	108	138	170	170	170
		<i>п.</i> мин—1	1800	2200	2200	2200	2200	1800
	данные // A		12/4	27,5/2,2	12,5/12,5	25/25	25/25	27/15,4
	Номинальные данные	, B	36/120	40/125	52/52	09/09	09/09	24/120
	I i	Р, кВт	0,432/0,48	1,1/0,275	1,3	1,5/1,5	1,5/1,5	2,5
	Тип		3ДН-1000АН 0,432/0,48 36/120	ЗДН-1000Н	3дн-1000Н/52	ЗДН-3000А	ЗДН-3000АФ	ЗДН-2500

Продолжение табл. 108

Ва-				В, Ом		0,53	1,12								
ледо	Č			дя 'д		0,5	0,52		1	1					
100 88	ая пос. 1ая	ая	Провод	'd.	гэмв иД мм	1	1,35	1,08	1	1	- 1				
Обмотка пусковая последова- тельная		Про		Wapкa	I	ПЭЛБО 1,35 0,5	4* 57 H3JBO 1,08 0,52 1,12	ı	ı	I					
бмот				р В	1	39	57								
0	)			z, x		4									
				мО ,Я	6	89	13,4	20,35	21,3	81,9					
тьная				д, кг	2,83	2,6	2,8	6,5	2	3,9					
залле	Провод	ЙM	,q1	эмвиД		0,59	6,0	-		0,69 0,74					
Обмотка параллельная	Пр		1	Mapra	пеп	9'7 65'0 ren	4   420   ПЭЛ   0,9	цеп	180 083	ПЭЛ 0,69 3,9					
Обмо	<u> </u>		e n		4 375	920	420	580	580	718 450					
		ž X			4	4	4	4	4	4					
		OM.			0,17	0,089	1,45 0,258	2,85 0,0562	0,0612 0,0596	0,234					
			G,		0,71	0,9	1,45	2,85	2,9	2,1 0,9					
	коря	Тровод		Тровод	Тровод	Провод	Провод		Диаметр, мм	1,35	1,68	1,2	2,1	2,02	$\begin{array}{c c} 3 \times \varnothing & 1,35 \\ 2 \times \varnothing & 1,16 \\ 0,9 \end{array}$
	Оомотка якоря			Марка	1—7 75 1—38 ПЭЛБО	$1-7 \mid 75 \mid 1-38 \mid \text{ПБД} $	ПСД	пвд	псд	1—11 81 1—21 ПЭЛБО					
			yĸ.		1—38	1—38	1—7 75 1—38 ПСД	1—41	1—41	1—21					
			4	:	75	75	75	81	81	81					
			yz		1—7	1-7	1-7	1—11 81 1—41 ПБД	1—11 81 1—41 ПСД	11 -1					
Тип генератора		ЗДН-1000АН	ЗДН-1000Н	ЗДН-1000Н/52	3ДН-3000А	ЗДН-3000АФ	3ДН-2500								

\* Соединение: последовательно две катушки и параллельно две группы.

	<u> </u>	· ! ɔ	1 10			
ε	Электрические параметры				BT 275/120A	
	Напряжение номиналь максимал Длительный Частота враг	ное иьн ое		10 15 9	0 5 1800	
Обмотка якоря	Тип обмотки  Число пазов Число коллекторных пластин Шаг по пазам Шаг по коллектору Полное число витков Число витков в секции Число параллельных проводников в витке Марка и размер провода, мм Сопротивление при температуре 15° C, Ом			Волновая с двумя «мертвыми» секциями 44 130 1—8 1—44 132 3		
		Провод	обмотки			
Наименование	обмотки	Марка	Размер, мм	Число витков на полюс	Сопротив- ление при 15° С, Ом	
Независимого возб	уждения	пьд	Ø 1,5	330	5,88	
Последовательная		Медь голая	$3,05 \times 12,5$	2	0,0018	
Регулировочная		ПБД	1,81×5,1	82	0,318	
Ограничения		ПБД	Ø 1,95	40	0,478	
Параллельная		ПБД	Ø 1,35	616	6,7	
Дифференциальная 		ПБД	$4,1\times5,5$	37	0,035	
Дополнительных п	олюс ов	Медь голая,	4,4×6,9	17	0,0195	
		i i	1	ı	¹ <u>.</u>	

Примечание. Возбудители ВТ 275/120А применяют на тепловозах ТЭЗ.

# 110. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ МПВ 11,7/8A, ВСТРОЕННОГО В СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР МСА-73/4A

:	Электрические параметры	
	Мощность Напряжение $U_{ m MAKC}/U_{ m MИH}$ Ток $I_{ m MAKC}/I_{ m MИH}$ Возбуждение параллельное	0,69 kBt $32/6,5$ B $21,5/5,5$ A $2p = 4$
	Число пазов	24
	Тип обмотки	Волновая
	Число коллекторных пластин	71
	Шаг обмотки: $Y_1 = 18$ ; $Y_2 = 17$	$y_{\kappa} = 35$
	Полное число проводников в пазу	12
Обмотка якоря	Число секций/число витков в секции	72/2
остогка икори	Число сторон секций в пазу	6
•	Число, «мертвых» секций	1
	Число параллельных: ветвей/проводов	6/1
	Марка и размер провода	ПЭЛБО Ø1,56 мм
	Масса меди	1 кг
	Сопротивление обмотки	0,127 Ом
	Число катушек	4
	Число витков катушки	440
	Число параллельных проводников	_
Обмотка полюсов	Марка и размер провода	ПБОØ 1,16 мм
	Масса меди	5 <u>,</u> 95 кг
	Сопротивление одной катушки	2,53 Ом
	Соединение катушек	Последовательное

# 111. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДВУХМАШИННЫХ АГРЕГАТОВ (ВОЗБУДИТЕЛЬ МВТ-25/6 И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР МВГ-25/11)

Электрическ	Электрические параметры и показатели			
	Номинальная мощность, кВт	3,6	5,0	
	Номинальное напряжение, В	55	76	
	75	_		
	65	66		
	Номинальный ток, А Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	1776	1776	
	4	6/6		
	Тип обмотки	Волновая с двумя параллельными ветвями		
	Число пазов	45	46	
	Размеры паза, мм	6,6×22	-	
	Число коллекторных пластин	135	9 <b>2</b>	
0.6	Шаг по пазам	111	1-8	
Обмотка якоря	Шаг по коллектору	1-68	1-32	
	Число витков в секции	3	2	
	Число параллельных проводни- ков в витке	_	2	
	Марка провода	пвд	ПБД	
	Размер провода, мм	1,16×6,9	1,56×5,1	
Обмотка парал- лельного возбуж- дения	Число витков на полюс Марка провода Размер провода, мм	242 ПЭЛ ⊘ 1,95	394 ПБО ⊘ 1,56	
Обмотка дифференциальная	Число витков на полюс Марка провода Размер провода, мм	7 Голая медь 2,63×47	<del>-</del> 	

Примечание. Двухмашинный агрегат применяется на тепловозах ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1, ТЭМ2.

#### 112. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРО

											Эбмотк:
Тип электро- двигателя	<i>Р</i> , кВт	<i>U</i> , В	<i>п,</i> мин—1	z	w <sub>z</sub>	ν <sub>z</sub>	k	. <i>Y</i> <sub>K</sub>	Тип об- мотки	Пров Марка	ОД Диа- метр, мм
МИ-11	0,1 0,12 0,1 0,12 0,12 0,12	60 60 110 110	2000 3000 2000 3000 3000	21	48 34 86 54 54	1—6	63	1—32		ПЭВ-2	0,83 1 0,62 0,74 0,74
МИ-12	0,12 0,2 0,12 0,2	60 60 110 110	2000 3000 2000 3000	21	32 22 58 40	1-6	63	1—32		ПЭВ-2	1 1,25 0,74 0,93
МИ-21	0,2 0,25 0,2 0,25	60 60 110 110	2000 3000 2000 3000	27	32 22 60 40	1—8	81	1—41	Волновая	ПЭВ-2	1,04 1,3 0,77 0,96
МИ-22	0,12 0,25 0,37 0,12 0,37	60 60 60 110	1000 2000 3000 1000 3000	27	44 22 16 78 28	1—8	81	1—41		ПЭВ-2	0,9 0,9 1,04 0,69 1,16
 4МИ-12С МИ-22М	1,35* 1,6	110 110	5300 4750	21	36 40	1—6 1—8	63 81	1—32 1—48		ПЭВ-2	0,93 1,25

<sup>\*</sup> Мощность дана в 10-минутном режиме.

Примечания: 1. Соединение катушек главных полюсов последовательное. 2. Электродвигатели типов 4МИ-12С и МИ-22М с независимым воэбуждением

#### ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ МИ 1-гО И 2-гО ГАБАРИТОВ

	ıK0	ря					Обмотка возбуждения					
ī										вод		
	2 <b>a</b>	m	w <sub>c</sub>	N	<i>R</i> , Ом	<i>G</i> . кг	$n_{\mathrm{K}}$	$w_\Pi$	Марка	Диа- метр, мм	R, Om	<i>G</i> , кг
	2 2 2 2 2	  	8 6—5—6 14—15—14 9 9	6	1,0 0,45 2,9 1,48 1,3	0,57 0,58 0,57 0,52 0,52	4	1450 1450 2500 5000 2500	ПЭВ-2	0,35 0,35 0,27 0,19 0,27	220 220 640 2600 640	1,06 1,06 1,09 1,09 1,09
	2 2 2 2	    	5—6—5 4—3—4 10—9—10 7—6—7	6	0,52 0,23 1,7 0,75	0,67 0,72 0,67 0,72	4	1350 1350 2150 2150	ПЭВ-2	0,38 0,38 0,29 0,29	215 56 600 600	1,45 1,45 1,35 1,35
	2 2 2 2		5—6—5 4—3—4 10 7—6—7	6	0,62 0,28 2,2 0,95	0,96 1,02 0,98 1,02	4	1900 2050 3300 3300	ПЭВ-2	0,38 0,35 0,25 0,25	310 390 1240 1240	2 2 1,5 1,5
	2 2 2 2 2	2 2 —	7—8—7 4—3—4 3—2—3 13 5—4—5	6	1,43 0,35 0,19 4,15 0,54	1,2 1,2 1,16 1,17 1,3	4	1550 1550 1550 2650 2650	ПЭВ-2	0,41 0,41 0,41 0,31 0,31	265 265 265 790 790	2,37 2,37 2,37 2,32 2,32
-	2 2	2 2	3 2—1—2	4	0,175 0,08	0,68 1	4	225 220	ПЭВ-2	0,83 1,16	7,13 2,7	1,1 2,7

#### 113. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КОЛЛЕКТОРНЫХ ЭЛЕКТРО ДЛЯ БЫТОВЫХ МАШИН

		Д.	ия выто	SDIX M	АШИН	
Назначени <b>е</b>	Тип электродви- гателя	Потребляемая мощность, Вт	Напряжение. В	Ток, А	Частота вращения, мин-1	
Магнитофоны:	ДКС-16	2,76	12	0,23	2000	
«Орбита»						
«Репортер», «Яуза», «Весна»	4ДКС-8	2,5	14	0,18	2000	
«Романтик»	4ДКС8-М	1,4	12	0,36	2050	
Переносные	ДКМ-1	1,2	9—12	0,12	1660	
«Орбита-1»	ДМ-0,3-3А	3,6	12	0,3	3500	
Электробритвы:						
«Ленинград»	ДРВ-0,2Д	1,2	3,3—4	0,35	4000	
«Утро-1»	ДМ-0,3-3	1,25	1,5	0,83	3000	
«Молодость-66»		1,6	3—5	0,45	3000	

Примечания: 1. Все электродвигатели двухполюсные с возбуждением от ДРВ-0,2Д может питаться от сети переменного тока 127 и 220 В через блок питания ДМ-0,3-3 и для бритвы «Молодость-66» предназначены для питания от сухих элементов 2. Класс изоляции А.

## ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ И ПРИБОРОВ

					06	бмотка з	якоря				
					ии			I I	Тровод		Ж
Число коллекторных пластин	Шаг по пазам	Шаг по коллектору	Число секций	Число сторон секций в дазу	Число витков в секции	Число активных про- водников в пазу	Число параллельных цепей	Марка	Диаметр, мм	Macca, r	Сопротивление обмотки при 20°С, Ом
5	1—3	1—2	5	2	115	230	2	ПЭВ-2	0,2	10	5,2
_	_		-	2	115	230		ПЭВ-2	0,17		16
9	_	_	_	2	95	190	_	ПЭВ-1	0,19		_
5	1—3	1—2	_	2	278	556		ПЭВ-1	0,11	_	26
3	1—2	1-2	3	2	370	740	2	ПЭВ-2	0,11	7,2	3,5
3	1-2	1—2	3	2	127	254	2	ПЭВ-1	0,16	3,1	3,5
3	1—2	1—2	3	2	. 66	132	2	ПЭВ-2	0,27	5,3	0,65
Ų	Іисло і	катуше	к 3;	витко	в в ка	тушке	140	ПЭВ-2	0,31	30	_

постоянных магнитов с питанием от батарей или аккумуляторов. Электродвигатель и от сети постоянного тока 12 В через приставку-ограничитель. Электродвигатели или от сети переменного тока через преобразователь напряжения (выпрямитель).

114. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРНЫХ ЭЛЕКТРО

		Мощно	сть, Вт			Ж,
Назначение	Тип электро- двигателя	Потребляемая	Полезная	Напряжение, В	Ток, А	Частота вращения, мин—1
Полотер «Харьков»	УВ 062	422	270	220	2,3	8000
Полотерная машина ЭПМ-2	ЭПМ-2	250	127	127 220	2,1 1,2	4000
Пылесосы: «Вихрь» и «Сатурн»	УВ 051-ПС	500	300	127 220	4,37 2,53	14000
«Вихрь»	эп	475	300	127 220	4,1 2,38	12400
«Буран»	УД	460	305	127 220	3,8 2,2	13500
«Уралец»	эпс	600	300	127 220	5,0 2,8	15000
«Чайка» и «Чайка-3»	M-1Д M-1ДA	370	250	127 220	3,5 2,0	12200
«Ракета» и «Ракета-7»	Д2-03	360	250	127 220	3,3 1,9	12000
Пылесос-полотер «Ореол»	эпп-1	300	_	220	1,44	13500
Электрощетка- пылесос «Ветерок» и ЭП-62	ЭДМ-2	70	35	127 22 <b>0</b>	0,55 0,32	12000— 14000
Стиральные машины «Нальчик» и «Нистру», соковыжималки	УВ 051-Ц	125	65	127 220	1,15 0,67	7000
Стиральная машина «Тула-4»	УВ 052-Ц	185	100	127 220	1,7 1	7000
Стиральная машина СМП-1,5	УКМ-3с	320	180	127	2,6	2500

T		1	Обмотка якоря									
			-	1						овод		I
	y <sub>z</sub>	y <sub>K</sub>	k	Число секций	N	ωc	w <sub>z</sub>	Число параллель- ных цепей	Марка	Диаметр. мм	Macca, T	Сопротив- ление обмоть и при 20°С, Ом
	1—7	1-2	39	39	6	14	84	2	ПЭВ-2	0,49	268	3,5
	1—6	1-2	24	12	2	60 104	120 208	2	ПЭВ-2 ПЭЛБО	0,33 0,25	110 113	28 84
	1—6	1—2	33	33	6	10 16	60 96	_	ПЭЛШКО	0,51 0,38	108 100	1,24 3,58
	1—8	1—2	36	36	4	11 19	44 76	_	ПЭВ-2 ПЭЛБО	0,47 0,33	116 103	1,65 5,6
	I <i>—</i> 7	1—2	28	14	4	34 30	68 120	_	пэлшко	0,47 0,33	136 118	1,8 7,1
	l7	1—2	42	_	6	8 14	48 84	_	пэлшко	0,47 0,38	100	1,35 3,5
	-6	1—2	24	_	4	21 34	84 136	2	Пэлшо	0,38 0,31	120	2,7 7,3
	-6	1—2	24		4	21 36	84 144	2	пэлшко	0,44 0,31	175	2,2 7,5
	-6	1—2	24	12	2	80	160	2	пэльо	0,25	70	52
1	<b>—</b> 5	1—2	20	20	4	63 101	252 404	2	ПЭВ-2	0,19 0,15	40	21,5 55,5
1	-6	1—2	33	33	6	24 37	144 222		пэлшко	0,35 0,27	120	6
1	-6	1-2	33	33	6	<del>_</del> 23	 138		ПЭВ-2	0,35	140	7,1
1	-5	1—34	67	68*	8	12	96	2	ПЭВ-1	0,64	560	2,5

		Мощис	ость, Вт		1	ия,	
Назначение	Тип электро- двигателя	Потребляемая	Полезная	Напряжение. В	Ток, А	Частота вращения, мин—1	
Электронасос «Кама»	_	350	190	220	1,8	5500	
Кофейные мельницы: КМ-1	эдпм _	150	60	220	0,75	15500	
KM-2	Эдм-з	100	25	127 220	1,3 0,85	24000	
Универсальная маши- на «Белка»	ЭДБ-13**	25/65		220	0,2/0,35	300/650	
Бытовые швейные	УВ 041-Ш	_	20	127/220	0,47/0,3	4500	
машины	МШ-2	90 85	40 40	127 220	0,95 0,50	6000	
Взбивалка «Метеор»	MK-2	100	25	220	0,35	8500	
Электробритва «Москва»	ИП-6***	6	1,5	~127 (—110)	0,05	1100 <b>0—</b> 150 <b>00</b>	
Электроб итвы	B-506	8,4— 9,7	1,6— 1,8	~127 (—110) ≃220	0,057 0,044	8000— 9000	
Электромашинки для стрижки волос	Б-55	20	5—6	127 220	0,15 0,075	8000— 9000	
Электромиксер	УВ 041-МС	90	35	127 220	0,78 0,45	9000	
Счетные аппараты	УВС O41-CA	_	30	127/220	0,63/0,36	560)	

T			Ī	Обмотка якоря									
					1		1	-dR	Пр	свод		<del>                                     </del>	
	y <sub>z</sub>	ук	k	Число секций	N	ωc	ω2	Число параллель- ных цепей	Марка	Диаметр, мм	Macca, r	Сопротив- ление обмоти при 20° С Ом	
1.	<b>—</b> 7	1—2	39	39	3	20	120	_	ПЭТВ	0,38	181	6,9	
1-	<b>—</b> 5	1—2	10	10	2	160	320	_	ПЭВ-2	0,17	30	135	
1-	-5	1—2	20	20	4	50	200	-	ПЭВ-2	0,23	44		
1-	_4	1—2	8	8	2	300	600	_	пэлшо	0,13	100	85	
1-	5	12	27	27	6	70	420		ПЭВ-2	0,17	56	51,2	
1-	-5	1—2	22 33	22 33	<b>4</b> 6	<b>43</b> 50	172 300	2	ПЭВ-2	0,23 0,18	60	45—55 140—170	
ì-	-4	1—2	16	_	4	160	640	_	ПЭВ-2	0,13	40	100	
1-	-2	1—2	3	3	_	1300	_	-	ПЭВ-1	0,09	12	155	
1-	-3	1—2	5	5	2	1 <b>10</b> 0	2200	2	ПЭВ-1	0,08	16	300	
1-	-5	1—2	18	18	4	160 95	640 380	2	ПЗВ-2	0,10 0,14	40 33	65 65	
1-	-5	1—2	27	27	6	34 58	204 318	2	ПЭВ-2	0,25 0,19	57	11,8 36,4	
1-	-5	1—2	27	27	6	62	372		ПЭВ-2	0,19	65	37,6	

			Обм	отка индук	цки)		
Тип электродвигателя	Напряже- ние, В	Число витков на полюс	Сред- няя длина витка	Марка	Провод Диаметр, мм	Macca, r	Сопротив- ление катушки при 20°С, Ом
УВ 062	220	142	230	ПЭВ-2	0,83	378	1,3
ЭПМ-2	127 220	150 260	244	ПЭЛ	0,64 0,51	110 114	2 6
УВ 051-ПС	127 220	100 190	200 215	ПЭВ-2	0,74 0,57	156 200	0,82 2,8
эп	127 220	92 162	=	ПЭВ-2	0,77 0,59	90	0,73 2,23
уд	27 220	115 200	205 210	ПЭВ-2	0,51+0,38 0,51	80 86	1,3 3,6
эпс	127 220	110 218	210	ПЭВ-2	0,69 0,53	160 177	1,035 3,64
М-1Д	127	130	_		0,53	140	1,8
М-1ДА	220	260	-	ПЭЛШО	0,38	200	6,8
Д2-03	127 220	175 315	203	ПЭВ-1	0,53 0,38	130	5,2 17,6
ЭПП-1	220	280	202	ПЭВ-2	0,41	70	7,6
ЭДМ-2	127 220	450 80 <b>0</b>	150	ПЭВ-1	0,23 0,2	70	26,8 65,5
ув 051.Ц	127 220	175 330	215 200	ПЭВ-2	0,59 0,38	190 140	3 10,2
УВ 052-Ц	127 220	265	245	ПЭВ-2	0,49	220	12

		11 роболжение тибл. 11									
			00	мотка инд	уктора (кат	ушки)					
					Провод						
Тип электродвигателя	Напряже- ние, В	Число витков на полюс	Сред- няя длина витка	Марка	Диаметр, мм	Масса, г	Сопротив- ление катушки при 20°С Ом				
УКМ-3с	127	90	220	ПЭВ-1	0,93	122	0,51				
«Кама»	220	175	258	ПЭВ-2	0,57	105	3				
ЭДПМ	220	640	128	ПЭВ-2	0,23	32	38,2				
ЭДМ-3	127 220	380 660	140	ПЭВ-1 ПЭВ-2	0,31 0,21	35	-				
ЭДБ-13**	220	850 600 850		ПЭВ-2	0,14 0,16 0,16	15 9 14,5	100 42 68				
УВ 041-Ш	127/220	640+100	16/17	ПЭВ-2	0,23	97	10,8/53,2				
МШ-2	127 220	330 570	170	ПЭВ-1	0,35 0,27	104 112	1315 2830				
MK-2	220	600	160	ПЭВ-2	0,21	60	49				
ИП-6***	127 (—110)	1300	_	ПЭВ-1	0,1	<b>5,</b> 5	145				
Б-506	127 220	2890	75	,ПЭВ-1	0,08	12	810				
Б-55	127 220	675 1130	160	ПЭВ-1	0,18 0,14	28 32	75 210				
УВ041-МС	127 220	230 400	165	ПЭВ-2	0,33 0,25	60	7,5 23,6				
УВС041-СА	127/220	360+170	16	ПЭВ-2	0,25	77	5,15/30,35				

\* Одна секция нерабочая.

навстречу друг другу.

<sup>\*\*</sup> Мощность и ток указаны соответственно в числителе для первой, а в знаме-нателе — для второй частоты вращения. В графе «Частота вращения» числитель нателе — для второи частоты вращения. В графе «тастота вращения» частоты указывает первую, а знаменатель — вторую частоту вращения вала редуктора. В обмоточных данных индуктора верхняя строка относится к первой верхней катушке, средняя строка — к первой нижней катушке, а нижняя строка — ко второй катушке. \*\*\* Статор имеет сосредоточенную обмотку в виде двух катушек, намотавных

Примечания: 1. Все электродвигатели двухполюсные, последовательноговозбуждения. 2. Электродвигатели снабжены электрическими фильтрами для подавления радио-

<sup>3.</sup> Класс изоляции А.

115. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРНЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ МОМЕНТНЫХ электродвигателей серии ув

			Сопротив- ление при 20°С, Ом		7,7/2,38	1,9	6,3/1,66	1,43	
ния			Macca, ĸſ		0,14/0,13	0,225	0,12/0,16	0,243	_
Обмотка возбуждения	пово <b>д</b> П		Диаметр, мм		93 витка ⊘ 0,64 + + 115 витков ⊘ 0,51	72,0	85 витков $\varnothing$ 0,74 $+$ $+$ 100 витков $\varnothing$ 0,51	98'0	_
	юс	коп	Число витков на пол		208/93	110	185/85	95	_
		ис	Сопротивление пр 20°С, Ом	,	2,12	0,92	1,8	0,37	
вdo		Hogodii	Масса, кг		0,16	0,23	61,0	0,2	
Обмотка якоря		7 1 1	мм , цтэмвиД		0,49	0,64	0,53	8,0	_
Обм	во	ник	Активных провод в пазу		99	48	99	30	٠,
			Витков в сек ини		=	90	=	ശ	
			Ток, А		20/30	35	25/35	49	
		Напряжение, В			220 (~230)	-110	220 (~230)	-110	
	иэ.	момент на валу, кгс.с			50	20	64	64	
	Тип электродвигателя			VB 061-M50	VB 061-2M50	yB 061-M64	yB 061-2M64		

Примечания: 1. Обмотка якоря двухслойная, петлевая выполнена пр. водом марки ПЭВ-2 или ПЭТВ. Число пазов 13. Коллектотатия усторон секций в пазу 6, шат по пазам 1—7, шат по коллектору!—2. Обмотка возбуждения выполнена проводом марки ПЭВ-2. Число полюсов 2. Обмотка возбуждения выполнена проводом марки ПЭВ-2. Число полюсов 2. З. Моментыв электродингатели предназывачены для работы в схемах автоматаческого привода дистанционных выключателей.

116. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КОЛЛЕКТОРНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ **МАЛОЙ МОЩНОСТИ МУН** 

			Вт		C	Обмотк	а якор	я	Обм	отка по	люсов
Тип	В		(ность,		B Ka.	ников	Про	эвод	в ка-	Про	вод
электрод <b>ви-</b> гателя	Напряжение,	Частота, Гц	Полезная мощность,	Ток, А	Число витков тушке	Число проводников в пазу	Днаметр, мм	Масса, кг	Число витков тушке	Диаметр, мм	Масса, кг
МУН-1 МУН-1С МУН-1Е	—110 ∼127	50	100	1,8 2,8	17	102	0,44	0,29	240 <sup>1</sup>	0,41*	0,49
мун-іт	~100	50 <b>60</b>	80	2,65 2,7	<sup>-</sup> 15	90	0,51	0,29	120 110	0,51*	0,25 0,23
МУН-1-1 МУН-1Т-1	—110 ~127	<u>-</u>	100 80	1,9 2,2	16	96	0,44	0,27	255 143	0,41*	0,54
MVH-1T-1	—110 ∼127	50	100 80	1,7 2,0	20	120	0,44	0,34	210 160	0,41*	0,49
МУН-2 МУН-2С МУН-2Е	-220 ~220	 50	100 80	0,9 1,2	34	204	0,31	0,29	480 260	0,41*	0,49
МУН-2П МУН-2ПС	_220		100	0,9	34	204	0,31	0,29	740	0,41	0,49
МУН-2ПТ МУН-2ПСТ			100	0,9	34	204	0,35	0,37	740	0,41	0,49

<sup>\*</sup> Два провода в параллель.

Примечания: 1. Частота вращения для всех типов электродвигателей 

117. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТАХОГЕНЕРАТОРОВ СЕРИИ ПТ НА НАПРЯЖЕНИЕ 230 В

} 1		1	_	_	_ 1	. 1	e 1	ı	1	
		R, Qu	9,7	9,7	9,7	1	2,2	422	422	101
	Добавочных	д, кг	ഹ	5	2	1 .	4,3	4	4	4,9
803	Добав	dup	1,12	1,12	1,12		1,62	1,3	1,3	0,62
омпол		Π <sup>ω</sup>	400	400	400	İ	190	235	235	1280 0,62
Обмотка полюсов		R, O⊮	94	94	94	41,6	94	94	94	94
ŏ	HPIX	д, кг	9	9	9	11,7	9	9	9	9
	Главных	du <sub>p</sub>	0,67	29,0	0,67	96'0	0,67	0,67	0,67	0,67
		п	1240	1240	124)		1240	1240	1240	
		ы	1—35	1—35	1—35	1—63 1130	1—35	1—35	1—35	1-35   1240
		z <sub>fi</sub>	1-1	1-1	1-7	17	17	1-7	1-7	1-7
<b>K</b>	-	ય	69	69	69	125	69	69	69	69
якоря		, z	23	23	23	25	23	23	23	23
Обметка		к, ом	21,4	21,4	21,4	17,7 78,7 380	4,8	7,34	7,34	229
ŏ		Д, KГ	3	m	က	3,7	က	2,94	2,94	2,8
	и	um 'dup	0,57	0,57	0,57	0,64 0,44 0,29	٦,83	0,74	0,74	0,31
		ο <sub>m</sub>	38	38	38	20 42 440	54	99	99	120
- 3K /	(980	ы А .\ кинэд	0,52	0,52	0,52	1,1	0,52	0,52	0,52	0,52
		A ,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	ł
	1-	ним 'и	009	009	009	400 200 100	1200	1000	1000	200 0,1
		тЯ , q	115	115	115	115 57 23	115	115	115	23
	, E # L	тахогенератора	ПТ32У4; ПТ32Т4	ПТ32/1У4; ПТ32/1Т4	ПТ32/1ВУ4; ПТ32/1ВТ4	117234; 1174274 1174234; 1174274 1174234; 1174274	ПТ32/1У4; ПТ32/1Т4	ПТ32/1У4; ПТ32/1Т4	ПТ32/1BУ4; ПТ32/1BТ4	ПТ32/1У4; ПТ32/1Т4

Примечания: 1. Напряжение возбуждения тахогенераторов 55 В. 2. Марка провода обмоток полюсов и якоря ПЭТВ. 3. Тчп обмотки якоря волновая.

418

118. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ СВАРОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

	-			Ĭ	енератор	do					0	Обмотка якоря		
Тип преобразователя		Тип электродви-			P.		١.	n,	1			ДоводП		
		гателя	Гип		.BT	c,	7. A	мин_т	٤.	yz	УК	Размер. мм	<i>G</i> , кг	۶, 5
ПСО-300-3			CO-300-32	8	9,6	32		1600	1	1-11	1-42	2,44×10,8	17,5	0,0125
HCD-500 HCF-500-1*		A-71-2   F AB2-71-2   F	CD-500	-1 - 20		04 04 ———	200	2930 2930	00	1 - 15	1-28	$2,44 \times 9,3*4$	18,5	0,0047
ПСГ-500-1**			CL-500			40		2930	101	1-15	1-28	2,44×9,3*4	16,6	0,004
ПСМ-1000 ПСМ-1000-4			C-1000	4		000	000	1460	*4 c	01-1	75	3,53×10	31,4	0,0014
АД-300-12			.CO-300-5		9,6	328		2000	,	11-11	1—42	2,44×9,3	12,5	0,012
		Обмотка последовательная	педовате.	льная	-		Обмотка параллельная	паралл	ельная		0	Обмотка добавочных полюсов	ных пол	ЮСОВ
Тип генератора		Провод	Ħ					Провод				Провод		
	вп	$a \times b$ , mm	G, Kr	K, OM		e e	d <sub>пр</sub> , м	мм   G,	, KF	R, OM	пœ	$a \times b$ , mm	G. Kr	R, OM
rco-300-32	4+5	4,44×18	2,3	0,002+0,0024	0024	33	1,88	=		2,54	18	3×25***	4	900'0
FCO-500 FCF-500-1*	2+3	$^{-3,53\times25}_{}$		0,000 52	 83	1000	1,25		<i>ا</i> ر د	2,5	22	3,53×25	10,64	0,00135
rcr-500-1**		$3,53\times19,5$		0,000 1		009	1,25		7.75	3,12	121	3,53×19,5	10,2	0,0011
FC-1000 FCM-1000-4		6×30 9×30**	2,0	0,0006		280	1,95 2,44		17,5	4	4 4	6×30 4×30 9×30 9×30		0,000 145
rco-300-5	4+5	2,44×18		0,000 88+	34± 24± 24±	330	1,88		.`∞` 	1,94	- 8	3×25	3,32	0,0064
	٠									•	•	•	•	

Вильнюский завод ЗЭСО.
 Ленинградский завод «Электрик».

\*\*\* Провод алюминиевый.

\*\* Два провода в параллель.

Примечания: 1. Сопротивления обмоток возбуждения и добавочных полюсов приведены на один полюс. 2. Генераторы ГСО-300-32. ГСО-500-5, ГСО-500 и ГСО-500-1 завода ∢Электрик»— с независимым возбуждением. В Генераторы ГСТ-500-1 Вильноского завода ЭЗСО и ГС-1000— с самовозбуждением. 4. Гривод сварочного агрегата АД-300-12 от дивеля типа Д-37м. Б. Тип сб. отки якоря у генераторов ГС-1000 и ГСМ-1000-4— петлевая, а у остальных генераторов — волновал.

#### Глава третья

# ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТОРМОЗОВ И ЭЛЕКТРОАППАРАТОВ

## 119. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, ПВ= 50 %

Тип . электромагнита	Марка прово да	Размер провода, мм	Число витков	Сопротивление при 20° С. Ом	Масса провода, кг	Число секций	Межвитковая изоляция (бумага асбестовая), мм
M-21	ПДА	Ø 0.06	2745	15,5	135		
		Ø 2,26		, i			_
М-22, М-22Б	ПСДК	1,45×3,28	2544	13,9	155	1	_
M-22B	ПСД	1,5×3,15	2600	13,5	146	1	
M-41	МГМ	0,4×33	1580	4,55	347	4	$0,2 \times 31,5$
М-40Б, М-42,							
M-42B, M-42B	мгм	0,5× <b>2</b> 5	1488	4,49	361	4	0,2×26
M-61	MLW	1,25×25	1470	2,58	1260	6	0,2×26,5
M-62	мгм	1,25×25	1470	2,58	1270	6	0,2×26
М-62Б	МГМ	1,25×25	1662	2,58	1270	6	0, <b>2</b> ×26
M-62B	МГМ	1,25×25	1662	2,58	1270	6	0,3×26,5
ПМ-15	ПСДК	1,81×3,28	2322	14	240	2	
ПМ-15Б	ПСД	1,81×3,28	2322	14	240	2	
ПМ-20	MLW.	0,4×30	1280	5,8	430	8	0,15×31,5
ПМ-25	МГМ	0,4×30	1280	5,8	430	8	0,2×31
ПМ- <b>25</b> А, ПМ-25Б	МГМ	0,4×22	1152	7,28	290	8	0,2×23
Л-15	AM	4,95×4,95	1638	5,78	330	1	
«Огайо»*	MLW	1,3×25	1500		1500	6	

<sup>\*</sup> Наружный диаметр магнита 1460 мм.

# 120. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТОРМОЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ КМП И ВМ (ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ)

Тип электро- магнита	<i>U</i> , B	ПВ, %	Марка провода	Число секций и схема соедине- ния (рис. 25)	Диа- метр про- вода, мм	Число витков	Сопро- тивление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
кмп-1	110 220 440 110 220 440	25 25 25 40 40 40	ПЭЛ	4, 6 4, 8 4, 6 4, 6 4, 8 4, 8	0,38 0,38 0,18 0,33 0,33 0,23	8350 8350 36400 10800 10800 20800	51,5 206 1010 90 360 1420	1,4 1,4 1,35 1,35 1,39 1,3
ҚМП-2	110 220 440 110 220 440	25 25 25 40 40 40	ПЭЛ	4, 6 4, 8 4, 6 4, 6 4, 8 4, 8	0,49 0,49 0,25 0,44 0,44 0,31	7560 7560 15360 10360 10360 19000	34 136 550 60 240 885	2,54 2,54 2,77 2,92 2,92 2,65
ҚМП-3	110 220 440 110 220 440	25 25 25 40 40 40	пэл	4, 6 4, 8 4, 6 4, 6 4, 8 4, 8	0,59 0,59 0,31 0,55 0,55 0,38	6528 6528 25400 8400 8400 17344	24 96 355 37,3 149 635	3,74 3,74 4,25 4,35 4,35 4,25
ҚМП-4	110 220 440 110 220 440	25 25 25 40 40 40	ПЭЛ	4, 6 4, 8 4, 6 4, 6 4, 8 4, 8	0,77 0,77 0,38 0,69 0,69 0,49	6000 6000 11300 7440 7440 14200	16,9 67,9 265 26 104 428	7,65 7,65 7,1 7,6 7,6 8
ҚМП-5	110 220 440 110 220 440	25 25 25 40 40 40	пэл	8, e 8, d 8, e 8, e 8, d 8, e	0,67 0,67 0,67 0,59 0,59 0,59	10440 10440 10440 12876 12876 12876	11,9 47,5 190 19,3 77 308	12,4 12,4 12,4 12 12 12
<b>КМП-6</b>	110 220 440 110 220 440	25 25 25 40 40 40	ПЭЛ	8, e 8, ∂ 8, e 8, e 8, ∂ 8, e	0,83 0,83 0,83 0,72 0,72 0,72	9360 9360 9360 11200 11200 11200	8,6 34,2 137 13,8 55 220	21 21 21 19 19
<b>КМП-2*</b>	110 220 440 110 220 440	25 25 25 40 40 40	ПЭВ-1	2, a	0,72 0,51 0,35 0,64 0,44 0,31	4487 8609 17015 5461 11615 21149	41,5 158,5 665 63,9 287 1050	3,61 3,46 3,24 3,45 3,48 3,15

Тип электро- магнита	<i>U</i> , в	ПВ, %	Марка провода	Число секций и схема соедине- ния (рис. 25)	Диа- метр про- вода, мм	Число витков	Сопро- тивление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
ҚМП-4*	110 220 440 110 220 440	25 25 25 40 40 40	ПЭВ-1	2, a	0,86 0,86 0,59 1,08 0,77 0,53	3767 7539 15087 4775 8885 18187	19,3 77 328 31 113 489	13,55 13,55 12,8 13,55 12,85 12,45
<b>КМП-1**</b>	220 440 220 440	25 25 40 40	ПЭЛ	4, 6 4, 8 4, 8 <b>4</b> , 8	$\begin{vmatrix} 0,35 \\ 2 \times 0,18 \\ 0,33 \\ 0,23 \end{vmatrix}$	8640 19700 10800 20800	252 1010 360 1420	1,22 1,35 1,39 1,3
<b>К</b> МП-2**	220 440 220 440	25 25 40 40	ПЭЛ	4, 6 4, 8 4, 8 4, 8	$\begin{bmatrix} 0,49 \\ 2 \times 0,25 \\ 0,44 \\ 0,31 \end{bmatrix}$	7560 15360 10360 19000	136 550 240 885	2,54 2,77 2,92 2,65
<b>К</b> МП-3**	220 440 220 440	25 25 40 40	пэл	4, 6 4, 8 4, 8 4, 8	0,59 2×0,31 0,55 0,38	6528 12700 8400 17344	96 355 149 635	3,74 4,25 4,35 4,25
ҚМП-4**	220 440 220 440	25 25 40 40	пэл	4, 6 4, 8 4, 8 4, 8	0,77 2×0,38 0,69 0,49	6000 11300 7440 14200	67,6 265 104 428	7,65 7,1 7,6 8
<b>КМП</b> -5**	220 440 220 440	25 25 40 40	ПЭЛ	8, 0 8, e 8, 0 8, e	$\begin{vmatrix} 2 \times 0,67 \\ 0,67 \\ 2 \times 0,59 \\ 0,59 \end{vmatrix}$	5220 10440 6438 12876	47,5 190 77 308	12,4 12,4 12 12
<b>К</b> МП-6**	220 440 220 440	25 25 40 40	ПЭЛ	8, ∂ 8, ε 8, ∂ 8, ε	$\begin{vmatrix} 2 \times 0.83 \\ 0.83 \\ 2 \times 0.72 \\ 0.72 \end{vmatrix}$	9360	34,2 137 55 220	21 21 19 19
<b>КМП-7**</b>	220 440 220 440	25 25 40 40	11271	8, ∂ 8, æ 8, ∂ 8, æ	$\begin{vmatrix} 2 \times 1,08 \\ 1,08 \\ 2 \times 0,93 \\ 0,93 \end{vmatrix}$	8320	23,6 94,4 42,8 171	41,3 41,3 41 41
BM-11	110 220 110 220	25 25 40 40	ПЭВ-1	2, a	0,53 0,38 0,47 0,33	5160 9855 6570 12290	74,3 276 120 456	1,89 1,86 1,89 1,84

Тип электро- магнита	<i>U</i> , в	п,в %	Марка провода	Число секций и схема соедине- ния (рис. 25)	Диа- метр про- вода, мм	Число витков	Сопро- тивление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
BM-12	110 220 110 220 220	25 25 40 40 100	ПЭВ-1	2, a	0,74 0,51 0,67 0,47 0,35	5385 10950 6687 13485 22390	51,7 222 78,4 321 964	5 4,85 5,1 5,05 4,7
BM-13	110 220 110 220 220	25 25 40 40 100	ПЭВ-1	<b>2,</b> <i>a</i>	0,9 0,64 0,8 0,57 0,44	5080 9625 6115 12280 20100	38,5 145 58,6 233 640	8,15 7,8 7,75 7,9 7,6
BM-14	220 220 220	25 40 100	ПЭВ-1	2, a	0,80 0,72 0,57	8620 10755 16965	103 159 400	13,6 -13,8 13,6
BM-15	220 220 220	25 40 100	ПЭВ-1	8, ∂ 8, ∂ 8, <i>e</i>	0,69 0,62 0,69	15360 18816 15360	73 110 292	21,2 21 21,2
BM-16	220 220 220	25 40 100	ПЭВ-1	8, ∂ 8, ∂ 8, e	0,86 0,77 0,86	13120 16168 13120	49,2 75,5 197	35 34,2 35
BM-11**	110 220 110 220	25 25 40 40	ПЭЛ	_	$\begin{bmatrix} 2 \times 0.38 \\ 0.38 \\ 2 \times 0.35 \\ 0.35 \end{bmatrix}$	4940 9880 5920 11840	67 268 94,5 378	1,8 1,8 1,84 1,84
BM-12**	110 220 110 220	25 25 40 40	ПЭЛ	_	$\begin{bmatrix} 2 \times 0.51 \\ 0.51 \\ 2 \times 0.47 \\ 0.47 \end{bmatrix}$	5160 10320 6600 13200	50,3 201 76,5 306	4,4 4,4 4,8 4,8
BM-13**	110 220 110 220	25 25 40 40	ПЭЛ	_	$\begin{bmatrix} 2 \times 0.67 \\ 0.67 \\ 2 \times 0.57 \\ 0.57 \end{bmatrix}$	4480 8960 6110 12200	30,2 121 57 228	7,75 7,78 7,75 7,75
BM-14**	110 220 110 220	25 25 40 40	пэл	_	$ \begin{array}{ c c } 2 \times 0.8 \\ 0.8 \\ 2 \times 0.72 \\ 0.72 \end{array} $	4448 8976 5480 10960	26,1 105 93,5 158	13,8 13,8 13,6 13,6
BM-15**	110 220 110 220	25 25 40 40	пэл	_	$\begin{bmatrix} 2 \times 0,69 \\ 0,69 \\ 2 \times 0,62 \\ 0,62 \end{bmatrix}$	3840 7680 4704 9408	18,3 73 27,5 110	21,2 21,2 21 21

Тип электро- магнита	<i>U</i> , B⋅	ПВ, %	Марка провода	Число секций и схема соедине- ния (рис. 25)	Диа- метр про- вода, мм	Число витков	Сопро- тивление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
BM-16**	110 220 110 220	25 25 40 40	ПЭЛ		$\begin{vmatrix} 2 \times 0,86 \\ 0,86 \\ 2 \times 0,77 \\ 0,77 \end{vmatrix}$	3280 6560 4042 8084	12,3 49,2 18,8 75,5	35 35 34,2 34,2
BM-17**	110 220	25	пэл	_	2×1,08 1,08	2960 5920	8,8 35,3	61,8 61,8

<sup>\*</sup> Для катушек, изготовляемых с 1960 г. \*\* Для катушек старого выпуска завода «Динамо».




Рис. 25. Схема соединения секций тормозных электромагнитов серий КМП и ВМ (для параллельного включения):

#### 121. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТОРМОЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИЙ МП, ТКП, А И ТДП [ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ]

Тип электро- магнита	<i>U</i> , в	ПВ, %	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Мас <b>с</b> а про- вода, кг	Раз- рядное сопро- тивле- ние, Ом
МП-100	220 440 220 440	25 25 40 40	пэл	0,31 0,31 0,27 0,27	7600 7600 10250 10250	360 360 639 639	0,7 0,7 0,71 0,71	525* 900*
МП-200	220 440 220 440	25 25 40 40	пэл	0,47 0,47 0,41 0,41	5760 5760 7250 7250		2,8 2,8 2,6 2,6	240* - 240*

а, в, е — последовательное соединение; б, д, е — последовательно-параллельное соединение

						n pood.	incriae	muon.	141
•	Тип электро- магнита	<i>U</i> , В	ПВ, %	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витксв	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг	Раз- рядное сопро- тивле- ние. Ом
-	мП-300	220 440 220 440	25 25 40 40	ПЭЛ	0,67 0,67 0,59 0,59	4880 4880 6070 6070	100 100 157 157	6,55 6,55 6,6 6,6	140*  225*
•	МП-101	110 110 110/220 220	25 40 100/25 40	ПЭВ-1	0,49 0,44 0,33 0,31	4095 4960 8360 9230	89,5 135 405 506	1,67 1,61 1,57 1,53	_
•	МП-201	110 110 110/220 220	25 40 100/25 40	ПЭВ-1	0,72 0,67 0,51 0,47	3490 4235 6850 8375	50,5 70,5 196,5 283	4,41 4,6 4,3 4,48	
•	МП-301	110 110 110/220 220	25 40 105/25 40	ПЭВ-1	1 0,86 0,69 0,62	3125 4135 6460 8110	30,2 54 131 204	9,75 9,4 9,62 9,7	
٠	ТКП-400 ТКП-500 ТКП-600 ТКП-700 ТКП-800	110 110 110 110 110	25 25 25 25 25 25	псд	1,25 1,5 1,74 2,1 1,68×3,05	1470 1520 1320 1176 1080	14,15 12,6 9,6 6,85 5,2	12 21,9 29,7 45,5 68	
•	A-200	110 220 440 500 110 220 440 500 110 220 440 500	25 25 25 25 40 40 40 40 100 100 100	ПЭЛБО	0,93 0,93 0,93 0,93 0,8 0,8 0,8 0,64 0,64 0,64	2660 2660 2660 2660 3280 3280 3280 3280 5100 5100 5100	26,5 26,5 26,5 26,5 44,1 44,1 44,1 107. 107	6,6 6,6 6,6 6 6 6 6 6 6,1 6,1 6,1 6,1	39,2 117,5 139 — 63 — 160 480
	<b>A</b> -255	110 220 440 500 110 220 440 500 110 220 440 500	25 25 25 25 40 40 40 40 100 100 100	ПЭЛБО	1 1 1 0,93 0,93 0,93 0,93 0,72 0,72 0,72 0,72	2265 2265 2265 2265 2808 2808 2808 2808 4146 4146 4146	22,7 22,7 22,7 22,7 32,4 32,4 32,4 79,5 79,5 79,5 79,5	7 7 7 7 8,1 8,1 8,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2	32  50  120

Тип электро- магнита	<i>U<sub>,</sub></i> , В	ПВ, %	Марка прово да	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг	Раз- рядное сопро- тивле- ние, Ом
A-355	110 220 440 500 110 220 440 500 110 220 440 500	25 25 25 25 40 40 40 40 100 100 100	ПЭЛБО	1,35 1,35 1,35 1,35 1,16 1,16 1,16 1,16 0,93 0,93 0,93	1833 1833 1833 1833 2430 2430 2430 2430 3630 3630 3630 3630	13,25 13,25 13,25 13,25 23,8 23,8 23,8 23,8 55 55 55	14,5 14,5 14,5 14,5 14,2 14,2 14,2 13,7 13,7 13,7	19,5 58 70 — 32 — — 32 — —
	110 220 440 500	25 25 25 25	ПБД	1,5 1,5 1,5 1,5	1720 1720 1720 1720	11,7 11,7 11,7 11,7	19,5 19,5 19,5 19,5	16,1 48,3
A-455	110 220 440 500 110 220 440 500	40 40 40 40 100 100 100	ОЗЛЕО	1,35 1,35 1,35 1,35 1,04 1,04 1,04 1,04	2068 2068 2068 2068 3245 3245 3245 3245	17,5 17,5 17,5 17,5 18 18 18	19,1 19,1 19,1 19,1 17,7 17,7 17,7	25 75 — 63 —
А-535 и А-610	110 220 440 500 110 220 440 500	25 25 25 25 40 40 40 40	ПБД	1,81 1,81 1,81 1,81 1,56 1,56 1,56	1512 1512 1512 1512 1880 1880 1880 1880	8,4 8,4 8,4 14 14 14 14	29,6 29,6 29,6 29,6 27,7 27,7 27,7 27,7	12,3 — — — 50 —
	110 220 440 500	100 100 100 100	оапеп	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	3060 3060 3060 3060	35,7 35,7 35,7 35,7	27,7 27,7 27,7 27,7 27,7	50 —
A-760	110 220 440 500 110 220 440 500 110 220	25 25 25 25 40 40 40 40 100 100	во пвд	1,95 1,95 1,95 1,95 1,68 1,68 1,68 1,68 1,35	1353 1353 1353 1353 1785 1785 1785 1785 2726 2726	7,6 7,6 7,6 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 31,9 31,9	36,2 36,2 36,2 36,2 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6	10,9  19,5 58 70  45,4
•	440 500	100		1,35 1,35	2726 2726 2726	31,9	35 35 35	162

Тип электро- магнита	<i>U</i> , B	ПВ, %	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление при 20° С,	Масса про- вода, кг	Раз- рядное сопро- тивле- ние, Ом
ТДП-1 ТДП-2 ТДП-3 ТДП-3 ТДП-4 ЕС ТДП-5 ТДП-6	110	О'носительная продолжитель- ность работы, 30 мин	псд псдкт	0,51 0,62 0,72 1 1,08 1,16	2540 2580 2500 2112 2200 2000	123 84,5 80 40,2 40 36	3 4,2 7,2 14,1 19 21,5	

<sup>\*</sup> Разрядный резистор включают последовательно с катушкой.

# 122. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТОРМОЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ)

Тип электро-	n	<i>I,</i> А ри <i>ПВ</i> ,	%	Марка про-	Размер провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С,	Масса меди,
магнита	15	25	40	вода			Ом	КГ
ҚМП-4	130 195 265 295 390 535	100 150 205 230 300 415	80 120 160 180 235 330	ПБД МГМ	$\begin{array}{c} 4.7 \times 5.5 \\ 4.7 \times 8 \\ 2.1 \times 22 \\ 2.26 \times 22 \\ 3.05 \times 22 \\ (2.10 \times 22) \times 2 \end{array}$	190 125 91 82 63 46	0,0422 0,0191 0,0108 0,009 0,005 0,0027	14,5 13,9 11,8 11,4 12
ҚМП-5	130 195 265 295 320 390 535 685	100 150 205 230 250 300 415 530	80 120 160 180 200 235 330 420	пвд мгм	$\begin{array}{c} 4,7\times5,5\\ 4,7\times8\\ 2,1\times22\\ 2,26\times22\\ 2,63\times22\\ 3,05\times22\\ (2,1\times22)\times2\\ (2,63\times22)\times2 \end{array}$	225 150 108 99 88 76 56 44	0,059 0,027 0,0152 0,013 0,0098 0,0074 0,0039 0,0025	20,2 19,7 16,7 16,4 17,1 17,1 17,2 17,1
ҚМП-6	265 320 535 685	205 250 415 530	160 200 330 420	MLW	$\begin{array}{c c} 2,1\times22\\ 2,63\times22\\ 2,1\times22+\\ +2,26\times22\\ 2,63\times22+\\ +3,05\times22 \end{array}$	126 103 62 49	0,0216 0,014 0,0052 0,0031	23,6 24,4 24,2 25
, КМП-7	320 685	250 530	200 420	МГМ	$2,26\times35 \ (2,26\times35)\times2$	138 65	0,0184 0,004	59 55,5

					<u>-</u>					
Тип электро- магнита	А при ПВ, % 15 25 40			Марка про- вода	Размер провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса меди, кг		
МП-300	69 84 103 120 142 161 196 221 263	53 65 79 93 110 124 151 171 204	41 51 63 73 87 97 119 136 161	ПБД	$\begin{array}{c} 2,83\times5,1\\ 0,4\times35\\ 0,5\times35\\ 0,6\times35\\ 0,7\times35\\ 0,8\times35\\ 1,0\times35\\ 1,16\times35\\ 2(0,7\times35) \end{array}$	159 141 120 102 87 78 63 60 51	0,0683 0,0073 0,0497 0,035 0,0257 0,0201 0,0132 0,0107 0,0075	9,4 7,4 7,85 8 8,2 8,3 9,1 9,3		
МП-201	16,8 25,8 41,3 64,5	18 20 32 50	10,3 -15,8 <b>2</b> 5,8 <b>3</b> 9,5	псд	$1,25 \times 2,44$ $1,81 \times 2,63$ $1,81 \times 4,1$ $1,81 \times 6,4$	529 363 225 146	1,095 0,468 0,183 0,075	5,1 5,4 5,2 5,3		
МП-301	53,6 67 84 105 126 153,5 210,5 251 292	41,5 52 65 81,5 97,5 119 163 194,5 226	32,8 41 51,4 64,4 77 94 129 153,5 179	псд	$\begin{array}{c} 1,56\times6,9\\ 3,05\times4,7\\ 3,05\times5,9\\ 3,8\times5,9\\ 3,8\times6,9\\ (2,44\times6,4)\times2\\ (3,8\times5,9)\times2\\ (3,8\times6,9)\times2\\ (3,8\times8)\times2 \end{array}$	260 214 174 138 114 90 69 57 49	0,186 0,118 0,076 0,048 0,034 0,023 0,012 0,008 0,006	11,7 12,1 12,4 11,5 11 11,2 11,5 11,1 11,5		
ТКП-400	96,5 139 192 231 268 346	75 108 149 179 208 268	59 85,5 118 141 164 212	ПСД	$2,44\times8$ $4,1\times6,9$ $0,4\times80$ $0,5\times80$ $0,6\times80$ $0,8\times80$	144 100 68 59 52 42	0,089 0,043 0,025 0,0174 0,0128 0,0078	17,5 16 13,2 14,4 15,2 16,4		
ТКП-500	201 316 495	156 245 383	123- 193 302	мгм	$\begin{array}{c c} 0,6 \times 70 \\ 1 \times 70 \\ 1,56 \times 70 \end{array}$	82 55 35	0,0285 0,0115 0,0047	26,2 29 28,8		
ТКП-600	209 300 510 630 775	162 233 395 490 600	128 184 312 387 475	МГМ	$\begin{array}{c} 0.6 \times 70 \\ 0.9 \times 70 \\ 1.56 \times 70 \\ 1.95 \times 70 \\ 2.44 \times 70 \end{array}$	96 70 41 34 28	0,0394 0,019 0,0065 0,0043 0,0028	36 39,2 39,6 41,2 42,5		
ТКП-700	302 715 910 1175	234 555 705 910	185 438 556 720	МГМ	$ \begin{array}{ c c c } \hline 1 \times 70 \\ 2,44 \times 70 \\ (1,56 \times 70) \times 2 \\ 4 \times 70 \end{array} $	79 34 27 21	0,023 0,0041 0,0027 0,0015	57,2 60 62 62,4		
ТҚП-800	595 1 35 <b>5</b>	460 1050	363 830	MLW	1,95×70 4,5×70	43 19	0,0075 0,0014	71 73		

Тип электро- магнита	I, A       при ПВ, %       15     25     40		Марка про- вода	Размер провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса меди, кг	
<b>A</b> -200	16 25 33,5 38,5 45 51,5 57,5 69,5 82,5 93,5	12,5 19 26 29,5 35 40 44,5 54 63,5 72,5	9,5 15 20 23,5 27,5 31,5 35,5 42,5 50,5 57,5	пбд	$ \begin{array}{ c c c } \nearrow 2,02 \\ 1,25 \times 4,4 \\ 2,44 \times 3,05 \\ 2,1 \times 3,8 \\ 2,44 \times 4,1 \\ 2,44 \times 4,7 \\ 0,4 \times 25 \\ 0,5 \times 25 \\ (0,3 \times 25) \times 2 \\ (0,3+0,4) \times 25 \end{array} $	648 459 360 304 252 225 189 159 141	1,37 0,564 0,328 0,2725 0,1785 0,135 0,127 0,086 0,0634 0,0486	7,5 9 9,6 8,2 8,6 9 6,6 6,9 7,4 7,7
	104,5 153	81 118	64 93,5		$(0,4\times25)\times2  (0,4\times25)\times3$	114	0,0385 0,0182	8 8,5
<b>A-2</b> 55	40 45,5 63 76,5 89 116 127 166 193 219 243	31 35 49 59 69 90 100 129 149 170 188	24 28 34 47 54 71 78 101 118 134 149	МГМ	$\begin{array}{c} 2,1\times3,8\\ 2,44\times3,8\\ 0,4\times25\\ 0,5\times25\\ (0,3\times25)\times2\\ (0,4\times25)\times2\\ (0,4+0,5)\times25\\ (0,4\times25)\times3\\ (0,5\times2)\times25+\\ +(0,4\times25)\times4\\ (0,5\times25)\times4\\ (0,5\times25)2+\\ +(0,4\times25)2\\ \end{array}$	323 285 192 168 150 127 108 87 75 69	0,316 0,255 0,150 0,1055 0,079 0,047 0,0376 0,0228 0,0168 0,0135 0,0104	10,9 10,5 7,8 8,8 9,1 9,7 9,8 10,5 10,6
<b>A</b> -35 <b>5</b>	107 128 148 174 208 244 280 318 351 387 460 527 672	84 100 114 134 161 189 217 246 279 300 356 408 520	66 78 90 106 127 149 171 194 215 237 281 322 411	МГМ	$3,8\times6,4$ $4,1\times7,4$ $4,4\times7,75$ $0,4\times75$ $0,6\times75$ $0,7\times75$ $0,8\times75$ $(0,4+0,5)\times75$ $(0,5\times75)\times2$ $(0,6\times75)\times2$ $(0,7\times75)\times2$ $(0,9\times75)\times2$	150 126 108 95 82 72 65 58 5,3 48 41 37 29	0,0635 0,0430 0,0352 0,0328 0,0226 0,01 66 0,01 28 0,0100 0,0081 0,0066 0,0048 0,0036 0,0022	20 21 18,2 15,2 16,2 17,2 18,5 19,3 19,1 20 21,2 20,8
A-455	198 232 355 368 435 500 570	154 180 259 285 336 389 443	122 142 205 226 266 307 350	МГМ	$0.5 \times 75$ $0.6 \times 75$ $(0.4+0.5) \times 75$ $(0.5 \times 75) \times 2$ $(0.6 \times 75) \times 2$ $(0.7 \times 75) \times 2$ $(0.8 \times 75) \times 2$	93 82 60 55 47 42 37	0,0298 0,0218 0,0107 0,0088 0,0063 0,0048 0,0037	21,6 22,8 25,2 25,6 26,2 27,2 27,6

·								
Тип электро- магнита	1. A πρμ ΠΒ, % 15   25   40		Марка про- вода	Размер пр <b>о</b> вода, мм	Число витков	Сопротив- ление пири 20°С, Ом	Масса меди, кг	
А-535 и А-610	160 192 260 292 326 360 422 486 555 617 720 816 947 1070	124 149 201 226 253 278 327 377 429 478 557 632 734 830	98 118 158 179 200 219 258 298 339 378 440 498 580 655	мгм	$0,4 \times 75$ $0,5 \times 75$ $0,8 \times 75$ $0,9 \times 75$ $0,9 \times 75$ $(0,5 \times 75) \times 2$ $(0,6 \times 75) \times 2$ $(0,6 \times 75) \times 2$ $(0,6 \times 75) \times 3$ $(0,7 \times 75) \times 3$ $(0,7 \times 75) \times 3$ $(0,7 \times 75) \times 4$ $(0,8 \times 75) \times 4$	134 117 83 76 73 67 58 51 45 41 35 31 27 24	0,0640 0,0445 0,0198 0,0162 0,0155 0,01276 0,0092 0,0069 0,0054 0,0044 0,0032 0,0025 0,0018	29,6 32,2 36,5 38 37 37,38,4 39,2 39,7 40,6 40,5 41,7 42
A-760	320 438 495 643 725 846 972 1075 1270	248 339 384 498 562 655 754 834 984	196 268 304 394 445 518 596 660 779	мгм	$ \begin{vmatrix} (0,5 \times 75) \times 2 \\ (0,7 \times 75) \times 2 \\ (0,7 \times 75) \times 2 \\ (0,8 \times 75) \times 3 \\ (0,7 \times 75) \times 3 \\ (0,8 \times 75) \times 4 \\ (0,8 \times 75) \times 4 \\ (0,9 \times 75) \times 4 \\ (1,2 \times 75) \times 3 + \\ +0,6 \times 75 \end{vmatrix} $	71 54 48 37 33 28 25 23 20	0,016 0,0086 0,0067 0,0039 0,0031 0,0022 0,0017 0,0014 0,0011	46 49 49,6 51 51 51 52 53,5 54,5

# 123. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТОРМОЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Тип электро- магнита	<i>U</i> , в	пв, %	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
КМТ-0 КМТ-100 КМТД-100	220/380 290/500	40	пэльо	Ø 0,38 Ø 0,33	1214 1602	31,7 55	0,24 0,24
KMT-1 KMT-101 KMT-101M	220/380 290/500			Ø 0,69 Ø 0,59	982 1148	9,34 14,7	0,72 0,66
КМТ-2 КМТ-102 КМТД-102	220/380 290/500			Ø 0,86 Ø 0,74	656 868	4,68 8,43	0,87 0,85
KMT-3 KMT-103 KMT-3A	220/380 290/500			Ø 1,25 Ø 1,08	434 544	1,78 3,06	1,45 1,38

Тип электро- магнита	<i>U</i> , B	ПВ, %	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
KMT-4 KMT-104 KMT-4A	220/380 290/500		ПБД	Ø 2,26 Ø 1,81	248 320	0,38 0,75	3,26 2,64
KMT-6 KMT-6A	220/380			$2,44 \times 4,4 \\ 2,26 \times 4,7$	138 136	0,11 0,108	6,4 6,4
KMT-6 KMT-6A	290/500	40		2,44×3,28	192	0,207	6,5
KMT-7 KMT-7A	220/380			3,53×4,4 2,44×6,4	132 132	0,068 0,07	9,6 8,7
KMT-7 KMT-7A	290/500			_3,05×4,4	168	0,101	9,7
MO-100	220 380 500 220 380	100	ПЭЛБО ПЭЛШО ПЭЛБО	Ø 0,86 Ø 0,64 Ø 0,55 Ø 0,72 Ø 0,51	531 900 1182 725 1255	4 12,3 21,9 7,77 27	0,74 0,68 0,68 0,7 0,63
MO-200	220 380 500 220 380	100	пьд	Ø 2,02 Ø 1,45 Ø 1,25 Ø 1,81 Ø 1,3	221 391 520 280 490	0,446 1,53 2,74 0,705 2,39	2,45 2,25 2,25 2,4 2,3
MO-300	220 380 500 220 380	100	пьд	3,28×4,1 2,63×3,05 Ø 2,63 3,28×3,28 3,68×3,05	123 215 270 187 328	0,077 0,23 0,43 0,157 0,576	7,2 6,9 6,7 8,7 7,5
МО-100Б	220 380 500 220 380 500	100	ПЭЛБО	Ø 0,64 Ø 0,49 Ø 0,44 Ø 0,59 Ø 0,44 Ø 0,35	660 1165 1500 850 1500 2100	8,94 28 44,8 14,2 44,8 100	0,52 0,56 0,59 0,58 0,59 0,54
МО-200Б	220 380 500 220 380 500	100	пвд	Ø 1,62 Ø 1,16 Ø 1,08 Ø 1,5 Ø 1,08 Ø 0,96	266 460 604 342 604 790	0,91 3,06 4,6 1,39 4,6 7,15	2,27 2,18 2,15 2,31 2,15 2,05

Тип электро- магнита	<i>U</i> , B	ПВ, %	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
МО-300 Б	220 380 500 220 380 500	100	пвд	2,83×3,8 2,44×2,63 1,81×2,63 Ø 2,63 Ø 1,88 Ø 1,68	147 258 336 219 375 495	0,131 0,398 0,675 0,362 1,2 2,07	7,3 7,5 7,6 5,7 5
Электротали: ТВ-1, ТВ-2, ТВ-112		40	пэльо	Ø 0,8	482	4,32	0,59
Электротали: ТЭ 121, 221, 123, 223	220/380 500		пэльо	Ø 0,59 Ø 0,59	600 700		0,39 0,45

## 124. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КОНТАКТОРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Тип контактора	<i>U</i> , В или <i>I</i> , А	Режим работы		Днаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
КП-1 завода	110			0,23	11000	570	0,53
ХЭМЗ	220*	100	ПЭЛ	0,15 0,18	14000 7000	1600 750	0,27 0,21
КП-1002 КП-1052	55 110 220	100	. ,	0,31 0,23 0,15	4000 11000 21000	101 570 2210	0,33 0,53 0,59
КП-1002 дугогасительные	2,5A 5A 10A 20A 40A	100	пъд	0,93 1,45 1,81 2,63 3,80	500 240 120 60 30		0,403 0,47 0,311 0,335 0,352
КП-3	55 110 220 440	100	ПЭЛ	0,35 0,23 0,18 0,13	4900 10000 20000 35000	119 483 1900 65 <b>00</b>	0,62 0,55 0,67 0,61
<b>К</b> П-4	55 110 220 440	100	ПЭЛ	0,51 0,35 0,25 0,18	4500 9650 20000 38800	75 302 1255 4110	1,5 1,5 1,61 1,62
<b>КП-5</b>	110 220 440	100	ПЭЛ	0,49 0,35 0,25	8750 17200 33000	179 703 2630	3,29 3,29 3,2

Тип контактор	ра	<i>U</i> , В или <i>I</i> . А	Режим работы	Марк а провода	Диаметр прово да, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
ҚП-6		110 220 440	100	ПЭЛ	0,51 0,38 0,27	6800 12500 24000	126 423 1610	2,72 2,81 2,7
КП-7		110 220	100	пэл	0,83 0,59	3510 6800	26 96,5	3,86 3,8
<b>КП-7</b>	хэмз	110 220	100	пол	1,00 0,69	2600 5000	12,5 50	4,1 3,7
КП-207	завода	110 220	100	ПЭЛ	1,35 0,93	1500 3000	4 17	4,15 4,05
КП-42/8		220	100	ПЭЛ	0,21	18000	1340	0,8
КП-42/300		220	100	пэл	0,27	18000	1000	1,67
		24*			0,64 0,69	2000 340	14,5 3	0,76 0,26
КП-502, <b>512</b>	0	48*		пэл	0,44 0,47	3260 1650	47,4 28,6	0,58 0,46
К11-302, 31. П величина (10		55*			0,41 0,44	3500 1700	56 37	0,5 0,4
		110			0,29	9750	350	0,79
		220			0,2	19400	1445	0,79
ҚП-502Т		110*	100	TOP 1	0,27 0,31	4500 6800	376	0,24 0,68
II величина (10	00A)	220*	100	ПЭВ-1	0,2 0,23	14400 7900	1530	0,48 0,50
		12*			0,8 1,0	290 830	1,2 2,8	0,15 0,88
КП-503, 513 523, 533 ИГ величина	·	24*		пэл	0,64 0,74	1500 800	10,7 5,9	0,57 0,57
(150 <b>A)</b>		48			0,49	4250	62	1,14
		55*			0,41 0,47	2200 2880	35 50 <b>,</b> 5	0,32 0,78

				•			
Тип контактора	<i>U</i> , В или <i>I</i> , А	Режим работы	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
ҚП-503, 51 <b>3</b> ,	110*			0,31 0,35	8400 1000	285 36	0,84 0,18
523, 533 III величина (150A)	220*	100	пэл	0,21 0,23	8150 10600	500 785	0,31 0,7
	440			0,15	36600	5530	0,9
	55*			0,44 0,47	800 4800	89	0,12 1,24
ҚП-503Т ИІ величина	75*	100	ПЭВ-1	0,35 0,44	4000 3800	169	0,52 1,2
111 величина (150A)	110*	100	1136-1	0,31 0,35	5800 4200	318	0,52 0,68
	220*			0,23 0,25	1800 2800	1320	1 0,4
КП-504, 514, 524, 534 IV величина (300A)	12 24 55 75 110 220	100	пэл	1,35 0,86 0,57 0,80 0,41 0,29	1150 2200 4800 2800 9000 16800	2,8 12,5 60 18 223 837	3 2,18 2,1 2,7 2,04 1,89
	24 28,5			0,93 0,86	2650 3050	13,6 18,2	3,2 3,2
	55*			0,62 0,64	5000 780	65,3	2,5 0,6
КП-504Т IV величина (300A) .	75*	100	пэл-1	0,47 0,55	2000 5900	124	1,2 2,5
	110*			0,44 0,47	10000	247	2,6 0,4
	220*			0,31 0,35	18500 1800	907	2,42 0,42
	37,5			0,74	3380	25 .	2,7
КП-505 и 515 V величина (600A)**	55*	100	пэл	0,55 0,64	3500 2200	42 28,5	1,22 1,52
` ,	110*			0,44 0,41	3000 7750	50 <b>22</b> 6	0,9 2

Тип контактора	<i>U</i> , В или <i>I</i> , А	Режим работы	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
	14,5			1,25	1550	4,45	3,45
КП-505Т V величина (600А)	37,5*	100	ПЭВ-1	0,69 0,80	2130 2000	32	1,2 2,4
	55 110			0,62 0,44	5900 11000	68 265	3,2 3,35
	12			0,83	750	3,9	0,59
	24			0,59	1440	14,8	0,57
ҚПВ-502**, ҚТПВ-521	28,5*			0,53 0,55	850 850	21	0,26 0,32
	48*	,,,	пап	0,41 0,44	2200 500	55,5	0,43 0,13
	55*	Д	пэл	0,38 0,41	2000 1000	70	0,35 0,22
	75			0,33	4100	135	0,55
	110*			0,25 0,27	2000 4800	343	0,13 0,42
	220			0,19	13600	1380	0,57
	12			0,90	720	3,58	0,75
	24			0,64	1400	13,7	0,75
	48*			0,44 0,47	1400 1200	50,5	0,33 0,35
КПВ-503 <b>**,</b> КТПВ-522	55*	д	пэл	0,41 0,44	1500 1500	66,8	0,3 0,4
	75*			0,35 0,38	2000 1900	120	0,3 0,4
	110*			0,29 0,31	3000 2500	246	0,3 0,34
	220*			0,21 0,23	10000 2000	1050	0,56 0,14

Тип контактора	<i>U</i> , В или <i>I</i> , А	Режим работы	Марка п <b>ров</b> ода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
	14,5			1,08	1000	4,4	1,9
	24*			0,86 0,90	850 650	9,9	0,94 0,94
	37,5			0,67	2500	28	1,85
КПВ-504**, КПВ-505,	48*			0,59 0,62	800 2200	40,8	0,4 1,45
КТПВ-523, КТПВ-524	<b>5</b> 5	Д	ПЭЛ	0,55	3600	61	1,8
	75*			0,47 0,51	2500 2300	103	0,82 1,1
	110*			0,38 0,41	3500 3500	230	0,75 1,1
	220*			0,27 0,29	6500 6500	850	0,71 0,98
	12*		пэтв	0,86 0,90	850 140	5	0,76 0,17
1	24			0,62	1700	17	0,83
	28,5			0,57	2000	24	0,82
<b>ҚПВ-602</b> Т	48*	Д		0,44 0,47	2800 500	65	0,67 0,17
	55			0,41	3700	84	0,79
	75			0,35	5000	157	0,78
·	110*			0,27 0,29	2600 4600		0,21 0,53
	220			0,20	14000	1340	0,72
	29*			1 1,16	700 1500		1,1
<b>КПВ-605</b>	55	Д	ПЭВ-1	0,8	4250	40	5,35
	110			0,57	8000	150	5,1
	220*			0,38 0,41	7000 8900	608	1,67 3,3

				P	ooonsice	muc muon.	1 # 1
Тип контактора	<i>U</i> , В или <i>I</i> , А	Режим работы	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
<b>КПД-110</b> (до 25A)	110 220	100	-ПЭВ-1	0,19 0,13	10500 20000	760 3090	0,32 0,29
КПД-11 <b>(40A)</b>	110 220	100	пэл	0,23 0,17	10000 20000	476 1800	0,43 0,48
ИПП 101 111 101	110		ПЭВ-1	0,25	10000	475	0,68
КПД-101, 111, 121 (до 60А)	220 440	100	ПЭВ-2	0,17 0,12	20000 40000	2050 8260	0,71
КПДЗ-111, 131 (до 60А)	110 220 440	40		0,27 0,19 0,13	8900 17700 35600	377 1520 6480	0,64 0,64 0,59
КПД-22 (80 <b>A</b> )	110 220 440	100	пэл	0,23 0,17 0,12	10000 20000 38000	476 1800 6850	0,43 0,48 0,47
КПДЗ-22 (80А)	110 220	40		0,27 0,19	7500 15000	266 1065	0,46 0,45
КПД-112 (100А), КПД-113 (150А)	110 220 440	100	Hop 1	0,27 0,19 0,13	8900 17700 35600	377 1520 6480	0,64 0,64 0,59
КПДЗ-113 (150А)	110 220 440	40	ПЭВ-1	0,29 0,20 0,15	9380 18900 41400	362 1520 5830	0,78 0,76 0,96
КПД-3 (150А)	110 220 440	100	пол	0,27 0,19 0,14	8000 16000 32000	314 1265 4830	0,54 0,53 0,6
КПДЗ-3 (150А)	110 220 440	40	пэл	0,33 0,23 0,17	5500 10600 22000	144 565 2230	0,55 0,52 0,6
КПД-114 (300А)	110 220 440	100		0,33 0,23 0,16	10100 21620 41000	370 1650 6420	1,44 1,47 1,32
КПДЗ-114 (300А)	110 220 440	40	ПЭВ-1	0,35 0,25 0,17	10770 19500 40600	358 1330 5700	1,7 1,64 1,51
<b>КПД-4 (300A)</b>	110 220 440	100		0,38 0,27 0,19	7600 15000 30000	196 770 3100	1,32 1,33 1,3

Тип контактора	<i>U</i> , В или <i>I</i> , А	Режим работы	<b>М</b> арка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
КПДЗ- <b>4 (</b> 300 A)	110 220 440	40		0,47 0,33 0,23	5250 10250 20000	89 358 1460	1,4 1,38 1,3
КПД-5 и КПД-6	110 220 440	100	ПЭВ-1	0,53 0,38 0,27	7500 15000 30000	135 530 2130	3,33 3,48 3,53
<b>К</b> ПДЗ-5	110 220 440	40		0,64 0,47 0,33	4800 10000 19000	57,3 232 890	3,2 3,55 3,32
KT-5030	110 220	100	ПЭВ-2	0,74 0,55	550 1100	6,9 13,1	0,55 0,62
KT-5040	110 220	100	пэльо	1,16 0,74	670 1360	4,8 23,7	2,87 2,4
KT-5050	110 220	100	пэльо	1,16 0,80	672 1343	5,5 21,7	3,15 2,8
TTT 00.11/0	110*** 220***	Д	ПЭВ-2	0,93 0,67	922 1850	_	
KT-6041/3	110*4 220*4	К	1198-2	0,41 0,29	255 510	_	
KTB-2	110 220		,	0,59 0,44	710 1410	7,06 25,8	0,28 0,32
KTB-3 -	110 22)	100	пэл	0,59 0,41	2000 3700	26,5 105	1,1 0,92
KTB-4	110 220			0,86 0,59	1400 2900	12,3 52,7	2,1
KTB-5	110		пбд	1	1200	9,74	3,12
V.1 D-3	220	100		0,74	2100	31,1	3
	55			0,38	3300	54	0,37
КТП-2А2 КТП-2А3 КТП-2А4 (75А)	110	40 100	пэл	0,27 0,23	6000 10200	195 460	0,39 0,41
	220	100		0,2	12250	755	0,38

Тип контактора	<i>U</i> , В или <i>I</i> , А	Режим работы	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
ҚТП-ЗАІ ҚТП-ЗА2 ҚТП-ЗАЗ	110	40 100	00	0,33 0,25	5500 7500	144 327	0,54 0,55
КТП-3A4 (150A)	220	100		0,23	10600	565	0,51
КТП-4А2 КТП-4А3 КТП-4А4 (300А)	110 220	100		0,47 0,27	5250 15000	89 770	1,4 1,3
КТП-521, 541 I величина (50А)	110 220			0,29 0,2	9750 19400	350 1445	0,74 0,74
КТП-522, 542 П величина (100А) КТП-523 и 543, КТП-523Т П величина (150 A)	110 220			0,33 0,23	9400 18610	321 1285	0,75 0,95
	220*		ПЭЛ	0,21 0,23	8150 10600	1285	0,31 0,7
	110*	-100		0,38 0,44	4300 6050	98 152	2,1
	220			0,29	16800	837	2,22
КТП-524, 544, КТП-524Т	110*			0,55 0,64	3500 2200	42 28	2,7
IV величина (300A)	220*			0,44 0,41	3000 7750	50 226	0,9
ҚМВ-521	48 110 220 48 110 220	К		0,67 0,44 0,31 0,64 0,41 0,29	1700 3900 7800 1100 2800 5700	10,4 60	0,8 0,65 0,76 0,52 0,55 0,57
	24			0,49 0,38 0,47	2530 1755 2500	38,5	0,52 0,25 0,47
Таймконтакторы*6 ТЭ-2-1001 ТЭ-2-1002 (75A)	48	_	ПЭВ-1	0,35 0,29 0,31	4800 3300 5400	124	0,52 0,29 0,50
(1011)	55			0,33 0,25 0,31	6000 3200 5500	162	0,60 0,20 0,46

Тип контактора	<i>U</i> , В или <i>I</i> , А	Режим работы	Марка провода	Днаметр провода, мм	Число витков	Сопретив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
Таймконтакторы*6 ТЭ-2-1001 ТЭ-2-1002 (75A)	110		ПЭВ-1	0,23 0,20 0,20	12400 7800 10100	700 645 632	0,62 0,33 0,32
	220			0,17 0,12 0,15	22000 12500 21500	2250 2670 2725	0,60 0,18 0,42
Таймконтакторы ТЭ-203, ТЭ-213*6 (150A)	48		ПЭВ-1	0,51 0,38* <sup>5</sup>	5460 4000	75,7 134	1,61 0,87
	110			0,33 0,25 0,27	12000 7400 8500	390 560 436	1,47 0,70 0,73
	220			0,23 0,18 0,20	21100 14800 18000	1365 2210 1740	1,30 0,73 0,88

<sup>\*</sup> Катушки для данного напряжения наматывают последовательно проводами двус разных диаметров; снизу наматывается провод меньшего диаметра (верхняя строка), сверху — большего диаметра (нежняя строка).

\*\* На контакторах устанавливают две втягивающие катушки, соединяемые последовательно: 55 В для цепи управления 110 В и 110 В — для цепи управления 220 В.

\*\*\* Катушка контактора включающая.

\* Катушка контактора отключающая.

\* В Для удерживающей катушки с демпфером.

\*6 Для каждого значения номинального напряжения приведены данные катушек: втягивающей - в верхней строчке;

удерживающей с демпфером — в средней строчке; удерживающей без демпфера — в нижней строчке.

Примечание. Буквы и цифры в графе «Режим работы» обозначают: Д— дли-тельный режим работы, при котором контактор находится под пагрузкой не более 8 ч; К— кратковременый режим работы, при котором контактор включен на небольшой период, а время паузы достаточно для полного остывания; ПК— повторно-кратковре менный режим работы, при котором периоды включения регулярно чередуются с париодами выключения;  $40 - \Pi B = 40\%$ ;  $100 - \Pi B = 100\%$ .

## 125. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КОНТАКТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Тип контакт	opa <i>U</i> , B	Режим работы	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- гление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
KT-132	380	100	ПЭЛ	0,35	1900	71	0,35
КТ-2	127 220 380 500	100	пэл	0,64 0,51 0,38 0,31	955 1650 2800 3700	8,05 22,7 78 133	0,43 0,49 0,5 0,4
<b>КТ-</b> 3	127 220 380 500	100	пэл	1 0,74 0,64 0,55	460 800 1380 1800	1,93 6,12 14,95 26,2	0,61 0,59 0,8 0,75

					11 po o o moice	muc muon.	120
Тип контактора	<i>U</i> , B	Режим работы	Марка провода	Ди аметр провода; мм	Число витков	Сопрэтив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
KT-4	127 220 380 500	100	пэльо пэл	1,95 1,35 1 0,86	212 424 730 960	0,335 1,42 4,5 7,9	1,55 1,54 1,46 1,46
KT-32E (KTB-32)	110 220 380 500	100	ПЭЛ	0,51 0,31 0,27 0,23	850 1600 2700 3300	73 372 825 1200	0,27 0,21 0,27 0,25
КТ-33А (завод ХЭМЗ)	110 220 380	100	ПЭЛ	0,93 0,64 0,57	650 1250 1900	3,7 15 27	0,92 0,84 0,99
KT-34A	220 380	100	пэл	1,2 1,04	420 730	1,52 5,1	1,43 1,8
KT-34M	220 380	100	ПДБ	1,35 1	393 685	1,8 5,6	2,1
KT-35	380 500	100	пдв	1,81 1,56	400 527	1,04 1,81	3,62 3,53
KT-5000* (100A)	127 220 380	100	ПЭВ-2	0,41 0,31 0,25	826 1430 2470	19,2 56 154	0,18 0,17 0,2
КТ-5000 (150A)*, КТП-5000 (100A)**	127 220 380	100	ПЭВ-2	0,64 0,47 0,38	566 980 1690	7,2 23,2 56,4	0,39 0,37 0,38
КТ-5000 (150A)** и (250A)* КТ-5030	127 220 380	100	ПЭВ-2	0,9 0,69 0,51	392 680 1156	2,9 10 29	0,52 0,58 0,6
KT-5000* (400A)	127 220 380	100	пьд пэльо	2,1 1,56 1,16	220 390 670	0,48 1,51 4,8	3,02 2,9 2,88
KT-5040	127 220 380	100	пэльо	1,35 1,08 0,83	244 424 750	1,65 2,91 8,45	1,8 1,32 1,3
KT-5000* (600A), KT-5050	127 220 380	100	пъд пэльо	2,63 1,81 1,45	144 250 435	0,21 0,76 2,03	3,3 3 3,2
KT 6013, KT 6023, KT 6027	220 380	100	ПЭВ-2	0,35 0,27	1430 2470	_	-

-							
Тип контактора	<i>U</i> , в	Режим работы	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
KT 6033	220 380	100	ПЭВ-2	0,69 0,55	646 1120	_	_
KT 6043	220 380	100	пэльо	1,12 0,86	310 695		
КТВ-2	127 220 380 500	100	пэл	0,55         820         10,5           0,35         1550         48           0,27         2700         141           0,23         3550         248		48 141	0,273 0,195 0,22 0,173
	127 220 380 500	100	пэл	1,35 1,00 0,74 0,64	365 620 1050 1300	1,06 3,6 9,2 18,0	0,6 0,75 0,76 0,52
КТВ-3	127		ПБД	1,68	300	0,56	1,7
	220 380 500	40	пэл	1,35 1,00 0,86	550 950 1380	1,51 5,06 9,2	1,8 1,6 1,6
WAD 4	127 220 380 500	100	пьд	1,81 1,35 1,00 0,86	244 424 730 960	0,45 1,42 4,5 7,9	1,58 1,75 1,73 1,44
KTB-4	127 220 380 500	40	пвд	2,26 1,68 1,25 1,00	190 330 570 750	0,237 0,742 2,35 4,75	2,01 1,92 1,89 1,63
WAD &	127 220 380 500	100	пъд	3,28 2,44 1,56 1,56	133 232 400 527	0,103 0,333 1,035 1,815	3,85 3,82 3,62 3,53
ҚТВ-5	127 220 380 500	40	пъд	3,53 2,83 2,10 1,81	110 190 328 432	0,074 0,205 0,638 1,135	3,7 4,26 4,05 3,96
<b>КТВ-34</b>	380 500	100	пэл	0,96 0,83	1210 1560	9,4 14,3	1,45 2,15
КТД-121 (60А)	127 220 380	100	ПЭВ-2	0,53 0,41 0,31	1030 1780 3080	10,1 29,4 88,5	0,22 0,24 0,24

					p		
Тип контактора	<i>U</i> , B	Режим работы	Марка провода	Диаметр провода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
КТД-2 (75А)	110 220 380 500	100	пэльо	0,69 0,49 0,35 0,29	850 1350 2300 3000	7,25 20,8 76,2 145	0,55 0,465 0,40 0,364
	220 380 500	40	пэлко	. 0,51 0,35 0,29	1350 2300 3000	21,8 78 150	0,46 0,40 0,36
<b>КТД-3 (150A)</b>	110 220 380 500	100	ПЭЛБО	2×0,8 0,8 0,59 0,49	380 760 1320 1740	1,69 5,6 17,9 34,2	0,72 0,78 0,75 0,76
	220 380 500	40	пэльо	0,93 0,64 0,55	700 1220 1600	4,72 14,1 25,2	1,1 0,81 0,79
	110		ПБД	2,02	210	0,338	1,95
КТД-4 (300А)	220 380 500	100	пэлво	1,45 1,08 0,93	420 725 955	1,32 4,10 7,95	2,0 1,95 1,9
КТД-5	220 380 500	100	пэльо	2,44 1,81 1,56	232 400 525	0,33 1,04 1,82	3,78 3,65 3,5

<sup>\*</sup> Двух- и трехполюсные контакторы. \*\* Четырех- и пятиполюсные контакторы.

## 126. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ

Тип пускателя	Мощ- ность двига- теля, не выше кВт	<i>U</i> , B	Мар ка провода	Диа- мстр про- вода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С. Ом	Масса про- вода, кг
П-100	1,0 1,7 1,7 1,7	127 220 380 500	ПЭЛ	0,25 0,18 0,14 0,12	1800 3150 5400 7200	70—85 240—290 690—850 1280—1560	0,12 0,11 0,12 0,12
П-200	2,5 4,0 5,0 5,5	127 220 380 500	пэл	0,25 0,20 0,15 0,13	1600 2700 4700 6100	70 167 470 750	0,1 0,11 0,11 0,11

 $<sup>\</sup>Pi$ римечание. В графе «Режим работы» цифры обозначают: 40 —  $\Pi B = 40\%$ ; 100 —  $\Pi B = 100\%$ .

					11 0000.	macrice may	t. 120
Тип пускателя	Мощ- ность двига- теля, не выше кВт	<i>U</i> , B	Марка провода	Диа- метр про- вода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
П-200М	2,5 4,0 5,0 5,5	36 127 220 380 500	пэл	0,51 0,25 0,20 0,15 0,13	456 1500 2500 4350 5650	4,7 64,3 167,4 518,9 835	0,1 0,09 0,08 0,08 0,09
П-300	6 11 15 18	127 220 380 500	`ПЭЛ	0,31 0,25 0,20 0,17	1220 2120 3650 4800	38 110 275 480	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
П-300М	6 11 15 18	127 220 380 500	пэл	0,38 0,29 0,23 0,20	1130 1950 3380 4450	25 — 190 —	0,19 0,18 0,19 0,19
П-400	10 20 28 40	127 220 380 500	ПЭЛ	0,83 0,64 0,47 0,44	490 850 1470 1935	3,2 9,5 28 49	0,48 0,5 0,45 0,58
П-500	20 37 55 75	127 220 380 500	пэл	1,16 0,86 0,64 0,59	400 700 1200 1580	1,96 6,6 19,4 29,8	1,1 1,1 1,05 1,15
П-500М	20 40 55 75	127 220 380 500	ПЭЛР-2	0,93 0,69 0,53 0,47	640 1100 1910 2510	3,35 10,8 30 50,6	0,8 0,78 0,6 0,8
$\Pi A-300*$ при $f=50$ $\Gamma$ ц	1,5 4 10 17 17	36 127 220 380 500	ПЭВ-2	0,57 0,31 0,25 0,19 0,16	378 1330 2280 3800 5180	3,5 42 110 316 607	0,13 0,13 0,14 0,14 0,13
ПА-300* при $f=60$ Гц	1,5 4 10 17 17	36 127 220 380 500	ПЭВ-2	0,64 0,35 0,27 0,21 0,18	314 1110 1900 3170 4310	2,28 27 78,5 216 400	0,13 0,13 0,14 0,14 0,14
ПА-300** при $f = 60$ Гц I = 40 А	10 17	1 27 220 380	ПЭВ-2	0,35 0,27 0,19	1170 2000 3350	25 63 236	0,12 0,11 0,11
ПА-300*** при f = 50 Гц	10 17 17	127 220 380 500	ПЭВ-2	0,29 0,23 0,17 0,15	1400 2400 4150 5450	47 128 400	0,11 0,12 0,11

							·· •
Тип пускателя	Мощность двига- теля. не выше кВт	<i>U</i> , в	Марка провода	Диа- метр про- вода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
$\Pi  ext{A-400*}$ при $f=50$ Гц	2,2 10 17 30 30	36 127 220 380 500	ПЭВ-2	0,9 0,47 0,35 0,27 0,23	260 920 1600 2760 3640	18,2 56 166 300	0,29 0,27 0,28 0,27
$\Pi A \cdot 400**$ при $f = 60$ Гц, $I = 56$ А		127 220 380 500	ПЭВ-2	0,53 0,41 0,31 0,25	770 1335 2306 3034	11,8 34 86 210	0,31 0,31 0,26 0,26
$\Pi A-500*$ при $f=50$ Гц	4 17 30 50 50	36 127 220 380 500	ПЭВ-2	1,20 0,64 0,49 0,35 0,31	198 700 1 200 2070 2730	7,85 23,6 79,4 133,5	0,43 0,44 0,38 0,39
$\Pi A-500**$ при $f=60$ Ги, $I=115$ A	17 30 50 50	127 220 380 500	ПЭВ-2	0,72 0,55 0,41 0,35	585 1000 1720 2280	5 <b>,2</b> 15,7 48,5 87,5	0,46 0,47 0,45 0,42
ПА-600** при $f=50$ Гц	5 22 40 75 75	36 127 220 380 500	ПЭВ-2	1,56 0,83 0,62 0,47 0,41	147 516 890 1540 2020	4,5 12,5 31,8 66	0,69 0,61 0,51 0,61
ПА-600** при $f=60$ Гц	22 40 75	127 220 380	ПЭВ-2	0,93 0,69 0,53	430 740 1280	2,72 8,5 25	0,66 0,62 0,64
ПАЕ-300 при <i>f</i> = 50 Гц	1,5 4 10 10 10 17 17 17 17	36 110 127 220 230 240 380 400 415 440 500	ПЭВ-2	0,62 0,38 0,35 0,27 0,25 0,25 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17	350 1070 1230 2130 2230 2340 3680 3880 4000 4250 4850	_	
ПАЕ-300 при $f=60$ Гц	1,5 4 4 10 10 10 17	36 110 127 220 230 240 380	ПЭВ-2	0,69 0,41 0,38 0,29 0,29 0,27 0,21	290 890 1020 1770 1860 1950 3070	_	

Тип пускателя	Мощность двига- теля, не выше кВт	<i>U</i> , B	Марка провода	Диа- метр гро- вода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
ПАЕ-300 при $f = 60$ Гц	17 17 17 17	400 415 440 500	ПЭВ-2	0,21 0,21 0,20 0,19	3230 3340 3530 4030		_
П6-2Т; П6-3Т; П6-100	1 1,7 2,8 2,8	127 220 380 500*4	ПЭВ-1	0,18 0,14 0,1 0,1	2700 4700 8100 10700		0,1
ПМ-0, ПМρ-0	1 1,35 1,7	220 380 500	пэл	0,2 0,15 0,12	3530 6000 7900		0,09
ПМ 1111, 1112, 1113, 1114, ПМ 1121, 1122, 1123, 1124, ПМ 1221, 1222, 1223, 1224	_	127 220 380 500	пэл	0,25 0,18 0,14 0,12	1800 3150 5400 7100	70—85 240—290 690—850 1 280—1560	0,12
ПМ-2, ПМр-2	7 12 15	127 220 380	пэл	0,41 0,31 0,23	1200 2000 3550	_	
ПМИ-000*⁵	До 1,1	36 127 220 380	ПЭВ-2	0,31 0,16 0,12 0,09	800 3000 5300 9000	16 220 690 2040	0,05 0,042 0,042 0,042
ПМИ-1		127 220 380	ПЭВ-2	0,2 0,15 0,11	2395 4160 7170		_
ПМИ-2, ПМИ-2рз	_	127 220 380 500	ПЭВ-2	0,29 0,23 0,17 0,14	1800 3120 5380 7100	_	_
ПМЕ-100	1,1 2,2 4 4	36 127 220 380 500	•ПЭВ-2	0,38 0,2 0,15 0,11 0,1	680 2400 4150 7170 9430	_	
ПМЕ-200 :	3 5,5 10 10	36 127 220 380 500	ПЭВ-2	0,53 0,35 0,27 0,20 0,17	500 1500 2600 4500 5900	4,3  94 282 	0,18 0,18 0,15 0,16 0,17

Тип пускателя	Мощность двига- теля, не выше кВт	<i>U</i> , в	Марка провода	Диа- метр- про- вода, мм	Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
ПМТ-0	До 1,3	127 220 380	пэл	0,29 0,20 0,15	1560 2700 4650		_
ММП-2	6 10 13	220 380 500	пэл	0,35   1830   —			
МПКР-0-58	_	24*6 220 380	ПЭЛ	0,25 0,18 0,15	4200 3800 6560	_	
МПК-0, МПКр-1	2 3 5 5	127 220 380 500	пэл	0,25 0,18 0,14 0,13	1600 3200 5500 5820	55,5 212 600 693	0,1 0,1 0,08 0,12
<b>М</b> ПК-1, МПК <sub>р</sub> -1	4 7 11 11	127 220 380 500	пэл	0,38 0,29 0,20 0,18	1200 2100 3600 4750	22,5 65,7 238 388	0,17

<sup>\*</sup> Выпуск Златоустовского завода им. В. И. Ленина.

## 127. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Тип реле	<i>U</i> , В, или /, А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С. Ом	Масса про- вода, кг
	24 48 110	i	ПЭВ-1	0,15 0,1 0,07	2100 4000 10 000	149 631 3000	0,04
Серия ДТ (реле электромагнитное, поляризованное, обратного тока)	6 A 12 A 25 A 50 A 100 A	Постоянный	ПБД	7,81 2,1×2,83 2,1×5,9 3,8×5,9 5,1×9,3	263,5 135,5 71,5 32,5 17,5	_	0,88 0,98 1,77 0,93 1,2
	150 A 200 A 300 A	По	мом	$3,18 \times 19,5$ $4,4 \times 19,5$ $6 \times 19,3$	10,5 7,5 5,5	_	0,91 0,91 0,95
	400 A 600 A 800 A		МЗ	Ø 15,5 Ø 50	4 3 2		0,65 0,62

<sup>\*\*</sup> Выпуск завода «Уралэлектромотор».

<sup>\*\*</sup> выпуск завода «Уралэлектромотор»,

\*\*\* Выпуск завода «Уралэлектромотор»,

\*\*\* Относится только к пускателям Пб-3Т,

\*\*6 С 1965 г. заменены на пускателя ПМЕ-000.

\*\* Катушка с питанием от сети постоянного тока, но может быть применена для напряжения 220 В переменного тока.

Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
E-52; BC-10	12 127 220	Переменный	пэл	Ø 0,33 Ø 0,09 Ø 0,07	490 5370 9000	_	
Е-511 (обрыва фаз)	100 220 389	Перем	ПЭВ-1	Ø 0,1 Ø 0,09 Ø 0,06	9000 12500 27000		_
E-512; E-513	110 220	Посто- янный	пэв-1	Ø 0,1 Ø 0,07	10 600 22 000		
ИВЧ-011 А Обмотки: на полюсах на ярме	100	খম	ПЭВ-2	Ø 0,21 Ø 0,2	2300×2 3550×4	. 1380 4930	0,24 0,64
ИВЧ-015 Обмотки: на полюсах на ярме	100	Переменный	ПЭВ-2	Ø 0,27 Ø 0,18	$\begin{vmatrix} 127 \times 2 \\ 4200 \times 4 \end{vmatrix}$		_
ИВЧ-3 Обмотки: на полюсах на ярме	100	Ľ	ПЭВ-2	0,21 0,2	$2300\times2 \\ 3550\times4$	_	
ИДБ-211-А Обмотка трансформатора:					7		
на ярме			пэл	0,38 0,08	250×2 3000	_	0,08 0,013
нижняя	5 A		ПБД	1,35	20	_	0,045
верхняя		1ый	ПБД ПЭВ-2 ПБД	1,25 0,31 1,25	155 4		0,005 0,05 0,008
Кентур на полюсах		Переменный	ПЭВ-2	0,2	3000×2	393	0,2
	230 5 A	Пер	ПЭЛ ПБД	0,09 1,56	$\begin{vmatrix} 4250 \times 2 \\ 25 \end{vmatrix}$	3890 0,1	0,08
им-149	100 127 230		пэл	0,13 0,12 0,09	$\begin{bmatrix} 1830 \times 2 \\ 2325 \times 2 \\ 4250 \times 2 \end{bmatrix}$	790 1070 3890	0,07 0,07 0,08
	5 A		пъд	1,25	90	0,26	0,21

Тип рел <b>е</b>		<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер прэвода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг	
ИМБ-171 А/1; ИМБ-171 А/2; ИМБ-178А/1; ИМБ-178А/2;Обмо токовые на по		5 Λ Ι Α	ый	ПБД ПЭВ-2	1,45 0,8	$30\times2$ $150\times2$	0,25 6	0,14 0,14	
напряжения н полюсах	ła	100	Переменный	ПЭВ-2	0,31 0,25	1100×4 1450×4	500 735	0,48 0.48	
ИРЧ-01 А Обмотки напряжения ярме		100	П	ПЭВ-2	0,2	3550×4	4930	0,64	
токорые на полюсах		70 mA		ПЭВ-2	0,31	1100×2	500	0,48	
ИТ-81Б/1; ИТ-82Б/1; ИТ-83/1; ИТ-84/I	обмотки	10 A		пбД	1,95	60	0,055	0,255	
ИТ-81Б/2; ИТ-82Б/2; ИТ-83/2; ИТ-84/2	Токовые обмотки	5 A		ый	ПОД	1,45	120	0,17	0,24
ИТБ-201 А/1 Обмо	этка:	-	Переменный	ПЭВ-2	0,23	2000×2	224	0,2	
рабочая тормозная		5 A 5 A	Пе	пбд	1,45 1,45	$\begin{array}{c c} 13\times2\\ 10\times2 \end{array}$	_	0,062 0,052	
ИТБ-201 А/2 Обмо контура рабочая тормозная дополнительн тормоза		1 A		ПЭВ-2 ПБД	0,23 0,64 0,64	$2000 \times 2 \\ 65 \times 2 \\ 50 \times 2 \\ 5 \times 2$	224 — — —	0,2 0,062 0,062 0,02	
193 mA 125; 250 mA		6		пэл	0,35 0,31	2600 3200	31 48	0,15	
250 mA 166,6 mA 100 mA 42,8 mA KДР-1, 85,6 mA		12 12 12 12 24	Постоянный	пэл	0,29 0,25 0,2 0,2	4000 5150 7500 7500	72 120 280 260	0,16 0,15 0,14 0,14	
КДР-1 M, 55,2 мА КДР-2M, 37 мА КДР-3M, 24 мА		24 24 21 48	Пос	пэл	0,18 0,16 0,12	9500 11 400 20 000	420 650 2000	0,14 0,14 0,14 0,15	

							ρυ	CONSICE	inc	muon.	141
	Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	. Ток	Марк прово		Разме; провод мм		Числе витко		Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
1	12; 27,5 mA 12,2 mA 12,9 mA	48; 110 110 2 <b>2</b> 0	Постоян- ный	ПЭЛ	1	0,1 0,08 0,07	3	26 000 40 000 50 000	0	3600 9000 13 000	0,12 0,12 0,11
		110 B 0,5 A				Ø 0,49 Ø 0,12	)** 2	600 8000		<u>-</u> 920	0,057 0,065
		110 B 1 A		N.		Ø 0,69 Ø 0,12		300 8000		920	0,058 0,065
		110 B 2,5 A	ый			Ø 1 Ø 0,12	2	120 8000		 920	0 <b>,058</b> 0,065
КДР-1	КДР-1*		Постоянный	ПЭЛ	I	Ø 0,35 Ø 0,1	5	1200 12 600			0,059 0,065
		220 B 0,5 A	Пе			Ø 0,49 Ø 0,1	9	600 12 600	-	_	0,057 0,065
						Ø 0,69 Ø 0,1	)	300 12 600		_	0,058 0,065
		220 B 2,5 A				Ø 1 Ø 0,1		120 12600		_	0,058 0,065
Тип	<i>I</i> , A	Напря- жение, В	Ток	Марка про- вода				Число витков		против- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
КДР-4, КДР-5, КДР-5М	665 mA 353 mA 316 mA 171,5 mA 83,2; 166,4 mA 109 mA 50,5 mA 78 mA 34,3 mA 39,7 mA 18,8 mA 22 mA 13,3 mA	6 6 12 12 12 24 24 24 24 48 48 110 110 220 220	Постоянный	пэл		7 0,47 7 0,38 7 0,31 7 0,27 7 0,23 7 0,23 7 0,23 7 0,16 7 0,15 7 0,15 7 0,15 7 0,08 2 7 0,08 2 7 0,08 2 7 0,07		1260 1550 2300 3050 4250 4250 5150 7500 8400 2 000 2 000 24 600 60 000 87 800		9 17 38 70 136 136 220 475 620 1400 2770 6500 0 000 6 550	0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,1 0,1 0,09 0,08 0,07

<sup>\*</sup> Применяєтся для реле повторного включения типа РПВ-51 в схеме АПВ-1.
\*\* В верхней строке — данные последовательной обмотки реле, в нижней — параллельной.

							,			
	Тип	I, A	Напря- жение, В	Ток	Марка про- вода	Размер ровода. мм		Число витков	Сопротив- ление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
	КДР-6, КДР-6М, КДР-7, КДРМ-6, КДРШ-6	600 MA 316 MA 293 MA 166 MA 150 MA 102 MA 74 MA 50 MA 36,7 MA 24,4 MA 16 MA 12 MA	6 6 12 12 24 24 48 48 110 110 220 220	Постоянный	ПЭЛ	7 0,35 7 0,31 7 0,25 7 0,23 7 0,18 7 0,16 7 0,13 7 0,12 7 0,09 7 0,08 7 0,06 7 0,05	1 3	850 1160 1700 2200 3400 3600 6800 8000 4 000 7 7900 1 500	10 19 41 70 160 235 650 920 3000 4500 13 800 18 000	0,05 0,06 0,05 0,065 0,05 0,05 0,06 0,06
		Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марк провод	Размеј провод: мм		Число витков		Масса про- вода, мм
			2,5 8 12			0,47 0,25 0,21		480 1710 2100	4 74 85	0,063 0,09 0,06
			24			0,15 0,16 0,14 0,11		4000 4000 5500 8000	320 280 510 1200	0,06 0,065 0,06 0,06
			30			0,15	Ì	4300	345	0,06
	МКУ-4	8 и МКУ-48С	48	Постоянный	пэл	0,11 0,11 0,1 0,08		7500 8000 10 000 155 000	1100 1200 1900 4600	0,06
			60	<u> </u>		0,1 0,09		10 000 10 000	1900 2300	0,07 0,0 <b>6</b>
			110			0,08 0,07		15 500 17 000	4600 6900	0,96 0,05
			220			0,05		27 000	20 000	0,05
		·		0,02 A 0,2 A 1,1 A 2,7 Å			0,08 0,31 0,69 1,2		14 000 1200 300 46	4000 23 1,2 0,055

Продолжение табл. 127

Тип реле	<i>U</i> , В, или /, А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
	12 24			0,41 0,31	600 1200	6,8 23	0,065 0,06
	36			0,21 0,21	1900 2100	77 85	0,055 0,06
	42			0,2	<b>2</b> 500	115	0,06
	55			0,17	3250	212	0,06
	60	មេជី		0,2 0,18	2600 3100	115 181	0,06
МКУ-48 и МКУ-48С	110	Переменный	пэл	0,14	5500	510	0,06
	127	Пере		0,14 0,13	5500 <b>6</b> 000	510 650	0,06
	220			0,1 0,1	9500 10 000	1750 1900	0,06
	380			0,06	18000	8500	0,05
	0,135— 0,175 A 0,45 A 0,64 A 1,27 A 1,87 A			0,25 0,41 0,74 1 1,2	1400 650 255 134 94	40 7 0,86 <b>0,26</b> 0,125	0,05 0,065 0,08 0,08 0,08
ПЭ-4 и ПЭ-9	12 24 36 127 220 380 500	Переменный	ПЭВ-1	0,51 0,38 0,31 0,15 0,11 0,08 0,07	455 890 1430 5230 8150 14 000 17 000		
ПЭ-5 и ПЭ-10	12 24 36 127 220 380 500	Переменный	ПЭВ-1	0,51 0,38 0,31 0,15 0,12 0,08 0,07	330 660 990 3500 6060 10 420 13 800		
ПЭ-20	12 24 36 127 220	Перемен-	ПЭВ-1	0,38 0,25 0,21 0,11 0,08	500 1000 1500 5200 9000	_	

Продолжение табл. 127

					o o noice i tu	c maon	. 12
Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
ПЭ-21	12 24 36 127 220 230 380 0,45 A 2,2 A	Переменный	ПЭВ-1	0,51 0,35 0,29 0,15 0,11 0,11 0,08 0,44	490 985 1480 5150 8800 9100 15 200 650 150	3,8 16,1 34 440 1300 1400 4250 6,8 0,3	0,083 0,076 0,076 0,073 0,073 0,074 0,056 0,079 0,095
	12 24 48 60 110 220 1,1 A	Постоянный	ПЭВ-1	0,23 0,17 0,12 0,1 0,08 0,06 0,69	1800 3550 7500 10 000 15 500 31 000 30 0	58 220 945 1900 4400 15100 1,196	0,052 0,059 0,064 0,061 0,058 0,064 0,087
ПЭ-23	12 24 36 127 220 230 240	Переменный	ПЭВ-1	0,25 0,21 0,15 0,08 0,07 0,06 0,06	665 1330 2000 7050 12 200 12 760 13 300		
	12 24 48 60 110	Постоянный	ПЭВ-1	0,18 0,13 0,09 0,08 0,06	2000 4100 7800 9750 16,000	68 270 1080 1700 5500	0,023 0,025 0,023 0,021 0,024
P-45Г2-12 P-45Г3-12 P-46Б-1	Для элек- трооборудо- вания теп- ловозов		пьд пэл	1,95 0,29 0,23	150 7200 9400	0,11 220 526	0,52 0,5 0,47
Р-3100 (реле тока с демпфером)	1 A 1,3 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 2,5 A 3,5 A 5 A	Постоянный	ПЭЛ ПЭВ-1 ПЭВ-1 ПЭВ-1 ПЭВ-1 ПЭВ-1 ПЭВ-1	Ø 0,47 Ø 0,57 Ø 0,59 Ø 0,64 Ø 0,80 Ø 0,72 Ø 0,93 Ø 1,08	972 930 655 670 480 370 350 240	14,4 9,3 6,1 5,8 2,4 2,34 1,32 0,67	0,24 0,32 0,24 0,31 0,32 0,22 0,32 0,30
P-3100 (р ле тока без демпфера)	2 A 2,7 A 3,6 A 3,6 A 6 A 15 A		ПЭЛ ПЭВ-1 ПЭЛ ПЭВ-1 ПБД ПБД	Ø 0,86 Ø 0,96 Ø 1,08 Ø 1,16 Ø 1,40 Ø 2,26	798 500 400 400 238 84	2,98 1,42 0,94 0,93 0,34 0,04	0,5 0,41 0,42 0,55 0,45 0,35

Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
Р-3150 (реле напряжения с демпфером)	12 40 50 65 110 170 220 500		ПЭЛБО ПЭЛ ПЭВ-1 ПЭВ-1 ПЭЛ ПЭВ-1 ПЭВ-1	Ø 0,59 Ø 0,33 Ø 0,31 Ø 0,25 Ø 0,20 Ø 0,16 Ø 0,13 Ø 0,10	460 1800 2600 3800 6000 10 900 12 000 24 500	4,3 54 88 200 490 1380 2320 8000	0,20 0,20 0,26 0,25 0,25 0,29 0,24 0,26
Р-3150 (реле напряжения без демпфера)	12 40 55 110 220 500	Постоянный	ПЭЛБО ПЭВ-1 ПЭЛ ПЭВ-1 ПЭЛ ПЭЛ	Ø 0,64 Ø 0,38 Ø 0,31 Ø 0,20 Ø 0,15 Ø 0,10	1050 3750 5650 10 000 21 000 47 500	7 72 162 690 2570 13 200	0,41 0,48 0,47 0,36 0,41 0,42
P-3200 (с демпфером)	12 30 75/45 110 170 220 440		пэл	Ø 0,86 Ø 0,38 Ø 0,35 Ø 0,29 Ø 0,23 Ø 0,20 Ø 0,13	700 1670 3520 5600 8500 11 300 25 000	4,6 56 140 374 783 1420 7350	0,76 0,50 0,66 0,83 0,68 0,72 0,67
	12 110	ный	пэльо	Ø 0,96 Ø 0,33	928 8500	4,2	1,20 1,25
Р-3200 (без демпфера)	170 220 440	Постоянный	пэл	$\emptyset$ 0,25 $\emptyset$ 0,23 $\emptyset$ 0,15	12 500 18 000 40 500	835 1465 7640	1,10 1,28 1,21
P-4102 (реле противо- тока)	220	Постоянный	пэльо	Ø 0,74	2400	20,2	2,12
P-4200	12 20 36 110 220 290 380 500	Переменный	пэльо	2,26 1,45 1,3 0,69 0,44 0,38 0,33 0,25	85 160 250 850 1600 2100 2700 3600	0,06 0,29 0,6 7,25 22,8 61 104 208	0,51 0,42 0,57 0,56 0,4 0,46 0,43 0,4

				$n\rho$	оол жени	e m.on	. 121
Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
PBM 171/1; 177/1; 178/1; 271/1; 277/1; 278/1; PBM 171/2; 177/2; 178/2; 271/2; 277/2; 278/2:							
обмотка токовая на полюсах магни-	100*		псд	1,45	30	0,4	_
топровода	100		ПЭВ-2	0,8	150	8,5	
обмотка напряже- ния на ярме маг- нитопровода	100**	ный	ПЭВ-2	0,41	720	290	_
РБМ 275/1; 276/1; 275/2; 276/2: обмогка токовая на полюсах магни- топровода	100*	Переменный	ПСД ПЭВ-2	1,68 0,93	20 100	0,16	
обмотка напряже- ния на ярме маг- нитопровода	100**		ПЭВ-2	0,41 0,31	720 1155	300 730	=
РБМ275/1; РБМ276/1: обмотка автотрансформатора			ПЭВ-2	0,44	1200	_	
обмотка дросселя			ПЭВ-2	0,31	1500	280/390	
РВП	220 380	ный	ПЭВ-1	0,21 0,16	3150 5430	_	_
РВП-2	36 127 220 380	Переменный	ПЭВ-1	0,49 0,23 0,18 0,14	550 1769 3040 5360	_	_
РМ-3000 (реле напря- жения)	24 40 110 110 170 220 220	Постоянный	пэл	0,33 0,25 0,17 0,16 0,13 0,12 0,11	2450 4500 10 500 11 500 16 000 20 000 22 000	69,7 222 822 1425 3000 4400 5770	0,26 0,27 0,23 0,30 0,27 0,29 0,27
РМ-3000 (реле тока)	0,8 A 1,5 A 4 A	П	ПЭВ-1 ПЭВ-1 ПБД	0,44 0,72 1,04	1500 600 210	17,5 2,62 0,44	0,21 0,23 0,18

<sup>\*</sup> Количество катушек в обмотке 2. \*\* Количество катушек в обмотке 4.

Тып реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер про- вода, мм	Число витков	Сопротив- ление пры 20° С, Ом	Масса про- вода, кг	
PM-3001	5 A 10 A 20 A 30 A 40 A	ный	ПЭЛБО ПБД ПБД ПБД ПБД	1,16 1,81 2,63 3,28 3,53	168 84 42 28 21	0,302 0,062 0,015 0,0085 0,0041	0,19 0,22 0,24 0,31 0,22	
PMB-26	220	Постоянный	пэл	0,29	2850	103	0,22	
PH 51/M 34 PH 51/M 56 PH 51/M 78	60/30* 8/4* 100/50*	Пос	ПЭВ-2	0,11 0,25 0,09	9500 2000 14 000	2400/600 94/23,5 15400**/ 3850		
PH 53/60; PH 54/48 PH 53/200; PH 51/160 PH 53/60, PH 53/400; PH 54/320	33 110 110 220		ПЭВ-2	0,25 0,23 0,23 0,09	2000 6500 6500 14 000			
Обмотка: первая РН 55/90*** вторая	60	Переменный	ПЭВ-2	0,20 0,27 0,27 0,20	1350 660 660 1350			
PH 55/120***	60		ង្គីរ	ПЭВ-2	0,20	1350 1 <b>35</b> 0	4) <del>-</del> ,	-
Обмотка: первая РН 55/130*** вторая	100		ПЭВ-2	0,14 0,27 0,27 0,14	2500 660 660 2500	_	_	
Обмотка: первая РН 55/160*** вторая	30		ПЭВ-2	0,14 0,20 0,20 0,14	2500 1350 1350 2500	_	_	
PH 55/200***	100		ПЭВ-2	0,14	2500 2500	_	_	
PH-58	110		ПЭВ-2	0,14	5600	<u> </u>	<u> </u>	

<sup>\*</sup> Для последовательного, после косой черты— для параллельного соединения обмоток.

\* Сопротивление указано с учетом последовательно включенного с каждой обмоткой реле добавсчного резистора МЛТ-25 100 Ом.

\*\*\* В верхней строке приведены данные внутренней полуобмотки, а в нижней—внешней.

Тип реле	U, В, или I, А	Ток	Марка проведа	Размер провода, мм	Число _витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
РНБ-231 Обмотка полюсев ярма	100	Переменный	ПЭВ-2	0,18 0,21	3000 2650	-	_
РНН-57 дроссель .реле	100	Перем	ПЭВ-2	0,31 0,14	1220 5600	_	_
РП 1, РП 2 и РП 3	12 24 36 127 220 380 500	Переменный	ПЭВ-1	0,80 0,51 0,49 0,23 0,17 0,13 0,12	185 370 550 1770 3200 5350 7900	_	
РП 2А	110 220	ный	ПЭВ-1	0,09 0,06	12 500 25 000	2280 10 700	0,05
РП 8 и РП 11	24 48 110 220	Постоянный	ПЭВ-2	0,19 0,14 0,09 0,06	2000 3600 7300 12 500	92 310 1500 5600	0,38 0,39 0,32 0,25
РП 9 и РП 12	100 127 220	Перемен- ный	ПЭВ-2	0,19 0,17 0,13	2000 2400 4000		
РП 23 и РП 24	12 24 48 110 220	Постоянный	ПЭВ-1	0,33 0,23 0,17 0,11 0,08	1850 3400 7100 15 200 30 000	32 120 485 2400 9300	0,12 0,11 0,13 0,12 0,13
РП 25 и РП 26	110 127 220	Перемен- ный		0,21 0,18 0,14	3000 3850 6700	140 — 750	0,1
РП <b>41 и РП 42</b>	12 24 48 110 220	Постоянный	ПЭВ-1	0,62 0,44 0,31 0,20 0,14	1060 2120 3890 9400 17 200	7,3 29 106 626 2320	0,35 0,35 0,32 0,32 0,30
РП 211; РП 212; РП 215	110 220	Тα	ПЭВ-2	0,17 0,12	4500 9000	350 1400	0,10

4							
Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопротивление при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
РП 213*; РП 214**	110 220 1 A 2 A 4 A		ПЭВ-2	0,14 0,10 0,38 0,55 0,80	4400 8650 72 36 18	560 2250 — — —	0,1 0,1 —
РП 232***	24 48 110 220 1 A 2 A 4 A 8 A		ПЭВ-2	0,16 0,11 0,07 0,05 0,41 0,59 0,86 1,16	3100 6000 11 500 25 000 485 243 120 62	255 950 4960 21 500 4,8 1,16 0,29 0,076	0,07 0,68 0,07 0,05 — — —
РП 233*4	24 48 110 220 1 A 2 A 4 A 8 A	Постоянный	ПЭВ-2	0,27 0,19 0,13 0,09 0,41 0,59 0,90 1,16	1600 3200 6400 11 500 270 135 68 33	50 200 800 3250 2,5 0,66 0,146 0,0385	0,1 0,1 0,11 0,11 - -
РП 251	24 48 110 220	Пос	ПЭВ-2	0,23 0,17 0,11 0,08	3400 7000 16 000 28 000	105 415 2200 7650	0,1 0,12 0,11 0,11
РП 252	24 48 110		ПЭВ-2	0,23 0,17 0,11	2750 5500 12 500	85 340 1800	0,08 0,10 0,09
	220			0,07 0,09	14 800*5 10 200*6	7200	-
DEI 059#7	24 48 110 220		ПЭВ-2	0,21 0,15 0,10 0,07	1200 2400 5500 11 000	53 210 1100 4400	0,04
РП 253*7	1 A 2 A 4 A 8 A		1130-2	0,59 0,80 1,00 1,25	100 50 25 13		

<sup>\*</sup> Имеет одну обмотку напряжения и две удерживающие токовые обмотки.

\*\* Имеет одну обмотку напряжения и три удерживающие токовые обмотки.

\*\*\* Имеет одну обмотку напряжения и одну токовую обмотку.

\*4 Имеет одну обмотку напряжения и две токовые обмотки.

<sup>\*\*</sup> Нижняя обмотка.

\*\* Верхняя обмотка.

\*\* Верхняя обмотка напряжения, три токовые обмотки на 1, 2, 4 или 8 А и демпферную обмотку (ПЭВ-2 ⊘ 0.41, 1000 витков).

Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	
РП 254*	110 1 A 2 A 3 A 4 A	Постоянный	ПЭВ-2	0,07 0,47 0,64 0,93 1,25	10 900 650 325 165 83	4400	0,04
РП 255**	24 48 110 220	Посто	ПЭВ-2	0,23 0,17 0,11 0,08	3400 7000 16 000 28 000	105 415 2200 7650	0,10 0,12 0,11 0,11
РП 256	100 127 220	нный	ПЭВ-2	0,10 0,12 0,1 0,07 0,09	8350*** 5050*4 14500 14800*** 10200*4	1990 2440 7200	
РП 311	100 127 220	Переменный	ПЭВ-2	0,20 0,17 0,12	3700 4750 8200		
РП 321 и <b>Р</b> П 341*5	2,5 5 A		ПЭВ-2	0,18	4500	320	0,11
РП 342	110 220	Посто- янный	пэтв	0,1 0,07	11 000 20 000	2400 8900	0,075 0,074
РП 351	100 127 220	й	ПЭВ-2	0, <b>2</b> 3 0,21 0,15	2600 3300 5700		_
РПМ-0 (модификация РПМ-01/48; РПМ-01/84; и РПМ-02/44)	12 24 36 127 220 380 500	Переменный	ПЭВ-1	0,74 0,54 0,49 0,23 0,17 0,13 0,12	127 350 500 1800 3200 5350 6800		
РПТ-100	220	мен- ıй	пэл	0,07	9300		
РПУ-1	380	Перемен- ный	ПЭВ-2	0,09	19 000	8600	0,19

<sup>\*</sup> Имеет одну обыстку напряжения, токовую обмотку на 1, 2, 3 или 4 А и демпферную обмотку (ПЭВ-2 ⊘ 0,47, 600 витков).

\*\* Имеет одну сбыстку напряжения и три токовые обмотки на 1, 2, 4 или 8 А

такими же обмотками, как и у РП.

<sup>\*\*\*</sup> Нижняя обметка. \*4 Верхняя сбмотка.

<sup>\*6</sup> Обмотку реле включают во вторичную цепь трансформатора через выпрямительный мост. Обмотка трансформатора; ПЭВ-2 Ø 0,35, 1100 витков и ПЭВ-2 Ø 1,95,  $(2 \times 16)$  витков,

•				11 po	оолжение	maon.	121
Тип реле	<i>U</i> , в, или или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
PT 40/0,2* PT 40/0,6 PT 40/2 PT 40/6 PT 40/10 PT 40/20 PT 40/50	0,2** 0,6 A 2 A 6 A 10 A 20 A 50 A	Переменный	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПБД ПБД ПБД ПБД ПБД	0,44 0,80 1,16 2,02 2,26 2,26 2,63	780 250 75 25 15 8 3		
РТ 40/Ф (50—60 Гц) Трансформатор тока: выводы первичной обмотки  4—8 6—8 4—6 2—4			ПБД ПБД ПСД ПСД	2,26 2,26 2,26 2,26	25 15 10 5		
вторичная обмотка			ПЭВ-2	0,2	3050		
Исполнительный орган реле (две катушки на реле)			ПЭВ-2	0,25	По 2000	—·	_
РТ 40/1Д Трансформатор тока: выводы первичной обмотки 2—4 2—6 2—8	i .		пвд	1,95 1,95 1,95	30 50 100		
вторичная обмотк	а		ПЭВ-2	0,31	470	_	_
Исполнительный орга реле (две катушки н реле)	H a		ПЭВ-2	0,25	По 2000		

Реле имеет две катушки.
 Указаны пределы тока срабатывания при параллельном соединении катушки.
 При последовательном соединении катушек ток срабатывания реле в два раза меньше.

				F			
Тип реле	<i>U.</i> В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Разме р провода, мм	Число витков	Сепротивление при 20° С,	
РТ 40/P-1 Трансформатор тока: выводы первичней обмотки							
2—4 6—8 5—7	_	_	ПЭВ-2	0,93 0,93 0,93	115 115 230		_
вторичная обмотка			ПЭВ-2	0,23	800		_
Исполнительный орган реле (две катушки на реле)			ПЭТВ	0,18	По 3250		_
РТ40/Р-5 Трансформатор тока: выводы первичной обмотки 2—4 6—8 5—7	_		пвд	1,81 1,81 1,81	23 23 46		
вторичная обмотка			ПЭВ-2	0,23	800		
Исполнительный орган реле (две катушки на реле)			ПЭТВ	0,18	По 3250		
PT 81 u PT 82 PT 83 u PT 84 PT 85 u PT 86	5 A 10 A	Переменный	пвд	1,45 1,95	120* 60**		
РТ 91 и РТ 95	5 A 10 A	Пере	пьд	1 1,45	210*** 105*4	_	_
PV-21/1*5 PV-21/2 PV-21/4	1 A 2 A 4 A	Постоян- ный	ПЭЛ ПБД ПБД	1 1,56 1,95	180 90 45	0,2 0,05 0,07	0,08

<sup>\*</sup> Ответвления от 24, 40, 52, 60, 66, 72-го витка.

\* Ответвления от 12, 20, 26, 30, 33, 36-го витка.

\*\*\* Ответвления от 42, 70, 92, 106, 116, 126-го витка.

\*\* Ответвления от 21, 35, 46, 53, 58, 63-го витка.

\* Ответвления от 21, 35, 46, 53, 58, 63-го витка.

\* Обмоточные данные катушек реле РУ-21 для  $I_{\rm H}$  от 0,01 до 0,5 А такие же, как и для реле ЭC-21 (см. с. 474). <sup>1</sup>

Тип реле	U, В, или I, А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Мас <b>са</b> про- вода, кг
РЭ-60 (напряжения)	12 24 110 220 500	Постоянный	ПЭЛ	Ø 0,74 Ø 0,55 Ø 0,23 Ø 0,18 Ø 0,12	1340 2600 11 430 22 850 47 250	6,85 24,7 518 2045 9630	0,66 0,72 0,67 0,90 0,66
	2,5 A 5 A 10 A 20 A 40 A 50 A	ый	пьд	Ø 1 Ø 1,45 Ø 2,1 Ø 2,83 Ø 3,8 3,8×4,4	757 380 189 105 48 40	_	0,79 0,83 0,86 0,84 0,65
РЭ-60 (втягивающие токовые)	80 A 100 A 150 A 300 A	Постоянный	МГМ	$\begin{vmatrix} 1,56 \times 16,8 \\ 2,10 \times 16,8 \\ 2,83 \times 16,8 \\ 5,1 \times 16,8 \end{vmatrix}$	30 27 18 8		1,10 1,10 1,10 0,92
	600 A		МГТ	12×6	5	_	1,56
	1500 A		Литье	17×32	2	-	1,7
РЭ-60 (искрогаситель- ные)	110 220	нный	ПЭЛ	Ø 0,15 Ø 0,1	12 200 23 550	1220 3270	0,21 0,17
РЭ-70 (деблокирую- щие)	110 220 500	Постоянный	ПЭЛ	Ø 0,2 Ø 0,15 Ø 0,1	2580 4300 8170	103 310 1320	0,06 0,05 0,05
	1 A 1,5 A 2,5 A		пэл	Ø 0,69 Ø 0,74 Ø 1	840 544 388	3,85 2,3 0,81	0,28 0,23 0,26
РЭ-70 (втягивающие,	5 A 10 A 20 A 30 A 40 A	Постоянный	ПБД	Ø 1,35 Ø 1,95 Ø 2,83 Ø 3,28 Ø 3,8	153 84 42 26 18	0,20 0,057 0,013 —	0,22 0,27 0,27 —
токовые)	60 A 80 A 120 A 150 A 200 A 300 A 600 A	Постс	МГМ	$\begin{array}{c} 1,16\times12,5\\ 1,56\times12,5\\ 2,44\times10,8\\ 3,28\times10,8\\ 3,8\times10,8\\ 6\times12,5\\ 11,5\times12,5 \end{array}$	15 12 9 6 5 4 2		

Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопротивление при 20° С,	Масса про- вода <sub>е</sub> кг
	12 24 55 110 220 440 500 1,5 A	ый	пэл	Ø 0,55 Ø 0,38 Ø 0,25 Ø 0,18 Ø 0,12 Ø 0,09 Ø 0,09 Ø 0,64	875 1750 3200 6750 12 500 24 000 29 000 750	9,0 37,5 155,5 644 2650 9170 11 380	0,27 0,26 0,21 0,22 0,19 0,21 0,25 0,32
РЭ-100 (с демпфером)	2,5 A 5 A 10 A 15 A 20 A 40 A	Постоянный	ПБД	Ø 0,86 Ø 1,25 Ø 1,81 Ø 2,1 Ø 2,63 Ø 3,8	448 228 125 76 57 28		0,34 0,41 0,57 0,39 0,45 0,46
	80 A 150 A 300 A 600 A		МГМ	$\begin{vmatrix} 2,44 \times 10 \\ 5,1 \times 12,5 \\ 8 \times 10 \\ 10 \times 16 \end{vmatrix}$	18 9,5 4,5 2,5		0,58 0,77 0,79 1,11
	12 24 48 55 110 220 440 500 1,5 A 2,5 A	<b>тнный</b>	ПЭЛ	Ø 0,64 Ø 0,47 Ø 0,33 Ø 0,31 Ø 0,2 Ø 0,15 Ø 0,1 Ø 0,1 Ø 0,74 Ø 0,93	1350 2500 5000 5500 10 100 21 500 40 000 47 000 1000 600	8,5 29,5 121 152 620 2530 10 480 12 930	0,46 0,47 0,47 0,46 0,33 0,42 0,36 0,42 0,46 0,48
РЭ-100 (без демпфера)	5 A 10 A 15 A 20 A 40 A	Постоянный	пьд	∅ 1,35 ∅ 1,95 ∅ 2,26 ∅ 2,63 ∅ 3,80	296 150 115 75 38		0,49 0,51 0,52 0,44 0,49
	80 A 150 A 300 A 600 A		МГ	$\begin{array}{c} 2,1\times10,8\\ 4,1\times12,5\\ 6,0\times12,5\\ 11\times15,6 \end{array}$	20 10,5 5,5 2,5	_	0,53 0,68 0,98 0,76
РЭ-100Т (с демпфером)	12 24 48 110	Постоянный	ПЭВ-1	Ø 0,55 Ø 0,38 Ø 0,27 Ø 0,19	875 1750 2800 6500	9 37,5 120 644	0,27 0,26 0,22 0,27
	220*	ĎΠ		Ø 0,12 Ø 0,13	8000 4500	2650	0,23

Прооолжение та							127
Тып реле	U, В. или I, А	Ток	Марка провода	Разм <b>ер</b> провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса прэ- вода, кг
РЭ-100Т (без демп- фера)	12 24 48 110 220	Постоянный	ПЭВ-1	Ø 0,64 Ø 0,47 Ø 0,33 Ø 0,2 Ø 0,15	1350 2500 4800 10 100 21 500	8,5 29,7 123 620 2530	0,46 0,47 0,46 0,33 0,43
PЭ-120	127 220 380	Перемен- ный	пэл		925 1850 3200	8,56 35,6 119	0,35 0,35 0,3
РЭ-180 (с демпфером)	24 48 55 110 220 440 500	Постояный	ПЭЛ	Ø 0,55 Ø 0,41 Ø 0,35 Ø 0,25 Ø 0,18 Ø 0,12	1360 2400 2500 5500 11 000 19 350 24 000	20,4 67 90,3 395 1537 6000 7630	0,61 0,61 0,46 0,5 0,53 0,43 0,52
РЭ-180** (с демифером)	110 220		пэл	Ø 0,21 Ø 0,16	5250 10 400	540 1840	0,38 0,45
РЭ-180 (с демпфером, осаживающая)	8 85 220		ПЭВ-2	Ø 0,38 Ø 0,12 Ø 0,1	400 38 <b>00</b> 48 <b>00</b>	13 1200 2100	0,08 0,1 0,08
РЭ-180*** (с демпфером)	18 24 110 220	Постоян- ный	пэл	Ø 0,55 Ø 0,51 Ø 0,15 Ø 0,15	990 1300 5800 10 400	14,9 27 505 1840	0,44 0,42 0,45 0,39
РЭ-180 (из двух сек- ций)	220	Постоянный	пэл	Ø 0,35 Ø 0,18	600 11 000	22,3 1615	0,11 0,15
РЭ-180 (без демпфера)	24 48 55 110 220 500		пэл	Ø 0,55 Ø 0,41 Ø 0,38 Ø 0,27 Ø 0,2 Ø 0,12	2000 3800 4500 8500 18 000 36 000	23,5 82 111,5 418 1678 8930	0,74
РЭ-180Т (с демпфером)	48 110 220	Постоянный	ПЭВ-2	Ø 0,38 Ø 0,25 Ø 0,18	2400 5500 11 000	74,4 395 1537	0,5 0,5 0,53
РЭ-180Т (без демп- фера)	48 110 220	Постоя	пэв-2	Ø 0,41 Ø 0,27 Ø 0,2	3800 8500 18 000	82 418 1678	0,74 0,77 0,9

<sup>\*</sup> Катушки для данного напряжения наматываются последовательно проводами двух разных днаметров: снизу — проводом меньшего днаметра (верхняя строка), сверху — большего днаметра (нижняя строка).

\*\* Выпуск ММЗ 1954 г.

\*\*\* Выпуск ХЭМЗа.

	1. pos ostoletias 1						
Тип реле	<i>U</i> , В, илн <i>I</i> , А	Ток	Марка ₹провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20°С, Ом	Масса про- вода, кг
PЭ-218	110 127 220 380	Перемен. ный	пэл	Ø 0,59 Ø 0,55 Ø 0,44 Ø 0,31	710 820 1410 2440	7,1 9,6 25,8 89,4	0,28 0,28 0,27 0,29
РЭ-286А (шунтовая)	50	Постоянный	ПЭВ-2	Ø 0,38	4300	119	0,75
РЭ-286А и РЭ-286АТ (дугогасительная)	15		ПЭВ-2	Ø 0,25	2400	70	0,1
РЭ-500*, РЭ-500Т*** (с демпфером)	12 24 48 110 110 220**		ПЭЛ и ПЭВ-1	0,55 0,38 0,27 0,18 0,19 0,12 0,13	875 1750 3300 6750 6500 8000 4500	9 40 140 644 644 2650	0,27 0,26 0,25 0,22 0,27 0,12 0,08
РЭ-500, РЭ-500Т*** (без демпфера)	12 24 48 110 220 220		ПЭЛ и ПЭВ-1	Ø 0,80 Ø 0,55 Ø 0,38 Ø 0,25 Ø 0,20 Ø 0,18	1480 2995 6000 13 490 19 780 26 800	7,7 31,2 131 682 1750 2720	1,1 0,91 0,88 0,85 0,81 0,87
P <b>Э</b> -530	1,5 A 2,5 A		пэл	Ø 0,74 Ø 0,93	1400 840	_	0,71 0,67
	5 A 10 A 25 A 50 A		ПБД	Ø 1,35 Ø 1,95 Ø 2,83 3,8×4,4	420 210 84 42	_	0,89 0,91 0,77 0,97
	100 A 150 A 300 A 600 A		МГМ	$ \begin{vmatrix} 2,1 \times 16,8 \\ 2,83 \times 16,8 \\ 6 \times 15,6 \\ 11 \times 15,6 \end{vmatrix} $	19,5 13,5 6,5 3,5	_	1,1 1,1 1,3 1,6
РЭ-570 и РЭ-570Т	1,5 A 2,5 A		пэл	0,74	800 480	_	
	5 A 10 A 25 A 50 A		пвд	1,25 1,81 2,83 3,8×4,4	240 120 48 24	_	_

<sup>\*</sup> Модификация реле серии РЭ-500: РЭ-511, РЭ-513, РЭ-514, \*\* Катушки для данного напряжения наматываются последовательно проводами двух разных диаметров: снизу — проводом меньшего диаметра (не строка), сверху — большего диаметра (нижняя строка). \*\*\* Для катушек реле РЭ-500Т применяется провод марки ПЭВ-1.

Тип реле	<i>U,</i> В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
РЭ-570 и РЭ-570Т	100 A 150 A 300 A 600 A	Постоян- ный	МГМ	$ \begin{vmatrix} 2,83 \times 16,8 \\ 3,28 \times 19,5 \\ 6 \times 15,6 \\ 11 \times 16 \end{vmatrix} $	11,5 7,5 3,5 1,5	-	0,58 0,56 0,64 0,78
	1,5 A 2,5 A	Переменный	пэл	Ø 0,74 Ø 1,00	800 480	-	_
	5 A		пбд	Ø 1,25	240		
РЭ-570 и РЭ-570Т	10 A 15 A 25 A 40 A 50 A 80 A		пвд	Ø 1,81 Ø 1,95 Ø 2,83 Ø 3,28 3,8×4,4 3,8×4,4	120 80 48 30 24 15		-
	100 A 150 A 200 A 300 A 400 A 600 A		МГМ	2,83×16,8 3,28×19,5 2,83×15 6×15,6 6×15,6 11×16	11,5 7,5 5,5 3,5 2,5 1,5	_	0,58 0,56 0,49 0,64 0,46 0,78
PЭ-580T	12 24 48 110 220	Постоянный	ПЭВ-1	Ø 0,74 Ø 0,55 Ø 0,38 Ø 0,25 Ø 0,18	615 1360 2400 5500 11 000	4,97 20,4 74,4 395 1537	0,48 0,60 0,51 0,49 0,52
PЭ-2111	2,5 A 5 A 10 A 20 A	មេរង់	пьд	∅ 1 ∅ 1,56 ∅ 2,26 ∅ 3,05	410 210 103 60	_	0,6 <b>7</b> 0,7 0,67
	40 A 80 A 100 A 150 A 300 A 600 A	Постоянный	МГМ	$\begin{vmatrix} 3,80 \times 4,4 \\ 2,1 \times 16,8 \\ 2,1 \times 16,8 \\ 3,8 \times 16,8 \\ 6,0 \times 15,6 \\ 11 \times 15,6 \end{vmatrix}$	30 15 12 7,5 8,5 1,5		0,74 0,83  0,9 0,75 0,94
P9-2161	110 127 220 380 500	Переменный	пэл	Ø 0,59 Ø 0,55 Ø 0,41 Ø 0,29 Ø 0,27	925 1070 1850 3200 4200	8,56 11,45 35,6 119 188	0,34 0,34 0,33 0,38 0,34
РЭ-2161 П	110	Ĭ	пэл	Ø 0,47	1550	23,2	0,38

				Iipc	ээ о хясение	г тиол	. 121
Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витк <b>ов</b>	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
PЭ-5100	24 36 48 127 220 380	Переменный	ПЭВ-2	Ø 0,64 Ø 0,51 Ø 0,44 Ø 0,27 Ø 0,20 Ø 0,16	316 475 632 1670 2900 5000	2,06 4,48 8 56 178 470	0,12 0,1 0,12 0,1 0,1 0,1
РЭВ 81	12	Постоянный	ПЭС-1	0,59 0,62	660* 403**	7	
	24			0,41 0,44	1665* 500**	29	
	48			0,29 0,31	3625* 403**	110	_
	110			0,19	9100	600	
	220			0,12 0,14	12 700* 4540**	2560	_
РЭВ 84	12 24	Постоянный	-	0,57 0,38	1510 3403	10,2 54	0,34 0,36
	48		ПЭС-1	0,25 0,27	1050* 4980**	184	0,31
	110			0,18	13 300	930	0,3 <b>2</b>
	220			0,11 0,13	7300* 18 200**	3700	0,32
P <b>ЭВ</b> 86	0,6 A 1 A 1,6 A 2,5 A		ПЭС-1	0,41 0,51 0,67 0,86	2670 1600 1000 640	-	_
Серия РЭВ 200*** (РЭВ 201 и 203 РЭВ 202 и 204)	0,6 A	975¢	ПЭВ-2	0,51	1000 500	-	
	1 A	Переменный		0,64	600 3 <b>0</b> 0	-	_
	1,6 A			0,74	380 190	_ ]	
	2,5 A			1	250 125	-	-

<sup>\*</sup> Снизу. \*\* Сверху. \*\*\* Число витков в верхней строке при токе срабатывания реле (1,1...1,5) /<sub>н</sub>, а в нижней — при токе срабатывания реле (2,2...7)  $I_{\rm H}$ .

Тип реле	U, В, нли 1, А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
РЭВ 261	36 110 127 220 380	Переменный	ПВА ПЭВ-2 ПЭВ-2; ПЭВ-2 ПЭВ-2	0,64 0,33 0,33 0,25 0,2	450 1350 1550 2700 4650	6,5 43 51 156 425	0,07 0,16 0,19 0,2 0,21
РЭВ 311	12 24 48 110 220		пэл	0,74 0,55 0,38 0,25 0,18	1500 3700 5800 13 000 25 500	8,3 33,2 126 650 2550	0,8 0,97 0,84 0,81 0,86
Name and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec	0,6 A		·	0,49	3500 1800		
P9B 312*	1 A		ПЭВ-1	0,64	2100 1100	_	
	1,6 A			0,8	1310 700		
	2,5 A			1	840 440		
Серия РЭВ 570 (РЭВ 571 и РЭВ 571)	0,6 A 1 A 1,6 A 2,5 A 16 A	Постоянный	ПЭВ-1 ПЭВ-1 ПЭВ-1 ПЭВ-1 ПБД	0,47 0,59 0,80 1 2,44	2000 1200 750 480 75		
Серия РЭВ 810 (РЭВ 811—РЭВ 818)	12 24 48 110 220		пэв-1	0,55 0,41 0,29 0,19 0,13	825 1750 3300 7000 12 290	9 35 130 644 2370	0,27 0,32 0,3 0,27 0,24
РЭВ 821	12 24 48 110 220		пэв-1	0,74 0,55 0,38 0,25 0,18	1500 3000 5780 13 000 25 500	8,3 33,2 130 650 2550	0,8 0,97 0,84 0,81 0,86
РЭВ. 822 и РЭВ 826	12 24 48 110 220		ПЭВ-1	0,47 0,33 0,23 0,15 0,11	1040 2000 4000 8600 18 000	10,5 41 168 850 358Q	0,17 0,16 0,15 0,14 0,125

<sup>\*</sup> Число витков в верхней строке при токе срабатывания реле (03...0,65)  $I_{\rm H_2}$  а в нижней— при токе срабатывания реле (0,6...1,5)  $I_{\rm H}$ .

				11 po	оолжение	maon.	121
Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Т¢к	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
P3B 830	0,6 A 1 A 1,6 A 2,5 A	ный	ПЭВ-2	0,49 0,64 0,80 1,00	3500 2100 1310 840	_	_
Серия РЭВ 880 (РЭВ 881—884)	12 24 48 110 220	Постоянный	ПЭВ-1	0,74 0,55 0,38 0,25 0,18	615 1360 2600 5800 11 700	5 20 78 416 1640	0,48 0,59 0,52 0,52 0,57
P9B 2100	110 127 220 380	ный	пэл	0,59 0,55 0,41 0,29	925 1070 1850 3200	8,56 11,45 35,6 119	
P9B 2100T*	110 127 220 230 380 400	Переменный	ПЭВ-2	0,59 0,55 0,41 0,41 0,29 0,29	925 1070 1850 1935 3200 3370	8,56 11,45 35,6 34,3 119 126	
Серия ЭВ 100**	24 48 110 220	пный	пэл	0,44 0,31 0,2 0,14	2000 4250 9800 18 900	20 80 450 1750	0,24 0,23 0,23 0,21
ЭВ 180, ЭВ 181, ЭВ 182 (старый выпуск)	24 48 110 220	Постоянный	пэл	0,44 0,27 0,17 0,12	1160 2320 4750 9500	13,5 60 - 950	0,16 0,1 0,09 0,08
ЭВ 200 (старый выпуск)	220 380		пэл	0,14 0,11	5570 7200	813 1068	0,1 0,05
ЭВ 214, ЭВ 224 ЭВ 234, ЭВ 244	110 220 380	Переменный	пэл	0,29 0,25 0,18	2350 5000 8200	60 160 450	0,14 0,2 0,15
9B215, 9B225, 9B235, 9B245, 9B217, 9B227, 9B237, 9B247, 9B218, 9B228, 9B238, 9B248	100 127 220 380	Перем	ПЭТВ	0,27 0,23 0,17 0,13	1470 1870 3250 5600		
ЭВ 215К, ЭВ225к, ЭВ 235к, ЭВ245к	100 220		пэтв	0,18 0,12	3100 6700	210 1000	0,071 0,068

<sup>\*</sup> Тропическое исполнение. \*\* В серию входят реле: ЭВ 112, ЭВ 113, ЭВ 114, ЭВ 122, ЭВ 123, ЭВ 124, ЭВ 132, ЭВ 133, ЭВ 134, ЭВ 142, ЭВ 143, ЭВ 144.

обмотки, а в нижней — внешней.

\*\*\* Число витков приведено ориентировочно, Для получения общего сопротивления разрешается их изменить.

<sup>\*</sup> В верхней строке каждой из обмоток приведены данные внутренней полуобмотки, а в нижней — внешней. \*\* По две катушки на 1 реле. В верхней строке приведены данные внутренней

					11 po	оолжение	maon.	12'
	Тип реле	<i>U</i> , В, или <i>I</i> , А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
релс	ЭH-524/MP*				<b>⊘</b> 0,31	515	10,5 14,2	0,078
катушки на 1	ЭН-524/М-34 ЭН-524/М-53 ЭН-526/60Д ЭН-524/М-78	3,2 0,7 30** 16		пэл	∅ 0,13 ∅ 0,35 ∅ 0,27 ∅ 0,07	7000 1030 1270 18 000	1000 19,5 40 7500	0,092 0,082 0,07 0,058
две кат	ЭН-528/320	200— 440	ный	ПЭЛ пэлшкд	Ø 0,07 Ø 0,1	2500 2750	21 500	0,01 0,052
По дв	ЭН-531*	100	Переменный		Ø 0,08	3500	1070 1390 1700	0,06
эп		12 36 110 127 220 380 500		пэл	0,86 0,49 0,31 0,25 0,16 0,12	230 600 1200 2120 3680 6400 8330		
116 116 116 116 116	1/24 1/48 1/0,25 1/0,5 1/1 1/2 1/4	24 48****A 0,25 A 0,5 A 1 A 2 A 3 A 4 A	Постоянный	ПЭВ-2	0,11 0,08 0,21 0,29 0,41 0,59 0,83 1,25	3150 6000 1120 560 280 140 70 35	7,6 1,9 0,47 0,12	0,015 0,015 0,019 0,017 0,018 0,019 0,019 0,023
ЭП	1-41	36 127 220 380	Перемен- ный	пэл	0,49 0,23 0,2 0,16	410 1450 2550 4500	4,65 75 168 450	0,09 0,06 0,1 0,1
ЭП-41Б		24 24*4 36 48 110 127 127*4 220 220*4 380 380*4 500	Переменный	пэл	Ø 0,59 Ø 0,59 Ø 0,51 Ø 0,44 Ø 0,29 Ø 0,29 Ø 0,29 Ø 0,20 Ø 0,20 Ø 0,15 Ø 0,15 Ø 0,13	300 250 44) 690 1350 1560 1300 2700 2250 4650 3870 6150	2 1,8 4,1 7,2 40 45 36 160 130 520 408 950	0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 0,09 0,09 0,09

<sup>•</sup> В верхней строке приведены данные внутренней обмотки, а в нижней — впошней. Для реле ЭН-531, имеющего три обмотки, в средней строке приведены данные

средней обмотки.
\*\* Относится к катушке, соединенной последовательно с трубкой сопротивления устройства ВУ-67.

<sup>\*\*\*</sup> Для напряжения 110 и 220 В последовательно с катушкой реле на 48 В включают резисторы сопротивлением 1500 и 4300 Ом соответственно, \*4 Для частоты 60 Гц.

	,			IIpc	оолжени	muon.	127									
Тап реле	U, В, или I, А	Tòĸ	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопротивление при 20° С,	'Масса про- вода, кг									
ЭП-41/21Б, и и ЭП-41/42Б	127 220 380	Переменный	пэл	Ø 0,23 Ø 0,21 Ø 0,16	1450 2700 4600	64 182 600	0,07 0,12 0,09									
ЭП-43/20	380	Пер	пэл	Ø 0,17	3675	347	0,09									
ЭП-100 ЭП-101	24 48 110 220		пэл	Ø 0,27 Ø 0,2 Ø 0,14 Ø 0,09	5000 10 000 19 500 42 300	140 545 2150 9200	0,28 0,28 0,28 0,29									
ЭП-101 <b>A</b> ЭП-103 <b>A</b>	12 24 48 110 220	Ž.	пэл	Ø 0,41 Ø 0,29 Ø 0,2 Ø 0,14 Ø 0,09	2400 4100 8700 18 100 40 000	29 100 435 2000 1 <b>0 000</b>	0,21 0,27 0,23 0,29 0,3									
	1 A 48 B	Постоянный		Ø 0,44 Ø 0,15	1000 7000	8 790	0,104 0,132									
	2 A 48 B			Ø 0,64 Ø 0,15	500 7000	790 790	0,109 0,132									
	4 A 48 B			Ø 0,8 Ø 0,15	250 7000	0,6 790	0,084 0,132									
	1 A 110		Пос.	. Пост	Пост	Пост	Ποστ	Ποστ	Πος	Πος	Пост		Ø 0,44 Ø 0,11		8 3150	0,104 0,154
ЭП-131*	2 A 110													пэл	Ø 0,64 Ø 0,11	500 14 200
	4 A 110				250 14 200	0,6 3150	0,084 0,154									
1.4	1 A 220			Ø 0,44 Ø 0,08	1000 24 800	10 300	0,104 0,134									
	2 A 220			Ø 0,64 Ø 0,08	500 24 800	10 300	0,109 0,134									
:	4 A 220			Ø 0,80 Ø 0,08	250 24 800	0,6 10 300	0,084 0,134									
ЭП-132*	1 A	оян-	пэл	Ø 0,49	340	2,65	0,084									
O11-102	24	Постоян- ный	11001	Ø 0,35	1300	26	0,172									

<sup>\*</sup> В верхней строке каждой катушки — данные токовой обмотки, в пижней — обмотки напряжения.

				II po	ооимени	e muon	121
Тип реле	U, В, или I, А	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сліро- тивле- ние при 20° С, Ом	Масса про- вода, кг
	2 A			Ø 0,69	170	0,5	0,083
	24	İ		Ø 0 <b>,3</b> 5	1300	26	0,172
	1 A			Ø 0,49	<b>34</b> 0	$\begin{array}{ c c } \hline 2 \\ \hline 2,65 \\ \hline \end{array}$	0,084
-	48			Ø 0,25	2900	118	0,157
	2 A	ный		Ø 0,69	170	$\begin{array}{ c c} \hline 0,5 \\ \hline 0,65 \\ \hline \end{array}$	0,083
ЭП-132*	48	ж	ПЭЛ	Ø 0,25	2900	118	0,157
	1 A	Постоянный	11001	Ø 0 <b>,4</b> 9	340	$\frac{2}{2,65}$	0,084
	110			Ø 0,17	6700	610	0,164
•	2 A		<u>-</u>	Ø 0,69	170	$\begin{array}{ c c } \hline 0,5 \\ \hline 0,65 \\ \hline \end{array}$	0,083
	110			Ø 0,17	6700	610	0,164
:	1 A			Ø 0 <b>,4</b> 9	340	$\frac{2}{2,65}$	0,084
	220			Ø 0,12	12 200		0,152
	2 A			Ø 0 <b>,</b> 69	170	$\begin{array}{ c c } \hline 0,5 \\ \hline 0,65 \\ \hline \end{array}$	0,083
	220		пэл	Ø 0,12	12 200	2200	0,152
	4 A			Ø 1,00	85	$\frac{0,14}{0,16}$	0,094
	24			Ø 0 <b>,</b> 35	1300	26	0,172
ЭП-132**	4 A	ый		Ø 1,00	85	$\begin{array}{ c c } \hline 0,14 \\ \hline 0,16 \\ \hline \end{array}$	0,094
,	48	1111		Ø 0,25	2900	118	0,152
	4 A	Постоянный		Ø 1,00	85	$\frac{0,14}{0,16}$	0,094
	110			Ø 0,17	6700	610	0,164
	4 A			Ø 1·	85	$\frac{0,14}{0,16}$	0,094
	220			Ø 0,12	12 200	2200	0,152
ЭПВ-11, ЭПВ-12	24 48 110 220		пэл	Ø 0,23 Ø 0,17 Ø 0,11 Ø 0,08	5500 13 000 24 500 50 000	208 940 4150 17 000	0,2 0,29 0,21 0,24
ЭПВ-11/3** и ЭПВ-11/4**	2 A	Посто- янный	пэл	Ø 0,59	110	0,38	0,031
	24   은	II R		Ø 0,25	3140	120	0,165

<sup>•</sup> В верхней строке каждой катушки — данные токовой обмотки, в нижней — обмотки напряжения. 
• В верхней и средней строке — данные токовых обмоток, в нижней — обмстки напряжения.

				11 po	должени	г табл.	. 127			
Тип реле	U, B, или I, A	Ток	Марка провода	Размер провода, мм	Число витков	Сопро- тивле- ние при . 20° C, Ом	Масса про- вода, кг			
9C-21/12* 9C-21/24* 9C-21/48* 9C-21/110* 9C-21/220*	12 24 48 110 220		пэл	Ø 0,21 Ø 0,15 Ø 0,11 Ø 0,07 Ø 0,05	3400 7000 14 000 32 000 61 000	87 360 1440 7500 28 000	0,068 0,074 0,07 0,064 0,09			
9C-21/0,01** 9C-21/0,015** 9C-21/0,025** 9C-21/0,075** 9C-21/0,075** 9C-21/0,115 9C-21/0,25 9C-21/0,5 9C-21/1	0,01 A 0,015 A 0,025 A 0,05 A 0,075 A 0,1 A 0,15 A 0,25 A 0,5 A 1 A	Постоянный	пэл	Ø 0,10 Ø 0,12 Ø 0,17 Ø 0,25 Ø 0,31 Ø 0,35 Ø 0,44 Ø 0,55 Ø 0,80 Ø 1,00	18 000 12 000 7200 3600 2400 1800 1200 720 360 180	2200 1000 320 70 30 18 8 3 0,7 0,2				
9C-41/0,01 9C-41/0,015 9C-41/0,025 9C-41/0,075 9C-41/0,1 9C-41/0,15 9C-41/0,25 9C-41/0,5 9C-41/1	0,01 A 0,015 A 0,025 A 0,05 A 0,075 A 0,1 A 0,15 A 0,25 A 0,5 A 1 A		Пос	Пос		0,025 A 0,05 A 0,075 A 0,1 A 0,15 A 0,25 A 0,5 A	пэл	Ø 0,08 Ø 0,10 Ø 0,13 Ø 0,19 Ø 0,23 Ø 0,27 Ø 0,35 Ø 0,41 Ø 0,59 Ø 0,90	10 000 6660 4000 2000 1330 1000 670 400 200 100	1465 675 220 51,5 23 12,7 5,2 2,12 0,8 0,2
ЭС 91/13	0,1 A 1,2 A		пэл	0,25 1	2800 234	52	0,07			
ЭC 91/4	2,7 A			1,56	100					
9T 520/0,2*** 9T 520/0,6*** 9T 520/2*** 9T 520/6***	0,2 A 0,6 A 2 A 6 A	»M	пэл	0,38 0,8 1,25 1,95	500 166 50 17		0,06 0,09 0,07 0,055			
ЭТ 520/10*** ЭТ 520/20*** ЭТ 520/50*** ЭТ 520/100*** ЭТ 520/200***	10 A 20 A 50 A 100 A 200 A	Переменный	пбд	1,95 2,26 2,26 2,26 2,26 2,44	10 5 2 1		0,032 0,023 0,018 0,015 0,018			
ЭТ 521/Ф ЭТ 523/1Д ЭТ 561	0,03 A 0,3 A 0,1 A		ПЭЛ ПБД ПЭЛ	0,15 0,8 0,38	3400 166 500	345	0,075 0,09 0,061			
ЭТД 551/40*4	20 мА	ый		0,10 0,27	6500 530	80/20*5	0,049			
ЭТД 551/50*4	25 мА	Переменный	ПЭВ-2	0,1 0,31	6500 425	52/13**	0,041			
ЭТД 551/60*4	30 мА	Пер		0,1 0,35	6500 350	36/9*5	0,049 0,041			

<sup>\*</sup> Данные годны для реле ЭП-121 и РУ-21,

\*\* Данные и для реле РУ-21.

\*\* В серию ЭТ 520 входят типы ЭТ 521, ЭТ 522, ЭТ 523.

\*\* В верхией строке приведены данные дополнительной обмотки (внутренияя).

а в нижней — основной обмотки (внешняя).

\*\* В числителе — при последовательном соединении, а в знаменателе → при параллельном соединении. лельном соединении.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асинхронные электродвигатели единой серии А2 и АО2 мощностью 0,6-100 кВт. Каталог-справочник ВНИИЭМ, М., Информэлектро, 1969.

2. Виноградов Н. В. Обмотки электрических машин. М., Высшая школа, 1977.

3. Волковой Н. Н., Капка В. В. Единая серия асинхронных взрывозащищенных электродвигателей ВАО. М., Энергия, 1968.

4. Гладков А. З. Электроизоляционные лаки и компаунды. М., Энергия,

1973.

Двигатели постоянного тока металлургические и крановые серии Д мощностью 2,5—185 кВт. М., Информэлектро, 1978.

6. Дорогуш Г. И. Электродвигатели трамвая и троллейбуса. М., Энер-

гия, 1964.

7. Дренов П. В. Справочник по ремонту электрических машин. Киев. Техніка, 1964.

8. Жданов Л. С., Овчинников В. В. Реле времени типа ЭВ и РВМ. М.,

Энергия, 1969. -

9. Кокорев А. С. Справочник молодого обмотчика электрических машин. М., Высшая школа, 1979.

10. Корицкий Ю. В. Электротехнические материалы. М., Энергия, 1976. 11. Лопухина Е. М., Сомихина Г. С. Расчет асинхронных микродвигателей однофазного и трехфазного тока. М., Госэнергоиздат, 1961.

12. Никулин Н. В. Справочник молодого электрика по электротехни-

ческим материалам и изделиям. М., Высшая школа, 1976.

13. Обмоточные данные асинхронных двигателей. Под ред. П. И. Цибулєвского. М., Энергия, 1966.

14. Рудая К. И. Электрическое оборудование тепловозов, М., Тран-

спорт, 1965. 15. Справочник по электротехническим материалам/ Под ред. Ю. В. Корицкого М., Энергия, 1974.

16. Электрические машины постоянного тока единой серии П 1-22-го габаритов и двигатель-генераторы. Каталог-справочник. ЦИНТИ.

Электропром, 1964. 17. Электродвигатели малой мощности для бытовых машин и приборов. Каталог/справочник. М., Информстандартэлектро, 1967.

18. Электродвигатели постоянного тока серии ДП металлургические и крановые. М., ВНИИЭМ, 1966.

### СОДЕРЖАНИЕ

•	Стр.
Предисловие	3
Условные обозначения величин, принятых в таблицах обмо-	_
точных данных	5
Формы пазов статора и ротора электродвигателей, применяе-	7
мых в таблицах обмоточных данных	'
TOKA	8
1. Обмоточные данные электродвигателей серий 4А50,	_
4А56 и 4А63	8
2. Обмоточные данные электродвигателей серии 4А71	10
3. Обмоточные данные электродвигателей серии 4А80	12
4. Обмоточные данные электродвигателей серии 4А90	14
5. Обмоточные данные электродвигателей серии 4А100	16
6. Обмоточные данные электродвигателей серии 4А112	22 24
7. Обмоточные данные электродвигателей серии 4A132 8. Обмоточные данные электродвигателей серий 4A160	24
и 4А180	26
9. Обмоточные данные электродвигателей серии 4A200 .	28
10. Обмоточные данные электродвигателей серий 4A225	20
и 4А250	32
11. Обмоточные данные электродвигателей серий 4А280,	
4А315 и 4А355	34
12. Обмоточные данные фазных роторов электродвигателей	
серий 4АНК и 4АК с высотой оси вращения 280—355 мм.	42
13. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей	40
серии 4А132	46
14. Обмоточные данные электродвигателей единой серии А2	
и AO2 и их модификаций 1—9-го габаритов на напря- жение 220/380 В	56
15. Обмоточные данные фазных роторов электродвигателей	00
серий АОК2 и АК2 4—9-го габаритов	88
16. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей	•
серии АО2 1-9-го габаритов на напряжение 380 В .	94
17. Обмоточные данные электродвигателей серии АО2 2-го	
и 3-го габаритов сельскохозяйственного исполнения .	114
18. Обмоточные данные электродвигателей серии AO2 4-го	
габарита сельскохозяйственного исполнения	116
19. Обмоточные данные электродвигателей серий АО2 и	
АОП2 5-го габарита сельскохозяйственного исполне-	118
HIIA	110
20. Обмоточные данные водозаполненных погружных электродвигателей серий ПЭДВ, МАПЗМ и АПД • • •	120
pogeniatore cepna node, manom a and	. 20

21.	Обмоточные данные электродвигателей серий А и АО 3—9-го габаритов	122
22.	Обмоточные данные электродвигателей серии АК 5—9-го габаритов	138
23.	Обмоточные данные фазных роторов электродвигателей серии АК 5—9-го габаритов	142
24.	Обмоточные данные электродвигателей серии А 10-го и 11-го габаритов	144
25.	Обмоточные данные электродвигателей серии АК 10-го и 11-го габаритов	150
26.	Обмоточные данные фазных роторов электродвигателей серии А 10-го и 11-го габаритов	156
27.	10-го и 11-го габаритов (модернизированные)	158
	Обмоточные данные фазных роторов электродвигателей серии АК 10-го и 11-го габаритов (модернизированные)	162
	Обмоточные данные электродвигателей серий A, A3, AK и AK3 12-го и 13-го габаритов	164
	серий АК и АКЗ 12-го и 13-го габаритов Обмоточные данные электродвигателей серий АЗР и	168
	АЗРФ	170
33.	и АРП 4—7-го габаритов	172 174
	. Обмоточные данные электродвигателей серни АСВ 1—3-го габаритов	176
	Обмоточные данные электродвигателей серии КО 3-го и 4-го габаритов (модернизированные)	178
	и 3-го габаритов	182
38.	7-го габаритов	184
39.	габаритов	188
40.	серии ВАО 6—9-го габаритов на напряжение 380 В Обмоточные данные электродвигателей серни ВАО с высотой оси вращения 315, 355 и 450 мм на напряжение	200
41.	380/660 В	204
	сотой оси вращения 560, 630, 710 и 800 мм на напряжение 6 кВ	208
42. 43.	Обмоточные данные электродвигателей серии МАЗ6 4-	210
44.		212 216
45.	ляторов и электросверл	216
	Обмоточные данные электродвигателей серии ЭДК . Обмоточные данные односкоростных электродвигателей	218
	серии Т 4-го и 5-го габаритов	220
49.	серии Т 4-го и 5-го габаритов	222
50.	и МТК 11-52 ПВ=25%	248 252
	orrari, min off-110, milk D off-012	202

51. Обмоточные данные электродвигателей серий МТМ 111	
713 и МТКМ 111-512	. 256 ส
111-512 и МТВ 611-713 на напряжение 500 В	. 258
53. Обмоточные данные электродвигателей серий МТН МТК и МТКГ	
54. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей	i
серии МТКН ПВ=40%иПВ=15%	. 264
и ДАМСО	<ul> <li>266</li> </ul>
56. Обмоточные данные фазных роторов электродвигате лей серии ФАМСО	- • 270
57. Обмоточные данные дфухфазных серводвигателей сери	и • 273
58. Обмоточные данные электродвигателей серии ФАД	274
59. Обмоточные данные встраиваемых электродвигателей	
серии АВ 04—07-го габаритов 60. Обмоточные данные однофазных конденсаторных встраи	. 275
ваемых электродвигателей серии АВЕ 04—07-го габа	
ритов на 220 В	. 276
61. Обмоточные данные однофазных конденсаторных элек	
тродвигателей типа КД и ДКС 62. Обмоточные данные электродвигателей, встроенны	. 2// X
в электроинструменты	. 278
63. Обмоточные данные электросверлилок	. 282
64. Обмоточные данные электродвигателей, встроенны в ручной электроинструмент	. 282
65. Обмоточные данные электродвигателей однофазног	0
тока малой мощности для бытовых машин и приборов	
66. Обмоточные данные трехфазных синхронных генерато ров серий ЕС, СГ и МСА	. 288
лава вторая. Обмоточные данные электрических машин постоянног	0
тока и упиверсальных коллекторных машин	. 290
67. Обмоточные данные электродвигателей единой серии Г	I
<ol> <li>1-го и 2-го габаритов в защищенном исполнении</li> <li>68. Обмоточные данные электродвигателей единой серии Г</li> </ol>	290 1
3-го габарита в защищенном исполнении	. 292
69. Обмоточные данные электродвигателей единой серии Г	I • 296
'4-го габарита в защищенном исполнении 70. Обмоточные данные электродвигателей единой серии I	
5-го и 6-го габаритов в защищенном исполнении	. 298
<ol> <li>Обмоточные данные генераторов единой серии П 2-го з 3-го габаритов в защищенном исполнении</li> </ol>	. 302
72. Обмоточные данные генераторов единой серии П 4-г	o . 304
габарита в защищенном исполнении	
и 6-го габаритов в защищенном исполнении	. 308
74. Обмоточные данные электродвигателей серии ПО 1-го	)
и 2-го габаритов в закрытом исполнении с наружны обдувом	" . 312
75. Обмоточные данные электродвигателей серии ПО 3-го	0
и 4-го габаритов в закрытом исполнении с наружны	и . 314
обдувом 76. Обмоточные данные электродвигателей серии ПБ 1—3-г	
габаритов в закрытом исполнении без обдува	. 316
	. 316
77. Обмоточные данные электродвигателей серии ПБ 4-	320
<ol> <li>77. Обмоточные данные электродвигателей серии ПБ 4— 6-го габаритов в закрытом исполнении без обдува</li> <li>78. Обмоточные данные электродвигателей и генераторов ти па П-71 в защищенном исполнении с самовентиляцией</li> </ol>	- 320

79. Обмоточные данные электродвигателей и генераторов	
типов П-71У4 и П-71Т4	328
80. Обмоточные данные электродвигателей и генераторов	
типа П-72 в защищенном исполнении с самовентиляцией	330
81. Обмоточные данные электродвигателей и генераторов	
типов П-72У4, П-72У4 и П-72Т4	334
82. Обмоточные данные электродвигателей и генераторов	-
типа П-81 в защищенном исполнении с самовентиля-	
9	336
83. Обмоточные данные электродвигателей и генераторов	000
	340
типа П-82 в защищенном исполнении с самовентиляцией 84. Обмоточные данные электрольигателей типа П-91 в	340
	244
защищенном исполнении с самовентиляцией	344
85. Обмоточные данные генераторов типа П-91 в защищен-	~
ном исполнении с самовентиляцией	346
86. Обмоточные данные электродвигателей типа П-92 в	
защищенном исполнении с самовентиляцией	350
87. Обмоточные данные генераторов типа П-92 в защищен-	
ном исполнении с самовентиляцией	354
88. Обмоточные данные электродвигателей типа П-101	
в защищенном исполнении с самовентиляцией	356
89. Обмоточные данные генераторов типа П-101 в защи-	000
WOULDN HOLDEN OF AGAIN OF THE TANK A	360
90. Обмоточные данные электродвигателей типа П-102 в	000
защищенном исполнении с самовентиляцией	362
	302
91. Обмоточные данные генераторов типа П-102 в защи-	000
щенном исполнении с самовентиляцией	366
92. Обмоточные данные электродвигателей и генераторов	
типа П-111 в защищенном исполнении с самовентиляцией	370
93. Обмоточные данные электродвигателей и генераторов типа	
П-112 в защищенном исполнении с самовентиляцией	372
94. Обмоточные данные крановых и металлургических электро-	
двигателей серии ДП 1—9-го габаритов на напряжение 220 В	374
95. Номинальные данные электродвигателей серии ДП закрытых	
с естественным охлаждением (ПВ = 25%) и защищенных	
с независимой вентиляцией (ПВ=100%) на напряжение 220 В	380
96. Обмоточные данные крановых и металлургических электро-	000
	382
двигателей серии Д на напряжение 220 В	362
97. Обмоточные данные крановых и металлургических электро-	205
двигателей серии Д на напряжение 440 В	385
98. Номинальные данные электродвигателей серии Д	387
99. Обмоточные данные электродвигателей типов ДК-800,	
ДК-801, ДК-802, ДК-809	289
100. Обмоточные данные тяговых и вспомогательных электро-	
двигателей трамвая и троллейбуса	390
101. Обмоточные данные тяговых электродвигателей электро-	
возов и метрополитена	394
102. Обмоточные данные электродвигателей серии ЭДР для	•
рудничных электровозов взрывобезопасного исполнения	
(режим работы — часовой)	396
109 06	000
2000	207
	397
104. Обмоточные данные генераторов МПТ 84/39	398
105. Обмоточные данные генераторов МПТ 99/47А	399
106. Обмоточные данные генераторов ВГТ 275/150	399
107. Обмоточные данные генератора РГН-3000	400
108. Обмоточные данные генераторов серии ЗДН	401
109. Обмоточные данные возбудителей ВТ 975/190А	403
110. Обмоточные данные возбудителя МПВ 11,7/8А, встроен-	
ного в синхронный генератор МСА 73/4А	404

111 0		
111. Обмоточные данные двухмашинных агрегатов (во	эзоуди-	
тель МВТ-25/6 и вспомогательный генератор		405
25/11)		405
112. Обмоточные данные исполнительных электродви		406
серии МИ 1-го и 2-го габаритов		500
113. Обмоточные данные коллекторных электродвиг		
постоянного тока малой мощности для бытовых	машин	40 O
и приборов		400
114. Оомогочные данные универсальных комлек	торных	
электродвигателей малой мощности для бы машин и приборов	DITODDIA	410
машин и приобров	 IV VOT-	410
лекторных встраиваемых моментных электрод	DIA ROVI-	
(телей серии УВ	вигате-	416
116. Обмоточные данные коллекторных электродви		210
малой монности МУН	arcach	417
малой мощности МУН	пт на	111
напражение 230 В		418
напряжение 230 В	 й	419
Глава третья. Обмоточные данные катушек грузоподъемных элек	тпомаг-	
нитов, электромагнитных тормозов и электроаппаратов	· poma-	420
119. Обмоточные данные грузоподъемных электрома	тнитов	
на напряжение 220 В, ПВ = 50%		420
120. Обмоточные данные тормозных электромагните		
стоянного тока серии КМП и ВМ (для паралле	эльного	
включения)		421
121. Обмоточные данные тормозных электромагнит		
стоянного тока серий МП, ТКП, А и ТДП (для	парал-	
лельного включения)		424
122. Обмоточные данные тормозных электромагнит		
стоянного тока (для последовательного включе		427
123. Обмоточные данные тормозных электромагнито		
менного тока	• • •	
124. Обмоточные данные контакторов постоянного		432
125. Обмоточные данные контакторов переменного то		440
126. Обмоточные данные магнитных пускателей .		443
127. Обмоточные данные реле постоянного и перем		
тока		447
Список литературы . ,		476

## ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ ТЕМБЕЛЬ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГЕРАЩЕНКО

# Справочник по обмоточным данным электрических машин и аппаратов

Редактор Н. М. Корнильева Оформление художника Л. А. Дикарева Художественные редакторы Л. А. Дикарев, В. С. Шапошников Технические редакторы Н. И. Старченкова, С. В. Иванус Корректор Н. Г. Петрик

### Информ, бланк № 260

Сдано в набор 29.07.80. Подписано в печать 20.11.81. БФ 02658. Формат  $60\times90^4/_{16}$ . Бумага типогр. № 2. Гарн. лит. Печ. выс. Усл. печ. л, 30,0. Усл. кр,-отт. 30,25. Уч.-изд. л. 31,65, Тираж 50 000 экз. Зак. 390. Цена  $_1$  р. 80 к.

Издательство «Техника», 252601, Киев, 1, ГСП, Крещатик, 5.

Книжная фабрика им. М. В. Фрунзе, 310057. Харьков-57, Донец-Захаржевская, 6/8.